# FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **N° Contrato y Fecha** | PJ-027-2026 del 23 de enero del 2026 |
| **Nombre del Contratista** | SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S |
| **N° de identificación** | 900.807.318 - 6 |
| **Objeto del Contrato** | PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA RED DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (UPSS) Y LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND. |
| **Valor total del Contrato** | $ 87.600.000 |
| **Valor Facturas** | $ 12.026.759 |
| **N° Pago / N° de informe:** | 1/8 |
| **N° CDP** | 228 del 19 de enero del 2026. |
| **N° CRP** | 826 del 22 de enero del 2026. |
| **Plazo del Contrato** | Hasta el 31 de agosto de 2026 |
| **Fecha de Inicio** | 23 de enero del 2026. |
| **Nombre y cargo del supervisor del contrato** | Adriana Ariza Monsalve – Profesional Universitario |

## MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| | |
|---|---|
| **N° de modificación** | N/A |
| **Tipo de modificación (adición – prórroga)** | N/A |
| **Valor adicionado** | N/A |
| **CDP de la adición** | N/A |
| **CRP de la adición** | N/A |
| **Tiempo prorrogado** | NA |

## POLIZA (SI APLICA)

| | |
|---|---|
| **N° de póliza** | 46-44-101014308 |
| **Nombre de la aseguradora** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
| **Fecha de la póliza** | **23 DE ENERO DE 2026.** |
| **Acto Administrativo de Aprobación** | **015 DEL 23 DE ENERO DE 2026.** |

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

| ITEM | **ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (*Deben ser coherentes con las actividades específicas del objeto del contrato*) |
|---|---|
| **1.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en el Centro de Salud IPC la candelaria.* |
| **2.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Pando.* |
| **3.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Almendros.* |

Vigilado Supersalud

| | |
|---|---|
| **4.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Centro de Salud Gaira.* |
| **5.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Malvinas.* |
| **6.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Juan XXIII.* |
| **7.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Centro Salud Minca.* |
| **8.** | *Se realiza mantenimiento correctivo CCTV en Centro de salud Taganga.* |
| **9.** | *Se realiza suministro de materiales y equipos para CCTV de la ESE Alejandro Próspero Reverend.* |

| **INFORMACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL** | |
|---|---|
| **No DE PLANILLA** | **9496895010** |

**INFORMACION DEL CONTRATISTA**

1. Que, a la fecha, he cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato, sean descontados por la ESE
3. Que lo correspondiente a pago por Seguridad Social, está debidamente pagado por el valor que exige la Ley, pago del cual anexo copia simple.

Esta certificación se firma el mes de enero del Año 2026 en Santa Marta DTCH.

**ANEXOS**
**(Por cada actividad ejecutada se debe anexar una evidencia)**

| | |
|---|---|
| **Anexo 01** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Centro de Salud IPC la candelaria.* |
| **Anexo 02** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Pando.* |
| **Anexo 03** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Almendros.* |
| **Anexo 04** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Centro de Salud Gaira.* |
| **Anexo 05** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud la Malvinas.* |
| **Anexo 06** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Puesto de Salud Juan XXIII.* |
| **Anexo 07** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Centro de S Centro Salud Minca.* |
| **Anexo 08** | *Acta de mantenimiento correctivo CCTV en Centro de salud Taganga.* |
| **Anexo 09** | *Entradas de Almacen N° 627046, 627083 y 627099* |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | ADRIANA GISSELLE ARIZA MONSALVE<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR** |  |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S |
| **N°. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA** | 900.807.318 – 6 |
| **FIRMA CONTRATISTA** |  |

Vigilado Supersalud

# SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

## SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

### INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-027-2026.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:** 001 |
| **DEPENDENCIA:** C.S I.P.C LA CANDELARIA. | **FECHA DE REPORTE:** 23/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** FRANCY CARRILLO – ENFERMERA JEFE. | **FECHA DE SOLUCION:** 23/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 08:30 A.M **HORA FINAL:** 12:50 P.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

### INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES | P. INVENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVR** | **DH-XVR1A08** | **6K05311PAZ081AC** | **DAHUA** | **1TB** | **8** | **NO TIENE** |

### INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | P. INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | C00473396 | NO TIENE | THC-120-P | HILOOK. | ESTAR ENF URG. |
| DOMO | 6L01AA2PAR113AC | NO TIENE | DH-HAC-T1A21N | DAHUA. | SALIDA PATIO |
| DOMO | C00473426 | NO TIENE | THC-120-P | HILOOK. | SALA ESPERA URG. |
| BALA | 135721394 | NO TIENE | DS-2CE-16COT-VFIR3F | HIKVISION. | ENTRADA CONSULTA |
| BALA | 109939214 | NO TIENE | DS-2CE-16COT-VFIR3F | HIKVISION. | PLANTA |
| BALA | 136721391 | NO TIENE | DS-2CE-16COT-VFIR3F | HIKVISION. | PATIO |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 1 AMP | UTP | ACTIVO | ETHERNET. | SI |
| 8 | CAT6 | SI | SI | X |
| **USUARIO.** | **PASSWORD.** | **PATRON.** | **AUDIO.** | |
| XXXXX | NO | XXXX | NO | |

**MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.**

Ninguno en esta ocasión.

**OBSERVACIONES.**

Se requiere actualizar la totalidad del sistema cctv en esta unidad.

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**

**COORDINADOR OPERATIVO.**

**USUARIO QUE ATIENDE LA VISITA.**


CAM 1
CAM 2
CAM 3
CAM 4
CAM 5
CAM 6
CAM 7
CAM 8

# SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

## SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

### INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:** 02 |
| **DEPENDENCIA:** P.S PANDO. | **FECHA DE REPORTE:** 23/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** DANIELA AYALA. | **FECHA DE SOLUCION:** 23/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 12:30 P.M **HORA FINAL:** 02:40 P.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

### INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES | P. INVENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR | DH-XVR1B04HS-I | AC0C4B2PAZ109F6 | DAHUA | 1TB | 4 | 6400 |

### INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | P. INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | AF09126PDD93413 | 6420 | DH-HAC-T1A51N-U-A | DAHUA | SALA DE ESPERA. |
| DOMO | AF09126PDD8837E | 6421 | DH-HAC-T1A51N-U-A | DAHUA | VACUNACION. |

| **TIPO DE FUENTE.** | **TIPO DE CABLE.** | **TIPO DE V BALUN** | **TIPO DE CONEXIÓN.** | **EN LINEA.** |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP | UTP | ACTIVO | ETHERNET. | SI |
| | | | | |
| **USUARIO.** | **PASSWORD.** | **PATRON.** | **AUDIO.** | **DIAMETRO.** |
| XXXXX | XXXXX | XXX | SI | 2.8 |

### MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Se cambia video balun averiado.

### OBSERVACIONES.

Se requiere la instalación de dos nuevas cámaras en la parte exterior.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**
**COORDINADOR OPERATIVO.**

Daniela Ayala

**QUIEN ATIENDE LA VISITA.**

Mantenimiento De Redes.


Channel1
Channel2

**SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S**

**INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:** 0011 |
| **DEPENDENCIA:** P.S ALMENDROS. | **FECHA DE REPORTE:** 23/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** LINA VALERO – ENFERMERA | **FECHA DE SOLUCION:** 23/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 03:30 P.M **HORA FINAL:** 05:50 P.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | DISCO | CANALES | INVENTARIO. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR | DH-XVR1B16H - I | AC02091PAZ39A47 | DAHUA | 10TB | 16 | 6073 |

**INFORMACION CAMARAS.**

| CAMARAS. | SERIAL. | INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | AF09126PDDE2389 | 5786 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | SALA DE ESPERA PRIMER PISO. |
| DOMO | AF09126PDD76103 | 5797 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | SALA ESPERA SEGUNDO PISO. |
| DOMO | AF09126PDDEDA31 | 5787 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | PASILLO 2 PRIMER PISO. |
| DOMO | AF09126PDDEF456 | 5785 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | FACTURACION. |
| DOMO | AF09126PDDFE29F | 5798 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | PASILLO 1 PRIMER PISO ENTRADA. |
| DOMO | AF09126PDD1161D | 5788 | DH-HAC - B1A51N - A | DAHUA | VACUNACION. |
| BALA | 9H069B5PBVDA399 | 5796 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | CUARTO GABINETE CCTV. |
| BALA | 9H069B5PBV30FBC | 5795 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | ENTRADA PRINCIPAL. |
| BALA | 9H069B5PBV5CB1E | 5789 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | PARQUEDERO DERECHA. |
| BALA | 9H069B5PBV503B7 | 5790 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | PARQUEDERO IZQUIERDA. |
| BALA | 9H069B5PBV16583 | 5794 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | ESCALERA SEGUNDO PISO. |
| BALA | 9H069B5PBVEE59E | 5793 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | PLANTA ELECTRICA. |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP. | UTP. | PASIVO. | ETHERNET. | SI. |
| 3 | 240 | 12 | SI | |
| USUARIO. | PASSWORD. | PATRON. | AUDIO. | DIAMETRO. |
| XXXXX | XXXXXX | XXXX | SI | 2.8 |

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

3 fuentes de 12v 5 amp, 12 puntas.

OBSERVACIONES.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

Lina Camila Valera

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**
**COORDINADOR OPERATIVO.**

**QUIENATIENDE LA VISITA.**

**SOPORTE IMÁGENES.**






## SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

## INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:** 007 |
| **DEPENDENCIA:** C.S GAIRA. | **FECHA DE REPORTE:** 24/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** YAJAIRA DE LA HOZ – ENFERMERA | **FECHA DE SOLUCION:** 24/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 8:00 A.M **HORA FINAL:** 10:20 A.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

## INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES |
|---|---|---|---|---|---|
| XVR | DH-XVR1B04-I | 7H05398PAZ688AD | DAHUA | 512GB | 4 |

## INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| BALA | 119663760 | NO TIENE | DS-2CE16COT | HIKVISION | PASILLO CONS EXT |
| BALA | 109939212 | NO TIENE | NO TIENE | HIKVISION. | PASILLO OBSERVACI |
| DOMO | 837399226 | NO TIENE | THC-T120-P | HILOOK | ENTRADA URGENCI |
| DOMO | | NO TIENE | THC-T120-P | HILOOK | SALA ESPERA CONS |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP | UTP | ACTIVOS | ETHERNET. | SI |
| | | | | |
| **USUARIO.** | **PASSWORD.** | **PATRON.** | **AUDIO.** | **DIAMETRO.** |
| XXXXX | XXXXX | XXXXX | NO | 2.8 |

## MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO.

## OBSERVACIONES.


NINGUNO.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**
**COORDINADOR OPERATIVO.**

Yajaira de la Hoz.
**QUIEN ATIENDE LA VISITA.**

**REGISTRO FOTOGRAFICO.**



## SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

## INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:** 016 |
| **DEPENDENCIA:** P.S MALVINAS. | **FECHA DE REPORTE:** 24/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** MADELEINE CARDENAS. | **FECHA DE SOLUCION:** 24/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 08:30 A.M **HORA FINAL:** 10:40 A.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

## INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES | P. INVENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVR | DS-7204HGHI-K1 | G62353277 | HIKVISION | 512GB | 4 | HVR |

## INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | P. INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | G74882726 | NO TIENE | THC-T120-PC | HILOOK | SALA DE ESPERA |
| DOMO | 600015489 | NO TIENE | THC-T120-PC | EPCOM. | PASILLO ODONTO |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP | UTP | ACTIVO | ETHERNET. | SI |
| | | | | |
| **USUARIO.** | **PASSWORD.** | **PATRON.** | **AUDIO.** | **DIAMETRO.** |
| XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | SI | 2.8 |

## MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

NINGUNO

## OBSERVACIONES.


NINGUNO


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**
**COORDINADOR OPERATIVO.**

Mantenimiento de redes

**QUIEN ATIENDE LA VISITA:**
~~Jefe~~
Madelaine Cardenas


Camera 02
A2


POWEST
tp-link

## SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

## INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:** 13 |
| **DEPENDENCIA:** P.S JUAN XXIII. | **FECHA DE REPORTE:** 24/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** DANIELA AYALA. | **FECHA DE SOLUCION:** 24/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 11:30 A.M **HORA FINAL:** 12:40 P.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

## INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES | P. INVENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR | DH-XVR1B04HS-I | AD0CD54PAZ01BFB | DAHUA | 1TB | 4 | |

## INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | P. INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | AF09126PDDB9FB1 | | DH-HAC-T1A51N-U-A | DAHUA | SALA DE ESPERA. |
| DOMO | AF09126PDD0316A | | DH-HAC-T1A51N-U-A | DAHUA | VACUNACION. |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP | UTP | ACTIVO | ETHERNET. | SI |
| | | | | |
| **USUARIO.** | **PASSWORD.** | **PATRON.** | **AUDIO.** | **DIAMETRO.** |
| XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | SI | 2.8 |

## MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

1 Fuente de poder 12v 5 amp

## OBSERVACIONES.

Ninguno.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-037-2025.


Daniela Ayala

Mantenimiento De Redes.

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**
**COORDINADOR OPERATIVO.**

**QUIEN ATIENDE LA VISITA:**

**IMAGEN FOTOGRAFICA.**



SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S

INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026.

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA. | **REPORTE N°:**020 |
| **DEPENDENCIA:** C.S MINCA. | **FECHA DE REPORTE:** 26/01/2026. |
| **NOMBRE USUARIO:** DAYANA FREAY - ENFERMERA. | **FECHA DE SOLUCION:** 26/01/2026. |
| **OFICINA:** SISTEMAS | **TIPO DE CONEXIÓN:** LAN. |
| **HORA INICIAL:** 11:15 A.M **HORA FINAL:** 04:40 P.M | **DIRECCION IP:** DHCP |

INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES | P. INVENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR | DH-XVR1B16H - I | AC02091PAZEDE93 | DAHUA | 10TB | 16 | XVR |

INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | P. INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | AF0912PDDB03CA | 5615 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | VACUNACION |
| DOMO | AF0912PDDCED42 | 5622 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | PATIO |
| DOMO | AF0912PDD18463 | 5634 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | ENTR PROCEDIMI |
| DOMO | AF0912PDD379BE | 5625 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | SALA DE ESPERA |
| DOMO | AF0912PDDB2A1C | 5635 | DH-HAC - T1A51N - U -A | DAHUA | FARMACIA |
| BALA | 9H069B5PBV1D740 | 5631 | DH-HAC - B1A51N - A | DAHUA | PLANTA ELECTRI |
| BALA | 9H069B5PBV6AB88 | 5618 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | ESCALERAS |
| BALA | 9H069B5PBVB1ED4 | 5614 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | PUERTA IZQUIER |
| BALA | 9H069B5PBVF0E4A | 5613 | DH-HAC - T1A51N - A | DAHUA | PUERTA DEREC |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP | UTP | ACTIVO | ETHERNET. | SI |
| | | | | |
| **USUARIO.** | **PASSWORD.** | **PATRON.** | **AUDIO.** | **DIAMETRO.** |
| XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXX | SI | 2.8 |

MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Cambio de multitoma de energía y cable 1x4.

OBSERVACIONES.

Ninguna ya que esta solución es nueva.


Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( ) todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

**ADALBERTO CASTRO DONADO.**
**COORDINADOR OPERATIVO.**

**QUIEN ATIENDE LA VISITA.**

Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

**IMAGEN FOTOGRAFICA.**



# SOLDICAS SAS

NIT: 900.807.318 – 6.

| SOPORTE TECNICO SOLDICAS S.A.S | |
|---|---|
| INFORMACION DEL SERVICIO CONTRATO N°PJ-PS-027-2026. | |
| **CLIENTE: E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND – SANTA MARTA – COLOMBIA.** | REPORTE N°: 19 |
| DEPENDENCIA: C.S TAGANGA. | FECHA DE REPORTE: 28/01/2026. |
| NOMBRE USUARIO: LICELIS CERCHAR. | FECHA DE SOLUCION: 28/01/2026. |
| OFICINA: SISTEMAS | TIPO DE CONEXIÓN: LAN. |
| HORA INICIAL: 10:30 A.M HORA FINAL: 04:42 P.M | DIRECCION IP: DHCP |

INOFORMACION DEL GRABADOR.

| GRABADOR. | REFERENCIA | SERIAL | MARCA | CAPACI DISCO | CANALES | P. INVENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR | XVR1B08H- I | BC0A82DPAJF5442 | DAHUA | 4 TERAS | 8 | 6703. |
| SWITCH | DH-SG1005LP | AM063A1PAJ77A42 | DAHUA | NO APLICA | NO APLICA | 6710 |

INFORMACION CAMARAS

| CAMARAS. | SERIAL. | P. INVENTARIO. | REFERENCIA. | MARCA. | UBICACION |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO | NO | 6695 | | DAHUA | SALIDA PATIO. |
| DOMO | NO | 6696 | | DAHUA | SALA ESPERA CON EXTERNA. |
| DOMO | NO | 5716 | | DAHUA | FACTURACION |
| DOMO | NO | 5722 | | DAHUA | ENTRADA PROCEDI |
| DOMO | AF09126PDD451AD | 5721 | DH-HAC-T1A51N-U-A | DAHUA | FARMACIA. |
| DOMO | NO | 6792 | | DAHUA | ENTRADA URGENCIA |
| DOMO | NO | 6708 | | DAHUA | ENTREADA PRINCIPAL URG |
| DOMO | AF09126PDD7ECA1 | 6693 | DH-HAC-T1A51N-U-A | DAHUA | VACUNACION. |
| DOMO | AJ08F6BPAG00612 | 7005 | DH-IPC-HDW1439T1-A-IL | DAHUA | ESTACION ENFERMERIA URGENCIA. |

| TIPO DE FUENTE. | TIPO DE CABLE. | TIPO DE V BALUN | TIPO DE CONEXIÓN. | EN LINEA. |
|---|---|---|---|---|
| 12V 5 AMP | UTP | ACTIVO | ETHERNET. | SI |
| | | | | |
| USUARIO. | PASSWORD. | PATRON. | AUDIO. | DIAMETRO. |
| XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXX | SI | 2.8 |

**MATERIAL Y REPUESTOS UTILIZADOS.**

Ninguno


**OBSERVACIONES.**

Alineación de vistas de las cámaras de farmacia y vacunación.

Sin perjuicio de que se haya afectado completamente las labores con el mantenimiento, se ha verificado y comprobado que los equipos objeto de mantenimiento quedan funcionando correctamente: Sí (X) No ( )
todo lo anterior Amparados en el contrato de prestación de servicios No PJ-PS-027-2026.

ADALBERTO CASTRO DONADO
COORDINADOR OPERATIVO.

QUIEN ATIENDE LA VISITA.







Dirección: Calle 29B No 1C – 42. Tel: (605)4311902 Móvil: 3105930743 – 3007025400.
WhatsApp:3185969650 – 3245335278.
Web: www.soldicassas.com Email: contacto@soldicassas.com Santa Marta – Colombia.

**REPORTE DE MOVIMIENTO**

# ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

**Tipo Movimiento:** Entrada por compras (Entrada) **No.** 627046 **Consec Ref.** 10748

**Fecha:** 30/01/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

**Bodega Origen:** MATERIAL Y SUMINISTROS **Bodega Destino:** MATERIAL Y SUMINISTROS **Usuario:** ASUAREZ

**Entregado a paciente:** **Contrato:**

**Orden De Compra:** 0

**Observaciones**

FACTURA: FE313

| CODIGO | PRODUCTO | LOTE | CANT. | VLR. UNITARIO. | IVA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYS714 | SPLITTER PULPO 1X4 ELECTRICO PARA SISTEMA CCTV | * | 2 Unid. | 15.422,40 | 0 | 30.844,80 |
| MYS713 | FUENTE 12V 5A SAT | * | 4 Unid. | 78.540,00 | 0 | 314.160,00 |
| MYS927 | CAJA HERMETICAS 10X10 PLASTICA | * | 5 Unid. | 18.278,40 | 0 | 91.392,00 |
| MYS967 | CABLE UTP CAT 6 HIKVISION 100% COBRE | * | 305 Unid. | 4.688,60 | 0 | 1.430.023,00 |

**TOTAL** 1.866.419,80

Marshella Peralta M.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

**REPORTE DE MOVIMIENTO**

# ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

**Tipo Movimiento:** Entrada por compras (Entrada) **No.** 627083 **Consec Ref.** 10750

**Fecha:** 30/01/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS

**Bodega Origen:** BODEGA DE ACTIVOS FIJOS **Bodega Destino:** BODEGA DE ACTIVOS FIJOS **Usuario:** ASUAREZ

**Entregado a paciente:** **Contrato:**

**Orden De Compra:** 0

**Observaciones**

FACTURA.FE313

| CODIGO | PRODUCTO | LOTE | CANT. | VLR. UNITARIO. | IVA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT206 | XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265 | * | 1 Unid. | 2.942.275,00 | 0 | 2.942.275,00 |

**TOTAL** 2.942.275,00

Hansbella Peralta A.

FUNCIONARIO QUE RECIBE

**REPORTE DE MOVIMIENTO**

# ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E.

AV DEL LIBERTADOR 25 67

3173633600

**Tipo Movimiento:** Entrada por compras (Entrada) **No.** 627099 **Consec Ref.** 10751

**Fecha:** 30/01/2026 **Tipo Documento:** ENTRADA DE ACTIVOS DE CONTROL

**Bodega Origen:** ACTIVOS ADMINISTRATIVOS **Bodega Destino:** ACTIVOS ADMINISTRATIVOS **Usuario:** ASUAREZ

**Entregado a paciente:** **Contrato:**

**Orden De Compra:** 0

**Observaciones**

FACTURA.FE313

| CODIGO | PRODUCTO | LOTE | CANT. | VLR. UNITARIO. | IVA | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYS234 | CAMARA DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER * | | 2 Unid. | 248.472,00 | 0 | 496.944,00 |
| ACT65 | CAMARA BALA PLAST DAHUA 5M AUDIO IR20 COOP * | | 3 Unid. | 257.040,00 | 0 | 771.120,00 |

**TOTAL** 1.268.064,00

Marshella Peralta H.

FUNCIONARIO QUE RECIBE