CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 5 de diciembre de 2024

CA-286-0123-0307-24

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Director Territorial
Atn. Ing. Edgar William Maiguel
Supervisor
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: REPORTE SOBRE DAÑOS PRESENTADOS EN EL PAVIMENTO INTERVENIDO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 2257-2021 EN LA RUTA 7805 VÍA GUAMAL – EL BANCO.

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos informar que en recorrido e inspección realizada a la Ruta 7805 Vía Guamal - El Banco, se observó la presencia de diferentes clases de daños que se han generado en el pavimento instalado en ambos lados de la calzada.

Teniendo en cuenta que esta obra está en ejecución a través del contrato de mantenimiento No. 2257-2021, donde realizaron los trabajos de rehabilitación del pavimento desde el PR0+0710 hasta el PR35+0190, y dado que los daños observados ya están afectando la transitabilidad en la vía, solicitamos de su buena gestión para que tanto el contratista como el Interventor de esta obra, realicen la atención inmediata para evitar que estos daños vayan incrementándose generando afectaciones para el normal tránsito vehicular en esta vía.

Como es de conocimiento las constantes lluvias que se presentan en la región, pueden generan infiltración del agua en las capas inferiores de la estructura del pavimento, afectando la misma; por lo tanto, se solicita realizar el requerimiento al Contratista para que proceda a realizar los correctivos del caso teniendo en cuenta que las obras ejecutadas cuentan con la Póliza de Estabilidad de las obras vigente.

De acuerdo con lo anterior me permito relacionar los puntos de afectación así mismo enviar registro fotográfico de las afectaciones encontradas;

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

RELACION DE ABSCISAS Y DAÑOS ENCONTRADOS

PR	LADO	TIPO DE DAÑO
2+0200	EJE	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo
3+0070	IZQUIERDO	Hueco
3+0085	EJE	Piel de cocodrilo
3+0800	DRECHO	Piel de cocodrilo.
4+0140	EJE	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo
4+0160	EJE	Piel de Cocodrilo
5+0100	IZQUIERDO	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo
5+0800	EJE	Descascaramiento
5+0820	IZQUIERDO	Piel de Cocodrilo
6+0290	IZQUIERDO	Descascaramiento.
7+0160	EJE	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo.
7+0240	EJE	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo
7+0350	EJE	Descascaramiento.
7+0390	EJE	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo
14+0200	DERECHO	Descascaramiento y Piel de Cocodrilo
15+0450	AMBOS LADOS	Piel de Cocodrilo.

Se presenta el registro fotográfico con los daños observados.

FOTO 1. PR2+0200



FOTO 2. PR3+0070



Carrera 20b # 7-08 El Banco Magdalena
Teléfonos: 3106070770 - 601 214 5198 – 320 377 8225
admonjaamagdalena@gmail.com

FOTO 3. PR3+0085



FOTO 4. PR3+0800



FOTO 5. PR4+0140



FOTO 6. PR4+0160



FOTO 7. PR5+0100



FOTO 8. PR5+0800



FOTO 9. PR5+0820



FOTO 10. PR6+0290



FOTO 11. PR7+0160



FOTO 12. PR7+0240



PR7+0350



PR7+0390



CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

FOTO 13. PR14+0200



FOTO 14. PR15+0450



Agradecemos su atención

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ing. Residente AMV GRUPO 2 TERRITORIAL MAGDALENA
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Elaboró: Ing. Luis Roberto Bedoya Hernández- Ing. Auxiliar i
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo