
INFORME DE REPORTE

FECHA: 19/01/2025
CLIENTE: ISB
ENCARGADO: INGENIERO FELIPE

INFORMACIÓN DEL EQUIPO


BOMBA	*MOTOR*	*REDUCTOR*	*OTROS*
Marca: flowpress	***Marca:***		
RPM: 1700rpm	***Serial:***	***Modelo:***	
Serial:	***RPM:***	***Serial:***	
Voltaje: 220v/440v	***Potencia:***	***Velocidad:***	***OT: 3601***
Potencia: 2hp	***Voltaje:***	***Relación:***	



Se realiza desarmado del equipo para conocer sus condiciones iniciales y valorar el estado electrico y mecanico.

ANEXO FOTOGRAFICO





Tras realizar la revisión mecánica del equipo encontramos desajuste en el impulsor del equipo, además de una línea abierta en el devanado, por lo que no teniendo en cuenta la falla mecánica y eléctrica, no consideramos viable realizar la reparación de la misma.

Quedo atento a sus comentarios.
Cordialmente:

DANIELLE ALFONSO VITANARE
Asistente de control de calidad