



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100371915	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	90021641	BOMBERO TOYOTA HILUX ABS282	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
28.08.2025	ABS282	8XA33NV3689005355	8004050000000000000113221	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
	GAORI-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5000	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	Mantenimiento Preventivo del Motor		H	0
0020	Cambio liquido refrigerante		H	0
0030	Mantenimiento Preventivo Transmisión		H	0
0040	Mantenimiento Sistema de Dirección		H	0
0050	Reparación sistema aire acondicionado		H	0
0060	Reemplazo componentes defectuosos		H	0
0070	Cambio cremallera eleva vidrios		H	0
0080	Cambio de plumillas parabrisas		H	0
0090	Cambio de baterías		H	0
0100	Cambio luces exploradoras		H	0
0110	Cambio dos unidades con bombillo frontal		H	0
0120	Cambio correa de accesorios del motor		H	0
0130	Cambio e instalación abrazadera		H	0
0140	Cambio e instalación soporte de caucho		H	0
0150	Cambio e instalación exosto		H	0
Costo de la operación: 0,00				

INFORMACION AVERIA

Aviso	40751128	Clase de aviso	ZD
Descripción	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Avería Vehícul_Maqui
Autor del aviso	DIEGCUBR	Fecha de aviso	28.08.2025



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100371915	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	90021641	BOMBERO TOYOTA HILUX ABS282
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario
28.08.2025	ABS282	8XA33NV3689005355	8004050000000000000113221
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)
	GAORI-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5000

Fecha de inicio	28.08.2025	Fecha de fin	02.09.2025
Hora de inicio	09:01:50	Hora de fin	09:01:50
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	GAORI-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90021641	BOMBERO TOYOTA HILUX ABS282	
Conjunto			
Orden	100371915		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	V09		

INFORMACION TEXTO

40751128

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	28.08.2025	09:00:25
Fin de avería		00:00:00
Parada !		
Duración parada	0,00	H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA