

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100372028	CAMBIO LLANTA DIN 343	90022332	BOMBERO ROSENBAUER PANTHER DIN-343	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
28.08.2025	DIN343	1R94ND58XAW490546	8004050000000000000337075	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
	CACO6-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5006	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	CAMBIO LLANTA DIN 343		H	4
0020	cambio suministro instalacion valvula in		H	0
Costo de la operación: 0,00				

INFORMACION AVERIA			
Aviso	40751262	Clase de aviso	ZD
Descripción	CAMBIO LLANTA DIN 343		Avería Vehicul_Maqui
Autor del aviso	JONALAMJ	Fecha de aviso	28.08.2025
Fecha de inicio	28.08.2025	Fecha de fin	28.08.2025
Hora de inicio	07:00:00	Hora de fin	16:00:00
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	CACO6-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90022332	BOMBERO ROSENBAUER PANTHER DIN-343	
Conjunto			
Orden	100372028		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	V09		

INFORMACION TEXTO		
40751262		
Entradas para parada y disponibilidad		
Inicio avería	28.08.2025	07:00:00



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100372028	CAMBIO LLANTA DIN 343	90022332	BOMBERO ROSENBAUER PANTHER DIN-343
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario
28.08.2025	DIN343	1R94ND58XAW490546	8004050000000000000337075
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)
	CACO6-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5006

Fin de avería 00:00:00

Parada !

Duración parada 0,00 H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA