

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100372060	Mtto correctivo (cambio motor arranque)	90025111	BOMBERO OSHKOSH T6 FAC7-6871	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
29.08.2025	7-6871	18875	80040500000000000007245	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
	CAMAN-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5012	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	Mtto correctivo (cambio motor arranque)		H	1
Costo de la operación: 0,00				

INFORMACION AVERIA			
Aviso	40751301	Clase de aviso	ZD
Descripción	Mtto correctivo (cambio motor arranque)		Avería Vehicul_Maqui
Autor del aviso	JUANROJM	Fecha de aviso	29.08.2025
Fecha de inicio	29.08.2025	Fecha de fin	01.09.2025
Hora de inicio	09:47:35	Hora de fin	09:47:35
Prioridad	ZP		
Ubicación tecnica	CAMAN-APOYO	Vehiculos de Apoyo	
Equipo	90025111	BOMBERO OSHKOSH T6 FAC7-6871	
Conjunto			
Orden	100372060		
Gr.planif.mant.	201		Teléfono
Cl.actv.PM	V09		

INFORMACION TEXTO			
40751301			
Entradas para parada y disponibilidad			
Inicio avería	29.08.2025	09:44:37	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100372060	Mtto correctivo (cambio motor arranque)	90025111	BOMBERO OSHKOSH T6 FAC7-6871
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario
29.08.2025	7-6871	18875	800405000000000000007245
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)
	CAMAN-APOYO	Vehiculos de Apoyo	5012

Fin de avería	00:00:00
Parada !	
Duración parada	0,00 H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
CARGO: _____	CARGO: _____	CARGO: _____
No CC: _____	REG.INVIMA O TP: _____	No CC: _____
_____ FIRMA	_____ FIRMA	_____ FIRMA