FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c254df95ec2f6181121b4c17fe98710db5d1c982c54172adfe2ad12f888d787fabcb63dab356abba1243a6bef5119e9

Número de Factura: FE-295
Fecha de Emisión: 18/09/2025
Fecha de Vencimiento: 17/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 900063374
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CALLE 161A # 7F – 21
Teléfono / Móvil: 9278812
Correo: recepcion@misfacturas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CARRERA 54 No. 26-25 CAN Distrito Capital
Teléfono / Móvil: 3159800 ext 1922
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	Panther DIN354 8.1.2 Corrección de fugas de aire . (A todo costo).	94	1,00	$ 6.890.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309.243,70	19.00			$ 6.890.756,30
2	8	Panther DIN354 8.2.56 Cambio. Suministro e instalación motores limpiapara brisas. (A todo costo).	94	1,00	$ 3.228.499,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 613.414,84	19.00			$ 3.228.499,16
3	4	Panther DIN354 9.3.2.7 Cambio. Suministro e instalación cuatro luz de emergencia lateral Serie 700. (A todo costo).	94	1,00	$ 4.367.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 829.773,11	19.00			$ 4.367.226,89
4	8	Panther DIN354 9.3.3.55 Reparación motor eléctrico solido- disperso torreta Techo. (A todo costo).	94	1,00	$ 3.683.499,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 699.864,84	19.00			$ 3.683.499,16
5	7	Panther DIN354 16.1.7 Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo).	94	1,00	$ 2.941.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.823,53	19.00			$ 2.941.176,47
6	7	Panther DIN354 16.2.28 Cambio. Suministro e instalación válvulas circuito torreta de techo. (A todo costo).	94	1,00	$ 8.823.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676.470,59	19.00			$ 8.823.529,41
7	8	Panther DIN354 16.2.32 Cambio suministro e instalación manguera de drenaje torreta de techo (A todo costo)	94	1,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00	19.00			$ 2.000.000,00

8	3	Panther DIN354 16.2.79 Cambio. Suministro e instalación todas las mangueras de agente extintor sistema P.Q.S. (A todo costo).	94	1,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.000,00	19.00			$ 5.000.000,00
9	8	Panther DIN354 16.2.84 Cambio. Suministro e instalación válvula liberadora de presión de P.Q.S. (A todo costo).	94	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 760.000,00	19.00			$ 4.000.000,00
10	7	Panther DIN354 16.2.94 Cambio. Suministro e instalación manómetro de presión botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).	94	1,00	$ 2.883.199,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 547.807,84	19.00			$ 2.883.199,16
11	8	Panther DIN354 16.2.150 Reparación tanque de espuma en polipropileno por fugas. (A todo costo).	94	1,00	$ 4.201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.319,33	19.00			$ 4.201.680,67
12	8	Panther DIN341 1.6.6.12 Cambio. Suministro e instalación e Instalación nivel de tanque agua en cabina. (A todo costo).	94	1,00	$ 8.999.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.709.840,34	19.00			$ 8.999.159,66
13	8	Panther DIN341 1.6.6.13 Cambio. Suministro e instalación nivel de tanque espuma en cabina. (A todo costo).	94	1,00	$ 8.999.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.709.840,34	19.00			$ 8.999.159,66
14	8	Panther DIN341 8.2.9 Cambio. Suministro e instalación tendido total de mangueras tubin teflón de 1/4" sistema extinción y frenos. (A todo costo).	94	1,00	$ 7.239.599,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.375.523,84	19.00			$ 7.239.599,16
15	8	Panther DIN341 8.2.56 Cambio. Suministro e instalación motores limpiaparabrisas. (A todo costo).	94	1,00	$ 3.228.499,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 613.414,84	19.00			$ 3.228.499,16
16	8	Panther DIN341 9.3.1.115 Cambio. Suministro e instalación unidades direccionales traseras del vehículo tipo led. (A todo costo).	94	1,00	$ 1.182.999,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 224.769,84	19.00			$ 1.182.999,16
17	9	Panther DIN341 9.3.1.123 Cambio. Suministro e instalación cámara de reversa. (A todo costo).	94	1,00	$ 2.274.999,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 432.249,84	19.00			$ 2.274.999,16
18	7	Panther DIN341 9.3.2.7 Cambio. Suministro e instalación cuatro luz de emergencia lateral Serie 700. (A todo costo).	94	1,00	$ 4.367.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 829.773,11	19.00			$ 4.367.226,89
19	7	Panther DIN341 9.3.3.33 Cambio. Suministro e instalación motor de enrollado de carretel agente húmedo. (A todo costo).	94	1,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 950.000,00	19.00			$ 5.000.000,00
20	8	Panther DIN341 16.2.84 Cambio. Suministro e instalación válvula liberadora de presión de P.Q.S. (A todo costo).	94	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 760.000,00	19.00			$ 4.000.000,00
21	8	Panther DIN341 16.2.173 Reparación carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo).	94	1,00	$ 4.201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.319,33	19.00			$ 4.201.680,67
22	7	Ford350 7.3 Mantenimiento general sistema de frenos. (A todo costo).	94	1,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,93	19.00			$ 420.168,07
23	7	Ford350 9.3.1.99 Reparación alternador principal. (A todo costo).	94	1,00	$ 2.159.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.285,04	19.00			$ 2.159.394,96
24	7	Ford350 9.3.1.122 Cambio. Suministro e instalación sensores de reversa. (A todo costo).	94	1,00	$ 944.999,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.549,86	19.00			$ 944.999,24
25	7	Ford350 9.3.1.123 Cambio. Suministro e instalación cámara de reversa. (A todo costo).	94	1,00	$ 1.574.999,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 299.249,86	19.00			$ 1.574.999,24

26	2	Ford350 16.2.78 Cambio . Suministro e instalación líneas de combustible mot or bomba UHPS. (A todo costo).	94	1,00	$ 1.594.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.042,02	19.00			$ 1.594.957,98

Notas Finales

#$15-01-05-000;246-00-A-COFAC-DILOS-2024;cristian.contreras@fac.mil.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
18/09/2025 20:03:49
Documento validado por la DIAN:
18/09/2025 20:03:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830057860
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	104.207.410,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	104.207.410,23
IVA	19.799.407,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.799.407,94
Total neto factura (=)	124.006.818,17
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $124.006.818,17

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088251419 Rango desde: 264 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-03