	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 004**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**CAD SIES MEPER - SILLAS ERGONÓMICAS**

FECHA DE INICIO **12 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la verificación realizada a las sillas ergonómicas dispuestas en la sala CCM del CAD Pereira, se evidenció que varias sillas presentan fallas estructurales en el sistema de soporte, específicamente con piezas reventadas o fracturadas, lo cual compromete la capacidad de carga y estabilidad mecánica del asiento. El estado actual de las sillas imposibilita su utilización en condiciones seguras y funcionales, dado que no garantizan la correcta postura ergonómica del usuario, representan un riesgo inminente de accidente laboral por colapso del soporte, caídas o lesiones directas y afectan la continuidad operativa del centro de control, al no disponer de mobiliario adecuado para la permanencia prolongada de los funcionarios.

Se recomienda la reposición de las sillas, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, preservar las condiciones ergonómicas exigidas y mantener la operatividad continua en la sala CCM.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060225 - **longitud:** -75.7180509 - **altitud:** 1373 **m**


REGISTRO FOTOGRÁFICO














REPUESTO SOLICITADO
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **Ítem:** Silla ergonómica. Cantidad: nueve (9) unidades. Dado que el ítem requerido para la solución de la falla no se encuentra incluido en el listado de repuestos del documento **ANEXO 1. LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO**, se solicita a la supervisión, seguir el procedimiento consignado en el documento 2. FICHA TECNICA - MANTO SIES 2025 – FIRMADA que contiene el ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA CCTV Y LÍNEA DE EMERGENCIA 123 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA en la numeral 5. ALCANCE DEL PROYECTO capítulo 3 numeral 3,5: "*Componentes no incluidos en la lista de repuestos y materiales: Si durante la ejecución del contrato se identifica que un elemento o material requerido no se encuentra relacionado en el listado del Anexo 1, el contratista debe informar de forma oportuna al supervisor del contrato. Su adquisición deberá ser justificada y sustentada con un mínimo de tres cotizaciones.* *El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista."*

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	