	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 005**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**CAD SIES MEPER - CABLE DISPLAYPORT**

FECHA DE INICIO **12 / 08 / 25**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la inspección realizada al cable DisplayPort de 7 metros, correspondiente al sistema de Video Wall del CAD Pereira, se identificó que el componente presenta fallas en la transmisión de señal, lo cual impide el arranque y estabilidad en la proyección de la imagen. Este elemento es un componente esencial del sistema, ya que permite la transmisión de video en alta resolución y audio digital desde los equipos de control hacia las pantallas, asegurando calidad, continuidad y sincronización en la visualización de contenidos.

El fallo identificado compromete la operatividad del Video Wall, generando interrupciones en la transmisión de imagen, pérdida de calidad visual o imposibilidad de proyectar información en las pantallas. Esto afecta directamente la visualización centralizada y en tiempo real de la información crítica, reduciendo la eficiencia del sistema de monitoreo y control.
Se recomienda la sustitución del cable DisplayPort defectuoso, con el fin de restablecer la funcionalidad del Video Wall y garantizar la continuidad en las labores de supervisión y gestión operativa.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060127 - **longitud:** -75.718069 - **altitud:** 1373 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección SISTEMA DE VISUALIZACIÓN **- Ítem:** Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro, Cantidad: cinco (5) metros. Costo metro $ 51.000, Valor total $255.000 **2-** Sección SISTEMA DE VISUALIZACIÓN **- Ítem:** Conversor HDMI - DisplayPort certificado, Cantidad: una (1) unidad. Costo unitario $ 253.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	