	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 008**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**CAD SIES MEPER - MONITOR INDUSTRIAL PARA VISUALIZACION 55"**

FECHA DE INICIO **12 / 08 / 25**


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la revisión de los monitores que integran el sistema de Video Wall del CCM, se evidencian fallas en tres (3) monitores de 55 pulgadas. Donde se observa una línea horizontal fija que atraviesa la pantalla de extremo a extremo en dos de las tres unidades de visualización con fallas. Esta condición se mantiene de manera permanente, independiente del contenido proyectado, lo que indica una alteración en la tarjeta controladora de imagen o en los módulos internos de la matriz de pixeles del panel. La presencia de esta línea interrumpe la uniformidad visual, generando pérdida de calidad en la proyección. Posteriormente el tercer monitor presenta un fenómeno de “retención de imagen”, en el cual, al producirse un cambio de video, la imagen anterior no desaparece por completo y queda percibiéndose en el fondo de la nueva señal. Este efecto genera una superposición de imágenes, lo que afecta la claridad de la proyección y puede deberse a desgaste en la matriz del panel y fallas en el procesamiento interno de video.


Estas condiciones reducen la calidad del sistema de visualización, afectando la correcta interpretación de la información proyectada en el Video Wall, reduciendo su efectividad como herramienta de monitoreo.


GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8056609 - **longitud:** -75.7179899 - **altitud:** 1368 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección SISTEMA DE VISUALIZACIÓN **- Ítem:** Monitor Gran Formato 55'', Cantidad: tres (3) unidades. Costo unitario $ 8.153.000, Valor total $24.459.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	