eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 026	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P24 LOS CRISTALES - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA

FECHA DE INICIO 10 / 09 / 25

NOVEDADES PRELIMINARES

En el acta de afectación de bolsa N° AB 044, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 044, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8034231 - **longitud:** -75.7357029 - **altitud:** 1301 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










eLATIN
P24 los CrisTales
P24 los CrisTales
P24 los CrisTales
10/09/2025
latitud: 4.8034231
longitud: -75.7357029
altitud: 1301 m


eLATIN
P24 los CrisTales
P24 los CrisTales
P24 los CrisTales
10/09/2025
latitud: 4.8034231
longitud: -75.7357029
altitud: 1301 m


eLATIN
P24 los CrisTales
10/09/2025
latitud: 4.8034231
longitud: -75.7357029
altitud: 1301 m


eLATIN
P24 los CrisTales
P24 los CrisTales
P24 los CrisTales
10/09/2025
latitud: 4.8034231
longitud: -75.7357029
altitud: 1301 m


eLATIN
LINE
120 Vac
120 Vac
INPUT
OUTPUT
10/09/2025
latitud: 4.8034231
longitud: -75.7357029
altitud: 1301 m


eLATIN
10/09/2025
latitud: 4.8034231
longitud: -75.7357029
altitud: 1301 m



OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	