República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

ANEXO 2 - LISTADO DE ITEMS

Objeto: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional **Vichada**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	COTIZACION 4	PRECIOS TECHO
1	**PRELIMINARES**							
1.1	VISITAS PRELIMINARES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EN LA INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INFORME DIAGNOSTICO	1	M2	$ 40.000	$ 60.000	$ 300.000	$ 75.000	**$ 118.750**
1.2	INSTALACIONES PROVISIONALES Y SEÑALIZACIÓN	1	GLB	$ 4.500.000	$ 4.800.000	$ 800.000	$ 5.600.000	**$ 3.925.000**
1.3	HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPOS	1	GLB	$ 4.500.000	$ 5.000.000	$ 900.000	$ 7.200.000	**$ 4.400.000**
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE (FIBRO CEMENTO)	1	M2	$ 90.000	$ 110.000	$ 35.000	$ 210.000	**$ 111.250**
1.5	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE (MACHIMBRE)	1	M2	$ 60.000	$ 80.000	$ 20.000	$ 115.000	**$ 68.750**
2	**CUBIERTAS**							
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	1	M2	$ 300.000	$ 320.000	$ 185.000	$ 380.000	**$ 296.250**
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 PINTADA	1	M2	$ 250.000	$ 270.000	$ 65.000	$ 290.000	**$ 218.750**
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	1	M2	$ 220.000	$ 240.000	$ 75.000	$ 280.000	**$ 203.750**
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	1	KG	$ 90.000	$ 110.000	$ 18.000	$ 150.000	**$ 92.000**
3	**CIELO RASO**							
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC	1	M2	$ 230.000	$ 250.000	$ 115.000	$ 310.000	**$ 226.250**