requiere nuevamente remotar los pendientes en los brazolodables, e instalos la sensoleta intomotriz, con el fin de realizar ocda de puesta en servicio.

CTR Ronald Moreno

Nota: 130: Lunes 21 de Julio 2015
Cumo: Soldado
personal: 1 inspector, (2) aromadores

CTR Ronald Moreno

Nota 131: se asoma con remotes de pintura en la barada 1193, se regresa y reporta al residente de obra, detalles muy bien el personal y modelos de la barada 1193, todos estos se observan detalles de pintura y empalme de personal, se requiere realizar detalles en brazolodables e instalar sensor intomotriz y poder realizar orden de puesta en servicio.

CTR Ronald Moreno

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 16
BITÁCORA PARQUE EL RECREO
COD: 07-260

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

28-06-25 **Nota 92**: Sabado 28 de Julio 2025
clima: Soleado
Personal: 1 inspector + 1 oficial + 2 ayudantes
Se realiza recorrido por parte de la interventoria y se evidencia el avance des desmonte y reinstalación de bordillo A,80, se realiza reparación de cerramiento de obra
CFF Ronaldorono / interv

01-07-25 **Nota 93**: Martes 01 de Julio 2025
clima: Nublado
Personal: 1 oficial + 2 ayudantes
Se continua con la reinstalación de bordillo lateral del sendero peatonal, tambien se continua con el emboquillado de este bordillo A80, se recomienda al contratista mantener los materiales dentro de los cerramientos y acopios ya señalizados
CFR Ronaldorono / interv

Nota 94: Se solicita al contratista verificar los niveles de las cunetas y pendientes para el drenaje del sendero y cunetas con

Scanned with CamScanner

topografia Andres inter Pardo bravo Santana

02-07-25 **Nota 95** Miercoles 02 de julio de 2025
clima: Soleado Personal: 1 maestro + 1 oficial + 1 ayudante
Se realiza por parte de la interventoria la verificación de las obras en el frente donde se evidencia el avance en la reistalacion del bordillo A-80 y el emboquellado del mismo tambien se inicia con la instalación de arena pa la posterior instalación del adoquin en la zona del sendero Andres inter

Pardo bravo Santana

03-07-25 **Nota 96**: Jueves 3 de Julio 2025.
Clima: (baisras ajulados).
Personal: 1 Inspector, 1 SST, 1 Ayudante.

Pardo bravo. Santana

Nota 97: En el dia de hoy se ocupa en la instalacion y compactacion de la cama de arena con compactador tipo rana, se ocupa en la reinstalacion del adoquin existente, la entrevista recomiendo tener muy bien el cerramiento

Scanned with CamScanner

Ayudante se requiere instala 2 tableros pendientes en el sendero #1, se requiere iniciar con el mantenimiento de los geomomoros, los cuales se aprobaron para su ubicacion en la ultima version del balance.

Ronald Lozano Santana

04-07-25 **Nota 98**: Viernes 04 de Julio 2025
clima: Soleado
Personal 1 oficial + 1 ayudante en la tarde
Se recibe un viaje de arena de peña para la instalación de adoquin se le reitera al contratista, quien se deben realizar los ensayos correspondientes a este material segun las especificaciones tecnicas Ronald Lozano Santana

Nota 99: Se continua con la instalación de adoquin y arena en el sendero peatonal en las horas de la tarde, ya en en la mañana el personal se encuentra apayando la fundida de placa del

Scanned with CamScanner

parque porvenir Andrés Santana
inter Rondallano

Nota 100: Se solicita al contratista mantener el cerramiento de obra en buenas condiciones, se debe arreglar las zonas sueltas de este y así evitar el posible ingreso de personas
Santana TR Rondallano Andrés
inter

05-07-25 **Nota 101:** Sabado 5 de Julio 2025
Clima: soleado
Personal: 1 Inspector, 1 oficial, 1 ayudante.
TR Rondallano

Nota 102: La interventoria observando el avance de las obras requiere nuevamente al contratista instalar los 2 postes pendientes en el sendero #1, igualmente se requiere dar inicio con el mantenimiento de los separadores.
TR Rondallano. Santana

07-07-25 **Nota 103:** lunes 7 de Julio 2025
clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 1 ayudante.

Scanned with CamScanner

Nota 104: La interventoria realizo visita al parque y observa con preocupacion la ausencia de personal, ya que el momento de la visita solo se encontraba una persona limpiando adoquin, de acuerdo a lo anterior el residente de interventoria informa y requiere al director de obra tomar los correctivos en el asunto y ademas con las obras, es necesario ingresar suficiente personal y poder terminar el sendero a la mayor brevedad dia que termina el contrato, se requiere de igual forma portales 2 tabletas y periodicos en el sendero #7, se requiere inicia con el mantenimiento de las graderias ya los cuales se encuentran pintados y oxidados para su intervencion.

Ronald Lozano Santana

0807-25 **Nota 105:** Fecha 8 de julio 2025
Firma: Soleado.

Scanned with CamScanner

Personal: 1 Inspector, 2 oficiales, 2 ayudantes.

Ronald Lorono Santana

Nota 106: En el día de hoy se ocupa con nivelación de la rasante, compactación como de arena y reinstalación de adoquín, se requiere nuevamente al contratista realizar e iniciar el mantenimiento de las gradonadas los cuales se encuentran fisurados y aclados, se requiere terminar de pintar 2 bolos y reemboquillar estos puntos en sendero #1.

Ronald Lorono Santana

09.07.25 **Nota 107:** Miercoles 09 de Julio 2025
clima: Soleado
Personal: 1 Inspector + 2 oficiales + ayudantes

Andrés Interventor Santana

Nota 108: Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa el personal de obra instalando adoquin y emboquillado del mismo en el sendero #2

Scanned with CamScanner

se solicita al contratista mantener los materiales dentro del cerramiento provisional y este cerramiento en buenas condiciones para evitar el ingreso de personas y/o animales a las areas de ejecución de actividades.

C.T.P Pondo Inter Santana

10-07-25 **Nota 109**: Jueves 10 de Julio 2025
Clima: Lluvinos nublados.
Personal: 1 inspector, 2 obreros, 1 ayudante.

C.T.P Pondo Inter. Santana

Nota 110: se ocurre en la verificación de adoquín, una vez comprobado la causa de ello, se procede con el entaquillado del adoquín, se requiere nuevamente al contratista instalar los 2 bolardos pendientes en sendero #1, y se requiere iniciar con el mantenimiento de los gaviones.

C.T.P Pondo Inter Santana

11-07-25 **Nota 111**: Viernes 11 de Julio 2025
Clima: Soleado.
Personal: 1 inspector, 2 obreros, 1 ayudante

Norma

Scanned with CamScanner

Nota 112: se coordina en la reinstalacion del adoquin sobre cuneta debidamente compactada, se recomienda por parte de la interventoria entoquillar muy bien el sendero #2 y terminar de entoquillar puntos especificos en el sendero #1, se recomienda realizar los cintos de adobe.

Ronald bromo. Santana

12-07-25 **Nota 113:** sabado 12 julio 2025.
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, cuadrilla, 2 ayudantes

Ronald bromo Santana

Nota 114: se coordina en la reinstalacion del adoquin cuneta respectiva entoquillado, se requiere al contratista terminar de instalar 2 tapetes en el sendero #1 y retirar el mantenimiento de los gaviones, los cuales estan priorizados.

Santana Ronald bromo

Norma

Scanned with CamScanner

14-07-25 **Nota 115**: Lunes 14 de Julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 1 maestro,
1 oficial, 20 y adentros.
Ronald Lorenzo Santana

Nota 116: En el dia de hoy se acuerda en la instalacion y plantacion del cementerio en polisombra para continuar con el desmonte de estaquin y bordillo y cañado, se acuerda retomar construccion de cintas de adobe, se requiere y recomienda nuevamente al contratista instalar los 2 tanques pendientes en el sendero #1 e avisar con el mantenimiento de los glecorramonos, recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Julio 2025.
Ronald Lorenzo Santana

15-07-25 **Nota 117**: Martes 15 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial.

Scanned with CamScanner

2 ayudante Ronald Lorono

Nota 118 Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa el desmonte de adoquin para posterior nivelación y reinstalación en el sendero numero 2, se realiza arreglo de cerramiento permanente de obra

Ronald Lorono

16-01-25 **Nota 119**: Miercoles 16 de Julio 2025
Clmo. Abolado,
Personal: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes 1 maestro.

Ronald Lorono

Nota 120: En el dia de hoy se coloca el desmonte de bordillo existente del mismo, ore ser nivelado y limpiado se coloca con ambaquille con arena del adoquin ya instalado, se coloca en el desarrollo de cuneta prefabricada, se requiere y recomienda nuevamente al contratista terminar de ambaquillar,

Scanned with CamScanner

y terminar de instalar los 2 toilets en el sendero #1, se requiere igualmente iniciar con el mantenimiento de los grecorromanos, los cuales estan priorizados.

Ronald Moreno. Santana

17-07-25 **Nota 121°** Jueves 17 de Julio de 2025
Clima: Nublado
Personal: 1 Inspector + 1 oficial + 1 ayudante.
Santana Ronald Moreno Interventor

Nota 122° Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa el desmonte del adoquin del sendero numero 2 y el emboquillado de cuneta y bordillo, se solicita al contratista realizar el retiro de escombros del frente de obra
Ronald Moreno Interventor

Nota 123° Se recuerda al contratista que la fecha de finalización del contrato es el 19 de Julio de 2025
Ronald Moreno Interventor Santana

Scanned with CamScanner

Nota 124: La residente observando el avance de los datos requiere y recomienda al contratista ingresar mas personal de obra con el fin de poder terminar el sendero #2.

Ronald Lobo Santana

18-07-25 **Nota 125:** Viernes 18 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes

Ronald Lobo Santana

Nota 126: La residente observando el avance de las obras recomienda al contratista colocar el material "adoquin, escombros y señalizar de la mejor manera para evitar inconvenientes con la comunidad, se recomienda nivelar y compactar muy bien la base y choque del bordillo y cuneta con el fin de evitar deformidad en un futuro, se recomienda compactar muy bien la cama de arena y garantizar una estabilidad de la

Scanned with CamScanner

reinstalacion del andaquin, se recomienda revisar niveles y pendiente del sendero y asi garantizar la adecuada pendiente y drenado del mismo hacia la cuneta, se recomienda mejorar el aderl en zona de hotado y evita escombros dispersos, se recomienda que todo personal de obra tenga y utilice todos los EPPES necesarios y exigidos por norma..

Ronald Lorano Santana

19-07-25 **Nota 127**: Sabado 19 de julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes,

Ronald Lorano Santana

Nota 128: la entrada observando el avance de las obras recomienda retirar escombros y material sobrante, se recomienda instalar los 2 pisos de tabela prefabricada en sendero #1, se recomienda remodar de instalar

Norma

Scanned with CamScanner

el adoquin, bordillo y cuneta en sendero #2, se recomienda terminar detalles de mantenimiento de los grecoramos.

Ronald Lopez Santana

21-07-25 **Nota 129**: Lunes 21 de julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 1 oficial, 2 ayudantes.

Ronald Lopez Santana

Nota 130: La supervisoria observando el avance de las obras requiere y recomienda al Contratista terminar las observaciones en la instalacion del adoquin y bordillo en sendero #2, se recomienda entoquillar muy bien el adoquin reinstalado, se recomienda Compactar muy bien la pendiente y capa de arena y garantizar estabilidad del sendero en adoquin. Se requiere y recomiendo retirar, oseo y retirar escombros y material sobrante.

Santana Ronald Lopez

Norma

Scanned with CamScanner

41

22-07-25 **Nota 131**: Martes 22 Julio 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) oficial y dos (2) ayudantes.

Ronald Lozano Santana

Nota 132: Se continuan actividades de re instalación de bordillo; Compactación mecánica con rana en material granular existente; Extendido y compactación de arena de soporte; Re-instalación de adoquín en zona sendero # 2 (Gimnasio biosaludable).

Ronald Lozano Santana

Nota 133: Ta Pinteroentoria observando el ooonce de las obras requiere nuevamente al Contratista ingresar mas personal de obra para remofer y terminar de instalar el adoquin en el sendao #2, dela misma manera terminar las obras priorizadas en zona de agregaromoros, asi mismo instalar los 2 tableros pendientes Ronald Lozano.

Scanned with CamScanner

23-07-25 **Nota 134**: Miercoles 23 de Julio 2025
clima. soleado.
Personal: 1 inspector, 1 oficial, 1 maestro
2 ayudantes.
CTR Pardo Moreno Santana

Nota 135: La interventoria observando
el avance de las obras requiere al
contratista ingresar material de obra
para culminar las obras de reinstalacion
del adoquin, ya que se observa
en sitio que no tienen arena para
la reinstalacion del adoquin, se
requiere nuevamente ingresar mas personal
y mas tiempo de ejecucion el adoquin
faltante en el sendero #2, terminar
el mantenimiento de los gaviones y
terminar de ejecutar los 2
taludes en sendero #1,
CTR Pardo Moreno Santana

Nota 136: La interventoria requiere
realizar mantenimiento al cerramiento
del acopio de material, el cual se
deteriora

Scanned with CamScanner

obrera desplazado, igualmente se requiere retirar los escombros producto de los otros..

Bonilla Moreno Santana

24-07-25 **Nota 137**: Jueves 24 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: Un(1) inspector, un(1) maestro, dos (2) oficiales y dos (2) ayudantes.

Santana

Nota 138: Se realiza suministro y acopio de material: Siete (7) m^3 de arena lavada de peña, ( ) bultos de cemento y ( ) m^3 de arena de rio.

Santana

Nota 139: Se continuan actividades de desmonte y re instalación de bordillo y cuneta; extendido, nivelación y compactación de arena de soporte; Modulación y re-instalación de adoquín en zona sendero # 2 (Gimnasio biosaludable).

Santana

Scanned with CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 17
BITÁCORA PARQUE TIMIZA
COD: 08-219

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota162: Lunes 30 de Junio 2025.
La Fiscalizadora requiere nuevamente al contratista culminar las actividades pendientes en los senderos peatonal y trotadores y puertas de plazoleta de comidas, recordando que el contrato finaliza el próximo 19 de Julio, se requiere se implemente de manera inmediata un plan de contingencia donde se mitigue el atraso de las otras por falta de personal.

Ronald Bravo Santana

01-07-25 **Nota163**: Martes 1 de Julio 2025.
Clima: Soleado.
Personal: 1 Inspector, 4 ornamentadores.

Ronald Bravo Santana

Nota164: Como contingencia requerido por la fiscalizadora, el día de hoy el contratista ingresa 4 ornamentadores para continuar con la instalación de la baranda como contención del cerramiento que se viene construyendo, se adjunta

Norma

Scanned with CamScanner

agregando antieconomico alos pagos con la plantilla de cuadrillas, la contratista requiere se retiren los escombros producto de las obras, requiere se termine de instalar adoquin y terminar la banda antes del 19 de julio que finaliza el contrato, por lo que se requiere se implementen las medidas necesarias para tener personal y material de obra, y aprovechando e encomendo que la administracion necesita tener listo y terminado el sendero que en este momento se esta entrevistando, ya que la alcaldia esta programando una caminata por todo el sendero alrededor del lago; de cuerdo alo anterior se requiere y recomienda al contratista implementar las medidas necesarias para culminar las obras pendientes.

Harold bravo.

Scanned with CamScanner

02-07-25 **Nota 165**: Miercoles 2 de Julio 2025
Clima: lluvias aisladas.
Personal: 1 inspector, 2 ornamentadores.
CTP Ronald Lozano Santana

Nota 166: la inventoria observando el avance de las obras recomienda al contratista limpiar muy bien el pasamanos de la baranda el cual presenta abolladuras, asi mismo se recomienda que se instalen 3 horizontales tal como existe en la actual baranda, se requiere al contratista retirar los escombros que aun se encuentran en sitio y terminar de instalar el adoquin en sendero peatonal.
CTP Ronald Lozano Santana

03-01-25 **Nota 167**: Jueves 3 de Julio 2025
Clima: lluvias aisladas
Personal: 1 inspector, 2 ornamentadores.
CTP Ronald Lozano Santana

Nota 168: la inventoria observando el avance de las obras, recomienda al contratista instalar 3 horizontales en la

Norma

Scanned with CamScanner

baranda del cerro existe esta baranda que se tiene a cada estado, se requiere se nivele y alinee muy bien el pasamano, el cual se observa desalineado, reer dando que la baranda es nueva y debe garantizarse la dirección. de la misma manera se requiere se proceda con la demolición e instalación del cerramiento donde se encuentra el muro en piedra y por solicitud de la supervisión requieren se demuelan y cambio por cerramiento bahareque y se requiere se tenga de cuidado el cableado pendiente y retirar escombros

Santana Ronald Bravo

04.07.25 **Nota 169**: viernes 4 de julio 2025 8:30 a.m.
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 3 ornamentadores
Ronald Bravo Santana

Nota 170: En el día de hoy se acuerda con la construcción de la baranda, el contratista atiende la observación dada

Scanned with CamScanner

en la nota 168 donde se recomienda que la baranda tenga 3 horizontales, de la misma forma se recuerda al contratista alineos muy bien el pasamanos y horizontales, ya que en ambos portales no se ve alineada la baranda, se requiere igualmente terminar de instalar el cerquillo pendiente en el sendero y retirar los escombros, se requiere iniciar con los otros pilonados en el muro de piedra.

Ronald Lozano

05-07-25 **Nota 171**: sabado 5 de julio 2025
Clima: Soleado.
Personal: 1 inspector, 3 ornamentadores

Ronald Lozano

Nota 172: la interventoria observando el avance de los obras, requiere terminar de aplicar anticorrosivo en los portones y cerramiento sobre planchuela de conidos lo cual se observa con puntos de oxidacion, se requiere retirar escombros y programar el inicio de los obras

Scanned with CamScanner

priorizados para el muro en piedra, igualmente se requiere terminar de instalar el adoquín faltante en el sendero peatonal.

Ronald Lizano — Santana

07-07-25 **Nota 173**: Lunes 7 de Julio 2025
Cliente: Soleado.
Pasaron: Inspector, 3 amonestadores

Ronald Lizano. — Santana

Nota 174: La encargada observando el avance de las obras, requiere al contratista atender muy bien el pasamanos de la baranda, requiere retirar escombros, requiere terminar de instalar adoquín en sendero peatonal y se requiere iniciar con las obras priorizadas en el muro en piedra. se requiere terminar de aplicar anticorrosivo en la puerta y baranda sector planta de concreto.

Santana — Ronald Lizano

08-01-25 **Nota 175**: Martes 8 de Julio 2025
Clima: Soleado

Scanned with CamScanner

Personal: 1 inspector, 2 soldadores.

Ronald Lorono Santana

Nota 176: En el dia de hoy se comienza con la fabricacion y construccion de la baranda contra el sendero y lago, la cual requiere rematar el sendero peatonal y retirar los escombros producto de las demoliciones y excavaciones.

Ronald Lorono. Santana

Nota 177: se requiere terminar de aplicar el anticorrosivo en los puntos de soldadura de conexiones, ya que observando durante de los obras se observa oxidos en puntos especificos, y se requiere igualmente iniciar con los otros priorizados en el muro de piedra.

Ronald Lorono Santana

09-07-25 **Nota 178:** Miercoles 09 de Julio 2025
Clima: Nublado con lloviznas
Personal: 2 soldadores + 1 ayudante

Santana

Scanned with CamScanner

Nota 179: Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se evidencia que se realiza el traslado de materiales a acopio y se realizan trabajos de soldadura en baranda del sendero junto al lago
CR Bonilla Inter Santana

Nota 180 Se solicita al contratista continuar con las actividades de pintura en las puertas de la terraza de las cafeterias ya que al momento del recorrido no se cuenta con personal para esta actividad
CR Bonilla Inter Santana

10-07-25 Nota 181: Jueves 10 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 inspector + 3 soldadores + 1 ayudante
Inter CR Santana

Nota 182: Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa el avance en la baranda K-80 y con el retiro de escombro, Se reitera al contratista continuar con las actividades de las

Norma
Scanned with CamScanner

puertas de las terrazas de cafeteria
Powdbrow

11-07-25 **Nota 183:** Viernes 11 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: 3 soldadores + 1 ayudante

Santana

Nota 184: Se observa durante la visita de obra por parte de la interventoria avances en la instalación de la baranda H:80 se solicita al contratista corregir los ejes de los parales que no se encuentran en el centro de las platinas embebidas en la viga, se continua con el retiro de escombro
Powdbrow

Nota 185: Se recuerda al contratista suministrar personal y materiales para terminar las actividades de las puertas de las terrazas de cafeteria
Powdbrow

Santana

Scanned with CamScanner

12-07-25 **Nota 186**: Sabado 12 de Julio 2025.
Clima. Soleado.
Personal. 3 soldadores, 1 ayudante.
CFR Ronald Bravo. Santana

Nota 187: se observa en la evaluacion de la baranda metal, se requiere realizar el retiro del pasamanos el cual se observa una grieta, se requiere instalar adoquin en sendero peatonal y poder terminar. los obras priorizados, se requiere realizar el mantenimiento al muro en piedra. y demas obras recordando que el Contrato finaliza el proximo 19 de Julio.
Santana CFR Ronald Bravo.

14-07-25 **Nota 188**: Lunes 14 de Julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 3 soldadores, 1 inspector, 1 maestro.
CFR Ronald Bravo. Santana

Nota 189: la entrevista observando el avance de las obras requiere al Contratista terminar de instalar el adoquin

Norma

Scanned with CamScanner

Terminar el mantenimiento del muro en piedra.

CFR Ronald Lorano. Santana

15-07-25 **Nota 190**: Martes 15 de Julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 2 ornamentadores. 1 ayudante.

CFR Ronald Lorano Santana

Nota 191: se comienza en la aplicación del antioxido y se inicia con la aplicación de pintura esmalte verde oleo brillante 7780, se continua con el retiro de escombros a sitio de acopio, se requiere por parte de la supervisora terminar el mantenimiento de los muros de la plaza de comidas, ya que quedan pedazos sueltos de antioxido y pintura esmalte, se requiere terminar de instalar el adoquin en sendero peatonal.

CFR Ronald Lorano Santana

16-07-25 **Nota 192**: Miercoles 16 de Julio 2025
Clima: Nublado
Personal: 3 ornamentadores.

Scanned with CamScanner

87

Nota 193: Se realiza recorrido por parte de la interventoria y se observa que el contratista continua con las actividades de aplicación de pintura en la baranda H-83 del sendero junto al lago, Se solicita al contratista realizar los remates en el adoquin del sendero y realizar el retiro de materiales sobrantes y escombros para realizar la puesta en servicio una vez terminadas las actividades y liberadas por la interventoria

Ronald Bravo

Nota 194: Se reitera al contratista suministrar personal para terminar las actividades de las puertas de las terrazas sobre las cafeterias y realizar la puesta en servicio una vez sean liberadas por la interventoria, recordando que la fecha de terminacion del contrato es el 19 de Julio del 2025

Ronald Bravo

Nota 195: La interventoria observando el avance de las obras requiere al contratista reforzar y corregir bien los anclajes, la

Norma

Scanned with CamScanner

que se observan impactados en los obreros, y se requiere remotar bien la pintura ya que se observa togueada.

Ronald bravo

17-07-25 **Nota 196**. Jueves 17 de Julio 2025
Clima: soleado
Personal: 1 inspector, 1 maestro, 1 oficial.

Pardo bravo

Nota 197. La interventoria observando el avance de las obras requiere realizar ajuste nuevamente los empalmes, de la baranda, ya que se observan imperfecciones en rosilla y falta remates de pintura, se requiere realizar limpieza de la viga y adquin los codos estan togueados de pintura, se requiere retirar escombros y material sobrante, se recomienda realizar oseo, terminar adquirir y retirar el ceramiado en polisombra y poder realizar otra

Scanned with CamScanner

de puesta en servicio.

Ronald bravo. Santana

18-01-25 **Nota 198**. Viernes 18 de Julio 2025

Clima.. soleado

Personal: 1 maestro, 1 inspector, 1 ayudante.

Ronald bravo. Santana

Nota 199.. En el día de hoy se avanza con detalles e instalación de pisos del cabaquin en sendero, la enfermatoria le requiere nuevamente al residente del contratista remate los angulares de la baranda, remates anticorrosivos y pintura de los puestos de planchela de bancos, se requiere terminar obras priorizadas del mismo en pizarra, recordando que el contrato finalizó el día 19 de Julio del 2025.

Ronald bravo Santana

Nota 200. La enfermatoria observando el avance de las obras, les recuerda y requiere al Contratista, realizar las pruebas de finiquito según especificación técnica.

Scanned with CamScanner

19-07-25 **Nota 201**: Sabado 19 de Julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 inspector, (2) ornamentadores
y oficial.

Ronald Lozano

Nota 202: La inventoria observando el avance de las obras, les recuerda, y requiere nuevamente al contratista realizar los pruebas de fugas y remotar las observaciones de los ampeal mes del posteros y horizontales dela torre, los nodes presentan imperfecciones de ornar y pintura, igualmente se requiere remotes en puertas de pupletes de comidas y remotar las actividades pramadas en el muro de piedra por cerramiento bastinet.

Ronald Lozano

21-07-25 **Nota 203**: Lunes 21 de Julio 2025
una vez observado que las actividades del sendero peatonal han sido

Scanned with CamScanner

finalizados según lo presupuestado y la priorizado, la advertencia retirada subsanar los empalmes de la baranda y remates los pendientes del muro en piedra y puertas de plataforma de comidas y poder recibir a satisfacción.

Santana Ronald Bravo

12-01-25 Nota 204 (204) Martes 22 de Julio de 2025

Clima: Nublado

La interventoria realiza recorrido por las areas de intervencion por parte del contratista, sendero peatonal junto al lago en el cual no se presenta personal para subsanar las observaciones encontradas en los empalmes de la baranda, en las puertas instaladas en las terrazas encima de las cafeteria se observa la ausencia de personal para terminar la actividad de pintura de estas puertas que se encuentra visiblemente incompleta ya que solo cuenta con la copa de anticorrosivo y no se ha aplicado su

Scanned with CamScanner

acabado final, ni se han realizado los remates necesarios para conformidad de las especificaciones tecnicas correspondientes

Ronald Lozano

Nota 205: La interventoria solicita al contratista tomar medidas correctivas inmediatas para subsanar las observaciones señaladas, suministrando el personal, materiales y equipos necesarios para terminar a satisfacion con la posterior puesta en servicio de las areas de intervención

Ronald Lozano

23-07-25 **Nota 206:** Miercoles 23 de Julio 2025
La interventoria requiere al contratista nuevamente rematar las actividades pendientes en el muro de piedra, terminar de realizar el mantenimiento del sendero donde hace falta delineamiento de la zona verde hacia el lago, igualmente se requiere terminar actividades pendientes como remate de gavion y anticorrosivo

Scanned with CamScanner

y pintura esmalte en puertas de plafoleta de comidas.

Parcial bromo Santana

24-07-25 **Nota 207**: Jueves 24 de Julio 2025
La Interventoria requiere nuevamente al contratista culminar las obras de acabado de las puertas sobre plafoleta de comidas, rematar obras de muro en piedra y terminar de adecuar el sendero peatonal, obras que estan priorizadas en la etapa contractual recordando que la etapa contractual finaliza el pasado 19 de Julio 2025

Parcial bromo Santana

25-07-25 **Nota 208**: Viernes 25 de Julio 2025
La Interventoria observando el avance de las obras, requiere al contratista rematar los detalles y observaciones de acabado de las puertas sobre plafoleta de comidas, igualmente terminar las obras del muro en piedra y terminar las obras del sendero peatonal.

Parcial bromo. Norma

Scanned with CamScanner

Nota 209: Durante el recorrido de verificación de actividades se observa en las horas de la tarde a 2 ornamentadores realizando remates en la aplicación de antucorrosivo en las puertas instaladas en las terrazas de la cafeteria, Se recomienda al contratista realizar la limpieza del oxido en la estructura de la puerta para evitar afectaciones posteriores a la aplicacion de pintura

Fredres C
Interventor

Santana

26-07-25 **Nota 210**: Sábado 26 de Julio 2025

Clima: Soleado

Personal: Sin Personal. No se realizan actividades en el parque.

Santana

28-07-25 **Nota 211**: Lunes 28 de Julio 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) inspector de obra, un (1) maestro, un (1) oficial y un (1) ayudante.

Santana

Nota 212: Se realiza instalación de cerramiento provisional en postes de madera y lona verde

Scanned with CamScanner

en contorno de Prolongación de sendero en la zona del lago. Se realiza propuesta de la intervención en donde se debe disminuir el ancho del sendero de 3,00 m a 2,20 m debido a la socavación que presenta el terreno natural en este tramo, para lo cual se debe construir pilotes y viga de cimentación en el costado del lago, estructuras que necesariamente deben contar con terreno natural o recebo en sus costados para confinar.

Santana

Norma

Scanned with CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 18
BITÁCORA EMERGENCIAS

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 490: Parque Nueva Autopista.
la supervision requiere nuevamente
ya que instalan la tapa de la caja
electrica, la interventoria informa que
realiza visita y se especifica que aun
no ha sido instalada, el contratista
informa que ya se tomaron medidas
de la tapa y se encuentra en proceso
de fundicion.

CFR Ronald Leon

Nota 491: Norte 1 de Julio 2025
Parque Renacimiento y Florida.
La supervision, requiere instalar la
valla de identificacion del parque
renacimiento y la Florida.

CFR Ronald Leon.

Nota 492: 1 de Julio 2025.
Parque Altos de la estancia.
La supervision requiere se realice
visita al parque altos de la estancia
y se verifique el estado del poste
de cancha sintetica, CFR

4.

Nota 493: Miercoles 2 de Julio.
Porque Reencauchado y Herido.
La supervision requiere necesariamente suministrar e instalar la caja de identificacion de los porques.
FR Ronald Bravo

Nota 494 Miercoles 2 de Julio.
Porque Nueva adquisicion: el contratista informa que ya tienen la estructura metalica de la tapa y esta en proceso de fundicion.
FR Ronald Bravo

Porque Ingeniero: el contratista organiza que la tapa electrica de la casa se encuentra en hoyo abierto.
FR Ronald Bravo

Nota 495: Miercoles 2 de Julio.
Porque Son Muchos. la interventoria le recuerda al contratista que falta entregar una zona de la pista de patinaje
FR Ronald Bravo

Norma

Nota 496. Jueves 3 de Julio 2025
Porque Coyotomo Coritzores.
la supervision requiere se realice
visita al parque y se inspeccione
un todo tipo de agua potable.
el contratista e inventoria realiza
visita y observa que la emergencia
fue atendida por otra entidad
o contratista.
CTR Ronaldinho.

Nota 497. Viernes 4 de Julio 2025
Porque Son Andres. En el dia de
hoy se cuenta con la Zarandeada
de la arena y nivelacion.
CTR Ronaldo Lozano.

Nota 498.
Se le da Alcance a La Nota 496, se
programo Nuevamente Visita al
parque de 1000 t. para atender
la Emergencia Reportada ya que
anteriores de parques 1000, No
Tiene Todo lo Necesario para Hacer

Norma

6

Todo lo necesario para devolver
lo reparado

Ronald Lopez

Nota: 499: sábado 5 de julio 2025
Parque Cayetano: Por parte del contratista
se atiende la emergencia ya que emergencia
de parques del IDRD no pudo adecuar
se devuelve placa en Concreto y se realiza
soldada y cambio de soldura.

Ronald Lopez

Nota 500: sabado 5 julio 2025
Parque Primavera: la supervisión reporta
que la puerta del cerramiento que se
instalo anteriormente con este contrato
se cayo, motivo por el cual la
interventoria y contratista realizan visita
y es instalada nuevamente con
soldadura, dejandola en funcionamiento.

Ronald Lopez

Nota 501: Lunes 7 de Julio 2025
Cima soleado

Norma

Porque Nueva autopista.
por parte del contratista se suministra e instala la tapa en concreto que había requerido la supervisión dando por finalizado la actividad y la emergencia.

C.C. Ronald Bravo

Porque Cayetano Contreras:
en el parque cayetano se instala la nueva caseta y la nueva tubería dando y cerrando por terminado la emergencia.

C.C. Ronald Bravo

Note Jez: Mérida 8 de Julio 2015.
Porque Nueva autopista: la Intervención realiza visita al parque, para revisar la tapa de boca eléctrica que se instalada el día de ayer y, se observa que 2 puntas de la tapa están rotas, se observa una rajura en el centro de la tapa, y la mancha para asegurarla sobresale con respecto del pavimento provocando un tropezón

Norma

8

por lo que la interventoria requiere se tomen las medidas necesarias para su reparación y construcción nuevamente.

Ronald Lozano

Nota 503: Martes 8 de Julio 2025
Estadio de techo.
La supervisión requiere realizar visita al estadio de techo para revisar una filtración de agua, de acuerdo a lo solicitado, la interventoria realiza visita y aprecia que hay filtración en la parte superior de los graderios, se evidencia que la polisera está fisurada y se observa lesionada en varios puntos lo que permite que se filtre el agua, y se concluye que las filtraciones son de aguas lluvias.

Ronald Lozano

Nota 504: Miercoles 9 de Julio 2025
Estadio de techo.
El dia de hoy se realiza visita en compañia de contratista e interventoria

Norma

con el fin de revisar, medir y presupuestar los obras a realizar.

GR Ronald Lizano.

Nota 505: Jueves 10 de Julio 2025

Porque San Andres:

se avanza con la excavación manual de la arena sirve, con el fin de servir la arena que cuenta con grava, se avanza instalando geotextil y posteriormente se avanza a la instalación de la arena.

GR Ronald Lizano.

Nota 506: Jueves 10 de Julio 2025

Estudio de techo.

la Superusion requiere revisar y realizar la reparación de una fuga de agua en una tubería hidráulica, ya el ICRD realiza la inspección con geófono. y se detecta el sitio de escape, es necesario llevar retromartillo, el contratista realiza visita y realiza diagnostico

GR Ronald Lizano.

10

Nota 507: viernes 11 de Julio 2025
Estadio de techo.
de acuerdo al requerimiento en la nota
506: el contratista inicia con los trabajos
en la demolición de la placa con retromartillo.
Ronald Lozano

Nota 508. viernes 11 de Julio 2025
Porque son andes.
se acuerda con la excavación de la zona
del arenero para posteriormente sentar y
proceder a anclar geotextil y nuevamente
instalar la arena silice.
Ronald Lozano.

Nota 509. Respuesta Nota 495
El contratista informa que ya se
solucionó las observaciones de la
Nota 495, Embaquille zona quita
pintura para su verificación y
visto bueno.
Ronald Lozano.

Nota 510 - Respuesta Aclaración Nota 500

Norma

411

Se Evidencio en Visita al parque
primavera que la puerta antes instalada
por Emergencias Reportada fue Vandalizada
por Terceros para ingresar sin Consentimiento
Sin permiso Violando la puerta.
Se procedio a Reinstalar Nuevamente
el Sabado 5-Julio Reforzando los
Pivotes Vandalizados y Se puso en
Servicio

CFR Ronald Lozano.

Viernes 11-Jul-2025

Nota 511 – Respuesta Aclaraciones Nota 502
El contratista deja Aclaracion de que no
pasan al parque Se Evidencio que
personas Ajenas a este Contrato
Manipularon la Tapa instalada y
la Vandalizaron. Hay Evidencia fotografica
El Contratista Volvera a fundirla e
instalarla Nuevamente en sitio definido
que la misma Produce Minimo 7 dias.

CFR Ronald Lozano.

12

Nota 512: Sabado 12 de Julio 2025
Parque Cayetano Cortizores.
La supervision reporta que los luminarios
dela cancha sintetica no encienden
al igual que los luminarios de Comerinos
hombres, de acuerdo al requerimiento
el contratista realiza ronda y coordinacion
de la situacion, donde se dejando en
funcionamiento el tablero electrico.

GR Ronald Lozano

Nota 513. Sabado 12 de Julio
Estadio de techo
Por parte del Contratista se finaliza la
reparacion de la tuberia de 1" y realizando
el respectivo relleno y compactacion
y se realiza la fundicion de la placa
donde por finalizada la emergencia y
realizando puesta en servicio.

GR Ronald Lozano

Nota 514: Lunes 14 de Julio 2025
Parque San Andres:
se continua con las actividades

Norma

413

de tramos de la cera silica en cenero, instalando geotextil y relleno nuevamente de la zona del cenero.

Ronald Bono

Nota 515: Fecha 15 de Julio 2015
Porque Gilma Jimenez.
se realiza visita por parte de la interventoria y se aprecia que el contratista no da cumplido al mantenimiento de las cicatrices, se le informa al director de obra para que tome las medidas pertinentes.

Ronald Bono

Nota 516: Porque la esperanza y Fiducia se realiza visita dos Porques para verificar se hicieron efectivas las observaciones, y de fecha el contratista no ha subsanado los pendientes, se le informa al director de obra de las novedades para que tomen las medidas necesarias.

Ronald Bono

Norma

14

Nota 517: Miercoles 16 de Julio 2025
Porque Souzalito.
La supervision reporta una fuga de agua en los baños publicos y tambien en la parte del salon de boxeo el cual está provocando inundacion.

Ronald Bruno

Nota 518: Cedritos y PED. Completado.
La supervision requiere se informe el estado del plan de la iluminacion de estos frantes.

Ronald Bruno

Nota 519: Porque Souzalito:
el Contratista atiende el requerimiento de la nota 517, se realiza el diagnostico y se suministra el material y se inicia con la ejecucion de la emergencia.

Ronald Bruno

Nota 520: Jueves 17 de Julio 2025
Porque Son Andres:
se termina la instalacion del

415

geotextil y se cubrirá con la instalación de la arena sobre el mismo.

C+R Bordillo

Nota 521: Porque faltó.
se ocurre en la atención de la emergencia reportada por la supervisión en la nota 517, por el contratista.

C+R Bordillo

Nota 522. Viernes, 18 de Julio 2025.
Porque faltaba conectores.
La supervisión requiere se informe el tema de plomería de luminarias.

C+R Bordillo

Nota 523: según la nota 522, el contratista informa que la acometida se encuentra soldada del transformador al tablero principal, esto es la razón por la cual está interrumpiendo el servicio de energía, se procede a realizar presupuesto para su aprobación C+R Bordillo

Norma

16

Nota 524: Porque Molinos.
la supervision regulara se programe
para mañana maquinaria para retirar
escombros acojidos en este parque.

Ronald bravo

Nota 525 Porque virrey del sur
la supervision reporta una emergencia.
en la alameda del coliseo, los cables
se observan sueltos y por el viento
se observa que pueden desprenderse.

Ronald bravo

Nota 526: Sabado 14 de julio 2025
Porque Molinos
por parte del contratista se realiza
el retiro de escombros, segun el
requerimiento realizado por la supervision
en la nota 524.

Ronald bravo

Nota 527: Porque operativo.
se acuerda en la atencion de la emergencia
de la zona de bomas, se deja resultados
accesorios y se deja listo para

enchopar.

C/R Pondel lavano

Nota 528 Barcelonas 27 de Julio.

Porque Molinos.

el contratista realiza instalacion de puesta de protección del tablero electrico.

C/R Pondel lavano.

Nota 529: Porque Nueva antepuesta.

el Contratista realiza la condicion e instalacion nuevamente de la tapa del tablero electrico la cual la anterventora habia realizado observaciones.

C/R Pondel lavano.

20/7/15 Nota 530: coliseo los cruces.

la supervision reporta una falla electrica en el coliseo de los cruces, para que sea atendido por el contratista y supervisada por la anterventora.

Nota 531: Miercoles 23 de Julio 2015

se atiende visita por parte de los ejecutivos electricos al porque los cruces para revisar

Norma

18

la falla electrica.

CFR Ronald bravo.

Nota 532: Parque valles de Catan.
se realiza visita al parque en compañia de contratista e interventoria y se realiza el diagnostico y se procede a realizar presupuesto.

CFR Ronald bravo.

Nota 533: viernes 25 de Julio 2025
Parque porvenir: se atiende por parte del contratista la solicitud de revisar la presion y el flujo hidraulico del modulo sanitario dejando en buen funcionamiento todos los grifos sanitarios.

CFR Ronald bravo.

Nota 534 Parque hoyelos:
se realiza el cambio de CTS y mantenimiento de tableros electricos de los canchas.

CFR Ronald bravo.

Norma

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 19

BITÁCORA PARQUE LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)

COD: 08-552

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 01 Viernes 18 de Julio de 2025
Clima: Soleado
Personal: 2 ayudantes
Se da inicio a las actividades en la pista de Bmx segun la visita de diagnostico realizada por la supervisión del IDRD, interventoria Consorcio Santa teresa, el contratista Consorcio Belzcon IDRD1, iniciando por el corte y demolición de la carpeta asfaltica en la zona identificada, con fallo

Nota 02 Sabado 19 de Julio de 2025
Clima: Nublado
Personal: 2 ayudantes
Se continua por parte del contratista con la demolición de la carpeta asfaltica en la zona de largada de Bmx, se solicita al contratista instalar el aviso institucional "lamentamos los inconvenientes"

Nota 03 Lunes 21 de Julio de 2025
Clima: Nublado

Norma

Powered by CamScanner

4

Personal: 2 ayudantes
Se realiza recorrido por parte de la interventoria y se observa la intervención de la pista de BMX con la demolición de la carpeta asfaltica en la zona de la largada, se evidencio el correcto uso de los EPPS par parte de los trabajadores, se solicita al contratista iniciar con el retiro de escombros y mantener las areas limpias, tambien se recomienda iniciar con las actividades de mantenimiento priorizadas en las zonas de biosaludables y en la zona de multifuerza

inter

Nota 04 Martes 22 de Julio de 2025
Clima: Nublado
Personal: No se presenta personal
La interventoria realiza recorrido de obra y observa la ausencia de personal en el frente de obra, se presentaron trabajadores para realizar el retiro de equipos, pero no se realizaron actividades en la pista de BMX

Powered by CamScanner

donde se encuentra la demolición abierta, protegida con plastico Andrés C Inter

Ronald Lorano

Ronald Porras Inspector de Obra

Notas 05 De solicita al contratista, suministrar el personal, materiales y equipos para continuar con las actividades en la pista de BMX, Junto a la implementación del aviso "lamentamos los inconvenientes" y el retiro de la demolición de la carpeta asfaltica ez 10cm que se encuentra acopiado, el cual se debe proteger para evitar la proliferación de particulas, se recomienda del mismo modo iniciar con las actividades de mantenimiento de los biosaludables y multifuerza priorizados Andrés C Inter

Ronald Lorano

Ronald Porras Inspector de Obra

Nota 06: Miercoles 23 de Julio 2025

Clima: soleado

Personal: 1 inspector, 2 ayudantes.

Ronald Lorano

Nota 07: La contratista continua ejecutando el retiro de los obras requiere y recordando al contratista ingresar

Norma

Powered by CamScanner

mas personal de obra con el fin de agonar con el mantenimiento dela pista Brix y modos de bioseguridad, ya que al dic de hay solo se observan 2 ayudantes realizando demolicion de asfalto.

CTE Ronald Lozano

David Patiño Inspector de obra

Nota 08. La interventoria observando el avance de las obras requiere y recomiendo al contratista señalizar y cubrir los escombros y evitar proliferacion de particulas cumpliendo las normas ambientales, observando que el sitio de trabajo se encuentra lejos de los accesos al parque, se recomiendo trasegar los escombros y evitar ingresar vehiculos y evitar danar los senderos existentes.

CTE Ronald Lozano

David Patiño Inspector de obra

Nota 09: Jueves 24 de Julio de 2025

Personal en Obra: 1 Oficial y 1 Ayudante

Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor
Actividades: Se realiza con demolición de asfalto en rampa ingreso pista y rampa inicio pista BMX (Portulares), se inicia con excavacion manual para retirar Base granular afectada para su reemplazo.

Ronald Lozano — David Patiño Inspector de Obra

Nota 10 La interventoria observando el avance de las obras, requiere y recomienda nuevamente al contratista ingresar mas personal para atender las obras priorizadas en Pista BMX y en el mantenimiento de las jardineras.

Ronald Lozano

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 21
BITÁCORA PARQUE CIUDAD MONTES
COD: 16-112

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

4.6.1

Nota 146: Viernes 27 de Junio 2025
La Interventoría le recuerda al contratista suministrar la arena pendiente según presupuesto para las zonas de obelisco y vía de playa, con el fin de cerrar todas las actividades priorizadas este viernes.

C+R Ronald Irizarry

Nota 147: Lunes 30 de Junio 2025
La Interventoría le recuerda nuevamente al contratista suministrar la arena pendiente por las zonas de arenero de obelisco y vía de playa, con el fin de poder cerrar todas las actividades priorizadas.

C+R Ronald Irizarry

Residente Interventoría

Nota 148: Miercoles 2 de Julio del 2025
Clima: soleado
Personal: 1 Inspector, 1 Residente, 2 ayudantes

C+R Ronald Irizarry

Nota 149: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realizara el suministro de 2 viajes de 15m3

Norma

de arena polder para la zona del
arenero del obelisco.

CTR Ronald Lezano

Nota 150: Jueves 3 de Julio 2025
clima: Nubosidad aislados:
Personal: 1 inspector, 1 SST, 6 ayudantes.

CTR Ronald Lezano

Nota 151: Para llevar una adecuada trazabili-
dad el contratista realiza el suministro
de 1 viaje de arena. para el arenero de
valle y playa, se realiza nivelacion de la
zona del obelisco dando por terminado
esta zona, segun lo priorizado en el
pasopuesto.

CTR Ronald Lezano.

Nota 152: viernes 4 de Julio 2025
clima: Nublado. Nubosidad variables
Personal: viernes 4 de Julio 2025 Rayadores, Inspector

CTR Ronald Lezano

Nota 153: Para llevar una adecuada trazabi-
lidad el contratista realiza el suministro
de un viaje de arena, donde por

finalizado el suministro de arena para los tres zonas, (cara infantil, obelisco y volley playa.), se coarta con el riego de la arena a punto de acopio para posteriormente hacerla a los canchas de volley playa.

CTR Ronald Bravo

Ronald Retana
Inspector de obra

Notas 4: sabado 5 de Julio 2025
Clima: soleado
Personal: 1 Inspector, (2) ayudantes.

CTR Ronald Bravo

Notas 5: se coarta en la nivelación y riego de la arena y lice en las canchas de voleibol playa, se requiere y recomienda al contratista limpiar muy bien la calle y sumideros y zona verde donde se acopio la arena, para evitar que se vean afectados el drenaje de las aguas lluvias, se requiere nivelar los areas con topografia de las canchas de voleibol playa.

CTR Ronald Bravo

Nota 156: Lunes 7 de Julio 2025
Clima: Soleado.
Personal: 1 inspector, (2) ayudantes
C+R Ronald Lozano

Nota 157: La interventoría observando el avance de las obras, requiere nuevamente al Contratista realizar limpieza de la vía, sumideros cárcamos donde se acopio la arena, con el fin de evitar taponamiento de los sumideros y que cualquier persona se resbale, se requiere nivelar muy bien la arena en los canchas de voleibol playa. C+R Ronald Lozano

Nota 158: Martes 8 de Julio 2025
Clima soleado.
Personal: 1 inspector, 2 ayudantes.
C+R Ronald Lozano

Nota 159: En el día de hoy se avanza en el riesgo y nivelación de la arena en los 2 canchas de voleibol playa, se recomienda realizar limpieza de la zona

de acopio y de la cia donde se descargo el otro de arena silice.

Ronald Moreno

Nota 160: Miercoles 9 de Julio 2015
clima: lluvias aisladas.
Personal: 1 inspector, 2 ayudantes.

Ronald Moreno

Nota: 161: como Actividad del dia, se continua y culmina con el tresiego de la arena silice a los 2 conchas de unidad playa, se recomienda nivelar muy bien la arena en los conchas y poder realizar el acto de puesta en servicio.

Ronald Moreno

Nota 162: Jueves 10 de Julio 2015
Clima: soleado
Personal: 1 inspector 20 ayudantes

Ronald Moreno

Nota 163: En el dia de hoy se da por finalizado el tresiego e instalacion y nivelacion de la arena silice en las conchas de

volcibol playa dando por cerrado
la obras planeadas y ejecutadas,
Ronald Bono.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 22

BITÁCORA PARQUE PIJAOS JORGE E. CABALIER

COD: 18-090

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota: 233: Viernes 27 de Junio 2025
clima: Soleado
No se a realizado el retiro y/o colocación de la malla de Nylon existente que se encuentra en los postes existentes, debido a que esta malla puede ser usado para subirse al cerramiento.
Residente Paola Bravo Interventoría

Nota 234: Sabado 28 de Junio 2025
clima: Nublado
Se realizan remates en el frente de obra de la malla de Nylon existente, se solicita al contratista instalar la señalizacion de la información del uso de la cancha.
Residente Paola Bravo Interventoría

Nota 235: Martes 01 de Julio de 2025
clima: Soleado
Durante el recorrido echo por la Interventoria no se evidencia personal del contratista para realizar la instalación de la señal informativa del uso de la cancha
Interventoría

Nota 236: Miercoles 02 de Julio 2025
clima: Soleado
la interventoria realiza visita al parque y observa que no se ha realizado la instalación de la señal informativa del uso de la cancha, se solicita al contratista realizar el suministro e instalación de esta para realizar la puesta en servicio de la actividad

C+R Pardo Bravo inter

Nota 237: Jueves 03 de Julio 2025
Clima: Nublado
El dia de hoy no se presenta personal ni avance en la instalación de la señal informativa del uso de la cancha

inter C+R Pardo Bravo

Nota 238: Viernes 04 de Julio 2025
Clima: Soleado
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y no se evidencia el suministro, ni la instalación de la señal informativa

del uso de la cancha
Nota 239: Sabado 05 de Julio de 2025
clima: Soleado
No se presenta personal, ni el suministro de materiales para instalar ela señal informativa de la cancha sintetica

Nota 240: Lunes 07 de Julio de 2025
clima: Soleado
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y no se observa materiales ni personal para realizar la instalación de la señal informativa del uso de la cancha, se solicita al contratista realizar el suministro e instalación de esta señal para realizar la puesta en servicio

Nota 241: Martes 08 de Julio
Clima: Soleado
Se observa por parte de la interventoria que no se ha realizado la instalación de la señaletica de uso de la concha

Nota 242 Miercoles 09 de Julio de 2025
Clima: Soleado
La interventoria realiza recorrido de obra y observa que el contratista no ha realizado la instalación de la señal informativa del uso de la cancha sintetica, se solicita al contratista realizar esta actividad para realizar la puesta en servicio y cierre presupuestal de este frente de obra. Andres C Inter
Padd bravo

Nota 243 Jueves 10 de Julio de 2025
clima: Nublado
No se presenta personal en el frente de obra para realizar la instalacion de la señaletica del uso de la cancha. Andres C Inter
Padd bravo

Nota 244 Viernes 11 de Julio
clima: Soleado
La interventoria observa el avance de obra y reitera la solicitud al contratista de instalar la señal informatva del

uso de la cancha recordando que la fecha de finalizacion del contrato es el 19 de Julio de 2025 Ronald Lucero. inter

Nota 245 Sabado 12 de Julio de 2025
No se presenta personal para realizar la instalacion de la señal informativa del uso de la cancha sintetica Ronald Lucero inter

Nota 246 Lunes 14 de Julio de 2025
clima: Soleado
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa que en el frente de obra no se ha realizado la instalación de la señaletica con la información del uso de la cancha sintetica, dando alcance a las notas 240 y 244 de esta bitacora se reitera al contratista la solicitud de suministrar personal para realizar la instalación de la señal informativa del uso de la cancha y posterior puesta en servicio Ronald Lucero inter

Nota 247 Martes 15 de Julio 2025
Clima: Soleado
No se presenta personal, ni avance en el frente de obra para realizar la instalación de la señal informativa del uso de la cancha sintetica
Andres Inter

Nota 248 Miercoles 16 de Julio de 2025
Clima: Nublado
La interventoria realiza recorrido de obra y observa que no se ha realizado la instalación de la señal informativa del uso de la cancha, se solicita al contratista realizar esta actividad y realizar la puesta en servicio, recordando que la fecha de finalización del contrato es el 19 de Julio del 2025
Andres Inter Pacobolivar

Nota 249 Jueves 17 de Julio de 2025
clima: Soleado

Se realiza recorrido de obra para realizar la verificación de la instalación de la señal informativa del uso de la cancha la cual no se ha realizado a la fecha de hoy Andrés inter C+P Pardo

Nota 250 Viernes 18 de Julio de 2025
Clima: Soleado
La interventoria realiza recorrido del frente de obra y no evidencia avance en la instalación de la señal informativa del uso de la cancha, se solicita al contratista tomar medidas correctivas inmediatas para sobsanar las observaciones señaladas y presentar la documentación y evidencias correspondientes a la interventoria con la mayor brevedad posible Andrés inter C+P Pardo

Nota 250 Sabado 19 de Julio 2025
No se presenta personal para realizar la instalación de la señal informativa del uso de

Norma

cancha sintetica Andrés inter

Nota 251 Lunes 21 de Julio del 2025
Clima: Soleado
En seguimiento a las notas 246, 248 y 250 de esta bitacora se reitera por parte de la interventoria, que a la fecha no se han llevado a cabo la actividad de instalación de señal informativa del uso de la cancha sintetica, se insta al contratista a tomar medidas para realizar esta actividad y realizar la posterior puesta en servicio Andrés inter Poveda Obras

Nota 252 Martes 22 de Julio de 2025
Clima: Nublado
Personal: 1 oficial + 1 ayudante
Se realiza recorrido por parte de la interventoria y se observa la instalación de la señal informativa del uso de la cancha sintetica Andrés inter Poveda Obras

Karma

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 23
BITÁCORA PARQUE QUIROGA
COD: 18-205

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

los actividades priorizados, se requiere se implemente de manera inmediata un plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso de los obras por los 2 semanas donde no se ha efectuado ninguna actividad y la interventoria ha requerido en tramo mediante bitacora y comunicados y comites de obra, y el contratista no ha dado ninguna respuesta.

Pondo Lozano

Nota 55: Mates 1 de Julio 2025.
La interventoria intima al contratista y supervision la ausencia de personal de obra, la interventoria requiere se informe el motivo de la ausencia de personal de obra, se requiere se implemente un plan de contingencia dando se mitigue el atraso por falta de personal y falta de ejecucion de obras desde el pasado 14 de Junio, se requiere se reanuden los obras de inmediato

Norma

recordando que el fraguado y curado del asfalto requieren un tiempo prudente para aplicar el sintético, recordando que el contrato formaliza el próximo 14 de Julio del 2025, y evaluando el avance de las obras no se cumplió con lo programado, ocasionando incumplimiento por parte del Contratista en sus obligaciones específicas donde se establecen que debe tener personal y material de obra suficiente en todos los frentes de obra.

Ronald Lozano

Nota 56: Miércoles 2 de Julio 2025.
La supervisoria observa con preocupación la ausencia de personal y el incumplimiento por parte del contratista en tener personal y material de obra suficiente para atender las obras priorizadas, se requiere nuevamente se informe el motivo de la ausencia de personal y se tomen las medidas necesarias para rectificar

las obras y mitigar el atraso de las obras por la ausencia de personal.

Ronald Lozano

Nota 57: Jueves 3 de Julio 2025
La interventoría requiere nuevamente al contratista ingresar personal, maquinaria y material de obra para adelantar las obras priorizadas, recordando que es obligación del contratista tener personal, material y maquinaria suficiente según el anexo técnico y contrato de obra, de acuerdo a lo anterior se requiere se reinicien las obras y se implemente plan de contingencia con el fin de mitigar el atraso de obra.

Ronald Lozano

Nota 58: viernes 4 de Julio del 2025
La interventoría realiza visita nuevamente y observa que el contratista no ha tomado ninguna alternativa para mitigar el

otoso, ya que el dia de hoy tampoco hay personal de obra, la interventoria recuerda que tal situacion se considera como incumplimiento de las obligaciones especificas del contratista contenidas en el anexo tecnico y contrato de obra, se requiere nuevamente implementar un plan de contingencia y mitigar el otoso, asi mismo se recuerda proteger la fuente de la intemperie y retirar escombros.

FIRMA Ronald Lozano

Nota 59: Sabado 05 de Julio 2025
Clima: Soleado
La interventoria realiza recorrido de obra y se observa la ausencia de personal y avance en las actividades priorizadas de la cancha multiple donde se encuentra el material granular expuesto a la intemperie.

FIRMA Pardo Lozano

FIRMA Interventoria

28

Nota 60 Lunes 07 de Julio 2025
Clima: Soleado
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se reitera al contratista dando alcance a las notas 52, 55 y 57 de esta bitacora la solicitud de suministrar el personal, materiales y equipos para continuar con las actividades priorizadas ya que en el frente de obra no se presentan actividades desde el sabado 14 de Junio como se reporto en las notas 36 de esta bitacora, se reitera la implementación de un plan de contingencia con el fin de evitar traumatismos en el desarrollo del contrato
Ronald Ozorio Interventor

Nota 61 Se solicita al contratista realizar el retiro del escombro fuera del poligono del parque y que no se encuentra señalizado
Interventor Ronald Ozorio

Nota 62: Nodes 8 de Julio 2025.
La Interventoria observa con preocupacion la ausencia de personal de obra para ejecutar las obras priorizadas, tal situacion se le hace saber al director de obra para que tomen cartas en el asunto, hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta de cuando reiniciara, la interventoria requiere nuevamente al contratista implementar un plan de contingencia donde se mitigue el atraso que se prolonga desde el 14 de Junio fecha que se retiro obra.

CTP Pendiente cobro.

Nota 63: La interventoria recuerda que es obligacion del contratista cuidar el perimetro de obra, asi como cuidar la vegetacion en material boscoso reciclado, recordando que las obras no se han liberado por parte de la Interventoria hasta que sean tomados los respectivos diseños.

CTP Pendiente cobro

Nota 64: Miercoles 9 de Julio 2025
Clima: Lluviosos algodos.
Sin Personal.
La Supervisoria realiza visita rutinaria para observar si el contratista ha tomado alguna medida, y se observa que aun no ingresa personal y tampoco maquinaria, se observa que el contratista no ha implementado ninguna contingencia, se requiere nuevamente al contratista ingresar e implementar un plan de contingencia con urgencia y de manera inmediata, ya que desde el pasado 24 de Junio no se realiza ninguna actividad por parte del Contratista, la Supervisoria le informa al director de obra el dia de hoy que cual es el motivo de la ausencia de personal, lo que responde que el dia de hoy llegaran una reunion interna para revisar el reinicio de las obras. Ronald Lobo

Norma

Notas Jueves 10 de Julio 2025
clima: Soleado
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y no se observa que el contratista este tomando medidas en el frente de obra para continuar con las actividades priorizadas en este frente
Ronald Bravo
Andrés Interventoría

Nota 66 Viernes 11 de Julio de 2025
clima: Nublado
Se reitera al contratista la solicitud de suministrar personal, equipos y materiales para continuar con las actividades priorizadas en el frente de obra ya que durante el recorrido de la interventoria no se evidencia avance en las actividades priorizadas
Ronald Bravo
Andrés Interventoría

Nota 67: Sabado 12 de Julio 2025.
se requiere nuevamente al Contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia. con el fin de

mitigar el atraso de las obras por falta de material y personal de obra.

C+R Ponce Lozano

Nota: 68: Lunes 14 de Julio 2025
La fiscalizadora realiza visita y observa que el contratista no ha tomado ninguna alternativa para acelerar rubros obras, tal situacion es incumplimiento por parte del contratista al no cumplir con las obligaciones especificas del contrato, donde se manifiesta que el contratista tiene suficiente y constante material y personal de obra, esta situacion e incumplimiento se viene presentando desde el dia 14 de Julio del 2025 y a la fecha el contratista no ha ingresado material ni personal de obra, tal situacion se ha informado a la supervision y al contratista mediante comunicado y bitacoras de obra.

C+R Ponce Lozano

Nota 69: Nodes 15 de Julio 2025
La interventoria requiere nuevamente al contratista se cumpla con las obligaciones especificas y se cumpla con el contrato y anexo tecnico, ya que desde el pasado 14 de Junio del 2025 no se conoce en ninguna actividad y ala fecha el contratista no entrega ningun plan de contingencia.

Ronald Lozano.

Nota 70: Miercoles 16 de Julio 2025
Clima: Nublado → lloviznas parciales
Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa que no se presenta avance ni personal en el frente de obra recordando al contratista que la fecha de finalización del contrato es el 19 de Julio del 2025, se solicita al contratista tomar las medidas necesarias para avanzar en las actividades del frente de obra

Interventoria

Nota 71: Jueves 17 de Julio 2025.
La interventoria requiere e informa nuevamente al contratista y director de obra por la ausencia de personal de obra, se requiere se tomen las medidas necesarias para reiniciar con las obras priorizadas en la cuadrilla multiple, recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Julio 2025.
FR Ronald Lozano

Nota 72: Viernes 18 de Julio 2025
Se realiza visita del frente de obra por parte de la interventoria y no se evidencia avance ni personal para continuar con las actividades de obra, tambien se evidencia que la capa de relleno en sub base reciclada no se encuentra expuesta a la intemperie la cual puede presentar posibles afectaciones y reprocesos en su instalación para que cumpla la totalidad de las especifica-

ciones requeridas Andrés C Inter

Nota 73° Sabado 19 de Junio del 2025
No se presenta personal de obra ni avance en las actividades priorizadas Andrés C Inter

Nota 74° Lunes 21 de Julio de 2025
La interventoria realiza recorrido de obra y no evidencia personal, ni avance en las actividades del frente, se solicita al contratista suministrar el personal, materiales y equipos para continuar con las actividades de la zona de la cancho multiple en la cual no se presenta avance desde el 14 de Junio del 2025 como se registro en la nota 36 de esta bitacora Andrés C Inter

Nota 75° Martes 22 de Julio de 2025
Clima: Soleado
Se realiza visita de obra por parte de la interventoria, verificando el estado actual del frente de obra y se observa

la ausencia de personal, se solicita al contratista suministrar personal, materiales y equipos para continuar con las actividades de la zona de la cancha multiple, de la misma forma se reitera la solicitud de retiro de los escombros acopiados fuera del cerramiento del parque

Nota 76% Miercoles 23 de Julio 2025
Clima: Soleado
En seguimiento a las notas 68, 72, 74 y 75 de esta bitacora, se reitera por parte de la interventoria al contratista, que a la fecha no se ha presentado avance en las obras priorizadas para el frente de obra, se insta al contratista a suministrar, el personal, materiales y equipos, para continuar con las actividades y con el retiro de escombros y asi evitar posibles atrasos en la programación y desarrollo del contrato

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 28
BITÁCORA PARQUE LA FLORIDA
COD: 10-311

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 1: Jueves 10 de Julio 2025
Clima: Soleado:
Personal: 1 residente, 1 Boticol, 1 oyodante.
CFR Bondd lozono.
Nota 2: Como Actividad Importante el contratista el dia de hoy inicia con el desmonte de aparatos sanitarios en baños viejo y administracion, se inicia con la demolicion de anchope en baño de mujeres en administracion, primer piso.
Se avanza en la instalacion de 2 lluves posh en locamonos, de baños publicos mujeres, se inicia con el cambio de Sidones en locamonos de baños hombres.
CFR Bondd lozono.
Nota 3: Viernes 11 de Julio 2025
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente, 1 oficial, 1 ayudante.
CFR Bondd lozono.
Nota 4: Se avanza con demolicion de anchope en baños de administracion, la Ingeniera requiere suministros

Norma

e inicio con la instalacion de asadores, cocinas y bancos priorizados y asolados en el balance, de igual forma se recuerda que las obras ejecutadas no deben sobrepasar el presupuesto aprobado.

Ronda Lorena.

NOTA: 5 / Julio 11 - 2025
SE AVANZA CON EL RETIRO E INSTALACION DE ACCESORIOS NUEVOS, COMO SON LLAVES DE PUSH DE LAVAMANOS Y SIFONES EN BOTELLA DE LOS LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES PUBLICOS ZONA DE KIOSCOS.

Ronda Lorena

NOTA. 6. / Julio 12 - 2025 Sabanas
PERSONAL: 1 - OFICIAL + 1 AYUDANTE CON TRANSPORTE DE RETIRO DE CERAMICA Y LAVADO DE BANCAS A PUENTE.
PERSONAL DE BANCAS NUEVAS LLEGAN

15 Bancas Nuevas de Madera - Base Metalica M-50 se pasan en bodega en el primer piso. Luego instalarlas el Lunes con V/B del Administrador del parque que va asignar el sitio de instalación

Ronald Lozano

NOTA: Sabado 14 - 2025 Lunes

Personal: 1- oficial + 1 ayudante en Ciudadela Baños Administración + 1 oficial + 1 ayudante de Divinopark

Hacemos practicantes para instalar Bancas nuevas en el parque

- Se cuenta con el Diseño de Moldes y pasos para instalar Empezar en Baños de primer piso Administración
- Se cuenta con la restauración y pintura de Bancas Viejas en el Sector de Zona Infantil del primer piso Solicitar con el Admon.

Norma

6

- Llega Material de Cuarto de Baños 1er piso Zona Administrativa
- Llega Material para Arreglar Una Emergencia Reportado en el Quirofano Caseta Consola Oriental → Tubo y Registro de Ingreso de Aguas Rotas
-

Ing. Mantenimiento

NOTA B: Mantes-

15- Julio - 2025

Personal Bellcon 1- Oficial + 1 Ayudante
Diurnopark 1- Oficial + 2 Ayudantes
Se continua con la pintura de Bancas de Madera Viejas en Zona Externa
- Se continua con pintes de pomos de Baños para alistar para Cambiar Baños 1er pso Administracion
- Se inicia Instalacion de Bancas Nuevas de Madera M-30 Segun lo acordado con el Administrador.
- Se Avanza en los Acondicionados de

461

plumeria para mejorar la
prestación de servicios baños / Hombres
y mujeres zona tráfico público.

Interventoría. Bondad Bravo

Nota 9 - Se solicita al contratista, tomar las medidas pertinentes para que la actividad de pintura de bancas no se vea afectada por la poda por parte de la empresa de aguas de bogotá.

Interventoría Bondad Bravo

Nota 10 - Se solicita al contratista de obra incrementar el personal para atender las actividades del parque que a la fecha no han iniciado y apoyar las actividades que se encuentran en ejecución los cuales están contemplados en el presupuesto aprobado, y dichas actividades terminen dentro de los tiempos contractuales del contrato.

Interventoría Bondad Bravo

Norma

8

Nota 11 - Miercoles 16 de Julio 2025.
Personal obra: (02) oficiales, (03) Ayudantes

Nota 12 - Se realiza la instalacion de 04 bancas nuevas segun ubicacion, se continua con lijado de bancas existentes, se realiza aislado de piso en baño de administracion y se pañeta el segundo baño de administracion

Interventoria CTR Ronald bravo

Nota 13 - Se solicita al contratista de obra suministrar los asadores, canecas y demas elementos para atender las actividades priorizadas en el presupuesto, ya que este contrato esta por finalizar el proximo 19 de Julio y esta interventoria ve con preocupacion que a la fecha no se han iniciado algunas actividades. de igual forma se reitera al contratista segun Nota 10 la importancia de incrementar el personal para apoyar las actividades en ejecucion y dar inicio a las demas actividades

Interventoria. CTR Ronald bravo

463

Nota 14: Jueves 17 de Julio 2025
Clima: soleado
Personal: 1 residente, (2) ayudantes, (3) zapatas
CTR Bandol bravo
Nota 15: La interventoria observando el avance de las obras requiere nuevamente al Contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia de suministro e instalacion de cabezotes y soldadores segun lo presupuestado y ordenar y terminar cada uno de las obras priorizadas y avaladas por la interventoria y supervision del IPRD, recordando que el contrato finaliza el proximo 19 de Julio del 2025.
CTR Bandol bravo
Nota 16: viernes 18 de Julio del 2025
Clima: soleado
Personal: 1 residente, (2) oficiales, (3) zapatas
CTR Bandol bravo
Nota 17: se continua y avanza con el pañete y enchape de bancas del adminis-

10

Nocturno se requiere instalar una barra de anclaje y ajustarla con dilatadores con el fin que todo el anclaje y tornillos queden alineados y garantizar una homogeneidad, ya que se observa en el anclaje del piso ya ajustado diferencia en los dilataciones.

CFR Ronald Lozano

Nota: 18: La fiscalizadora requiere nuevamente al contratista implementar de manera inmediata un plan de contingencia en el suministro e instalación de los conectores y asadores priorizados en el presupuesto del parque, así mismo observar y tomar las actividades priorizadas para el mantenimiento en los bancos de la administración.

CFR Ronald Lozano

Nota 19: Sabado 19 de Julio 2025

Clima: Lluvias

Personal: sin personal

Norma

Nota 20 - Se realiza recorrido por parte de interventoria donde se evidencia que el dia de hoy no llega personal de obra a continuar con actividades de enchape de baños en administración y pintura de bancas, de igual forma se reitera al contratista la importación de retomar actividades e incrementar el personal para intervenir las demas actividades aprobadas en el presupuesto.

CPR Ronald Lozano interventoria.

Nota 21: Lunes 21 de Julio 2025
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 oficial, 1 ayudante obra civil, (3) oficiales instalaciones.

CPR Ronald Lozano

Nota 22: Como Actividad Importante el Contratista realiza el suministro e instalacion de 7 canecas, ubicadas de acuerdo al lugar e instruccion dada por el administrador del proyecto.

CPR Ronald Lozano

Norma

125.

Nota 23: Martes, 22 de Julio 2025
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente, 1 obrero, 1 oficial obra civil, 3 inst. varios y bonet.

Pared 1 bruto

Nota 24: Como actividad importante, el contratista realiza el suministro e instalación de los 3 varios faltantes ordenados en mayor requerido por el administrador del parque, igualmente suministran el contratista el bonet e instala en sala principal del parque acceso calle 80.

Pared 1 bruto.

Nota 25: La interventoría observando el avance de las obras, requiere y recomienda al contratista ingresar más personal para adelantar las actividades de pañete y enchape de baños, así como mantenimiento de baños existentes, ya que se desea que el personal que estaba enchapando

Norma

se dedicó a pintar barcos, dejando la actividad de anclaje en stop.

Ronald Bravo.

NOTA: 26.

En Solicitud de la NOTA 25 se aclara que tuvimos un pequeño atraso en las Actividades Debido a que el día Viernes 18 de julio El personal de Electricos (Oficial y Ayudante) se Acreditaron Antes de Ucevo 11 para 1 turnos Esta Actividad Detenida el día Sábado 19-) Lunes 21 de julio. pero ya Retomamos el Martes 22 de julio y Estamos Terminando el primer Barco del primer pedido de Zona Administrativa.

De igual Manera ya instalamos en Su totalidad todas las Bandas, Luces Navegación Contraincendio Solicitadas, al igual con el Barandal que fue Autorizado instalar por la Superintendencia.

En esta Semana estamos Esperando el anclaje de Equipo Electrico e instalación de Accesorios.

Ronald Bravo

14

Nota 27 - Miercoles 23 de Julio 2025
clima: lluvias
Personal: (a) oficial, (a) Ayudante, (a) Residente

Nota 28 - Se continua con actividad de enchape en muros baños de administracion, se realiza actividad de lijado y pintura en barandas existentes.

Nota 29 - Se reitera al contratista la importancia de incrementar el personal en este frente de obra para atender todas las actividades contempladas en el presupuesto y realizar el suministro de los avadores., para que estas actividades no afecten el correcto desarrollo del contrato.

Nota 30 - Jueves 24 de Julio 2025.
Clima: lluvias
Personal: (a) oficial, (a) Ayudante.

Norma

Nota 31- Se realiza aseo y limpieza de la zona de baños de administración, se inicia embaquillado de enchape en piso, del baño 01 de administración, se continua con mantenimiento lijado y pintura de bancas existentes.

Ronald Bravo — Inspector

Nota 32- Viernes 25 de Julio 2025.
Clima: Soleado
Personal obra: (02) oficiales, (01) Ayudante

Nota 33 - Se continua con embaquillado de baño (01) y se inicia enchape de muro en baño 2, se realiza atención a emergencia del modulo de Doña teresa, donde se presentaba una fuga de agua.

Inspector — Ronald Bravo

Nota 34- Se reitera al contratista el suministro e instalación de los asadores y continuar con las actividades establecidas en el presupuesto, para esto se solicita incrementar personal de obra.

Inspector — Ronald Bravo

16

Nota 35 - Sabado 26 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: (02) oficiales, (01) Ayudante.

Nota 36 - Se continua con instalacion de enchape en muros de baño 2 en zona de administracion primer piso, se realiza el cambio de llave de lavamanos en baño de hombres el primer lavamanos de sur a norte

Nota 37 Lunes 28 de Julio 2025
Clima: Nublado
Personal de obra: (02) oficiales, (01) Ayudante

Nota 38 - Se inicia con la instalacion de aparatos sanitarios en baño 1 de administracion y se inicia enchape de pisos en baño 2 de administracion primer piso.

Nota 39: Como Actividad importante del dia el contratista realiza el suministro

e instalacion de 4 osadores por el sector de los bonos, la interventoria le requiere nuevamente al contratista suministrar el saldo de los osadores y remotar los bonos y poder realizar oda de puesta en servicio.

Ronald bravo

Nota 40. Martes 29 de julio 2025
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente 1 oficial.

Ronald bravo

Nota 41: la interventoria observando el avance de las obras y la poca adherencia de personal de obra, requiere y recomienda al contratista implementar un plan de contingencia para mitigar el atraso en el suministro e instalacion de osadores faltantes, asi mismo terminar el mantenimiento de los bonos, zona de administracion.

Ronald bravo.

CONSORCIO Belzcon
IDRD I

ANEXO 29

BITÁCORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)

COD: 12-041

NOTA 28 Fecha: 1 julio de 2025
Estado del tiempo: Día nublado
Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 29 Inicia el desmonte de bebederos en concreto, cuatro (4) unidades

NOTA 30 Fecha: del 2 al 4 de julio de 2025
Estado del tiempo: Día nublado
Personal de Obra: N.A.
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 31 No se realizaron actividades.

Fecha: 5 julio de 2025
Estado del tiempo: Día nublado
Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 32 Continúa el desmonte de bebederos en concreto.

NOTA 33 Fecha: 7 julio de 2025
Estado del tiempo: Día lluvioso
Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 34 Adecuación de piso para conformación de base placa en los cuatro bebederos.

NOTA 35 Fecha: 8 julio de 2025
Estado del tiempo: Día soleado.
Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.

Norma
Powered by CamScanner

NOTA 36 Actividades de obra:
Se realizan las instalaciones hidráulicas en dos de los cuatro (4) bebederos.

NOTA 37 Llega a la obra material para realizar fundida de plaquetas de concreto para la base de los bebederos (formaleta, arena de rio, cemento).
Se realiza la fundida en concreto de la primera placa de concreto para bebedero.

NOTA 38 Fecha: 9 julio de 2025
Estado del tiempo: Día soleado, lloviznas esporádicas en horas de la tarde.
Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 39 Termina las instalaciones hidráulicas de los cuatro (4) bebederos.
Continúa la fundida de dos (2) placas de concreto, base de bebederos.

NOTA 40 Fecha 10 Julio 2025
Estado del tiempo: Día nublado.
Personal de obra: 1 oficial + 1 ayudante
Actividades de Obra.

NOTA 41. Termina la fundida en concreto para la base de los otros dos(2) bebederos.
Se le ha recomendado al Contratista mantener demarcada y señalizada el area donde se está interviniendo / mantener.

Powered by CamScanner

Nota 42. Fecha 11 Julio 2025

Estado del tiempo: Seco.

Actividades de Obra: No hay personal.

Se le recomienda al Contratista realizar el suministro y la instalación de los bebederos, ya que a la fecha no están en obra.

Interventoría.

NOTA 43

Fecha 17 de Julio de 2025

Zona de Juegos Infantiles

Estado del tiempo: Seco

Personal en obra : NO hay

Al día de hoy, hace falta realizar el suministro y la instalación de los bebederos.



La Interventoría, le recomienda al Contratista cumplir con estos requerimientos, para poder suscribir el Acta para Puesta en Servicio de este Escenario.

Interventoría.

Powered by CamScanner

15

Nota 44 Fecha: 29 de Julio de 2015
Estado del tiempo: Seco
Personal: 2 instaladores - Herramienta menor

Nota 45 Actividades de Obra: Se realiza la instalación de cuatro (4) bebederos, adicionalmente en días anteriores se realizó la demolición de los bebederos desinstalados, arreglo de piso, nivelación, instalación de tubería y construcción de bases para bebederos. Se verifica la instalación y se programa revisión con Administración.

Cfuentes.

Nota 46 Fecha: 30 de julio de 2015
Estado del tiempo: seco

Nota 47 Actividades de obra: Se verifican bebederos con el administrador del parque, sin embargo hay dos (2) bebederos que no cuentan con presión, por lo anterior el contratista realiza la gestión para que estos sean revisados y ajustados para colocarlos en servicio.

Cfuentes.

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 30

BITÁCORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)

COD: 13-089

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

Nota 64 Fecha: 25 de Junio al 30 de Junio de 2025
Personal: 1 instalador, 2 oficiales, 2 ayudantes.

Nota 65 Actividades Realizadas: Se concluye con la actividad de instalación de juegos en la zona 1 que van anclados a los dados de concreto.

Nota 66. Se realiza desmonte de sillas, bancas y señales de la zona de juegos del embarcadero.

Empresa.

Nota 67 (Nota 67) Fecha: 01 de julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal en el frente de obra.

Nota 68 Actividad: No se realizan actividades de obra en el parque.

Empresa.

Nota 69 Fecha: 02 de julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal en el frente de obra.

Powered by CamScanner

Nota 64 Fecha: 25 de Junio al 30 de Junio de 2025
personal: 1 instalador, 2 oficiales, 2 ayudantes.

Nota 65 Actividades Realizadas: Se concluye con la actividad de instalación de juegos en la zona 1 que van anclados a los dados de concreto.

Nota 66. Se realiza desmonte de sillas, Gorras y señales de la zona de juegos del embarcadero Chupirosa.

Nota 67 (Nota 67) Fecha: 01 de julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal en el frente de obra.

Nota 68 Actividad: No se realizan actividades de obra en el parque Chupirosa.

Nota 69 Fecha: 02 de julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal en el frente de obra.

Powered by CamScanner

19

Nota 70 Actividad: No se realizan actividades en el parque.
Chupaca.

Nota 71 Fecha: 03 de Julio de 2025
Estado del tiempo: dia nublado con lloviznas
Personal: 1 instalador, 1 inspector de obra.
Herramienta: Herramienta menor

Nota 72 Actividades: Se realiza verificación en obra de las áreas para mantenimiento de caucho de las zonas 2, 3, 4 y 5 del Embarcadero y se procede a trazar en obra las Piquetas para dichos mantenimientos cuidando de no sobrepasar las áreas asignadas.
Chupaca.

Nota 73 Fecha 04 de JULIO de 2025
Estado del tiempo: día nublado
personal: 1 Conductor, 1 oficial, 1 ayudante.
Herramienta: Menor.

Nota 74. Actividades: Se realiza el retiro de los juegos retirados o existentes en la zona

Powered by CamScanner

1 y zona 6 según lo solicitado por la entidad estos se trasladarán al parque estadio Techo.

Cluprsa.

Nota 75 Fecha: 05 de JULIO de 2025.
personal: No se cuenta con personal en obra.
Actividad: No se realizan actividades en el parque.
Cluprsa.

Nota 76 Fecha: 07 de JULIO de 2025.
Estado del tiempo: dia nublado.
personal: 1 oficial, 2 ayudantes (pintura)
Herramienta: Herramienta menor.
Nota 77 Actividades: Se inicia con la atención de observaciones de pintura de los juegos de las zonas 2, 3, 4 y 5 (mantenimiento).
Cluprsa.

Nota 78 Fecha: 08 de julio de 2025
Estado del tiempo: dia soleado
Personal: No se cuenta con personal en obra.

Powered by CamScanner

Nota 79 Actividades: Se realiza verificación por parte de Interventoría de las acciones correctivas realizadas por el contratista sobre el mantenimiento de los Juegos de la torre 2, 3, 4 y 5 en cuanto a pintura, sin embargo no se recibe ningún juego ya que persisten las observaciones.
Cluprosa.

Nota 80 Fecha: 09 de julio de 2025
Estado del clima: día nublado
Personal: No se cuenta con personal en obra
Actividades: No se realizan actividades en el parque.
Cluprosa.

Nota 81 Fecha: 10 de julio de 2025
Estado del clima: Día soleado
Personal: 1 conductor, 2 ayudantes
Herramienta: Herramienta menor.

Nota 82 Actividades: Se realiza retiro de material de caucho (retirado) de la torre 6 por

Powered by CamScanner

medio de la empresa autorizada para.
esta disposición.
Chupaca.

Nota 83 Fecha: 11 de julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal en obra.
Actividad: No se realiza actividad en el Parque.
Chupaca.

Nota 84 Fecha: 12 de JULIO de 2025.
Personal: No se cuenta con Personal de obra.
Actividad: No se realizan actividades en el Parque.
Chupaca.

Nota 85. Fecha: 14 de JULIO de 2025
Personal: No se cuenta con personal de obra.
Actividad: No se realizan actividades en el parque.
Chupaca.

Powered by CamScanner

23

NOTA 86 Fecha: 15 Julio 2025.
Estado del Tiempo: Seco
Personal: 1 oficial + 1 ayudante.
Equipo: Herramienta menor.

NOTA 87 Actividades.
Retapada de huecos con mortero en Zona 1 y 6 para renivelar áreas donde se instalará el piso caucho.

NOTA 88. En coordinación con el Arq. Ivan Velazquez y el Arq. Alberto Varela de IDRD, Contratista Ing Claudia Pedraza, Interventoría Ing. Luis Mediano. se realiza visita e inspección de los elementos que se desmontaron (sillas y canecas), corroborando que este mobiliario se irá para disposición final debido al estado en que se encuentran; al grado de desgaste, oxidación, madera en descomposición y astillada. Tema ya tratado con anterioridad y en el último Comité Semanal de Obra.

NOTA 89. Se le recomienda al Contratista atender las observaciones a la aplicación de la pintura para los juegos a los cuales se les hizo mantenimiento Ver Nota Bitácora N: 79

Powered by CamScanner

NOTA 90. Fecha 16 y 17 Julio 2025
Estado tiempo: Días nublados.
Personal: 1 oficial + 1 ayudante.
Equipo: Herramienta menor

NOTA 91. Actividades.
Se limitan a efectuar el corte de piso caucho en las zonas 2, 3, 4 y 5 donde se irá a reemplazar por caucho nuevo (áreas que presentan desgaste y/o deterioro).
Nuevamente, se le recuerda al Contratista retirar las áreas enunciadas anteriormente, las cuales ya se habían acordado reemplazar con la Interventoría, para no pasarse del presupuesto.

Chupica.

NOTA 92 Fecha 18 Julio 2025.
Estado del tiempo: Seco.
Personal: 1 oficial + 1 ayudante
Equipo: Herramienta menor
Actividades:
Las mismas del día anterior. - Avance.

Chupica.

Powered by CamScanner

25

Nota 93 Fecha: 18 de julio de 2025
Personal 3 instaladores
estado del tiempo: tiempo seco.
equipo: Herramienta menor.

Nota 94 Actividades: se realiza la instalación del juego circuito red muro escalar rodadero en la zona 6, con este se completa la instalación de juegos de esta zona.
Chuquisa.

Nota 95 Fecha: 19 de julio de 2025
Estado del Clima: tiempo seco
Personal: No se cuenta con personal en obra.
Actividades: No se realizan actividades en obra.
Chuquisa.

Nota 96 Fecha 21 de julio de 2025
estado del tiempo: seco.
Personal: 2 ayudantes.
Actividades: se realiza el retiro del mobiliario retirado en el parque para.

Powered by CamScanner

disposición final. en total se retiran 17 cercas, 29 sillas y 3 señales.

Cleofas.

Nota 97 Fecha: 22 de Julio de 2025

Estado de tiempo: seco.

Personal: 1 ayudante, 1 conductor

Maquinaria y equipo: Herramienta menor, 1 Volqueta.

Nota 98 Actividades: Se realiza retiro de los juegos que se encontraban existentes en la zona 6.

Se aclara que el pasado. 04 de Julio de 2025. Se retirarón hacia el parque estadio techo. la mayoría de los juegos retirados de la. zona 1 y zona 6, sin embargo quedarón algunas piezas debido a que la vaqueta. que realizó el hasladó no era lo suficiente. mente grande para llevar la totalidad de las piezas. Por lo anterior se procede a. concluir esta actividad el día de hoy.

Cleofas.

Powered by CamScanner

27

Nota 99 Fecha: 23 de julio de 2025
Estado del tiempo: Soleado.
Personal: No hay personal.
Actividades: No se realizan actividades en obra.
Chupaca.

Nota 100 Fecha: 24 de julio de 2025
Estado del tiempo: nublado
Personal: 1 oficial + 1 ayudante.
Herramienta y equipo: Herramienta menor
Nota 101 Actividades: Se inicia en la zona 1 el.
Corte para regata, esta actividad se realiza.
con el fin de alistar la pista o zona para.
la instalación de caucho.
Chupaca.

Nota 102 Fecha: 25 de julio de 2025
Estado del tiempo: Soleado
Personal: 1 ayudante.
Equipo y Herramienta: menor.
Nota 103 Actividades: Se continua con el corte de
Placa para regata en la zona 6 y zona 7
Chupaca.

Powered by CamScanner

Nota 104 Fecha: 26 de julio de 2025

Estado del tiempo: seco

Personal: No se cuenta con personal en obra.

Actividades: No se realizan actividades de obra.

Cleyrosa.

Nota 105 Fecha: 28 de julio de 2025

Estado del tiempo: Día nublado.

Personal: 1 conductor; 2 ayudantes.

Herramienta y equipo: menor.

Nota 106 Actividades: Se realiza la recolección del caucho retirado de la zona 6 para disposición final.

Cleyrosa.

Nota 107 Fecha: 29 de julio de 2025

estado del tiempo: seco

Personal: 2 ayudantes.

Herramienta y equipo: menor

Nota 108 Actividades: Se realiza actividad de limpieza de la zona 1 y zona 6 con hidrolavadora, la anterior para instalación de caucho.

Cleyrosa.

Powered by CamScanner

Nota 109. Fecha: 30 de julio de 2025
Estado del tiempo: seco
Personal: 2 ayudantes, 2 instaladores.
Equipo y herramienta: menor

Nota 110. Actividades de obra: se continua con la limpieza de la zona 1 y 6 con hidrolavadora para posterior instalación de caucho.
Se inicia la instalación de sillas M-50 tipo colonial en la zona de juegos.
Chupaca.

Nota 111 Fecha: 31 de julio de 2025
Estado del tiempo: seco.
Personal: 2 instaladores.
Equipo y herramienta menor

Nota 112 Actividades: se continua con la instalación de sillas M-50 tipo colonial en la zona infantil.
Chupaca.

Nota 113 fecha: 01 de Agosto de 2025
Estado del tiempo: día nublado

Norma

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 31

BITÁCORA PARQUE CAYETANO CAÑIZARES

COD: 08-241

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

que serán realizadas la próxima semana entre el 09 Jun - 13 Jun 2025 y razón por la cual se imposibiliza ejecutar la debido impermeabilización.

Andrés Interv

Santana

Lunes 21 de Julio de 2025

Clima: Nublado

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) oficial y un (1) ayudante.

Actividades: Se realiza vaciado de lámina de agua h = 0,40 m en tanque de almacenamiento de agua potable puesto que la tubería de eyección se encuentra a esta altura e imposibilita el vaciado total. Se realiza limpieza superficial de muros y piso de tanque.

Andrés Interv

Santana

Martes 22 de Julio de 2025

Clima: Nublado.

Personal: Un (1) inspector obra, un (1) oficial y un (1) ayudante.

Actividades: Se realiza reparación hidraulica

Powered by CamScanner

en tubería de alimentación de agua potable en tanque de almacenamiento, realizando desmonte de tubería galvanizada y reemplazo por tubería y accesorios PVC-P de 1", igualmente se cambia el registro cortina de 1"; se realiza resane en secciones de pañete en muros.

Nota 39 Miercoles 23 de Julio 2025
Clima: Nublado
Personal: Un (1) inspector obra, un (1) oficial y un (1) ayudante.
Actividades: Se inicia aplicación de impermeabilizante Krystol T1 en dos capas sobre muros y piso de tanque de almacenamiento de agua potable

Nota 40 Jueves 24 de Julio 2025
Clima: Soleado
Personal: Un (1) inspector obra.
Actividades: No se realizan actividades puesto que la primera capa de impermeabilizante no ha secado totalmente, se deja escotilla

Powered by CamScanner

de tanque a medio cerrar para permitir el flujo de aire.

Viernes 25 de Julio 2025

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial + 1 ayudante

Actividades: Se realiza por parte del contratista la aplicación de la segunda capa de impermeabilizante sobre muros y piso del tanque de almacenamiento de agua potable

Se solicita al contratista mantener un correcto uso de los EPPS durante la ejecución de las actividades de obra, de la misma forma se deben mantener todas las areas correctamente señalizadas ya que se mantiene abierta la tapa (escotilla) del tanque abierta para el secado del mismo

Powered by CamScanner

Nota 143 Sabado 26 de Julio 2025
Clima: Soleado
Se realiza recorrido por parte de la interventoria y se observa que no se presenta personal de mano de obra en el frente de obra, teniendo en cuenta que se encuentra secando la segunda capa de impermeabilización en el tanque de almacenamiento de agua potable

Nota 144 Lunes 28 de Julio de 2025
Clima: Soleado
Personal: 1 oficial + 1 ayudante
La interventoria realiza verificación del estado de la obra y observa que los 2 trabajadores realizan la verificación del secado de la capa de impermeabilización de los muros y piso del tanque de almacenamiento de agua potable, el cual presenta zonas humedas, por tal motivo los trabajadores informan que se trasladan a otro parque

Powered by CamScanner

Ta 145 La interventoria solicita al contratista verificar y cumplir con la uniformidad de la capa de impermeabilización en el tanque de almacenamiento, tanto en muros como en el piso de este, segun las especificaciones tecnicas correspondientes para la actividad ya que se aprecian multiples manchas oscuras circulares y con contornos irregulares, que sugieren la presencia de humedad detras o dentro de la capa de impermeabilizante que debe proporcionar un sello completamente hermético

Ta 146 Se solicita al contratista suministrar el pesonal par subsanar los remates en la instalación del manto asfaltico de la cubierta del coliseo auxiliar del cual no se han realizado actividades a la fecha de hoy

Ta 147 Martes 29 de Julio de 2025
Clima: Soleado
Se realiza recorrido por parte de la interventoria y no se observa

Powered by CamScanner

avance en el frente de obra, se continua con el fraguado o secado de la capa de impermeabilización en el tanque de almacenamiento, se solicita al contratista realizar las actividades pendientes por remates y/o ejecución

Andrés
interl

Nota 148 Miercoles 30 de Julio 2025
Clima: Soleado
la interventoria solicita al contratista verificar y cumplir con la uniformidad de la capa de impermeabilización en el tanque de almacenamiento de agua potable, tanto en los muros, como en el piso, según las especificaciones tecnicas correspondientes para la actividad, debido que en el recorrido del dia de hoy no se presentan avances en la actividad, se solicita al contratista realizar el suministro de personal y materiales para terminar con las actividades priorizadas

Andrés
interl

Powered by CamScanner

Nota 149 Jueves 31 de Julio de 2025

Clima: Soleado

Se realiza recorrido de obra por parte de la interventoria y se observa la ausencia de personal, donde continua con el fraguado o secado de la aplicación de impermeabilizante en muros y piso del tanque de almacenamiento

Nota 150 Se solicita al contratista realizar el suministro de materiales y mano de obra para terminar las actividades priorizadas en el parque

Powered by CamScanner

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 32

BITÁCORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)

COD: 10-290

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

500

NOTA 20. SOFTBOL.

Comerinos.
Se continúan arreglos de baños de hombres acorde al Acta de inspección
Módulos WC Sra Yolanda.
Arreglo tubería desagüe sanitario WC hombres
Reparación de muro por fachada; reposición de piezas en ladrillo prensado, en la parte baja.

Chupresa

NOTA 21. Fecha: Semanas del 13 Junio al 20 de Junio, no se desarrollaron actividades en este frente de obra

Chupresa.

Nota 22 Fecha: Semana del 01 al 05 de Julio de 2025.
Personal: No se cuenta con personal de obra.
Actividades: No se realizaron actividades en el parque.
Chupresa.

Nota 23. Fecha: 07 de Julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal de obra.
Actividades realizadas: No se realizan actividades en el parque.
Chupresa.

Nota 24 Fecha: 08 de Julio de 2025
Personal: No se cuenta con personal en obra.
Actividades: No se realizan actividades en el parque.
Chupresa.

Nota. 25. Fecha: 09 de Julio de 2025
Personal: No se evidencia en el parque personal del contratista.
Actividades: No se realizaron actividades en el parque.
Chupresa

Nota 26 Fecha: 10 de Julio de 2025
Estado del tiempo: día soleado.
Personal: 1 oficial.
Herramienta: Menor

Norma

Nota 27 Actividades realizadas: Se realiza instalación de 3 Fluxometros de palanca en el baño de mujeres del módulo de doña Yolanda. (softball). y un Fluxometro de palanca en el baño de los hombres de este mismo módulo.
Ubicación.

Nota 28 Fecha: 11 de julio de 2025
estado del tiempo: día soleado
personal: 1 oficial
Herramienta: menor

Nota 29 Actividades realizadas: se continua con la instalación de 1 fluxometro de palanca del baño de mujeres del módulo de doña Yolanda, el cuál presentaba fuga. y fue instalado el día de ayer.
Ubicación.

Nota 30 Fecha: 12 de julio de 2025
No se presentan actividades en el porque no presencia de personal de obra.
Ubicación.

Nota 31 Fecha: 14 de julio de 2025
No se presenta personal de obra ni actividades en el parque
Ubicación.


NOTA 32
Fecha 17 de Julio de 2025
Zona de Juegos Infantiles
Estado del tiempo: Seco
Personal en obra : NO hay
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

1. **Canchas de BEISBOL**

- No se ha realizado el cambio de la malla protectora que esta ubicada por costado norte de las Canchas



- Falta la Instalación de puertas divisorias al interior del baño de mujeres



Ubicación.

10

NOTA 33

2. **Canchas de Sóftbol- Módulo baños donde Doña Yolanda**

- Pendiente la Instalación de puertas divisorias al interior del baño de mujeres



- Falta la Instalación de rejilla de piso en baño mujeres.



NOTA 34

3. **Módulo/ Tienda donde Doña Rosa, frente a Canchas de Squash**

- No se ha realizado el cambio de la puerta principal del módulo.



- Al interior del módulo : en los baños de hombres y mujeres, no se han suministrado e instalado las nuevas puertas en acero en los dos sectores. (las que están instaladas son de manera provisional).



NOTA 35

Estas son las actividades que son prioritarias y están pendientes en cada uno de los Escenarios para suscribir Acta de Puesta en Servicio y recibo a satisfacción.

NOTA 36 Fecha: 31 de Julio 2025.
A la fecha, no se han realizado actividades en este Escenario.
La Interventoria, le solicita al Contratista tener en cuenta y realizar de manera urgente las actividades que estan consignadas en la bitácora de obra, con fecha: 17 de Julio de 2025 Notas: de la # 32 a la # 35.
El Contratista, no ha informado en qué avance vá este proceso de fabricación y/o instalación.


CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 33
BITÁCORA PARQUE EL COUNTRY
COD: 01-1000

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

505

Nota 164. Fecha. 23 de junio al 30 de junio de 2025
Personal: 1 oficial + 2 ayudantes
Actividades: Durante este periodo se realizaron actividades de instalación de césped o empradización de la zona de juegos y biosaludables,
Nota 165 se realizó remate de pintura en baranda.
MES, instalación de señaletica de normas generales del parque (zona de juegos). En la zona de servicios generales se instalo mesón en acero inoxidable, se continua con la actividad de pintura.
Chupaca.



Instalación de rejilla cárcamo para cocineta.	Material para empradizar

Nota 166 Fecha 4 julio de 2025
Estado del tiempo: Mañana con lluvias ligeras y frecuentes durante toda la tarde
Personal de Obra: 1 oficial
Maquinaria y Equipo: herramienta menor
Actividades de obra
Se realizan remates de pañetes y pintura en cocineta principalmente

Nota 167 Faltando menos de tres (3) semanas para finalizar el Contrato No. IDRD-SG-4060-2024, la Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, le informa al Contratista, que en este Escenario las obras están inconclusas y no hay personal atendiendo todos los trabajos priorizados.
Chupaca.

Nota 168 Mediante los oficios IDRD-4080-G2-2024-488 y IDRD-4080-G2-2024-492, de fechas 13 junio de 2025 respectivamente, la Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, le reiteró al Contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1, la entrega del Cronograma de trabajo puntual de este Escenario para ejercer seguimiento y control a las actividades que se realizan en el Parque El Country.
Chupaca.

Nota 169 La Interventoría no recibió la información solicitada y como se puede evidenciar no hay fechas establecidas para entrega de este Escenario a la Administración, y para de esa manera poder suscribir la correspondiente Acta para Puesta en Servicio.
Chupaca.

A continuación, presentamos un resumen de actividades pendientes y sus observaciones en este frente de obra:

Nota 170
1. **Zona de Servicios Generales.**
   - Falta suministro e instalación de puertas y ventanas.
   - Realizar la media caña en fachada por zona exterior.
   - Arreglo de pañetes en zona exterior e interior; están craquelados.
   - No se ha terminado de instalar el meson metálico en la Cocineta.
   - No se han realizado las correspondientes instalaciones hidrosanitarias para lavaplatos en la cocineta.
   - Rematar salpicadero en baldosín de cerámica para el mesón de la cocineta.
   - Falta el suministro e instalación en el piso de la zona exterior, las plaquetas de concreto reforzado (80x45x6)cm, para conformación de andén.
   - Efectuar remates y detallada de pintura en muros.

Chupaca.

NOTA 171 2. **Zona de Juegos Infantiles.**

- Lavapies: Falta por instalar tapa registro; por seguridad, se recomienda cambiar la flauta que está en PVC, por tubería galvanizada y dejarla anclada al muro con abrazaderas.
- Zonas verdes: Adecuar, nivelar convenientemente y podar las áreas internas y perimetrales a los areneros.
- Cajas de inspección con tapa rejilla; se deben cambiar por tapa en concreto.
- Cajas de inspección de aguas lluvias: Falta realizar remates de pañetes al interior de las mismas; recorte de tuberías y encorozada
- Señalética: En banner el código de parque no corresponde.

NOTA 172 3. **Zona de Pérgola**

- Suministro e instalación de la estructura metálica y cubierta para la pérgola, frente a plazoleta.

NOTA 173 4. **Cafeteria Café El Altillo**

- No se ha iniciado el arreglo del tramo de la cubierta en teja de barro por costado occidental, en la Cafetería " Café El Altillo".

Nuevamente, le solicitamos al Consorcio BELZCON IDRD 1, establecer un plan de contingencia, presentar un cronograma de trabajo puntual en cada área de intervención y poner a su alcance todos los recursos para entregar todas las actividades de manera oportuna a la Entidad.



Construcción de lavapies	Remates de acabados en el Área de Servicios Generales.

NOTA 174 Fecha: 5 julio de 2025
Estado del tiempo: Mañana soleada.
Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante.
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 175 Construcción de muros para soporte de un mesón para lavaplatos en la cocineta.
Se inician instalaciones hidrosanitarias para lavaplatos.
Se enchapa en cerámica salpicadero.

NOTA 176 Fecha: 7 julio de 2025
Estado del tiempo: Mañana soleada y tarde bastante lluviosa
Personal de Obra: 1 oficial.
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 177 Avance Instalaciones hidrosanitarias para lavaplatos en la Cocineta
Remates de pintura para muros al interior de la Zona de servicios.

NOTA 178 Fecha: 8 julio de 2025
Estado del tiempo: Mañana y tarde soleada
Personal de Obra: 1 oficial.
Maquinaria y Equipo: herramienta menor.
Actividades de obra:

NOTA 179 Continúa realizando remates de pintura para muros al interior de la Zona de servicios.
Hacia las 9:30 a.m. llegan a la obra las puertas y ventanas metálicas para instalarlen la Zona de Servicios.

NOTA 180 Fecha: 9 julio de 2025
Estado del tiempo: Mañana soleada
Personal de Obra: 2 oficiales albañilería + 1 ornamentador + ayudantes.

NOTA 181 Maquinaria y Equipo: herramienta menor, pulidora, equipo d soldadura.

NOTA 182. Actividades

Continúa realizando remates de pintura para muros al interior de la Zona de Servicios.

Inicio en la instalación de puertas y ventanas metálicas

Encorozada y remate de pañetes al interior de las cajas de inspección

Continúa llegando material para la estructura metálica de la pérgola.

Interventoría.

NOTA 183

Fecha: 10 julio de 2025

Estado del tiempo: Mañana con precipitaciones ligeras y en horas de la tarde lluvias.

Personal de Obra: 2 oficiales+ 1 ayudante, 2 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: herramienta menor.

NOTA 184

Actividades de obra:

Continúa realizando la instalación de puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.

Remate al interior de las cajas de inspección (encorozada y corte de tuberías salientes)

Se le ha solicitado al Contratista traer suficiente material (cespedones), para nivelar y adecuar la zona verde en la Zona de Juegos Infantiles.

No se ha iniciado el arreglo de la cubierta para la teja de barro en la Cafetería El Altillo; la Interventoría le hace un llamado de atención al Contratista, para que impulse esta actividad y la termine durante la etapa contractual del contrato.

Interventoría.

NOTA 185

Fecha: 11 y 12 de julio de 2025

Estado del tiempo: Viernes con una mañana de fuertes lluvias y en horas de la tarde lluvias ligeras. Sábado: Día soleado.

Personal de Obra: 1 oficiales, 2 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: herramienta menor.

NOTA 186

Actividades de obra:

Se efectúan remates de pañete para filos de en puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.

No se ha realizado el cambio de tapa rejillas en cajas de inspección, por tapa en concreto.

Se le ha solicitado al contratista agilizar la instalación de la estructura metálica de la pérgola.

Se le reitera al Contratista, iniciar el arreglo de la cubierta para la teja de barro en la Cafetería El Altillo.

No se ha realizado el suministro de los módulos en concreto para andén, en la Zona de Servicios Generales.

60

NOTA 182. Actividades

Continúa realizando remates de pintura para muros al interior de la Zona de Servicios.
Inicio en la instalación de puertas y ventanas metálicas
Encorozada y remate de pañetes al interior de las cajas de inspección
Continúa llegando material para la estructura metálica de la pérgola.

Empresa.

NOTA 183

Fecha: 10 julio de 2025

Estado del tiempo: Mañana con precipitaciones ligeras y en horas de la tarde lluvias.

Personal de Obra: 2 oficiales+ 1 ayudante, 2 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: herramienta menor.

NOTA 184

Actividades de obra:

Continúa realizando la instalación de puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.

Remate al interior de las cajas de inspección (encorozada y corte de tuberías salientes)

Se le ha solicitado al Contratista traer suficiente material (cespedones), para nivelar y adecuar la zona verde en la Zona de Juegos Infantiles.

No se ha iniciado el arreglo de la cubierta para la teja de barro en la Cafetería El Altillo; la Interventoría le hace un llamado de atención al Contratista, para que impulse esta actividad y la termine durante la etapa contractual del contrato.

NOTA 185

Fecha: 11 y 12 de julio de 2025

Estado del tiempo: Viernes con una mañana de fuertes lluvias y en horas de la tarde lluvias ligeras. Sábado: Día soleado.

Personal de Obra: 1 oficiales, 2 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: herramienta menor.

NOTA 186

Actividades de obra:

Se efectúan remates de pañete para filos de en puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.

No se ha realizado el cambio de tapa rejillas en cajas de inspección, por tapa en concreto.

Se le ha solicitado al contratista agilizar la instalación de la estructura metálica de la pérgola.

Se le reitera al Contratista, iniciar el arreglo de la cubierta para la teja de barro en la Cafetería El Altillo.

No se ha realizado el suministro de los módulos en concreto para andén, en la Zona de Servicios Generales.

NOTA 187

Fecha: 14 de julio de 2025

Estado del tiempo: Estado del tiempo: Tiempo seco con lluvias ligeas en la tarde

Personal de Obra: 2 oficiales, 2 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: herramienta menor.

NOTA 188

Actividades de obra:

Continúan realizando remates de pañete para filos de en puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.

No se ha realizado el cambio de tapa rejillas en cajas de inspección, por tapa en concreto.

Se instala la flauta en tubería galvanizada para suministro de agua potable en el lavapies. Pendiente instalar taparegistro y fijación o anclaje en el muro, para la tubería instalada .

Pendiente el suministro y la instalación de módulos en concreto para andén.

Pendiente la instalación de vidrios en ventanas.



Se le solicita nuevamente al Contratista realizar el retiro de materiales y escombros, fuera de la obra.



NOTA 189

Fecha: 15 julio de 2025

Estado del tiempo: Día soleado

Personal de Obra: 1 oficiales, 3 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: Equipo de soldadura, compresor, herramienta menor, andamio.

NOTA 190

Actividades de obra:

Continúan realizando remates de pañete para filos y juntas en puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.

No se ha realizado el cambio de tapa rejillas en cajas de inspección, por tapa en concreto.

Se instala la flauta en tubería galvanizada para suministro de agua potable en el lavapies. Pendiente instalar tapa registro y fijación o anclaje en el muro, para la tubería instalada.

Se inicia corte de material, para la armar la estructura metálica de la pérgola.

Inicia corte de pañete, para hacer mediacaña en mortero en fachada del Área de Servicios Generales.

NOTA 191

Fecha: 16 julio de 2025

Estado del tiempo: Mañana soleada y en horas de la tarde lluvias ligeras.

Personal de Obra: 1 oficiales, 3 ornamentadores

Maquinaria y Equipo: Equipo de soldadura, compresor, herramienta menor.

NOTA 192

Actividades de obra:

Avance con el corte de material fijación y anclaje para izaje de la estructura metálica de la pérgola.




NOTA 193

Continúan realizando remates de pañete para filos y juntas en puertas y ventanas metálicas en la Zona de Servicios.


No se ha realizado el cambio de tapa rejillas en cajas de inspección, por tapa en concreto.

Pendiente instalar tapa registro y fijación o anclaje en el muro, para la tubería instalada.



NOTA 194

Avance con el corte de material fijación y anclaje para izaje de la estructura metálica de la pérgola.



NOTA 195

Continúa la ejecución del corte de pañete para mediacaña en mortero en fachada del Área de Servicios Generales.


Fecha 17 Julio 2025

ACTIVIDADES QUE ESTÁN PENDIENTES POR TERMINAR EN EL PARQUE EL COUNTRY

NOTA 196

1. **Zona de Servicios Generales/Exteriores.**

- Terminar de rematar la media caña en fachada por zona exterior



- Falta el suministro e instalación en el piso de la zona exterior, las plaquetas de concreto reforzado (80x45x6)cm, para conformación de andén.
- Efectuar remates y detallada de pintura en muros.
- Retiro de materiales escombros y basura acopiada en un sector del área.



- Pendiente suministro e instalación de sillas para zonas exteriores.

Fecha : Actividades realizadas del 27 de julio al 3 de agosto de 2025

NOTA 205. **Zona de Servicios Generales.**

No han llegado a la obra las plaquetas en concreto en la zona exterior de (80x45x6)cm, para conformación de andén.

Continúan los remates y la detallada de pintura en muros.

Pendiente la instalación de vidrios en ventanas

NOTA 206. **Zona de Senderos.**

Llegan a la obra las tapas para cajas de inspección; pendiente la instalación.

Se inicia la instalación de las bancas en el área de senderos del parque.

NOTA 207. **Zona de Pérgola**

Termina la instalación de la estructura metálica y la cubierta de la pérgola.



NOTA 208. **Cafetería Café El Altillo**

No se ha iniciado el arreglo del tramo de la cubierta en teja de barro por costado occidental, en la Cafetería " Café El Altillo". Se aclara que durante el evento programado por la Entidad, en la feria "Vassar", un vehículo rompió una zona del tejado por costado sur occidental; se está coordinando con la Administración del Parque, el alcance de este daño; por lo tanto, por ahora no se intervendrá la cubierta de esta cafetería. Pendiente definición por parte de la Entidad.

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 34

BITÁCORA PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)

COD: 12-125

NOTA 94

26

Julio 02 de 2025

Clima: Día soleado en la mañana y lluvias en la tarde

Personal: Ing. Residente Obra.

Actividades desarrolladas:

NOTA 95

Mediante recorrido e inspección de obra en coordinación con el Apoyo a la Supervisión del IDRD, la Administradora del Palacio de los Deportes , el Contratista Consorcio BELZCON IDRD 1 y la Interventoría CONSORCIO SANTA TERESA 28, se estableció realizar algunos trabajos en este Escenario a solicitud del Arq. Iván Velásquez, los cuales relacionamos a continuación:

NOTA 96

1. Instalación de rejillas de ventilación en la Enfermería y en el baño de hombres VIP.
2. Retapada y pulida de mesón en granito jaspe ubicado en la cocineta de Servicios Generales.
3. Instalar señales de identificación en el Shute de basuras ubicado en la zona externa y que se comparte con el Complejo Acuático.
4. Baños

Costado Norte

- Baño hombres: arreglo e instalación de sifón en lavamanos #1
- Baño discapacitados: el sanitario tiene escape de agua.
- Baño mujeres: Cambio de 2 push lavamanos; el sanitario presenta rebose cuando se abre el registro.

Costado Sur

- Baño hombres: Cambio de push de orinal #1; Sifón de orinal #3; destapar el sanitario #1
- Baño mujeres : Destapar sanitario; instalar push lavamanos, no sella; son 3 unidades.

NOTA 97 Fecha: DEL 03 al 08 de JULIO de 2025
personal: No se cuenta con personal en obra.
Actividades: No se han realizando actividades de obra.

NOTA 98 llegada de materiales a la obra para camamiento el dia 09 de JULIO de 2025.
Clupesa.

NOTA 99 Fecha: 09 de julio de 2025
Clima: Dia nublado (mañana nubluda - Tarde seca).
Personal: 2 ornamentadores.
Herramienta: Planta, Compresor y herramienta. menor.

NOTA 100 Actividades: Se realizan actividades de aplicación de anticorosivo en los módulos de camamiento.
Clupesa.

28

NOTA 101

Fecha: 10 julio de 2025

Estado del tiempo: Día nublado

Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante (ornamentadores).

Maquinaria y Equipo: herramienta menor, equipo de soldadura, cortadora, compresor.

Actividades de obra:

Se continúa realizando aplicación de anticorrosivo para los módulos metálicos del cerramiento.

En obra hay 49 módulos.

NOTA 102

Fecha: 11 y 13 de julio de 2025

Estado del tiempo: Días soleados y con escasas lluvias en la tarde.

Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante

Maquinaria y Equipo: herramienta menor, equipo de soldadura, cortadora, compresor.

Actividades de obra:

Avance en la aplicación de anticorrosivo para los módulos metálicos del cerramiento.

NOTA 103

Fecha: 16 de julio de 2025


Estado del tiempo: Lluvias livianas durante las horas de la tarde


Personal de Obra: 1 oficial + 1 ayudante

Maquinaria y Equipo: herramienta menor, equipo de soldadura, cortadora, compresor.

Actividades de obra:

Avance en la aplicación de anticorrosivo para los módulos metálicos del cerramiento.






516

NOTA 104

Aplicación de pintura Verde RAL 6028 para los módulos del cerramiento.





El Contratista informa que el proveedor, ya tiene fabricado la totalidad del cerramiento.

La Interventoría, le solicita agilizar la entrega del producto en obra y la correspondiente instalación.

30

Nota 105. Fecha: 17 de Julio de 2025

Estado del tiempo: seco.

Personal: 2 ornamentadores, 1 ayudante, 1 soldador

Herramienta y equipo menor.

Nota 106 Actividades: Se continúa con la instalación de módulos de cerramiento.

Cluprosa.

Nota 107 Fecha: 18 de Julio de 2025

Estado del tiempo: día nublado.

Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador, 1 ayudante.

Herramienta y equipo menor.

Nota 108. Actividades: se continua con la instalación de módulos de cerramiento.

Se reciben en el porque. 66 módulos.

Cluprosa.

Nota 109. Fecha: 19 de Julio de 2025

Estado del tiempo: día nublado

Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador, 1 ayudante.

Herramienta y equipo menor.

Nota 110 Actividades: se continua con la instalación de módulos

de cerramiento del costado occidental.

Chuquisaca.

Nota 111 Fecha: 21 de julio de 2025

Estado del tiempo: seco.

Personal: 2 ornamentadores.

Herramienta y equipo menor.

Nota 112 Actividades: Se realiza pintura de modulos de cerramiento para posterior instalación.

Chuquisaca.

Nota 113 Fecha: 22 de julio de 2025

Estado del tiempo: seco

Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador

Herramienta y equipo menor.

Nota 114 Actividades: Se continua con la instalación de módulos de cerramiento.

Chuquisaca.

Nota 115 Fecha: 23 de julio de 2025

Estado del tiempo: día nublado.

Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador.

Herramienta y equipo menor.

Nota 116. Actividades: Se continua con la instalación de módulos de cerramiento.

Chuparra.

Nota 117 Fecha: 24 de julio de 2025

Estado del tiempo: Día nublado.

Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador.

Herramienta y equipo menor.

Nota 118. Actividades: Se continua con la instalación de módulos para cerramiento.

Chuparra.

Nota 119. Fecha: 25 de julio de 2025.

Estado del tiempo: Seco.

Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador

Herramienta y equipo menor.

Nota 120 Actividades: Se realiza pintura y remates en. el cerramiento. Se aclara que la actividad. es la de remates en el cerramiento con el. Fin de que se de visto bueno por parte de interventoría para proceder al pintar.

Chuparra.

Nota 121. Fecha: 26 de JULIO de 2025
Estado del tiempo: Día nublado.
Personal: 2 ornamentadores, 1 soldador.
Herramienta y equipo menor.

Nota 122. Actividades: Se continua con los remates en el cenamiento (módulos) para posteriormente proceder a pintar.
Cliente.

Nota 123. Fecha: 28 de JULIO de 2025.
Estado del tiempo: Día nublado.
Personal: 3 ornamentadores, 1 soldador.
Herramienta y equipo menor.

Nota 124. Actividades: Se continua con la realización de remates y verificación de módulos de cenamiento.
Cliente.

Nota 125 Fecha: 29 de JULIO de 2025
Estado del tiempo: Dia nublado.
Personal: 3 ornamentadores, 1 soldador.
Herramienta y equipo menor.

Norma

Nota. 126. Actividades: Se continua con los remates. en los módulos de Cenamiento para. Posteriormente realizar actividades de Pintura.
Cluperca.

Nota. 127. 30 y 31 de julio de 2025
Estado del tiempo: Día nublado.
Personal: 2 ornamentadores
Herramienta y equipo menor.

Nota 128. Actividades: Se finalizan los remates. en los módulos de cenamiento, Por parte de interventoría se da visto. bueno o liberación, se solicita realizar las respectivas pruebas de tintas. antes de iniciar a pintar el cenamiento. Adicionalmente hacia el costado. oriental del cenamiento en el xotoo se realiza retiro de módulo contiguo del. cenamiento existente ya que por el nivel y dimensiones no es posible unificarlo al. cenamiento nuevo, se reemplaza por un módulo

Norma

Con las dimensiones adecuadas, se instala la pieza y se remata para con esto. Finalizar la actividad tal como se mencionó anteriormente.

Chupaca.

Nota 129. 01 de Agosto de 2025
Estado del tiempo: día nublado.
Personal: No hay personal en obra.
Actividades: No se realizan actividades de obra.

Chupaca.

Nota 130 Fecha: 02 de Agosto de 2025
Estado del tiempo: día nublado
Personal: 2 ornamentadores
Herramienta y equipo menor
Nota 131. Actividades: Se realiza una verificación del Cerramiento en su totalidad y se procede a realizar las prueba de tintas para el día de hoy según lo solicitado por la interventoría. y con acompañamiento

CONSORCIO Belzcon
IDRD 1

ANEXO 35
PÓLIZAS PRÓRROGA 1

Calle 105 No. 46-26 Piso 2 (Bogotá)
Teléfono: (1) 7689259 Bogotá D.C. - email: idrd4060.bzc@gmail.com - web site: www.belzcon.com.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PRORROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

525

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	21/07/2025	$711,750,000.00	$650,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF083045H

526

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6605400

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ **********5,950.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000630279111 (3900) 000000005950 (96) 20260721

REFERENCIA PAGO:
1100063027911-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

527

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF083045H 3

528

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACIN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	20/01/2026	$3,164,940,061.40	$2,580,069,961.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	20/11/2024	20/01/2026	$6,329,880,122.80	$3,780,599,255.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/11/2024	21/07/2028	$791,235,015.35	$645,017,490.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/07/2025	21/07/2030	$3,164,940,061.40	$2,580,069,961.40

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PRORROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,533,862.00	$ *******8,000.00	$ ***2,002,953.00	$ ********12,544,815.00	$ ***13,450,995,260.95	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101240095

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

529

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,533,862.00	$ *******8,000.00	$ ***2,002,953.00	$ ********12,544,815.00	$ ***13,450,995,260.95	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000630281133 (3900) 000012544815 (96) 20260804

REFERENCIA PAGO:
1100063028113-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

530

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101240095	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	21	07	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6605400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101240095

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF083045H 2

531

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO IDRD-SG-4060-2024 CUYO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LA ADICION No. 001 y PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO DE OBRA No. IDRD-SG-4060-2024, 1. CLAUSULA PRIMERA:PRORROGAR el plazo de ejecucin por CUATRO (4) MESES contados a partir del da 20 de Julio de 2025, quedando como fecha de finalizacin del plazo el 19 de Noviembre de 2025. 2. CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar el valor del contrato por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.924.350.500).
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****594,748.00	$ *******3,000.00	$ *****113,572.00	$ **********711,321.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

532

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3	
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6017689259	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1	
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6605400	

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/11/2024	20/11/2025	$711,750,000.00	$711,750,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1	NIT: 901.886.663-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 105 # 46 - 26	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	NIT: 860.061.099-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 63 NRO. 59 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6605400

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia – Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá – Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****594,748.00	$ *******3,000.00	$ *****113,572.00	$ **********711,321.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA	83045	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11000630279134 (3900) 000000711321 (96) 20251120

REFERENCIA PAGO:
1100063027913-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

534

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101070480	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	08	2025	20	11	2024	00:00	20	11	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BELZCON IDRD 1		NIT: 901.886.663-3
DIRECCIÓN: CL 105 # 46 - 26	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6017689259

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 6605400

BENEFICIARIO: 860061099 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS	891200711-1	10.00
BELZCON S.A.S	901252860-7	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101070480

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF083045H

535