CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 11 de noviembre de 2025

CA-286-0433-1836-25

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Director Territorial
Atn. Ing. Edgar William Maiguel
Supervisor
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: INFORME ESTADO DE SEÑALES VERTICALES RUTA 7805 - VIA GUAMAL EL BANCO

Cordial Saludo:

El Consorcio Administradores JAA 2024, encargado de la Administración Vial del Grupo 2 a cargo de la Dirección Territorial Magdalena, en cumplimiento de las labores de conservación, mantenimiento y seguridad vial, se permite informar el estado actual de la señalización vertical instalada en la Ruta 7805 – Vía Guamal – El Banco**.**

Durante los recorridos de inspección realizados sobre el corredor vial, se evidenció que varias señales verticales presentan deterioro y pérdida de visibilidad, ocasionada principalmente por desgaste del material reflectivo, decoloración, acumulación de suciedad, inclinación de los parales, corrosión o afectaciones por impacto, lo que limita la correcta lectura de la información por parte de los usuarios.

Estas condiciones impiden que las señales cumplan adecuadamente su función de orientar, advertir y reglamentar el tránsito vehicular, afectando la seguridad vial, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de baja visibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que dichas señales se encuentran pendientes de cambio**,** y se solicita muy respetuosamente se indique si dentro del contrato No. 2257-2021 que actualmente ejecuta el contratista BMC podría contemplarse el cambio o reposición de estas, o en su defecto**,** se impartan las instrucciones o lineamientos para hacer el cambio de las mismas por esta Administración vial.

Se anexa relación y registro fotográfico de las señales verticales que presentan pérdida de visibilidad y requieren sustitución.

Sin otro particular, quedamos atentos



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ing. Residente
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Elaboró: Ing. Alberto José Torres Galiano, Ing. Auxiliar II
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo

RELACION DE SEÑALES VERTICALES RUTA 7805

PR	+	Metros	Lado	Código Señal.	Descripción	OBSERVACIONES
2	+	113	D	SP-08	Zonda de curvas sucesivas la primera a la derecha	
2	+	160	D	SR-30	Velocidad máxima permitida (60)	Poste doblado e inclinado, oxidado
6	+	360	I	SR-30	Velocidad máxima permitida (80)	
6	+	950	D	SR-30	Velocidad máxima permitida (80)	Poca visibilidad, Sin reflectividad.
7	+	20	D	SP-03	Curva pronunciada a la izquierda	
7	+	60	I	SR-30	Velocidad máxima permitida (60)	
8	+	710	I	SR-30	Velocidad máxima permitida (80)	
13	+	195	I	SP-03	Curva pronunciada a la izquierda	Punta doblada, paral oxidado y doblado.
17	+	870	D	SP-24	Superficie rizada	Postes y lámina en mal estado.
18	+	190	D	SR-30	Velocidad máxima permitida (30)	No se ve el número. Letrero manchado
18	+	290	D	SP-06	Curva y contracurva cerrada primera a la derecha	Poca reflectividad, manchada.
22	+	70	I	SP-04	Curva pronunciada a la derecha	
26	+	200	D	SI-06	EL BANCO 9	La señal esta manchada con pintura. Es de 1,40 m de largo por 0,75 m de ancho
34	+	802	I	SR-35	Circular con luces bajas	Doblada. Poste oxidado.
34	+	980	I	SP-46	Zona de peatones	Poca reflectividad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALES VERTICALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ADMINISTRADOR VIAL:	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	GRUPO:	2
CARRETERA:	7805: GUAMAL - EL BANCO	SECTOR:	GUAMAL - EL BANCO
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	PR´s:	Varios

SEÑALES VERTICALES PARA REEMPLAZAR

VÍA 7805; GUAMAL - EL BANCO

PR2+113



PR2+160



PR6+360



PR6+950



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL MAGDALENA

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALES VERTICALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ADMINISTRADOR VIAL:	**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**	**GRUPO:**	**2**
CARRETERA:	**7805: GUAMAL - EL BANCO**	**SECTOR:**	**GUAMAL - EL BANCO**
FECHA:	**11 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**PR´s:**	**Varios**

SEÑALES VERTICALES PARA REEMPLAZAR

VÍA 7805; GUAMAL - EL BANCO

PR7+020



PR7+060



PR8+710



PR13+195



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALES VERTICALES

ADMINISTRADOR VIAL:	**CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**	**GRUPO:**	**2**
CARRETERA:	**7805: GUAMAL - EL BANCO**	**SECTOR:**	**GUAMAL - EL BANCO**
FECHA:	**11 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**PR´s:**	**Varios**

SEÑALES VERTICALES PARA REEMPLAZAR

VÍA 7805; GUAMAL - EL BANCO

PR17+870



PR18+190



PR18+290



PR22+070



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL MAGDALENA

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO - SEÑALES VERTICALES

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ADMINISTRADOR VIAL:	CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024	GRUPO:	2
CARRETERA:	7805: GUAMAL - EL BANCO	SECTOR:	GUAMAL - EL BANCO
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	PR´s:	VARIOS

SEÑALES VERTICALES PARA REEMPLAZAR

VÍA 7805; GUAMAL - EL BANCO

PR26+200



PR34+802



PR34+980

