INFORME MENSUAL SISO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SF.046-2025

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA No. SF.047-2025, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.”

SUPERINTENDENCIA FIN ANCIERA DE COLOMBIA
Bogotá D.C.

ENERO 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
1.2 OBJETIVO GENERAL
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO)
2. INGRESO DE PERSONAL
2.1 REGISTRO DE EXÁMENES DE INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE OBRA
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES
3.1 CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (SG-SST)
4. SEÑALIZACIÓN
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
5.1 REGISTRO DE USO DE EPP
6. ORDEN Y ASEO
7. INSPECCIONES PREOPERACIONALES
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

Para la ejecución del contrato de interventoría No. SF.046-2025, cuyo objeto contempla la interventoría integral del contrato de obra No. SF.047-2025, se establece la obligatoriedad de vigilar el cumplimiento del contratista de obra en la implementación de controles específicos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y gestión ambiental, con el fin de proporcionar condiciones de Trabajo dignas y seguras para todos los trabajadores.

En el presente informe se relaciona la revisión efectuada por la interventoría a la documentación presentada por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, en los componentes SST y ambiental, así como las verificaciones realizadas en campo y las recomendaciones correspondientes.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Supervisar, verificar y conceptuar sobre el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del componente ambiental por parte del contratista de obra EME Ingeniería S.A., durante la ejecución del contrato de obra No. SF.047-2025, en cumplimiento de la normatividad vigente y las obligaciones contractuales.

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el contratista, en los componentes ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con la normativa aplicable.
• Realizar revisión de los anexos entregados por parte del contratista (planillas de seguridad social, ATS, inspecciones, inducciones, charlas, EPP y preoperacionales).
• Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en SST exigida por las autoridades competentes, para las actividades ejecutadas en obra.
• Identificar desviaciones y oportunidades de mejora frente a los procedimientos y documentos presentados.
• Realizar inspecciones locativas en obra para confirmar la implementación de controles propuestos para mitigación de riesgos.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO)

El proyecto consiste en la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de alarma de detección de incendios del edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Localización: Bogotá D.C.

Durante el periodo evaluado (01 al 31 de enero de 2026), se desarrollaron actividades asociadas a instalación de ductería/tubería, cableado y montaje de detectores de humo y térmicos.

2. INGRESO DE PERSONAL

La interventoría realizó la supervisión y verificación documental del personal reportado por el contratista de obra EME Ingeniería S.A., en cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y los lineamientos del SG-SST.

De acuerdo con el informe SST del contratista, durante el periodo se reportó personal activo en obra (7 trabajadores), entre técnicos, ingenieros y residente HSEQ.

2.1 REGISTRO DE EXÁMENES DE INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo reportado, el contratista remitió soportes de afiliaciones y documentación de ingreso. Se recomienda asegurar que el soporte de examen médico ocupacional de ingreso se encuentre completo y trazable para el 100% del personal reportado, como requisito previo a iniciar labores.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Se evidenció entrega de soportes de inducción y reinducción del personal, así como el desarrollo de charlas preoperacionales asociadas al uso de EPP, manipulación de cargas y uso adecuado de herramientas menores, conforme al cronograma de capacitación reportado por el contratista.

3.1 CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (SG-SST)

El contratista reportó cumplimiento de capacitaciones programadas para el periodo, incluyendo charlas relacionadas con prevención vial, desconexión laboral, reporte AT/EL, bienestar ocular y otros riesgos generales.

Observación de interventoría: se recomienda complementar el plan de capacitación con temas específicos del alcance del contrato (riesgo eléctrico, trabajos con herramientas eléctricas y uso seguro de escaleras).

4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo se evidenció señalización en puntos de intervención. No obstante, se recomienda implementar demarcación temporal cuando existan intervenciones en corredores o zonas de circulación interna, con el fin de prevenir incidentes y controlar acceso a áreas intervenidas.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para la ejecución de actividades, el personal cuenta con elementos de protección personal (EPP) acordes a las actividades ejecutadas. Se recomienda mantener registro actualizado de entrega y reposición de EPP por desgaste.

5.1 REGISTRO DE USO DE EPP

El contratista reportó entrega de gafas claras, guantes, tapa oídos de inserción y tapabocas para material particulado. Se verificó que el uso de EPP sea reforzado mediante inspecciones visuales y recordatorios en capacitaciones.

6. ORDEN Y ASEO

Se evidenció que al finalizar cada jornada se realizaron actividades de orden y aseo, orientadas a conservar las instalaciones en condiciones seguras, evitando generación de riesgos por materiales sobrantes o residuos mal dispuestos.

7. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Durante el periodo el contratista realizó inspecciones preoperacionales de herramientas eléctricas (taladros y pulidoras) y verificaciones específicas. Adicionalmente se identificaron inspecciones asociadas a escaleras; la inspección de herramienta menor que pendiente en él es de enero la cual se llevara a cabo en el mes de febrero.

Recomendación: fortalecer la verificación preoperacional de extensiones eléctricas, multitomas y cables de alimentación antes de su uso.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El contratista entregó documentación de afiliaciones a seguridad social (ARL, EPS y AFP) del personal reportado durante el periodo.

• Se evidenció realización de inducciones y reinducciones a los trabajadores que participaron en la ejecución de actividades.

• Se evidenció control de orden y aseo diario, con enfoque preventivo en seguridad.

• Se registraron inspecciones preoperacionales e inspecciones de seguridad acordes al tipo de actividad ejecutada.

• Se recomienda implementar demarcación temporal cuando se intervengan áreas con circulación interna, y fortalecer evidencias de inspección de equipos de emergencia (camilla).


• En gestión ambiental, debido al volumen y fecha de inicio, aún no se evidencia disposición final certificada; se recomienda formalizar plan de gestión de residuos con gestor autorizado.

9. ANEXOS

Conforme al informe SST del contratista de obra, se cuenta con los siguientes anexos:


a) Planillas seguridad social.
b) Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

c) inspcciones
d) Soportes de reinducción e inducción.
e) Charlas de seguridad
f) Entrega de elementos de protección personal
g) Preoperacionales.



_____
RESIDENTE SISO / SST DE INTERVENTORÍA
Nombre: DALIA CARDENAS
Fecha: __31-ENERO-2026_____

ANEXO 1 - PLANILLAS



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT INGENIERIA	2	SME INGENIERIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO TEMPORAL	AV RIOFRIO 58 80 OF 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	6306440	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	200306967	949791490	E	2026/01/22	2026/01/15	BANCO DAVIVIENDA		$32,338,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod	Dias	IBC	Aporte	SALUD Cod	Dias	IBC	Aporte	CCF Cod	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Cod	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1074474587	ACUÑA LUIS		25-14	30	$1,665,000	$266,400	EPS08	30	$1,665,000	$66,600	CCF40	30	$1,665,000	$66,600	14-11	30	$1,665,000	0.9420%	$15,700	30	SI	$0	SI	SI	$315,300
2	CC 1094217731	ADAME HECTOR		23030	2	$370,333	$44,400	EPS08	2	$370,333	$11,100	CCF40	2	$370,333	$11,100	14-11	2	$370,333	0.0000%	$0	2	SI	$0	SI	SI	$67,000
3	CC 1094217731	ADAME HECTOR		25-14	28	$2,296,667	$321,500	EPS08	28	$2,296,667	$155,900	CCF40	28	$2,296,667	$155,900	14-11	28	$2,296,667	0.9420%	$271,200	28	SI	$0	SI	SI	$1,204,600
4	CC 1103726621	BAYONA JUAN		25-14	8	$666,667	$106,700	EPS08	8	$666,667	$26,700	CCF40	8	$666,667	$26,700	14-11	8	$666,667	0.9420%	$46,900	8	SI	$0	SI	SI	$206,400
5	CC 1103726621	BAYONA JUAN		25-14	22	$1,833,333	$293,400	EPS08	22	$1,833,333	$73,400	CCF40	22	$1,833,333	$73,400	14-11	22	$1,833,333	0.0000%	$0	22	SI	$0	SI	SI	$440,200
6	CC 1102491207	CALA DIANA		25-14	25	$2,885,000	$461,600	EPS08	25	$2,885,000	$115,400	CCF40	25	$2,885,000	$115,400	14-11	25	$2,885,000	0.9420%	$385,300	25	SI	$0	SI	SI	$868,500
7	CC 1102491207	CALA DIANA		23030	5	$961,000	$89,300	EPS08	5	$961,000	$22,500	CCF40	5	$961,000	$22,500	14-11	5	$961,000	0.0000%	$0	5	SI	$0	SI	SI	$134,000
8	CC 91492922	CASTELLANOS [illegible]		25-14	30	$7,160,000	$1,217,200	EPS08	30	$7,160,000	$286,400	CCF40	30	$7,160,000	$286,400	14-11	30	$7,160,000	2.4360%	$174,500	30	SI	$0	SI	SI	$1,964,500
9	CC 91507305	GUERRERO OSCAR	X	25-14	29	$2,464,134	$418,900	EPS08	29	$2,464,134	$196,900	CCF40	29	$2,464,134	$196,900	14-11	29	$2,464,134	0.9420%	$185,300	29	SI	$0	SI	SI	$801,000
10	CC 91507305	GUERRERO OSCAR		25-14	1	$78,533	$13,400	EPS08	1	$78,533	$3,100	CCF40	1	$78,533	$3,100	14-11	1	$78,533	0.0000%	$0	1	SI	$0	SI	SI	$19,000
11	CC 1098674072	HERRERA LUIS		25-14	30	$4,734,000	$757,500	EPS08	30	$4,734,000	$189,400	CCF40	30	$4,734,000	$189,400	14-11	30	$4,734,000	0.9420%	$329,300	30	SI	$0	SI	SI	$1,465,800
12	CC 1096254090	HEYDS JHESAN		23030	30	$2,850,000	$456,000	EPS08	30	$2,850,000	$114,000	CCF40	30	$2,850,000	$114,000	14-11	30	$2,850,000	0.9420%	$198,400	30	SI	$0	SI	SI	$882,400
13	CC 1118160	HURTADO JOSE	X		0	$0	$0	EPS08	30	$1,736,519	$69,500	CCF40	30	$1,736,519	$69,500	14-11	30	$1,736,519	0.9420%	$120,900	30	SI	$0	SI	SI	$259,900
14	CC 37514561	PINTO MARIA		25-14	25	$2,417,834	$386,800	EPS08	25	$2,417,834	$96,700	CCF40	25	$2,417,834	$96,700	14-11	25	$2,417,834	0.9420%	$168,200	25	SI	$0	SI	SI	$748,200
15	CC 37514561	PINTO MARIA		23030	5	$483,167	$77,400	EPS08	5	$483,167	$19,400	CCF40	5	$483,167	$19,400	14-11	5	$483,167	0.0000%	$0	5	SI	$0	SI	SI	$116,200
16	CC 91532825	RIVERA MAURICIO		25-14	30	$3,977,000	$636,400	EPS08	30	$3,977,000	$159,100	CCF40	30	$3,977,000	$159,100	14-11	30	$3,977,000	0.9420%	$276,800	30	SI	$0	SI	SI	$1,231,400
17	CC 91464130	SEPULVEDA NELSON		25-14	28	$1,351,334	$216,200	EPS08	28	$1,351,334	$54,100	CCF40	28	$1,351,334	$54,100	14-11	28	$1,351,334	0.9420%	$94,200	28	SI	$0	SI	SI	$418,600
18	CC 91464130	SEPULVEDA NELSON		23030	2	$96,667	$15,500	EPS08	2	$96,667	$3,900	CCF40	2	$96,667	$3,900	14-11	2	$96,667	0.0000%	$0	2	SI	$0	SI	SI	$23,300
19	CC 91256439	VELASCO JUAN	X	25-14	30	$2,047,634	$407,700	EPS08	30	$2,047,634	$122,900	CCF40	30	$2,047,634	$122,900	14-11	30	$2,047,634	0.9420%	$212,200	30	SI	$0	SI	SI	$943,900
Total	Afiliados(19)					$40,364,305	$6,963,000			$41,383,826	$1,693,900			$41,383,826	$1,693,900			$42,302,826		$2,389,200		SI	$0		$32,338,000

Página 1 de 2



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT INGENIERIA	2	SME INGENIERIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL OPERATIVO	AVENIDA RIOFRIA 18 -80 OF1 205	BUCARAMANGA-SANTANDER	6306440	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	200306967366	949791490	E	2026/01/22	2026/01/15	BANCO DAVIVIENDA		$30,029,600


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Cod	Dias	IBC	Aporte	SALUD Cod	Dias	IBC	Aporte	CCF Cod	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Cod	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1098807103	ARIAS LUIS		23030	2	$173,333	$27,800	EPS08	2	$173,333	$7,200	CCF40	2	$173,333	$7,200	14-11	2	$173,333	0.0000%	$0	2	SI	$0	SI	SI	$41,800
2	CC 1098807103	ARIAS LUIS		25-14	28	$2,426,667	$388,300	EPS08	28	$2,426,667	$97,100	CCF40	28	$2,426,667	$97,100	14-11	28	$2,426,667	2.4360%	$59,200	28	SI	$0	SI	SI	$641,700
3	CC 91256375	BASTIDAS JOSE		25-14	30	$1,531,000	$245,000	EPS08	30	$1,531,000	$61,200	CCF40	30	$1,531,000	$61,200	14-11	30	$1,531,000	0.9420%	$106,600	30	SI	$0	SI	SI	$474,200
4	CC 1098665694	BERMON JHON	X	23030	30	$2,061,446	$329,900	EPS08	30	$2,061,446	$82,500	CCF40	30	$2,061,446	$82,500	14-11	30	$2,061,446	2.4360%	$150,200	30	SI	$0	SI	SI	$645,200
5	CC 1098835111	CARREÑO JHESAN	X	23030	30	$1,710,182	$273,700	EPS08	30	$1,710,182	$68,500	CCF40	30	$1,710,182	$68,500	14-11	30	$1,710,182	2.4360%	$41,700	30	SI	$0	SI	SI	$452,400
6	CC 91248330	FLOREZ VICTOR		23030	18	$883,800	$141,500	EPS08	18	$883,800	$35,400	CCF40	18	$883,800	$35,400	14-11	18	$883,800	0.9420%	$61,600	18	SI	$0	SI	SI	$273,900
7	CC 91248330	FLOREZ VICTOR		23030	12	$589,200	$94,300	EPS08	12	$589,200	$23,600	CCF40	12	$589,200	$23,600	14-11	12	$589,200	0.0000%	$0	12	SI	$0	SI	SI	$141,500
8	CC 91179374	FONSECA JAVIER		25-14	26	$2,759,467	$441,600	EPS08	26	$2,759,467	$110,400	CCF40	26	$2,759,467	$110,400	14-11	26	$2,759,467	2.4360%	$67,200	26	SI	$0	SI	SI	$729,700
9	CC 91179374	FONSECA JAVIER		25-14	4	$426,533	$68,300	EPS08	4	$426,533	$17,000	CCF40	4	$426,533	$17,000	14-11	4	$426,533	0.0000%	$0	4	SI	$0	SI	SI	$102,300
10	CC 1074464457	GOMEZ LUIS		25-14	28	$2,450,400	$392,100	EPS08	28	$2,450,400	$98,000	CCF40	28	$2,450,400	$98,000	14-11	28	$2,450,400	2.4360%	$59,100	28	SI	$0	SI	SI	$647,200
11	CC 1074464457	GOMEZ LUIS		25-14	2	$175,600	$28,100	EPS08	2	$175,600	$7,100	CCF40	2	$175,600	$7,100	14-11	2	$175,600	0.0000%	$0	2	SI	$0	SI	SI	$43,300
12	CC 1102572525	HERNANDEZ [illegible]	X	23030	30	$1,965,625	$314,500	EPS08	30	$1,965,625	$78,700	CCF40	30	$1,965,625	$78,700	14-11	30	$1,965,625	2.4360%	$47,900	30	SI	$0	SI	SI	$519,800
13	CC 91155346	LAZARO WILLIAM		25-14	30	$2,274,000	$554,200	EPS08	30	$2,274,000	$131,100	CCF40	30	$2,274,000	$131,100	14-11	30	$2,274,000	0.9420%	$220,100	30	SI	$0	SI	SI	$1,054,500
14	CC 1098967657	LEON UGITH		23030	27	$2,640,400	$454,500	EPS08	27	$2,640,400	$113,700	CCF40	27	$2,640,400	$113,700	14-11	27	$2,640,400	2.4360%	$64,200	27	SI	$0	SI	SI	$751,100
15	CC 1098967657	LEON UGITH	X	23030	5	$210,379	$65,700	EPS08	5	$210,379	$8,500	CCF40	5	$210,379	$0	14-11	5	$210,379	0.0000%	$0	5	SI	$0	SI	SI	$82,200
16	CC 1065674747	LIZCANO GILBERT		23030	30	$1,821,000	$291,300	EPS08	30	$1,821,000	$73,000	CCF40	30	$1,821,000	$73,000	14-11	30	$1,821,000	0.9420%	$126,900	30	SI	$0	SI	SI	$564,600
17	CC 1065280953	MANCILLA [illegible]		23030	30	$1,600,000	$256,000	EPS08	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.5225%	$8,400	30	SI	$0	SI	SI	$392,400
18	CC 37728875	MEDINA ESTHER		25-14	30	$2,899,000	$463,900	EPS08	30	$2,899,000	$116,000	CCF40	30	$2,899,000	$116,000	14-11	30	$2,899,000	0.9420%	$201,800	30	SI	$0	SI	SI	$897,700
19	CC 1098811468	MENDOZA WELLINGTON		25-14	21	$2,087,400	$334,000	EPS08	21	$2,087,400	$83,500	CCF40	21	$2,087,400	$83,500	14-11	21	$2,087,400	0.5225%	$10,900	21	SI	$0	SI	SI	$511,900
20	CC 1098811468	MENDOZA WELLINGTON		25-14	4	$894,600	$143,100	EPS08	4	$894,600	$35,800	CCF40	4	$894,600	$35,800	14-11	4	$894,600	0.0000%	$0	4	SI	$0	SI	SI	$214,800
21	CC 1118160	ORTIZ ALEXANDER		25-14	30	$2,982,000	$477,100	EPS08	30	$2,982,000	$119,300	CCF40	30	$2,982,000	$119,300	14-11	30	$2,982,000	0.5225%	$15,600	30	SI	$0	SI	SI	$731,400
22	CC 1077***98	PAEZ CARLOS		25-14	27	$2,301,000	$368,100	EPS08	27	$2,301,000	$92,100	CCF40	27	$2,301,000	$92,100	14-11	27	$2,301,000	2.4360%	$56,100	27	SI	$0	SI	SI	$564,200
23	CC 1077***98	PAEZ CARLOS		25-14	1	$367,000	$58,800	EPS08	1	$367,000	$14,700	CCF40	1	$367,000	$14,700	14-11	1	$367,000	0.0000%	$0	1	SI	$0	SI	SI	$88,200
24	CC 91537895	PALACIO JOSE	X	25-14	26	$2,212,667	$354,100	EPS08	26	$2,212,667	$128,600	CCF40	26	$2,079,334	$103,200	14-11	26	$2,172,667	0.9420%	$223,200	26	SI	$0	SI	SI	$809,600
25	CC 91537895	PALACIO JOSE		23030	4	$484,000	$77,500	EPS08	4	$484,000	$19,400	CCF40	4	$484,000	$19,400	14-11	4	$484,000	0.0000%	$0	4	SI	$0	SI	SI	$116,300
26	CC 1004802098	PALACIOS JESUS	X	23030	30	$1,979,728	$316,800	EPS08	30	$1,979,728	$79,200	CCF40	30	$1,979,728	$79,200	14-11	30	$1,979,728	2.4360%	$48,200	30	SI	$0	SI	SI	$523,000
27	CC 1098749663	PATIÑO DIEGO		25-14	26	$1,820,000	$291,200	EPS08	26	$1,820,000	$72,800	CCF40	26	$1,820,000	$72,800	14-11	26	$1,820,000	0.9420%	$126,700	26	SI	$0	SI	SI	$563,500
28	CC 1098749663	PATIÑO DIEGO		23030	4	$280,000	$44,800	EPS08	4	$280,000	$11,200	CCF40	4	$280,000	$11,200	14-11	4	$280,000	0.0000%	$0	4	SI	$0	SI	SI	$67,200
29	CC 1098838341	PERALTA JOSE		23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS08	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.5225%	$7,500	30	SI	$0	SI	SI	$349,300

Página 1 de 3

aportes en línea

Planilla Resumen





PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA


Superintendencia Financiera de Colombia

PRAN CONSTRUCCIONES SAS


ANEXO 2 – ATS









ANESO 3 – INSPECCIONES











Superintendencia Financiera de Colombia


PRAN CONSTRUCCIONES SAS














Superintendencia Financiera de Colombia


PRAN CONSTRUCCIONES SAS


ANEXO 4 – SOPORTES DE REINDUCCIÓN E INDUCCIÓN


























Superintendencia Financiera de Colombia


PRAN CONSTRUCCIONES SAS


ANEXO 5. CHARLAS
























Superintendencia Financiera de Colombia


PRAN CONSTRUCCIONES SAS



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Juan Bayona	91073621	
Reinaldo Vergara Daza	91173629	
Giovanny Rodriguez	80136116	
Jose Rincon	79570306	
Adriana Linares L	1026 [illegible] 105	
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
ALEXANDER HOFFMAN	1026191141	
Brian Ramirez Baez	1019135322	


EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Juan Bayona	91073621	
Reinaldo Vergara Daza	91173629	
Giovanny Rodriguez	80136116	
Jose Rincon	79570306	
Adriana Linares L	1026 [illegible] 105	
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
ALEXANDER HOFFMAN	1026191141	
Brian Ramirez Baez	1019135322	


EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Reinaldo Vergara Daza	91173629	
Juan Bayona	91073621	
Jose Rincon	79570306	
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
ALEXANDER HOFFMAN	1026191141	
Adriana Linares L	1026 [illegible] 105	
Brian Ramirez Baez	1019135322	


EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Juan Bayona	91073621	
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
Reinaldo A Vergara Daza	91173629	
Jose Rincon	79570306	
Jeffersen Pedraza Ramirez	79456450	
Giovanny Rodriguez	80136116	
Edwin Molano R	1026602340	
ALEX HOFFMAN	1026191141	
ALEX HOFFMAN	1026191141	


EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Juan Bayona	91073621	
Reinaldo A Vergara Daza	91173629	
Jeffersen Pedraza	79456450	
Jose Rincon	79570306	
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
Giovanny Rodriguez	80136116	
Brian Ramirez	1019135322	
Edwin Molano R	1026602340	


EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			



LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
Reinaldo A Vergara Daza	91173629	
Juan Bayona	91073621	
Jeffersen Pedraza Ramirez	79456450	
Jose Rincon	79570306	
Edwin Molano R	1026602340	
Brian Ramirez Baez	1019135322	

EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			





LISTA DE ASISTENCIA


NOMBRE ASISTENTE	No. DE IDENTIFICACION	FIRMA
Cristian David Baez Gelvis	1026199855	
Reinaldo A Vergara Daza	91173629	
Juan Bayona	91073621	
Jeffersen Pedraza Ramirez	79456450	
Jose Rincon	79570306	
Edwin Molano R	1026602340	
Brian Ramirez Baez	1019135322	


EVALUACIÓN	CONFORME	NO CONFORME	N/A
Retroalimentación oral			
Retroalimentación escrita			


ANEXO 6- ENTREGA DE EPP




























ANEXO 7 – PREOPERACIONALES






























INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE


INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE


INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL
ITEM
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones.
La prensa de la broca se encuentra en buen estado
El mandril está en buen estado.
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril y se encuentra en buen estado
El switch de encendido funciona correctamente.
El enchufe se encuentra en buen estado y con su cable a tierra.
Cuenta con manilla de agarre.
OTROS
RECOMENDACIONES
INSPECCIONADO POR
CARGO
FIRMA
COORDINADOR / SUPERVISOR HSE


Superintendencia Financiera de Colombia


PRAN CONSTRUCCIONES SAS

























Superintendencia Financiera de Colombia

PRAN CONSTRUCCIONES SAS















ANEXO 8. – REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FOTO 1- Acompañamiento y Recorrido	FOTO 2- Acompañamiento y Recorrido
	
FOTO 3 – Inspección de herramienta	FOTO 4- Inspección de herramienta
	
FOTO 5 – Inspección de escaleras	FOTO 6 – Inspección de escaleras

	
FOTO 7 – anotación en la bitácora de obra	FOTO 8- Anotación en la bitácora de obra
	
FOTO 9 – Personal con los EPP adecuados	FOTO 10 – Personal con los EPP adecuados
	
FOTO 11- Orden en la zona de Trabajo	FOTO 12 – Orden en la zona de Trabajo

	
FOTO 13- Zonas intervenida aseada	FOTO 14- Zona intervenida aseada
	
FOTO 15 – Revisión de documentación SST	FOTO 16 – Revisión de documentación SST
	
FOTO 17- Asistencia a los comités de obra	FOTO 18 – Acompañamiento en los recorridos