

UNION TEMPORAL SASA HELICOL ANTIOQUIA
NIT 901.978.909-5
CR 67 4 47 HG 38 39 Aeropuerto Olaya Herrera
Tel: (604) 3138893351
Medellín - Colombia
contabilidad1@heliserviceltda.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890.900.286-0	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cl. 42 #52- 106	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2025, 11:50
Expedición	21/11/2025, 11:50
Vencimiento	21/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO EN LINEA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 HK-4213-G	1.00	23,570,338.15	23,570,338.15	19 %	4,478,364.25	28,048,702.40
2	MANTENIMIENTO EN LINEA MES DE OCTUBRE DE DE 2025 BELL 407 HK-4213-G	1.00	28,284,405.88	28,284,405.88	19 %	5,374,037.12	33,658,443.00
3	12 M AIRCRAFT INSPECTION	1.00	3,684,681.51	3,684,681.51	19 %	700,089.49	4,384,771.00
4	12M ELT TEST BENCH	1.00	1,185,579.91	1,185,579.91	19 %	225,260.18	1,410,840.09
5	300 HR / 12 M HYD FLUID & FILTER REPLACE	1.00	340,942.51	340,942.51	19 %	64,779.08	405,721.59
6	300 HR / 12 M T/R GEARBOX OIL REPLACE	1.00	239,234.98	239,234.98	19 %	45,454.65	284,689.63
7	300 HR / 12M HYD PUMP DRIVE LUBRICATION	1.00	414,700.73	414,700.73	19 %	78,793.14	493,493.87
8	300H / 12M AUXILIARY FUEL TANK INSPECTION	1.00	1,936,884.13	1,936,884.13	19 %	368,007.98	2,304,892.11
9	600 HR / 12 M M/R HUB & BLADE INSPECTION	1.00	383,421.60	383,421.60	19 %	72,850.10	456,271.70
10	ASB407-21-122 PART 2 - M/R PITCH LINK TUBE PN 406-010-413-119 S/N A-7722, A-7727, A-7728, A-7729	1.00	353,151.47	353,151.47	19 %	67,098.78	420,250.25
11	100 HR T/R DRIVESHAFT SPLINES LUBRICATION	1.00	116,035.00	116,035.00	19 %	22,046.65	138,081.65
12	12M- HAND FIRE EXTINGUISHER INSPECTION & RECHARGE (*FWD*) & (*AFT*)	1.00	497,811.55	497,811.55	19 %	94,584.19	592,395.74
13	300 HR / 3 M T/R PITCH CHANGE MECHANISM LUB	1.00	127,739.60	127,739.60	19 %	24,270.52	152,010.12
14	300H T/R DRIVESHAFT AND OIL COOLER BLOWER HANGER BEARING LUBRICATION P/N 407-340-339-107	1.00	127,739.00	127,739.00	19 %	24,270.41	152,009.41
15	50 HR / 3 M SWASHPLATE BEARINGS LUBRICATION	1.00	548,394.00	548,394.00	19 %	104,194.86	652,588.86
16	60M CYCLIC SPRING LINK ASSEMBLY INSPECTION	1.00	454,051.89	454,051.89	19 %	86,269.86	540,321.75
17	ALTIMETER INSPECTION & CALIBRATION	1.00	744,281.73	744,281.73	19 %	141,413.53	885,695.26
18	M/R PITCH LINK ASSY INSPECTION (*1*) (*2*) (*3*) (*4*)	1.00	481,295.00	481,295.00	19 %	91,446.05	572,741.05
19	MAGNETIC COMPASS - COMPENSATION (407)	1.00	1,737,715.78	1,737,715.78	19 %	330,166.00	2,067,881.78
20	PITOT STATIC TEST	1.00	818,709.65	818,709.65	19 %	155,554.83	974,264.48
21	ATC TRANSPONDER FUNCTIONAL 24 MONTHS TEST	1.00	1,524,291.60	1,524,291.60	19 %	289,615.40	1,813,907.00
22	CUMPLIMIENTO AD 2025-13-01, CHEQUEO INSTALACIÓN PERNOS EXPANDIBLES P/N P/N 406-310-103-103, S/N SLFS9386 A SLFS9405, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	761,600.00	761,600.00	19 %	144,704.00	906,304.00
23	CUMPLIMIENTO ASB 407-11-94, INSPECCION POR CORROSION MAIN ROTOR MAST, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	918,400.00	918,400.00	19 %	174,496.00	1,092,896.00
24	CUMPLIMIENTO DE LOS ASB 407-07-80 PIV & 407-21-123 PII INSPECCION ESTRUCTURA DE TAIL BOOM, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	1,075,200.00	1,075,200.00	19 %	204,288.00	1,279,488.00
25	CUMPLIMIENTO ASB 407-11-95, INSPECCION DE LARGUERILLO SUPERIOR IZQUIERDO, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	761,600.00	761,600.00	19 %	144,704.00	906,304.00
26	CUMPLIMIENTO ASB 407-24-139, EFECTUAR INSPECCION FUEL FILTER ASSY P/N 222-366-621-105 DRAIN HOLE, POR	1.00	17,303,929.33	17,303,929.33	19 %	3,287,746.57	20,591,675.90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C. POR REQUERIMIENTO ASB FUE REQUERIDO CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, TAREA 300H A/C FUEL FILTER REPLACE						
27	CUMPLIMIENTO ASB 407-25-143, EFECTUAR INSPECCION DE LOS RUBBER CUSHION DE CROSSTUBE TRASERO, POR REVISION FISICA & DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	761,600.00	761,600.00	19 %	144,704.00	906,304.00
28	VERIFICACION DE APLICABILIDAD DE ASB 407-24-138, , POR REVISION DOCUMENTAL DE LA AERONAVE, REQUERIDO LIBERACION A/C	1.00	240,000.00	240,000.00	19 %	45,600.00	285,600.00
29	COTIZACION HEL-AERO-202578, INSPECCION BOROSCOPICA DEL MOTOR P/N M250-10557 S/N CAE-84742, APROBADA POR LA GOBERNACION EN 9 OCTUBRE 2025 ASTRID AROYO	1.00	2,440,000.00	2,440,000.00	19 %	463,600.00	2,903,600.00
30	REPARACION SUJETADOR, REMACHE SUELTO DEL FLANCHE SUJECION DE LA PUERTA DE ENTRADA	1.00	380,000.00	380,000.00	19 %	72,200.00	452,200.00
31	REMPLAZO DE CABLE ELECTRICO, REQUERIDO POR PRUEBA DE TRANSPONDER, DEBIDO A REPORTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA INSPECCION PROGRAMADA	1.00	380,000.00	380,000.00	19 %	72,200.00	452,200.00

Total items: 31

Total Bruto	92,593,735.00
IVA 19%	17,592,809.64
Total a Pagar	110,186,544.64

Valor en Letras:
Ciento diez millones ciento ochenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por $ 110,186,544.64

Observaciones:
ESTAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL LOTE 2 HK-4213-G B407

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101861001 aprobado en 20251120 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros Tarifa
CUFE: 4f9de16352427d2ccabac4aa79bdd1e0fcb9ad9fb6202ee3d44ba7518b00b0298a24d78202fa769722c8fdb2e77b85fa