Puerto Asís, 24 de febrero de 2025

Al contestar, citar en el asunto:
Respuesta al oficio No EAAAP ESP-DIR-OPR-066-2025

Señor
MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Representante legal de MIGUEL ROBLES S.A.S
Contratista de Consultoría

Asunto: RESPUESTA AL OFICIO CC-523-2024-OF-002 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 523-2024 – Objeto: REALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN LA PREINVERSION DEL PLAN MAESTRO DEL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada en el marco del contrato de consultoría No. 523-2024, y con relación a los requerimientos de información primaria para la elaboración del estudio de factibilidad en la pre inversión del Plan Maestro del Alcantarillado del Municipio de Puerto Asís - Putumayo, nos permitimos comunicar lo siguiente:

1. **Plano Existente**: Se ha compartido un plano proporcionado por la administración municipal en el que se identifican los pozos de inspección. Sin embargo, se debe resaltar que no se incluye información detallada sobre el tipo de tubería ni los tamaños de las mismas, lo que impide una identificación completa de las redes de alcantarillado sanitario y de aguas lluvias. *Anexo 1.*
2. **Inventario y Catastro de Redes**: Actualmente, no se dispone de un inventario ni un catastro detallado de las redes de alcantarillado. Esta información es crucial para el desarrollo completo del estudio.
3. **Plan de Contingencia y Gestión del Riesgo**: Se ha compartido el Plan de Contingencia, que incluye la evaluación de los riesgos. No obstante, no se cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo formalmente estructurado. *Anexo 2.*
4. **Estudio de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos**: Este estudio se encuentra contenido dentro del Plan de Contingencia, lo cual facilita su consulta. *Anexo 2.*
5. **Imágenes Aéreas, Ortofotomapas y Planos**: Lamentablemente, no se dispone de imágenes aéreas, ortofotomapas, o planos adicionales que puedan complementar la información disponible.
6. **Certificados de Usuarios**: Se tiene el certificado correspondiente de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado. *Anexo 3. y Anexo 4.*
7. **Censo de Viviendas No Conectadas**: No se cuenta con un censo detallado de las viviendas que no están conectadas al sistema de alcantarillado ni aquellas que carecen del servicio.
8. **Programa de Expansión de Redes**: No se dispone de un programa específico para la expansión o ampliación de las redes de alcantarillado por parte de la empresa prestadora del servicio.
9. **PSMV y Puntos de Vertimiento**: Se ha proporcionado el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), en el cual se identifican los puntos de vertimiento. *Anexo 5.*
10. **Imágenes Aéreas y Ortofotomapas de Expansión**: No se encuentran disponibles imágenes aéreas ni ortofotomapas específicas para la expansión de la infraestructura de alcantarillado.

11. **Sistemas de Tratamiento**: Actualmente, existen sistemas de tratamiento solo en la vereda La Esperanza, y se ha compartido el respectivo permiso de vertimientos. *Anexo 6.*
12. **Estudios de Consultoría y Otra Información**: No se cuenta con estudios previos de consultoría ni con información complementaria para la elaboración del estudio de factibilidad.

Sin embargo, estamos a disposición para compartir la información necesaria de la empresa, como se acordó en la reunión celebrada el 12 de febrero en la instalación de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís, para el diligenciamiento del diagnóstico requerido.

Quedamos atentos a cualquier consulta adicional y a la disposición para continuar con el proceso de recopilación y entrega de la información necesaria.

KAREN LORENA ILES BENAVIDES
Directora Área Operativa y Ambiental EAAAP E.S.P.