
CONTRATISTA

MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S

INFORME DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No. 049 de 2025 - FRR

"Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, la adecuación para el acceso de salida de emergencia del ascensor panorámico marca Mitsubishi, ubicado en la Registraduría Sede CAN"

ELABORÓ:



CONTRATISTA
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
MAURICIO CORTES RIVERA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. RESUMEN DEL PROYECTO
   2.1 Datos del proyecto
3. ASPECTOS TECNICOS
4. NORMATIVIDAD APLICABLE
5. MEMORIAS
6. REGISTROS FOTOGRAFICOS
7. CONCLUSIONES

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7

1. INTRODUCCION

El presente informe presenta la finalización de actividades contenidas en el CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No. 049 de 2025 - FRR celebrado entre el FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS cuyo objeto es ""Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, la adecuación para el acceso de salida de emergencia del ascensor panorámico marca Mitsubishi, ubicado en la Registraduría Sede CAN"

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7

2. RESUMEN DEL PROYECTO

El CONTRATO DE OBRA ELECTRÓNICO No. 049 de 2025 - FRR consistió en la adecuación para el acceso de salida de emergencia del ascensor panorámico marca Mitsubishi

Las actividades se realizaron sin novedad y en los plazos establecidos.

2.1 Datos del proyecto

CONTRATISTA: MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS

CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TIEMPO DE EJECUCION: del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2025

LUGAR DE EJECUCION: FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PERSONA CONTACTO POR MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS: Mauricio Cortes

PERSONA CONTACTO POR EL FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL: Ricardo Ignacio Vargas Carrillo

3. ASPECTOS TECNICOS

Previo al inicio de actividades, se realiza por parte de MASE INGENIEROS SAS visita de avanzada en la cual se puede apreciar las áreas a trabajar y actividades con cantidades a realizar.

Posterior a la visita de reconocimiento se presenta a la Supervisión el día 04 de septiembre de 2025 el cronograma de obra.

ACTIVIDADES RELAIZADAS

Iterm	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1	Desmonte y retiro de muebles bajos	GL	1
2	Demolicion de muro en ladrillo. Incluye resanes y acabado de bocapuerta	GL	1
3	ESTRUCTURA. Estructura metalica, con vigas en tubo rectangular de 300X100X3mm. Soportes horizontales en tubo rectangular de 100X50X2mm. Platinas de anclaje a muro, con tornillos y epoxico. Acabado en esmalte 3en1..	ML	4,5
4	Barandas de seguridad en tubo de lámina redondo de 1 1/2", Soportes en platina a vigas metalicas. Acabado en esmalte 3en1	ML	9
5	Piso en Lamina alfajor, espesor minimo 2,5mm. Acabado en esmalte 3en1	M2	5,4
6	Puerta metalica de emergencia, con su marco metalico. Lamina, soportada con tres bisagras de 3”. Marco y hoja terminados en pintura electrostatica, color aluminio.	UND	1
7	Puerta metalica de emergencia, con su marco metalico. Lamina, soportada con tres bisagras de 3”. Marco y hoja terminados en pintura electrostatica, color aluminio.	UND	1
8	Suministro de andamio certificado durante la ejecución de la obra incluye transporte de ida y regreso	UND	2
9	Aseo durante la obra y disposicion de escombros.	GLB	1
10	Cerramiento en polisombra, protecciones y señalización	GLB	1
11	Pañetes, resanes, remates bocapuerta y pintura antepecho demolido en piso 3	GLB	1

4. NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE

Los CRITERIOS PARA LAS INSPECCIONES DE ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, ANDENES MÓVILES Y PUERTAS ELÉCTRICAS. NORMA TECNICAS COLOMBIANAS 5926-1,2,3

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7


5. REGISTROS FOTOGRAFICOS

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7





Video de
~~WhatsApp 2025-10-~~
















































MASE
INGENIEROS
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7











ramite
PLAZA DE DEMOCRACIA



PLAZA
DEMOCRACIA
PLAZA
DEMOCRACIA







RUTA DE
EVACUACIÓN



PRECAUCION
SOBRERRECORRIDO
CORTO
ATENCIÓN
PELIGRO






PMT
CCK
Validación
Materiales
Consola
ANT
Factura


Cobros
Bloque Pagos
Validación








MASE

6. CONCLUSIONES

6.1 La estructura metálica instalada requiere que mínimo cada 12 meses se le haga mantenimiento al recubrimiento de acabado consistente en la aplicación de capa de pintura de resina alquídica y/o esmalte

MASE
INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900785304-7