ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	**Código:** FOR-PSS-071 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: **DERLY LIZETH PARRA GONZALEZ**			2.FECHA: 14/07/23
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	1	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	1	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
3.C	DORMITORIOS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	1	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	
3.D	LAVANDERIA		
D.1	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
D.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
D.3	**Paredes y techos están libres de agujeros.**	1	
3.D	OFICINAS		
E.1	**Los techos acoplan herméticamente con los muros.**	1	
E.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	
E.3	**Paredes y techos están libres de agujeros.**	1	
E.4	**Interruptores y tomacorrientes están bien ajustados.**	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA

Página 1 de 2 (Verificación Hermeticidad)

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
Se Sugiere hacer mantenimiento de medias cañas en area de cocina "Pared-Pisos"	1 Mes.	Coordinación Tec Operativo Ambiental