JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
Tu mejor opcion la opcion del pueblo

CALLE 100 NUMERO 8A -04 BARRIO PORTAL DEL NORTE
CELULAR 3012648180
EMAIL juanzonneo@hotmail.com

cotización

COTIZACIOON No 123
Fecha: 04/11/2025

Para: INSTITUCION EDUCATIVA INEM
SEDE: PRINCIPAL
Sra. TATIANA NEGRETE rectora
CELULAR
Id. del cliente N.° 0549

Vendedor	Trabajo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
JUAN DAVID FLOREZ	TECNOLOGO		30 dias

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de la línea
	DESCRI PCION DEL PROYECTO **Con el objetivo de optimizar la diciplina en las instalaciones de la Institución** **Educativa INEM Lorenzo María Lleras, se realizará la ampliación y puesta en** **funcionamiento del sistema de CCTV existente. Este proyecto constará de las**		
	siguientes actividades: **Instalación de 7 cámaras nuevas:** **• Se instalarán 7 cámaras de allta calidad, de acuerdo con las necesidades de** **coberturas definidas para garantizar una supervisión continua y efectiva.** **Recuperación de 13 cámaras inhabilitadas:**		
	• Se procederá a realizar un análisis y Mantenimiento preventivo de 11 cámaras		

	actualmente inhabilitadas. Dado que estas cámaras llevan un tiempo desconectadas y han estado expuestas a condiciones climáticas adversas, se reconoce que la recuperación total n10 está garantizada, pero se hará todo lo posible para restaurar la mayor cantidad posible die cámaras a su funcionalidad original! Reubicación del rack de comunicaciones:		
7	• Se procederá al traslado del rack de comunicaciones, donde se instalará el sistema DVR, realizando la conexión de la red mediante cableado para garantizar una transmisión óptima y estable de la señal. Mantenimiento preventivo: • En el proceso de recuperación de las cámaras inhabilitadas, se llevará a cabo un mantenimiento preventivo para asegurarnos die que los equipos recuperados sean funcionales y estén en condiciones operativas adecuadas. 2. CONDICIONES • Garantía: La recuperación de cámaras no está garantizada al 100% debido a los factores de tiempo y exposición climática. Sin embargo, se realizará el mayor esfuerzo para restaurar la funcionalidad dellas cámaras.	120.000	840.000

	3. DESGLOSE DE LA COTIZACIÓN **Concepto** **Cantidad Valor Unitario** **Total** **Instalación de 7 cámaras nuevas:** **7**		
	Instalación de la cámara nueva en poste ubicado en la entrada de la Institución, incluye protección. **Instalación de la cámara nueva alcance 40 metros en el polideportivo** **máxima altura conveniente en esquina hacia la salida para la cancha.** **Instalación de 2 cámaras nuevas alcance 40 metros en el área de la cancha de fútbol máxima altura conveniente.** **Instalación de la cámara nueva con audio alcance 40 metros en el comedor del Restaurante Escolar.** **Instalación de la cámara nueva alcance 40 metros en el pasillo industrial, incluye trabajo de albañilería para instalar protector antirrobo.** **Instalación de la cámara nueva alcance 40 metros en el pasillo Bloque Cl, incluye trabajo de albañilería para instalar protector antirrobo.**		
13	**Revisión y arreglo para rehabilitación de 3 cámaras de seguridad** **existentes en estado fuera de servicio ubicadas en poste de la zona** **del parqueadero.**	**190.000**	**2.470.000**

	Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara, de seguridad existente en estado fuera die servicio ubicada en la sección preescolar y primaria, incluye reubicación de esta pues actualmente se encuentra encima del techo del pasillo, hay que reubicarla por debajo del techo. **Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera. de servicio ubicada en el pasillo del bloque D, incluye trabajo de albañilería de instalación de protector en hierro antirrobo.** **Revisión y arreglo para rehabilitación del cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque D3.** **Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque B al costado del salón de música.** **Revisión y arreglo para rehabilitación del cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque B al, costado del salón de teatro.** **Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque C3.**		

	Revisión y arreglo para rehabilitación de 2 cámaras existentes en estado fuera de servicio ubicada en la cocina del comedor escolar. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara de seguridad existente en estado fuera die servicio ubicada en el techo del comedor escolar, incluye reubicación pues se debe pasarse al interior del comedor. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en el pasillo del bloque A. • Concepto		
1	Revisión y rehabilitación de DVR existente para grabación cambio de tarjeta de dvr 1080 por cambio de tarjeta para reparación a 1080 pura	600.000	600.000
	equipo, observación por monitores y observación celulares usando internet. Incluye materiales necesarios. Reubicación y reinstalación del rack de comunicaciones, incluye red		
1	lógica internet y los puntos eléctricos para DVR, todo lo necesario para su correcto funcionamiento Instalación de monitores en portería y coordinación de convivencia	750.000	750.000

	incluye trabajo de albañilería y puntos eléctricos y suministro de los soportes Insumos y tuberías		
2	**Instalación de monitores en portería y coordinación de convivencia, 2 incluye trabajo de albañilería y puntos eléctricos y suministro de los soportes**	**140.000**	**280.000**
1	**Insumos y tuberías**	**240.000**	**240.000**
		Subtotal	5.180.000
		Impuesto sobre las ventas	
		Total	5.180.000

Oferta elaborada por: JUAN DAVID FLOREZ GARCIA

Esta es una oferta de los artículos señalados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación: Final de todas las ventas, el pago vence tras el recibo.

Para aceptar esta oferta, firme aquí y envíelo de vuelta: Tatiana Negrete

¡Gracias por su confianza!

SAGA
INGENIERÍA & SEGURIDAD
NIT: 1067864701

Montería, noviembre 04 de 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LORENZO MARÍA LLERAS

Apreciada, Rectora Tatiana Negrete

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con el objetivo de optimizar la seguridad en las instalaciones de la Institución Educativa INEM Lorenzo María Lleras, se realizará la ampliación y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV existente. Este proyecto constará de las siguientes actividades:

Instalación de 7 cámaras nuevas:

- Se instalarán 7 cámaras de alta calidad, de acuerdo con las necesidades de cobertura definidas para garantizar una supervisión continua y efectiva.

Recuperación de 13 cámaras inhabilitadas:

- Se procederá a realizar un análisis y mantenimiento preventivo de 11 cámaras actualmente inhabilitadas. Dado que estas cámaras llevan un tiempo desconectadas y han estado expuestas a condiciones climáticas adversas, se reconoce que la recuperación total no está garantizada, pero se hará todo lo posible para restaurar la mayor cantidad posible de cámaras a su funcionalidad original.

Reubicación del rack de comunicaciones:

- Se procederá al traslado del rack de comunicaciones, donde se instalará el sistema DVR, realizando la conexión de la red mediante cableado para garantizar una transmisión óptima y estable de la señal.

SAGA
INGENIERÍA & SEGURIDAD
NIT: 1067864701

Mantenimiento preventivo:

- En el proceso de recuperación de las cámaras inhabilitadas, se llevará a cabo un mantenimiento preventivo para asegurarnos de que los equipos recuperados sean funcionales y estén en condiciones operativas adecuadas.

2. CONDICIONES

- Garantía: La recuperación de cámaras no está garantizada al 100% debido a los factores de tiempo y exposición climática. Sin embargo, se realizará el mayor esfuerzo para restaurar la funcionalidad de las cámaras.

3. DESGLOSE DE LA COTIZACIÓN

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Total
Instalación de 7 cámaras nuevas: Instalación de 1 cámara nueva en poste ubicado en la entrada de la Institución, incluye protección. Instalación de 1 cámara nueva alcance 40 metros en el polideportivo máxima altura conveniente en esquina hacia la salida para la cancha. Instalación de 2 cámaras nuevas alcance 40 metros en el área de la cancha de fútbol máxima altura conveniente. Instalación de 1 cámara nueva con audio alcance 40 metros en el comedor del Restaurante Escolar. Instalación de 1 cámara nueva alcance 40 metros en el pasillo industrial, incluye trabajo de albañilería para instalar protector antirrobo. Instalación de 1 cámara nueva alcance 40 metros en el pasillo Bloque C1, incluye trabajo de albañilería para instalar protector antirrobo.	7	$120.000	$ 840.000

SAGA
INGENIERÍA & SEGURIDAD
NIT: 1067864701

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Total
Recuperación y mantenimiento de 13 cámaras inhabilitadas Revisión y arreglo para rehabilitación de 3 cámaras de seguridad existentes en estado fuera de servicio ubicadas en poste de la zona del parqueadero. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara de seguridad existente en estado fuera de servicio ubicada en la sección preescolar y primaria, incluye reubicación de esta pues actualmente se encuentra encima del techo del pasillo, hay que reubicarla por debajo del techo. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en el pasillo del bloque D, incluye trabajo de albañilería de instalación de protector en hierro antirrobo. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque D3. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque B al costado del salón de música. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque B al costado del salón de teatro. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en columna alta bloque C3. Revisión y arreglo para rehabilitación de 2 cámaras existentes en estado fuera de servicio ubicada en la cocina del comedor escolar. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara de seguridad existente en estado fuera de servicio ubicada en el techo del comedor escolar, incluye reubicación pues se debe pasarse al interior del comedor. Revisión y arreglo para rehabilitación de 1 cámara existente en estado fuera de servicio ubicada en el pasillo del bloque A.	13	$190.000	$ 2.470.000

SAGA
INGENIERÍA & SEGURIDAD
NIT: 1067864701

Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Total
Revisión y rehabilitación de DVR existente para grabación en equipo, observación por monitores y observación celulares usando internet. Incluye materiales necesarios.	1	$605.000	$605.000
Reubicación y reinstalación del rack de comunicaciones, incluye red lógica internet y los puntos eléctricos para DVR, todo lo necesario para su correcto funcionamiento	1	$755.000	$755.000
Instalación de monitores en portería y coordinación de convivencia, incluye trabajo de albañilería y puntos eléctricos y suministro de los soportes	2	$145.000	$290.000
Insumos y tuberías	1	$260.000	$260.000
TOTAL: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS			$5.200.000

4. VIGENCIA

Esta cotización tiene una vigencia de 15 días a partir de la fecha de emisión.

5. FIRMA Y APROBACIÓN

Agradecemos la oportunidad de presentar esta propuesta y quedamos atentos a cualquier consulta o modificación que deseen realizar. Estamos comprometidos a ofrecer un servicio de alta calidad.

Félix Reyes
Ceo saga soluciones
Teléfono: 3205908007
Correo electrónico: sagasoluciones.ingenieria@gmail.com