eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MP 147**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA P08 ESTADIO**

FECHA DE INICIO **11 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara PTZ y Fijas IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de las cámaras, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos. Adicionalmente se verifica estado físico de la bocina instalada en el punto de cámara, se realiza la limpieza de su superficie y se verifica sus conexiones eléctricas.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Poste: Se inspeccionó el estado físico del poste sin evidenciar fracturas o fisuras del mismo; se procedió a revisar su cimentación y no se evidenció desviación.

Ductos y canalizaciones: Se inspeccionó el estado del ducto encontrándolo en óptimas condiciones, se destapó y se limpió material vegetal y otros elementos encontrados, se verificaron los cables y conexiones encontrándolos en óptimas condiciones.

Soportes y/o brazos de cámaras: Se inspeccionó el brazo de las cámaras fijas, abrazaderas (collarines), cinta bandit, hebillas y corona antiescalatoria encontrándolas en óptimas condiciones. Se realizó ajuste de pernos. Todos los elementos anteriormente mencionados no presentaron signos de corrosión

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8053708 - **longitud:** -75.7510137 - **altitud:** 1312 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






ELATIN
11/11/2025
4.805389216666667 -75.7510748
Altitud:1327.7msnm
Velocidad:4.7km/h


ELATIN
11/11/2025
4.805423816666666 -75.75112051666666
Altitud:1345.3msnm
Velocidad:1.5km/h


ELATIN
11/11/2025
4.805373599999999 -75.75107211666666
Altitud:1300.8msnm
Velocidad:0.4km/h


ELATIN
11/11/2025
4.8054694 -75.7510717
Altitud:1311.9msnm


ELATIN
11/11/2025
4.8054694 -75.7510717
Altitud:1311.9msnm


ELATIN
HIKVISION
11/11/2025
4.805413383333333 -75.7511 2375
Altitud:1308.9msnm
Velocidad:0.3km/h


11/11/2025
4.805395666666667 -75.75110198333333
Altitud:1309.4msnm
Velocidad:0.6km/h


11/11/2025
4.8054079000000005 -75.75110386666667
Altitud:1309.1msnm
Velocidad:0.6km/h


11/11/2025
4.805412166666667 -75.75106628333333
Altitud:1315.5msnm
Velocidad:0.0km/h


11/11/2025
4.805404566666667 -75.75112055
Altitud:1308.4msnm
Velocidad:0.7km/h


11/11/2025
4.805412166666667 -75.75106628333333
Altitud:1315.5msnm
Velocidad:0.0km/h


11/11/2025
4.805364333333333 -75.75120958333333
Altitud:1311.0msnm
Velocidad:3.1km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805368816666667 -75.75114801666668
Altitud:1314.0msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805396116666666 -75.75111488333333
Altitud:1315.7msnm
Velocidad:2.2km/h


eLATIN
11/11/2025
4.8054344 -75.7510342
Altitud:1311.3msnm


eLATIN
11/11/2025
4.805485333333333 -75.75108618333334
Altitud:1332.4msnm
Velocidad:1.3km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805500383333333 -75.75106073333333
Altitud:1329.0msnm
Velocidad:1.1km/h


eLATIN
Reposteria
11/11/2025
4.80534181666666 -75.75107968333333
Altitud:1301.8msnm
Velocidad:1.9km/h


Reposteria
11/11/2025
4.805344783333334 -75.75108758333334
Altitud:1304.0msnm
Velocidad:1.8km/h



Reposteria
11/11/2025
4.8053422 -75.75110248333334
Altitud:1308.8msnm
Velocidad:1.5km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805342616666667 -75.75110706666666
Altitud:1309.4msnm
Velocidad:0.4km/h


11/11/2025
4.805365316666666 -75.75107371666667
Altitud:1309.6msnm
Velocidad:0.3km/h


11/11/2025
4.805417233833333335 -75.7510663
Altitud:1310.4msnm
Velocidad:0.4km/h


11/11/2025
4.805415316666667 -75.75106031666666
Altitud:1309.9msnm
Velocidad:0.0km/h


11/11/2025
4.80542196666667 -75.75105835
Altitud:1309.8msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
P08 ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025


eLATIN
P08 ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025


eLATIN
P08 ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
4.805460683333334 -75.75110968333334
Altitud:1310.7msnm
Velocidad:0.3km/h


eLATIN
11/11/2025
Altitud:1312.7msnm
Velocidad:0.2km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805358016666666 -75.75107651666667
Altitud:1301.3msnm
Velocidad:3.7km/h


eLATIN
11/11/2025
4.80547975 -75.7510691
Altitud:1317.5msnm
Velocidad:0.8km/h


eLATIN
11/11/2025
4.80545975 -75.75107181666667
Altitud:1316.0msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805474950000001 -75.75107546666666
Altitud:1325.5msnm
Velocidad:2.1km/h


eLATIN
POB ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
Altitud:1326.2msnm
Velocidad:2.3km/h



eLATIN
POB ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
4.8054580833333334 -75.75107303333333
Altitud:1327.3msnm
Velocidad:1.4km/h


eLATIN
11/11/2025
4.8054632333333333 -75.75107331666666
Altitud:1327.1msnm
Velocidad:1.4km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805437733333333 -75.75106170000001
Altitud:1328.8msnm
Velocidad:1.1km/h


eLATIN
POR ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025


eLATIN
POR ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
4.805445388383384 -75.7510663
Altitud:1328.7msnm
Velocidad:1.7km/h


eLATIN
POR ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
Altitud:1332.0msnm
Velocidad:4.5km/h


eLATIN
MST
POR ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
4.805444716666667 -75.751123383333334
Altitud:1330.1msnm
Velocidad:3.8km/h


eLATIN
POR ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025


eLATIN
11/11/2025
4.805450699999834 -75.75109805000001
Altitud:1325.4msnm
Velocidad:0.0km/h


eLATIN
11/11/2025
4.805453083333334 -75.75110333333333
Altitud:1324.2msnm
Velocidad:0.0km/h


PEREIRA
11/11/2025
4.805466583333333 -75.751119668333334
Altitud:1327.7msnm
Velocidad:0.5km/h


PDB ESTADIO
PEREIRA
11/11/2025
4.805466600000001 -75.75111941666667
Altitud:1324.1msnm
Velocidad:0.8km/h


eLATIN
Bauker.
11/11/2025
4.809625183333334 -75.75095158333333
Altitud:1334.7msnm
Velocidad:9.9km/h


eLATIN
Bauker.
11/11/2025
4.809638533333333 -75.75095873333333
Altitud:1338.9msnm
Velocidad:7.5km/h


11/11/2025
Altitud:1323.5msnm
Velocidad:0.4km/h


11/11/2025
Altitud:1323.5msnm
Velocidad:0.4km/h


11/11/2025
4.805481783333334 -75.75107473333334
Altitud:1329.7msnm
Velocidad:0.5km/h


11/11/2025
4.805516283333334 -75.75098616666668
Altitud:1314.5msnm
Velocidad:2.2km/h


11/11/2025
4.80547565 -75.75107766666666
Altitud:1329.0msnm
Velocidad:0.9km/h


11/11/2025
4.805454983333333 -75.75109911666667
Altitud:1323.7msnm
Velocidad:0.8km/h



OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	