eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
			FORMATO N°:	FT-MET-001
			Fecha:	Febrero 01/2020
			Versión:	3
ACTA N°	**MP 238**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA CAI 7 ESTACIÓN CUBA**	

FECHA DE INICIO **21 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámaras Fijas IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de las cámaras fijas, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060476 - **longitud:** -75.7402896 - **altitud:** 1308 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
21/11/2025


eLATIN
21/11/2025
4.806019766666666 -75.74041413333333
Altitud:1375.6msnm


eLATIN
21/11/2025
4.806047 -75.7402904
Altitud:1307.9msnm


eLATIN
21/11/2025
4.806047 -75.7402904
Altitud:1307.9msnm


eLATIN
CALZ ESTACIÓN CUBA
PEREIRA
21/11/2025
4.80595891666666665 -75.74012091666667
Altitud:1307.2msnm


eLATIN
CALZ ESTACIÓN CUBA
PEREIRA
21/11/2025
4.80595891666666665 -75.74012091666667
Altitud:1307.2msnm


CAI 7 ESTACION CUBA
PEREIRA
eLATIN
POWEST
21/11/2025
4.805958916666665 -75.74012091666667
Altitud:1307.2msnm


CAI 7 ESTACION CUBA
PEREIRA
eLATIN
21/11/2025
4.805958916666665 -75.74012091666667
Altitud:1307.2msnm



eLATIN
21/11/2025
4.805998883333333 -75.74011908333334
Altitud:1311.0msnm



CAI 7 ESTACION CUBA
PEREIRA
eLATIN
21/11/2025
4.805985783333334 -75.74009353333332
Altitud:1320.5msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8059935 -75.7401801
Altitud:1308.4msnm


eLATIN
Baulker
POWEST
21/11/2025
4.8060286 -75.7402353
Altitud:1308.1msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060286 -75.7402353
Altitud:1308.1msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060069 -75.7401976
Altitud:1314.1msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060153 -75.74016868333334
Altitud:1317.8msnm



eLATIN
21/11/2025
4.806033516666666 -75.74010383333332
Altitud:1318.8msnm



eLATIN
21/11/2025
4.80603091666667 -75.74006955
Altitud:1311.5msnm


eLATIN
21/11/2025
4.80601135 -75.74034068333334
Altitud:1338.4msnm


eLATIN
21/11/2025
4.806010516666667 -75.74032038333333
Altitud:1387.3msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060233666666665 -75.74013545
Altitud:1323.8msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060233666666665 -75.74013545
Altitud:1323.8msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060233666666665 -75.74013545
Altitud:1323.8msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060233666666665 -75.74013545
Altitud:1323.8msnm


eLATIN
21/11/2025
4.8060233666666665 -75.74013545
Altitud:1323.8msnm


21/11/2025
4.806056600000001 -75.7403554
Altitud:1318.5msnm


CAI 7 ESTACIÓN CUBA
PEREIRA
21/11/2025
Altitud:1333.0msnm


CAI 7 ESTACIÓN CUBA
PEREIRA
21/11/2025
4.806024949999999 -75.74018129999999
Altitud:1322.8msnm


21/11/2025
4.806011366666667 -75.7402011
Altitud:1326.4msnm


CAI 7 ESTACIÓN CUBA
PEREIRA
21/11/2025
4.806012516666667 -75.74021214999999
Altitud:1328.4msnm


CAI 7 ESTACIÓN CUBA
PEREIRA
21/11/2025
4.806017799999999 -75.74021416666666
Altitud:1328.3msnm









OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	