		Sistema de Gestión de Calidad	
eLATIN	**ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO** **CONTRATO No. 3984-2025**	**FORMATO N°:**	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MP 276**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**RONDA N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA SISTEMA DE ACCESO**

FECHA DE INICIO **27 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del sistema de acceso, no presenta novedad.

ACTIVIDAD REALIZADA

Durante la jornada de mantenimiento preventivo al sistema de control de acceso, se efectuaron las siguientes actividades:

- **Panel de control de acceso:** se inspeccionó el estado físico y conexiones eléctricas, posteriormente se efectuó limpieza externa aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático. Finalmente se verifica el funcionamiento del módulo.
- **Botón de apertura:** se efectuó limpieza externa aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático y se verifico respuesta de accionamiento.
- **Electroimán:** se efectuó limpieza externa aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático y se realizó prueba de retención magnética.
- **Puerta de acceso** se efectuó limpieza externa aplicando líquido desengrasante con el uso de paño y se verificó la apertura controlada.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060579 - **longitud:** -75.7180811 - **altitud:** 1372 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










eLATIN
SALIDA
HyFlex
Ansell
27/11/2025
4.806055 -75.718079
Altitud:1374.0msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8061345 -75.7178831
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060646 -75.7180597
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060672 -75.718067
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
O OLVIDE
27/11/2025
4.8060603 -75.71807
Altitud:1373.6msnm


SALIDA
eLATIN
27/11/2025
4.8060607 -75.7180755
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
SALIDA
27/11/2025
4.8060607 -75.7180755
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060918 -75.717974
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
25/11/2025
4.80607 -75.71803833333334
Altitud:1379.6msnm


eLATIN
25/11/2025
4.8060878 -75.7180199
Altitud:1370.5msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806023333333333 -75.71798
Altitud:1376.5msnm


eLATIN
25/11/2025
4.806026666666667 -75.71798833333334
Altitud:1376.8msnm









OBSERVACIONES		
El sistema de control de acceso se deja operativo y funcionando con normalidad tras la intervención.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	