eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 277	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SISTEMA ILUMINACIÓN

FECHA DE INICIO **27 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección a las luminarias, se evidencia desgaste estructural y reducción significativa de flujo luminoso

ACTIVIDAD REALIZADA

Durante el mantenimiento preventivo a las luminarias del CAD SIES MEPER, se inspeccionó el estado físico encontrando desgaste estructural y reducción significativa de flujo luminoso en 18 luminarias instaladas, las demás luminarias cuentan con funcionamiento óptimo, posteriormente, se realizó limpieza con paño de micro fibra y líquido desengrasante eliminando partículas de polvo y residuos, se inspeccionó las fijaciones y soportes mecánicos de las luminarias y por último se realizaron pruebas de encendido obteniendo un resultado óptimo. Con estas acciones se busca garantizar niveles adecuados de iluminación, prolongar la vida útil de los equipos y asegurar la confiabilidad del sistema de alumbrado.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060523 - **longitud:** -75.7180852 - **altitud:** 1374 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











eLATIN
27/11/2025
4.8060569 -75.7180761
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060576 -75.7180693
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060661 -75.7180742
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060661 -75.7180742
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060569 -75.7180761
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060539 -75.7180776
Altitud:1374.0msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060452 -75.7180853
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060576 -75.7180693
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060563 -75.7180777
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060544 -75.7180785
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.806057 -75.7180835
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060661 -75.7180742
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060544 -75.7180785
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060563 -75.7180777
Altitud:1373.6msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060631 -75.7180602
Altitud:1372.4msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8061852 -75.7179079
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.806235883333333 -75.71793476666667
Altitud:1370.1msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060631 -75.7180602
Altitud:1372.4msnm


eLATIN
27/11/2025
4.806235883333333 -75.71793476666667
Altitud:1370.1msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060858 -75.7180394
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
EXTINTOR
27/11/2025
4.8060858 -75.7180394
Altitud:1373.3msnm


eLATIN
27/11/2025
4.8060868 -75.7180277
Altitud:1372.4msnm


eLATIN
27/11/2025
4.806212016666667 -75.71789356666666
Altitud:1368.0msnm


eLATIN
27/11/2025
4.80618095 -75.7181465
Altitud:1353.8msnm





OBSERVACIONES		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	