eLATIN	ACTA DE AFECTACIÓN DE BOLSA CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**AB 141**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**CAD SIES MEPER - CABLE HDMI - TECLADO USB - MOUSE USB - CONVERSOR HDMI A DISPLAYPORT**

FECHA DE INICIO **01 / 12 / 25**


JUSTIFICACIÓN TÉCNICA


Durante la verificación de las estaciones de trabajo del CAD, se identificaron múltiples fallas asociadas a los periféricos y dispositivos de interfaz. Se detectaron adaptadores HDMI con pérdida intermitente de señal de video, conversores HDMI a DisplayPort que presentan inestabilidad y dispositivos de entrada (teclados y mouse) con respuestas erráticas o ausencia total de reconocimiento por parte del sistema operativo.


Estas anomalías generan interrupciones en el enlace de video y fallos en la interacción del usuario con la estación de trabajo, provocando que varios equipos queden fuera de servicio debido a la imposibilidad de iniciar sesión, operar aplicaciones o restablecer la salida de video hacia los monitores. Se recomienda el reemplazo de los elementos afectados para restablecer la operatividad del puesto de trabajo.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8060668 - **longitud:** -75.7180885 - **altitud:** 1373 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


















REPUESTO SOLICITADO		
Se solicita a la supervisión autorizar la afectación de bolsa de repuestos de los siguientes elementos: **1-** Sección SISTEMA DE VISUALIZACIÓN **- Ítem:** Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro, Cantidad: diez (10) unidades. Costo unitario $ 51.0000, Valor total: 510.000 **2-** Sección ESTACIÓN DE TRABAJO **- Ítem:** Teclado USB, Cantidad: cinco (5) unidad. Costo unitario $79.000, Valor total:395.000 **3-** Sección ESTACIÓN DE TRABAJO **- Ítem:** Mouse USB, Cantidad: cinco (5) unidad. Costo unitario $51.000, Valor total:255.000		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	