eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 107	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P46 AV CIRCUNVALAR CALLE 9 - CÁMARA DOMO PTZ

FECHA DE INICIO **03 / 12 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 140 del informe 5, se le informó a la supervisión sobre el estado de la cámara PTZ, permanece apagado a pesar de encontrarse energizado, aunque mantiene respuesta a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP; sin embargo, no genera imagen de video, mostrando únicamente una pantalla negra. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de la cámara PTZ de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 140 del informe 5 donde

Se realizó la desinstalación de la cámara tipo PTZ con falla, con su respectiva fuente de poder (adaptador de corriente).
Se desinstaló el acople existente debido a que no era compatible con la nueva cámara a instalar.
Se instaló el nuevo acople.
Se realizó la instalación de la nueva cámara tipo PTZ.
Se instaló una (1) fuente de poder totalmente nueva la cual fue conectada a la UPS.
Se conectó la cámara tipo PTZ al Switch de punto de cámara.
Se realizaron pruebas de conectividad, calibración de video, recorrido y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DAHUA
Modelo: DH-SD5A232GB-HNR
Cantidad: 1
Número de serie: BG0D03CPAJ48B5E

Una vez concluidas las pruebas de manera exitosa, la cuadrilla se retira del punto de cámara sin novedad

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8083748 - **longitud:** -75.6871551 - **altitud:** 1457 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
3/12/2025
4.8084084 -75.68711845
Altitud:1470.4msnm


eLATIN
3/12/2025
4.8084084 -75.68711845
Altitud:1470.4msnm


eLATIN
TMT
RFE
PEREIRA
3/12/2025
4.80864775 -75.68720663333333
Altitud:1490.0msnm


eLATIN
3/12/2025
Altitud:1496.5msnm


eLATIN
3/12/2025
4.8084426 -75.687282
Altitud:1456.6msnm


eLATIN
3/12/2025
4.808387416666666 -75.68717493333334
Altitud:1470.8msnm


eLATIN
3/12/2025
4.808399033333333 -75.68715928333333
Altitud:1485.6msnm


eLATIN
3/12/2025
4.80839905 -75.68718548333332
Altitud:1473.8msnm


eLATIN
3/12/2025
4.808396583333334 -75.68716945
Altitud:1475.5msnm


eLATIN
3/12/2025
4.8083957999999996 -75.68722458333333
Altitud:1460.7msnm


eLATIN
3/12/2025
4.808538366666666 -75.68704526666667
Altitud:1475.8msnm


eLATIN
3/12/2025
4.808504016666667 -75.6870598
Altitud:1470.1msnm





Details

Type	SD
Model	DH-SD5A232GB-HNR
Port	37777
MAC	e0:2e:fe:e3:3d:d2
Subnet	255.255.252.0
Gateway	172.19.143.254
Serial No.	BG0D03CPAJ48B5E
Version	V3.200.0000028.2.R
Build Date	

3/12/2025
4.8085432 -75.6871731
Altitud:1456.6msnm

No es seguro 172.19.141.217/#/index/maintenanceCenter/version


alhua | En directo | Cámara | Sistema | Centro de mantenimiento


- Diagnóstico con un clic
- Info. sistema
  - Versión
  - Usuario en línea
  - Información legal
- Info de sesión
- Gestión de Mantenim...
- Actualiz.
- Mantenimiento avanz...

Modelo de dispositivo	DH-SD5A232GB-HNR
SN	BG0D03CPAJ48B5E
Versión ONVIF	24.06(V3.1.0.2024769)
Versión del sistema	V3.200.0000028.2.R, Build Date: 2025-05-22
Versión Web	V5.01.0.2249722.TA
Versión PTZ	V2.401.0000001.42.RHNCT_220811_42531
Versión de Algoritmo	2.0.2
Versión de Safe Baseline	V2.4
Versión de H5Player	V3.01.1

Copyright 2025, todos los derechos reservados.

3/12/2025
4.8085432 -75.6871731
Altitud:1456.6msnm







OBSERVACIONES		
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se restablece el servicio de transmisión de video en el punto de cámara.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	