eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 115	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P22 GUADALUPE ZAPATA - SWITCH PUNTO DE CÁMARA

FECHA DE INICIO **12 / 12 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 038 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la falla funcional que presenta el switch, al no realizar proceso de arranque ni generar actividad en sus indicadores luminosos. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación del elemento requerido.

ACTIVIDAD REALIZADA


A solicitud de la supervisión y de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 038 del informe 1, se realiza la instalación y puesta en servicio de un switch de red en el punto de cámara P22 Guadalupe Zapata, destinado a la interconexión y distribución del tráfico de datos del sistema de videovigilancia. El equipo es integrado a la infraestructura existente, efectuando la correcta conexión de los enlaces de red, verificación de alimentación eléctrica y validación de comunicación, garantizando la continuidad operativa y estabilidad del servicio en dicho punto.

Característica del equipo instalado:

Marca: HIKVISION
Modelo: DS-3E0109P
Cantidad: 1
Número de serie: FW4076028

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8043547544144 - **longitud:** -75.739695596954 - **altitud:** 1315 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











eLATIN
HIKVISION
Altitud:1289.0meter
+4.804449,-75.739615
12/12/2025



eLATIN
HIKVISION
Altitud:1287.1meter
+4.804445,-75.739604
12/12/2025



eLATIN
8-Port 10/100M PoE
10/100M Unmanaged PoE
HIKVISION
Ethernet Switch
P22 GUADALUPE ZAPATA
PEREIRA
P22 GUDALUPE
ZAPATA
Altitud:1291.6meter
+4.804510,-75.739556
12/12/2025


eLATIN
8-Port 10/100M PoE
10/100M Unmanaged PoE
HIKVISION
Ethernet Switch
P22 GUDALUPE
ZAPATA
Altitud:1289.8meter
+4.804462,-75.739612
12/12/2025


eLATIN
HIKVISION
8-Port 10/100M PoE
P22 GUADALUPE ZAPATA
PEREIRA
Altitud:1288.0meter
+4.804489,-75.739602
12/12/2025


eLATIN
HIKVISION
8-Port 10/100M PoE
Altitud:1286.7meter
+4.804420,-75.739466
12/12/2025









OBSERVACIONES		
Se restablece la interconexión y distribución del tráfico de datos del sistema de videovigilancia. El equipo queda integrado a la infraestructura existente, efectuando la correcta conexión de los enlaces de red, verificación de alimentación eléctrica y validación de comunicación, garantizando la continuidad operativa y estabilidad del servicio en dicho punto.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	