CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S.A.S

NIT:900113654-7
VEREDA CANELON ETAPA 1 CAJICA

TEL.8844324
IVA REGIMEN COMUN

VIGILADO SuperTransporte

RESOLUCION:18764003630418 **DE:**02/sep/2020 **NUMERACION:**POS 56000-100000

CLIENTE: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SAC
NIT: 860007314 **TELEFONO:** 3124798461
DIRECCION: RIO GRANDE
VEHICULO:
VENDEDOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CAJICA S

FACTURA DE CONTADO
68581 **01**
FECHA: 15/jul/2021

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	1006	ANSV LIVIANO 3-7	1.00	6,500.00		6,500.00
2	1022	RECAUDO	1.00	5,800.00	19	5,800.00
3	1001	RTM Y EC LIVIANO	1.00	150,513.00	19	150,513.00
4	RUNT	RUNT	1.00	4,200.00		4,200.00
5	SICOV	SICOV INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	1.00	20,268.00		20,268.00

OTROS: **ARTICULOS:** 5.00

OBSERVACION:HZP649 HCSCASALAESPERANZA@GMAIL.COM

SON: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTPESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	187,281.00
DESCUENTOS:	
BASE IVA:	156,313.00
IVA:	29,699.00
TOTAL =>	$ 216,980.00
TOTAL PAGADO:	$ 216,980.00
CAMBIO:	

FORMAS DE PAGO

FORMA	VALOR	CHEQUE	BANCO

Escaneado con CamScanner

LUBRICENTER M&R SAS
SERVITECA

Factura Electrónica De Venta No

MRE No. 4064

Documento oficial autorización de numeración de Facturación Electrónica No. 18764008867466 vigencia 12 meses del 15/12/2020 hasta 15/12/2021 que habilita del Prefijo MRE 3300 hasta MRE 10000

LUBRICENTER M&R SAS

NIT 901325262
Dirección Cra
Correo Electronico lubricentermyrsas@gmail.com

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007314 1	FACTURA DE VENTA MOBIL 15W40 7/4 PROXIMO CAMBIO:137072	
CIUDAD	**TELÉFONO**		
CARRERA 8 No. 1 F - 05	Cajicá 2331645		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**PLACA**
15/07/2021	15/07/2021	ZZETTE MOLANO FONSEC	HZP649

FORMA DE PAGO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	814	MX 15W40 1/4	7	Und.	21.000	0%	0	147.000
2	792	ELEMFIL 4102M	1	Und.	21.008	19%	3.992	21.008
3	952	PREMIUN FILTER FLP-370	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
4	953	PREMIUN FILTER AIP-595	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
5	596	ALINEACION Y BALANCEO CAMIONETA	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	313.639
DESCUENTO	0
IVA	31.661
TOTAL DE LA OPERACIÓN	345.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	345.300

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2021 10:10:56
Medios de Pago: Efectivo

CR 5 No. 4-154 SUR Teléfono 8660036 Cajicá
Correo Electrónico lubricentermyrsas@gmail.com

CUFE: 537f1bd9abeb183825d8d85e65754174e75e1c7428d83e4de1da8733d6bcfb6e5e805600d9b4386cf9acfe3e8d3d0ead--Expedición:15/07/2021 10:27 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Escaneado con CamScanner

Informe de alineación:

License Number: HZP 649 | Fabricar: NISSAN URBAN


km: | Propietario NISSAN

Proveedor de Servicios: Unidad de ajuste Aquí | Tel: Configuración de Tel Aquí

	Nombre del parámetro	Before Adjustment	Min Spec	Max Spec	Antes del ajuste
Eje delantero Alineación de pa...	Avance Izquierdo	---	2.07°	3.07°	---
	Avance derecho	---	2.07°	3.07°	---
	LF Comba	0.78°	0.05°	1.05°	0.79°
	RF Comba	0.37°	0.05°	1.05°	0.32°
	Convergencia divergencia LF	0.08"	0.06"	0.09"	0.06"
	dedo del pie de RF	-0.24"	0.06"	0.09"	0.06"
	Frente convergencia divergencia...	-0.16"	0.11"	0.19"	0.12"
Eje trasero Alineación de pa...	LR Comba	0.08°	---	---	0.08°
	RR Comba	-0.29°	---	---	-0.30°
	convergencia divergencia LR	0.29"	---	---	0.31"
	convergencia divergencia RR	0.17"	---	---	0.17"
	convergencia divergencia trasera	0.46"	---	---	0.48"
	Angulo de empuje	-0.13°	---	---	-0.16°
tamaño del vehí...	Distancia entre ejes lado izquierdo	103.93"	---	---	103.96"
	Distancia entre ejes lado derecho	104.26"	---	---	104.28"
	Distancia entre ejes diferente	0.33"	---	---	0.32"
	Retroceso del frente	0.06"	---	---	0.07"
	Revés trasera	-0.10"	---	---	-0.09"
	Ancho delantero	57.31"	---	---	57.31"
	Ancho trasero	56.65"	---	---	56.65"
	Ancho de vía diferente	-0.66"	---	---	-0.66"
	desplazamiento lateral izquierdo	-0.33"	---	---	-0.33"
	desplazamiento lateral derecho	-0.33"	---	---	-0.33"
Auxiliar Alineación de pa...	Izquierdo SAI/KPI	---	10.30°	11.30°	---
	Detecho SAI/KPI	---	10.30°	11.30°	---
	LF Inc	---	10.35°	12.35°	---
	RF Inc	---	10.35°	12.35°	---
	Divergencia girar a lado izquierd...	---	---	---	---
	Divergencia girar a lado derecho	---	---	---	---

instrucciones de reparación:

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner