Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024334010047591 Id: 1543517
Folios: 2 Fecha: 2024-11-19 11:31:52
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO REGIONAL SERVICIOS EXTINCION DE INCENDIOS-OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Palmira, noviembre 19 2024

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
COORDINADORA GRUPO ADMINITRATIVO
REGIONAL OCCIONDENTE
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón


ASUNTO: Documentos Pago Contrato No. **24000823-H3**, cuyo objeto es **43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE.**

Mediante la presente me permito enviar los siguientes documentos para su revisión para pago del contrato 24000823-H3 del asunto así: • CDP

- RP
- FACTURA ELECTRONICA ROB-13
- ACTA DE RECIBO FINAL
- CERTIFICADO CUMPLIDO PARA PAGOS
- CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA
- MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- CERTIFICADO GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- COMPROBANTE INGRESO AL ALMACEN
- DECLARACION DE IMPORTACION
- CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA
- CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
- FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION CONTRACTUAL
- FORMATO 3 ACEPTACION OFERTA MINIMA CUANTIA
- FORMATO 58 ACTO DE APROBACION DE GARANTIAS
- FORMATO 61 ACTA DE INICIO

Atentamente,

Jesús Cristian Rosero Montenegro
Supervisor


secopgov.co
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Ejecución del Contrato
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Numero de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
ROB 13
12 días de tiempo transcurrido
73 873 141 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Cargar
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
8 Acta de inicio contrato 24000823-h3.pdf
5 RP 43624 05-07-2024.pdf
6 FORMATO 58 ACTO DE APROBACION DE GARANTIAS 001.pdf
SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATISTA.pdf
FORMATO 69 SOLICITUD (SUPERVISOR) 24000823 H3.pdf
24000823-H3 ACTA FINAL.pdf
Comprador
Proveedor
Descargar
Borrar

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000823-H3
CLASE DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S. NIT. 901.353.945-8
OBJETO	43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE.
VALOR	$73.873.141 IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de treinta (30) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO FINAL	Hasta el 16 de octubre 2024
CDP	6624 de 22 de mayo de 2024
RP	43624 05/07/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	05/07/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JESUS CRISTIAN ROSERO MONTENEGRO. Cargo Bombero Aeronáutico

En la ciudad de Palmira Valle, el 16 de octubre del 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los elementos contratados en conformidad con las especificaciones técnicas objeto del presente contrato: RAUL RINCO FRANCO identificado con cedula 1.121.824.179 de Villavicencio obrando en calidad de representante legal del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS; JESUS CRISTIAN ROSERO MONTENEGRO identificado con cedula de ciudadanía 1.022.374.971 obrando en calidad de supervisor del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 16/07/2024

SUSPENSIONES: NO

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: NO

PRÓRROGAS: SI

ADICION DE TIEMPO PRORROGA 1, 30 días calendario; hasta el 16 de septiembre 2024.

ADICION DE TIEMPO PRORROGA 2, 30 días; hasta el 16 de

octubre del 2024.

ADICIONES EN VALOR: NO

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 16 DE OCTUBRE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Con el contracto ejecutado se realizó mantenimiento, reparación y reposición de los equipos de herramientas de rescate SEI regional occidente:

AERONAUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA		
	Clave: APOY-9.0-12-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 06-07-2022

OBJETO: 434000C0826 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SIERRA SABLE BOSH ELECTRICA	UNIDAD	8	550.290	$ 4.402.320,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SIERRA CIRCULAR HUSQVARNA	UNIDAD	4	557.562	$ 2.230.248,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MOTOSIERRA DE CADENA HUSQVARNA	UNIDAD	7	570.284	$ 4.131.988,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA	UNIDAD	7	1.027.569	$ 7.192.983,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MOTOBOMBA PORTATIL-BARNES	UNIDAD	7	1.746.898	$ 8.728.286,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO LAMPARAS PORTATILES PELICANS 9490	UNIDAD	8	453.346	$ 3.626.768,00
7	SERVICIO DE REPOSICION DE SIERRA CIRCULAR HUSQVARNA	UNIDAD	4	3.367.033	$ 13.468.132,00
8	SERVICIO DE REPOSICION DE PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA	UNIDAD	1	8.067.135	$ 8.062.135,00
9	SERVICIO DE REPOSICION DE MOTOBOMBA PORTATIL - BARNES	UNIDAD	1	10.235.410	$ 10.235.410,00
COSTOS TOTALES					$ 82 078 270
IVA					$ 11.794.871
TOTAL PROYECTO					$ 73 873.141

NOTA. El contrato se adjudicara por el valor del presupuesto oficial al proponente que ofrezca el valor mas bajo tras la sumatoria de todos los elementos unitarios y cumplimiento de las especificaciones técnicas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre ROBOTICA Y DOMOTICA SAS

NIT 901.353.949-6

Dirección Cl 13 No. 37 63 Of 20 103 Cj palmeto

Teléfonos, Fax

Dirección Correo Electrónico rauh3@msn.com

Número Celular 3132624225

Ciudad Bpacha

- Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos y herramientas relacionados en el formato 8 especificaciones técnicas, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- El servicio de mantenimiento, inspección, revisión, diagnóstico y mantenimientos correctivos se realizó de acuerdo con la previa autorización del supervisor del contrato.
- El contratista presto el servicio mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos y herramientas en cada uno de los aeropuertos relacionados cumpliendo con todos los parámetros y obligaciones solicitadas por la entidad.
- El contratista Entrego repuestos de desgaste.
- El contratista Entrego los equipos de reposición de acuerdo con las especificaciones técnicas relacionadas en el formato 8 especificaciones técnicas.
- Los equipos de reposición fueron entregados y probados en cada uno de los aeropuertos de acuerdo con el formato 8 especificaciones técnicas. funcionando sin ninguna novedad y de acuerdo con los parámetros del fabricante.
- Se hace entrega de los manuales de uso y garantía de los equipos entregados.

	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
AEROPUERTO	SIERRA SABLE	SIERRA CIRCULAR	SIERRA CADENA	PLANTA ELECTRICA	MOTOBOMBA	LAMPARA PELICAN
ARMENIA	1	1/repo discos	1/repo cadena	1	1	1/bateria
CALI	1/repo bateria	1	0	0	1	1
BUENAVENTURA	1	0	1	1	0	1
IPIALES	1	0	1	1	1	1
PASTO	1	0	1	1	1	1
TUMACO	1	1	1	1	1	1
POPAYAN	1/repo cuchillas	1	1	1	1	1
GUAPI	1	0	1	1	1	1
TOTAL	8	4	7	7	7	8

REPOSICION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AEROPUERTO		SIERRA CIRCULAR	PLANTA ELECTRICA	MOTOBOMBA
CALI		1	1	
BUENAVENTURA		1		1
PASTO		1		
POPAYAN		1		
TOTAL		4	1	1

EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEI, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR:

En los diferentes aeropuertos del regional occidente, se Realizó el mantenimiento, reparación y reposición de los Equipos y Herramientas de rescate SEI. Estos se entregaron y quedaron a cargo de los siguientes jefes SEI de estación de cada aeropuerto.

- Aeropuerto de Cali. Carlos Enrique Benavides
- Aeropuerto Armenia. Jose Antonio Vega
- Aeropuerto Buenaventura. Robinson Guerrero
- Aeropuerto Guapi: Leandro Cuellar
- Aeropuerto Pasto. José Libardo Insuasty
- Aeropuerto Ipiales. Oscar Hernán Méndez
- Aeropuerto Tumaco. Carlos Rodríguez
- Aeropuerto Popayán German Rodríguez

Para lo cual se levanto un acta del mantenimiento a satisfacción por aeropuerto tanto en el mantenimiento y la entrega de los equipos a reponer.

AEROPUERTO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN AEROPUERTO (ALBONAR CALI)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBA BARNES DIESEL CAUDAL 2X2- CAMBIO DE ACEITE-FILTRO DE AIRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE- PRUEBA DE MOTOR Y BOMBA PUESTA A PUNTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 PORTATIL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE FILTRO AIRE, PRUEBA MOTOR GENERADOR PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61XP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJIAS, LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL CARBURADOR,LIMPIESA FILTRO DE AIRE , REPARACIÓN ARRANQUE RETRACTIL TENSION DE CADENA, MARCHA Y PUESTA EN PUNTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, SE REALIZA REVISION GENERAL, EL EQUIPO NO PRENDE
LAMPARA PORTATIL PELICAN PRUEBA DE BATERIA PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCEDIDO DE LUMINARIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,SIERRA CORTADORA HUSQVARNA K970 CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE FILTRODE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA Y CALIBRACION
CARBURADOR LIMPIEZA FILTRO DE AIRE , REPARACION DE ARRANQUE , MARCHA Y PUESTA A PUNTO

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
SE REALIZAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS SIGUIENTES : PLANTA ELECTRICA HONDA G2500DLX EN BUEN ESTADO , MOTOSIERRA ESPADA HUSQVARNA 61 EN BUEN ESTADO, MOTOBOMBA BARNES DIESEL EN BUEN ESTADO , SIERRA CORTADORA HUSQVARNA K970 EN BUEN ESTADO , LAMPARA PORTATIL PELICAN 9490 EN BUEN ESTADO, SIERRA SABLE MARCA BOSCH GSA 18V TRASLADA AL CENTRO DE SERVICIO .

OBSERVACIONES
SE RETIRA DE LA SECCIONAL DE BOMBEROS LA SIERRA SABLE MARCA BOSCH GSA 18V , PARA REVISION GENERAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS

- RELACION DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO:

PLANTA ELÉCTRICA MARCA HONDA G2500DLX

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio de bujía, limpieza filtro de aire, limpieza y sincronización de carburador, revisión general de funcionamiento motor - generador. Limpieza general puesta en marcha. Equipo en perfecto estado

MOTOBOMBA DIESEL BARNES BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio filtro de aire, cambio de filtró combustible tanque, ajuste sistema de aceleracion, revisión general motor limpieza general, puesta en marcha motor puesta a punto de trabajo.

MOTOSIERRAS HUSQVARNA 61

Mantenimiento preventivo Cambio de filtró combustible, cambio de bujía, limpieza y calibración de carburador, tensión de cadena de corte, arreglo arranque retráctil, inspección general de piezas de desgaste, limpieza general, puesta en marcha de motor, puesta a punto de trabajo. Equipo en buen estado para trabajar

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO GSA 18V

revisión general de equipo, prueba de encendido, equipo sin funcionamiento, prueba de carga de batería bueno, prueba de cargado bueno. Se realiza retiro de equipo de estación para revisión en centro de servicios técnico.

LÁMPARA DE BATERÍA PORTÁTIL PELICAN

revisión general de funcionamiento, revisión sistema de carga óptimo, revisión de bombillos led, óptimo, revisión de batería carga normal. Equipo en buen estado

SIERRA CIRCULAR HUSQVARNAK970


Mantenimiento general cambio de filtro de combustible, cambio de bujía, calibración y limpieza de carburador, arreglo sistema de arranque cambio polea de arranque partida.

- **RECOMENDACIONES GENERALES**

Los equipos revisados se encuentran en buen estado físico y funcionales (sierra sable no funciona) Se hace recomendaciones generales de poner dichos equipos en funcionamiento periodicamente... Para mantener sus piezas lubricadas. Mínimo cada 15 días. Los equipos que funcionan con baterías se recomienda realizar carga de baterías periódicamente No firman acta de entrega y mantenimiento a satisfacción. Puesto que esperan recibir accesorios y equipos en reposición. Jefe de estación bomberos Aerocivil aeropuerto Guillermo León Valencia - German Rodríguez Muñoz

IMÁGENES





- **Adjunto acta de recibido a satisfacción por parte del aeropuerto de INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN AEROPUERTO (ALBONAR CALI)**

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA

NOMBRE RAUL RINCON
CÉDULA 1.121.824.178
CONTRATISTA

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE
CEDULA

ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.A.S.

Bogotá 27 Septiembre de 2024

Señores
AEROPUERTO

REFERENCIA ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO Nº24000823 H3

OBJETO: "ASAOOCIDS78 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE "

Por medio de la presente acto se hace entrega de los ítem correspondientes al INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN AEROPUERTO- CALI:

REPOSICION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS RESPECTIVO MOTIVO				
AEROPUERTO		SIERRA CIRCULAR	PLANTA ELECTRICA	MOTOBOMBA
CALI				

Entregado a satisfacción

Nombre o Razón Social del Proponente: ROBOTICA Y DOMOTICA SAS
Nit: 901 353 845-8
Régimen Común
C.C Nº 1 020 824 478 expedida en Villavicencio Representante Legal: RAUL RINCON FRANCO Dirección CLL 13 No. 37 53 M 25
003 Cj palmera Bosche Teléfono 3144548992
Correo electrónico: gerencia@robotica-y-domotica.com

ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.A.S.

Bogotá 27 Septiembre de 2024

Señores
AEROPUERTO

REFERENCIA ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO Nº24000823 H3

OBJETO: "ASAOOCIDS78 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE "

Por medio de la presente acto se hace entrega del EQUIPO que fue trasladado a nuestro centro de servicios en la ciudad de para correspondiente al INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN AEROPUERTO- CALI:

1. Sierra sable Bosch Cod Equipo Inta. Se realiza cambio de cargador de baterías el cual presenta problemas de carga

Entregado a satisfacción

Nombre o Razón Social del Proponente: ROBOTICA Y DOMOTICA SAS
Nit: 901 353 845-8
Régimen Común
C.C Nº 1 020 824 478 expedida en Villavicencio Representante Legal: RAUL RINCON FRANCO Dirección CLL 13 No. 37 53 M 25
003 Cj palmera Bosche Teléfono 3144548992
Correo electrónico: gerencia@robotica-y-domotica.com

Cel. 313 262 4275 / 314 654 6092
Cll. 13 # 37-53 Conjunto Palmeto
domotica.hogar.control@gmail.com

Cel. 313 262 4275 / 314 654 6092

AEROPUERTO ARMENIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: INTERNACIONAL EL EDÉN AEROPUERTO (ARMENIA)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 2X2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CAMBIO DE ACEITE-FILTRO DE AIRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE-CAMBIO DE MANGUERA DE NIVEL COMBUSTIBLE , PRUEBA DE ENCENDIDO PUESTA A PUNTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 PORTATIL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, MANTENIMIENTO DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE FILTRO AIRE, PRUEBA MOTOR GENERADOR PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61XP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJAS, CAMBIO CALIBRACION DEL CARBURADOR,TENSION DE CADENA, CADENA PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, SE REALIZA REVISION GENERAL,CARGA DE BATERIAS , PRUEBA DE CARGADOR, PRUEBA DE ENCENDIDO DE MAQUINA NORMAL ,
LAMPARA PORTATIL PELICAN PRUEBA DE BATERIA PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCEDIDO DE LUMINARIA, LIMPIEZA EN GENERAL
SIERRA CIRCULAR HUSQVARNA K970 CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CALIBRACION CARBURADOR DESCARBONADA DE ESCAPE AJUSTE GENERAL DE TORNILLOS PUESTA APUNTO Y MARCHA

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS , MOTOSIERRA HUSQVARVARNA 61 BUEN ESTADO - PLANTA ELECTRICA HONDA 2000BUEN ESTADO - LAMPARA PELICAN BUEN ESTADO - MOTOBOMBA DIESEL 2X2 BUEN ESTADO - SIERRA SABLE BOSCH ARREGLO EN TALLER - SIERRA CIRCULAR O TRONZADORA HUSQVARNA K970 BUEN ESTADO

OBSERVACIONES
PENDIENTES POR REPOSICION .
1. DISCO PARA SIERRA HUSQVARNA K870
2. CADENA PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 61
3. BATERIA PARA LAMPARA PELICAN 9490

- RELACION DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO:

PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA 2000

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio de bujia, limpieza filtro de aire, limpieza y sincronización de carburador. Revisión general de funcionamiento motor - generador. Limpieza general puesta en marcha . Equipo en perfecto estado

MOTOBOMBA DIESEL BARNES BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio filtro de aire, cambio de filtro combustible tanque , ajuste sistema de aceleración revisión general motor limpieza general, puesta en marcha motor puesta a punto de trabajo.

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO

GCA 18V revisión general de equipo, prueba de velocidad, ajustes de baterías y cargador Equipo en Buen estado

LÁMPARA DE BATERÍA PORTÁTIL PELICAN

revisión general de funcionamiento, revisión sistema de carga externa, revisión de bombillos led, externo, revisión de batería carga normal. Estado en buen estado

SIERRA CIRCULAR HUSQVARNA K970

Mantenimiento general cambio de filtro de combustible, cambio de bujía, calibración y limpieza de carburador, prueba y puesta a punto Equipo en buen estado Funcionando

- RECOMENDACIONES GENERALES

Los equipos revisados se encuentran en buen estado Fisico y funcionales Se hace recomendaciones general de poner dichos equipos en funcionamiento periódicamente, Para mantener su vida útiles baterías Minimo cada 15 días. Los equipos que funcionan con baterías se recomienda realizar carga de baterías permanentemente Recibirlo a satisfacción por parte de Jorge Caballero (Oficial de servicio)

IMÁGENES







- Adjunto acta de recibido a satisfaccion por parte del aeropuerto de INTERNACIONAL EL EDEN AEROPUERTO

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA | SUPERVISOR/ENCARGADO

AEROPUERTO BUENAVENTURA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ - BUENAVENTURA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000623-H3 2024

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
Sierra sable Bosch GSA18V revisión general, prueba de funcionamiento, carga de baterías cargador de batería en buen estado Cuchillas en regular estado por corrosión y oxido. Recomendable cambiar cuchillas
Lámpara pelican 9490 revisión general, prueba de funcionamiento, carga de baterías ,cargador de baterías en buen estado Totalmente funcional.
Motosierra HUSQVARNA 61 revisión general presenta problema de carburación y encendido Carburador totalmente defectuoso por problema de corrosión y oxido. Kit de empaques y agujas totalmente dañados
Planta eléctrica HONDA 2000 revisión general presenta problema de carburación y encendido. Carburador totalmente defectuosa por problema de corrosión y oxido. Chicler y conductos tapados

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado

CONCEPTO TECNICO
Sierra sable Bosch GSA18V equipo completo con dos baterías y cargador de baterías en buen estado. Juego de sierras x 7 unidades presenta oxidación.
Lámpara pelican 9490 Equipo completo con dos baterías y cargador de baterías. Totalmente funcional
Motosierra HUSQVARNA 61 Revisión general. Equipo con defecto en carburador. Se procede a realizar retiro para revisión y reparación en centro de servicio Técnico
Planta eléctrica HONDA 2000 Equipo con defecto en carburador. Se procede a realizar retiro para revisión y reparación en centro de servicio Técnico

OBSERVACIONES
Realizar carga de baterías total a Lámpara Pelican 9490 y sierra sable Bosch
Se retira de estación bomberos Aeropuerto buenaventura
PLANTA ELECTRICA HONDA 2000
MOTOSIERRA HUSQVARNA 61

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA

NOMBRE DIEGO CHAMORRO
CEDULA 17703485
TECNICO

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE ROBINSON GUERRERO
CEDULA 6.407.765
COMANDANTE ESTACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 74000923-443 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
• Hidrolavora Husqvarna 61 Buenaventura Equipo lista. Se realizó cambio de carburadas, y mantenimiento general con cambio de filtro de combustible, bujía, empaques, tensión de cadena
• Planta eléctrica Fenda 2000 Buenaventura se encontró con residuos de combustible en su interior. Se realiza cambio de anillos, empaques motor retenes aguellas. Se cambia carburador nuevo
• Se hace entrega de 2 equipos, sierra circular y motobomba totalmente nuevos Listos para su funcionamiento

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada item trabajado.


CONCEPTO TECNICO
Mantenimiento general de los equipos con cambios de repuestos

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados

EMPRESA EJECUTORA

SUPERVISOR/ENCARGADO

IMÁGENES EQUIPO EN EL CENTRO DE SERVICIO



IMÁGENES EQUIPOS TOTALMENTE NUEVOS





AEROPUERTO DE GUAPI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: JUAN CASIANO SOLÍS AEROPUERTO- GUAPI

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 74000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA BARNES 2X2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE ACEITE-FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE REVISION GENERAL COMPONENTES ENCENDIDO Y PUESTA A PUNTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA HONDA 3000 PORTATIL MANTENIMIENTO LIMPEZA Y CALIBRACION CARBURADOR,CAMBIO DE ACEITE,CAMBIO DE BUJIO,REVISION GENERAL ENCENDIDO Y PUESTA A PUNTO .
MANTENIMIENTO PREVENTIVA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61XP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJIAS,CAMBIO DE CORDON DE ARRANQUE Y EMPUÑADURA ,REVISION SISTEMA DE FABRICACION DE ESPADA CON PROBLEMA EN PIÑON SIN FIN. SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE REPUESTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, SE REALIZA REVISION GENERAL MOTOR EN BUEN ESTADO PRUEBA DE BATERIAS, PRUEBA DE CARGADOR , EQUIPO COMPLETO Y EN BUEN ESTADO
LAMPARA PORTATIL PELICAN 9490 REVISION GENERAL LUMINARIAS Y ESTADO FISICO EN B UEN ESTADO ,CARGADOR DE BATERIA EN BUEN ESTADO PROBLEMA EN BATERIAS CAIDA TOTAL DE CARGA YA NO RECIBE CARGA PARA SU FUNCIONAMIENTO

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
EQUIPOS EN BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO .
MOTOBOMBA BARNES 2X2
PLANTA ELECTRICA HONDA 2000
SIERRA SABLE BOSCH GSA 18V
LAMPARA PELICAN PROBLEMA DE BATERIAS NO FUNCIONAL

OBSERVACIONES
SE RECOMIENDA REALIZAR ENCENDIDO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS COMO MINIMO UNA VEZ A LA SEMANA, REALIZAR CARGAS PERIODICAS DE BATERIAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS

- RELACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO.

PLANTA ELÉCTRICA MARCA HONDA 2000

revision general presenta problema de carburación por suciedad en sus componentes, se realiza mantenimiento general Lavado de carburador, cambio de aceite, cambio bujia, Limpieza filtro, limpieza general, encendido puesta a punto Buen estado

MOTOBOMBA DIESEL BARNES BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo cambio de filtro combustible, cambio filtro de aire, cambio de aceite, calibración aceleración, prueba de encendido y puesta a punto, equipo en buen estado funcional

MOTOSIERRAS HUSQVARNA 61

Mantenimiento correctivo Cambio de cordón y empuñadura de arranque, calibración de carburador, cambio de filtro de combustible, cambio de bujia. Se realiza prueba de funcionamiento y se encuentra que no hay lubricación en los componentes espada y cadena corte se realiza inspección y sale dañado el piñón sin fin, se intenta conseguir el repuesto en el casco urbano de Guapi pero no se consiguen. Se recomienda realizar el cambio de dicho repuesto en un taller del área puesto que no se tiene donde la maquina el centro de servicios.

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO

Inalámbrico GSA 18V revisión general de equipo, prueba de encendido prueba de baterías y cargador Equipo en buen estado.


LÁMPARA DE BATERÍA PORTATIL PELICAN

revisión general Equipo se realiza prueba de encendido y el equipo no prende, se revisa batería y se encuentra que no reciben carga. Al parecer no tuvieron una carga previa o no se realizaron cargas periodicas por lo tanto dichas baterías se encuentran totalmente dañadas. Inspección general de luminarias y tablero en buen estado fisico

- RECOMENDACIONES GENERALES

Puesto que los equipos revisados se encuentran en una zona donde las condiciones ambientales afectan tanto a los componentes eléctricos como mecánicos, se encuentran en buenas condiciones para su funcionamiento, pero se recomienda realizar mantenimientos periodicos con más frecuencia. Se hace recomendaciones generales de poner dichos equipos en funcionamiento periódicamente . Para mantener sus piezas lubricadas. Mínimo cada 15 días.

IMÁGENES



- Adjunto acta de recibido a satisfaccion por parte del aeropuerto de JUAN CASIANO SOLÍS AEROPUERTO- GUAPI

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato /la empresa ejecutora responsable de los trabajos real zados

EMPRESA EJECUTORA

SUPERVISOR/ENCARGADO

AEROPUERTO DE PASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO AEROPUERTO (PASTO)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMÓTICA SAS realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas del contrato No 240XXX26-H3 2024 .

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 2X3 - CAMBIO DE ACEITE - FILTRO DE AIRE - FILTRO DE COMBUSTIBLE - CAMBIO DE MANGUERA NIVEL PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 PORTATIL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, MANTENIMIENTO DE CARBURADOR , LIMPIEZA DE FILTRO AIRE, PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61XP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJAS,CALIBRACION DEL CARBURADOR,TENSION DE CADENA PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, PRUEBA DE BATERIA, PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCENDIDO LIMPIEZA EN GENERAL
LAMPARA PORTATIL PELICAN PRUEBA DE BATERIA PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCENDIDO DE LUMINARIA LIMPIEZA EN GENERAL

A continuación, se envía concepto técnico del mantenimiento, latlle o daño reparado or cada item trabajado

CONCEPTO TECNICO
SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS EN BUEN ESTADO TANTO EN SU FUNCIONAMIENTO, COMO EN SU ESTADO FISICO , REALIZAMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS PARA QUE ESTOS ESTEN LISTOS AL MOMENTO DE REQUERIR SU TRABAJO

OBSERVACIONES
MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 REALIZAR CAMBIO DE CADENA DE CORTE
LAMPARA PORTATIL PELICAN SE RECOMIENDO ADQUIRIR BATERIA NUEVA DE REPUESTO SEGUN CRITERIO DE OPERARIO LA CARGA NO SE MANTIENE
REALIZAR ENCENDIDOS PERIODICOS DE LOS EQUIPOS MOTOBOMBA,PLANTA ELECTRICA Y MOTOSIERRA

- **RELACION DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO :**

PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA 2000

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio de bujia/limpieza filtro de aire, limpieza y sincronizacion de carburador, Revision general de funcionamiento motor - generador. Limpieza general puesta en marcha. Equipo en perfecto estado

MOTOBOMBA DIESEL BARNES BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio filtro de aire, cambio de filtro combustible tanque, cambio manguera de nivel combustible, ajuste arranque retráctil, ajuste sistema de aceleración, revisión general motor y bomba, limpieza general, puesta en marcha motor puesta a punto de trabajo. Equipo en buen estado

MOTOSIERRAS HUSQVAENA 61

Mantenimiento preventivo Cambio de filtro combustible, cambio de bujia, limpieza y calibración de carburador, tension de cadena de corte, inspeccion general de piezas de desgaste, limpieza general, puesta en marcha de motor, puesta a punto de trabajo.Se recomienda adquirir cadena de corte como repuesta. Equipo en buen estado para trabajar.

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO

Revisión general de funcionamiento Revisión de sistema de carga cargador buen estado Revisión de baterías, carga óptima para operación Puesta en funcionamiento de sierra estén con baterías Limpieza general, equipo óptimo para trabajo

LÁMPARA DE BATERÍA PORTÁTIL PELICAN

revisión general de funcionamiento, revisión sistema de carga óptimo, revisión de bombillos led, óptimo, revisión de batería funcional, informe al encargado de los equipos que la batería a venido bajando el tiempo de duración de carga Requiere información de como puede adquirir una batería nueva como repuesto

- **RECOMENDACIONES GENERALES**

Se mira que los equipos estén bajo un buen cuidado para su funcionamiento al momento de ser necesarios utilizar. Se hace recomendaciones general de poner dichos equipos en funcionamiento periódicamente Para mantener su vida garzas lubricadas Revisar cada 15 días

IMÁGENES




















- **Adjunto acta de realidad a satisfacción por parte del aeropuerto de PASTO**

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados .

EMPRESA EJECUTORA

NOMBRE RAUL RINCON
CEDULA 1.121.824.176
CONTRATISTA

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE
CEDULA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO, ANTONIO NARIÑO PASTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 6 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
Mantenimiento motobomba Diesel cebado 2½", cambio de aceite, filtro de aceite, filtro combustible, cambio manguera nivel, prueba y puesta a punto
Mantenimiento planta eléctrica Honda 7000 portátil, cambio de aceite, cambio de bujía, mantenimiento carburador, limpieza filtros aire, prueba y puesta a punto.
Mantenimiento motosierra Husqvarna 61cc, cambio hilo de combustion, cambio bujía, calibración carburador, tensión de cadena, prueba y puesta a punto.
Sierra sable Bosch inalámbrica, prueba de baterías, prueba cargadora, pruebas de encendido, limpieza general
Lampara portátil Pelican prueba de bateria, prueba cargadora, prueba de encendido de lamparita, Limpieza general

A continuación, se anexa concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada item trabajado:

CONCEPTO TECNICO
Se encuentran los equipos en buen estado técnico en su funcionamiento, como nuevo estado físico, se realiza mantenimiento preventivo y pruebas para que estos estén a punto al momento de seguir su trabajo

OBSERVACIONES
Motosierra husqvarna 61 realizar cambio de cadena de corte
Lampara portatil Pelican se recomienda adquirir nuevo repuesto, según criterio de apariencia la cerca no se muestra
Realizar encendidos por ciclos de los equipos, motobomba, planta eléctrica y motosierra

Para constancia de los trabajos realizados, firman el técnico responsable de los trabajos realizados y el jefe de bomberos, o el auxiliar de servicio o el encargado

TECNICO

NOMBRE DE QUIEN FUNGIO COMO CARGO
CC DULA 52 700 491
CONTRATISTA

VO BO ESTABLECIMIENTO/USUARIO

NOMBRE
CC DULA 4 579 556

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: ANTONIO NARIÑO AEROPUERTO (PASTO)

Bogota D de octubre de 2024

Señores
AEROCIVIL

REFERENCIA ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO N°24000823 H3

OBJETO "MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE "

Por medio de la presente acta se hace entrega del EQUIPO ESTIMENTE NUEVO correspondiente al AEROPUERTO DE PASTO :

REPOSICION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AEROPUERTO		SIERRA CIRCULAR	PLANTA ELECTRICA	MOTOBOMBA
PASTO		1		

Entregado a satisfacción

16-10-2024

Nombre y Razon Social del Proponente ROBOTICA Y DOMOTICA SAS
Nit 901351345-8
Alejandro Cuervo
CC N° 1.075.674.109 expedida en Villavicencio Representante Legal 4103 MISSION TECNICO Director D.C.D No. 37 53 B 20 403 Q quinta, Sauche Urbanos 3144545252
Correo electronico gerencia@robotica-domotica.com

Cel: 313 267 4223 / 314 456 4092
Cll 13 # 37-53 Conjunto Palmeto
domotica.hogar.control@gmail.com

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 6 Especificaciones tecnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
ENTREGA DE UNA SIERRA CIRCULAR TOTALMENTE NUEVA





- Adjunto acta de recibido a satisfacción por parte del aeropuerto de PASTO

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados ,

EMPRESA EJECUTORA

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE
CEDULA

NOMBRE
CEDULA

AEROPUERTO DE IPIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: SAN LUIS - IPIALES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 6 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
Mantenimiento preventivo Motobomba caudal Diesel 2x2. Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, puesta en marcha, puesta a punto.
Mantenimiento preventivo Planta eléctrica Honda 2000 portátil cambio de aceite, cambio de bujía, calibración carburador, limpieza filtro de aire, prueba de motor y generador. Puesta a punto y marcha
Mantenimiento preventivo Motosierra Husqvarna 61xp , cambio de filtro combustible, cambio de bujía, mantenimiento y calibración carburador, tensión de cadena, tensión freno de cadena, puesta a punto y prueba.
Sierra circula Partner Cambio de bujía, cambio filtro de combustible, calibración carburador, descarbonada de escape, ajuste general tornillos. Puesta a punto y marcha.
Sierra sable Bosch Inalámbrica, prueba de baterías, prueba de cargador prueba de funcionamiento limpieza general.
Lampara portátil Pelican prueba de baterías. Prueba de cargador encendido de luminaria. Limpieza general

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
Equipos encontrados en buen buen estado tanto funcional como físicamente, se realiza mantenimiento preventivo y prueba a para que estén a punto para su momento que requieran trabajo

OBSERVACIONES
Realizar encendidos periodos en los equipos de combustión, planta eléctrica, motobomba, motosierra, sierra circular
Equipos eléctricos revisar y mantener cargadas sus respectivas baterías

Para constancia de los trabajos realizados, firman el técnico responsable de los trabajos realizados y el jefe de bomberos, el oficial de servicio o el encargado.

TECNICO

NOMBRE: BRIGID CHAMORRO
CEDULA 12 750 485
CONTRATISTA

JEFE ESTACION/ENCARGADO

NOMBRE: OSCAR HENRY ESTUPIÑAN
CEDULA 12 611 330

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: SAN LUIS (IPIALES)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 6 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 2X2 - CAMBIO DE ACEITE- FILTRO DE AIRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE - CAMBIO DE MANGUERA NIVEL PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 PORTATIL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, MANTENIMIENTO DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE FILTRO AIRE, PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61XP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJIAS,CALIBRACION DEL CARBURADOR,TENSION DE CADENA ,FRENO CADENA PRUETA Y PUESTA EN PUNTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, PRUEBA DE BATERIA, PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCENDIDO LIMPIEZA EN GENERAL
LAMPARA PORTATIL PELICAN PRUEBA DE BATERIA PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCENDIDO DE LUMINARIA, LIMPIEZA EN GENERAL
SIERRA CIRCULAR PARTNER CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE FILTRODE COMBUSTIBLE, CALIBRACION CARBURADOR DESCARBONADA DE ESCAPE AJUSTE DE NERAL DE TORNILLOS PUESTA APUNTO Y MARCHA

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS EN BUEN ESTADO TANTO EN SU FUNCIONAMIENTO, COMO EN SU ESTADO FISICO, REALIZAMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS PARA QUE ESTOS ESTEN LISTOS AL MOMENTO DE REQUERIR SU TRABAJO

OBSERVACIONES
REALIZAR ENCENDIDOS PERIODICOS DE LOS EQUIPOS, MOTOBOMBA,PLANTA ELECTRICA Y MOTOSIERRA
EQUIPOS ELECTRICOS REVISAR Y MANTENER CARGADAS SUS RESPECTIVAS BATERIAS

- RELACION DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO

PLANTA ELÉCTRICA MARCA HONDA 2000

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio de bujía, limpieza filtro de aire, limpieza y sincronización de carburador. Revisión general de funcionamiento motor - generador. Limpieza general puesta en marcha. Equipo en perfecto estado

MOTOBOMBA DIESEL MARCA BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio filtro de aire, cambio de filtro combustible tanque, ajuste sistema de aceleración, revisión general motor y bomba, limpieza general, puesta en marcha motor puesta a punto de trabajo. Equipo en buen estado

MOTOSIERRAS HUSQVARNA 61

Mantenimiento preventivo Cambio de filtro combustible, cambio de bujía. Limpieza y calibración de carburador, tensión de cadena de corte, inspección general de piezas de desgaste, limpieza general, puesta en marcha de motor, puesta a punto de trabajo. Equipo en buen estado para trabajar

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO

Revisión general de funcionamiento Revisión de sistema de carga cargador buen estado Revisión de baterías , carga óptima para aplicación Puesta en funcionamiento de sierra sable con baterías Limpieza general, equipo optimo para trabajo

LÁMPARA DE BATERÍA PORTÁTIL PELICAN

revisión general de funcionamiento, revisión sistema de carga óptimo, revisión de bombillos led, óptimo, revisión de batería funcional

SIERRA CIRCULAR PARTNER

Cambio filtro de combustible, cambio de bujía, presenta falla en sistema de apagado se realiza corrección, limpieza y calibración de carburador, puesta en marcha revisión general de funcionamiento, aseo general del equipo. Buen estado Funcional


- **RECOMENDACIONES GENERALES**

Se mira que los equipos están bajo un buen cuidado para su funcionamiento al momento de ser necesarios utilizar. Se hace recomendaciones general de poner dichos equipos en funcionamiento periódicamente . Para mantener sus piezas lubricadas. Mínimo cada 15 días

IMÁGENES







- **Adjunto acta de recibido a satisfacción por parte del aeropuerto de IPIALES**

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA

NOMBRE: RAUL RINCON
CEDULA: 1.121.824.178
CONTRATISTA

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE: Oscar Mendez
CEDULA: 13011520

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: LA FLORIDA AEROPUERTO (TUMACO)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 2X2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CAMBIO DE ACEITE -FILTRO DE AIRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE- SE ENCUENTRA EL EQUIPO CON DEFECTO EN BASE DE SUCCION , REALIZAR CAMBIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 PORTATIL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, MANTENIMIENTO DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE FILTRO AIRE, PRUEBA MOTOR GENERADOR PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61EP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJIAS. CAMBIO DE PALANCA CHOQUE CALIBRACION DEL CARBURADOR,TENSION DE CADENA, CADENA PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, SE REALIZA REVISION GENERAL EL EQUIPO NO PRENDE, TIENT PROBLEMAS EN EL INTERRUTOR , MOTOR PEGADO
LAMPARA PORTATIL PELICAN PRUEBA DE BATERIA PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCENDIDO DE LUMINARIA. LIMPIEZA EN GENERAL

SIERRA CIRCULAR PARTNER CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE FILTRODE COMBUSTIBLE, CALIBRACION CARBURADOR DESCARBONADA DE ESCAPE AJUSTE GENERAL DE TORNILLOS PUESTA APUNTO Y MARCHA

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS . MOTOSIERRA HUSQVARVARNA 61 BUEN ESTADO - PLANTA ELECTRICA HONDA 2000BUEN ESTADO - LAMPARA PELICAN BUEN ESTADO - MOTOBOMBA DIESEL 2X2 PARA ARREGLO EN TALLER - SIERRA SABLE BOSCH ARREGLO EN TALLER

OBSERVACIONES
SE RETIRA DE LA SECCIONAL DE BOMBEROS TUMACO 1 MOTOBOMBA Y SIERRA SABLE PARA REVICION EN CENTRO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PASTO

- RELACION DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO:

PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA 2000

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio de bujia, limpieza filtro de aire, limpieza y sincronización de carburador. Arreglo de interruptor economizador, limpieza de contactos eléctricos. Revisión general de funcionamiento motor - generador. Limpieza general puesta en marcha Equipo en perfecto estado

MOTOBOMBA DIESEL BARNES BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio filtro de aire, cambio de filtró combustible tanque, ajuste sistema de aceleración, se encuentra en mal estado base succion presenta fisura dicha pieza debe ser reemplazada para su buen funcionamiento revisión general motor limpieza general, puesta en marcha motor puesta a punto de trabajo. Se realiza retiro y traslado de equipo para arreglo y puesta a punto en centro de servicio técnico en la ciudad de Pasto



- Adjunto acta de recibido o satisfacción por parte del aeropuerto de TUMACO

Para constancia de las trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de las trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA

SUPERVISOR ENCARGADO

MOTOSIERRAS HUSQVARNA 61

Mantenimiento preventivo Cambio de filtro combustible, cambio de bujia, limpieza y calibración de carburador, tensión de cadena de corte, cambio de palanca de choque la cual se encontraba partida y se podia accionar para encender correctamente la maquina, inspección general de piezas de desgaste, limpieza general, puesta en marcha de motor, puesta a punto de trabajo. Equipo en buen estado para trabajar

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO

Se realiza revisión general, equipo no enciende, se revisa baterías las cuales presenta carga normal de 20 voltios, se procede a desarmado del equipo encontrando que interruptor de encendido no funciona posiblemente por corrosión, se realiza inspección de motor se encuentra totalmente pegado el persecr por falta de mantenimiento a rodamientos. Se retira y se traslada equipo a la ciudad de pasto para revisión técnica general en centro de servicio.

LÁMPARA DE BATERÍA PORTÁTIL PELICAN


revisión general de funcionamiento, revisión sistema de carga optimo, revisión de bombillos led. optimo, revisión de bateria funcional.

- **RECOMENDACIONES GENERALES**

Puesto que las equipos revisados se encuentran en una zona donde las condiciones ambientales afectan tanto a los componentes eléctricos como mecánicos, se encuentran en buenes condiciones para su funcionamiento, pero se recomienda realizar mantenimientos periódicos con mas frecuencia.

Se hace recomendaciones generales de poner dichos equipos en funcionamiento periódicamente, . Para mantener sus piezas lubricadas. Mínimo cada 15 días.

IMÁGENES



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: LA FLORIDA - TUMACO

27 DE AGOSTO 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Planta electrica Honda 2000 Portatil, cambio de aceite, cambio bujia, calibración carburador, limpieza filtro de aire, pulido de motor generador. Puesta a punto y marcha.
Mantenimiento preventivo Motosierra Husqvarna 61 cambio filtro combustible, cambio bujia, cambio palanca choque, calibración carburador. Tensión de cadena, puesta a punto y marcha.
Lampara Portatil Pelican prueba de baterias, prueba de cargador, prueba iluminación limpieza general.
Motobomba Diesel Caudal 2x2 Mantenimiento preventivo cambio de aceite, cambio filtro de combustible, cambio filtro aire. Se encuentra equipo con defecto en base de succión. Realizar cambio
Sierra Sable Marca Bosch se realiza revisión general, el equipo no enciende, problema en interruptor, motor pegado

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reparado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS
MOTOSIERRA HUSQVARNA 61 BUEN ESTADO
PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 BUEN ESTADO
LAMPARA PELICAN BUEN ESTADO
MOTOBOMBA DIESEL 2X2 PARA ARREGLO EN TALLER
SIERRA SABLE BOSCH REVICION EN TALLER

OBSERVACIONES
SE RETIRA DE LA SECCIONAL DE BOMBEROS TUMACO
MOTOBOMBA Y SIERRA SABLE PARA REVICION EN CENTRO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PASTO

Para constancia de los trabajos realizados, firman el técnico responsable de los trabajos realizados y el jefe de bomberos, el oficial de servicio o el encargado.

TECNICO

NOMBRE: DIEGO CHAMORRO
CEDULA: 12 [illegible]
CONTRATISTA

JEFE ESTACION/ENCARGADO

NOMBRE: CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
CEDULA: 98.430.445

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

ACTA DE ENTREGA PARA RETIRO DE EQUIPOS
CUERPO DE BOMBEROS AERONAUTICA AEROPUERTO LA FLORIDA – TUMACO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

San Andrés de Tumaco 27 de Jul. de 2024

Por medio de la presente se informa el retiro de los siguientes equipos para revisión y reparación en centro de servicio especializado en la ciudad de Pasto.

MOTOBOMBA DIESEL MARCA BARNES 2X2
Placa Inventario Aerocivil # 220043

SIERRA SABLE MARCA BOSCH GSA 18VLI
(CARGADOR Y DOS BATERIAS)
Placa Inventario Aerocivil # 220176

Firman los presentes para constancia

DIEGO FERNANDO CHAMORRO
TECNICO
Robótica y Domótica

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
JEFE ESTACION BOMBEROS
Aeropuerto La Florida

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

AEROPUERTO: LA FLORIDA AEROPUERTO (TUMACO)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

HANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-M3 2024,

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN
Motobombas Diesel Tumaco equipo listo Cambio de base de succión con empaque cheque (EQUIPO QUE FUE RETIRADO PARA EL CENTRO DE SERVICIO EN PASTO)
Sierra sable Bosch modulo electrónico completo Se cambia cargador de batería el cual presentaba problemas de carga(EQUIPO QUE FUE RETIRADO PARA EL CENTRO DE SERVICIO EN PASTO)

NIT: [illegible]

Bogotá, 9 de octubre de 2024

Señores
AEROCIVIL

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO No 24000823-M3

OBJETO: "MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE"

Por medio de la presente acta se hace entrega de los EQUIPOS que fueron trasladados a nuestro centro de servicios en la ciudad de [illegible] correspondientes al AEROPUERTO DE TUMACO :

1. Sierra sable Bosch modelo electrónico completo Se cambia cargador de batería el cual presentaba problemas de carga
2. Motobombas Diesel equipo listo Cambio de base de succión con empaque cheque

Cordialmente y satisfactoria

Nombre y Razón Social del Proponente: ROBOTICA Y DOMOTICA SAS
Nit: 901.252.395-8
Propuesta Cerrada
C.C. N° 1.[illegible] expedida en [illegible] Representante Legal
Dirección: [illegible]
Correo electrónico: [illegible]





- Adjunto acta de recibido a satisfacción por parte del aeropuerto de TUMACO

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA

NOMBRE: RAUL RINCON
CEDULA: 1.[illegible]
CONTRATISTA

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE: Carlos Eduardo Rodriguez
CEDULA: 98 430 445

Cel: 310 262 4225 / 314 454 6092
Cll 13 # 37-53 Carretera Panamericana
dominicanegocontrol@gmail.com

AEROPUERTO POPAYAN

AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA AEROPUERTO POPAYAN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

Con la presente se certifica que los funcionarios del contratista ROBOTICA Y DOMOTICA SAS, realizaron los mantenimientos a los equipos y herramientas y reposiciones de equipos, relacionados en el formato 8 Especificaciones técnicas, del contrato No 24000823-H3 2024.

DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION
MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DIESEL CAUDAL 2X2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CAMBIO DE ACEITE-FILTRO DE AIRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE-SE ENCUENTRA EL EQUIPO CON DEFECTO EN BASE DE SUCCION , REALIZAR CAMBIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA HONDA 2000 PORTATIL CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE BUJIA, MANTENIMIENTO DE CARBURADOR, LIMPIEZA DE FILTRO AIRE, PRUEBA MOTOR GENERADOR PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 61XP , CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BUJAS, CAMBIO DE PALANCA CHOQUE CALIBRACION DEL CARBURADOR,TENSION DE CADENA, CADENA PRUEBA Y PUESTA EN PUNTO
SIERRA SABLE BOSCH INALAMBRICA, SE REALIZA REVISION GENERAL, EL EQUIPO NO PRENDE, TIENE PROBLEMAS EN EL INTERRUTOR , MOTOR PEGADO
LAMPARA PORTATIL PELICAN PRUEBA DE BATERIA PRUEBA DE CARGADOR PRUEBA DE ENCEDIDO DE LUMINARIA, LIMPIEZA EN GENERAL

MOTOSIERRAS HUSQVARNA 61

Mantenimiento preventivo Cambio de filtro combustible, cambio de bujía, limpieza y calibración de carburador, tensión de cadena de corte, engrase del guía de engrase, limpieza general, puesta en marcha de motor, puesta a punto de trabajo. Equipo en buen estado para trabajar

SIERRA SABLE BOSCH INALÁMBRICO

mantenimiento 054 169 Equipo en buen estado, se realiza prueba de funcionamiento, prueba a cargador de batería, funcionamiento del equipo normal, Revisión general limpieza general. Se mantenimiento se ajusta con cuchillas de corte por la tanto hace en solicitud de reposición de dichos accesorios

LÁMPARA DE BATERÍA PORTÁTIL PELICAN

revisión general de funcionamiento, revisión batería de carga fallas revisión de bombillos led delantero, revisión de batería informan que batería presenta problema para disponibilidad de carga. Este con reposición de batería

SIERRA CIRCULAR A LA HUSKVARNA 61-XP

Mantenimiento preventivo cambio de filtro de combustible, cambio de bujía, calibración y limpieza de carburador, limpieza general de engrase y cambio piñón, cambio y engrasadores. En el funcionamiento en un sentido ya desplazándose para salgamiento de fragmentos por la tanto se hace sugerencia de realizar cambio a un equipo más moderno, Equipo funcionar, Entregan equipo en corte para reparación.

- **RECOMENDACIONES GENERALES**

Puesto que los equipos motosierra se encuentran en una zona donde las condiciones ambientales afectan tanto a los componentes eléctricos como mecánicos, se encuentran en buenas condiciones para su funcionamiento, pero se mantienen realizar mantenimientos preventivos con más recurrente. Se hace recomendaciones generales de puesta de los equipos en funcionamiento principalmente. Para mantener sus puestas tubería aceite 100cmq cada 15 días

SIERRA CIRCULAR PARTNER CAMBIO DE BUJIA, CAMBIO DE FILTRODE COMBUSTIBLE, CALIBRACION CARBURADOR DESCARBONADA DE ESCAPE AJUSTE GENERAL DE TORNILLOS PUESTA APUNTO Y MARCHA

A continuación, se emite concepto técnico del mantenimiento, falla o daño reportado en cada ítem trabajado:

CONCEPTO TECNICO
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SIGUIENTES EQUIPOS : MOTOSIERRA HUSQVARNAVARNA 61 BUEN ESTADO – PLANTA ELECTRICA HONDA 2000BUEN ESTADO – LAMPARA PELICAN BUEN ESTADO – MOTOBOMBA DIESEL 2X2 PARA ARREGLO EN TALLER – SIERRA SABLE BOSCH ARREGLO EN TALLER

OBSERVACIONES
SE RETIRA DE LA SECCIONAL DE BOMBEROS TUMACO 1 MOTOBOMBA Y SIERRA SABLE PARA REVICION EN CENTRO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PASTO

- RELACION DE EQUIPOS POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL CONTRATO:

PLANTA ELÉCTRICA MARCA HONDA 2000


Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio de bujía limpieza filtro de aire, limpieza y sincronización de carburador, limpieza de contactos eléctricos. Revisión general de funcionamiento motor -generador Limpieza general puesta en marcha. Equipo en perfecto estado

MOTOBOMBA DIESEL BARNES BOMBA CAUDAL 2"X2"

Mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambio filtro de aire, cambio de filtró combustible tanque, ajuste sistema de aceleración, revisión general motor limpieza general, puesta en marcha motor puesta a punto de trabajo

No firman acta de entrega y mantenimiento a satisfacción. Puesto que equipos no han sido enviados en reposición, solo de relación bomberos Asesor SEI aeropuerto Guillermo León Valencia - Dorman Rodríguez Muñoz

IMÁGENES



- Adjunto acta de recibido a satisfacción por parte del aeropuerto de GUILLERMO LEON VALENCIA AEROPUERTO

Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados

EMPRESA EJECUTORA

SUPERVISOR ENCARGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
GRUPO BOMBEROS AERONAUTICOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS E HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

IMÁGENES









AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

NIT: 900.3333.845-11

Bogotá, 03 de octubre de 2024

Señores
AEROCIVIL

REFERENCIA ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO APOYO-SOLICITUD No

OBJETO: "MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE DEL REGIONAL OCCIDENTE"

Por medio de la presente acta se hace entrega de los repuestos solicitados para el EQUIPO LEÑA VALENCIA AEROPUERTO - POPAYAN


AEROPUERTO	SIERRA SABLE	SIERRA CIRCULAR
POPAYAN	1 Juego cuchillas	12 JUEGO DISCOS

Entregado a satisfacción

Nombre y Razon Social del Proponente: FORESTAL Y SOMETICA SAS
Nit: 830.353.845-8
Proyecto Cerrito
C.C. N° 1.121.874.178 expedida en Villavicencio Representante Legal: RAUL RINCON FRANCO Direccion: CR 53 No 37 B 58 39
Cel: 313 762 4275 / 314 654 6072
Correo electrónico: [illegible]

IMÁGENES





Para constancia de los trabajos realizados, firman el supervisor encargado del contrato y la empresa ejecutora responsable de los trabajos realizados.

EMPRESA EJECUTORA

NOMBRE: RAUL RINCON
CEDULA: 1.121.874.178
CONTRATISTA

SUPERVISOR/ENCARGADO

NOMBRE:
CEDULA: 2660475

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$73.873.141 IVA INCLUIDO

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$73.873.141 IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagara el total adjudicado mediante acta de recibo definitiva previa presentación de la factura comercial o cuenta de cobro respectiva, acompañado del informe del cumplimiento de la obligación derivada del mismo para el periodo suscrita por el supervisor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$73.873.141 IVA INCLUIDO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ $73.873.141			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$73.873.141		
VALOR NO EJECUTADO			$ 0	
VALOR PAGADO				$ 0
VALOR DESCUENTOS				$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO				$73.873.141
TOTALES	$73.873.141	$73.873.141		$73.873.141


CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.


CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN


Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:


1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.






DIAN
03202300185530-5


DIAN
03202300185530-5


DIAN
500
2024
48202400015469?-1

GARANTÍAS

En este ítem deben relacionarse las garantías contractuales y post contractuales con sus novedades.

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

RAULRINCON FRANCO
1.121.824.179 PALMIRA

JESUS CRISTIAN ROSERO M
1022374971 PALMIRA

Proyectó: Jesus Cristian Rosero Montenegro
Reviso: Steven Cordoba Parra- Abogado Contratista

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 31 / MM Octubre / AAAA 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S.
NIT/CC No.: 901.353.945-8

Información Contractual

Contrato No.: 24000823 H3

Objeto del contrato: 43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE.

Fecha de suscripción: 16 / ago / 2024 (DD/MM/AAAA) Fecha de terminación: 16-oct-24 (DD/MM/AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 73.873.141,00	$ -	$ 73.873.141,00	$ -

Información para pago

Concepto de Pago:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	ROB13	30/10/2024

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros Cuenta bancaria No.: 364-000002-32
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal:

No. Compromiso presupuestal / RP 1	43624
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-26-52104E-2403086-02	$ 73.873.141,00
Total a pagar:	**$ 73.873.141,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoria, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: JESUS CRISTIAN ROSERO MONTENEGRO
Cargo: BOMBERO AERONAUTICO
Dependencia: SEI

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401-092	**CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO COMO CONTRATISTA**	

Informo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que la Empresa ROBOTICA Y DOMOTICA SAS se compromete a:

- Entregar los siguientes documentos diligenciados al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional: Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos, carta de compromiso de cumplimiento como contratista y copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

- Que todo nuestro personal realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, incluidos nuestros subcontratistas en caso de aplicar.

- Dar cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato y la implementación de lo establecido en la matriz de cumplimiento de requisitos.

- Realizar la afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo nuestro personal que intervenga en el desarrollo del contrato y de nuestros subcontratistas en caso de aplicar.

- Mantener una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se desarrolle alguna de las siguientes tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos, en caliente e izaje de cargas) quien garantizara que la actividad se realice con todas las medidas de seguridad, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar la labor establecidos en el proceso de inducción:

Trabajo en alturas:

- Programa de Protección Contra caídas
- Procedimiento para la atención y rescate en alturas
- Certificado de formación y/o competencia laboral de las personas que realizaran trabajo en alturas
- Certificado del coordinador de trabajo en alturas
- Certificado de calidad y registros de inspecciones de los equipos de protección contra caídas y de los sistemas de acceso a utilizar
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.

Izaje de cargas:

- Certificados para operación del personal operador y aparejador de grúas.
- Certificados de inspección de los equipos de izaje
- Señalización y demarcación de áreas
- Si el equipo está registrado en una entidad de tránsito o transporte local /distrital, se deberá presentar el SOAT vigente, matrícula y certificado de revisión tecnicomecanica.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Instalaciones o mantenimientos eléctricos:

- Las personas que dirijan, supervisen y /o ejecuten las actividades de instalaciones y mantenimiento eléctricos deben ser profesionales competentes, con matricula profesional vigente
- Procedimiento de trabajo seguro de instalaciones o mantenimientos eléctricos.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Trabajos en caliente:

- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.
- Hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar.
- Certificado de competencia en la actividad en caliente a realizar de los trabajadores y el responsable de supervisar la actividad.

Se expide en (ciudad y fecha)

BOGOTÁ, 16 JULIO DEL 2024

Número del contrato:24000823-H3

OBJETO DEL CONTRATO : 43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL RINCON FRANCO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS JURÍDICOS**		Seguridad y salud en el trabajo
	Clave: APOY-3.0-12-21	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 22/11/2022

Nombre de la Empresa: ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S.	NIT: 901.353.945-8	
Dirección de la Empresa: CL 13 # 37 - 53 BL 20 103 CONJ PALMETO	N° de Teléfono: 3132624225	
Nombre del representante Legal: RAUL RINCON FRANCO	CÉDULA: 1.121.824.179	
Nombre de quien diligencia este documento: JUAN ESTEBAN ROJAS HERNANDEZ	CÉDULA: 86,074,498	N° DE LICENCIA EN SO: 15217 / 2015
N° Del Contrato: 24000823-H3	Supervisor del contrato por parte de Aerocivil:Ing. Jesus Cristian Rosero	
Objeto del contrato: 43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE		

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO						
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	CALIFICACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	CALIFICACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD D RIESGO
Contractual	RIESGOS TECNOLÓGICOS: Está asociado con los diferentes elementos de contenido tecnológico que pueden afectar la consecución de los resultados esperados con la contratación.	2	1	2	25	50	MEJORABLE
Ejecución	RIESGOS LOGÍSTICOS: Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la entrega de los elementos, en las condiciones pactadas en el contrato.	2	1	2	25	50	MEJORABLE
Ejecución	RIESGO DE MAYORES PLAZOS DE EJECUCIÓN: Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos.	6	1	6	25	150	ACEPTABLE CON CONT
Precontractual.	RIESGOS REGULATORIOS: Cambios regulatorios o reglamenterios previsibles que afecten el equilibrio contractual.	2	1	2	10	20	ACEPTABLE
Precontractual y contractual	RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes.	2	2	4	60	240	ACEPTABLE CON CONT

OTROS REQUISITOS PARA CUMPLIR Y VERIFICAR
Afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo el personal del contratista que intervenga en el desarrollo del contrato
Que todo el personal de contratista y/o subcontratista realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		Seguridad y salud en el trabajo
	Clave: APOY-3.0-12-024	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA

Que el contratista "ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S. realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.° de Contrato: PROCESO 24000823 -H3- DE 2024
Objeto del contrato: 43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE.
Nombre del supervisor designado por Aero civil: JESUS CRISTHIAN ROSERO MONTENEGRO.

La anterior se expide a los 16 días del mes de JULIO del año 2024 por el Servidor Público WILLY ARNALDO PACHECO PEÑARANDA (firma)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No.15217 de 30/11/2015

Por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

LA DIRECTORA DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la Ley 1562 de 2012 y 1° de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere Decreto 507 del 06 de Noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y

CONSIDERANDO:

Que el(la) señor(a) JUAN ESTEBAN ROJAS HERNANDEZ Identificado(a) con C.C.86.074.498 DE VILLAVICENCIO, ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentacion anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Directora de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaria Distrital de Salud

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a JUAN ESTEBAN ROJAS HERNANDEZ Identificado(a) con C.C.86.074.498 DE VILLAVICENCIO, como INGENIERO ELECTRONICO MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes areas o campos de acción:

1. INGENIERIA ELECTRONICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
2. HIGIENE INDUSTRIAL

Continuación de la Resolución No.15217 del 30/11/2015 la cual se concede Licencia de Prestacion de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

3 SEGURIDAD INDUSTRIAL.
4. EDUCACION Y CAPACITACION.
5 INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA.
6. INVESTIGACION EN AREA TECNICA.
7 DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución a JUAN ESTEBAN ROJAS HERNANDEZ, informándole que de conformidad con el artículo 74 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma procedes los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los 30/11/2015

Directora de Calidad de Servicios de Salud (E)

ISABEL CRISTINA ARTUNDUAGA P
Directora de Calidad de Servicios de Salud

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
Proyectado por	Esperanza Mora R.	
Revisado por	Clara Elena Villanueva H.	
Aprobado por	Daibeth Henriquez Iguaran	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para firma de la Directora de Calidad de Servicios de Salud

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

86074498

NUMERO

ROJAS HERNANDEZ

APELLIDOS

JUAN ESTEBAN

NOMBRES

Juan Esteban Rojas

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1982

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | B+ G.S RH | M SEXO

27-DIC-2000 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN DIEGO CASTAÑO

P-4200100-86074981-M-0086074498-20011019 0372801285A 01

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha - 18/11/24
Hora - 9:53:39
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			794461	ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	18/11/24	24000823	H3	24000097	IE	8,062,135.00	1,531,806	9,593,941
	43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE														
	1- PLACA 297741 PLANTA ELECTRICA PORTATIL														
DEV011	MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			794461	ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	18/11/24	24000823	H3	24000097	IE	10,235,409.75	1,944,728	12,180,138
	43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE														
	1- PLACA 297742 MOTOBOMBA PORTATIL														
												SUB - TOTAL	18,297,544.75	3,476,534	21,774,079
												GRAN TOTAL	18,297,544.75	3,476,534	21,774,079

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 527842 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 18/11/24 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	50000.163501.00401	COP	8,062,135		1.00				ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	1.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	50000.163501.00401	COP	1,531,806						ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	2.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,531,806-					ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	3.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	00001.240102.00101	COP		8,062,135-	1.00-				ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	4.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	50000.163501.00401	COP	10,235,410		1.00				ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	5.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	50000.163501.00401	COP	1,944,728						ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Maquinaria industrial								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	6.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	00001.240102.00101	COP		1,944,728-					ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	7.0
IE	24000097	21000	18/11/24		21000	00001.240102.00101	COP		10,235,410-	1.00-				ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Proyectos de inversion								MAQUIN INDUSTRIAL >2.5 SMLMV	8.0
						Totales tipo LM	AA	21,774,079	21,774,079-						

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha - 18/11/24
Hora - 9.54:14
Pag - 1

Sucursal/Planta **50000** **RVA - REGIONAL VALLE**

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV014	HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	4	EA			794461	ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	18/11/24	24000823	H3	24000044	IG	3,367,033.00	2,558,945	16,027,077

43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

1- PLACA 297737 SIERRA CIRCULAR
2- PLACA 297738 SIERRA CIRCULAR
3- PLACA 297739 SIERRA CIRCULAR
4- PLACA 297740 SIERRA CIRCULAR

SUB - TOTAL	3,367,033.00	2,558,945	16,027,077
GRAN TOTAL	3,367,033.00	2,558,945	16,027,077

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 527841 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 18/11/24 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cía	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IG	24000044	21000	18/11/24		21000	50000.163501.00901	COP	13,468,132		4.00				ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Herramientas,accesorios								HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV	1.0
IG	24000044	21000	18/11/24		21000	50000.163501.00901	COP	2,558,945						ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Herramientas,accesorios								HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV	2.0
IG	24000044	21000	18/11/24		21000	00001.240102.00101	COP		2,558,945-					ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV	3.0
IG	24000044	21000	18/11/24		21000	00001.240102.00101	COP		13,468,132-	4.00-				ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS >2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	16,027,077	16,027,077-						

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-23-3:16 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	6024	Fecha Registro:	2024-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	85.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	85.000.000,00	Saldo x Comprometer:	85.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	7424	Fecha Registro:	2024-05-22	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF						
					Total:	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00

Objeto:	43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE .

Manuel Loza O.

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	5/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6624 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43624	Fecha Registro:	2024-07-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	73.873.141,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	73.873.141,00	Saldo x Obligar:	73.873.141,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901353945	Razón Social:	ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36400000232	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	2400823 H3	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-07-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403086-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS AEROPORTUARIOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		73.873.141,00	0,00		
					Total:	73.873.141,00	0,00	73.873.141,00	73.873.141,00

Objeto:	43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE .

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	73.873.141,00	73.873.141,00	NINGUNO

Manuel Lozano.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ROBOTICA Y DOMOTICA SAS
NIT 901.353.945-8
KR 100 A 61 SUR 15 CS
Tel: (608) 555555
Bogotá - Colombia
contabilidad@roboticaydomotica.com

Factura electrónica de venta
No. ROB 13

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/11/2024, 09:49
Expedición	07/11/2024, 09:54
Vencimiento	07/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SIERRA SABLE BOSH ELECTRICA	8.00	550,290.00	4,402,320.00	19 %	836,440.80	5,238,760.80
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SIERRA CIRCULAR HUSQVARNA	4.00	557,562.00	2,230,248.00	19 %	423,747.12	2,653,995.12
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MOTOSIERRA DE CADENA-HUSQVARNA	7.00	590,284.00	4,131,988.00	19 %	785,077.72	4,917,065.72
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA	7.00	1,027,569.00	7,192,983.00	19 %	1,366,666.77	8,559,649.77
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MOTOBOMBA PORTATIL-BARNES	7.00	1,246,898.00	8,728,286.00	19 %	1,658,374.34	10,386,660.34
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO LAMPARAS PORTATILES PELICANS 9490	8.00	453,346.00	3,626,768.00	19 %	689,085.92	4,315,853.92
7	SERVICIO DE REPOSICION DE SIERRA CIRCULAR HUSQVARNA	4.00	3,367,033.00	13,468,132.00	19 %	2,558,945.08	16,027,077.08
8	SERVICIO DE REPOSICION DE PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA	1.00	8,062,135.00	8,062,135.00	19 %	1,531,805.65	9,593,940.65
9	SERVICIO DE REPOSICION DE MOTOBOMBA PORTATIL - BARNES	1.00	10,235,409.75	10,235,409.75	19 %	1,944,727.85	12,180,137.60

Total Items: 9

Valor en Letras:
Setenta y tres millones ochocientos setenta y tres mil ciento cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 73,873,141.00

Total Bruto	62,078,269.75
IVA 19%	11,794,871.25
Total a Pagar	**73,873,141.00**

Observaciones:
#$24-12-00-500;24000823H32024;jesus.rosero@aerocivil.gov.co#$
Contrato N° 24000823-H3 de 2024, cuyo objeto es: 43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE
ORDEN DE COMPRA: CONTRATO - 24000823-H3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072326879 aprobado en 20240604 prefijo ROB desde el número 3 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 9ac1df4734edb302025e5d2245c7f43c599455a16187ef408dea7ef847a916f51dd67a463c43117fb88d2a26b36651e7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1 Año 2024

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de Identificación

482024000154697-1

Importador

1 Número de Identificación Tributaria (NIT): 900509745 | 2 DV: 4 | 3 Apellidos y nombres o Razón Social: STIHL SAS

12 Dirección: PAR LA REGIONAL AEROPUERTO IN 30 VIA LAS PALMAS ET | 13 Teléfono: 6148061 | 14 Cód. Ciudad: 46 | 15 Cód. Dpto: 05 | 16 Cód. Ciudad Municipio: 616

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT): 900254010 | 25 DV: 5 | 26 Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S A NIVEL 1 | 27 Tipo Usuario: 20 | 28 Cód. Usuario: 0001

23 Número documento de identificación: 73572320 | 30 Apellidos y nombres: GEMACARITT PARDO ROJ ECOLE

31 Clase importador	32 Tipo declaración	33 Cod	34 No Formulario Anterior	35 Año - Mes - Día	36 Cod Aduana	37 Identificación de Importación	38 Año - Mes - Día	39 Cod Aduana
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod lugar ingreso de las mercancías	41 Cod Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 110575014250804	2024 - 03 - 25	No. OOLU2732730080	2024 - 03 - 08

46 Nombre exportador o proveedor en el exterior: ANDREAS STIHL AG & CO. KG | 47 Ciudad: WAIBLINGEN | 48 Cód País Exportador: 023

50 Dirección exportador o proveedor en el exterior: POSTFACH 1771 , 71307 | 51 Email: transjoadim ruth@stihl.de

52 No de factura	53 Año - Mes - Día	54 Cod país procedencia	55 Cod Modo transporte	56 Código de Vendedor	57 Cod Depto factura	58 Empresa transportadora	59 Tasa de cambio $
04410343	2024 - 02 - 22	023	1	467	5	AGENCIA OCEANICA OCEANIC LTDA.	3.999,39

S

60 Subpartida arancelaria	61 Cod Complementario	62 Cod Suplementario	63 Cod Modalidad	64 No cuotas	65 Valor cuota USD	66 Periodo del pago de la cuota	67 Cod país de origen	68 Cod Acuerdo
8467891000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	023	XXX

69 Forma de pago de la importación	70 Tipo de importación	71 Cod país compra	72 Peso bruto kgs	dcms	73 Peso neto kgs	dcms	74 Código embalaje	75 No bultos	76 Cod unidad comercial	77 Cantidad comercial
01	01	023	154.07		128.52		PK	43	U	12,00

78 Valor FOB USD: 5.555,01 | 79 Valor fletes USD: 28,85 | 80 Valor Seguros USD: 1,51 | 81 Valor Otros Gastos USD: 0 | 82 Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 30,36 | 83 Ajuste valor USD: 0,00 | 84 Valor aduana USD: 5.585,37 | 85 Código registro o licencia: X | 86 Número: XXXXXXXXXX | 87 Cod oficina: 99 | 88 Año: XXXX | 89 Programa No: XXXXXXXXXX | 90 Cod interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0,00	21.770.530	0	0	0,00
IVA	19,00	21.770.530	4.136.000	4.136.000	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Tasa cale	0	0	0	0	
		Total	4.136.000		0,00

91 Descripción de las mercancías (Marcas, referencias, modelos, calidades, etc.)

OO_ 03277692 PEDIDOS_ F00003361 DI_ 01 DC 126 NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1343 DE 2017 MODIFICADO POR EL DECRETO 972 DE 2018 MODIFICADO POR EL DECRETO 1881 DE 2021 ARTICULO 2° PARA EL PAGO DE GRAVAMEN ARANCELARIO DEL 0 % Y AL DECRETO 0925 DE 2013 PARA LA NO PRESENTACION DEL REGISTRO DE IMPORTACION. TRM EUPO 1.0809 FECHA: 15/3/2024.PRODUCTO: TS 420 TRONZADORA, 350124/14. MARCA: STIHL. MODELO: TS 420. REFERENCIA: 4238-011-2810. . USO O DESTINO: PARA LABORES DE AGRICULTURA, FORESTAL Y DE JARDINERIA.CONTIENE. 4238-011-2810 TS 420 TRONZADORA, 350124/14" // 0458-370-0421-H BA-HEFT TS410/420 E-P . NOMBRE COMERCIAL: TS 420 TRONZADORA, 350124/14. , CANTIDAD: 12 UNIDADES, PAIS DE ORIGEN ALEMANIA SERIALES: 195182391 195182397 195182358 Incluido el respaldo

127 Valor pagos anteriores: 0	128 Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX	129 Fecha: XXXX XX XX
130 Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Después de insp. levante. No hay declaración posterior. Acta de inspección No: 4420[illegible]14514. Inicio: 2024-03-27 14:03:23 Finaliza: 2024-04-01 18:21:00	131 Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132 No Aceptación declaración: 482024000154697. 133 Fecha: 2024 03 22

134 Levante No: 482024000238915	135 Fecha: 2024 - 04 - 01	Firma funcionario responsable	136 Nombre: ANDRES DAVID RAMOS ALVARE	137 CC No: 1047426470

Firma declarante

997 . Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980 . Pago Total $: 4.136.000

999 . Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del activo)

BANCOLOMBIA S.A.
Autoadhesivo 07532260950128
Fecha presentación 2024-03-23 10:25:00
Valor pagado $4.136.000,00

Fecha de Impresión: 2024-04-03 09:03:30

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1 Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4 Número de formulario: 032023001865530-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830077515 | 6. DV: 3 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: GLOBAL MOTOR S.A.S | 16. Cód Dpto: 11 | 17. Cód Ciudad Municipio: 001

13. Dirección: CL 17 A 69 B 27 | 14. Teléfono: 7434500 | 12. Cód Admón: 03 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód usuario: 105

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 811001259 | 25. DV: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S NIVEL 1

29. Número documento de identificación: 79886226 | 30. Apellidos y nombres: NEUTA RODRIGUEZ GERARDO | 37. Declaración de Exportación: No. XXXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod Admón: XX

01. Clase importador: 02 | 32. Tipo declaración: Inicial | 33. Cod: 1 | 34. No Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cod Admón: XX | 45. Año - Mes - Día: 2023 - 10 - 02

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías: BOG | 41. Cod. Depósito: 13907 | 42. Manifiesto de carga: No. 9194222183 | 43. Año - Mes - Día: 2023 - 12 - 14 | 44. Documento de transporte: No. CQXSE23096685

58. Tasa de cambio $ cre

51. No. de factura: SCN04123030 | 52. Año - Mes - Día: 2023 - 09 - 26 | 53. Cod. país procedencia: 215 | 54. Cod. Modo Transporte: 1 | 55. Código de Banderа: 169 | 56. Cod. Depto destino: 0 | 57. Empresa transportadora: INTEGRAL DE CARGA CARGRANEL S.A.S. | 65. Cod. país de origen: 215 | 67. Cod. Acuerdo: XXX

59. Subpartida arancelaria: 8502201000 | 60. Cod. Complementario: XX | 61. Cod. Suplementario: XX | 62. Cod. Modalidad: C200 | 63. No cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 75. Subpartidas: 4 | 76. Cod unidad comercial: U | 77. Cantidad dcms: 750.00

68. Forma de pago de la importación: 10 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cod. país compra: 215 | 71. Peso bruto kgs. dcms: 51.355.19 | 72. Peso neto kgs dcms: 50.380.00 | 73. Código embalaje: YY | 74. No. bultos: 3.734

78. Valor FOB | 79. Valor fletes USD | 80. Valor | 81. Valor Otros Gastos USD | 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos | 83. Ajuste valor USD: 0.00 | 84. Valor aduana USD | 85. Código registro o licencia: R | 86. Número: 50130638 | 87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2023 | 89. Programa No: XXXXXXXXXX | 90. Cód interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92: 0.00	93	94: 0	95: 0	96: 0.00
IVA	97: 19.00	98	99	100: 0	101: 0.00
Salvaguardia	102: 0.00	103: 0	104: 0	105: 0	106: 0.00
Derechos Compensatorios	107: 0.00	108: 0	109: 0	110: 0	111: 0.00
Derechos Antidumping	112: 0.00	113: 0	114: 0	115: 0	116: 0.00
Sanción	117: 0	118: 0	119: 0	120: 0	
Reliquidación	121: 0	122: 0	123: 0	124: 0	
		Total	125		126: 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

DO 2315284 PEDIDO TRAMITE: IMP230704 DECLARACION(1-4) (ITEM 1) MERCANCIA NUEVA GASOLINE GENERATOR; PRODUCTO: GENERADOR A GASOLINA , MARCA: FORTE, MODELO: FG10000, REFERENCIA: FG10000, USO O DESTINO: INDUSTRIAL (PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, YDOMESTICO PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA), TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA: MAXIMA: 9.0 KW, TIPO DE MOTOR: DE EMBOLO (PISTO N) DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION), SERIAL: S1# SN 2309120180 EN SC460-230905372, S2# SN 2309120019 EN SC460-2309054 90, S3# SN 2309120014 EN SC460-230905496, S4# SN 2309120165 EN SC460-230905339, S5# SN 2309120008 EN SC460-230905503, S6# SN 2309 120012 EN SC460-230905498, S7# SN 2309120176 EN SC460-230905338, S8# SN 2309120250 EN SC460-230905469, S9# (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera: Estado de levante: Levante automático. No hay declaración posterior | 131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 032023001865530 | 133. Fecha: 2023 12 15

134. Levante No: 032023001623748 | 135. Fecha: 2023 - 12 - 15 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

998. Espacio para Número autoadhesivo

9100303776763 1

Fecha de Impresión: 2023-12-15 18:59:04

Powered by CamScanner

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación: 032023001865530-5

Subpartida: 8502201000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

SN 2309120163 EN SC460-230905354, S10# SN 2309120255 EN SC460-230905363, S11# SN 2309120251 EN SC460-230905463, S12# SN 230912024
4 EN SC460-230905459, S13# SN 2309120252 EN SC460-230905458, S14# SN 2309120245 EN SC460-230905470, S15# SN 2309120253 EN SC460-2
30905468, S16# SN 2309120254 EN SC460-230905472, S17# SN 2309120237 EN SC460-230905488, S18# SN 2309120239 EN SC460-230905481, S1
9# SN 2309120248 EN SC460-230905449, S20# SN 2309120242 EN SC460-230905460, S21# SN 2309120241 EN SC460-230905471, S22# SN 230912
0224 EN SC460-230905573, S23# SN 2309120243 EN SC460-230905483, S24# SN 2309120249 EN SC460-230905478, S25# SN 2309120234 EN SC46
0-230905367, S26# SN 2309120246 EN SC460-230905473, S27# SN 2309120236 EN SC460-230905479, S28# SN 2309120240 EN SC460-230905484,
S29# SN 2309120238 EN SC460-230905480, S30# SN 2309120247 EN SC460-230905474, S31# SN 2309120206 EN SC460-230905539, S32# SN 230
9120205 EN SC460-230905544, S33# SN 2309120222 EN SC460-230905580, S34# SN 2309120215 EN SC460-230905528, S35# SN 2309120226 EN S
C460-230905578, S36# SN 2309120233 EN SC460-230905572, S37# SN 2309120228 EN SC460-230905570, S38# SN 2309120235 EN SC460-2309054
85, S39# SN 2309120227 EN SC460-230905569, S40# SN 2309120232 EN SC460-230905561, S41# SN 2309120231 EN SC460-230905560, S42# SN
2309120229 EN SC460-230905555, S43# SN 2309120216 EN SC460-230905530, S44# SN 2309120221 EN SC460-230905577, S45# SN 2309120219 E
N SC460-230905574, S46# SN 2309120230 EN SC460-230905575, S47# SN 2309120225 EN SC460-230905579, S48# SN 2309120210 EN SC460-2309
05534, S49# SN 2309120223 EN SC460-230905576, S50# SN 2309120220 EN SC460-230905581, S51# SN 2309120218 EN SC460-230905526, S52#
SN 2309120217 EN SC460-230905527, S53# SN 2309120213 EN SC460-230905532, S54# SN 2309120207 EN SC460-230905533, S55# SN 230912020
8 EN SC460-230905535, S56# SN 2309120214 EN SC460-230905523, S57# SN 2309120203 EN SC460-230905549, S58# SN 2309120212 EN SC460-2
30905529, S59# SN 2309120091 EN SC460-230905400, S60# SN 2309120209 EN SC460-230905542, S61# SN 2309120192 EN SC460-230905362, S6
2# SN 2309120211 EN SC460-230905531, S63# SN 2309120202 EN SC460-230905545, S64# SN 2309120195 EN SC460-230905378, S65# SN 230912
0194 EN SC460-230905374, S66# SN 2309120197 EN SC460-230905371, S67# SN 2309120200 EN SC460-230905547, S68# SN 2309120256 EN SC46
0-230905538, S69# SN 2309120204 EN SC460-230905540, S70# SN 2309120201 EN SC460-230905546, S71# SN 2309120187 EN SC460-230905379,
S72# SN 2309120196 EN SC460-230905373, S73# SN 2309120199 EN SC460-230905541, S74# SN 2309120189 EN SC460-230905384, S75# SN 230
9120198 EN SC460-230905370, S76# SN 2309120179 EN SC460-230905394, S77# SN 2309120191 EN SC460-230905390, S78# SN 2309120193 EN S
C460-230905376, S79# SN 2309120182 EN SC460-230905398, S80# SN 2309120185 EN SC460-230905377, S81# SN 2309120183 EN SC460-2309053
92, S82# SN 2309120190 EN SC460-230905380, S83# SN 2309120181 EN SC460-230905395, S84# SN 2309120147 EN SC460-230905511, S85# SN
2309120149 EN SC460-230905509, S86# SN 2309120119 EN SC460-230905411, S87# SN 2309120175 EN SC460-230905332, S88# SN 2309120171 E
N SC460-230905348, S89# SN 2309120174 EN SC460-230905340, S90# SN 2309120172 EN SC460-230905337, S91# SN 2309120120 EN SC460-2309
05416, S92# SN 2309120145 EN SC460-230905510, S93# SN 2309120166 EN SC460-230905347, S94# SN 2309120177 EN SC460-230905336, S95#
SN 2309120160 EN SC460-230905333, S96# SN 2309120167 EN SC460-230905335, S97# SN 2309120173 EN SC460-230905344, S98# SN 230912017
0 EN SC460-230905334, S99# SN 2309120186 EN SC460-230905381, S100# SN 2309120184 EN SC460-230905391, S101# SN 2309120125 EN SC460
-230905417, S102# SN 2309120156 EN SC460-230905343, S103# SN 2309120188 EN SC460-230905383, S104# SN 2309120178 EN SC460-23090539
3, S105# SN 2309120164 EN SC460-230905353, S106# SN 2309120168 EN SC460-230905351, S107# SN 2309120161 EN SC460-230905356, S108#
SN 2309120158 EN SC460-230905358, S109# SN 2309120169 EN SC460-230905345, S110# SN 2309120162 EN SC460-230905350, S111# SN 230912
0159 EN SC460-230905349, S112# SN 2309120157 EN SC460-230905346, S113# SN 2309120154 EN SC460-230905368, S114# SN 2309120155 EN S
C460-230905341, S115# SN 2309120150 EN SC460-230905508, S116# SN 2309120151 EN SC460-230905513, S117# SN 2309120152 EN SC460-2309
05505, S118# SN 2309120144 EN SC460-230905515, S119# SN 2309120143 EN SC460-230905518, S120# SN 2309120148 EN SC460-230905512, S1
21# SN 2309120130 EN SC460-230905403, S122# SN 2309120153 EN SC460-230905504, S123# SN 2309120135 EN SC460-230905516, S124# SN 23
09120146 EN SC460-230905520, S125# SN 2309120070 EN SC460-230905442, S126# SN 2309120140 EN SC460-230905502, S127# SN 2309120141
EN SC460-230905514, S128# SN 2309120133 EN SC460-230905524, S129# SN 2309120134 EN SC460-230905522, S130# SN 2309120138 EN SC460-
230905507, S131# SN 2309120142 EN SC460-230905521, S132# SN 2309120139 EN SC460-230905517, S133# SN 2309120132 EN SC460-230905408
, S134# SN 2309120136 EN SC460-230905525, S135# SN 2309120137 EN SC460-230905519, S136# SN 2309120129 EN SC460-230905405, S137# S
N 2309120128 EN SC460-230905402, S138# SN 2309120123 EN SC460-230905410, S139# SN 2309120127 EN SC460-230905409, S140# SN 2309120
126 EN SC460-230905404, S141# SN 2309120131 EN SC460-230905406, S142# SN 2309120117 EN SC460-230905419, S143# SN 2309120122 EN SC
460-230905364, S144# SN 2309120124 EN SC460-230905407, S145# SN 2309120121 EN SC460-230905412, S146# SN 2309120118 EN SC460-23090
5422, S147# SN 2309120113 EN SC460-230905413, S148# SN 2309120112 EN SC460-230905426, S149# SN 2309120109 EN SC460-230905397, S15
0# SN 2309120107 EN SC460-230905352, S151# SN 2309120108 EN SC460-230905396, S152# SN 2309120110 EN SC460-230905342, S153# SN 230
9120088 EN SC460-230905430, S154# SN 2309120105 EN SC460-230905399, S155# SN 2309120115 EN SC460-230905423, S156# SN 2309120116 E
N SC460-230905425, S157# SN 2309120114 EN SC460-230905424, S158# SN 2309120111 EN SC460-230905375, S159# SN 2309120106 EN SC460-2
30905355, S160# SN 2309120101 EN SC460-230905366, S161# SN 2309120102 EN SC460-230905360, S162# SN 2309120100 EN SC460-230905357,
S163# SN 2309120099 EN SC460-230905359, S164# SN 2309120103 EN SC460-230905385, S165# SN 2309120104 EN SC460-230905386, S166# SN
2309120098 EN SC460-230905365, S167# SN 2309120095 EN SC460-230905382, S168# SN 2309120094 EN SC460-230905388, S169# SN 23091200
96 EN SC460-230905361, S170# SN 2309120097 EN SC460-230905369, S171# SN 2309120093 EN SC460-230905389, S172# SN 2309120086 EN SC4
60-230905432, S173# SN 2309120079 EN SC460-230905438, S174# SN 2309120085 EN SC460-230905428, S175# SN 2309120090 EN SC460-230905
421, S176# SN 2309120084 EN SC460-230905427, S177# SN 2309120082 EN SC460-230905437, S178# SN 2309120092 EN SC460-230905401, S179
SN 2309120073 EN SC460-230905436, S180# SN 2309120075 EN SC460-230905440, S181# SN 2309120087 EN SC460-230905433, S182# SN 2309
120074 EN SC460-230905444, S183# SN 2309120081 EN SC460-230905415, S184# SN 2309120039 EN SC460-230905557, S185# SN 2309120078 EN
SC460-230905414, S186# SN 2309120089 EN SC460-230905418, S187# SN 2309120076 EN SC460-230905443, S188# SN 2309120080 EN SC460-23
0905439, S189# SN 2309120077 EN SC460-230905435, S190# SN 2309120064 EN SC460-230905387, S191# SN 2309120056 EN SC460-230905465,
S192# SN 2309120068 EN SC460-230905445, S193# SN 2309120083 EN SC460-230905434, S194# SN 2309120072 EN SC460-230905420, S195# SN
2309120071 EN SC460-230905441, S196# SN 2309120057 EN SC460-230905457, S197# SN 2309120060 EN SC460-230905455, S198# SN 230912006
6 EN SC460-230905448, S199# SN 2309120067 EN SC460-230905447, S200# SN 2309120065 EN SC460-230905431, S201# SN 2309120055 EN SC46
0-230905466, S202# SN 2309120069 EN SC460-230905450, S203# SN 2309120061 EN SC460-230905451, S204# SN 2309120063 EN SC460-2309054
46, S205# SN 2309120059 EN SC460-230905454, S206# SN 2309120053 EN SC460-230905461, S207# SN 2309120062 EN SC460-230905429, S208#
SN 2309120052 EN SC460-230905456, S209# SN 2309120050 EN SC460-230905467, S210# SN 2309120047 EN SC460-230905554, S211# SN 23091
20058 EN SC460-230905453, S212# SN 2309120042 EN SC460-230905552, S213# SN 2309120054 EN SC460-230905452, S214# SN 2309120045 EN
SC460-230905550, S215# SN 2309120049 EN SC460-230905464, S216# SN 2309120051 EN SC460-230905462, S217# SN 2309120030 EN SC460-230
905564, S218# SN 2309120046 EN SC460-230905536, S219# SN 2309120044 EN SC460-230905551, S220# SN 2309120041 EN SC460-230905548, S
221# SN 2309120031 EN SC460-230905571, S222# SN 2309120033 EN SC460-230905567, S223# SN 2309120048 EN SC460-230905556, S224# SN 2
309120043 EN SC460-230905553, S225# SN 2309120036 EN SC460-230905563, S226# SN 2309120040 EN SC460-230905562, S227# SN 2309120024
EN SC460-230905491, S228# SN 2309120038 EN SC460-230905559, S229# SN 2309120037 EN SC460-230905558, S230# SN 2309120023 EN SC460
-230905477, S231# SN 2309120029 EN SC460-230905565, S232# SN 2309120035 EN SC460-230905543, S233# SN 2309120034 EN SC460-23090553
7, S234# SN 2309120009 EN SC460-230905501, S235# SN 2309120025 EN SC460-230905482, S236# SN 2309120032 EN SC460-230905566, S237#
SN 2309120021 EN SC460-230905492, S238# SN 2309120015 EN SC460-230905494, S239# SN 2309120028 EN SC460-230905568, S240# SN 230912
0026 EN SC460-230905476, S241# SN 2309120017 EN SC460-230905495, S242# SN 2309120007 EN SC460-230905506, S243# SN 2309120027 EN S
C460-230905475, S244# SN 2309120018 EN SC460-230905486, S245# SN 2309120020 EN SC460-230905487, S246# SN 2309120022 EN SC460-2309
05489, S247# SN 2309120016 EN SC460-230905493, S248# SN 2309120011 EN SC460-230905499, S249# SN 2309120010 EN SC460-230905500, S2
50# SN 2309120013 EN SC460-230905497 CANT (250) U // (ITEM 2) MERCANCIA NUEVA GASOLINE GENERATOR; PRODUCTO: GENERADOR A GASOLINA,

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032023001865530-5

Powered by CamScanner

105 Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serialas y otros)

MARCA: FORTE, MODELO: FG6000, REFERENCIA: FG6000, USO O DESTINO: INDUSTRIAL (DE USO AGRICOLA), TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA: MAXIMA: 6.0 KW, TIPO DE MOTOR: DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION), SERIAL: S1# SN 2309071666 EN AP188FD-230900110, S2# SN 2309071665 EN AP188FD-230900103, S3# SN 2309071679 EN AP188FD-230900097, S4# SN 2309071692 EN AP188FD-230900094, S5# SN 2309071674 EN AP188FD-230900111, S6# SN 2309071691 EN AP188FD-230900099, S7# SN 2309071673 EN AP188FD-230900101, S8# SN 2309071669 EN AP188FD-230900109, S9# SN 2309071662 EN AP188FD-230900112, S10# SN 2309071690 EN AP188FD-2309001 18, S11# SN 2309071664 EN AP188FD-230900102, S12# SN 2309071678 EN AP188FD-230900114, S13# SN 2309071689 EN AP188FD-230900122, S1 4# SN 2309071668 EN AP188FD-230900106, S15# SN 2309071675 EN AP188FD-230900115, S16# SN 2309071672 EN AP188FD-230900120, S17# SN 2309071661 EN AP188FD-230900117, S18# SN 2309071688 EN AP188FD-230900113, S19# SN 2309071663 EN AP188FD-230900075, S20# SN 230907 1646 EN AP188FD-230900085, S21# SN 2309071676 EN AP188FD-230900084, S22# SN 2309071687 EN AP188FD-230900119, S23# SN 2309071667 EN AP188FD-230900116, S24# SN 2309071671 EN AP188FD-230900121, S25# SN 2309071670 EN AP188FD-230900076, S26# SN 2309071677 EN AP18 8FD-230900077, S27# SN 2309071686 EN AP188FD-230900078, S28# SN 2309071657 EN AP188FD-230900073, S29# SN 2309071656 EN AP188FD-23 0900074, S30# SN 2309071685 EN AP188FD-230900083, S31# SN 2309071648 EN AP188FD-230900091, S32# SN 2309071651 EN AP188FD-23090008 0, S33# SN 2309071660 EN AP188FD-230900082, S34# SN 2309071647 EN AP188FD-230900079, S35# SN 2309071684 EN AP188FD-230900081, S36 # SN 2309071682 EN AP188FD-230900092, S37# SN 2309071654 EN AP188FD-230900096, S38# SN 2309071645 EN AP188FD-230900104, S39# SN 2 309071659 EN AP188FD-230900100, S40# SN 2309071655 EN AP188FD-230900086, S41# SN 2309071649 EN AP188FD-230900087, S42# SN 2309071 683 EN AP188FD-230900098, S43# SN 2309071650 EN AP188FD-230900088, S44# SN 2309071652 EN AP188FD-230900105, S45# SN 2309071653 EN AP188FD-230900093, S46# SN 2309071680 EN AP188FD-230900107, S47# SN 2309071681 EN AP188FD-230900089, S48# SN 2309071644 EN AP188 FD-230900090, S49# SN 2309071643 EN AP188FD-230900108, S50# SN 2309071658 EN AP188FD-230900095 CANT (50) U // (ITEM 4) MERCANCIA NUEVA GASOLINE GENERATOR; PRODUCTO: GENERADOR A GASOLINA, MARCA: FORTE, MODELO: FG1250, REFERENCIA: FG1250, USO O DESTINO: INDUSTRIAL (PARA MAQUINARIA DE USO AGRICOLA), TIPO DE CORRIENTE: ALTERNA, POTENCIA: MAXIMA:1.2KW, TIPO DE MOTOR: DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION), SERIAL: S1# SN 2309080328 EN AP156F-230900037, S2# SN 2309080329 EN AP156F-230900088, S3# SN 2309080330 EN AP156F-230900079, S4# SN 2309080331 EN AP156F-230900096, S5# SN 2309080332 EN AP156F-230900087, S6# SN 23090 80333 EN AP156F-230900028, S7# SN 2309080334 EN AP156F-230900083, S8# SN 2309080335 EN AP156F-230900044, S9# SN 2309080336 EN AP1 56F-230900051, S10# SN 2309080337 EN AP156F-230900086, S11# SN 2309080338 EN AP156F-230900039, S12# SN 2309080339 EN AP156F-23090 0099, S13# SN 2309080340 EN AP156F-230900089, S14# SN 2309080341 EN AP156F-230900038, S15# SN 2309080342 EN AP156F-230900071, S16 # SN 2309080343 EN AP156F-230900082, S17# SN 2309080344 EN AP156F-230900060, S18# SN 2309080345 EN AP156F-230900093, S19# SN 2309 080346 EN AP156F-230900077, S20# SN 2309080347 EN AP156F-230900081, S21# SN 2309080348 EN AP156F-230900065, S22# SN 2309080349 EN AP156F-230900072, S23# SN 2309080350 EN AP156F-230900061, S24# SN 2309080351 EN AP156F-230900062, S25# SN 2309080352 EN AP156F-2 30900078, S26# SN 2309080353 EN AP156F-230900069, S27# SN 2309080354 EN AP156F-230900076, S28# SN 2309080355 EN AP156F-230900073, S29# SN 2309080356 EN AP156F-230900080, S30# SN 2309080357 EN AP156F-230900075, S31# SN 2309080358 EN AP156F-230900026, S32# SN 2309080359 EN AP156F-230900074, S33# SN 2309080360 EN AP156F-230900066, S34# SN 2309080361 EN AP156F-230900032, S35# SN 230908036 2 EN AP156F-230900068, S36# SN 2309080363 EN AP156F-230900067, S37# SN 2309080327 EN AP156F-230900092, S38# SN 2309080364 EN AP15 6F-230900059, S39# SN 2309080365 EN AP156F-230900070, S40# SN 2309080366 EN AP156F-230900058, S41# SN 2309080367 EN AP156F-230900 064, S42# SN 2309080368 EN AP156F-230900043, S43# SN 2309080369 EN AP156F-230900055, S44# SN 2309080370 EN AP156F-230900006, S45# SN 2309080371 EN AP156F-230900052, S46# SN 2309080372 EN AP156F-230900030, S47# SN 2309080373 EN AP156F-230900045, S48# SN 23090 80374 EN AP156F-230900040, S49# SN 2309080375 EN AP156F-230900036, S50# SN 2309080376 EN AP156F-230900047, S51# SN 2309080377 EN AP156F-230900048, S52# SN 2309080378 EN AP156F-230900054, S53# SN 2309080379 EN AP156F-230900042, S54# SN 2309080380 EN AP156F-23 0900057, S55# SN 2309080381 EN AP156F-230900050, S56# SN 2309080382 EN AP156F-230900046, S57# SN 2309080383 EN AP156F-230900031, S58# SN 2309080384 EN AP156F-230900056, S59# SN 2309080385 EN AP156F-230900049, S60# SN 2309080386 EN AP156F-230900041, S61# SN 2 309080387 EN AP156F-230900035, S62# SN 2309080388 EN AP156F-230900019, S63# SN 2309080389 EN AP156F-230900013, S64# SN 2309080390 EN AP156F-230900012, S65# SN 2309080391 EN AP156F-230900021, S66# SN 2309080392 EN AP156F-230900015, S67# SN 2309080393 EN AP156 F-230900024, S68# SN 2309080394 EN AP156F-230900029, S69# SN 2309080395 EN AP156F-230900020, S70# SN 2309080396 EN AP156F-2309000 27, S71# SN 2309080397 EN AP156F-230900025, S72# SN 2309080398 EN AP156F-230900022, S73# SN 2309080399 EN AP156F-230900014, S74# SN 2309080400 EN AP156F-230900034, S75# SN 2309080401 EN AP156F-230900023, S76# SN 2309080402 EN AP156F-230900007, S77# SN 230908 0403 EN AP156F-230900011, S78# SN 2309080404 EN AP156F-230900010, S79# SN 2309080405 EN AP156F-230900018, S80# SN 2309080406 EN A P156F-230900008, S81# SN 2309080407 EN AP156F-230900009, S82# SN 2309080408 EN AP156F-230900101, S83# SN 2309080409 EN AP156F-230 900151, S84# SN 2309080410 EN AP156F-230900146, S85# SN 2309080411 EN AP156F-230900145, S86# SN 2309080412 EN AP156F-230900140, S 87# SN 2309080413 EN AP156F-230900155, S88# SN 2309080414 EN AP156F-230900143, S89# SN 2309080415 EN AP156F-230900150, S90# SN 23 09080416 EN AP156F-230900152, S91# SN 2309080417 EN AP156F-230900147, S92# SN 2309080418 EN AP156F-230900129, S93# SN 2309080419 EN AP156F-230900141, S94# SN 2309080420 EN AP156F-230900016, S95# SN 2309080421 EN AP156F-230900154, S96# SN 2309080422 EN AP156F -230900135, S97# SN 2309080423 EN AP156F-230900127, S98# SN 2309080424 EN AP156F-230900053, S99# SN 2309080425 EN AP156F-23090014 2, S100# SN 2309080426 EN AP156F-230900144, S101# SN 2309080427 EN AP156F-230900133, S102# SN 2309080428 EN AP156F-230900139, S10 3# SN 2309080429 EN AP156F-230900063, S104# SN 2309080430 EN AP156F-230900138, S105# SN 2309080431 EN AP156F-230900103, S106# SN 2309080432 EN AP156F-230900137, S107# SN 2309080433 EN AP156F-230900017, S108# SN 2309080434 EN AP156F-230900148, S109# SN 230908 0435 EN AP156F-230900149, S110# SN 2309080436 EN AP156F-230900153, S111# SN 2309080437 EN AP156F-230900098, S112# SN 2309080438 E N AP156F-230900124, S113# SN 2309080439 EN AP156F-230900125, S114# SN 2309080440 EN AP156F-230900136, S115# SN 2309080441 EN AP15 6F-230900106, S116# SN 2309080442 EN AP156F-230900119, S117# SN 2309080443 EN AP156F-230900131, S118# SN 2309080444 EN AP156F-230 900115, S119# SN 2309080445 EN AP156F-230900132, S120# SN 2309080446 EN AP156F-230900120, S121# SN 2309080447 EN AP156F-230900134 , S122# SN 2309080448 EN AP156F-230900128, S123# SN 2309080449 EN AP156F-230900130, S124# SN 2309080450 EN AP156F-230900126, S125 # SN 2309080451 EN AP156F-230900117, S126# SN 2309080452 EN AP156F-230900121, S127# SN 2309080453 EN AP156F-230900122, S128# SN 2 309080454 EN AP156F-230900116, S129# SN 2309080455 EN AP156F-230900123, S130# SN 2309080456 EN AP156F-230900107, S131# SN 2309080 457 EN AP156F-230900112, S132# SN 2309080458 EN AP156F-230900097, S133# SN 2309080459 EN AP156F-230900113, S134# SN 2309080460 EN AP156F-230900094, S135# SN 2309080461 EN AP156F-230900114, S136# SN 2309080462 EN AP156F-230900095, S137# SN 2309080463 EN AP156 F-230900110, S138# SN 2309080464 EN AP156F-230900118, S139# SN 2309080465 EN AP156F-230900084, S140# SN 2309080466 EN AP156F-2309 00033, S141# SN 2309080467 EN AP156F-230900085, S142# SN 2309080468 EN AP156F-230900111, S143# SN 2309080469 EN AP156F-230900109, S144# SN 2309080470 EN AP156F-230900090, S145# SN 2309080471 EN AP156F-230900100, S146# SN 2309080472 EN AP156F-230900102, S147# SN 2309080473 EN AP156F-230900105, S148# SN 2309080474 EN AP156F-230900104, S149# SN 2309080475 EN AP156F-230900091, S150# SN 23 09080476 EN AP156F-230900108 CANT (150) U // (ITEM 5) MERCANCIA NUEVA GASOLINE GENERATOR; PRODUCTO: GENERADOR A GASOLINA, MARCA: FORTE, MODELO: FG8000, REFERENCIA: FG8000, USO O DESTINO: INDUSTRIAL (PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, Y DOMESTICO PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA), TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA: MAXIMA: 8.0 KW, TIPO DE MOTOR: DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION), SERIAL: S1# SN 2309071731 EN AP190FD-230900006, S2# SN 2309071694 EN AP190FD-230900062, S3 # SN 2309071737 EN AP190FD-230900025, S4# SN 2309071782 EN AP190FD-230900067, S5# SN 2309071791 EN AP190FD-230900003, S6# SN 2309 071786 EN AP190FD-230900001, S7# SN 2309071780 EN AP190FD-230900007, S8# SN 2309071790 EN AP190FD-230900017, S9# SN 2309071792 EN AP190FD-230900013, S10# SN 2309071735 EN AP190FD-230900019, S11# SN 2309071784 EN AP190FD-230900002, S12# SN 2309071736 EN AP190 FD-230900011, S13# SN 2309071732 EN AP190FD-230900015, S14# SN 2309071738 EN AP190FD-230900014, S15# SN 2309071733 EN AP190FD-230

Powered by CamScanner

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación: 0320230018655[illegible]

Subpartida: 8502201000

105 Continuación descripción mercancías (incluya marcas, seriales y otros)

900004, S16# SN 2309071785 EN AP190FD-230900009, S17# SN 2309071783 EN AP190FD-230900054, S18# SN 2309071789 EN AP190FD-230900018, S19# SN 2309071778 EN AP190FD-230900023, S20# SN 2309071730 EN AP190FD-230900020, S21# SN 2309071728 EN AP190FD-230900028, S22# SN 2309071787 EN AP190FD-230900022, S23# SN 2309071734 EN AP190FD-230900030, S24# SN 2309071788 EN AP190FD-230900031, S25# SN 2309071729 EN AP190FD-230900032, S26# SN 2309071779 EN AP190FD-230900012, S27# SN 2309071781 EN AP190FD-230900027, S28# SN 2309071771 EN AP190FD-230900071, S29# SN 2309071775 EN AP190FD-230900064, S30# SN 2309071772 EN AP190FD-230900075, S31# SN 2309071774 EN AP190FD-230900065, S32# SN 2309071725 EN AP190FD-230900059, S33# SN 2309071776 EN AP190FD-230900063, S34# SN 2309071777 EN AP190FD-230900066, S35# SN 2309071726 EN AP190FD-230900074, S36# SN 2309071768 EN AP190FD-230900078, S37# SN 2309071753 EN AP190FD-230900087, S38# SN 2309071745 EN AP190FD-230900083, S39# SN 2309071719 EN AP190FD-230900094, S40# SN 2309071714 EN AP190FD-230900038, S41# SN 2309071769 EN AP190FD-230900073, S42# SN 2309071773 EN AP190FD-230900008, S43# SN 2309071770 EN AP190FD-230900079, S44# SN 2309071723 EN AP190FD-230900085, S45# SN 2309071705 EN AP190FD-230900044, S46# SN 2309071706 EN AP190FD-230900043, S47# SN 2309071721 EN AP190FD-230900060, S48# SN 2309071747 EN AP190FD-230900098, S49# SN 2309071760 EN AP190FD-230900093, S50# SN 2309071727 EN AP190FD-230900041, S51# SN 2309071764 EN AP190FD-230900055, S52# SN 2309071724 EN AP190FD-230900026, S53# SN 2309071739 EN AP190FD-230900029, S54# SN 2309071699 EN AP190FD-230900056, S55# SN 2309071762 EN AP190FD-230900084, S56# SN 2309071763 EN AP190FD-230900053, S57# SN 2309071767 EN AP190FD-230900050, S58# SN 2309071766 EN AP190FD-230900070, S59# SN 2309071765 EN AP190FD-230900089, S60# SN 2309071716 EN AP190FD-230900090, S61# SN 2309071742 EN AP190FD-230900068, S62# SN 2309071750 EN AP190FD-230900080, S63# SN 2309071751 EN AP190FD-230900091, S64# SN 2309071700 EN AP190FD-230900061, S65# SN 2309071757 EN AP190FD-230900077, S66# SN 2309071761 EN AP190FD-230900082, S67# SN 2309071759 EN AP190FD-230900086, S68# SN 2309071758 EN AP190FD-230900092, S69# SN 2309071740 EN AP190FD-230900036, S70# SN 2309071710 EN AP190FD-230900039, S71# SN 2309071708 EN AP190FD-230900035, S72# SN 2309071695 EN AP190FD-230900058, S73# SN 2309071741 EN AP190FD-230900069, S74# SN 2309071756 EN AP190FD-230900076, S75# SN 2309071697 EN AP190FD-230900049, S76# SN 2309071720 EN AP190FD-230900096, S77# SN 2309071744 EN AP190FD-230900100, S78# SN 2309071755 EN AP190FD-230900088, S79# SN 2309071711 EN AP190FD-230900037, S80# SN 2309071722 EN AP190FD-230900081, S81# SN 2309071709 EN AP190FD-230900042, S82# SN 2309071754 EN AP190FD-230900099, S83# SN 2309071746 EN AP190FD-230900095, S84# SN 2309071752 EN AP190FD-230900097, S85# SN 2309071743 EN AP190FD-230900024, S86# SN 2309071713 EN AP190FD-230900040, S87# SN 2309071749 EN AP190FD-230900016, S88# SN 2309071712 EN AP190FD-230900033, S89# SN 2309071748 EN AP190FD-230900005, S90# SN 2309071717 EN AP190FD-230900021, S91# SN 2309071718 EN AP190FD-230900010, S92# SN 2309071715 EN AP190FD-230900072, S93# SN 2309071702 EN AP190FD-230900048, S94# SN 2309071704 EN AP190FD-230900045, S95# SN 2309071707 EN AP190FD-230900046, S96# SN 2309071703 EN AP190FD-230900047, S97# SN 2309071693 EN AP190FD-230900057, S98# SN 2309071701 EN AP190FD-230900034, S99# SN 2309071696 EN AP190FD-230900052, S100# SN 2309071698 EN AP190FD-230900051 CANT (100) U // (ITEM 16) MERCANCIA NUEVA GASOLINE GENERATOR. PRODUCTO: GENERADOR A GASOLINA, MARCA: FORTE, MODELO: FG3500, REFERENCIA: FG3500, USO O DESTINO: INDUSTRIAL (PARA MAQUINARIA DE USO AGRICOLA), TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA: MAXIMA: 3.5 KW, TIPO DE MOTOR: DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO POR CHISPA (MOTOR DE EXPLOSION), SERIAL: S1# SN 2309061029 EN AP170F-230900851, S2# SN 2309061030 EN AP170F-230900847, S3# SN 2309061031 EN AP170F-230900826, S4# SN 2309061032 EN AP170F-230900822, S5# SN 2309061033 EN AP170F-230900842, S6# SN 2309061034 EN AP170F-230900853, S7# SN 2309061035 EN AP170F-230900676, S8# SN 2309061036 EN AP170F-230900849, S9# SN 2309061037 EN AP170F-230900852, S10# SN 2309061038 EN AP170F-230900850, S11# SN 2309061039 EN AP170F-230900854, S12# SN 2309061040 EN AP170F-230900858, S13# SN 2309061041 EN AP170F-230900830, S14# SN 2309061042 EN AP170F-230900827, S15# SN 2309061043 EN AP170F-230900824, S16# SN 2309061044 EN AP170F-230900825, S17# SN 2309061045 EN AP170F-230900828, S18# SN 2309061046 EN AP170F-230900843, S19# SN 2309061047 EN AP170F-230900817, S20# SN 2309061048 EN AP170F-230900832, S21# SN 2309061049 EN AP170F-230900831, S22# SN 2309061050 EN AP170F-230900834, S23# SN 2309061051 EN AP170F-230900816, S24# SN 2309061052 EN AP170F-230900810, S25# SN 2309061053 EN AP170F-230900808, S26# SN 2309061054 EN AP170F-230900783, S27# SN 2309061055 EN AP170F-230900821, S28# SN 2309061056 EN AP170F-230900820, S29# SN 2309061057 EN AP170F-230900807, S30# SN 2309061058 EN AP170F-230900811, S31# SN 2309061059 EN AP170F-230900703, S32# SN 2309061060 EN AP170F-230900756, S33# SN 2309061061 EN AP170F-230900762, S34# SN 2309061062 EN AP170F-230900754, S35# SN 2309061063 EN AP170F-230900750, S36# SN 2309061064 EN AP170F-230900751, S37# SN 2309061065 EN AP170F-230900773, S38# SN 2309061066 EN AP170F-230900814, S39# SN 2309061067 EN AP170F-230900809, S40# SN 2309061068 EN AP170F-230900819, S41# SN 2309061069 EN AP170F-230900812, S42# SN 2309061070 EN AP170F-230900815, S43# SN 2309061071 EN AP170F-230900766, S44# SN 2309061072 EN AP170F-230900704, S45# SN 2309061073 EN AP170F-230900764, S46# SN 2309061074 EN AP170F-230900767, S47# SN 2309061075 EN AP170F-230900724, S48# SN 2309061076 EN AP170F-230900752, S49# SN 2309061077 EN AP170F-230900700, S50# SN 2309061078 EN AP170F-230900733, S51# SN 2309061079 EN AP170F-230900702, S52# SN 2309061080 EN AP170F-230900745, S53# SN 2309061081 EN AP170F-230900722, S54# SN 2309061082 EN AP170F-230900721, S55# SN 2309061083 EN AP170F-230900738, S56# SN 2309061084 EN AP170F-230900829, S57# SN 2309061085 EN AP170F-230900788, S58# SN 2309061086 EN AP170F-230900841, S59# SN 2309061087 EN AP170F-230900848, S60# SN 2309061088 EN AP170F-230900758, S61# SN 2309061089 EN AP170F-230900731, S62# SN 2309061090 EN AP170F-230900804, S63# SN 2309061091 EN AP170F-230900732, S64# SN 2309061092 EN AP170F-230900855, S65# SN 2309061093 EN AP170F-230900839, S66# SN 2309061094 EN AP170F-230900742, S67# SN 2309061095 EN AP170F-230900837, S68# SN 2309061096 EN AP170F-230900846, S69# SN 2309061097 EN AP170F-230900838, S70# SN 2309061098 EN AP170F-230900748, S71# SN 2309061099 EN AP170F-230900836, S72# SN 2309061100 EN AP170F-230900789, S73# SN 2309061102 EN AP170F-230900856, S74# SN 2309061101 EN AP170F-230900728, S75# SN 2309061103 EN AP170F-230900857, S76# SN 2309061104 EN AP170F-230900790, S77# SN 2309061105 EN AP170F-230900747, S78# SN 2309061106 EN AP170F-230900835, S79# SN 2309061107 EN AP170F-230900744, S80# SN 2309061108 EN AP170F-230900723, S81# SN 2309061109 EN AP170F-230900720, S82# SN 2309061110 EN AP170F-230900725, S83# SN 2309061111 EN AP170F-230900743, S84# SN 2309061112 EN AP170F-230900734, S85# SN 2309061113 EN AP170F-230900714, S86# SN 2309061114 EN AP170F-230900687, S87# SN 2309061115 EN AP170F-230900686, S88# SN 2309061116 EN AP170F-230900701, S89# SN 2309061117 EN AP170F-230900719, S90# SN 2309061118 EN AP170F-230900708, S91# SN 2309061119 EN AP170F-230900715, S92# SN 2309061120 EN AP170F-230900717, S93# SN 2309061121 EN AP170F-230900716, S94# SN 2309061122 EN AP170F-230900736, S95# SN 2309061123 EN AP170F-230900735, S96# SN 2309061124 EN AP170F-230900679, S97# SN 2309061125 EN AP170F-230900712, S98# SN 2309061126 EN AP170F-230900709, S99# SN 2309061127 EN AP170F-230900711, S100# SN 2309061128 EN AP170F-230900699, S101# SN 2309061129 EN AP170F-230900685, S102# SN 2309061130 EN AP170F-230900718, S103# SN 2309061131 EN AP170F-230900706, S104# SN 2309061132 EN AP170F-230900695, S105# SN 2309061133 EN AP170F-230900707, S106# SN 2309061134 EN AP170F-230900662, S107# SN 2309061135 EN AP170F-230900713, S108# SN 2309061136 EN AP170F-230900697, S109# SN 2309061137 EN AP170F-230900693, S110# SN 2309061138 EN AP170F-230900689, S111# SN 2309061139 EN AP170F-230900680, S112# SN 2309061140 EN AP170F-230900696, S113# SN 2309061141 EN AP170F-230900684, S114# SN 2309061142 EN AP170F-230900710, S115# SN 2309061143 EN AP170F-230900746, S116# SN 2309061144 EN AP170F-230900782, S117# SN 2309061145 EN AP170F-230900840, S118# SN 2309061146 EN AP170F-230900730, S119# SN 2309061147 EN AP170F-230900787, S120# SN 2309061148 EN AP170F-230900823, S121# SN 2309061149 EN AP170F-230900765, S122# SN 2309061150 EN AP170F-230900755, S123# SN 2309061151 EN AP170F-230900667, S124# SN 2309061152 EN AP170F-230900753, S125# SN 2309061153 EN AP170F-230900741, S126# SN 2309061154 EN AP170F-230900691, S127# SN 2309061155 EN AP170F-230900705, S128# SN 2309061156 EN AP170F-230900698, S129# SN 2309061157 EN AP170F-230900694, S130# SN 2309061158 EN AP170F-230900677, S131# SN 2309061159 EN AP170F-230900682, S132# SN 2309061160 EN AP170F-230900664, S133# SN 2309061161 EN AP170F-230900661, S134# SN 2309061162 EN AP170F-230900668, S135# SN 2309061163 EN AP170F-230900665, S136# SN 2309061164 EN AP170F-230900670, S137# SN 2309061165 EN AP170F-230900674, S138# SN 2309061166 EN AP170F-230900669, S139# SN 2309061167 EN AP170F-230900690, S140# SN 2309061168 EN AP170F-230900678, S141# SN 2309061169 EN AP170F-230900683, S142# SN 2309061170 EN AP170F-230900681, S143# SN 2309061171 EN AP170F-230900675, S144# SN 2309061172 EN AP170F-230900813, S145# SN 2309061173 EN AP170F

0320230018655305

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124857464

(415)7707212489984(8020) 000014112485746 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 3 9 4 5	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31 Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CL 13 37 53 BL 20 103 CONJ PALMETO

42. Correo electrónico contabilidad@roboticaydomotica.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 6 2 4 2 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	2 0 2 3 0 9 0 1	4 3 2 9	2 0 2 0 0 1 0 9	4 7 5 9	4 6 6 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 12 / 12 : 20: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RINCON FRANCO RAUL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-09-2024 12:21:04PM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124857464

(415)7707212489984(8020) 000014112485746 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 3 9 4 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 2 0 1 3 6 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 1 0 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 0 0 1 1 0		-
2	8 1	2 0 2 0 0 1 1 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124857464

(415)7707212489984(8020) 000014112485746 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 3 9 4 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 2 4 1 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	FRANCO	RAUL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 8 6 0 0 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	FRANCO	HERLYN	ANDREINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124857464

(415)7707212489984(8020) 000014112485746 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 3 9 4 5	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 9 9 4 8 1 1	1	2 9 8 2 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO		LUISA	FERNANDA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá DC, 11 de octubre 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ROBOTICA Y DOMTICA SAS identificado(a) con NIT No. 901353945 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	364-000002-32	2020/01/30	ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14. -

ROBÓTICA Y
DOMÓTICA SAS
NIT: 901.353.945-8

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Soacha,15 de octubre de 2024

En mi condición de Representante Legal, de **ROBOTICA Y DOMOTICA SAS**, identificada con NIT **901.353.945-8**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Soacha, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Soacha, a los 15 de octubre de 2024

Nombre o Razón Social del Proponente: ROBOTICA Y DOMOTICA SAS
Nit: 901.353.945-8
Régimen Común
C.C N° 1.121.824.179 expedida en Villavicencio
Representante Legal: RAUL RINCON FRANCO
Dirección Cl 13 No. 37 53 Bl 20 103 Cj palmeto, Soacha
Teléfono 3144546092
Correo electrónico: gerencia@roboticaydomotica.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUISA FERNANDA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33994811 de SUPIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 298286-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298286-T



LUISA FERNANDA ROMERO
C.C. 33994811
RES. INSCRIPCION 2758 DEL 13/06/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321648 345052

ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LÚISA FERNÁNDA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33994811 de SUPIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 298286-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901353945-8	ROBOTICA Y DOMOTICA SAS	CLL 13 37 57 CONJ PALMETO AP 103 BL	3132624225	domotica.hogar.control@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80919949	$1.602.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156.000	0		0		0	1	200	0	156.200	3
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	1	500	0	624.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	1	300	0	416.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	40.800				40.800	1	100	40.900			408	40.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	52.000	1	100	52.100	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	52.000	1	100	52.100	2
CCF34	Colsem	892000146-3	156.000	1	200	156.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	260.000	260.400
Pensión	2	1.040.000	1.040.800
Riesgos Laborales	1	40.800	40.900
CCF	3	260.000	260.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.600.800	1.602.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901353945-8	ROBOTICA Y DOMOTICA SAS		CLL 13 37 57 CONJ PALMETO AP 103 BL	3132624225	domotica.hogar.control@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80919949	$1.602.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Especial	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1122653433	BERNAL CIFUENTES DANA VIVIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	12750485	CHAMORRO TAPIA DIEGO FERNANDO	1	0			S	X																25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	ESSC18	650.000	26.000	14-11	650.000	2	6.800	CCF24	650.000	26.000	0	0	0	0	0
3	CC	20824572	DIMATE FORERO CLAUDIA MARCELA	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	98393083	DELGADO CHAGUEZA MAURICIO ALEJANDRO	1	0			S	X																25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	FSSC18	650.000	26.000	14-11	650.000	2	6.800	CCF24	650.000	26.000	0	0	0	0	0
5	CC	1006409767	GONZALEZ SANCHEZ JHONATAN FABIAN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1234791550	CABRERA VERA NICOLAS DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 12
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 12
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 14

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	No 24000823-H3 2024
Nombre del Contratista:	**ROBOTICA Y DOMOTICA S.A.S**
Periodo informe:	**16 DE AGOSTO 2024 AL 16 DE OCTUBRE 2024**
Nombre de Supervisor:	**JESUS CRISTIAN ROSERO MONTENEGRO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRUPO SEI**

2. OBJETO DEL CONTRATO

43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:


PERÍODO: 16 DE AGOSTO AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA CLAUSULA 4. DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.	Cumplió con la experiencia exigida y los demás ítems. Acopiando la documentación requerida	Los soportes se encuentran en la carpeta del contrato
2. PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO.	Cumplió con el plazo estipulado en el contrato	Se evidencia con la firma del acta inicial y final
3. GARANTIAS DE LA CONTRATACIÓN	Cumplió con las garantías de la cláusula 2.3. De los Estudios Previos. Generando las pólizas solicitadas	Se evidencia en las pólizas en la carpeta del contrato
4. ANEXO TECNICO	Cumplió con todo lo requerido en el FORMATO 8. Especificaciones Técnicas	Se evidencia con los reportes enviados por los trabajos de Mantenimiento, Recarga y Reposición de cada aeropuerto.


a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:


- Revisó el aceite del motor: Se cambió.
- Revisó el filtro de gasolina y filtro de aire: Se cambió.
- Revisó la bujía: Se limpió y se cambió.
- Revisó la salida de la bomba: La salida de la bomba se revisó para garantizar la producción de la rata de flujo correcto.
- Revisó fugas de aceite: La bomba se revisó para determinar posibles fugas de aceite.
- Revisó los tapones guardapolvos: Se limpiaron.
- Revisó la operación del motor: El motor se le hizo mantenimiento para que prenda rápido y opere correctamente bajo una completa carga.
- Limpió carburador: Se limpió completamente el carburador y todos los conductos internos.

- Revisó el exhosto o tubo de escape: Se revisó y descarburó.
- Revisó cordón de arranque: Se verificó su funcionamiento y estado físico.
- Revisó baterías para lámparas portátiles
- Se realizo reposición de 4 sierras circulares.
- Se realizo reposición de 01 motobomba
- Se realizo reposición de 01 planta eléctrica.


Aeropuerto Popayán









Aeropuerto Buenaventura






Aeropuerto de armenia









Aeropuerto de Cali






Aeropuerto de Pasto




Aeropuerto de Ipiales



Aeropuerto Guapi



Aeropuerto Tumaco



El contratista cumplió con cada una de las obligaciones y actividades señaladas en el Formato 8 de Especificaciones técnicas.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2024 y el 16 de octubre del 2024, el supervisor estuvo en contacto con el contratista y se determinó la fecha de entrega de los trabajos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REGIONAL OCCIDENTE		
Cantidad	Equipo o Herramienta	requiere
8	Sierra sable - Bosch Electrica	Mantenimiento preventivo/correctivo
4	Sierra circular - Husqvarna	Mantenimiento preventivo/correctivo
7	Motosierra de cadena - Husqvarna	Mantenimiento preventivo/correctivo
8	Lampara portatiles pelicans 9490	Mantenimiento preventivo/correctivo
7	Planta Electrica - Honda	Mantenimiento preventivo/correctivo
7	Motobombas Portatiles	Mantenimiento preventivo/correctivo

	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
AEROPUERTO	SIERRA SABLE	SIERRA CIRCULAR	SIERRA CADENA	PLANTA ELECTRICA	MOTOBOMBA	LAMPARA PELICAN
ARMENIA	1	1/repo discos	1/repo cadena	1	1	1/bateria
CALI	1/repo bateria	1	0	0	1	1
BUENAVENTURA	1	0	1	1	0	1
IPIALES	1	0	1	1	1	1
PASTO	1	0	1	1	1	1
TUMACO	1	1	1	1	1	1
POPAYAN	1/repo cuchillas	1	1	1	1	1
GUAPI	1	0	1	1	1	1
TOTAL	8	4	7	7	7	8

REPOSICION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
AEROPUERTO		SIERRA CIRCULAR	PLANTA ELECTRICA	MOTOBOMBA
CALI		1	1	
BUENAVENTURA		1		1
PASTO		1		
POPAYAN		1		
TOTAL		4	1	1

El servicio del mantenimiento ejecutado es de $ 73.873.141,00 IVA INCLUIDO

AERONAUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA		
	Clave: APOY-0.0-12-014	Versión: 04	Fecha de aprobación: 06/07/2022

OBJETO: 43400C0926 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPOSICION DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE SEI REGIONAL OCCIDENTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SIERRA SABLE BOSH ELECTRICA	UNIDAD	8	550.290	$ 4.402.320,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SIERRA CIRCULAR HUSOVARNA	UNIDAD	4	557.562	$ 2.230.248,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MOTOSIERRA DE CADENA-HUSOVARNA	UNIDAD	7	590.284	$ 4.131.988,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA	UNIDAD	7	1.027.569	$ 7.192.983,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MOTOBOMBA PORTATIL-BARNES	UNIDAD	7	1.246.898	$ 8.728.286,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO LAMPARAS PORTATILES PELICANS 9490	UNIDAD	8	453.346	$ 3.626.768,00
7	SERVICIO DE REPOSICION DE SIERRA CIRCULAR HUSOVARNA	UNIDAD	4	3.367.033	$ 13.468.132,00
8	SERVICIO DE REPOSICION DE PLANTA ELECTRICA PORTATIL HONDA	UNIDAD	1	8.067.135	$ 8.062.135,00
9	SERVICIO DE REPOSICION DE MOTOBOMBA PORTATIL - BARNES	UNIDAD	1	10.235.410	$ 10.235.410,00
COSTOS TOTALES					$ 62.078.270
IVA					$ 11.794.871
TOTAL PROYECTO					$ 73.873.141

NOTA: El contrato se adjudicara por el valor del presupuesto oficial al proponente que ofrezca el valor mas bajo tras la sumatoria de todos los elementos unitarios y cumplimiento de las especificaciones técnicas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

Nombre ROBOTICA Y DOMOTICA SAS

NIT 901.353.949-9

Direccion Cl 13 No. 37 63 Bl 20 103 C| palmeto

Telefonos, Fax _____

Direccion Correo Electronico rauh1@msn.com

Número Celular 3132624226

Ciudad Soacha

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Sierra sable - Bosch Eléctrica	8	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Sierra circular	4	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Motosierra de cadena	7	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Lampara portátiles Pelican 9490	8	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Planta Eléctrica - Honda	7	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Motobombas Portátiles	7	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Sierra circular REPOSICION	4	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Planta Eléctrica – Honda REPOSICION	1	16 DE OCTUBRE 2024	X	
Motobombas Portátiles REPOSICION	1	16 DE OCTUBRE 2024	X	

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

---

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: **NO SE MATERIALIZÓ NINGUN RIESGO**		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

4.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

4.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
----------	----------
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
POR VIDEOCONFERENCIA	

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

EL PAGO SE EFECTUA CUANDO SE GENERE EL ACTA FINAL Y LA FACTURA DE COBRO.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

EL CONTRATO SE EJECUTO EN EL 100% DEL OBJETO DEL MISMO.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

Jesus. Rosero
1.022.374.971.

JESUS CRISTIAN ROSERO MONTENEGRO
CC No 1.022.374.971
SUPERVISOR