Andalucía, 10 febrero de 2026

ACTA DE VISITA TECNICA A ESCENARIOS DEPORTIVOS

Informe de estado de los escenarios e infraestructura recreo-deportiva del municipio de Andalucía.

Como resultado de la visita realizada los días del 2 al 6 de febrero de 2026, en compañía del contratista encargado de la coordinación del mantenimiento de los escenarios deportivos, el coordinador del sector deporte, y el apoyo administrativo y operativo de la secretaría de desarrollo social, se levanta la siguiente acta.

En el presente documento, se evidencia el estado de la infraestructura, recreativa y deportiva del municipio, en cada uno de los escenarios a cargo de la administración municipal. En los cuales se identificaron falencias y se realizaron observaciones frente a las necesidades avientes en cada espacio.

Producto de las visitas realizadas a cada escenario, se evidencio la necesidad de realizar de manera general, podas, mantenimiento de zonas verdes, cercamientos, adecuación de zonas, mantenimiento de baterías sanitas y cambio de baterías sanitarias, pintura, demarcaciones y luminarias. Adicional, se encuentra la necesidad adquirir herramientas e insumos de trabajo, para garantizar de manera oportuna el mantenimiento de los espacios.

Se anexa informe y evidencia fotográfica.

DENSY MARTIN MONCADA GRIZALES
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó: DFVM – Apoyo Admo

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol y coliseo de Campoalegre
Dirección	Corregimiento de Campoalegre

ESTADO DEL ESCENARIO

La cancha del corregimiento de Campoalegre, requiere realizar un mantenimiento en sus zonas verdes, desde podas en áreas que están en su alrededor, y la poda de algunos árboles que afectan la cancha.
El encerramiento tiene 100 metros de malla metálica deteriorada.
Los postes de los arcos requieren pintura.

Cancha de acceso a la comunidad del corregimiento.

OBSERVACIONES

1. Se recomienda realizar los mantenimientos preventivos, como lo es, la poda del césped, la conservación de las zonas verdes, control de malezas, el sistema de riego y poda de algunas ramas de los árboles.
2. Se recomienda implementar la iluminación del escenario deportivo para el disfrute y aprovechamiento en horario nocturno.
3. De la misma manera, se recomienda estudiar la posibilidad de ampliar la gradería ante el flujo de espectadores en los eventos deportivos.
4. Se requiere de 100 metros de encerramiento en malla metálica.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol y múltiple del Salto
Dirección	Corregimiento del Salto

ESTADO DEL ESCENARIO

La cancha para la disciplina de futbol del corregimiento del Salto, requiere del mantenimiento y poda del césped y sus alrededores de manera regular.
Los postes de los arcos requieren pintura.

La cancha múltiple requiere de mantenimiento de los arcos, demarcación, y la posibilidad de cambiar las luminarias a sistema led.

Propiedad: del municipio

OBSERVACIONES

1. Se recomienda que, en la parte trasera de las porterías, colocar una malla de contención para evitar que los balones se pasen a las fincas colindantes.
2. Se recomienda realizar una campaña con la comunidad, con el propósito de inculcar hábitos de cuidados de las zonas verdes y del escenario deportivo.
3. Realizar mantenimiento del escenario de manera más regular y constante para la conservación del césped y sus zonas verdes.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol y múltiple de Zabaletas
Dirección	Corregimiento de Zabaletas

ESTADO DEL ESCENARIO

La cancha de futbol del corregimiento de Zabaletas, se encuentra en mal estado, teniendo en cuenta que la presencia de equinos y bovinos afecto el césped y no se tiene un control de ingreso y salida del mismo.
Realizar un mantenimiento de manera regular y constante del escenario.

La cancha múltiple se encuentra en mal estado, no cuenta con la demarcación de los espacios de futbol sala y basquetbol, igualmente que los tableros de la modalidad de basquetbol están deteriorados y las lámparas son de mucho consumo de energía y están deterioradas.

El escenario requiere de un encerramiento para el control y cuidado del mismo.

Propiedad: municipio

OBSERVACIONES

1. Se recomienda realizar un control de ingreso y salida del escenario, teniendo en cuenta que la comunidad deja la puerta abierta, provocando que los equinos y bovinos ingresen al escenario.
2. Se recomienda que en la parte trasera de las porterías, colocar una malla de contención para evitar que los balones se pasen a las fincas colindantes.
3. Se recomienda realizar una campaña con la comunidad, con el propósito de inculcar hábitos de cuidados de las zonas verdes y del escenario deportivo
4. Se recomienda estudiar la posibilidad del cambio de luminarias de la cancha múltiple con las que cuenta este escenario, toda vez que las misma son deficientes, la demarcación y tableros nuevos para el escenario.
5. El escenario requiere de pintura y embellecimiento.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol y coliseo de Zanjón de Piedras
Dirección	Corregimiento de Zanjón de Piedras

ESTADO DEL ESCENARIO
La cancha de futbol del corregimiento de Zanjón de Piedras, Requiere de cerramiento en malla metálica para el cuidado, conservación y seguridad de los deportistas que practican la disciplina de futbol. El coliseo cubierto se encuentra en buen estado, pero requiere de baños públicos, y mantenimiento en pintura de porterías. Propiedad: municipio

OBSERVACIONES
1. Se recomienda seguir realizando los mantenimientos preventivos que se vienen realizando, como lo es, la poda del césped, la conservación de las zonas verdes y el sistema de riego 2. Se recomienda que en la parte trasera de las porterías, colocar una malla de contención para evitar que los balones se pasen a las fincas colindantes. 3. Se recomienda realizar una campaña de cuidado del escenario deportivo, teniendo en cuenta que actualmente se nota la presencia de transito de carretas y bicicletas por la mitad de la cancha, lo cual afecta el césped del mismo. 4. Se recomienda realizar la adecuación y/o construcción de un espacio que cuente con baños y batería sanitaria en el coliseo. 5. Realizar demarcación de la cancha múltiple del coliseo.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol y Múltiple de Tamboral
Dirección	Vereda Tamboral

ESTADO DEL ESCENARIO

La cancha de futbol de la vereda Tamboral, se encuentra en regular estado, teniendo en cuenta que la presencia de bovinos y equino afecta el césped, creando huecos en la cancha y pelones.
Las condiciones del clima han generado que el escenario sufra un deterioro por falta de riego.
El aljibe se encuentra colmatado, debido al tubo de desagüé que va dirigido hacia el aljibe.
Los postes de los arcos requieren pintura.
La malla metálica de la parte frontal del escenario está deteriorada.

La cancha múltiple se encuentra en regular estado.

OBSERVACIONES

1. Se requiere realizar un cerramiento completo al escenario deportivo
2. Se recomienda realizar una descolmatación o reparación del aljibe teniendo en cuenta que en estos momentos se encuentra fuera de uso, lo cual no permite que el personal de mantenimiento pueda realizar el riego del césped
3. Se recomienda realizar la reparación de las iluminarias del escenario para brindarle a la comunidad un espacio para la práctica deportiva en el horario nocturno.
4. Se requiere la reparación de la malla metálica que se encuentra detrás de la portería.
5. Generar campañas de cuidado y conservación del escenario.
6. Se requiere el apoyo y acompañamiento de la policía ambiental para el control de equinos y bovinos que se encuentren en el escenario.
7. Se requiere demarcación y recuperación de los tableros de baloncesto.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol, Pista atlética y de patinaje.
Dirección	

ESTADO DEL ESCENARIO
La cancha de la pista, actualmente se encuentra en mal estado, debido a las condiciones del clima y la constancia de equinos, lo que genera la afectación del césped producto de la materia fecal de los animales, se comen la grama y pisadas de estos dejan huecos. La pista atlética se encuentra en regular estado, producto del desgaste de la gravilla y malezas en sus alrededores. Los postes de los arcos están en perfectas condiciones. La vía de acceso hacia la pista de patinaje, se encuentra deteriorada. La pista de patinaje se encuentra en regular estado debido a que no se le ha generado un mantenimiento de la capa asfáltica y de las zonas verdes de sus alrededores. Tiene una problemática frente a que las aguas lluvias se desaguan hacia esta zona, lo que ha generado el deterioro de la capa asfáltica. El parque biosaludable se debe restaurar con mantenimiento de las maquinas y pintura. Propiedad: municipio

OBSERVACIONES
1. Se requiere del encerramiento en malla metálica del escenario para el control, cuidado y mantenimiento del mismo. 2. Se requiere el apoyo y acompañamiento de la policía ambiental para el control de equinos y caninos que se encuentren en el escenario. 3. Se requiere del sistema de riego, mantenimiento regular y constante para la conservación de la cancha. 4. Se requiere del cambio o mantenimiento del alumbrado del escenario deportivo. 5. Realizar una recuperación de la pista atlética con la renovación de la gravilla o con material sintético para la práctica del deporte y la actividad física de la comunidad. 6. Realizar un mantenimiento de la placa asfáltica y las zonas verdes que se encuentran a sus alrededores.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol del estadio.
Dirección	Barrio el Estadio

ESTADO DEL ESCENARIO
La cancha del estadio se encuentra en regular estado, debido a las condiciones del clima, a la falta de cuidado y cultura de la comunidad, ingresando con caninos y bicicletas a la cancha. El cerramiento existente se encuentra deteriorado, y requiere de intervención. Propiedad: municipio

OBSERVACIONES
1. Se requiere el encerramiento del escenario para el control, mantenimiento y conservación del mismo. 2. Se requiere del sistema de riego, mantenimiento regular y constante para la conservación de la cancha. 3. Se requiere de la cubierta del techo para las graderías, construcción de camerinos y baños públicos. 4. Generar campañas de cuidado y conservación del escenario 5. Realizar carteles y vallas informativas frente al uso, cuidado y conservación del escenario. 6. Se requiere de puntos de depósito de materiales de desecho y reciclables para mantener el escenario limpio y en óptimas condiciones.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Sacúdete
Dirección	Barrio Estadio

ESTADO DEL ESCENARIO
En el escenario se encuentran dificultades en los baños por problemas del alcantarillado, lo cual produce que se devuelvan las aguas residuales. El escenario cuenta con dos zonas para la práctica de las disciplinas deportivas de futsal, voleibol y básquetbol, en la otra zona se practica la disciplina de tenis, que requieren de intervención preventiva. Propiedad: municipio

OBSERVACIONES
1. Se requiere solucionar la problemática de los baños para el servicio de la comunidad que frecuenta el escenario. 2. Se requiere volver funcional el espacio de la cancha de tenis, con demarcación y arcos móviles para la práctica de la disciplina de futsal, debido a la demanda de la práctica de esta disciplina en el escenario, lo que permitirá que el escenario sea más funcional. 3. El auditorio y oficinas requiere se sistemas de aire acondicionados para su funcionamiento. 4. Se recomienda el alquiler o poner en funcionamiento la zona de la cafetería para el consumo de alimentos y bebidas saludables de la comunidad que hace uso del escenario. 5. Se requiere campañas y señalización de las zonas de parqueo para descongestionar la vía principal del sector y evitar accidentes.

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Polideportivo Jorge Homero Giraldo
Dirección	Calle 11

ESTADO DEL ESCENARIO
Se encuentra con unas dificultades en los canales de aguas lluvias, la cubierta del techo presenta varias goteras y tiene hojas sueltas al final del mismo. El piso no es el idóneo para desarrollar las disciplinas de voleibol, futsal y bádminton, debido a la pintura antideslizante que le aplicaron. La pintura que le aplicaron a las estructuras de la cubierta y las paredes es demasiado oscura para desarrollar las disciplinas durante algunas horas del día. Adecuar los huecos para el soporte de los postes de la malla de voleibol para que las tres canchas queden funcionales. Se requiere mantenimiento en los baños.
OBSERVACIONES
1. Se requiere solucionar la problemática de los canales de aguas lluvias, goteras y hojas de la estructura de la cubierta del techo, para evitar que el escenario en temporadas invernal se inunde y no se pueda desarrollar las prácticas de las diferentes disciplinas. 2. Se requiere volver funcional el espacio de la cancha de voleibol, con la adecuación de los huecos de los postes de la malla para la práctica de este deporte, debido a que este tiene una masiva demanda en los procesos formativos y eventos departamentales y nacionales en la práctica de esta disciplina. 3. Se recomienda la adecuación del piso, removiendo la pintura para desarrollar de manera óptima las diferentes disciplinas.

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS
CANCHA Y PISO





BAÑOS







PASILLO DE ALOJAMIENTO



CUBIERTA (HOJAS DEL TECHO)





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Centro de integración ciudadana
Dirección	La floresta

ESTADO DEL ESCENARIO

El escenario se encuentra en regulares condiciones, se encuentra con unas dificultades en las baterías sanitarias por el robo de ellas, lo cual genera que la comunidad y deportistas no pueda hacer uso de los baños.
El escenario se encuentra con los tableros de basquetbol dañados, las iluminarias dañadas, las ventanas de los baños deterioradas y falta de embellecimiento y pintura.

Propiedad: municipio

OBSERVACIONES

1. Se requiere la recuperación de las baterías sanitarias y poder solucionar la problemática de los baños, para el servicio de la comunidad y deportistas que frecuenta el escenario.
2. Se requiere un aseo y limpieza general del escenario.
3. Se requiere el arreglo de las iluminarias para la práctica deportiva y la realización de eventos en el horario nocturno.
4. Se requiere de pintura y mantenimiento del escenario.
5. Se requiere el arreglo de los tableros para la práctica de la disciplina de baloncesto.
6. Se requiere de 2 mallas de 10 metros de alto x 20 de ancho en hilo grueso para evitar que los balones caigan en los techos de los vecinos del escenario.
7. Requiere 2 postes y malla para la practica de la disciplina de voleibol.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS













SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol y múltiple de San Vicente
Dirección	Barrio San Vicente

ESTADO DEL ESCENARIO
La cancha se encuentra en mal estado, debido a la presencia de bovinos y equinos que afectan el césped, creando huecos en la cancha y pelones. Las condiciones del clima han generado que el escenario sufra un deterioro, agrietando la cancha por falta de riego. Hay un deterioro en la malla metálica que encierra el escenario. Requiere de la terminación del encerramiento de 50 metros con malla metálica. El escenario no cuenta con aljibe para el mantenimiento de grama. Los ´postes de los arcos se encuentra en perfectas condiciones. La cancha múltiple requiere intervención en pintura, sus iluminarias son deficientes por ser de las lámparas tradicionales. Los juegos infantiles requieren de mantenimiento. Propiedad: municipio

OBSERVACIONES
1. Se requiere terminar el encerramiento del escenario deportivo con malla metálica, faltan 50 metros. 2. Se requiere de un mantenimiento inmediato con maquinaria, rellenar con tierra limo y nivelar parte de ella para la recuperación del escenario. 3. Se requiere para la cancha la implementación de un sistema de riego. 4. Se recomienda realizar el cambio de las iluminarias por las de tecnología led. 5. Se requiere la reparación de la malla metálica que se encuentra detrás de la portería de la cancha múltiple. 6. Generar campañas de cuidado y conservación del escenario. 7. Se requiere el apoyo y acompañamiento de la policía ambiental para el control de equinos y bovinos que se encuentren en el escenario.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha de futbol del Peñón
Dirección	Barrio el Peñón bajo.

ESTADO DEL ESCENARIO
La cancha se encuentra en regular estado, debido a la falta de riego y las altas temperaturas, con poca grama y falta de un adecuado mantenimiento en el escenario. El escenario no cuenta con aljibe, pero tiene el paso de la acequia por la parte de atrás del mismo. Tiene un encerramiento con malla metálica en la parte frontal, el resto es en alambre de púas. Propiedad: municipio

OBSERVACIONES
1. Se requiere 250 metros de malla metálica para terminar el encerramiento del escenario deportivo. 2. Se requiere de un mantenimiento con insumos y riego para la recuperación de la grama. 3. Se requiere para la cancha la implementación de un sistema de riego. 4. Se recomienda la implementación de las iluminarias para el desarrollo de la práctica deportiva en horario nocturno. 5. Se recomienda la construcción de unas graderías para la comodidad de quienes asisten al escenario de manera constante a visualizar los encuentros deportivos. 6. Se requiere la implementación de una malla de altura detrás de las porterías para evitar afectaciones a los vecinos del escenario con el balón.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Coliseo Municipal
Dirección	Barrio el Estadio

ESTADO DEL ESCENARIO

El escenario se encuentra en malas condiciones. La grama que le habían sembrado se deterioró. Sus puertas principales están deterioradas y una parte de sus muros de encerramiento están en el piso.

Propiedad: municipio

OBSERVACIONES

1. Se requiere solucionar la problemática del asentamiento en el escenario.
2. Se recomienda recuperar este escenario adecuándolo con una cancha de mini futbol o sintética.
3. Se requiere la recuperación de baños y camerinos.
4. Se requiere de pintura y mantenimiento del escenario.
5. Se requiere la reparación de los muros de encerramiento del escenario.

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
Escenario deportivo	Cancha sintética del centenario
Dirección	Barrio el centenario

ESTADO DEL ESCENARIO

El escenario se encuentra en regulares condiciones.
La malla de encerramiento de hilo está deteriorada, guayas de tensor de la misma reventadas.
Las mallas de los arcos están deterioradas, la iluminación es deficiente, debido al daño de 3 lámparas.
La superficie de la cancha tiene unos realces por las raíces del árbol que se encuentra al lado del escenario.
El escenario le faltan 50 metros de encerramiento en malla metálica.

Propiedad: municipio

OBSERVACIONES

1. Se requiere el cambio de la malla de encerramiento de la cancha.
2. Se requiere el cambio de las mallas de los arcos.
3. Se requiere recuperar y tensionar las guayas de la malla de encerramiento.
4. Se requiere de pintura y mantenimiento del escenario.
5. Se requiere solucionar la superficie del piso de la cancha.
6. Se requiere terminar el encerramiento del escenario con malla metálica.
7. Se requiere el cambio de las iluminarias que se encuentran dañadas, debido a que ya cumplieron las horas de uso.