



Solicitud de mantenimiento correctivo – UPS bifásica 30 kVA | Regional Guaviare

Desde Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>

Fecha Mié 11/02/2026 15:18

Para Omar Uriel Ramos Ariza <Omar.Ramos@icbf.gov.co>

CC Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>; Janeth Aleman Sanchez <Janeth.Aleman@icbf.gov.co>; Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>; Jefferson Hernando Quevedo Bogota <Jefferson.Quevedo@icbf.gov.co>

Cordial saludo, Ingeniero Omar:

Me permito informar que la **UPS bifásica de 30 kVA** instalada en la Regional Guaviare, la cual respalda los equipos críticos de tecnología (servidores, red de datos y puestos administrativos estratégicos), presenta condiciones que requieren **mantenimiento correctivo prioritario**.

La verificación técnica realizada evidencia pérdida de autonomía y posible deterioro en el banco de baterías, situación que incrementa el riesgo de interrupciones del servicio ante fluctuaciones o cortes del suministro eléctrico.

Teniendo en cuenta que esta UPS constituye el principal sistema de respaldo eléctrico de la sede, su adecuado funcionamiento es fundamental para:

- Garantizar la continuidad de los servicios institucionales.
- Proteger la infraestructura tecnológica ante variaciones de energía.
- Prevenir afectaciones operativas y posibles daños en equipos críticos.

En ese sentido, solicito se adelante la gestión correspondiente para realizar el **mantenimiento correctivo integral del sistema**, incluyendo revisión técnica especializada y reemplazo de componentes que se determinen necesarios.

Agradezco el apoyo para la programación de esta intervención a la mayor brevedad posible.

Quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



Jhon Hader Rodríguez Perdomo

Contratista

Grupo Gestión Misional

ICBF Sede Regional Guaviare

Av. Colonizadores Nro. 23-106

Teléfono: 601 4377630 Ext. 880003

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: PÚBLICA