servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26093

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias

UBICACIÓN: #3 → 1 Piso

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM24IC7 | MODELO CONDENSADOR: VM24IC7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000106885 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo General, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

018

NUMERO DE ORDEN: 26094

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Penal

UBICACIÓN: del Circuito de Garzón Of. 202

E-MAIL: Despacho Juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7	MODELO CONDENSADOR: V5122C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo, se desmonta bomba de condensado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26095

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Penal

UBICACIÓN: del Circuito de garzón

E-MAIL: Of. 202 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000113462 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26096

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Civil del

UBICACIÓN: Circuito de Garzón Of. 303

E-MAIL: Sala de Audencias.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40GM1A5	MODELO CONDENSADOR: AVNQ40GM1A5
SERIAL EVAPORADOR: 12-000021154O7	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	— —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Ancon / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 024

NUMERO DE ORDEN: 26097

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° civil del

UBICACIÓN: Circuito de Garzón Of. 303

E-MAIL: Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000001115375 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4,6					

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-c-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 014

NUMERO DE ORDEN: 26098

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Civil del

UBICACIÓN: Circuito de garzón of. 303

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMC361N	MODELO CONDENSADOR: EMC361N
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000099579	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage	
CAPACIDAD: 36.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

019

NUMERO DE ORDEN: 26572

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° civil

UBICACIÓN: Municipal de garzón of. 206.

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12000000113463 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ V1 V2 | L2 ___/___ V1 V2 | L3 ___/___ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ V1 V2 | L2 ___/___ V1 V2 | L3 ___/___ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ COMP1 COMP2 | L2 ___/___ COMP1 COMP2 | L3 ___/___ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan P. / Elkin P. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26573

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Civil

UBICACIÓN: municipal de Garzón of. 206

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.000000109001 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: 26

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Wan P. / Elkin P. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 041

NUMERO DE ORDEN: 26563

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Técnico

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092C7 | MODELO CONDENSADOR: VM092C7

SERIAL EVAPORADOR: 106896 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general,

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

JL

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

0017

NUMERO DE ORDEN: 26571

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° civil

UBICACIÓN: municipal de garzón of. 206

E-MAIL: Despacho Juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000108997	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6,7 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, equipo operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Wan Pinzón / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26569

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico Laboral

UBICACIÓN: del Circuito de Garzón Of. 302

E-MAIL: Sala de Audiencias.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC24FS-A0g	MODELO CONDENSADOR: YSEC24FS-A0g
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		Tania Saavedra
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

001

NUMERO DE ORDEN: 26568

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado unico laboral

UBICACIÓN: del Circuito de garzón of. 302

E-MAIL: Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115374 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 12-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		Tania Bautista
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 003

NUMERO DE ORDEN: 26567

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado unico laboral

UBICACIÓN: del Circuito de garzón Of. 302

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115373	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	129 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 12-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		Tania Gmoñi
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

002

NUMERO DE ORDEN: 26566

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado unico

UBICACIÓN: Laboral del Circuito de garzón

E-MAIL: of. 302 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNC2406M1A5	MODELO CONDENSADOR: AVUQ40GM1A5
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000 115406	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 40.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Akin P.		Tania Guirin
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26565

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencias

UBICACIÓN: #3 2Piso.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TVNC36K1A0 | MODELO CONDENSADOR: TVNC36K1A0

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo General, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

12

NUMERO DE ORDEN: 26577

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal del

UBICACIÓN: circuito de garzón of. 301

E-MAIL: Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000113461	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenmiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26099

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal del

UBICACIÓN: Circuito de garzón of. 301

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18C7 | MODELO CONDENSADOR: VM18C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000001089999 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17 - 02 - 2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin P. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26100

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal del

UBICACIÓN: Circuito de garzón of. 301

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18207 | MODELO CONDENSADOR: VM18207

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000109000 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 08

NUMERO DE ORDEN: 26582

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Penal

UBICACIÓN: municipal de garzón of. 205

E-MAIL: Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7 | MODELO CONDENSADOR: V5122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000113431 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

007

NUMERO DE ORDEN: 26583

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal

UBICACIÓN: municipal de Garzón Of. 204

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS18CC7 | MODELO CONDENSADOR: VS18CC7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000113470 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

15

NUMERO DE ORDEN: 26584

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal

UBICACIÓN: municipal de garzón

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000113469	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan P / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26579

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Civil del

UBICACIÓN: Circuito de garzón Of. 203

E-MAIL: Despacho de Juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AS09TUACN	MODELO CONDENSADOR: AS09TUAICN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung.	
CAPACIDAD: 9.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Iván P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

29

NUMERO DE ORDEN: 26580

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Penal

UBICACIÓN: municipal de garzón of. 205

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5242C7 | MODELO CONDENSADOR: V5242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000113489 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 08

NUMERO DE ORDEN: 26581

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Penal

UBICACIÓN: municipal de garzón Of. 205

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7	MODELO CONDENSADOR: V5122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-0000000113432	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

042

NUMERO DE ORDEN: 26578

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2° Civil del

UBICACIÓN: Circuito de garzón Of. 203

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUNQ366M1HO | MODELO CONDENSADOR: AUNQ366M1HO

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000109004 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo General, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Iuan P. / Elkin P. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

26

NUMERO DE ORDEN: 26586

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° civil

UBICACIÓN: municipal de garzón Of. 101

E-MAIL: Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115377 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26587

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 Civil

UBICACIÓN: municipal de garzón of. 101

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18207	MODELO CONDENSADOR: UM18207
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115379	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26588

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° civil

UBICACIÓN: monapal de garzon of. 101

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UH122C7	MODELO CONDENSADOR: UH122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115376	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECERCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26589

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Promiscuo

UBICACIÓN: de familia de garzón Of. 102

E-MAIL: Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115372	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantemiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Iván P. / Elkin P.		Luisa Feda Posada
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26590

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Promiscuo

UBICACIÓN: municipal de garzón Of. 102

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-000000115371 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	24°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		Luisa Fda Posada
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26591

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Promiscuo

UBICACIÓN: municipal de garzón of. 102

E-MAIL: Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000115381 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo general, equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		Luisa Feda Posada
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 06

NUMERO DE ORDEN: 26585

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal

UBICACIÓN: municipal de Garzón Of. 204

E-MAIL: Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7 | MODELO CONDENSADOR: V5122C7

SERIAL EVAPORADOR: 120000010986S | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento Preventivo General, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan P. / Elkin P.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 002

NUMERO DE ORDEN: 26516

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Baraya - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Baraya

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC24FS-AD6 | MODELO CONDENSADOR: YSEC24FS-AD6

SERIAL EVAPORADOR: 10.000102214042C | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 11-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Wan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

001

NUMERO DE ORDEN: 26517

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Baraya - Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Baraya

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US427	MODELO CONDENSADOR: US427
SERIAL EVAPORADOR: 209TAESBC6	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lg	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 L2 ____ V1 V2 L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 L2 ____ V1 V2 L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 L2 ____ COMP1 COMP2 L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11-02-2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

B003

NUMERO DE ORDEN: 26518

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Baraya - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Baraya

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Area de Cuarto de Servidores

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA0915	MODELO CONDENSADOR: YHEA0915
SERIAL EVAPORADOR: 2133011G009	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 9.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 L2 ____ COMP1 COMP2 L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Iván Amaya - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 004

NUMERO DE ORDEN: 26519

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Baraya - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Baraya

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US12C7 | MODELO CONDENSADOR: US12C7

SERIAL EVAPORADOR: 912TADRA128 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Erazo - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26520

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Unico Promiscuo Municipal Tello Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tello

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: U5242C7 | MODELO CONDENSADOR: U5242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000113532 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26521

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado unico promiscuo Municipal Tello Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tello

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242C7 | MODELO CONDENSADOR: UM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-[illegible]5331 | SERIAL CONDENSADOR: -

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 01

NUMERO DE ORDEN: 26522

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado unico promiscuo Municipal Tello Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Tello

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UHZ2C7	MODELO CONDENSADOR: UHZ2C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-00000011492	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivor Pinzón - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 002

NUMERO DE ORDEN: 26523

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Villavieja - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Villavieja

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN: Archivo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18ZC7 | MODELO CONDENSADOR: UM18ZC7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000119410 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

001

NUMERO DE ORDEN: 26524

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Surgado promiscuo Municipal de Villavieja-Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Villavieja

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Anglo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12LC7	MODELO CONDENSADOR: UM12LC7
SERIAL EVAPORADOR: 311TAKKD072	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lg	
CAPACIDAD: 12,000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nestor Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 003

NUMERO DE ORDEN: 26525

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Villavieja - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Villavieja

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN: Acaib

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7	MODELO CONDENSADOR: UM12C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-CCCCC1444	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26526

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Pequeño Municipal de Rivera - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Rivera

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000 19457 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/01/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivor Pinto - William R.	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26527

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de R. Vera - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: R. Vera

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Angulo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUW406GM1 | MODELO CONDENSADOR: AUW406GM1

SERIAL EVAPORADOR: 407AL2BAB792 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 40.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Nor Ramón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 001

NUMERO DE ORDEN: 26528

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Municipal Guadalupe Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Guadalupe

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VMH62C7	MODELO CONDENSADOR: VMH62C7
SERIAL EVAPORADOR: 904TALBDN416	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/03/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Parra - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

002

NUMERO DE ORDEN: 26529

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Municipal Guadalupe Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Guadalupe

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN: Anexo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MXW45E A1000 | MODELO CONDENSADOR: 4MXW45E A1000

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000 1050 M | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TWare

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____ L3 ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Nan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26530

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE:	Juzgado Promiscuo Municipal Suaza Huila - Rama Judicial
TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	Suaza
CIUDAD:	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	Secretaria
UBICACIÓN:	Agudo
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR: 12-000001135[illegible]	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26531

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal Suaza Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Suaza

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN: Anglo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UHM2C7 | MODELO CONDENSADOR: UHM2C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000 [illegible] | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/01/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Wan Plaza - William L.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26532

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Avanzado Municipal Suaza Huila - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Suaza

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Apoyo Audiencias

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000115396 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Rincón - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 003

NUMERO DE ORDEN: 26533

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Altamira - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Altamira

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: Anexo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC24FS-AD	MODELO CONDENSADOR: YSEC24FS-A
SERIAL EVAPORADOR: 1006-1E2214	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 24.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Jhon Pinzon - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 001

NUMERO DE ORDEN: 26534

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Altamira - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Altamira

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho juez

UBICACIÓN: Arriba

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 412AUYES991	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mto preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzón - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 002

NUMERO DE ORDEN: 26536

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado promiscuo Municipal de Altamira - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Altamira

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12-00000013800 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Lg

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	135
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mtto preventivo, equipos operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/02/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzón - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26160

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 notificador

UBICACIÓN: Anexo. parqueo municipal.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS182C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 401TANSAC703	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0.38	0.34				

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0.42	0.40.				

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	228V
Presión de baja (PSI)	125PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26159

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho del Juez 1

UBICACIÓN: Angulo - Escalera Edificio

E-MAIL: Inventario 218001009.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7	MODELO CONDENSADOR: VS242C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAACA778	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0.36	0.35	L2 ____	____	L3 ____	____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0.41	0.43	L2 ____	____	L3 ____	____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
L1	6.9	7.1	L2 ____	____	L3 ____	____

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26158

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Escobar

CIUDAD: Palermo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 promiscuo Palermo

UBICACIÓN: Placa.

E-MAIL: Inventario 091620

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	CMC36IN	MODELO CONDENSADOR:	CMC36IN
SERIAL EVAPORADOR:	704160209 3	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	Mirage		
CAPACIDAD:	36000		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [\]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.42 / 0.46 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.52 / 0.64 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	216V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI.
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo. Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 07

NUMERO DE ORDEN: 26163

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencia.

UBICACIÓN: Angulo Juzgado 1.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SW342CP — MODELO CONDENSADOR: SW342CP.

SERIAL EVAPORADOR: ME747353013 — SERIAL CONDENSADOR: ME747353014

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	219V.
Presión de baja (PSI)	65psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamient

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26166

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencia.

UBICACIÓN: Angulo ☆ Edificio. Juzgado

E-MAIL: Inv ☆ 107253

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AS18TBEN — MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: AS18TBENSAP — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung.

CAPACIDAD: 18000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0.34	0.33				
L2						
L3						

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	0.35	0.36				
L2						
L3						

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
L1	8.6	8.1				
L2						
L3						

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	60PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento adicional se cambia aislamiento termico en unidad condensadora por deterioro

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 Tira aislamiento termico 5/8	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Cristian R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

12

NUMERO DE ORDEN: 26165

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Audiencia.

UBICACIÓN: Angulo Estamy. Juzgado 2

E-MAIL: Inv → 107252.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	AS18FBN	MODELO CONDENSADOR:	AS18FBN
SERIAL EVAPORADOR:	N/A	SERIAL CONDENSADOR:	N/A
MARCA:	Samsung.		
CAPACIDAD:	18000 Btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	0.33	0.31
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	043	042
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1		
L2		
L3		

Tipo de refigerante	R22
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	160 PS.
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en Funcionamiento. adicional se realiza cambio de aislamiento termico en unidad condensadora por deterioro

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 TIRA aislamiento termico 5/8	
1 cinta vinilo	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26167

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho Juez 2

UBICACIÓN: Angulo → Estamp.

E-MAIL: Inv → 2180a005.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS182C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 401TAPEAC688 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.33 / 0.31 (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.41 / 0.40 (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.4 / 7.1 (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	219V.
Presión de baja (PSI)	120 PSI.
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 06

NUMERO DE ORDEN: 26162

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado segundo Promiscuo

CIUDAD: Palermo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría.

UBICACIÓN: Arquo. + Estamy.

E-MAIL: trv + 21800100S.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS182C7 | MODELO CONDENSADOR: VS182C7

SERIAL EVAPORADOR: 401TAXAC682 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG.

CAPACIDAD: 18000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.31/0.30 (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.39/0.41 (V1/V2) L2 ____/____ (V1/V2) L3 ____/____ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.1/3.0 (COMP1/COMP2) L2 ____/____ (COMP1/COMP2) L3 ____/____ (COMP1/COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	120PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 02

NUMERO DE ORDEN: 26164

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Juzgado Primero

CIUDAD: Palermo.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Escritorio

UBICACIÓN: Angulo.

E-MAIL: INV-218001009

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 402TANSA1927 | SERIAL CONDENSADOR: 401TAHQB0169

MARCA: 16

CAPACIDAD: 24000 BTO.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.34 / 0.33 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.42 / 0.41 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.6 / 8.1 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A.
Voltaje operación	219V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI.
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 003

NUMERO DE ORDEN: 26161

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE ~~DEL~~ CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo. Juzgado Primero

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaría

UBICACIÓN: Piso.

E-MAIL: INV.= 218001053

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VCS122C7NJD MODELO CONDENSADOR: VS122C7

SERIAL EVAPORADOR: 401TAB7HK839 SERIAL CONDENSADOR: 401TAPEHQ544.

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.34 / 0.33 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.32 / 0.45 (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.1 / 33 (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	222V
Presión de baja (PSI)	125PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26170

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Tecnologico

UBICACIÓN: Soportes (2)

E-MAIL: Inv. 340855

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CSYS12XKY-6 | MODELO CONDENSADOR: CSYS12XKY_6

SERIAL EVAPORADOR: 540P855380349120130325 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Panasonic

CAPACIDAD: 12.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.3 / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.9 / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo adicional se realiza cambio de aislamiento termico por deterioro. o k

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 Tira aislamiento termico de 5/8	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 26169

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto tecnologico

UBICACIÓN: Soporte 1

E-MAIL: INV - 340854

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CSYSZ4YKY6 | MODELO CONDENSADOR: CSYSZ4YKY6

SERIAL EVAPORADOR: 540P8553807A | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Panasonic

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.9 / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 1,5 / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.8 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R-410
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10.0
Temperatura interna o ambiente (°C)	22.00

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza revisión y mantenimiento preventivo adicional se le cambia el aislamiento termico en unidad condensadora por deterioro

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1. aislamiento termico de 5/8	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/02/2026	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
11:11 am		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 011

NUMERO DE ORDEN: 26168

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Palermo.

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Palermo

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala menores

UBICACIÓN: Angulo.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ092CJNJO MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 207TARC00680 SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9000BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0.36 / 0.34 (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 0.42 / 0.41 (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.1 / 5.3 (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	219V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/02/26	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: