FLORENCIA, 13 ENERO 2026

**SEÑORES**
**ALCALDIA DE FLORENCIA**

| OFERTA ECONOMICA | | | |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA NISSAN | | | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | TOTAL |
| 1 | ASENTADA DE CULATA | 1 | $ 1,491,884 |
| 2 | ANILLOS DE MOTOR | 1 | $ 3,373,287 |
| 3 | ARBOL DE LEVAS | 1 | $ 6,171,207 |
| 4 | BIELA DE MOTOR | 1 | $ 1,223,294 |
| 5 | BOMBA DE ACEITE | 1 | $ 3,596,052 |
| 6 | BOMBA DE AGUA | 1 | $ 1,806,299 |
| 7 | BOMBA DE GASOLINA (PILA ELECTRONICA) | 1 | $ 1,359,499 |
| 8 | BUJES DE BIELA | 1 | $ 561,366 |
| 9 | CASQUETES DE BANCADA | 1 | $ 1,247,481 |
| 10 | CASQUETES DE BIELA | 1 | $ 963,978 |
| 11 | CADENA DE REPARTICION | 1 | $ 3,614,782 |
| 12 | CANISTER | 1 | $ 2,309,898 |
| 13 | CARTER | 1 | $ 7,573,014 |
| 14 | CIGÜEÑAL | 1 | $ 10,158,412 |
| 15 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | $ 471,169 |
| 16 | CORREA DEL MOTOR | 1 | $ 592,341 |
| 17 | CUÑA POLEA CIGÜEÑAL | 1 | $ 134,508 |
| 18 | CUÑA DE VALVULAS | 1 | $ 191,426 |
| 19 | CULATA MOTOR | 1 | $ 14,749,957 |
| 20 | EMPAQUE MULTIPLE ADMISION | 1 | $ 299,868 |
| 21 | EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE | 1 | $ 297,322 |
| 22 | EMPAQUE DE CARTER | 1 | $ 1,120,186 |
| 23 | EMPAQUE DE CULATA | 1 | $ 2,640,438 |
| 24 | EMPAQUE TAPA VALVULA | 1 | $ 505,538 |
| 25 | EMPAQUETADURA DE MOTOR | 1 | $ 3,936,411 |
| 26 | ENSAMBLE DE PISTONES | 1 | $ 355,210 |
| 27 | ENSAMBLE DE GUIAS | 1 | $ 731,030 |
| 28 | GUAYA ACELERADOR | 1 | $ 346,725 |
| 29 | GUIAS DE VALVULAS | 1 | $ 1,786,963 |
| 30 | INYECTOR | 1 | $ 2,201,578 |
| 31 | JUEGO DE MEDIA LUNAS | 1 | $ 244,889 |
| 32 | KIT DE REPARTICION (Componente de tiempo) | 1 | $ 4,906,269 |
| 33 | KIT FILTROS INYECTORES | 1 | $ 584,340 |
| 34 | LAVADO DE MOTOR | 1 | $ 418,251 |
| 35 | MANGUERA PURIFICADOR DE AIRE | 1 | $ 1,865,764 |
| 36 | PISTONES DE MOTOR | 1 | $ 5,798,538 |
| 37 | RECTIFICADA DE BLOQUE | 1 | $ 2,287,652 |
| 38 | RECTIFICADA DE CIGÜEÑAL | 1 | $ 985,618 |
| 39 | REPARACION SISTEMA DE INYECCIÓN | 1 | $ 1,459,636 |
| 40 | REPARAR UN INYECTOR | 1 | $ 592,825 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO | 1 | $ | 379,457 |
| 42 | RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO | 1 | $ | 1,196,562 |
| 43 | RETENEDOR POLEA | 1 | $ | 347,936 |
| 44 | RETENEDOR EJE DE LEVAS | 1 | $ | 398,855 |
| 45 | REPARAR CULATA | 1 | $ | 1,976,086 |
| 46 | SELLOS DE VALVULAS | 1 | $ | 797,708 |
| 47 | SERVICIO LAVADO INYECTORES | 1 | $ | 316,417 |
| 48 | SINCRONIZACION DE MOTOR | 1 | $ | 1,340,828 |
| 49 | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ | 1,163,830 |
| 50 | TERMOSTATO | 1 | $ | 640,106 |
| 51 | VALVULAS DE ADMISION | 1 | $ | 1,088,666 |
| 52 | VALVULAS DE ESCAPE | 1 | $ | 1,088,666 |
| 53 | VENTILADOR | 1 | $ | 446,134 |
| 54 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 1 | $ | 1,799,087 |
| 55 | RODAMIENTO RUEDA TRASERA | 1 | $ | 1,634,211 |
| 56 | GRASA PARA RODAMIENTOS | 1 | $ | 687,387 |
| 57 | RODAMIENTOS TRASMISION | 1 | $ | 2,646,500 |
| 58 | RODAMIENTOS CAJA | 1 | $ | 2,770,156 |
| 59 | PASTILLAS PARA FRENOS DELANTERAS | 1 | $ | 529,785 |
| 60 | BANDAS PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ | 741,941 |
| 61 | BOMBA DE FRENOS | 1 | $ | 3,498,763 |
| 62 | BOOSTER DE FRENO | 1 | $ | 2,661,048 |
| 63 | CAMPANA PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ | 761,339 |
| 64 | CHUPAS PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ | 204,883 |
| 65 | CILINDRO PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ | 505,538 |
| 66 | DIAFRAGMA | 1 | $ | 623,133 |
| 67 | DISCO PARA FRENOS DELANTERO | 1 | $ | 868,023 |
| 68 | DISCO PARA FRENOS TRASERO | 1 | $ | 836,503 |
| 69 | EMPAQUETADURA DE LA BOMBA | 1 | $ | 501,902 |
| 70 | GRADUACION DE FRENO | 1 | $ | 249,738 |
| 71 | GUAYA DE EMERGENCIA | 1 | $ | 482,504 |
| 72 | LIQUIDO PARA FRENOS | 1 | $ | 133,988 |
| 73 | MANGUERA FRENO DELANTERO | 1 | $ | 260,649 |
| 74 | MANGUERA DE FRENO TRASERO | 1 | $ | 287,320 |
| 75 | MORDAZA | 1 | $ | 4,125,586 |
| 76 | PASTILLAS PARA FRENOS TRASERAS | 1 | $ | 584,340 |
| 77 | PUNTILLAS | 1 | $ | 83,650 |
| 78 | REPARAR UN CALIPER | 1 | $ | 474,018 |
| 79 | RETENEDOR BOCIN | 1 | $ | 265,498 |
| 80 | RETENEDOR RUEDA TRASERA | 1 | $ | 269,136 |
| 81 | REVISION Y TENSIONADA DE FRENOS | 1 | $ | 316,417 |
| 82 | SERVICIO CONFIGURAR LA DOBLE | 1 | $ | 781,948 |
| 83 | SERVICIO DE TORNO CEPILLADA DISCO FRENO | 1 | $ | 178,211 |
| 84 | SERVICIO DE TORNO QUITAR PESTAÑA CAMPANA | 1 | $ | 474,018 |
| 85 | SENSOR ABS | 1 | $ | 1,723,923 |
| 86 | TENSOR DE FRENOS | 1 | $ | 391,580 |
| 87 | VALVULA PRINCIPAL REGULADORA | 1 | $ | 722,544 |
| 88 | PRENSA DE CLOST | 1 | $ | 2,863,506 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | DISCO DE CLOST | 1 | $ | 2,296,139 |
| 90 | BALINERA DE CLOST | 1 | $ | 1,007,440 |
| 91 | PEDAL DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 1,725,135 |
| 92 | BALINERA VOLANTE | 1 | $ | 329,752 |
| 93 | CREMALLERA VOLANTE | 1 | $ | 1,606,328 |
| 94 | ORQUILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 486,141 |
| 95 | VOLANTE DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 6,847,196 |
| 96 | BARILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 453,408 |
| 97 | TRINQUETE DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 449,772 |
| 98 | BOMBA PRINCIPAL DE CLOST | 1 | $ | 2,160,358 |
| 99 | BOMBA AUXILIAR DE CLOST | 1 | $ | 1,188,076 |
| 100 | ACEITE DE TRANSMISION X CUARTOS | 1 | $ | 102,256 |
| 101 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ | 1,085,028 |
| 102 | AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ | 635,257 |
| 103 | ACOPLE CARDAN | 1 | $ | 1,247,480 |
| 104 | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ | 37,582 |
| 105 | BALANCIN | 1 | $ | 360,060 |
| 106 | BOCIN | 1 | $ | 3,644,241 |
| 107 | BRAZO AXIAL | 1 | $ | 537,059 |
| 108 | BUJE AMORTIGUADOR | 1 | $ | 130,930 |
| 109 | BUJE BALANCIN | 1 | $ | 206,094 |
| 110 | BUJE DE TIJERA INFERIOR | 1 | $ | 797,708 |
| 111 | BUJE DE TIJERA SUPERIOR | 1 | $ | 544,333 |
| 112 | BUJE MUELLE METALICO | 1 | $ | 346,725 |
| 113 | BUJE UNA BALLESTA | 1 | $ | 320,053 |
| 114 | CRUCETA CARDAN | 1 | $ | 410,977 |
| 115 | FUELLE AMORTIGUADOR | 1 | $ | 134,568 |
| 116 | GRAPA | 1 | $ | 264,287 |
| 117 | PASADOR TEMPLETE | 1 | $ | 272,772 |
| 118 | PASADOR TIJERA INFERIOR | 1 | $ | 643,744 |
| 119 | PORTAMANGUETA | 1 | $ | 3,053,840 |
| 120 | ROTULA INFERIOR | 1 | $ | 1,137,158 |
| 121 | ROTULA SUPERIOR | 1 | $ | 762,551 |
| 122 | RUEDAS LIBRES | 1 | $ | 3,641,816 |
| 123 | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA INFER | 1 | $ | 450,983 |
| 124 | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA SUPEF | 1 | $ | 450,983 |
| 125 | SERVICIO SOLDADURA PLATINA | 1 | $ | 355,210 |
| 126 | SERVICIO TORNO RECTIFICACION DE ROSCA | 1 | $ | 323,690 |
| 127 | JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ | 1,419,893 |
| 128 | TIJERA INFERIOR | 1 | $ | 1,854,853 |
| 129 | TIJERA SUPERIOR | 1 | $ | 1,499,643 |
| 130 | TORNILLO CENTRAL | 1 | $ | 240,040 |
| 131 | TORNILLO RUEDA LIBRE | 1 | $ | 84,863 |
| 132 | ESPIRAL DELANTERO | 1 | $ | 979,557 |
| 133 | ESPIRAL TRASERO | 1 | $ | 895,906 |
| 134 | SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ | 400,066 |
| 135 | SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ | 383,094 |
| 136 | ARANDELA SATELITES TRASMISION | 1 | $ | 407,340 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 137 | ARANDELA PLANETARIOS TRASMISION | 1 | $ | 470,381 |
| 138 | CARDAN DE LA DOBLE | 1 | $ | 10,540,827 |
| 139 | CARDAN TRASERO | 1 | $ | 10,195,631 |
| 140 | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ | 663,140 |
| 141 | COLLARIN TRANSMISION | 1 | $ | 3,337,523 |
| 142 | COMANDO DE LA DOBLE | 1 | $ | 3,589,686 |
| 143 | CORONA Y SPEED | 1 | $ | 8,893,597 |
| 144 | CRUCETA TRANSMISION | 1 | $ | 1,464,486 |
| 145 | EJE DELANTERO | 1 | $ | 3,866,096 |
| 146 | EJE TRASERO | 1 | $ | 2,962,915 |
| 147 | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ | 352,786 |
| 148 | ESCUALIZACION DE LA TRANSMISION | 1 | $ | 5,656,696 |
| 149 | HOUSING | 1 | $ | 10,547,165 |
| 150 | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ | 1,302,034 |
| 151 | PLANETARIOS DE TRANSMISION | 1 | $ | 667,989 |
| 152 | PUNTA HEMBRA CARDAN | 1 | $ | 2,012,455 |
| 153 | PUNTA MACHO CARDAN | 1 | $ | 2,250,070 |
| 154 | RETENEDOR HOUSIN | 1 | $ | 528,572 |
| 155 | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ | 4,220,094 |
| 156 | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ | 538,271 |
| 157 | REGULADOR ELECTRICO | 1 | $ | 892,269 |
| 158 | DISYUNTOR ELECTRICO | 1 | $ | 659,504 |
| 159 | AGUA PARA BATERIA | 1 | $ | 32,733 |
| 160 | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | $ | 4,332,682 |
| 161 | ARREGLO MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ | 895,906 |
| 162 | BATERIA | 1 | $ | 1,817,535 |
| 163 | BENDIX ARRANQUE | 1 | $ | 935,912 |
| 164 | MILLARE | 1 | $ | 6,786,791 |
| 165 | BOMBILLO DE UNIDAD SELLADA | 1 | $ | 170,937 |
| 166 | BOMBILLO DIRECCIONAL | 1 | $ | 29,096 |
| 167 | BOMBILLO EXPLORADORA | 1 | $ | 96,986 |
| 168 | BOMBILLO LUZ MEDIA | 1 | $ | 221,855 |
| 169 | BOMBILLO REVERSA | 1 | $ | 29,096 |
| 170 | BOMBILLO TABLERO | 1 | $ | 78,801 |
| 171 | BOMBILLO STOP | 1 | $ | 29,096 |
| 172 | BORNE BATERIA | 1 | $ | 46,068 |
| 173 | BUJIA | 1 | $ | 402,491 |
| 174 | CABLE N 10 | 1 | $ | 29,096 |
| 175 | CABLE N 12 | 1 | $ | 29,096 |
| 176 | CABLE N 14 | 1 | $ | 26,671 |
| 177 | CABLE N 16 | 1 | $ | 26,671 |
| 178 | CAJA DE LOS FUSIBLES | 1 | $ | 2,915,635 |
| 179 | CABLE PARA BATERIA | 1 | $ | 624,346 |
| 180 | CINTA AISLANTE | 1 | $ | 24,247 |
| 181 | EXPLORADORAS | 1 | $ | 1,687,553 |
| 182 | FLACHER DE PARQUEO | 1 | $ | 442,498 |
| 183 | FLACHER DIRECCIONAL | 1 | $ | 326,114 |
| 184 | FLACHER ELEVADOR | 1 | $ | 401,279 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 185 | FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ | 1,653,608 |
| 186 | FUSIBLE | 1 | $ | 24,247 |
| 187 | INSTALACION DE ALTA | 1 | $ | 1,009,864 |
| 188 | COMANDO AIRE ACODICIONADO | 1 | $ | 2,079,133 |
| 189 | COMANDO CONTROL LUCES | 1 | $ | 2,465,863 |
| 190 | CONECTOR PACHA | 1 | $ | 223,067 |
| 191 | CONECTOR SENSORES | 1 | $ | 432,799 |
| 192 | CORREA ALTERNADOR | 1 | $ | 472,806 |
| 193 | COMPUTADORA | 1 | $ | 13,630,140 |
| 194 | CREMALLERA PUERTA | 1 | $ | 2,151,872 |
| 195 | INTERRUPTOR DE PARQUEO | 1 | $ | 1,080,179 |
| 196 | SWICHE INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS | 1 | $ | 327,327 |
| 197 | SWICHE INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 1,538,437 |
| 198 | DISTRIBUIDOR | 1 | $ | 9,630,903 |
| 199 | MAXIFUSIBLE | 1 | $ | 25,459 |
| 200 | MOTOR ELEVAVIDRIO | 1 | $ | 1,215,959 |
| 201 | MOTOR LIMPIABRISAS | 1 | $ | 2,765,307 |
| 202 | MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ | 4,300,107 |
| 203 | MOTOR DEPOSITO DE AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ | 540,695 |
| 204 | PERA DE ACEITE | 1 | $ | 311,567 |
| 205 | PERA STOP | 1 | $ | 459,470 |
| 206 | PERA DE TEMPERATURA | 1 | $ | 343,087 |
| 207 | PITO | 1 | $ | 276,410 |
| 208 | PORTA ESCOBILLA | 1 | $ | 580,702 |
| 209 | PERA DE REVERSA | 1 | $ | 474,018 |
| 210 | PORTAFUSIBLE | 1 | $ | 112,746 |
| 211 | RELAY ELECTRICO | 1 | $ | 236,403 |
| 212 | REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES | 1 | $ | 1,104,426 |
| 213 | SENSOR CIGÜEÑAL | 1 | $ | 2,334,933 |
| 214 | SENSOR DE OXIGENO | 1 | $ | 1,388,109 |
| 215 | SENSOR TPS | 1 | $ | 3,175,072 |
| 216 | SENSOR VELOCIMETRO | 1 | $ | 1,254,754 |
| 217 | SENSOR MAF | 1 | $ | 2,388,275 |
| 218 | SOPORTE BATERIA | 1 | $ | 111,534 |
| 219 | SOQUET UNIDAD | 1 | $ | 139,417 |
| 220 | SOQUET ELECTRICO | 1 | $ | 112,746 |
| 221 | STOP TRASERO | 1 | $ | 1,026,837 |
| 222 | TERMINAL ELECTRICO | 1 | $ | 24,247 |
| 223 | TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 | $ | 5,494,245 |
| 224 | TAPA DISTRIBUIDOR | 1 | $ | 321,266 |
| 225 | UNIDAD SELLADA | 1 | $ | 1,542,074 |
| 226 | VALVULA EGR | 1 | $ | 2,516,781 |
| 227 | VALVULA RESTRINCION DE GASES | 1 | $ | 1,716,649 |
| 228 | SELENOIDE DE VACIO | 1 | $ | 1,578,443 |
| 229 | ROTOR DISTRIBUIDOR | 1 | $ | 153,965 |
| 230 | PANEL RADIADOR | 1 | $ | 2,458,590 |
| 231 | RADIADOR | 1 | $ | 4,669,865 |
| 232 | SONDEAR RADIADOR | 1 | $ | 789,222 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 233 | TANQUE RADIADOR | 1 | $ | 1,331,815 |
| 234 | LIQUIDO REFRIGERANTE | 1 | $ | 179,424 |
| 235 | CORREA BOMBA DEL AGUA | 1 | $ | 450,983 |
| 236 | CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 3,365,406 |
| 237 | DEPOSITO RECUPERADOR | 1 | $ | 864,386 |
| 238 | TAPON BLOQUE MOTOR | 1 | $ | 320,053 |
| 239 | ENFOCADOR DE RADIADOR | 1 | $ | 1,739,683 |
| 240 | EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 2,434,343 |
| 241 | VALVULA DE EXPANSION | 1 | $ | 848,626 |
| 242 | FANCLOUTH | 1 | $ | 2,117,927 |
| 243 | FLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 3,265,997 |
| 244 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 4,366,843 |
| 245 | ACOPLE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 394,005 |
| 246 | MANGUERA DE CARGA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 2,197,940 |
| 247 | MANGUERA INFERIOR RADIADOR | 1 | $ | 410,977 |
| 248 | MANGUERA SUPERIOR RADIADOR | 1 | $ | 403,704 |
| 249 | MOTOVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 757,701 |
| 250 | TAPA DEPOSITO DEL AGUA | 1 | $ | 287,320 |
| 251 | FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 212,157 |
| 252 | MANGUERA REFRIGERACION | 1 | $ | 386,731 |
| 253 | TAPA RADIADOR | 1 | $ | 111,534 |
| 254 | TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 2,071,859 |
| 255 | ACEITE DE CAJA | 1 | $ | 394,269 |
| 256 | ARREGLO DE CONTROL DE CAMBIOS | 1 | $ | 236,403 |
| 257 | BRONCE CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ | 482,504 |
| 258 | BRONCE SINCRONIZADOR | 1 | $ | 482,504 |
| 259 | BUJES PALANCA DE CAMBIOS | 1 | $ | 261,862 |
| 260 | CUPLIN CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ | 1,716,649 |
| 261 | EJE CRORREDIZO | 1 | $ | 4,343,751 |
| 262 | EJE PROPULSOR | 1 | $ | 3,925,499 |
| 263 | EMPAQUES CAJA | 1 | $ | 510,387 |
| 264 | ORQUILLA CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ | 1,972,448 |
| 265 | PIÑON CUARTA | 1 | $ | 2,016,093 |
| 266 | PIÑON SEGUNDA | 1 | $ | 2,425,856 |
| 267 | PIÑON TERCERA | 1 | $ | 2,670,746 |
| 268 | REPARAR CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ | 2,564,062 |
| 269 | RETENEDOR CUPLIN | 1 | $ | 470,381 |
| 270 | RODAMIENTOS CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ | 3,976,417 |
| 271 | SINCRINIZADOR CON MANGA | 1 | $ | 2,591,945 |
| 272 | TREN FIJO | 1 | $ | 5,735,497 |
| 273 | ACOPLE COLUMNA DIRECCION | 1 | $ | 1,121,399 |
| 274 | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ | 335,813 |
| 275 | BIELA DIRECCION | 1 | $ | 840,139 |
| 276 | BOMBA HIDRAULICO | 1 | $ | 6,744,149 |
| 277 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ | 249,738 |
| 278 | BUJE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ | 524,936 |
| 279 | CAJA DE DIRECCION | 1 | $ | 10,624,058 |
| 280 | COLUMNA DIRECCION | 1 | $ | 2,718,026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 281 | CRUCETA CAÑA DE DIRECCION | 1 | $ | 449,772 |
| 282 | DEPOSITO DEL HIDRAULCIO | 1 | $ | 1,760,292 |
| 283 | FUELLE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ | 157,602 |
| 284 | MANGUERA HIDRAULICA | 1 | $ | 652,229 |
| 285 | MANTENIMIENTO AJUSTE Y CALIBRACION CAJA DIRE | 1 | $ | 1,538,437 |
| 286 | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRASERO | 1 | $ | 640,106 |
| 287 | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO | 1 | $ | 640,106 |
| 288 | RETENEDORES Y EMPAQUES | 1 | $ | 2,020,941 |
| 289 | RODAMIENTO COLUMNA DIRECCION | 1 | $ | 643,744 |
| 290 | RODAMIENTO INTERNO CAJA DIRECCION | 1 | $ | 1,984,572 |
| 291 | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ | 998,954 |
| 292 | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ | 1,498,430 |
| 293 | JUEGO TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ | 1,419,893 |
| 294 | ACEITE TRANSMISION | 1 | $ | 515,500 |
| 295 | ARANDELA PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ | 680,113 |
| 296 | ARANDELA SATELITES TRANSMISION | 1 | $ | 629,196 |
| 297 | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ | 386,731 |
| 298 | BARRA MANDO TRANSMISION | 1 | $ | 1,632,998 |
| 299 | CANASTA TRANSMISION | 1 | $ | 6,307,713 |
| 300 | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ | 623,133 |
| 301 | CORONA Y SPEED | 1 | $ | 5,702,505 |
| 302 | CRUCETA CARDAN | 1 | $ | 521,299 |
| 303 | CRUCETA DE TRANSMISION | 1 | $ | 2,264,618 |
| 304 | EJE TRASERO | 1 | $ | 3,246,599 |
| 305 | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ | 600,099 |
| 306 | HOUSING | 1 | $ | 11,090,593 |
| 307 | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ | 1,913,044 |
| 308 | PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ | 2,290,077 |
| 309 | RETENEDOR ESPEED | 1 | $ | 617,072 |
| 310 | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ | 3,411,108 |
| 311 | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ | 2,246,434 |
| 312 | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ | 1,496,005 |
| 313 | ABRAZADERA METALICA | 1 | $ | 14,548 |
| 314 | ABRAZADERA PLASTICA | 1 | $ | 8,486 |
| 315 | ABRAZADERA RADIADOR | 1 | $ | 27,883 |
| 316 | ACEITE COMPRESOR | 1 | $ | 196,080 |
| 317 | ACEITE DE MOTOR | 1 | $ | 669,413 |
| 318 | ACEITE HIDRAULICO | 1 | $ | 96,986 |
| 319 | ACEITE MOTOR POR 1/4 | 1 | $ | 96,986 |
| 320 | BOOMPER DELANTERO | 1 | $ | 1,823,332 |
| 321 | BOOMPER TRASERO | 1 | $ | 1,977,298 |
| 322 | AJUSTE DE PUERTA Y CAMBIO DE PASADOR | 1 | $ | 2,011,243 |
| 323 | ALINEACION Y BALANCEO (BLINDADO) | 1 | $ | 848,626 |
| 324 | ALTERNADOR | 1 | $ | 3,026,801 |
| 325 | AMORTIGUADOR DIRECCION | 1 | $ | 450,983 |
| 326 | ANILLO DEL EXOSTO | 1 | $ | 120,020 |
| 327 | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ | 32,733 |
| 328 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | 1 | $ | 722,544 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 329 | BRAZO DE PLUMILLAS | 1 | $ | 484,929 |
| 330 | BABERO MOTOR | 1 | $ | 1,659,302 |
| 331 | BALINERAS ALTERNADOR | 1 | $ | 474,018 |
| 332 | BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ | 1,677,854 |
| 333 | BOBINA COMPRESOR | 1 | $ | 1,345,677 |
| 334 | BOBINA DE ENCENDIDO | 1 | $ | 1,660,881 |
| 335 | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA | 1 | $ | 1,184,439 |
| 336 | BRAZO COMPENSADOR | 1 | $ | 1,436,602 |
| 337 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ | 249,738 |
| 338 | BUJE PARA AMORTIGUADOR | 1 | $ | 103,047 |
| 339 | CABLES DE ALTA | 1 | $ | 1,061,995 |
| 340 | VISAGRA PUERTA | 1 | $ | 2,245,221 |
| 341 | CARGAR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 1,144,432 |
| 342 | CUCHILLA LIMPIABRISA | 1 | $ | 270,348 |
| 343 | DEPOSITO AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ | 754,065 |
| 344 | DESPINCHE LLANTA | 1 | $ | 174,575 |
| 345 | CARTERA PARA LAS PUERTA | 1 | $ | 2,904,724 |
| 346 | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | 1 | $ | 474,018 |
| 347 | ESPARRAGO | 1 | $ | 105,472 |
| 348 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO | 1 | $ | 1,088,666 |
| 349 | ESPEJO RETROVISOR INTERNO | 1 | $ | 408,552 |
| 350 | EXOSTO COMPLETO | 1 | $ | 2,576,348 |
| 351 | FILTRO PARA ACEITE | 1 | $ | 83,650 |
| 352 | FILTRO PARA AIRE | 1 | $ | 185,485 |
| 353 | FILTRO PARA GASOLINA | 1 | $ | 193,972 |
| 354 | FORROS PARA LA SILLETERIA | 1 | $ | 2,103,379 |
| 355 | GOLLETE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ | 1,578,443 |
| 356 | GALON DE REFRIGERANTE | 1 | $ | 179,424 |
| 357 | GRASA PARA EJES | 1 | $ | 178,211 |
| 358 | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO CAJA | 1 | $ | 284,896 |
| 359 | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO RUEDA | 1 | $ | 284,896 |
| 360 | GUARDA POLVO MORDAZA | 1 | $ | 174,575 |
| 361 | GUARDA POLVO ORQUILLA | 1 | $ | 192,759 |
| 362 | GUAYA DE CAPOT | 1 | $ | 446,134 |
| 363 | GUAYA DE VELOCIMETRO | 1 | $ | 535,846 |
| 364 | INDUCIDO ARRANQUE | 1 | $ | 9,160,162 |
| 365 | LATONERIA Y PINTURA GENERAL VEHICULO | 1 | $ | 12,551,743 |
| 366 | LATONERIA Y PINTURA CAPOT | 1 | $ | 1,340,828 |
| 367 | LATONERIA Y PINTURA PUERTA | 1 | $ | 1,340,828 |
| 368 | LATONERIA Y PINTURA BOOMPER | 1 | $ | 1,302,034 |
| 369 | LAVADO GENERAL | 1 | $ | 138,204 |
| 370 | LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE | 1 | $ | 769,825 |
| 371 | LIMPIA CARBURADOR | 1 | $ | 138,204 |
| 372 | LIMPIA INYECTORES | 1 | $ | 118,808 |
| 373 | LIMPIADOR DE CONTACTOS | 1 | $ | 138,204 |
| 374 | LIMPIADOR ELECTRONICO | 1 | $ | 157,602 |
| 375 | LIMPIADOR PARTES DE FRENO | 1 | $ | 126,081 |
| 376 | LIQUIDO DESENGRASANTE | 1 | $ | 157,602 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 377 | MANIJA ELEVAVIDRIO | 1 | $ | 152,752 |
| 378 | MANIJA PUERTA EXTERNA | 1 | $ | 546,758 |
| 379 | MAXIFUSIBLE | 1 | $ | 25,459 |
| 380 | PERSIANA | 1 | $ | 1,668,155 |
| 381 | POLICHADO | 1 | $ | 651,017 |
| 382 | PASORUEDA DELANTERO | 1 | $ | 475,230 |
| 383 | PUNTA LADO CAJA | 1 | $ | 1,104,426 |
| 384 | PUNTA LADO RUEDA | 1 | $ | 883,783 |
| 385 | REPARACION ALTERNADOR | 1 | $ | 1,262,028 |
| 386 | REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE | 1 | $ | 1,144,432 |
| 387 | RIN | 1 | $ | 1,597,841 |
| 388 | PERNO RUEDA | 1 | $ | 100,622 |
| 389 | REPARACION DEL EXOSTO | 1 | $ | 1,736,046 |
| 390 | REPARACION SISTEMA DE SONIDO | 1 | $ | 552,819 |
| 391 | RECTIFICAR RIN | 1 | $ | 512,812 |
| 392 | RIEL DE INYECTORES | 1 | $ | 2,311,165 |
| 393 | ROTACION LLANTA | 1 | $ | 59,404 |
| 394 | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA INFER | 1 | $ | 434,012 |
| 395 | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA SUPER | 1 | $ | 434,012 |
| 396 | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJE DE CHASIS | 1 | $ | 434,012 |
| 397 | SERVICIO DE TORNO INSTALACION PUNTAS DE CARD | 1 | $ | 710,421 |
| 398 | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS DELA | 1 | $ | 217,006 |
| 399 | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS TRAS | 1 | $ | 592,825 |
| 400 | SERVICIO SCANNER | 1 | $ | 276,410 |
| 401 | SILENCIADOR DE EXOSTO | 1 | $ | 1,973,661 |
| 402 | SILICONA ULTRA GREY | 1 | $ | 83,650 |
| 403 | SOPORTE CAJA PRINCIPAL | 1 | $ | 435,224 |
| 404 | SOPORTE DEL EXOSTO | 1 | $ | 185,485 |
| 405 | TAPA ACEITE MOTOR | 1 | $ | 294,594 |
| 406 | TAPA RADIADOR | 1 | $ | 184,273 |
| 407 | TAPA TANQUE GASOLINA | 1 | $ | 447,347 |
| 408 | TAPICERIA INTERNA PISO | 1 | $ | 1,705,371 |
| 409 | TAPICERIA INTERNA TECHO | 1 | $ | 1,705,371 |
| 410 | TAPIZADO DE SILLAS | 1 | $ | 2,451,427 |
| 411 | TORNILLO 1/2 X 1 CON TUERCA | 1 | $ | 13,335 |
| 412 | TORNILLO 3/8 X 2 CON TUERCA | 1 | $ | 15,760 |
| 413 | TORNILLO 8MM X 30 CON TUERCA | 1 | $ | 16,973 |
| 414 | TORNILLO CAMBER | 1 | $ | 1,045,022 |
| 415 | TENSOR CORREA REPARTICION | 1 | $ | 958,947 |
| 416 | VIDRIO DE LA PUERTA | 1 | $ | 5,443,328 |
| 417 | VIDRIO PARABRISA | 1 | $ | 2,417,960 |
| 418 | VIDRIO TRASERO | 1 | $ | 2,603,970 |
| 419 | VISAGRA PUERTA | 1 | $ | 2,245,221 |
| 420 | VULCANIZADA LLANTA | 1 | $ | 355,210 |
| 421 | LLANTA DELANTERA | 1 | $ | 2,340,995 |
| 422 | LLANTA TRASERA | 1 | $ | 2,340,995 |
| | | | | |
| **CAMIONETA TOYOTA** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 423 | ASENTADA DE CULATA | 1 | $ | 1,581,125 |
| 424 | ANILLOS DE MOTOR | 1 | $ | 3,575,072 |
| 425 | ARBOL DE LEVAS | 1 | $ | 6,540,357 |
| 426 | BIELA DE MOTOR | 1 | $ | 1,296,469 |
| 427 | BOMBA DE ACEITE | 1 | $ | 3,811,161 |
| 428 | BOMBA DE AGUA | 1 | $ | 1,914,349 |
| 429 | BOMBA DE GASOLINA (PILA ELECTRONICA) | 1 | $ | 1,440,822 |
| 430 | BUJES DE BIELA | 1 | $ | 594,947 |
| 431 | CASQUETES DE BANCADA | 1 | $ | 1,322,103 |
| 432 | CASQUETES DE BIELA | 1 | $ | 1,021,642 |
| 433 | CADENA DE REPARTICION | 1 | $ | 3,831,011 |
| 434 | CANISTER | 1 | $ | 2,448,072 |
| 435 | CARTER | 1 | $ | 8,026,018 |
| 436 | CIGÜEÑAL | 1 | $ | 10,766,070 |
| 437 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | $ | 499,466 |
| 438 | CORREA DEL MOTOR | 1 | $ | 627,774 |
| 439 | CUÑA POLEA CIGÜEÑAL | 1 | $ | 142,553 |
| 440 | CUÑA DE VALVULAS | 1 | $ | 202,877 |
| 441 | CULATA MOTOR | 1 | $ | 15,632,272 |
| 442 | EMPAQUE MULTIPLE ADMISION | 1 | $ | 317,806 |
| 443 | EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE | 1 | $ | 315,108 |
| 444 | EMPAQUE DE CARTER | 1 | $ | 1,187,193 |
| 445 | EMPAQUE DE CULATA | 1 | $ | 2,798,384 |
| 446 | EMPAQUE TAPA VALVULA | 1 | $ | 535,778 |
| 447 | EMPAQUETADURA DE MOTOR | 1 | $ | 4,171,879 |
| 448 | ENSAMBLE DE PISTONES | 1 | $ | 376,459 |
| 449 | ENSAMBLE DE GUIAS | 1 | $ | 774,760 |
| 450 | GUAYA ACELERADOR | 1 | $ | 367,464 |
| 451 | GUIAS DE VALVULAS | 1 | $ | 1,893,856 |
| 452 | INYECTOR | 1 | $ | 2,333,272 |
| 453 | JUEGO DE MEDIA LUNAS | 1 | $ | 259,537 |
| 454 | KIT DE REPARTICION (Componente de tiempo) | 1 | $ | 5,199,752 |
| 455 | KIT FILTROS INYECTORES | 1 | $ | 619,294 |
| 456 | LAVADO DE MOTOR | 1 | $ | 443,270 |
| 457 | MANGUERA PURIFICADOR DE AIRE | 1 | $ | 1,977,370 |
| 458 | PISTONES DE MOTOR | 1 | $ | 6,145,396 |
| 459 | RECTIFICADA DE BLOQUE | 1 | $ | 2,424,496 |
| 460 | RECTIFICADA DE CIGÜEÑAL | 1 | $ | 1,044,576 |
| 461 | REPARACION SISTEMA DE INYECCIÓN | 1 | $ | 1,546,949 |
| 462 | REPARAR UN INYECTOR | 1 | $ | 628,287 |
| 463 | RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO | 1 | $ | 402,156 |
| 464 | RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO | 1 | $ | 1,268,139 |
| 465 | RETENEDOR POLEA | 1 | $ | 368,749 |
| 466 | RETENEDOR EJE DE LEVAS | 1 | $ | 422,713 |
| 467 | REPARAR CULATA | 1 | $ | 2,094,291 |
| 468 | SELLOS DE VALVULAS | 1 | $ | 845,426 |
| 469 | SERVICIO LAVADO INYECTORES | 1 | $ | 335,343 |
| 470 | SINCRONIZACION DE MOTOR | 1 | $ | 1,421,034 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 471 | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ | 1,233,447 |
| 472 | TERMOSTATO | 1 | $ | 678,396 |
| 473 | VALVULAS DE ADMISION | 1 | $ | 1,153,788 |
| 474 | VALVULAS DE ESCAPE | 1 | $ | 1,153,788 |
| 475 | VENTILADOR | 1 | $ | 472,822 |
| 476 | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 1 | $ | 1,906,704 |
| 477 | RODAMIENTO RUEDA TRASERA | 1 | $ | 1,731,966 |
| 478 | GRASA PARA RODAMIENTOS | 1 | $ | 728,504 |
| 479 | RODAMIENTOS TRASMISION | 1 | $ | 2,804,808 |
| 480 | RODAMIENTOS CAJA | 1 | $ | 2,935,863 |
| 481 | PASTILLAS PARA FRENOS DELANTERAS | 1 | $ | 561,475 |
| 482 | BANDAS PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ | 786,322 |
| 483 | BOMBA DE FRENOS | 1 | $ | 3,708,052 |
| 484 | BOOSTER DE FRENO | 1 | $ | 2,820,226 |
| 485 | CAMPANA PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ | 806,881 |
| 486 | CHUPAS PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ | 217,138 |
| 487 | CILINDRO PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ | 535,778 |
| 488 | DIAFRAGMA | 1 | $ | 660,408 |
| 489 | DISCO PARA FRENOS DELANTERO | 1 | $ | 919,946 |
| 490 | DISCO PARA FRENOS TRASERO | 1 | $ | 886,540 |
| 491 | EMPAQUETADURA DE LA BOMBA | 1 | $ | 531,924 |
| 492 | GRADUACION DE FRENO | 1 | $ | 264,677 |
| 493 | GUAYA DE EMERGENCIA | 1 | $ | 511,367 |
| 494 | LIQUIDO PARA FRENOS | 1 | $ | 142,003 |
| 495 | MANGUERA FRENO DELANTERO | 1 | $ | 276,241 |
| 496 | MANGUERA DE FRENO TRASERO | 1 | $ | 304,507 |
| 497 | MORDAZA | 1 | $ | 4,372,370 |
| 498 | PASTILLAS PARA FRENOS TRASERAS | 1 | $ | 619,294 |
| 499 | PUNTILLAS | 1 | $ | 88,654 |
| 500 | REPARAR UN CALIPER | 1 | $ | 502,373 |
| 501 | RETENEDOR BOCIN | 1 | $ | 281,380 |
| 502 | RETENEDOR RUEDA TRASERA | 1 | $ | 285,234 |
| 503 | REVISION Y TENSIONADA DE FRENOS | 1 | $ | 335,343 |
| 504 | SERVICIO CONFIGURAR LA DOBLE | 1 | $ | 828,722 |
| 505 | SERVICIO DE TORNO CEPILLADA DISCO FRENO | 1 | $ | 188,871 |
| 506 | SERVICIO DE TORNO QUITAR PESTAÑA CAMPANA | 1 | $ | 502,373 |
| 507 | SENSOR ABS | 1 | $ | 1,827,045 |
| 508 | TENSOR DE FRENOS | 1 | $ | 415,004 |
| 509 | VALVULA PRINCIPAL REGULADORA | 1 | $ | 765,765 |
| 510 | PRENSA DE CLOST | 1 | $ | 3,034,795 |
| 511 | DISCO DE CLOST | 1 | $ | 2,433,489 |
| 512 | BALINERA DE CLOST | 1 | $ | 1,067,703 |
| 513 | PEDAL DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 1,828,329 |
| 514 | BALINERA VOLANTE | 1 | $ | 349,476 |
| 515 | CREMALLERA VOLANTE | 1 | $ | 1,702,414 |
| 516 | HORQUILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 515,221 |
| 517 | VOLANTE DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 7,256,783 |
| 518 | BARILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 480,531 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 519 | TRINQUETE DEL EMBRAGUE | 1 | $ | 476,676 |
| 520 | BOMBA PRINCIPAL DE CLOST | 1 | $ | 2,289,587 |
| 521 | BOMBA AUXILIAR DE CLOST | 1 | $ | 1,259,144 |
| 522 | ACEITE DE TRANSMISION X CUARTOS | 1 | $ | 108,374 |
| 523 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ | 1,149,933 |
| 524 | AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ | 673,257 |
| 525 | ACOPLE CARDAN | 1 | $ | 1,322,102 |
| 526 | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ | 39,830 |
| 527 | BALANCIN | 1 | $ | 381,597 |
| 528 | BOCIN | 1 | $ | 3,862,233 |
| 529 | BRAZO AXIAL | 1 | $ | 569,185 |
| 530 | BUJE AMORTIGUADOR | 1 | $ | 138,763 |
| 531 | BUJE BALANCIN | 1 | $ | 218,423 |
| 532 | BUJE DE TIJERA INFERIOR | 1 | $ | 845,426 |
| 533 | BUJE DE TIJERA SUPERIOR | 1 | $ | 576,894 |
| 534 | BUJE MUELLE METALICO | 1 | $ | 367,464 |
| 535 | BUJE UNA BALLESTA | 1 | $ | 339,198 |
| 536 | CRUCETA CARDAN | 1 | $ | 435,561 |
| 537 | MUELLE AMORTIGUADOR | 1 | $ | 142,617 |
| 538 | GRAPA | 1 | $ | 280,096 |
| 539 | PASADOR TEMPLETE | 1 | $ | 289,089 |
| 540 | PASADOR TIJERA INFERIOR | 1 | $ | 682,250 |
| 541 | PORTAMANGUETA | 1 | $ | 3,236,515 |
| 542 | ROTULA INFERIOR | 1 | $ | 1,205,181 |
| 543 | ROTULA SUPERIOR | 1 | $ | 808,165 |
| 544 | RUEDAS LIBRES | 1 | $ | 3,859,663 |
| 545 | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA INFER | 1 | $ | 477,960 |
| 546 | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA SUPEF | 1 | $ | 477,960 |
| 547 | SERVICIO SOLDADURA PLATINA | 1 | $ | 376,459 |
| 548 | SERVICIO TORNO RECTIFICACION DE ROSCA | 1 | $ | 343,052 |
| 549 | JUEGO TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ | 1,504,828 |
| 550 | TIJERA INFERIOR | 1 | $ | 1,965,807 |
| 551 | TIJERA SUPERIOR | 1 | $ | 1,589,349 |
| 552 | TORNILLO CENTRAL | 1 | $ | 254,399 |
| 553 | TORNILLO RUEDA LIBRE | 1 | $ | 89,939 |
| 554 | ESPIRAL DELANTERO | 1 | $ | 1,038,152 |
| 555 | ESPIRAL TRASERO | 1 | $ | 949,498 |
| 556 | SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ | 423,998 |
| 557 | SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ | 406,010 |
| 558 | ARANDELA SATELITES TRASMISION | 1 | $ | 431,706 |
| 559 | ARANDELA PLANETARIOS TRASMISION | 1 | $ | 498,519 |
| 560 | CARDAN DE LA DOBLE | 1 | $ | 11,171,359 |
| 561 | CARDAN TRASERO | 1 | $ | 10,805,515 |
| 562 | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ | 702,809 |
| 563 | COLLARIN TRANSMISION | 1 | $ | 3,537,168 |
| 564 | COMANDO DE LA DOBLE | 1 | $ | 3,804,415 |
| 565 | CORONA Y SPEED | 1 | $ | 9,425,595 |
| 566 | CRUCETA TRANSMISION | 1 | $ | 1,552,088 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 567 | EJE DELANTERO | 1 | $ | 4,097,358 |
| 568 | EJE TRASERO | 1 | $ | 3,140,152 |
| 569 | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ | 373,889 |
| 570 | ESCUALIZACION DE LA TRANSMISION | 1 | $ | 5,995,069 |
| 571 | HOUSING | 1 | $ | 11,612,016 |
| 572 | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ | 1,379,919 |
| 573 | PLANETARIOS DE TRANSMISION | 1 | $ | 707,947 |
| 574 | PUNTA HEMBRA CARDAN | 1 | $ | 2,132,836 |
| 575 | PUNTA MACHO CARDAN | 1 | $ | 2,384,666 |
| 576 | RETENEDOR HOUSIN | 1 | $ | 560,190 |
| 577 | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ | 4,472,532 |
| 578 | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ | 570,470 |
| 579 | REGULADOR ELECTRICO | 1 | $ | 945,643 |
| 580 | DISYUNTOR ELECTRICO | 1 | $ | 698,954 |
| 581 | AGUA PARA BATERIA | 1 | $ | 34,690 |
| 582 | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | $ | 4,591,855 |
| 583 | ARREGLO MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ | 949,498 |
| 584 | BATERIA | 1 | $ | 1,926,257 |
| 585 | BENDIX ARRANQUE | 1 | $ | 991,898 |
| 586 | MILLARE | 1 | $ | 7,192,764 |
| 587 | BOMBILLO DE UNIDAD SELLADA | 1 | $ | 181,162 |
| 588 | BOMBILLO DIRECCIONAL | 1 | $ | 30,836 |
| 589 | BOMBILLO EXPLORADORA | 1 | $ | 102,787 |
| 590 | BOMBILLO LUZ MEDIA | 1 | $ | 235,126 |
| 591 | BOMBILLO REVERSA | 1 | $ | 30,836 |
| 592 | BOMBILLO TABLERO | 1 | $ | 83,515 |
| 593 | BOMBILLO STOP | 1 | $ | 30,836 |
| 594 | BORNE BATERIA | 1 | $ | 48,824 |
| 595 | BUJIA | 1 | $ | 426,567 |
| 596 | CABLE N 10 | 1 | $ | 30,836 |
| 597 | CABLE N 12 | 1 | $ | 30,836 |
| 598 | CABLE N 14 | 1 | $ | 28,266 |
| 599 | CABLE N 16 | 1 | $ | 28,266 |
| 600 | CAJA DE LOS FUSIBLES | 1 | $ | 3,090,044 |
| 601 | CABLE PARA BATERIA | 1 | $ | 661,693 |
| 602 | CINTA AISLANTE | 1 | $ | 25,697 |
| 603 | EXPLORADORAS | 1 | $ | 1,788,499 |
| 604 | FLACHER DE PARQUEO | 1 | $ | 468,967 |
| 605 | FLACHER DIRECCIONAL | 1 | $ | 345,622 |
| 606 | FLACHER ELEVADOR | 1 | $ | 425,282 |
| 607 | FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ | 1,752,523 |
| 608 | FUSIBLE | 1 | $ | 25,697 |
| 609 | INSTALACION DE ALTA | 1 | $ | 1,070,273 |
| 610 | COMANDO AIRE ACODICIONADO | 1 | $ | 2,203,502 |
| 611 | COMANDO CONTROL LUCES | 1 | $ | 2,613,367 |
| 612 | CONECTOR PACHA | 1 | $ | 236,411 |
| 613 | CONECTOR SENSORES | 1 | $ | 458,688 |
| 614 | CORREA ALTERNADOR | 1 | $ | 501,088 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 615 | COMPUTADORA | 1 | $ | 14,445,470 |
| 616 | CREMALLERA PUERTA | 1 | $ | 2,280,593 |
| 617 | INTERRUPTOR DE PARQUEO | 1 | $ | 1,144,793 |
| 618 | SWICHE INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS | 1 | $ | 346,907 |
| 619 | SWICHE INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 1,630,463 |
| 620 | DISTRIBUIDOR | 1 | $ | 9,141,156 |
| 621 | MAXIFUSIBLE | 1 | $ | 26,981 |
| 622 | MOTOR ELEVAVIDRIO | 1 | $ | 1,288,696 |
| 623 | MOTOR LIMPIABRISAS | 1 | $ | 2,930,723 |
| 624 | MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ | 4,557,332 |
| 625 | MOTOR DEPOSITO DE AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ | 573,039 |
| 626 | PERA DE ACEITE | 1 | $ | 330,204 |
| 627 | PERA STOP | 1 | $ | 486,955 |
| 628 | PERA DE TEMPERATURA | 1 | $ | 363,610 |
| 629 | PITO | 1 | $ | 292,944 |
| 630 | PORTA ESCOBILLA | 1 | $ | 615,439 |
| 631 | PERA DE REVERSA | 1 | $ | 502,373 |
| 632 | PORTAFUSIBLE | 1 | $ | 119,491 |
| 633 | RELAY ELECTRICO | 1 | $ | 250,544 |
| 634 | REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES | 1 | $ | 1,170,490 |
| 635 | SENSOR CIGÜEÑAL | 1 | $ | 2,474,605 |
| 636 | SENSOR DE OXIGENO | 1 | $ | 1,471,143 |
| 637 | SENSOR TPS | 1 | $ | 3,364,999 |
| 638 | SENSOR VELOCIMETRO | 1 | $ | 1,329,810 |
| 639 | SENSOR MAF | 1 | $ | 2,531,137 |
| 640 | SOPORTE BATERIA | 1 | $ | 118,205 |
| 641 | SOQUET UNIDAD | 1 | $ | 147,757 |
| 642 | SOQUET ELECTRICO | 1 | $ | 119,491 |
| 643 | STOP TRASERO | 1 | $ | 1,088,261 |
| 644 | TERMINAL ELECTRICO | 1 | $ | 25,697 |
| 645 | TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 | $ | 5,822,900 |
| 646 | TAPA DISTRIBUIDOR | 1 | $ | 340,483 |
| 647 | UNIDAD SELLADA | 1 | $ | 1,634,318 |
| 648 | VALVULA EGR | 1 | $ | 2,667,331 |
| 649 | VALVULA RESTRINCION DE GASES | 1 | $ | 1,819,336 |
| 650 | SELENOIDE DE VACIO | 1 | $ | 1,672,864 |
| 651 | ROTOR DISTRIBUIDOR | 1 | $ | 163,174 |
| 652 | PANEL RADIADOR | 1 | $ | 2,605,658 |
| 653 | RADIADOR | 1 | $ | 4,949,208 |
| 654 | SONDEAR RADIADOR | 1 | $ | 836,431 |
| 655 | TANQUE RADIADOR | 1 | $ | 1,411,482 |
| 656 | LIQUIDO REFRIGERANTE | 1 | $ | 190,157 |
| 657 | CORREA BOMBA DEL AGUA | 1 | $ | 477,960 |
| 658 | CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 3,566,719 |
| 659 | DEPOSITO RECUPERADOR | 1 | $ | 916,092 |
| 660 | TAPON BLOQUE MOTOR | 1 | $ | 339,168 |
| 661 | ENFOCADOR DE RADIADOR | 1 | $ | 1,843,747 |
| 662 | EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 2,579,961 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 663 | VALVULA DE EXPANSION | 1 | $ | 899,389 |
| 664 | FANCLOUTH | 1 | $ | 2,244,618 |
| 665 | FLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 3,461,362 |
| 666 | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 4,814,034 |
| 667 | ACOPLE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 417,573 |
| 668 | MANGUERA DE CARGA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 2,329,417 |
| 669 | MANGUERA INFERIOR RADIADOR | 1 | $ | 435,561 |
| 670 | MANGUERA SUPERIOR RADIADOR | 1 | $ | 427,852 |
| 671 | MOTOVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 803,026 |
| 672 | TAPA DEPOSITO DEL AGUA | 1 | $ | 304,507 |
| 673 | FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 224,847 |
| 674 | MANGUERA REFRIGERACION | 1 | $ | 409,864 |
| 675 | TAPA RADIADOR | 1 | $ | 118,205 |
| 676 | TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 2,195,793 |
| 677 | ACEITE DE CAJA | 1 | $ | 417,853 |
| 678 | ARREGLO DE CONTROL DE CAMBIOS | 1 | $ | 250,544 |
| 679 | BRONCE CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ | 511,367 |
| 680 | BRONCE SINCRONIZADOR | 1 | $ | 511,367 |
| 681 | BUJES PALANCA DE CAMBIOS | 1 | $ | 277,525 |
| 682 | CUPLIN CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ | 1,819,336 |
| 683 | EJE CRORREDIZO | 1 | $ | 4,603,586 |
| 684 | EJE PROPULSOR | 1 | $ | 4,160,316 |
| 685 | EMPAQUES CAJA | 1 | $ | 540,918 |
| 686 | ORQUILLA CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ | 2,090,437 |
| 687 | PIÑON CUARTA | 1 | $ | 2,136,691 |
| 688 | PIÑON SEGUNDA | 1 | $ | 2,570,968 |
| 689 | PIÑON TERCERA | 1 | $ | 2,830,505 |
| 690 | REPARAR CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ | 2,717,439 |
| 691 | RETENEDOR CUPLIN | 1 | $ | 498,519 |
| 692 | RODAMIENTOS CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ | 4,214,279 |
| 693 | SINCRINIZADOR CON MANGA | 1 | $ | 2,746,990 |
| 694 | TREN FIJO | 1 | $ | 3,698,918 |
| 695 | ACOPLE COLUMNA DIRECCION | 1 | $ | 1,188,478 |
| 696 | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ | 355,902 |
| 697 | BIELA DIRECCION | 1 | $ | 890,395 |
| 698 | BOMBA HIDRAULICO | 1 | $ | 7,147,572 |
| 699 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ | 264,677 |
| 700 | BUJE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ | 556,337 |
| 701 | CAJA DE DIRECCION | 1 | $ | 13,763,219 |
| 702 | COLUMNA DIRECCION | 1 | $ | 2,880,614 |
| 703 | CRUCETA CAÑA DE DIRECCION | 1 | $ | 476,676 |
| 704 | DEPOSITO DEL HIDRAULCIO | 1 | $ | 1,865,590 |
| 705 | FUELLE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ | 167,029 |
| 706 | MANGUERA HIDRAULICA | 1 | $ | 691,245 |
| 707 | MANTENIMIENTO AJUSTE Y CALIBRACION CAJA DIRE | 1 | $ | 1,630,463 |
| 708 | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRASERO | 1 | $ | 678,396 |
| 709 | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO | 1 | $ | 678,396 |
| 710 | RETENEDORES Y EMPAQUES | 1 | $ | 2,141,831 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 711 | RODAMIENTO COLUMNA DIRECCION | 1 | $ | 682,250 |
| 712 | RODAMIENTO INTERNO CAJA DIRECCION | 1 | $ | 2,103,285 |
| 713 | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ | 1,058,709 |
| 714 | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ | 1,588,063 |
| 715 | JUEGO TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ | 1,504,828 |
| 716 | ACEITE TRANSMISION | 1 | $ | 546,337 |
| 717 | ARANDELA PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ | 720,796 |
| 718 | ARANDELA SATELITES TRANSMISION | 1 | $ | 666,833 |
| 719 | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ | 409,864 |
| 720 | BARRA MANDO TRANSMISION | 1 | $ | 1,730,681 |
| 721 | CANASTA TRANSMISION | 1 | $ | 6,685,029 |
| 722 | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ | 660,408 |
| 723 | CORONA Y SPEED | 1 | $ | 7,481,420 |
| 724 | CRUCETA CARDAN | 1 | $ | 552,482 |
| 725 | CRUCETA DE TRANSMISION | 1 | $ | 2,400,083 |
| 726 | EJE TRASERO | 1 | $ | 3,440,805 |
| 727 | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ | 635,996 |
| 728 | HOUSING | 1 | $ | 13,613,751 |
| 729 | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ | 2,027,479 |
| 730 | PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ | 2,427,065 |
| 731 | RETENEDOR ESPEED | 1 | $ | 653,984 |
| 732 | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ | 4,866,978 |
| 733 | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ | 2,380,811 |
| 734 | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ | 1,585,494 |
| 735 | ABRAZADERA METALICA | 1 | $ | 15,418 |
| 736 | ABRAZADERA PLASTICA | 1 | $ | 8,993 |
| 737 | ABRAZADERA RADIADOR | 1 | $ | 29,552 |
| 738 | ACEITE COMPRESOR | 1 | $ | 207,809 |
| 739 | ACEITE DE MOTOR | 1 | $ | 709,456 |
| 740 | ACEITE HIDRAULICO | 1 | $ | 102,787 |
| 741 | ACEITE MOTOR POR 1/4 | 1 | $ | 102,787 |
| 742 | BOOMPER DELANTERO | 1 | $ | 1,932,401 |
| 743 | BOOMPER TRASERO | 1 | $ | 2,095,575 |
| 744 | AJUSTE DE PUERTA Y CAMBIO DE PASADOR | 1 | $ | 2,131,551 |
| 745 | ALINEACION Y BALANCEO (BLINDADO) | 1 | $ | 899,389 |
| 746 | ALTERNADOR | 1 | $ | 4,459,684 |
| 747 | AMORTIGUADOR DIRECCION | 1 | $ | 477,960 |
| 748 | ANILLO DEL EXOSTO | 1 | $ | 127,199 |
| 749 | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ | 34,690 |
| 750 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | 1 | $ | 765,765 |
| 751 | BRAZO DE PLUMILLAS | 1 | $ | 513,936 |
| 752 | BABERO MOTOR | 1 | $ | 3,010,383 |
| 753 | BALINERAS ALTERNADOR | 1 | $ | 502,373 |
| 754 | BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ | 1,778,220 |
| 755 | BOBINA COMPRESOR | 1 | $ | 1,426,174 |
| 756 | BOBINA DE ENCENDIDO | 1 | $ | 1,760,232 |
| 757 | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA | 1 | $ | 1,255,290 |
| 758 | BRAZO COMPENSADOR | 1 | $ | 1,522,537 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 759 | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ | 264,677 |
| 760 | BUJE PARA AMORTIGUADOR | 1 | $ | 109,211 |
| 761 | CABLES DE ALTA | 1 | $ | 1,125,521 |
| 762 | VISAGRA PUERTA | 1 | $ | 2,379,526 |
| 763 | CARGAR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ | 1,212,890 |
| 764 | CUCHILLA LIMPIABRISA | 1 | $ | 286,520 |
| 765 | DEPOSITO AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ | 799,172 |
| 766 | DESPINCHE LLANTA | 1 | $ | 185,017 |
| 767 | CARTERA PARA LAS PUERTA | 1 | $ | 3,078,480 |
| 768 | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | 1 | $ | 502,373 |
| 769 | ESPARRAGO | 1 | $ | 111,781 |
| 770 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO | 1 | $ | 1,153,788 |
| 771 | ESPEJO RETROVISOR INTERNO | 1 | $ | 432,991 |
| 772 | EXOSTO COMPLETO | 1 | $ | 4,106,269 |
| 773 | FILTRO PARA ACEITE | 1 | $ | 88,654 |
| 774 | FILTRO PARA AIRE | 1 | $ | 196,581 |
| 775 | FILTRO PARA GASOLINA | 1 | $ | 205,575 |
| 776 | FORROS PARA LA SILLETERIA | 1 | $ | 2,229,199 |
| 777 | GOLLETE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ | 1,672,864 |
| 778 | GALON DE REFRIGERANTE | 1 | $ | 190,157 |
| 779 | GRASA PARA EJES | 1 | $ | 188,871 |
| 780 | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO CAJA | 1 | $ | 301,938 |
| 781 | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO RUEDA | 1 | $ | 301,938 |
| 782 | GUARDA POLVO MORDAZA | 1 | $ | 185,017 |
| 783 | GUARDA POLVO ORQUILLA | 1 | $ | 204,290 |
| 784 | GUAYA DE CAPOT | 1 | $ | 472,822 |
| 785 | GUAYA DE VELOCIMETRO | 1 | $ | 567,899 |
| 786 | INDUCIDO ARRANQUE | 1 | $ | 1,054,854 |
| 787 | LATONERIA Y PINTURA GENERAL VEHICULO | 1 | $ | 11,099,952 |
| 788 | LATONERIA Y PINTURA CAPOT | 1 | $ | 1,421,034 |
| 789 | LATONERIA Y PINTURA PUERTA | 1 | $ | 1,421,034 |
| 790 | LATONERIA Y PINTURA BOOMPER | 1 | $ | 1,379,919 |
| 791 | LAVADO GENERAL | 1 | $ | 146,472 |
| 792 | LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE | 1 | $ | 815,874 |
| 793 | LIMPIA CARBURADOR | 1 | $ | 146,472 |
| 794 | LIMPIA INYECTORES | 1 | $ | 125,915 |
| 795 | LIMPIADOR DE CONTACTOS | 1 | $ | 146,472 |
| 796 | LIMPIADOR ELECTRONICO | 1 | $ | 167,029 |
| 797 | LIMPIADOR PARTES DE FRENO | 1 | $ | 133,624 |
| 798 | LIQUIDO DESENGRASANTE | 1 | $ | 167,029 |
| 799 | MANIJA ELEVAVIDRIO | 1 | $ | 161,890 |
| 800 | MANIJA PUERTA EXTERNA | 1 | $ | 579,463 |
| 801 | MAXIFUSIBLE | 1 | $ | 26,981 |
| 802 | PERSIANA | 1 | $ | 1,767,941 |
| 803 | POLICHADO | 1 | $ | 689,959 |
| 804 | PASORUEDA DELANTERO | 1 | $ | 503,657 |
| 805 | PUNTA LADO CAJA | 1 | $ | 1,170,490 |
| 806 | PUNTA LADO RUEDA | 1 | $ | 936,649 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 807 | REPARACION ALTERNADOR | 1 | $ | 1,337,519 |
| 808 | REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE | 1 | $ | 1,212,890 |
| 809 | RIN | 1 | $ | 1,693,421 |
| 810 | PERNO RUEDA | 1 | $ | 106,642 |
| 811 | REPARACION DEL EXOSTO | 1 | $ | 1,839,893 |
| 812 | REPARACION SISTEMA DE SONIDO | 1 | $ | 585,887 |
| 813 | RECTIFICAR RIN | 1 | $ | 543,488 |
| 814 | RIEL DE INYECTORES | 1 | $ | 4,953,063 |
| 815 | ROTACION LLANTA | 1 | $ | 62,957 |
| 816 | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA INFER | 1 | $ | 459,973 |
| 817 | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA SUPER | 1 | $ | 459,973 |
| 818 | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJE DE CHASIS | 1 | $ | 459,973 |
| 819 | SERVICIO DE TORNO INSTALACION PUNTAS DE CARD | 1 | $ | 752,917 |
| 820 | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS DELA | 1 | $ | 229,987 |
| 821 | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS TRAS | 1 | $ | 628,287 |
| 822 | SERVICIO SCANNER | 1 | $ | 292,944 |
| 823 | SILENCIADOR DE EXOSTO | 1 | $ | 2,091,722 |
| 824 | SILICONA ULTRA GREY | 1 | $ | 88,654 |
| 825 | SOPORTE CAJA PRINCIPAL | 1 | $ | 461,258 |
| 826 | SOPORTE DEL EXOSTO | 1 | $ | 196,581 |
| 827 | TAPA ACEITE MOTOR | 1 | $ | 312,217 |
| 828 | TAPA RADIADOR | 1 | $ | 195,295 |
| 829 | TAPA TANQUE GASOLINA | 1 | $ | 474,107 |
| 830 | TAPICERIA INTERNA PISO | 1 | $ | 3,059,207 |
| 831 | TAPICERIA INTERNA TECHO | 1 | $ | 3,059,207 |
| 832 | TAPIZADO DE SILLAS | 1 | $ | 2,784,041 |
| 833 | TORNILLO 1/2 X 1 CON TUERCA | 1 | $ | 14,133 |
| 834 | TORNILLO 3/8 X 2 CON TUERCA | 1 | $ | 16,703 |
| 835 | TORNILLO 8MM X 30 CON TUERCA | 1 | $ | 17,988 |
| 836 | TORNILLO CAMBER | 1 | $ | 1,107,534 |
| 837 | TENSOR CORREA REPARTICION | 1 | $ | 1,016,309 |
| 838 | VIDRIO DE LA PUERTA | 1 | $ | 3,389,271 |
| 839 | VIDRIO PARABRISA | 1 | $ | 5,252,220 |
| 840 | VIDRIO TRASERO | 1 | $ | 4,197,533 |
| 841 | VISAGRA PUERTA | 1 | $ | 2,379,526 |
| 842 | VULCANIZADA LLANTA | 1 | $ | 376,459 |
| 843 | LLANTA DELANTERA | 1 | $ | 2,481,029 |
| 844 | LLANTA TRASERA | 1 | $ | 2,481,029 |
| | | | | |
| **MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125** | | | | |
| 845 | Verificación y ajuste de freno delantero y/o trasero | 1 | $ | 53,710 |
| 846 | Cambio aceite del motor | 1 | $ | 65,564 |
| 847 | Mantenimiento barras estabilizadoras | 1 | $ | 360,048 |
| 848 | Limpieza - cambio y/o calibre de la bujía | 1 | $ | 68,388 |
| 849 | Mantenimiento de batería | 1 | $ | 64,693 |
| 850 | Tensionada y lubricada de la cadena | 1 | $ | 201,138 |
| 851 | Lubricación de los cables (guayas) | 1 | $ | 198,915 |
| 852 | Calibración presión de los neumáticos | 1 | $ | 33,808 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 853 | Ajuste o cambio de tornillería, pines, candados, abraz | 1 | $ | 189,039 |
| 854 | Lavado de la motocicleta | 1 | $ | 56,771 |
| 855 | Kit de arrastre | 1 | $ | 354,356 |
| 856 | Sincronización carburador | 1 | $ | 524,183 |
| 857 | Cambio amortiguador (monoshock) | 1 | $ | 1,047,917 |
| 858 | Cambio barras estabilizadoras | 1 | $ | 230,750 |
| 859 | Cambio Batería | 1 | $ | 303,047 |
| 860 | Cambio de farola delantera | 1 | $ | 317,289 |
| 861 | Cambio de stop trasero | 1 | $ | 343,778 |
| 862 | Cambio o mantenimiento de interruptores | 1 | $ | 230,530 |
| 863 | Cambio bombillos (delantero, trasero y direccionales) | 1 | $ | 170,261 |
| 864 | Cambio suiche | 1 | $ | 93,781 |
| 865 | Cambio pastillas de freno | 1 | $ | 195,582 |
| 866 | Cambio disco de freno | 1 | $ | 149,974 |
| 867 | Cambio pedal de freno | 1 | $ | 134,146 |
| 868 | Cambio manigueta derecha e izquierda | 1 | $ | 93,120 |
| 869 | Cambio bandas de freno | 1 | $ | 264,218 |
| 870 | Llanta delantera 80/90-21 | 1 | $ | 279,664 |
| 871 | Llanta trasera 110/80-18 | 1 | $ | 238,667 |
| 872 | Cambio de rines delantero y trasero | 1 | $ | 415,608 |
| 873 | Cambio de set de radios delantero y trasero | 1 | $ | 264,605 |
| 874 | Cambio o reparación de tacómetro | 1 | $ | 310,898 |
| 875 | Reposapiés delantero y trasero | 1 | $ | 89,505 |
| 876 | Cambio cojín | 1 | $ | 318,842 |
| 877 | Cambio o reparación de tapa tanque de combustible | 1 | $ | 117,247 |
| 878 | Cambio de tapas generales (laterales y guardabarros) | 1 | $ | 337,597 |
| 879 | Pintura general | 1 | $ | 1,333,511 |
| 880 | Espejo derecho | 1 | $ | 189,000 |
| 881 | Espejo izquierdo | 1 | $ | 181,931 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 882 | Direccional derecho | 1 | $ | 131,530 |
| 883 | Direccional izquierdo | 1 | $ | 131,530 |
| | | | | |
| **MOTOCICLETA HONDA 150** | | | | |
| 884 | Verificación y ajuste de freno delantero y/o trasero | 1 | $ | 51,472 |
| 885 | Cambio aceite del motor | 1 | $ | 65,564 |
| 886 | Mantenimiento barras estabilizadoras | 1 | $ | 360,048 |
| 887 | Limpieza - cambio y/o calibre de la bujía | 1 | $ | 65,563 |
| 888 | Mantenimiento de batería | 1 | $ | 62,803 |
| 889 | Tensionada y lubricada de la cadena | 1 | $ | 201,138 |
| 890 | Lubricación de los cables (guayas) | 1 | $ | 198,915 |
| 891 | Calibración presión de los neumáticos | 1 | $ | 33,443 |
| 892 | Ajuste o cambio de tornillería, pines, candados, abraz | 1 | $ | 181,432 |
| 893 | Lavado de la motocicleta | 1 | $ | 53,288 |
| 894 | Kit de arrastre | 1 | $ | 339,059 |
| 895 | Sincronización carburador | 1 | $ | 503,215 |
| 896 | Cambio amortiguador (monoshock) | 1 | $ | 1,047,917 |
| 897 | Cambio barras estabilizadoras | 1 | $ | 221,475 |
| 898 | Cambio Batería | 1 | $ | 290,881 |
| 899 | Cambio de farola delantera | 1 | $ | 412,356 |
| 900 | Cambio de stop trasero | 1 | $ | 331,104 |
| 901 | Cambio o mantenimiento de interruptores | 1 | $ | 221,264 |
| 902 | Cambio bombillos (delantero, trasero y direccionales | 1 | $ | 163,406 |
| 903 | Cambio suiche | 1 | $ | 88,818 |
| 904 | Cambio pastillas de freno | 1 | $ | 195,582 |
| 905 | Cambio disco de freno | 1 | $ | 142,763 |
| 906 | Cambio pedal de freno | 1 | $ | 128,689 |
| 907 | Cambio manigueta derecha e izquierda | 1 | $ | 88,182 |
| 908 | Cambio bandas de freno | 1 | $ | 261,590 |
| 909 | Llanta delantera 80/90-21 | 1 | $ | 279,664 |
| 910 | Llanta trasera 110/80-18 | 1 | $ | 238,667 |
| 911 | Cambio de rines delantero y trasero | 1 | $ | 397,861 |
| 912 | Cambio de set de radios delantero y trasero | 1 | $ | 253,977 |
| 913 | Cambio o reparación de tacómetro | 1 | $ | 297,339 |
| 914 | Reposapiés delantero y trasero | 1 | $ | 85,835 |
| 915 | Cambio cojín | 1 | $ | 306,043 |
| 916 | Cambio o reparación de tapa tanque de combustible | 1 | $ | 112,467 |
| 917 | Cambio de tapas generales (laterales y guardabarros) | 1 | $ | 322,970 |
| 918 | Pintura general | 1 | $ | 1,333,511 |
| 919 | Espejo derecho | 1 | $ | 175,687 |
| 920 | Espejo izquierdo | 1 | $ | 175,687 |
| 921 | Direccional derecho | 1 | $ | 127,302 |
| 922 | Direccional izquierdo | 1 | $ | 127,302 |

CAQUETA MOTOR
CC. 40.706.015