COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DEL SOL			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: HARBY GARCIA CASALLAS			2.FECHA:19/10/2023
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	1	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	HABITACIONES		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	1	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
C.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
3.D	PASILLOS		
D.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros	1	
D.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
D.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
D.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
3.E	BAÑOS		
E.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros	1	
E.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros	1	
E.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
E.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos	1	
E.5	Estado de las rejillas de los sifones	1	
3.F	COMEDORES		
F.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros	1	
F.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros	1	

COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DEL SOL			
F.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
F.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos	1	
3.G	OFICINAS		
G.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros	1	
G.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros	1	
G.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
G.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos	1	
3.H	SERVICIOS PRIMARIOS		
H.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros	1	
H.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros	1	
H.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
H.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos	1	
3.I	LAVANDERIA		
I.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros	1	
I.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros	1	
I.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
I.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos	1	
I.5	Estado de las rejillas de los sifones	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)