


Gráfica N° 2
Logaritmo y esfuerzo hidrostático a largo plazo



Por ejemplo: Para una tubería ROE 13,5 teniendo en cuenta la ecuación ISO: Por ejemplo: Para una tubería ROE 13,5 teniendo en cuenta la ecuación ISO:

$$\frac{2 \text{ Esfuerzo}}{\text{Presión de trabajo}} = \text{RED} - 1$$

$$\text{Esfuerzo} = \frac{[(\text{RED} - 1) \times \text{Presión de Trabajo}]}{2}$$

$$\text{Esfuerzo} = \frac{[(13,5 - 1) \times 315]}{2} = 1.969$$

Lo cual se cumple para compuestos con celdas de clasificación 12454 de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 369 (ASTM D 1784) que los compuestos están diseñados para LTHS de 2.000 psi.

Reemplazando en la ecuación logarítmica:

$$\text{Log horas} = \text{Log esfuerzo} \times (-53,47) + 196,80$$

$$\text{Log horas} = \text{Log } 2.000 \times (-53,47) + 196,80$$

$$\text{Log horas} = 20,29$$

$$\text{Horas} = 1,97 \times 1020$$

Uso Recomendado:

Las tuberías y accesorios presión extremo liso fabricadas por **P.V.C. GERFOR S.A.** Se utilizan en instalaciones hidráulicas para suministro, conducción y distribución de agua potable, en edificaciones de tipo residencial, comercial e institucional.

Las tuberías presión extreme liso fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. son ensambladas a los accesorios, por medio del uso de limpiador GERFOR y cemento solvente GERFOR.

Tuberías

El manejo de las tuberías presión extremo liso fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. se puede realizar de dos maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que no sea golpeado con ningún elemento.

No lance ni deje caer las tuberías, de una altura mayor a 30 cm



Al trasladar los tubos de PVC se llevarán sin arrastrarlos por el suelo, entre dos personas, si su peso lo requiere, y por medios mecánicos si su peso es superior (Grúa, carretilla elevadora, pala mecánica) evitando con ello deterioro e incidentes posteriores.




Antes de hacer cualquier tipo de manipulación de producto se hará una verificación en su interior, el cual deber estar completamente vacío.

En ningún caso se permite descargar tuberías mediante caídas no controladas, por lo cual debe asegurarse la estabilidad de cada elemento en todo momento.

Accesorios

No lance ni deje caer las tuberías, de una altura mayor a 30 cm.

No arrastre los accesorios por el piso, esta práctica puede causar deformaciones, agrietamientos y daños generales en el producto.



Almacenamiento:

El almacenamiento de tubería se hace en bodegas cubiertas. Las tuberías presión extremo liso fabricadas por **P.V.C. GERFOR S.A.** se almacenan colocando una plancha o lio de tubería teniendo en cuenta que no sea golpeada en las puntas.

La tubería se debe acomodar levantando los tubos o deslizándolos en forma lenta para evitar maltrato del producto.

- ✓ No se debe almacenar tuberías a la intemperie por más de tres meses. De ser necesario se utilizarán cubrimientos que permitan la circulación del aire al interior
- ✓ Las tuberías se almacenarán debidamente soportadas sobre toda su extensión.
- ✓ La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones y elementos que puedan llegar a rayar o fracturar la tubería.
- ✓ La tubería de PVC es susceptible de daño si se almacena cerca de fuentes de calor.
- ✓ La altura máxima permitida en el almacenamiento de tuberías, es de 2 m.

Imagen N°5

Correcto almacenamiento de la tubería




Imagen N°6

Altura máxima de apilamiento



En el transporte, los tubos deben descansar por completo en la superficie de apoyo. Si la plataforma del vehículo no es bien plana a causa de salientes, conviene colocar listones de madera u otro material similar, para compensar dichos salientes.

Se recomienda proteger la parte más expuesta, que es el extremo del tubo, en los casos en que exista la posibilidad de ser perjudicada.

Se debe evitar que los tubos rueden y reciban impactos. Es aconsejable sujetarlos con cordel o cuerda. No utilizar cables ni alambres.

Debido a la flexibilidad de los tubos, se procurará que no sobresalgan de la parte posterior del vehículo en una longitud que permita el balanceo de los mismos.

Como sea que por el ligero peso de los tubos el camión lleno en volumen puede admitir todavía más peso, si el tubo a transportar lo permite, se pueden colocar dentro de los de mayor diámetro, otros de menor.

Durante el transporte no colocar peso encima de los tubos, que puedan producirles aplastamiento.

Asimismo debe evitarse que otros cuerpos, principalmente si tienen aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos.

La carga en los camiones u otro medio de transporte se debe efectuar de forma que los tubos y accesorios no sufran deterioro ni transformación.

Recomendaciones básicas

Las tuberías de PVC están diseñadas para soportar la presión nominal a una temperatura máxima de 23°C. Valores por encima de los indicados no garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento de la tubería.

No use los productos de PVC para conducir o almacenar aire o gases comprimidos. El uso inadecuado de estos productos puede causar fallas en los mismos.


La resistencia a la presión hidrostática de la tubería está directamente relacionada con el espesor de pared, por tal motivo, la indebida manipulación de tuberías y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras afectan dicho condición.

Cuando vaya a realizar transiciones entre materiales, tenga en cuenta las diferencias existentes en las dimensiones de los mismos. Las dimensiones de las tuberías y accesorios de PVC presión son del tipo IPS (Iron Pipe Size), adicionalmente, las cavidades de los accesorios son cónicas, de acuerdo al sistema NPT (National Pipe Thread).

Suministro de agua a edificaciones

Acometidas

Las instalaciones domiciliarias se alimentan de las derivaciones de las redes de acueducto (red pública de suministro). La conexión típica y recomendada a un punto de la red pública de suministro se muestra en el diagrama a continuación:



Sistemas de alimentación en edificaciones


El sistema de alimentación hacia una edificación depende de las características de la última, y de la capacidad de suministro del sistema, en cuanto a poder suplir los requerimientos de presión de los puntos hidráulicos.

De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta que la presión de servicio mínima en la red de suministro debe ser mayor a 20 psi, la presión mínima requerida por cada uno de los aparatos sanitarios no excede los 12 psi, y teniendo en cuenta la posición en cuanto a la altura de cada uno de los puntos hidráulicos; se puede utilizar un sistema de alimentación directa, o indirecta.

Es importante mencionar que según el código colombiano de fontanería (NTC 1500), la presión máxima a la entrada de una edificación no debe exceder los 79,8 psi. En la tabla No.7 se muestran las presiones recomendadas y mínimas para los aparatos sanitarios utilizados en edificaciones.

Sistema de alimentación directa

Se utiliza cuando la red pública de suministro que surte una edificación tiene una presión que supera o iguala los requerimientos de alimentación de los aparatos de la misma. En este caso la edificación puede ser surtida directamente de la red de acueducto.



Sistemas de alimentación indirecta

Se utiliza cuando la edificación no es alimentada directamente, ya sea porque la red pública de suministro no supe los requerimientos de presión de la edificación o por el uso de tanques de almacenamiento de agua.

Existen varios tipos de instalaciones indirectas, dentro de las que se encuentran:

Tanque alto


Tanque bajo y alto

Tanque bajo (Equipo hidroneumático de presión)

Tanque bajo (Equipo hidroneumático de presión), con tanque alto alternativo.

El sistema de suministro más utilizado en la actualidad y recomendado por las normas sismo resistentes es el de Tanque bajo con equipo hidroneumático de presión. Este sistema consiste en un tanque bajo, el cual es alimentado por la red pública de suministro, éste a su vez, alimenta a un equipo de bombeo que consta de un número determinado de motobombas, las cuales están conectadas a un equipo hidroneumático cuyo trabajo es mantener la presión dentro de un rango establecido, y de allí el flujo es dirigido a los puntos hidráulicos. Este sistema garantiza una presión mínima de servicio en la red, al igual que una reserva en el caso de corte en el suministro de la red pública.

Imagen N° 10
Diagrama de la prueba hidráulica de la línea de tubería instalada



Es de suma importancia el cuidadoso diseño e instalación de estos sistemas, de manera que se reduzca al mínimo el efecto del golpe de ariete generado por el encendido y apagado continuo de equipos de bombeo. En este caso son de gran importancia: el tiempo de ciclo del sistema de bombeo (tiempo entre encendido y apagado del equipo y tiempo entre encendido y encendido de equipo de bombeo); rango de presión del equipo (presión de encendido y presión de apagado del equipo); y presión de calibración del equipo hidroneumático. En muchos casos es necesario el uso de válvulas de regulación de presión.

Pruebas hidráulicas

Una vez realizada una instalación hidráulica, ésta debe ser probada, para asegurarse que no hayan quedado fugas. En las pruebas se debe tener en cuenta lo siguiente:

Las tuberías de PVC deben ser probadas hidrostáticamente (agua). No se recomienda realizar pruebas con aire o gas, ya que esta práctica de manera indebida puede causar accidentes.


La máxima presión de pruebas debe ser 1,5 veces la presión de servicio, pero nunca debe superar la presión nominal de la tubería.

Procedimiento para prueba hidráulica de la línea de tubería instalada

Tenga en cuenta los siguientes pasos a la hora de realizar la prueba hidráulica de la línea de tubería instalada:

- ✓ Asegúrese de que todos los empalmes estén bien hechos.
- ✓ No realice pruebas de presión antes de 2 horas después de realizado el último pegue.
- ✓ Abra los registros para la respectiva purga de la línea de conducción.
- ✓ Deje entrar de manera lenta el agua a la red instalada, (la velocidad con que debe transitar el fluido dentro del sistema no debe ser superior a los 0,6 m/s).
- ✓ Cierre todos los registros y válvulas y observe que no se presente ningún tipo de fugas en el sistema.
- ✓ Conecte la bomba manual al registro de entrada (preferiblemente a la parte más baja de la red para con esto ayudar a la salida del aire).
- ✓ Escoja un manómetro de acuerdo a lo siguiente:
Rango del Manómetro = Presión del diseño de la tubería + 50%.
- ✓ Abra el registro de entrada y bombee agua hasta 1,5 veces la presión de servicio; recuerde que la presión de prueba nunca debe superar la presión de diseño de la tubería. La variación de la presión de prueba puede variar entre más o menos 5 psi.
- ✓ En algún caso en que la presión llegase a bajar, deben revisarse los registros y las uniones para ubicar el escape, se debe reemplazar o reparar los elementos y realizar una nueva verificación del correcto funcionamiento de la red instalada.

Imagen N° 11
Diagrama de la prueba hidráulica de la línea de tubería instalada



Soportes y espaciamiento

La distancia entre soportes para tuberías de PVC está en función del tamaño, temperatura de operación y de la ubicación de las válvulas. Los soportes no deben comprimir, distorsionar, cortar o desgastar la tubería. Su función es mantener la correcta alineación de la tubería y prevenir el pandeo o inversión de esfuerzos, pero en ningún caso deben impedir los movimientos generados de expansión o contracción por cambios de temperatura

- ✓ Las tuberías se deben soportar al final de todas las ramificaciones y en cualquier cambio de dirección.
- ✓ Los sistemas de tuberías de PVC no deben alinearse con tuberías de vapor u otros sistemas de alta temperatura, o cualquier fuente de calor.
- ✓ Salvo las uniones, todos los accesorios debe estar debidamente soportados y las válvulas deben anclarse para impedir esfuerzos adicionales de torque.

La eficiencia en las obras de construcción e infraestructura, está dada por la seguridad en la hermeticidad de los ensambles y acoples del sistema. El cemento solvente y Limpiador GERFOR, son una garantía de manejo en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, proporcionando uniones más ágiles, seguras y resistentes que las roscadas.

Recomendaciones básicas

Antes de realizar uniones soldadas se deben revisar los extremos de la tubería a unir, con el propósito de detectar golpes o fisuras. En caso de que esto suceda, se debe proceder a cortar el tramo dado antes de realizar la unión con el accesorio.

Las tuberías PVC presión extremo liso no deben roscarse, esto disminuye los espesores de pared reduciendo su resistencia nominal a la presión. El tipo de unión adecuado es mediante el uso de Limpiador y cemento solvente PVC GERFOR.

Productos. Cemento solvente

El cemento solvente, es una solución de resina de PVC o CPVC, especialmente formulado para realizar las uniones entre tuberías y accesorios de Poli cloruro de Vinilo, debe fluir libremente y no contener partículas no disueltas o cualquier materia extraña, que afecte la resistencia final de la unión, o la resistencia química del cemento, no debe mostrar gelificación o separación

El cemento solvente fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.** cumple con los requisitos técnicos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 576 (Cemento Solvente para sistemas de tubos de PVC).

Limpiador

El limpiador GERFOR, es un producto esencial para el cuidado y preparación de una unión segura y garantizada. La función principal de este producto es limpiar y preparar la superficie a soldar, ya que su composición especializada garantiza la remoción de grasas e impurezas, y permite alistar la superficie mediante la formación de poros en el PVC para recibir la soldadura y facilitar la adherencia, logrando la firmeza del ensamble.

La siguiente tabla muestra los rendimientos de la soldadura GERFOR para diferentes tipos de ensambles, teniendo en cuenta la cantidad correcta para una adecuada unión y que no deje excesos que pueden alterar la tubería.

Instrucciones de aplicación

Para una correcta unión con cemento solvente fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.** se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:

- 1.** Seleccione el tipo de cemento solvente (PVC o CPVC) de acuerdo a la tubería utilizada. Tenga en cuenta la fecha de vencimiento.
- 2.** Antes de aplicar el cemento solvente verifique que el tubo haga contacto con la campana de accesorio, aproximadamente entre 1/3 y 2/3 de su profundidad.
En caso de quedar flojo el tubo dentro del accesorio Gamble el tubo o el accesorio y verifique de nuevo.
- 3.** Corte el tubo de PVC o CPVC a la longitud deseada. Utilice una caja guía para asegurar que el corte del tubo sea a escuadra (90°), es decir, que conserve la longitud en cualquiera de sus lados.
- 4.** Elimine las rebabas internas y externas sobrantes del corte con una lima o lija de papel, ya que éstas pueden rayar el interior del accesorio o remover el material reblandecido de la campana, lo que puede producir una unión con goteo.
- 5.** Verifique que los extremos a unir están totalmente secos.
- 6.** Vierta un poco de Limpiador GERFOR sobre un trapo o estopa totalmente limpia y seca, frotando el extremo del tubo y el interior de la campana del accesorio a pegar. (Aunque las partes a unir están aparentemente limpias, el uso del Limpiador es indispensable para la óptima adherencia entre las superficies).
- 7.** Agite el recipiente del Cemento Solvente GERFOR antes de usar.
- 7.** Utilice una brocha o estopa limpia para aplicar el cemento solvente GERFOR sobre la tubería y los accesorios. El ancho de la brocha deberá ser igual a la mitad del diámetro del tubo para garantizar una cantidad de cemento solvente adecuada.
- 8.** Aplique cemento solvente GERFOR, sobre toda la parte superficial del extremo del tubo a la profundidad aproximada de la cavidad del accesorio y sobre el interior de la campana del accesorio en menor cantidad.
- 9.** Introduzca el tubo en la cavidad del accesorio y cuando haga contacto con el tope de la campana del accesorio realice un giro de 1/4 de vuelta para distribuir el cemento solvente GERFOR de una manera uniforme, garantizando la hermeticidad. Esto le permitirá eliminar los posibles espacios vacíos entre el accesorio y el tubo.
- 10.** Después de realizar el pegue retire de inmediato los excesos de Soldadura con un trapo.
- 11.** Lave la brocha utilizando Limpiador GERFOR.

Recomendaciones cemento solvente y limpiador

Comportamiento hidráulico y mantenimiento



Comportamiento hidráulico:

Para evaluar el comportamiento hidráulico de las tuberías de presión, P.V.C. GERFOR S.A. utilizó métodos de ensayo normalizados que están claramente descritos en las normas técnicas Colombianas NTC 3578 Tuberías termoplásticas para la conducción de fluidos. Resistencia a la presión interna. Métodos de ensayo y NTC 3579 Plásticos. Determinación a la presión hidráulica de rotura a corto plazo en tubos y accesorios de plástico.

Mantenimiento preventivo y correctivo:

Mantenimiento preventivo

Las tuberías presión extremo liso, al encontrarse instaladas, en la mayoría de los casos, embebidas en el concreto, y en otros dentro de los ductos construidos para la disposición de la misma, se imposibilita la realización de mantenimientos preventivos sobre la red.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo en redes de presión en edificaciones se realiza cuando el sistema ha sufrido daño alguno en un punto. Este daño se refiere a taponamientos del sistema, fracturas o roturas de la línea de tubería.

Fracturas o roturas

En el caso de presentarse fracturas o roturas, se debe encontrar el punto de fractura o perforación del sistema, posteriormente se demarca la sección a cortar, teniendo en cuenta que los extremos queden libres de agrietamientos o rayas. Se realiza un corte transversal de la sección y dependiendo de la longitud de la misma se puede utilizar 2 uniones presión y un niple de tubería del diámetro de la misma, o una unión pasante presión del diámetro de la misma.

Las características de rotulado de las tuberías presión extremo liso fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. cumplen con los lineamientos de la norma técnica colombiana NTC 382.

Tabla No.1

Características químicas de reconocido efecto adverso en la salud humanas.

Pág. 2

Tabla No. 2

Espesores de pared y tolerancias, para los tubos plásticos de PVC con diámetros exteriores IPS.

Pág. 3

Tabla No. 3

Dimensiones de la campana cónica y tolerancias para accesorios schedule 40.

Pág. 4

Tabla No.4

Dimensiones de los bujes de reducción, accesorios tipo campana de PVC Schedule 40A,B

Pág. 5

Tabla No. 5

Relaciones dimensionales estándar para tubos termoplásticos (ROE) y presiones de trabajo de agua (PT) a 23 'C (73 'F) para tubos de plástico de PVC no roscados.

Pág. 6

Tabla No.6

Presiones máximas de trabajo para accesorios Schedule 40.

Pág. 6

Tabla No. 7

Resultados de prueba de regresión acelerada a la presión de trabajo en PSI, para tuberías presión extremo liso fabricadas por **P.V.C. GERFOR S.A.** de 1/2" y 1" de diámetro nominal.

Pág. 9

Tabla No. 8

Presiones recomendadas y mínimas por aparato sanitario (Diseño de instalaciones hidro sanitarias y de gas para edificaciones -Rafael Perez Carmona- ECOE Ediciones).

Pág. 15

Tabla No. 9

Distancia recomendada entre soportes para tuberías presión extremo liso.

Pág. 18

Tabla No. 10

Rendimiento de Cemento Solvente, 114 de Galón para PVC.

Pág. 19

Tabla No. 11

Rotulado de tubería presión extremo liso fabricada por **P.V.C GERFOR S.A.**

Pág. 23



Colombia corre por nuestras venas

Autopista Medellín Km 2 – 600 m

Entrada vía Parcelas de Cota

Cundinamarca - Colombia

asistencia.tecnica@gerfor.com

PBX: 57. 1 8776800

www.gerfor.com



CEMENTO GRIS DE USO GENERAL



CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris de Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:



- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.



- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.



- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.



- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.



- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el “Cemento Gris de Uso General” de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el “Reporte Integrado” que Argos realiza anualmente con base en la Global Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación con cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (www.argos.co), en la sección “Sostenibilidad”.

Dentro de las características de sostenibilidad generales del “Cemento Gris de Uso General”, se destacan:



Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.

Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.



Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.

Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra y de la planta.



Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.
Nota: Las alternativas de transporte pueden variar dependiendo de la ciudad donde se ubique la obra.



Producto clasificado como fuente inherentemente no emisora de Compuestos Orgánicos Volátiles – COV, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.



El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo con las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra, de esta forma se contribuye a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) reglamentada por la Resolución 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras normas.



Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (Self-declaration, en inglés).

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible*:

CERTIFICACIÓN	LEED	CASA COLOMBIA
CRITERIO	<p>Pre-requisito:</p> <ul style="list-style-type: none">Plan de manejo de residuos de construcción y demolición. <p>Materiales y Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none">Transparencia y optimización de productos de construcción - Fuentes de materias primas.Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. <p>Calidad Ambiental Interiores:</p> <ul style="list-style-type: none">Materiales de baja emisión.	<p>Sostenibilidad en obra:</p> <ul style="list-style-type: none">Obligatorio: Plan de manejo de residuos de construcción y demolición.Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición. <p>Eficiencia en materiales:</p> <ul style="list-style-type: none">Origen regional de los materiales.Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental.Priorización de productos con atributos múltiples de sostenibilidad.

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de los canales de atención de la empresa.

***La aplicación a los lineamientos y categorías, así como el número de puntos que se puedan obtener, está sujeto a la versión, tipología y uso del producto. Argos no garantiza la obtención de puntos o la obtención de la certificación.**

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg - 5 kg - 25 kg - 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm ² /gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294 o NTC4985	A
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat ^B	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.

B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacenar el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conservar el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:



DESDE TELÉFONO FIJO:
018000527467



DESDE CELULAR:
323 254 0144

Asesoría técnica:

ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: **WWW.360ENCONCRETO.COM**

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del



GRUPO ARGOS



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

ANEXO 5. ACTAS DE COMITE DE SEGUIMIENTO

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

SEGUIMIENTO SEMANAL

ACTA DE COMITÉ N° 03	FECHA	16-10-2024
	HORA	10:00 am
	LUGAR	Palacio de Justicia Villavicencio – Piso 5 -- Virtual

1

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

ASISTENTE	CARGO	EMPRESA
ING. MONICA GONZALEZ	SUPERVISORA	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. MONICA GOMEZ	ING. APOYO SUPERVISION	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. LUCRECIA LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ING. FRANCISCO VILLANUEVA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ARQ. HECTOR GARZON	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
PROF. MILENA DUQUE	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
VIVIANA HERNANDEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NELSON ARTEAGA	PROFESIONAL DIRECTOR A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

**TEMAS TRATADOS EN
LA REUNION:**

Calle 4D No. 22-58 Barrio Alborada, Villavicencio.
Conmutador Tel (08) 6701040
www.ramajudicial.gov.co



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

TEMA HSE	
	OFICIO DE RENOVACION DE PLANILLAS DE PERSONAL PARA CONFIRMACION DE INGRESO DE PERSONAL
	SE ESTA GESTIONANDO CON TRANSITO EL PERMISO DE MOVILIZACION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL PROCESO DE DESECHOS Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO
TECNICO ADMINISTRATIVO	
	<p>PROGRAMADO ATRASO 8,62% - EJECUTADO 6.79% – PROGRAMADO 15,41</p> <p>PLANES DE CONTINGENCIA ACTIVIDAD CRITICA EN CUBIERTA ENTREGADOS DISEÑOS MARTES 08-10-2024 LUNES ENVIO UNAS OBSERVACIONES EL LUNES 14-10-2024 FLUJO DE CAJA ENVIADO POR EL CONTRATISTA – VERIFICACION DE DATOS DE FLUJO DE CAJA SEGUN CONTRATISTA EL PROGRAMADO DEBE ESTAR EN EL 6,22% Y EJECUTADO 6.34% REUNION DE ESTRUCTURALES DE INTERVENTORIA Y DE CONTRATISTA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN OFICIO TEMA HIDROSANITARIO PENDIENTE DE LA REVISION PARA DAR INICIO OPCIONES TIPO DE PRESION PLACA DE TANQUE ELEVADO PARA DAR PRESION SEGUNDA OPCION EQUIPO DE PRESION DESDE EL PISO CON UNA BOMBA QUEDA ESTA SEMANA SOLUCIONADO EL TEMA HIDROSANITARIO EL DIRECTOR DE OBRA DEL CONTRATISTA PIDE REPROGRAMACION DE OBRA TEMA ELECTRICO LA DUCTERIA DEBE IR EMBEBIDA EN LA PARED RED NORMAL Y REGULADA RED DE VOZ Y DATOS-NO ES CONTRACTUAL NP DEPENDE DE LOS DISEÑOS QUE SE PRESENTAN – SEMANA 21 DE OCTUBRE DISEÑOS ELECTRICOS SEMANA 21 DE OCTUBRE INICIO DE REGATAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS ELECTRICAS SE ESTA EJECUTANDO LAVADO DE FACHADAS DISEÑOS NUEVOS NO SE PUEDEN PRESENTAR CON PROPUESTA QUE SE ENVIO 161024 SE SOLICITA DECIR QUE SON LOS ENTREGABLES DE CADA DISEÑO PARA VERIFICACION DE VALORES CON PROPUESTAS DE VARIOS DISEÑADORES – DISEÑO ELECTRICO SOLO 1 PISO – EN ACTIVIDADES ESTA DISEÑO FOTOMETRICO COPIAR LOS ENTREGABLES – SELECCION DE TIPO DE CALIBRES SE SOLICITA JUSTIFICACION DEL CONCEPTO JURIDICO PARA PODERLO SUSTENTAR LA PRESENTACION DE LOS DISEÑOS SOLICITA SUPERVISION PARA QUE SEA LO EJECUTADO, SE ENVIA CON COPIA PARA REVISION Y AVALAR Y VERIFICAR LOS DISEÑOS Y LOS PLANOS DE LA ESTRUCTURA</p>





Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta




	<p>SE INFORMO QUE SE ENTREGARON PLANOS DE ESTRUCTURA LA PRESENTACION DEPENDE D LA APROBACION DE LOS DISEÑOS – BALANCE PRELIMINAR ESTA ENCIMA DEL PRESUPUESTO 80 MILLONES DE PESOS SEGUN INFORMA EL CONTRATISTA DEFINIR DISEÑO ELECTRICO TRAER ACOMETIDAS DE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO ELECTRICO DE 1 PISO DESDE SUBESTACION A TABLERO – ACOMETIDA DE AIRE ACONDICIONADO SERA INSTALADA DE FORMA INDEPENDIENTE RECORRIDO REALIZADO EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE HAY PUNTOS POR OFICINA 7 78 PUNTOS DOBLES DE VOZ Y DATOS 156 LINEAS DE CABLE UTP PUNTOS LIBRES Y REVISAR EL RACK DEL 4 PISO PARA INGENIERO DE SISTEMAS DEL PALACIO BANDEJA A LA VISTA POR TEMAS ESTRUCTURALES CONFIRMACION DE VOZ Y DATOS SOLICITAR VISITA DE SISTEMAS PARA LA REVISION DEL RACK PLANOS DE PUNTOS DE DATOS EXISTENTES VISITA CON EL INGENIERO JOAQUIN PARA LA REVISION DE PUNTOS DE DATOS Y CONFIRMACION DISTRIBUCION DE LA CASETA DEL VIGILANTE PARA AMPLIACION DE LA MISMA EN ALGUN DISEÑO O ESQUEMA EXISTENTE SOLICITA EL CONTRATISTA LA SUPERVISION NOS ENVIA ESTA INFORMACION ENTRE HOY 16 Y 17 DE OCTUBRE PARA TENER UNA ESTANDAR OFICIO PARA EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE PARA LA ORGANIZACION DEL DESALOJO DE LA CASETA DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA REVISAR DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL ACCESO Y REVISION DE LA PARTE ELECTRICA DE LA GARITA INCONVENIENTES CON EL TEMA DE LOS BAÑOS DEL 2 PISO POR INICIO DE TRABJOS SIN AUTORIZACION TEMA DE COMUNICACION DE PARA INICIO DE ACTIVIDADES Y PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE EJECUCION PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LA CUBIERTA REVISION DE LOS OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA ACLARACION DE LOS PORCENTAJES SOLICITADOS POR EL CONTRATISTA DEBIDO A LOS RETRASOS DE LA DESOCUPACION DE LOS ESPACIOS SE INFORMA DE LA PRIORIDAD DE LOS ESPACIOS QUE SE TIENEN COMO AREAS DE TRABAJO PARA SER ENTREGADOS A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE SE HABIA RESPONDIDO QUE NO SE PODIA DESOCUPAR LOS ESPACIOS POR FALTA DE SITIOS DE TRABAJO ADICIONALES PREOCUPACION POR LOS BAÑOS PRESENTADA POR LA INGENIERA MONICA GONZALEZ DEBIDO A LOS TIEMPOS DE EJECUCION DE LOS BAÑOS PARA DAR UNA RESPUESTA CON FECHAS EXACTAS O APROXIMADAS RESPECTAR EL CONDUCTO REGULAR AL HACER EL PRIMER RECORRIDO SE INFORMO QUE SE NO IBAN A DESOCUPAR LOS ESPACIOS EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LAS CARENCIAS DE ESPACIOS EN OTROS PUNTOS DE LA SEDE REVISION DE LOS TRABAJOS DE LOS BAÑOS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS CUANTO TIEMPO SE DEMORAN LA EJECUCION DE LOS BAÑOS, SE DEMORARA 20 DIAS A 1 MES PARA INFORMAR Y SOCIALIZAR – ENVIO DE CRONOGRAMA DE LA OBRA DE BAÑOS POR PARTE DEL CONTRATISTA</p>
--	---

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

4

REVISION DE SUPERVISION DE LOS PLANOS HIDROSANITARIOS HOY EN LA TARDE
Y DESDE EL LUNES 21
ADJUNTAR CORREO DE CONFIRMACION
3 PERSONAS DE DEMOLICION
COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE COMITE AJUSTAR FECHAS DE ENTREGAS DE
BAÑOS
DESHABILITAR BAÑOS DE TORRE B EN SU TOTALIDAD
VIABILIZAR TODO EL PISO DESOCUPAR POR TEMAS DE ORGANIZACION PARA
CONCILIAR APERTURA DE ESPACIOS
SE VA A REALIZAR CONSULTA CON EL DIRECTOR PARA VERIFICACION
OFICIO CON EL TEMA DEL BARNIZ DE LA FACHADA CON RESULTADOS TECNICOS
SE REvisa POR PARTE DE SUPERVISION
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y GENERAR LA GESTION DEL TEMA DE LOS
VEHICULOS PARA DISPOSICION FINAL CON FORMATOS
TEMAS DE CUBIERTAS GENERAR PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE
EJECUCION DE ACTIVIDADES
SE ESTA GESTIONANDO CON TRANSITO EL PERMISO DE MOVILIZACION POR
PARTE DEL CONTRATISTA
REVISION DE LAS PROPUESTAS DE LA CUBIERTA
FECHAS DE LAS PROPUESTAS
CUBIERTAS APROBADAS EL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024
HIDROSANITARIO LUNES 21 DE OCTUBRE CONCEPTO DE DISEÑO
FALTA ENTREGAR LA PARTE ELECTRICA PARA APROBACION
DOCUMENTACION DEL MODIFICATORIO DEPENDE DEL CONTRATISTA DE OBRA
SOCIALIZACION DE PRECIOS 3 DIAS



SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta



No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	AJUSTAR FECHAS DE ENTREGAS DE BAÑOS – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BATERIAS DE BAÑOS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	18-10-2024
	OFICIO CON EL TEMA DEL BARNIZ DE LA FACHADA CON RESULTADOS TECNICOS SE ENVIA POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA REVISION DE SUPERVISION	CONSORCIO INTERCONSULTORES	18-10-2024
	SE REALIZARA LA CONSULTA POR PARTE DE SUPERVISION AL DIRECTOR REGIONAL DE LA POSIBILIDAD DE DESOCUPAR LOS ESPACIOS RESTANTES	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL	21-10-2024



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

	ENVIO DE DOCUMENTACION DEL MODIFICATORIO DEPENDE DEL CONTRATISTA DE OBRA SOCIALIZACION DE PRECIOS 3 DIAS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	22-10-2024
	ENVIO DE PROPUESTA DE DISEÑO ELECTRICO Y DE DATOS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	22-10-2024
	GESTION CON TRANSITO EL PERMISO DE MOVILIZACION DE VOLQUETAS Y ESCOMBROS POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	19-10-2024



Consejo Superior de la Judicatura
 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
 Villavicencio-Meta

SEGUIMIENTO SEMANAL

ACTA DE COMITÉ N° 04	FECHA	25-10-2024
	HORA	11:00 am
	LUGAR	Palacio de Justicia Villavicencio – Piso 5 -- Virtual

1


OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

ASISTENTE	CARGO	EMPRESA
ING. MONICA GONZALEZ	SUPERVISORA	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. MONICA GOMEZ	ING. APOYO SUPERVISION	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. LUCRECIA LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ING. FRANCISCO VILLANUEVA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ARQ. HECTOR GARZON	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
PROF. MILENA DUQUE	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
VIVIANA HERNANDEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NELSON ARTEAGA	PROFESIONAL DIRECTOR A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

2

TEMAS TRATADOS EN LA REUNION:	
TEMA HSE	
	OFICIO DE RENOVACION DE PLANILLAS DE PERSONAL PARA CONFIRMACION DE INGRESO DE PERSONAL
	SE ESTA GESTIONANDO CON TRANSITO EL PERMISO DE MOVILIZACION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL PROCESO DE DESECHOS Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO
TECNICO ADMINISTRATIVO	
	 <p>SE RADICÓ EL PMT EN ALCALDÍA, SE DEMORA 15 DÍAS EN SALIR NO INCLUYE CIERRE VIAL Y NO SE AFECTARÁ DE MANERA CRÍTICA USAR PALETERO CON MANEJO DE TRÁNSITO DE ACUERDO A ESE TEMA SE PROGRAMA RETIRO DE ESCOMBROS PARA EL DÍA 25-10-2024 DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ESCOMBROS ENVIO DE DOCUMENTOS ANTES DEL DÍA 24-10-2024 A LAS 12:00 M</p>

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

3

RESPUESTA DE OFICIO CON RESPECTO AL TEMA DE PERSONAL DE CERRAMIENTO INSTALADO EL DIA 26-10-2024

SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ
PERMISO DE TRABAJO ABIERTO TODO EL TIEMPO
SE DEBE INFORMAR EL HORARIO DE TRABAJO QUE SE EJECUTARÁ EN EL FIN DE SEMANA
DECISIÓN DEL ENCHAFE POR PARTE DE SUPERVISIÓN EL DÍA 26-10-2024

DISEÑO DEL BAÑO PARA HOY EN LA TARDE Y REVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN


OFICIO DE ACLARACIÓN TEMA DOCUMENTAL
PARA CONFIORMACIÓN DEL TEMA ESTRUCTURAL
SE ENVÍA EL TEMA DE HOY
PERFILES NO VAN A CAMBIAR
INICIO DEL DESMONTE DE LA CUBIERTA PARA EL DÍA MIERCOLES 30-10-24
MOSTRAR UN GRAFICO DEL DISEÑO DE CUBIERTA
AVALAR EL ESTRUCTURAL
HACER REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN PARA PRESENTAR LA CUBIERTA

DISEÑO HIDROSANITARIO
DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE PRESIÓN
AVALAR HOY

LUNES DISEÑO ELECTRICO CONFIRMADO
SE ESTÁ TRABAJANDO EN DUCTERÍA DE LA INSTALACIÓN DE LAS CAJAS Y LA TUBERÍA

PROVEEDOR DE LA CUBIERTA
CUBIERTA PRODUCIDA EN SITIO
EQUIPO DE ESTRUCTURA INSTALA Y LA MAQUINA VA PRODUCIENDO LA TEJA

PROYECCION DE LA CUBIERTA



SE PRESENTARÁ EL LUNES O MARTES DE LA OTRA SEMANA EN LA MISMA

Consejo Superior de la Judicatura
 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
 Villavicencio-Meta

	<p>REUNIÓN DE LA CUBIERTA AZUL</p> <p>SE PRESENTARÁ BALANCE DE ACTIVIDADES EN LA PROXIMA SEMANA CON LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS</p> <p>AVALAR CACHUCHAS AVALAR REJAS RECORRIDO QUE SE HIZO CON NECESIDADES QUE SE PUEDAN TRABAJAR CON EL CONTRATISTA POR TEMAS DE BALANCE NO SE PUEDE EJECUTAR TODO POR EL CONTRATISTA SE HARÁ USO DE LA GENTE DE MANTENIMIENTO BUSCAR OFICINAS Y ADAPTARLAS PARA LLEVAR A LOS MAGISTRADOS PARA DDESOCUPAR EL AREA QUE ESTÁ OCUPADA TEMA DE MOVIMIENTO DEL PARAMENTO DE MOVIMIENTO DE REJA HACIA EL PARAMENTO SI HAY QUE HACERLA ENVIAR EL PAQUETE DE MODIFICATORIO DE UNA VEZ PARA OPTIMIZAR TIEMPO PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DISEÑO HIDROSANITARIO RECOMENDACIÓN POR REMODELACIÓN DE OBRA QUE SE HIZO EL AÑO PASADO SER MUY ESPECIFICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y SUSTENTAR LA PRESENTACIÓN PASAR LOS 3 DISEÑOS DE CUBIERTAS</p> <p>REVISIÓN DE DISEÑO DE LA GARITA CON SUPERVISION</p> <p>TENER EN CUENTA EL TEMA DE LA RAIZ DEL ARBOL REVISAR CON SECRETARIA DE PLANEACION BIOAGRICOLA ELLOS DEFINIERO QUE TIPO DE ESPECIE ERA PORQUE SOLICITARON GESTIÓN PREVIA LA SUPERVISION NOS ENTREGARÁ LA PROXIMA SEMANA LUNES LA SECRETARIA DE PLANEACION CON EL TEMA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SI SE REQUIERE LICENCIA</p> <p>CLARIDAD EN TIEMPOS PARA CLIMA RECOMENDACION DE ORDEN Y ASEO RECOMENDACION DE NOTIFICACION DE SALIDAS DE PERSONAL Y DE RETIROS DE PERSONAL</p> <p>ACTUALIZACION DE LA MATRIZ POR PARTE DEL HSE DEL CONSORCIO</p> <p>ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL HOY 24-10-24 REVISION HIDROSANITARIO 28-10-24</p> <p>TEMA DE LOS GRAFITIS DE LA FACHADA SE PRESENTA EL APU PARA SU APROBACION NO HAY UN MATERIAL ESPECIFICO CONSULTA CON HIDRO PROTECCION EN BOGOTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO ANTIGRAFITTIS DEL LAVADO DE FACHADA</p>
--	---



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

5

PASAR CON APU
CON ESTUDIO PREVIO

OFICIO DE LA FACHALETA
ENTREGAR MUESTRA A LA SUPERVISION
Y RECONFIRMAR EL OFICIO

REVISAR EL PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA

PLAN DE MANEJO DE HSE

ENTREGA DE BALANCE A INTERVENTORIA EL DIA 25-10-24

INFORME DEL PERSONAL SUBCONTRATISTA

28-10-24
OBERVACIONES DEL BALANCE
SI PASA O NO PASA

ENVIAR LISTADO DEL CONTRATISTA Y VERIFICAR PERSONAL Y CURSOS

APU REVISADOS 25-10-24 POR INTERVENTORIA

LUNES Y/O MARTES COMITE
COMITE 29 DE OCTUBRE
COMITE DE OBRA
REVISION DISEÑOS
REVISION DE HIDROSANITARIO
REVISION DE PORCENTAJES

HORARIO DE COMITÉ 9:00 AM

SEMANA 7	
14-oct-24	
20-oct-24	
I 165.464.448,75	
5,62%	
355.884.040,091	
12,08%	
I 124.515.201,00	
4,23%	
311.324.297,001	
10,57%	
-1,51%	

Consejo Superior de la Judicatura
 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
 Villavicencio-Meta

--	--



No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	AJUSTAR FECHAS DE ENTREGAS DE BAÑOS – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BATERIAS DE BAÑOS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	18-10-2024
	OFICIO CON EL TEMA DEL BARNIZ DE LA FACHADA CON RESULTADOS TECNICOS SE ENVIA POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA REVISION DE SUPERVISION	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	18-10-2024
	SE REALIZARA LA CONSULTA POR PARTE DE SUPERVISION AL DIRECTOR REGIONAL DE LA POSIBILIDAD DE DESOCUPAR LOS ESPACIOS RESTANTES	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL	21-10-2024
	ENVIO DE DOCUMENTACION DEL MODIFICATORIO DEPENDE DEL CONTRATISTA DE OBRA SOCIALIZACION DE PRECIOS 3 DIAS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	22-10-2024
	ENVIO DE PROPUESTA DE DISEÑO ELECTRICO Y DE DATOS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	22-10-2024
	GESTION CON TRANSITO EL PERMISO DE MOVILIZACION DE VOLQUETAS Y ESCOMBROS POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	19-10-2024

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

SEGUIMIENTO SEMANAL

ACTA DE COMITÉ N° 05	FECHA	29-10-2024
	HORA	09:00 am
	LUGAR	Palacio de Justicia Villavicencio – Piso 5 -- Virtual

1

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

ASISTENTE	CARGO	EMPRESA
ING. MONICA GONZALEZ	SUPERVISORA	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. MONICA GOMEZ	ING. APOYO SUPERVISION	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. LUCRECIA LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ING. FRANCISCO VILLANUEVA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ARQ. HECTOR GARZON	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
PROF. MILENA DUQUE	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
VIVIANA HERNANDEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
NELSON ARTEAGA	PROFESIONAL DIRECTOR A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

Consejo Superior de la Judicatura
 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
 Villavicencio-Meta



TEMAS TRATADOS EN LA REUNION:	
TEMA HSE	
	OFICIO DE RENOVACION DE PLANILLAS DE PERSONAL PARA CONFIRMACION DE INGRESO DE PERSONAL
	SE ESTA GESTIONANDO CON TRANSITO EL PERMISO DE MOVILIZACION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL PROCESO DE DESECHOS Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO
	REUNION DE PERSONAL HSE DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL – HSE INTERVENTORÍA – HSE CONTRATISTA
TECNICO ADMINISTRATIVO	
	 <p>CAPTURA DE PANTALLA ASISTENCIA A COMITE</p> <p> Retiro de escombros el Dia sabado 27-08-2024 Revision de documentos de la licencia Ambiental sin novedad Hay recibos y manifiestos de la generación Adjunto el radicado del plan de tránsito Certificación final de escombros Asesoría en el tema Ambiental con la Hse de la rama judicial Programar la volqueta para realizar el retiro de escombros durante esta semana (programación enviada a Interventoría para avalar) </p>

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

	<p>Diseños electricos recibidos el día de hoy a interventoría – se los remiten el día de hoy para revision de interventoría electrica en el tema de diseños electricos</p> <p>Revisión del tema hidráulico con visita técnica de los profesionales Viernes 01 de noviembre de 2024 – allegar documentación de ingreso</p> <p>Diseños estructurales se organiza documento</p> <p>Procedimiento de trabajo para cubierta y radicado para el día 30 de octubre de 2024</p> <p>Reunión de presentación del diseño de cubiertas el día 31 de octubre de 2024</p> <p>Acompañamiento del tema por mantenimiento de</p> <p>Cambio para la columna de aguas</p> <p>Instalación del tema de aguas servidas para el día de hoy, inicio de instalación de las arañas de sistema de desagües en baños torre B</p> <p>Modulación de los espacios eléctricos y puntos de datos revisión con el tema para continuar con las instalaciones previstas</p> <p>La máquina que hace la teja se hace en sitio 07 de noviembre y el residente de obra indica que deben realizar desmontes previos y la instalación de estructura a partir del viernes 01 de noviembre</p> <p>Pendientes cubiertas de los domos y su diseño – avaladas por la interventoría, se solicitan esquemas para el final de esta semana y viabilizar el día de la visita del estructural que propuesta es mas valida</p> <p>Observación preaprobación de la instalación de puntos y de salidas</p> <p>Revisión de la estructura existente y ver si funciona</p> <p>Conservar la uniformidad de las tejas en color blanco y azul – propuesta cubierta elevada con menos altura 1 y 2 con más altura, problema de fachad en remates perimetrales</p> <p>Eliminar canales y/o aumentar los canales mas grandes la cubierta y dejarla a ras del antepecho con un volado</p> <p>Revisar la parte arquitectónica</p> <p>Cubierta traslucida de los domos</p> <p>Revisión del tema del ruido – descartado el tema del ruido que se pueda generar en la parte de los domos, búsqueda de material que mitigue es ruido</p> <p>Visita del estructural pendiente de la visita para esta semana – jueves 31 de octubre en la tarde</p> <p>Así no estuviera completo cuando se envía a interventoría jueves 31 presentado a la interventoría</p> <p>Cerramiento de la obra</p> <p>Enchape de las muestras para definir el tema de la ficha técnica y jueves 31 de octubre</p> <p>Tema de facturación a partir de noviembre entregar corte viernes 15 de noviembre y se pase el 20 de noviembre a supervisión</p> <p>Revisar el tema de avance de obra</p> <p>Revisión de la documentación y entrega a supervisión</p> <p>Gestión interna para movimiento de oficinas a otros pisos</p> <p>Se va a iniciar el barniz revisar el tema de aplicación de sika y revisar el tema del cambio de las fachaletas</p> <p>Recomendación e informa del del tema HSE para la próxima reunión</p> <p>Orden y aseo del tema</p> <p>Carrito de mantenimiento personal pero no material</p> <p>Llamado de atención por escrito en uso de los insumos del edificio</p>
--	--

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta

	<div> <div>SEMANA 8</div> <div>21-oct-24</div> <div>21-oct-24</div> <div>I 225.471.975,39</div> <div>7,66%</div> <div>581.356.016,081</div> <div>19,74%</div> <div>I 274.047.297,00</div> <div>9,30%</div> <div>585.371.534,001</div> <div>19,87%</div> <div>0,14%</div> </div>

4

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	VISITA DE REVISION E INSPECCION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V // CONSORCIO INTERCONSULTORES	01-11-2024
	VISITA DE INSPECCION DE INGENIERO ESTRUCTURAL	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	31-10-2024
	ENVIO DE DOCUMENTACION DEL MODIFICATORIO PRE-APROBACION AUN FALTANDO ALGUNOS COMPONENTES – ENVIO A INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	31-10-2024
	REVISION DE PROPUESTA DE DISEÑO ELECTRICO Y DE DATOS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	06-11-2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio-Meta



Calle 4D No. 22-58 Barrio Alborada, Villavicencio.
Conmutador Tel (08) 6701040
www.ramajudicial.gov.co



*INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
INTERVENTORIA No.2
Octubre 2024*



*INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA #CO1.PCCNTR. 6687049-2024
OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO AL
PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO*

INTRODUCCION

En cumplimiento del Contrato de Interventoría se presenta a continuación el Informe SST Mensual No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024, el cual contiene la gestión de Seguridad Y Salud realizada por el *Consortio Infraestructura A&V*, en desarrollo del alcance del Contrato de OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO 5PISO, CUBIERTAS, BAÑOS, MEJORAMIENTO LOCATIVO, ELECTICO, SANITARIO Y MUEBLES.

Este Informe describe las actividades implementadas durante el periodo reportado, incluye inducciones, charlas de seguridad, capacitaciones, reporte de accidentes e incidentes, investigaciones, seguimiento a incapacidades, entrega de EPP, requisitos de ingreso de personal, certificado de afiliaciones, planillas de seguridad social, inspecciones, llamados de atención, gestión de los comités, permisos de trabajo, correspondencia enviada y recibida, además de reporte de condiciones de seguridad entre otras.

PERSONAL ACTIVO

Personal activo Consorcio Infraestructura A&V/ mes Octubre

B	C	D	E	F	G	H	I	K
CEDULA	CC	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	MOVIL	PERFIL	RH
X		12370591	VILLANUEVA	TOVAR	FRANCISCO JAVIER	3158487874	Director de obra	O+
X		79907525	GARZON	PLAZAS	HECTOR ALEXANDER	3195569150	Residente de Obra	O+
X		86086308	GARCIA	ORTIZ	LUIS FERNANDO	312 454 66 76	Esp. Estructural	O+
X		89006863	MORALES	CALDERON	HUGO ANDRES	315 3711558	Esp. Hidrosanitario	O+
x		1121954289	CASTAÑO	ALFONSO	LINA FERNANDA	3204851235	SISO	O+
X		1121896483	DUQUE	ROJAS	LEIDY MILENA	3108702725	SISO	O+
X		1079033189	GONZALEZ	GONZALEZ	DAIRO HUMBERTO	3106899369	Maestro obra civil	O+
X		1023932370	CASTAÑEDA	LEON	MAIKOL STIVEN	3213800121	ayudante	A+
X		12131924	MONROY	ZUÑIGA	ALEXANDER	3160783308	oficial	A+
X		7709310	OLAYA	CORREA	LUIS FELIPE	3173805907	ayudante	B+
X		7222021	MENDIVELSO		RICARDO	3026035324	PLOMERO	O+
X		1121897894	GARCIA	GUERRERO	DIEGO ARMANDO	3138631707	oficial	O+
X		4581491	TORRES	VILLAN	LUIS ANTONIO	3203262499	PLOMERO	O+
X		86056596	ARIZA	AGUILAR	JOSE OLIVERIO	3123539238	MAESTRO	A+
X		1121857538	LINARES	MONDRAGON	JHON FREDY		Oficial	O+
X		91323954	URIBE	RANGEL	ANTONIO JOSE	3042530798	AYUDANTE	O+
X		1121939866	GUTIERREZ	GUALTERO	GERMAN SANTIAGO	3146583648	Arquitecto	A+
X		1026596880	LAGOS	BOLIVAR	BRAYAN YESID	3102841259	Fachada	A+
X		1055227133	LAGOS	BOLIVAR	PEDRO ARTURO	3202786324	Fachada	O+
X		1032458193	BOLIVAR	LAGOS	EDGAR IVAN	3208570277	Fachada	O+
X		4211594	LAGOS	CARDENAS	HEDILBRANDO	3102841259	Fachada	A+
X		17327914	QUITIERREZ	CARDONA	LUIS HERVEY	3123293811	Super. Fachada	O+
X		1073505728	BOLIVAR	LAGOS	RAFAEL ANTONIO	3206360942	Fachada	A+
X		9635810	LAGOS	CARDENAS	JOSE GUSTAVO	3102124339	Fachada	A+
X		1121216058	MORA	SILVA	WILLIAM	3138282722	Oficial	O+
X		9636633	LAGOS	BOLIVAR	RICARDO	3138992984	Fachada	A+
X		17652967	URREA	ORTIZ	ARLEY	3138322419	electricista	A+
X		1053828154	ZULETA	YATE	ALIRIO		electricista	O+
X		1.075.289.159	HERNANDEZ	NINCO	JOHNATHAN		Ayu Electrico	O+
X		7.718.513	HERRERA		LEONARDO	3212844843	Ayu Electrico	O+
X		1084924276	QUINA	ROCHA	EDUAR		Ayu Electrico	O+

Personal Interconsultores / mes Octubre

CEDULA		NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	MOVIL	PERFIL
CC	CE						
X		1121827525	MARTINEZ	ROA	JUAN CARLOS	3164027359	HSE INTERVENTORIA
X		79722084	LOPEZ	PEREZ	JOHN ALEXANDER	3107580840	ING RESIDENTE INTERVENTORIA
X		52387407	LOPEZ	AROCA	MARIA LUCRECIA	3108849049	DIRECTORA OBRA INTERVENTORIA
		79111813	MURCIA	SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO		PROF HIDRAULICO

INGRESOS E INDUCCIONES:

La inducción en SST es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le informa sobre aquellos temas relevantes en Seguridad y Salud en el Trabajo que debe tener en cuenta en el cargo que va a ocupar, así como los peligros y riesgos a los que se expone durante la ejecución de la tarea y las medidas de prevención que debe implementar para garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo.

El profesional de SST del consorcio Infraestructura A&V, Es el responsable de realizar dicha inducción a todo el personal al momento del ingreso, independientemente de su forma de contratación y de dejar constancia en los formatos internos de su SG-SST.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024, el contratista A&V reporto un total de nueve (09) ingresos distribuidos de la siguiente manera.

N.º PARTICIPANTES	EMPRESA/PROVEEDOR
07	OBRA CIVIL
01	FACHADA
01	PLOMERO

CONSORCIO INTERCONSULTORES
Consultoría e Interventoría de Obras Civiles.

Registro fotográfico de inducción de seguridad y salud en el trabajo A&V



RETIROS MES DE OCTUBRE:

Para el mes de octubre el área SST del contratista reportó un total de nueve (02) retiros

N.º PARTICIPANTES	EMPRESA/PROVEEDOR
01	PERSONAL FACHDA (JAIRO SOTO)
01	AYUDANTE OBRA CIVIL (JORHE GARCIA)

Exámenes de egreso: De acuerdo con lo establecido a la Resolución 2346 de 2007, una vez sea retirado el trabajador, la empresa deberá programarle y enviarlo a que se realice su respectivo examen de egreso, en caso tal de que este renuncie al derecho de hacerlo debe quedar una notificación por escrito donde se evidencie que se le realizó entrega e informe al trabajador, así mismo el contratista debe anexar todos los meses en el informe correspondiente a cada periodo reportado.

Paz y salvos: De acuerdo con el pliego de condiciones Numeral 4.3 formas de pago, Ítem 2; el contratista deberá presentar los certificados de paz y salvo del personal retirado. La interventoría solicita dichos certificados de manera mensual, con el fin de evitar traumatismos al momento de cierre o finalización de este. Sin embargo, a la fecha aún están pendiente la entrega de varios registros, los cuales se relacionan en correo enviado el 15 nov 2024 sin respuesta por parte del contratista.

CHARLAS DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE

Las charlas de seguridad o de cinco (05) minutos, se llevan a cabo diariamente antes de dar inicio a las actividades laborales, el área SST del Consorcio Infraestructura A&V, diseña un cronograma de charlas de acuerdo con los peligros y riesgo identificados en su matriz IPVR y los evidenciados en obra.

A continuación, se relacionan los temas y número de participantes del periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2024:

Charlas SST realizadas en el mes de octubre

CHARLAS SST OCTUBRE 2024		
FECHA	TEMA	No. PART
01/10/2024	Socialización comités Copasst y Cocolab	8
02/10/2024	Pausas Activas Ejercicio Coordinación	9
03/10/2024	Autocuidado	8
03/10/2024	Socialización Procedimiento lavado de fachada	2
04/10/2024	Cuidado de Manos Manejo adecuado Herramientas	10
05/10/2024	Medidas de control en las actividades	10
06/10/2024	Recomendaciones TSA Y Calistenia	5
07/10/2024	Orden y aseo en las Áreas de Trabajo	9
08/10/2024	Uso adecuado de Equipos protección contra caídas	9

CHARLAS SST OCTUBRE 2024		
FECHA	TEMA	No. PART
09/10/2024	Uso correcto de la pulidora	11
10/10/2024	Pausas activas	8
11/10/2024	Alimentación y Hábitos saludables actividad	10
12/10/2024	Uso correcto de roto martillo	4
15/10/2024	Reportar toda condición de salud	8
16/10/2024	Sustancias Químicas	7
17/10/2024	Excesos de confianza en la tareas diarias	10
18/10/2024	Paso a paso como ponerse un arnés de seguridad	10
19/10/2024	Trabajo en equipos y liderazgo	10
20/10/2024	Cuidado de manos	10
21/10/2024	Pausas activas, recomendaciones actividades pañete	6
22/10/2024	Como manejar el stress, consecuencias	13
23/10/2024	Uso obligatorio de guantes	13
24/10/2024	Uso obligatorio de mascarillas y tapabocas	12
25/10/2024	Identificación de peligros y riesgos en el trabajo	12
26/10/2024	Uso adecuado de EPP, reposición y mantenimiento	7
28/10/2024	Capacitación plan de emergencias	5
29/10/2024	Orden y aseo en las áreas de trabajo	7
30/10/2024	Votación comités copasst y cocolab	14
31/10/2024	Socialización y conformación comités	12

Registro fotográfico charlas SST



CALISTENIA




CAPACITACIONES MES DE OCTUBRE

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 octubre de 2024, el Consorcio A&V reporta la implementación de capacitaciones mensuales en los diferentes componentes del SG-SST con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas en su plan de trabajo.

Capacitación N° 1

FECHA	TEMA	PUNTOS TRATADOS	N.º PARTICIPANTES	EXPOSITOR
28/10/2024	PLAN DE EMERGENCIAS Y SIMULACRO NACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Divulgación plan de emergencia de la entidad ➤ Puntos encuentro ➤ Medidas frente a eventos ➤ Equipos emergencia 	8	MILENA DUQUE



Capacitación N° 2

FECHA	TEMA	PUNTOS TRATADOS	N.º PARTICIPANTES	EXPOSITOR
11/10/2024	HABITOS Y ALIMENTOS SALUDABLES	<ul style="list-style-type: none">➤ Tipos de alimentos➤ Tamizaje➤ Divulgaciones como debe ser un plan ideal➤ Entrega de frutas y compartir	10	MILENA DUQUE



Capacitación N°3

FECHA	TEMA	PUNTOS TRATADOS	N.º PARTICIPANTES	EXPOSITOR
16/10/2024	Manejo Sustancia Químicas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definiciones, ✓ Tipos controles ✓ ficha técnica HMIS ✓ Medidas de seguridad para el manejo de los productos ✓ Elementos de protección personal ✓ Restricciones ✓ Almacenamiento 	7	Milena Duque



APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL/ MES OCTUBRE 2024

Todo el personal que labora en obra de forma directa o indirecta, se encuentra afiliado al sistema general de riesgos laborales (EPS, ARL y AFP). El profesional SST del contratista Consorcio Infraestructura A&V, verifica la respectiva afiliación del trabajador y la fecha límite de pago de acuerdo al NIT de cada contratista. A continuación, se relacionan el listado de planillas de seguridad social evidenciadas a interventoría. Además, se deja nota de las inconsistencias

presentadas en el pago de planillas y las cuales han sido reportadas a través de correo electrónico y actas de comité.

EMPRESA	NIT	FECHA LIMITE DE PAGO	FECHA DE PAGO	DIAS DE MORA
CONSORCIO A&V	900534311-2	21-10-2024	11-10-2024	0
Obra civil - Grupo Elite	901747796	23-10-2024	23-10-2024	0
Fachada Independientes	C.C.	18-10-2024	18-10-2024	0
Eléctricos Efectiva Temporal	901574170	19-10-2024	19-11-2024	0

NOTA 1: A la fecha se tiene planillas tanto de las 3 empresas como de los 9 independientes de fachada sin novedades, vigentes y en cobertura para periodo Septiembre - octubre 2024

Llamados de atención:

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Octubre de 2024 el Consorcio A&V SIN REPORTES POR INCUMPLIMIENTOS EN TEMAS SST

AUSENTISMO LABORAL: Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al ausentismo como la inasistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir, excluyendo periodos vacacionales, huelgas o permisos sindicales

Los análisis de las causas que dan lugar al ausentismo son de gran importancia para su clasificación, bien sea desde la perspectiva preventiva o correctiva.

Manejo causas de ausentismo:

PP Permiso Personal NJ No Justificada EC Enfermedad Común LP Licencia de Paternidad AT Accidente de Trabajo EP Enfermedad Profesional AC Accidente Común.

Nota: a la fecha presente no se tiene Accidentes laborales generados por la operación y no se tiene reportes de ausentismo laborales sin justa causa, solo 2 retiro laborales.

GESTION DE LOS COMITES:

COPASST (comité paritario de seguridad y salud): para el día 09 de Octubre de 2024 el residente de Seguridad Y Salud cito a reunión a los integrantes del comité para tratar los siguientes temas:

- Firma del acta de conformación de los comités COPASST Y COCOLAB
- Compromisos y responsables
- Asistentes:

NOMBRE	CARGO
Harvey Gutiérrez Cardona	Supervisor fachada (COPASST)
Luis Felipe Olaya Correa	Ayudante (COPASST)
Alexander Monroy Zúñiga	Ayudante (COCOLAB)
Milena Duque Rojas	SISO (COCOLAB)

Registro de Elección y Votaciones Comités COPASST Y COCOLAB



Suministro de EPP

Es una obligación del empleador suministrar los EPP a todo el personal, garantizando lo estipulado en los artículos 230 del CST, Art 176,177 de la Resolución 2400 de 1979, art. 2.2.4.2.4.2 del Decreto 1072 de 2015

Consolidada entrega de EPP -Mes octubre 2024

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2024, el contratista A&V reportó la entrega de los siguientes elementos de protección personal.




INSPECCIONES GENERALES

Las inspecciones que se realizan a máquinas, equipos, herramientas y áreas de trabajo, se hacen a través de observación directa esto nos permite identificar actos o condiciones de riesgo que podrían llegar a generar accidentes de trabajo. Para el periodo comprendido entre el 01 y 31 de octubre de 2024, el área SST reporto las siguientes inspecciones:

Registro fotográfico inspección equipos



Registro fotográfico inspección escaleras y equipos



Registro fotográfico inspección punto de acopio y retiro escombros



Plan de preparación, atención y repuesta ante emergencias: De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.25, el cual indica que cada empresa "debe implementar y mantener las disposiciones necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.

Para el mes de octubre el contratista reportó las siguientes actividades:

Inspección de Equipos de Atención de Emergencias.

Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo, extintores, camillas, botiquín, rutas de evacuación, esto con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. El Consorcio O.M tiene establecido dentro de su SG-SST realizar inspecciones mensuales.

Formato inspección de botiquín: Consta de veintisiete (27) preguntas, las cuales a través de estas buscan identificar los elementos faltantes o vencidos que se encuentran en el mismo.



Formato inspección de camilla: Además realizaron la inspección de la camilla. No se evidenció hallazgo significativo, sin embargo, se recomendó realizar limpieza de la misma y proteger con papel celofán.



Registro fotográfico clasificación de residuos



CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

La correspondencia enviada y recibida incluye los correos y oficios que son enviados al contratista Consorcio Infraestructura A&V, con copia a la interventoría al igual los que el consorcio envía a la interventoría.

3.0 TARJETAS DE OBSERVACIONES			
FECHA	CORREO Y OFICIOS AL CONTRATISTA A&V OCT 2024	EVENTO A REPORTAR	SE SUSPENDIO LA ACTIVIDAD
5/10/2024	ENTREGA INFORME HSE DEL MES SEPTIEMBRE 2024	NA	NA
16/10/2024	VERIFICACION VOCACIONAL TSA PERSONAL DE FACHADA SUB CONTRATISTAS	NA	NA
17/10/2024	REPORTE DE TRABAJOS LOS FINES DE SEMANA A LA SUPERVISION MONICA GONZALEZ	NA	NA
18/10/2024	REPORTE RETIRO DE TRABAJADOR FACHADA JAIRO SOTO PEREZ C.C. 80553005	SI	NO
23/10/2024	NOVEDAD RIESGO BIOLOGICO. PANAL AVISPAS A LA PROFE HSE DE LA RAMA JUDICIAL	SI	NO
23/10/2024	VERIFICACION PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	NO	NO
25/10/2024	ENVIO NOVEDADES FRENTE AL OFICIO INTER-CSJ-CO1.PCCNTR.6703620-DI-005;Documentos del SGSST del Contratista Consorcio Infraestructura A&V, LIDER VIVIANA FERNANDEZ	SI	NO
28/10/2024	INSPECCION AUDITORIA INTERNA POR PARTE LIDER HSE MARCELA LEON DE LA RAMA JUDICIAL	SI	NO
OCTUBRE	GESTION DE INGRESOS DE 9 CONTRATISTAS PARA LABORES	NA	NA
TOTALES		9	0


JUAN CARLOS MARTINEZ ROA
 HSE INTERVENTORIA INTERCONSULTORES
 3164027359
 VILLAVICENCIO - META

ANEXO N° 1

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ANEXO N° 2

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE
OBRA

PAGADO 23/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS	Nombre Sucursal	OBRA VILLAVICENCIO	Código Sucursal	002
Documento	NI901747796	Dirección	CR 5 ESTE #90 - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3107697575		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	Identificación	CC 1069900199		
Total Afiliados	12	ARP	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TDP	USP	COR	USI	SEN	IGE	UMA	UVA	UVP	UVT	IND	Días AFE	Días EPS	Días AFE	Días EPS	Días AFE	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1033710794	YEISON ALEXANDER MACIAS BURGOS	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	\$ 303.334	\$ 48.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 303.334	\$ 12.200	6,960	\$ 303.334	\$ 21.200	(CCF34) COFREM	\$ 303.334	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.200		
CC 1049619695	FABIO HERNANDO CAMACHO CUERVO	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	\$ 563.334	\$ 90.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 563.334	\$ 22.600	6,960	\$ 563.334	\$ 39.300	(CCF34) COFREM	\$ 563.334	\$ 22.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.700		
CC 1063618412	HERNAN ANTONIO FLOREZ TELLEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1066729900	JORGE MARIO GARCIAS BETANCUR	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 173.334	\$ 27.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 173.334	\$ 7.000	6,960	\$ 173.334	\$ 12.100	(CCF34) COFREM	\$ 173.334	\$ 7.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.900		
CC 1079033189	DAIRO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1117324656	OSCAR EDUARDO MARTINEZ CAMPOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 1127384443	NELSON OSORIO ARREPICHE	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	\$ 260.000	\$ 41.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 260.000	\$ 10.400	6,960	\$ 260.000	\$ 18.100	(CCF34) COFREM	\$ 260.000	\$ 10.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.500		
CC 3275588	JOSE GERMAN SANCHEZ GUERRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(CCFC55) EPS CAJACOPI	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 7222021	RICARDO MENDIVELSO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 86056596	JOSE OLIVERIO ARIZA AGUILAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.500		
CC 86088862	ROLANDO SERNA MONZALVE	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	\$ 346.667	\$ 55.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 346.667	\$ 13.900	6,960	\$ 346.667	\$ 24.200	(CCF34) COFREM	\$ 346.667	\$ 13.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 107.500		
CC 91323954	ANTONIO JOSE URIBE RANGEL	01	00	X																0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	\$ 736.667	\$ 117.900	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 736.667	\$ 29.500	6,960	\$ 736.667	\$ 51.300	(CCF34) COFREM	\$ 736.667	\$ 29.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.200		



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 10.183.336	\$ 10.183.336	\$ 10.183.336	\$ 10.183.336	\$ 1.629.600	\$ 407.600	\$ 709.200	\$ 407.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.154.000	\$ 0	\$ 3.154.000



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **PEDRO ARTURO LAGOS BOLIVAR** identificado con **CC No. 1055227133**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 03/10/2024
Estado Afiliación: ACTIVO
Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO
Clase de Riesgo: 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240102054786.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 2 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **RICARDO LAGOS BOLIVAR** identificado con CC No. **9636633**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 02/10/2024
Estado Afiliación: ACTIVO
Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO
Clase de Riesgo: 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240102011867.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 1 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

ANEXO N° 4

REGISTRO DE CHARLAS DE SST.



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villavieja		Palacio de Justicia		1	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS				
Inducción - Reinducción		Socialización del Comité de Convivencia Laboral y Copasst				
Charla de seguridad						
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
Seminario / Taller / Curso						
Capacitación y Entrenamiento en SST						
Capacitación específica al cargo						
Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	MARCO S. J. J. L. con	1023932370	AUXILIAR	MARCO S. J. J. L.		
2	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	ALEXANDER MONROY		
3	LUIS Felipe Obispo Carrero	7709310	Apoyante	LUIS Felipe Obispo Carrero		
4	HANNA Y. GUTIERREZ	17327914	MAESTRO	HANNA Y. GUTIERREZ		
5	GUSTAVO LOSES	9635816	OFICIAL	GUSTAVO LOSES		
6	BRAYAN LOGOS	102659680	OFICIAL	BRAYAN LOGOS		
7	ANTHONY BOLIVAR	7073505788	OFICIAL	ANTHONY BOLIVAR		
8	JUAN BOLIVAR	7032456143	OFICIAL	JUAN BOLIVAR		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones: Se explica la importancia de tener representante del comité de convivencia laboral y copasst, se hace formato de inscripción para su respectiva ubicación						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
LEIDI MILENA PACHECO REYES			MILENAGUE			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
FT-SST-015

FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavieja	Palacio de Justicia	2	08	24

ACTIVIDAD REALIZADA	¿Cuántas?	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Pasos activos - (estiramiento) dinámica de coordinación
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	JUAN BOLAÑOS	2072458147	oficial	
2	GUSTAVO LOSOS	9535810	oficial	
3	NATALIA MOLINA	7073505728	oficial	
4	BRAYAN LAGOS	1026596800	oficial	
5	HENRY GUTIERREZ	17327914	maestro	
6	MARIELA SILVERIO	1071982770	Auxiliar	
7	RIVINGTON MORALES	7222021	OFI	
8	LUIS FELIPE OLIVERA	7709310	Ayudante	
9	ALEXANDER MONTEZ	12131924	AYUDANTE	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: Leidy Mula Arce Rojas

Firma

Mula Arce



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
FT-SST-015

FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto-2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villarivencio	Palacio de Justicia	3	01	24

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

¿Cuál?

Autocuidado (Dinámica de prete
guiero)

TEMAS TRATADOS

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	LUIS Felipe Olayo Correa	7709310	Ayudante	[Firma]
2	[Firma]	7792021	Ayudante	[Firma]
3	ALEXANDER MONROY	12131924	Ayudante	[Firma]
4	Manuel Steven Latorre	102747270	Ayudante	[Firma]
5	Zuán Bolívar	1032453143	oficial	[Firma]
6	Brayan Lagos	1026396880	oficial	[Firma]
7	Gustavo Lagos	9635810	oficial	[Firma]
8	Alfred Bolívar	1013505798	oficial	[Firma]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Andrés Milena Osque Rojas

Firma

Milena Osque



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villavicencio		Policia de Justicia		3	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS			
☒ Inducción - Reinducción			Socialización procedimiento de labores de facturas sula de Suspensión			
☐ Charla de seguridad						
☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
☐ Seminario / Taller / Curso						
☐ Capacitación y Entrenamiento en SST						
☐ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	Ricardo Lagos	9676633	lovaror	Ricardo Lagos		
2	pedro lagos	7055227733	lovaror	pedro lagos		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
Lenny Milena Ojeda Rojas			Milena Ojeda			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad

Villavieja

Lugar

Policia de Justicia

DD

MM

AA

3 10 24

ACTIVIDAD REALIZADA

- Inducción - Reinducción
- Charla de seguridad
- Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seminario / Taller / Curso
- Capacitación y Entrenamiento en SST
- Capacitación específica al cargo
- Otra

(Cuál?)

Divulgación de políticas de no alcohol tabaco y drogas, no acoso laboral política de SST. socialización de este 95 peligros y riesgos. que es un accidente que APL están afiliados, Aseguros de trabajo como reportar un

TEMAS TRATADOS

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	B. carlos lagos	7676633	Insuador	Ryld
2	pedro lagos	7055227733	Insuador	pedro lagos
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milena Dague ramos

Firma

Milena Dague



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villavieja		Pulido de Jute		1	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS			
☒ Inducción - Reinducción			Cuidado de manos (Herramientas manuales y eléctricas)			
☐ Charla de seguridad						
☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
☐ Seminario / Taller / Curso						
☐ Capacitación y Entrenamiento en SST						
☐ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	MRS	7229021	OF-S			
2	LUIS Felipe Ojeda Correa	7709310	ayudante			
3	ALEXANDER MONTEZUMA	12131924	AYUDANTE			
4	Bryan Lopez	10269688	oficial			
5	GUSTAVO LOPEZ	9635816	OFICIAL			
6	Alfonso Balbuena	7073505718	oficial			
7	JUAN ZOCUMAR	1032458.193	OFICIAL			
8	Ricardo Lopez	9636677	OFICIAL			
9	pedro Lopez	7055227733	OFICIAL			
10	monika Steven Leon	1023032770	AUXILIAR			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
Milena Dique Reyes						



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
FT-SST-015

FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad
Villavieja

Lugar
Palacio de Justicia

DD MM AA
5 10 24

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción
Charla de seguridad
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seminario / Taller / Curso
Capacitación y Entrenamiento en SST
Capacitación específica al cargo
Otra

(Cual)

control de riesgos en las actividades

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	MPB	7222021	OFA	[Firma]
2	Luis Felipe Olaya Corrao	7709310	Asistente	[Firma]
3	ALEXANDER MORALES	12131924	Asistente	[Firma]
4	MARCO SILEN LEON	1023432370	Asistente	[Firma]
5	[Firma]	9635810	Oficial	[Firma]
6	JUAN BOLAÑOS	1032458193	Oficial	[Firma]
7	MARCO BOLAÑOS	7075505798	Oficial	[Firma]
8	BRAYAN LOPEZ	1026596840	Oficial	[Firma]
9	PEDRO LOPEZ	7676633	Oficial	[Firma]
10	PEDRO LOPEZ	7055227733	Oficial	[Firma]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Ledy Milena Arce Rojas

Firma

Milena Arce



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavieja	Palacio Justicia	06	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción	¿Cuál? Recomendaciones en TDA. Verificación Equipos, Arnes, Líneas Vidas y Puntos Anclaje. Calentamiento.			
Charla de seguridad				
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo				
Seminario / Taller / Curso				
Capacitación y Entrenamiento en SST				
Capacitación específica al cargo				
Otra				

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Miguel Adívar	7073505788	oficial	[Firma]
2	Brayan Lugo	102696880	oficial	Brayan Lugo
3	Ricardo Lagos	9676637	oficial	[Firma]
4	Gustavo Leanos	9635810	oficial	[Firma]
5	Hector Cordero	79907825	RESIDENTE	[Firma]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Lidy Milagros Arce Rojas

Firma

Milena Arce



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Yibavicerio		Palacio de Justicia		7	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS				
Inducción - Reinducción		¿Cuál? orden y aseo en las áreas de trabajo				
Charla de seguridad	X					
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
Seminario / Taller / Curso						
Capacitación y Entrenamiento en SST						
Capacitación específica al cargo						
Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	Luis Felipe Olaya Caceres	7709310	ayudante			
2	MR	7222021	OFIC			
3	ALEXANDER MOURAY Z	12131924	99999999			
4	Brayan Lagos	1026596880	Oficial	Brayan Lagos		
5	Reinaldo Lagos	9676677	Oficial			
6	Gustavo Casas	9635810	Oficial			
7	Antel Bolivar	7073505728	Oficial			
8	JOHN BOLIVAR	7032452100	Oficial			
9	pedro Lagos	7055227733	Oficial	pedro Lagos		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones: consecuencias del no realizar orden y aseo y beneficios						
Persona responsable de la actividad						
Nombre		Firma				
Leidy Milena Aguirre Rojas		Milena Aguirre				



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

DD MM AA

Lugar

Ciudad

Vitalicio

Palacio de Justicia 8 10 24

TEMAS TRATADOS

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

(Cuál?)

Uso adecuado del
Equipo de Protección
contra caídas

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ALEXANDER MONROY Z	12131924	AYUDANTE	[Firma]
2	LUIS Felipe Olaya Correa	7709310	Ayudante	[Firma]
3	marlon stalin leon	1027932720	Ayudante	[Firma]
4	marlon melvin	1073505798	OFICIAL	[Firma]
5	JOHN BOLIVAN	7032438193	OFICIAL	[Firma]
6	Bryan Lagos	1026196880	OFICIAL	[Firma]
7	Ricardo Lagos	9626633	OFICIAL	[Firma]
8	José Lagos	7055227733	OFICIAL	[Firma]
9	Gustavo Lagos	9635810	OFICIAL	[Firma]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Firma

Ledy Milena Oquendo Rojas

Milena Oquendo

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
FORMATO:	FT-SST-015
SG-SST	
Fecha:	Agosto- 2024
Versión:	001
Página 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA				
Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	14	10	24

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	uso correcto de utilizar Pulcrita
Charla de seguridad	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ALEXANDER MONROY Z	7292021	OFIC	[Firma]
2	LUIS Felipe Olayo Correa	12131924	AYUDANTE	[Firma]
3	JUAN BOLIVIAN	7709310	Ayudante	[Firma]
4	GUSTAVO LAGOS	703245643	oficial	[Firma]
5	ANALAI BOLIVIAN	9535810	oficial	[Firma]
6	maribel Soliven Leon	703505728	oficial	[Firma]
7	Luis Lagos	1013972320	Ayudante	[Firma]
8	Ricardo Lagos	42115911	A1	[Firma]
9	pedro lagos	9636633	oficial	[Firma]
10	Brayan Lagos	7055227733	oficial	[Firma]
11		1026396800	oficial	[Firma]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Paso a paso para utilizar pulcrita

Persona responsable de la actividad	Firma
Nombre	
Leidy Milena Olayo Correa	Milena Olayo



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FT-SST-015

FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villavicencio		Policlinico de Justicia		10	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS				
☒ Inducción - Reinducción		<p>Pruebas actuales Certificaciones</p> <p>Recomendaciones de seguridad para</p> <p>trabajar Actividades de Alturas y equipos</p> <p>de potencia</p>				
☐ Charla de seguridad						
☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
☐ Seminario / Taller / Curso						
☐ Capacitación y Entrenamiento en SST						
☐ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	Ricardo Lopez	9636633	Oficial			
2	Juan Jose Ortiz	7032458193				
3	Luis Felipe Olaya Correa	7709360	Asistente			
4	Arturo Bolivar	7073585728	Oficial			
5	Bryan Lopez	1026296880	Oficial	Bryan Lopez		
6	MAURICIO SAUM LOPEZ	1023932790	Agente de	mauricio saum		
7	Arturo Lopez	7055227733	Oficial	Arturo Lopez		
8	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
Leidy Milena Lopez Rojas			Milena Lopez			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
FT-SST-015

FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto-2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Lugar

Adelco de Justicia

DD MM AA
11 10 24

Ciudad

Villavicencio

TEMAS TRATADOS

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

¿Cuántas?

Alimentación de Hábitos saludables
y Hábitos saludables.

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	[Firma]
2	[Firma]	7222021	OFI	[Firma]
3	MAURO JULIEN LOPEZ	1023932370	Ayudante	[Firma]
4	Luis Felipe Olayo Correa	7709310	Ayudante	[Firma]
5	Antoni Bolívar	7072505728	Oficial	[Firma]
6	Blayen Logos	1026396880	Oficial	Blayen Logo
7	pedro logos	7055227737	Oficial	pedro logos
8	Alvaro logos	9636637	Oficial	[Firma]
9	JUAN BOLIVAR	1032058197	Oficial	[Firma]
10	WIS logos	4211599	OF	WISLO
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milena Arce

Firma

Milena Arce



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
FT-SST-015

FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad

Villa Vicencio

Lugar

Palacio de Justicia 12/10/24

DD

MM

AA

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción

Charla de seguridad

Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seminario / Taller / Curso

Capacitación y Entrenamiento en SST

Capacitación específica al cargo

Otra

(Cual)

uso correcto del robotmartillo

Cargo

Firma

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	MRS	7222021	OF?	MRS
2	ALEXANDER MONROY E	12131924	AYUDANTE	9995
3	marlon silven leon	1023922320	ayudante	marlon silv
4	Luis Felipe Obaya C	9209310	Ayudante	Luis
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Firma

Leidy Milena Buzue Rojas

Milena Buzue



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT SST 015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Lugar	Lugar	UU	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	15	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS			

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

Reportar toda condición de Salud

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Felipe Chapo Correa	7209310	ayudante	Luis Chapo
2	HRP	7222021	OFIC	HRP
3	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	Monroy
4	MARTIN SILVA LEON	1023932570	Ayudante	Martin Silva
5	Andrés Bolívar	7073505798	OFICIAL	Andrés Bolívar
6	Bryan Lagos	1026576860	OFICIAL	Bryan Lagos
7	pedro Lagos	7055227733	OFICIAL	pedro Lagos
8	Ricardo Lagos	7676677	OFICIAL	Ricardo Lagos
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Reidy Milena Arce Rojas

Firma

Milena Arce



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio		Palacio de Justicia	16	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción	☐	Sustancias Químicas			
Charla de seguridad	☐				
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☐				
Seminario / Taller / Curso	☐				
Capacitación y Entrenamiento en SST	☒				
Capacitación específica al cargo	☐				
Otra	☐				
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma	
1	martha silva leon	107992290	Auxiliar	martha silva	
2	Rafael	7222021	OF	Rafael	
3	Luis Felipe Olaya Correa	7709310	Audante	Luis Felipe	
4	ALEXANDER MONROY Z	12131924	AYUDANTE	ALEXANDER	
5	Rafael Orobina	7073505728	OFICIAL	Rafael	
6	Ricardo Lagos	9676623	OFICIAL	Ricardo	
7	Gustavo Cesos	9635810	CELEST	Gustavo	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Observaciones:					
Persona responsable de la actividad			Firma		
Nombre			Firma		
Leidy Milena Duque 20195			Eulera Duque		



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-EST 015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		UU	MM	AA
Nitalencas		Palacio Municipal		1A	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción			Exceso de confianza en las actividades diarias que realizamos			
Charla de seguridad						
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
Seminario / Taller / Curso						
Capacitación y Entrenamiento en SST						
Capacitación específica al cargo						
Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	MRP	7227021	OF	MRP		
2	MAICEL BOLIVAR	7073505728	Oficial	MAICEL BOLIVAR		
3	Luis Felipe Olayo Correa	7709310	Ayudante	Luis Felipe Olayo Correa		
4	ALEXANDER MONROY Z	12131924	AYUDANTE	ALEXANDER MONROY Z		
5	Malkol Steven Leon	1073932370	Ayudante	Malkol Steven Leon		
6	Pedro Lagos	9636672	Oficial	Pedro Lagos		
7	JUAN BOLIVAR	7072458143	Oficial	JUAN BOLIVAR		
8	pedro lagos	7055227732	Oficial	pedro lagos		
9	Brayan Lagos	1026596880	Oficial	Brayan Lagos		
10	GUSTAVO LAGOS	9635070	Oficial	GUSTAVO LAGOS		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
Se explica la importancia de realizar las actividades de la manera correcta con seguridad, no tener prisa ni hacer las cosas con exceso de confianza						
Personas responsables de la actividad			Firma			
Nombre			Firma			
Leidy Milena Dique Rojas			Milena Dique			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT SST 015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		UU	MM	AA
Villavieja		Pulpi de Justina		8	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS			
☒ Inducción - Reinducción			Paso a paso a colocarse en Antes de manera adecuada			
☐ Charla de seguridad						
☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
☐ Seminario / Taller / Curso						
☐ Capacitación y Entrenamiento en SST						
☐ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	LUIS Felipe Olaya Correa	2222021	OFI	[Firma]		
2	ALEXANDER MONTEZ	7709310	Ayudante	[Firma]		
3	Maithe Steven Leon	12131924	AYUDANTE	[Firma]		
4	Maithe Steven Leon	106992740	Ayudante	[Firma]		
5	Andrés Polanco	7073505728	Oficial	[Firma]		
6	Andrés Polanco	7055227733	Oficial	[Firma]		
7	Andrés Polanco	7032458193	Oficial	[Firma]		
8	Andrés Polanco	1026596880	Oficial	[Firma]		
9	GUSTAVO CASAS	9635810	Oficial	[Firma]		
10	Andrés Polanco	9626677	Oficial	[Firma]		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Leidy Milena Dufre Rojas	Leidy Dufre



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Lugar		Lugar	UU	MM	AA
Villavieja		Palacio de Justicia	19	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción		200817			
Charla de seguridad		X			
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo					
Seminario / Taller / Curso					
Capacitación y Entrenamiento en SST					
Capacitación específica al cargo					
Otra					
coordinación trabajo en equipo y liderazgo en las actividades					
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma	
1	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	[Firma]	
2	Luis Felipe Olayo Carrera	7709310	Ayudante	[Firma]	
3	marcelo bolivar	273505728	Oficial	[Firma]	
4	Ricardo Lopez Bolivar	7676637	Oficial	[Firma]	
5	Brayan Lopez Bolivar	102696880	Oficial	[Firma]	
6	Juan Bolivar	1032458123	Oficial	[Firma]	
7	pedro Lopez	2055227733	Oficial	[Firma]	
8	Gustavo Casas	963550	Oficial	[Firma]	
9	marcelo silva lion	1027932730	AYUDANTE	[Firma]	
10	[Firma]	2722021	Ofs	[Firma]	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Observaciones:					
Persona responsable de la actividad					
Nombre		Firma			
Hilery Dique Rojas		[Firma]			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT SST 015

SG-SST

Fecha: Agosto-2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ubicación	Villavieja	Lugar	Palacio de Justicia	UO	MSA	AA
ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS					
Inducción - Reinducción	Cuidado de manos					
Charla de seguridad						
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
Seminario / Taller / Curso						
Capacitación y Entrenamiento en SST						
Capacitación específica al cargo						
Otra						

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	<i>[Signature]</i>	7222521	OF-1	<i>[Signature]</i>
2	ALEXANDER MONROY Z	12131924	AYUDANTE	<i>[Signature]</i>
3	LUIS Felipe Obaya Correa	7709310	Ayudante	<i>[Signature]</i>
4	maikel Steven Leon	1023932370	Ayudante	<i>[Signature]</i>
5	Maikel Balboa	7072505728	OFICIO	<i>[Signature]</i>
6	GUSTAVO Lagos	9635710	Oficial	<i>[Signature]</i>
7	Bryan Lagos	1026396800	Oficial	Bryan Lagos
8	Luis Lagos	4122000	OF	<i>[Signature]</i>
9	JUAN DOLLAN	7072458043	Oficial	<i>[Signature]</i>
10	pedro Lagos	7055227733	Oficial	pedro Lagos
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Lady Milena Delfe Rojas

Firma

[Signature]



FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	21	10	24

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

¿Cuál?

Pasos activos (recomendaciones al iniciar actividades de trabajo)

No	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma
1	MPJ	7224021	OF -	MPJ
2	ALEXANDER MONROE	12131924	AYUDANTE	MPJ
3	Luis Felipe Naya Carra	7709310	Ayudante	MPJ
4	melito stuen leon	1012932770	Ayudante	MPJ
5	OLIVERO Gnae	86056596	MT -	MPJ
6	Garcia Bateman	1066724900	AUXILIAR	MPJ
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milans Dujardin

Firma

Leidy Milans



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

Ciudad

Villavicencio

Lugar

Parque Justicia

DD

MM

AA

22 10 24

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción

Charla de seguridad

Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seminario / Taller / Curso

Capacitación y Entrenamiento en SST

Capacitación específica al cargo

Otra

¿Cuál?

como manejar el estrés
consecuencias del estrés

TEMAS TRATADOS

NO	Nombre del trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	JUAN DELGADO	7032452197	oficial	[Firma]
2	Reinaldo Lagos Bolívar	9676633	oficial	[Firma]
3	Brayan Lagos	1026396880	oficial	Brayan Lagos
4	Andrés Bolívar	7073505728	oficial	[Firma]
5	pedro Lagos	7055227733	oficial	pedro Lagos
6	Luis Felipe Ochoa Carrero	7709310	Ayudante	[Firma]
7	ALEXANDER PENNOY E	12131924	AYUDANTE	[Firma]
8	monitor Estiven Leon	1023932370	Ayudante	monitor
9	Konrad Henemann	7718513	Electrico	[Firma]
10	[Firma]	2222021	OTC	[Firma]
11	Jonathan Hernandez	1075289139	Electrico	[Firma]
12	Oliver	86056396	MT	[Firma]
13	Jorge marco Lopez	6066724400	Asesor	[Firma]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Dinamica de estres

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milena Agüero Rojas

Firma

Milena Agüero



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio		Palacio de Justicia	23	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción		Uso obligatorio de guantes Segun actividades			
Charla de seguridad	X				
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo					
Seminario / Taller / Curso					
Capacitación y Entrenamiento en SST					
Capacitación específica al cargo					
Otra					
No	Nombre del trabajador	Cedula de Ciudadania	Cargo	Firma	
1	ALEXANDER MONROY E	12131924	AYUDANTE	[Firma]	
2	Olivero Arzay	86056596	MT	Olivero	
3	Maitai Shuen Leon	1023932370	Aguadante	Maitai Shuen	
4	Leonardo Herrera	7718513	Electrico	[Firma]	
5	Walter Hernandez	1075239119	Electrico	Walter Hernandez	
6	Luis Felipe Nolas Correa	7709310	Ayudante	[Firma]	
7	Maitai Bolivar	7073505728	Oficial	[Firma]	
8	Gustavo Lagos	9635810	Oficial	[Firma]	
9	Brayan Lagos	102696880	oficial	Brayan Lagos	
10	pedro Lagos	7055227733	oficial	pedro Lagos	
11	Juan Bolivar	2032458147	oficial	[Firma]	
12	Ricardo Lagos Bolivar	9636073	Oficial	[Firma]	
13	Jorge Mario Gonzalez	1066724900	Oficial	[Firma]	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Firma

Leidy Milena Ace Roca

Milena Ace



FORMATO:

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

DD MM AA

Lugar

Palacio de Justicia 2A 10 24
TEMAS TRATADOS

Ciudad

Villavicencio

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

(Cuál?)

Uso obligatorio de mascarillas/
tapabocas dependiendo del quimio
atrayado

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Felipe Olaya Carrera	7709310	Ayudante	[Firma]
2	MARCELO BOLIVAR	7073505728	Oficial	[Firma]
3	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	[Firma]
4	Olivero Aru	86056396	Art	[Firma]
5	Konardo Herrera	7718513	Electricista	[Firma]
6	GUSTAVO LÓPEZ	9635810	Oficial	[Firma]
7	Fernando Hernandez	1075189159	Electricista	[Firma]
8	Juan Dolivar	1032452143	[Firma]	[Firma]
9	Brayan Logos	1026596880	Oficial	Brayan Logos
10	Reynaldo Lopez	9036637	OS. R. 91	[Firma]
11	pedro logos	7055227733	Oficial	pedro logos
12	Alfonso Mario Guevara	666724400	auxiliar	[Firma]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milena Aguero Rojas

Firma

Milena Aguero



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad

Villavicencio

Lugar

Palacio de Justicia

DD

MM

AA

24 10 24

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción - Reinducción
Charla de seguridad
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seminario / Taller / Curso
Capacitación y Entrenamiento en SST
Capacitación específica al cargo
Otra

¿Cuál?

Uso obligatorio de mascarillas/
fapebocas dependiendo del clima
actual

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Luis Felipe Olaya Carrera	7709310	Asistente	[Firma]
2	Natalia Bolívar	7073505728	Oficial	[Firma]
3	ALEXANDER MONROE	12131924	AYUDANTE	9457
4	Olivero Aru	86056396	Art	Olivero
5	Konardo Herrera	7718513	Electrico	[Firma]
6	Gustavo Lopez	9635810	Oficial	[Firma]
7	Fernando Hernandez	1075189159	Electrico	411405
8	Ivan Soliman	1032452143	[Firma]	[Firma]
9	Brayan Lopez	1026596880	Oficial	Brayan Lopez
10	Ricardo Lopez	9636637	Oficial	12/11
11	Pedro Lopez	7055227733	Oficial	Pedro I
12	Alfonso Mario Guevara	666729460	auxiliar	[Firma]
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milena Aguilar

Firma

Milena Aguilar



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto-2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad

Villavicencio

Lugar

Palacio de Justicia

DD

MM

AA

26 10 24

ACTIVIDAD REALIZADA

TEMAS TRATADOS

- Inducción - Reinducción
- Charla de seguridad
- Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seminario / Taller / Curso
- Capacitación y Entrenamiento en SST
- Capacitación específica al cargo
- Otra

¿Cuál?

Identificación de Peligros y Riesgos en el trabajo

NO	Nombre del Trabajador	Cedula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	MARCO SHVEN LEON	1023932370	Auxiliar	Marco Shven
2	ALEXANDER MONROY Z	12131924	AYUDANTE	Alexander
3	LUIS FELIPE OJAYO CORREA	7709310	Ayudante	Luis Felipe
4	OLIVERO FERRER	86056590	HT	Olivero
5	LEONARDO HENRIQUE	7718517	Electrico	Leonardo
6	JONATHAN HERNANDEZ	1025289139	Elctrico	Jonathan
7	GEORGINA LASSUS	9635810	Oficial	Georgina
8	RICARDO LOPEZ	9676632	Oficial	Ricardo
9	MIHAEL BOLIVAR	7073505798	Oficial	Micha
10	RAMON BOLIVAR	1032458197	Oficial	Ramon
11	PEDRO LOPEZ	7055227723	Oficial	Pedro Lopez
12	BRYAN LOPEZ	1026596880	Oficial	Bryan Lopez
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Leidy Milena Aguirre Rojas

Firma

Milena Aguirre

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
FORMATO:	FT-SST-015
SG-SST	
Fecha:	Agosto- 2024
Versión:	001
Página 1 de 1	

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	
Ciudad Villavicencio	Lugar Relaxclub de Jirica
DD	MM
26	10
AA	24

ACTIVIDAD REALIZADA	¿Cuál?	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	☒	
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra		

Uso adecuado de epp y Mantenimiento reposición

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Olivero Alvaro	86056596	MT	Olivero
2	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	4431
3	maikel Silverio	102397370	maikel 1st	Ayudante
4	Jorge Mario GARCIA	1066729400	Asesor	Jorge
5	Alfonso Bolívar	7073505728	Oficial	Alfonso
6	Leonardo Herrera	7718513	Técnico	Leonardo
7	Jonathan Amador	1066709157	Electro	Jonathan
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre	Firma
Lady Juleta Aguirre Rojas	Milena Aguirre



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villa Vicencio		Policia de Justicia		28	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS			
☒ Inducción - Reinducción			capacitación de Plan de emergencias			
☒ Charla de seguridad						
☒ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
☒ Seminario / Taller / Curso						
☒ Capacitación y Entrenamiento en SST						
☒ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	Olivero Aniel	86056590	MI	Olivero		
2	ALEXANDER MONROY	12131424	AYUDANTE	9951		
3	Luis Felipe Olave Correa	7709300	AYUDANTE	Luis Olave		
4	Leonardo Herrera	7718313	Electricista	Leonardo Herrera		
5	maria Steven Leon	1027932370	ayudante	maria Steven		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
Se explica que es un prime auxilio, que hacer en caso de presentarse un accidente						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
Leidy Tulio Deque Rojas			Milena Ochoa			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio		Palacio Justicia	29	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS			
Inducción - Reinducción		¿Cuál?			
Charla de seguridad		Socialización de política de seguridad			
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		no consumo de alcohol y tabaquismo, durante			
Seminario / Taller / Curso		de ingreso, Riesgos a los cuales están			
Capacitación y Entrenamiento en SST		expuestos			
Capacitación específica al cargo					
Otra					
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma	
1	Luis Antonio Torres	4581491	Plomero	[Firma]	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Observaciones:					
Persona responsable de la actividad					
Nombre			Firma		
Leidy Milena Ochoa Rojas			[Firma]		



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	24	10	24

ACTIVIDAD REALIZADA	¿Cuál?
Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

orden y aseo en areas de trabajo
Areas afeas diligenciamiento de
permisos

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Leonardo Herrera	7718513	Electrico	[Firma]
2	Luis Felipe Chica Correa	7709310	Ayudante	[Firma]
3	YURI	7222021	DFG	[Firma]
4	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	[Firma]
5	MARCO STIVEN LEON	1023932370	Ayudante	[Firma]
6	Oliverio Ariza	88056596	HT-	[Firma]
7	RAFAEL OLIVERA	707350572	oficial	[Firma]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Ledy Milena Ojeda Rojas

Firma

[Firma]



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto 2024

Versión: 001

Página 1 de 1

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villavicencio		Palacio de Justicia		30	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS				
☒ Inducción - Reinducción		Votación del de comité paritario de conflicto laboral, y comité de seguridad y salud en el trabajo				
☐ Charla de seguridad						
☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo						
☐ Seminario / Taller / Curso						
☐ Capacitación y Entrenamiento en SST						
☐ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	MPP	7222021	OF	[Firma]		
2	Luis Felipe Olaya Cordero	7209310	Asistente	[Firma]		
3	Oliviero Ariza	86056596	Plomero	[Firma]		
4	Luis Torres	4581491	Plomero	[Firma]		
5	Manlio Sierra Leon	1023932370	Asistente	[Firma]		
6	ALEXANDER MONROY	12131924	AYUDANTE	[Firma]		
7	Miguel Deliva	1073505725	Oficial	[Firma]		
8	Brayan Lagos	102696880	Oficial	[Firma]		
9	Ricardo Lagos	9076633	Oficial	[Firma]		
10	JOAN BOLIVAR	007245814	Oficial	[Firma]		
11	pedro Lagos	7055227733	Oficial	[Firma]		
12	Ricardo Herrera	7718513	Electricista	[Firma]		
13	Hidubrendo Lagos	4211599	Fachador	[Firma]		
14	Hector Gutierrez	17327914	maestros	[Firma]		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
Leidy Milena Dague			Mileidy Dague			



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-015

SG-SST

Fecha: Agosto- 2024

Versión: 001

Página 1 de 1


FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad		Lugar		DD	MM	AA
Villavieja		Palacio de Justicia		31	10	24
ACTIVIDAD REALIZADA			TEMAS TRATADOS			
☒ Inducción - Reinducción			¿Cuál?			
☐ Charla de seguridad			Se socializa y divulga quien			
☐ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo			Gano de votación para el Comité			
☐ Seminario / Taller / Curso			Pantano de Seguridad Y Salud en el			
☐ Capacitación y Entrenamiento en SST			trabajo y comunidad laboral			
☐ Capacitación específica al cargo						
☐ Otra						
No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma		
1	Luis Torres	4581491		[Firma]		
2	Andrés Bolívar	707330578	Oficial	[Firma]		
3	Braun Lagos	1026596880	Oficial	Braun Lagos		
4	Pedro Lagos	7055227733	Oficial	Pedro Lagos		
5	Rodrigo Lagos	9636633	Oficial	[Firma]		
6	HRB	7222021	Oficial	[Firma]		
7	ALEXANDER MONROY Z	12131924	AYUDANTE	[Firma]		
8	Luis Felipe Chaves Correa	7709310	Ayudante	[Firma]		
9	Olivero Griez	86056596	Oficial	Olivero		
10	JOAN BOLIVAR	7072058193	Oficial	[Firma]		
11	mauricio Steven Leon	1020437370	Ayudante	mauricio		
12	Adelberto Lagos		Oficial	Adelberto		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Observaciones:						
objetivos y responsabilidades frente a esta función						
Persona responsable de la actividad						
Nombre			Firma			
Leidy Milena Dueque			[Firma]			

ANEXO N° 5

REGISTRO DE INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES.

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código: FT-GST-032 versión: 1 Fecha Aprobación: 2024 Elaborado: [Firma]						
ÁREA:		Palacio de Justicia								
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Juan Bolívar								
MARCA / MODELO DEL MATERIAL:		Sin marca, sendo 8 años, S1 Colgahuteck E0134								
FECHA O PERÍODO DE SOL: HASTA:		30/11/24 6/10/24								
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS										
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO PRE POST		Marque las casillas con una B si se cumple sin requisitos o con una R si no se cumple. Si está en buen estado o con una R para rechazar.						
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA		DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la correa formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.3	GRIETAS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.5	DETERIORO GENERAL		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DEFORMADAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.10	OTROS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2	COSTURAS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2.1	CORTADURAS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2.2	DESHILACHAMIENTO		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2.3	HILOS FALTANTES		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2.4	QUEMADURAS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	2.6	OTROS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3.3	DETERIORO GENERAL		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3.5	CORROSIÓN		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	3.6	OTROS		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código FT-SST 032 Versión 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2						
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.5	PIEZAS FALTANTES	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
ARRESTRADOR DE CAÍDA	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	4.6	OTROS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	5.0	Desgaste excesivo o deformación	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
ID	5.1	Picaduras, grietas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	5.2	Seguros y partes móviles	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	5.3	Corrosión	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	5.4	otros	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
LÍNEA DE VIDA	6.0	Se encuentra en buen estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	6.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	6.2	Seguros y partes móviles	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	6.3	Desgaste excesivo o deformación	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.1	PICADURAS, GRIETAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.2	PRESENTA DESGASTE	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	7.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
7.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
7.12	PRESENCIA DE MOHO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
7.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
7.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
7.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
JOAO BOLIVIAN NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES 5	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
 NOMBRE DEL RESPONSABLE SST			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
			Milen Dize	Milen Dize	Milen Dize	Milen Dize	Milen Dize	Milen Dize	Milen Dize	

		PROCESO GESTIÓN		Código FT-EST-032	
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Versión 1	
ÁREA:		Palacio de Justicia		Fecha Agosto - 2024	
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Ricardo Lagos		Página 1 de 2	
MARCA / MODELO / SERIAL		Ames (consejo serial 22369) Estling Cinterk		Silva Sufreirón	
FECHA O PERÍODO DESDE HASTA		3/10/24 6/10/24		Carrife	
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS					
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				ESTADO	
				PRE	POST
				Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado o con una R para defecto.	
				DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 B R B R B R B R B R B R	
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA			
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			
	1.2	Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			
	1.3	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			
	1.4	GRIETAS			
	1.5	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			
	1.6	DETERIORO GENERAL			
	1.7	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			
	1.8	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			
	1.9	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			
	1.10	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL			
	1.11	Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			
	1.12	PRESENCIA DE MOHO			
	1.13	OTROS			
	2	COSTURAS			
	2.1	CORTADURAS			
	2.2	DESHILACHAMIENTO			
	2.3	HILOS FALTANTES			
	2.4	QUEMADURAS			
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			
	2.6	OTROS			
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES			
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			
3.3	DETERIORO GENERAL				
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO				
3.5	CORROSIÓN				
3.6	OTROS				

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código FT-SST-032 Versión 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2						
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	4.5	PIEZAS FALTANTES								
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS								
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a								
ARRESTADOR DE CAÍDA	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
	5.0	OTROS								
	5.1	Desgaste excesivo o deformación								
	5.2	Picaduras, grietas								
ID	5.3	Seguros y partes móviles								
	5.4	Corrosión								
	6.0	otros								
	6.1	Se encuentra en buen estado								
LÍNEA DE VIDA	6.2	partes metálicas sin corrosión sin óxido								
	6.3	Seguros y partes móviles								
	7.0	Desgaste excesivo o deformación								
	7.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	7.2	PICADURAS, GRIETAS								
	7.3	PRESENTA DESGASTE								
	7.4	CORROSIÓN U OXIDACIÓN								
	7.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	7.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	7.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	7.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	7.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	7.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS								
	7.11	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV								
	7.12	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
7.13	PRESENCIA DE MOHO									
7.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS									
7.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN									
		SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)								
R. Castro / 2025 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
Milena Dique NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		

		PROCESO GESTIÓN		Código FT-SST : 032						
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Versión 1						
				Fecha: Agosto - 2024						
				Página 1 de 2						
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.5	PIEZAS FALTANTES	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4.8	OTROS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
ARRESTOPADOR DE CAÍDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.1	Picaduras, grietas	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.2	Seguros y partes móviles	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.3	Corrosión	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.4	otros	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ID	6.0	Se encuentra en buen estado	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	6.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	6.2	Seguros y partes móviles	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	6.3	Desgaste excesivo o deformación	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
LÍNEA DE VIDA	7	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.1	PICADURAS, GRIETAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.2	PRESENTA DESGASTE	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.12	PRESENCIA DE MOHO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Brayan Lopez NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Brayan Lopez			Brayan L	Brayan L	Brayan L	Brayan L	Brayan L	Brayan L	Brayan L	
Hilario Aguirre NOMBRE DEL RESPONSABLE SST			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Hilario Aguirre			Hilario Aguirre	Hilario Aguirre	Hilario Aguirre	Hilario Aguirre	Hilario Aguirre	Hilario Aguirre	Hilario Aguirre	

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código: FT-SS1-032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2						
ÁREA:		Palacio de Justicia								
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Bryan Lagos								
MARCA / MODELO / SERIAL:		Esling Interf ser 10111 Roda 2304 Arnes 78 marca silva intere 57								
FECHA O PERIODO DESDE HASTA:		30/01/24 6/10/24								
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS										
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				ESTADO						
				PRE	POST					
				Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado o con una R para rechazar						
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA		DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
				B	R	B	R	B	R	B
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.								
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	1.3	GRIETAS								
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	1.5	DETERIORO GENERAL								
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS								
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS								
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.								
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL								
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.								
	1.9	PRESENCIA DE MOHO								
	1.10	OTROS								
	2	COSTURAS								
	2.1	CORTADURAS								
	2.2	DESHILACHAMIENTO								
	2.3	HILOS FALTANTES								
	2.4	QUEMADURAS								
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS								
	2.6	OTROS								
	3	ARROLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES								
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO								
	3.2	PICADURAS, GRIETAS								
	3.3	DETERIORO GENERAL								
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO								
	3.5	CORROSIÓN								
	3.6	OTROS								

		PROCESO GESTIÓN		Código FT-SST-032						
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Versión: 1						
				Fecha: Agosto - 2024						
				Página: 1 de 2						
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.5	PIEZAS FALTANTES	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a	/	/	/	/	/	/	/	/
	4.6	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/	/	/	/	/	/	/	/
4.8	OTROS	/	/	/	/	/	/	/	/	
ARRESTADOR DE CAÍDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación	/	/	/	/	/	/	/	/
	5.1	Picaduras, grietas	/	/	/	/	/	/	/	/
	5.2	Seguros y partes móviles	/	/	/	/	/	/	/	/
	5.3	Corrosión	/	/	/	/	/	/	/	/
	5.4	otros	/	/	/	/	/	/	/	/
ID	6.0	Se encuentra en buen estado	/	/	/	/	/	/	/	/
	6.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido	/	/	/	/	/	/	/	/
	6.2	Seguros y partes móviles	/	/	/	/	/	/	/	/
	6.3	Desgaste excesivo o deformación	/	/	/	/	/	/	/	/
LÍNEA DE VIDA	7	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.1	PICADURAS, GRIETAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.2	PRESENTA DESGASTE	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.12	PRESENCIA DE MOHO	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS	/	/	/	/	/	/	/	/
	7.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	/	/	/	/	/	/	/	/
7.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	/	/	/	/	/	/	/	/	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: <u>mpk Bolivar</u>			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
			/	/	/	/	/	/	/	
NOMBRE DEL RESPONSABLE SST: <u>Juliana Dique</u>			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
			Juliana Dique	Juliana Dique	Juliana Dique	Juliana Dique	Juliana Dique	Juliana Dique	Juliana Dique	



PROCESO GESTIÓN
FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código: FT-SST-032

Versión: 1

Fecha: Agosto - 2024

Página: 1 de 2

AREA:

RESPONSABLE DEL EQUIPO:

MARCA / MODELO / SERIAL

FECHA O PERIODO DESDE HASTA

Palacio de Justicia

Gustavo Lagos

siglo Century Serial 20 Modelo 39117, Celular Intellect Lot 2309 Serial 0137

30/09/24 6/10/24

Arkos Serials Lot 22369

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES


ESTADO

PRE POST

Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado o con una R para rechazo

ARNÉS

1	TEJIDO O CORREA	DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7													
		B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS														
	Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.														
	1.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
	1.3 GRIETAS														
	1.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
	1.5 DETERIORO GENERAL														
	1.6 CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS														
	1.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS														
	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.														
	1.8 DECOLORACIÓN DEL MATERIAL														
1.9	Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.														
	1.9 PRESENCIA DE MOHO														
	1.10 OTROS														
	2 COSTURAS														
	2.1 CORTADURAS														
	2.2 DESHILACHAMIENTO														
	2.3 HILOS FALTANTES														
	2.4 QUEMADURAS														
	2.5 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS														
	2.6 OTROS														
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES														
	3.1 CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO														
	3.2 PICADURAS, GRIETAS														
	3.3 DETERIORO GENERAL														
	3.4 DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO														
	3.5 CORROSION														
	3.6 OTROS														

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código: FT-SST-032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2						
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			/	/	/	/	/	
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			/	/	/	/	/	
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			/	/	/	/	/	
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			/	/	/	/	/	
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			/	/	/	/	/	
	4.5	PIEZAS FALTANTES			/	/	/	/	/	
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			/	/	/	/	/	
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			/	/	/	/	/	
ARRESTADOR DE CAÍDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación			/	/	/	/	/	
	5.1	Picaduras, grietas			/	/	/	/	/	
	5.2	Seguros y partes móviles			/	/	/	/	/	
	5.3	Corrosión			/	/	/	/	/	
	5.4	Otros			/	/	/	/	/	
ID	6.0	Se encuentra en buen estado			/	/	/	/	/	
	6.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido			/	/	/	/	/	
	6.2	Seguros y partes móviles			/	/	/	/	/	
	6.3	Desgaste excesivo o deformación			/	/	/	/	/	
LÍNEA DE VIDA	7	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			/	/	/	/	/	
	7.1	PICADURAS, GRIETAS			/	/	/	/	/	
	7.2	PRESENIA DESGASTE			/	/	/	/	/	
	7.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN			/	/	/	/	/	
	7.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			/	/	/	/	/	
	7.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			/	/	/	/	/	
	7.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			/	/	/	/	/	
	7.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			/	/	/	/	/	
	7.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			/	/	/	/	/	
	7.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			/	/	/	/	/	
	7.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.			/	/	/	/	/	
	7.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			/	/	/	/	/	
	7.12	PRESENCIA DE MOHO			/	/	/	/	/	
	7.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS			/	/	/	/	/	
	7.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN			/	/	/	/	/	
7.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)			/	/	/	/	/		
GOBILVA CASOS NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			LUNES 	MARTES 	MIÉRCOLES 	JUEVES 	VIERNES 	SABADO 	DOMINGO 	
Hilario D. Sique NOMBRE DEL RESPONSABLE SST			LUNES 	MARTES 	MIÉRCOLES 	JUEVES 	VIERNES 	SABADO 	DOMINGO 	

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	30/08/2024	MARCA:	CYOS	MODELO:	
HASTA:	31/08/2024	UBICACIÓN	Palacio de Justicia		
OPERADOR	Fuente Olivera	SERIE	0883		

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio de salida alta presion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Juan Bolivar	7032458143	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
FIRMA INSPECTOR SST	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA	VERSION: 1 VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	31/10/24	MARCA:	Karcher	MODELO:	Q269
HASTA:	31/10/24	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SERIE	H0512
OPERADOR	pedro lagos				

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)				✓	✓	✓	✓
Manija de arranque				✓	✓	✓	✓
Tapa del tanque de combustible				✓	✓	✓	✓
Deposito de Combustible				✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de boquillas				✓	✓	✓	✓
Bujia				✓	✓	✓	✓
Interruptor de encendido y apagado				✓	✓	✓	✓
Filtro de aire				✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presion				✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de la manguera				✓	✓	✓	✓
Pistola de Aspercion				✓	✓	✓	✓
Tapon aceite motor				✓	✓	✓	✓
Tapon drenaje motor				✓	✓	✓	✓
Accesorio admision agua				✓	✓	✓	✓
Accesorio de salida alta presion				✓	✓	✓	✓
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
pedro lagos B	175227733				pedro lagos	pedro lagos	pedro
FIRMA INSPECTOR SST				Milery Ofre	telex Ofre	telex Ofre	telex Ofre



PROCESO GESTIÓN

FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código: FT-SST-032

Versión: 1

Fecha: Agosto - 2024

Página: 1 de 2

AREA: Atalaya de Astoria

RESPONSABLE DEL EQUIPO: Pedro Lagos

MARCA / MODELO / SERIAL: Arnes Senal insure BS eslinga (interlock) serial 5119 (insure)

FECHA O PERIODO DESDE HASTA: 31/07/24 6/12/24

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo													
		PRE	POST	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
				B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA															
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS															
		Sujetar la correa con las manos separadas entre 8 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.															
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS															
	1.3	GRIETAS															
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO															
	1.5	DETERIORO GENERAL															
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS															
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS															
		Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV															
	1.8	DECOLORACION DEL MATERIAL															
		Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración															
	1.9	PRESENCIA DE MOHO															
	1.10	OTROS															
	2	COSTURAS															
	2.1	CORTADURAS															
	2.2	DESHILACHAMIENTO															
	2.3	HILOS FALTANTES															
	2.4	QUEMADURAS															
	2.5	EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS															
2.6	OTROS																
3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO																
3.2	PICADURAS, GRIETAS																
3.3	DETERIORO GENERAL																
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO																
3.5	CORROSIÓN																
3.6	OTROS																

		PROCESO GESTIÓN		Código: FT-SST-032							
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Versión: 1							
				Fecha: Agosto - 2024							
				Página: 1 de 2							
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS									
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS									
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO									
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	4.5	PIEZAS FALTANTES									
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS									
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV									
ARRESTADOR DE CAÍDA	5.0	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS									
	5.1	OTROS									
	5.2	Desgaste excesivo o deformación									
	5.3	Picaduras, grietas									
	5.4	Seguros y partes móviles									
ID	6.0	Corrosión									
	6.1	Se encuentra en buen estado									
	6.2	partes metálicas sin corrosión sin óxido									
LÍNEA DE VIDA	7.0	Seguros y partes móviles									
	7.1	Desgaste excesivo o deformación									
	7.2	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	7.3	PICADURAS, GRIETAS									
	7.4	PRESENTA DESGASTE									
	7.5	CORROSIÓN U OXIDACIÓN									
	7.6	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS									
	7.7	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS									
	7.8	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD									
	7.9	ESTIRAMIENTO EXCESIVO									
	7.10	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)									
	7.11	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS									
	7.12	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV									
	7.13	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS									
	7.14	PRESENCIA DE MOHO									
7.15	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS										
CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN											
SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)											
<p><u>pedro Lagos Bolivar</u></p> <p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION</p>			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
<p><u>Melina Ojeda</u></p> <p>NOMBRE DEL RESPONSABLE SST</p>			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		



		CODIGO: FT-SST 028						
		VERSIÓN: 01						
INSECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA		VIGENTE DESDE: 28-08-2024						
		PÁGINA: 1 de 1						
FECHA DE INSECCIÓN:	Semana Del 1 al 5 Mes 10	ÁREA:	Palacio de Justicia					
INSECCIÓN REALIZADA POR:	León	GRUPO DE TRABAJO:	elite					
REALIZA INSECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALA ☒ O PULIDORA DE ☐								
DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)								
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)								
CUENTA CON ACOPLAS ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS								
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO								
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO								
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA								
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM								
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA								
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)								
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA								
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS								
ESTADO DEL DISCO								
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)								
CUENTA CON ACOPLAS ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS								
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO								
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN								
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA								
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)								
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR								
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS								
Nombre del operador								
- manuel Steven								
Firma de Inspector SST								
Firma de Inspector SST								
OBSERVACIONES								

		PREOPERACIONAL TALADRO DEMOLEDOR										CÓDIGO		FT-SST-026								
												VERSIÓN		1								
												FECHA		08-2024								
EQUIPO: <u>Taladro</u>		MARCA: <u>Dewalt</u>										MODELO: <u>823</u>										
FECHA: <u>30/09/24</u>		HASTA: <u>4/10/24</u>										CONSECUTIVO: <u>003</u>										
PROPIA ☒ ALQUILADA ☐		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ITEM	CARACTERÍSTICA	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	Conexión neumática sellada	✓			✓			✓			✓			✓								
	Pin para acople Ajustado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Manguera sin abolladura ni ruptura	✓			✓			✓			✓			✓								
	Unidad de lubricación instalada correctamente.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Punta rompedora bien instalada.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Manijas bien sujetas al equipo.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Salida de gases sin obstrucción.	✓			✓			✓			✓			✓								
	El operador cuenta con protección doble auditiva y diademas E.P.I.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Carcasa en buenas condiciones.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Regulador de velocidad en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
VERIFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO		FIRMA OPERADOR: <u>[Firma]</u>																				
RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS																						
RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS		NOMBRE: <u>Hector Garzo</u>										CARGO: <u>Residente</u>										FIRMA: <u>[Firma]</u>
INSPECTOR DE SST		NOMBRE: <u>Hector Deje</u>										CARGO: <u>Inesst</u>										FIRMA: <u>[Firma]</u>
OPERADOR		NOMBRE: <u>Maito Steven Ken</u>										CARGO: <u>AUXILI' 20</u>										FIRMA: <u>[Firma]</u>
PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR																						
Fuera de Servicio SI ☐ NO ☒																						
OBSERVACIONES:																						
NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.																						

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago 2024

FECHA DESDE	06/09/24	MARCA:	Karcher	MODELO:	
HASTA:					
OPERADOR	Rafael Solvar	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SERIE	6233

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio de salida alta presion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Rafael Solvar	707350589	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
FIRMA INSPECTOR SST	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST-029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: 2024

FECHA DESDE	2024/11/14	MARCA:	Kärcher	MODELO	269
HASTA:					
OPERADOR	Bryan Lagos	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SST	HSS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistola de Aspersión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio admisión agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio de salida alta presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Bryan Lagos	1016596880	Bryan L	Bryan L	Bryan L	Bryan L	Bryan L	Bryan L
FIRMA INSPECTOR SST		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
		Aspe	Aspe	Aspe	Aspe	Aspe	Aspe

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Agosto- 2024

FECHA DESDE	20/08/19	MARCA:	Farcher	MODELO:	0869
HASTA					
OPERADOR	Gustavo Lagos	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SERIE	HP 5/2

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio de salida alta presión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
GUSTAVO LAGOS	9635816	Gustavo Lagos	Gustavo Lagos	Gustavo Lagos	Gustavo Lagos	Gustavo Lagos	Gustavo Lagos
FIRMA INSPECTOR SST		Firma ASPE	Firma ASPE	Firma ASPE	Firma ASPE	Firma ASPE	Firma ASPE

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST: 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Agosto- 2024

FECHA DESDE	3/10/24	MARCA:	Karcher	MODELO:	C869
HASTA:					
OPERADOR	Ricardo Lagos	UBICACION	Palacio de Justicia	SERIE	HD 512

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)				✓	✓	✓	✓
Manija de arranque				✓	✓	✓	✓
Tapa del tanque de combustible				✓	✓	✓	✓
Deposito de Combustible				✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de boquillas				✓	✓	✓	✓
Bujia				✓	✓	✓	✓
Interruptor de encendido y apagado				✓	✓	✓	✓
Filtro de aire				✓	✓	✓	✓
Manguera de alta presion				✓	✓	✓	✓
Almacenamiento de la manguera				✓	✓	✓	✓
Pistola de Aspercion				✓	✓	✓	✓
Tapon aceite motor				✓	✓	✓	✓
Tapon drenaje motor				✓	✓	✓	✓
Accesorio admision agua				✓	✓	✓	✓
Accesorio de salida alta presion				✓	✓	✓	✓
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Ricardo Lagos	- 9676637						
FIRMA INSPECTOR SST				Milep Ace	Milep Ace	Milep Ace	Hilario Ace



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
INSPECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Código: FT-SST: 023

Fecha: 29-08-2024

Version:001

Fecha de realización de la inspección

24/10/24

Lugar de la inspección:

Palacio de Justicia

Área de trabajo a inspeccionar:

obra

* SI: CUMPLE TOTALMENTE

NO: NO CUMPLE

PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
GENERAL: BODEGA Y/O ALMACEN					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en el área de almacenamiento de productos (cada cosa en su lugar)?	✓				
Se observa organización y sin obstrucciones los productos y herramientas?	✓				
Se observa limpieza de equipos/implementos?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc.)	✓				
Se observa en buenas condiciones las paredes del lugar?	✓				
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas?	✓				
Se observan pasillos libres de obstáculos?	✓				
Techos Presentan Humedad, Deterioro, Grietas?	✓				
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
materiales etiquetados correctamente?	✓				
los materiales están protegidos de la interperie?	✓				
todos los productos están almacenados correctamente?	✓				
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?		✓			
existe una buena ventilación que evite malos olores?	✓				
la estantería donde se encuentran ubicados los productos y herramientas están en buen estado y bien sujetos y/o anclados, que eviten caídas y/o accidentes?				✓	
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?	✓				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado?	✓				
El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento?	✓				
CONDICIONES ORDEN Y ASEO					
Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios?	✓				
Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?	✓				

CONDICIONES FÍSICAS					
buena iluminación natural / artificial?	✓				
Existe buena ventilación / aireación?	✓				
Existe confort auditivo?	✓				
Existe confort térmico?	✓				
CONDICIONES ELÉCTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)?		✓			
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?	✓				
Las tomas e interruptores están en buen estado?	✓				
Existe línea o polo a tierra?	✓				
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?	✓				
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?	✓				
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?	✓				
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	✓				
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?	✓				
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?	✓				
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?	✓				
Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?	✓				
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?	✓				
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?	✓				
El personal recibió capacitación en manejo de sustancias químicas?	✓				
SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones, cucarachas, mosquitos)	✓				
Se cuenta con buen suministro de energía	✓				
Se cuenta con buen suministro de agua	✓				
Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de líquido).	✓				
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?		✓			
Las zonas dispuestas para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene?	✓				

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EXTINTORES

Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	☒				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	☒				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	☒				
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	☒				
La altura máxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	☒				

BOTIQUÍN

El botiquín esta ubicado de forma visible y accesible?	☒				
El botiquín esta señalizado?	☒				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquín (Fecha de la última revisión) y control de consumo?	☒				
El botiquín cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	☒				

CAMILLAS

CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	☒				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?	☒				

PLAN DE EMERGENCIAS

Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	☒				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	☒				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	☒				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	☒				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	☒				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En el caso, de manejar productos químicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados.	☒				
De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros)	☒				
El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP?	☒				

ENTORNO AMBIENTAL

Se cuenta con bombillos ahorradores en las diferentes áreas de trabajo?	✓				
Se observa en los puntos de suministro de agua (cisternas y llaves) uso o dispositivos de bajo consumo?	✓				
Uso de recipientes debidamente señalizados para el desecho de residuos, según aplique (reciclables, ordinarios, etc.)?	✓				
Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable?	✓				
Se realiza mantenimiento al sistema de aire acondicionado?	✓				
Se hace separación de residuos de acuerdo a sus características orgánicos, papel, peligrosos?	✓				
Se tiene algún tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel?	✓				
Si considera otras condiciones a inspeccionar regístrelas a continuación					
Existe Afectación en la productividad					
NOTA. LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL					
NOMBRE:	Leidy Hilera Arce Torres				FIRMA:
CARGO:	Inse SST				Hilera Arce
NOMBRE:					FIRMA:
CARGO:					
NOMBRE:					FIRMA:
CARGO:					

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
FORMATO N°:	FT-SST-056				
SG-SST					
FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA					
Fecha: Agosto /2024	Version: 001				
Pagina 1 de 2					
Fecha de inspección: 24/6/24 Hora: 3:00 PM	Area / Unidad operativa: Pto. Fiscal Localidad: Villavicencio				
Inspección realizada por: Milena Aguirre Rojas	Nombre responsable unidad: _____				
Dirección: Pto. Fiscal	Telefono: Centro				
LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	✓			
1.2	Las luminarias están en buen estado	✓			
1.3	Hay buena ventilación en el área	✓			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db)	✓			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)	✓			
1.6	La temperatura es confortable	✓			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	✓			
2.2	Escaleras en buen estado (paso manos, antideslizantes)	✓			
2.3	Pisos en buen estado	✓			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)	✓			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	✓			
2.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de tránsito en almacén, etc)	✓			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito	✓			
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones	✓			
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente enfundados	✓			
3.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado	✓			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓			
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga	✓			
3.5	Cables en buen estado	✓			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos están identificados	✓			
3.7	Los tableros y cajas están libres de obstáculos	✓			
3.8	Existe señalización de peligros	✓			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	✓			
4.2	Extintores de carga vigente	✓			
4.3	Extintores libre de obstáculos	✓			
4.4	Existe señalización de extintores	✓			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	✓			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)	✓			
4.8	Hay camilla en el área (Solo si es necesaria)	✓			
4.9	Hay botiquín y control de consumo	✓			
4.10	¿Tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?	✓			
4.11	¿Se tiene a lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓			
5	PELIGROS BIOLÓGICOS				
5.1	El área está libre de insectos y roedores	✓			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y sillas del puesto de trabajo)	✓			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓			
6.3	Silla en buenas condiciones: espaldar, asiento, patas o base	✓			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles	✓			
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	El área se encuentra organizada	✓			
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta	✓			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas	✓			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	✓			



FORMATO N°:

FT-SST-061

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha: Enero Agosto/

Versión: 001

Página 1 de 1

FECHA

23/10/24

AREA INSPECCIONADA

EPP

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

Milena Aguirre Rojas

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CC		
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NQ	1	2	3
1	Ripeolaya	Ay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
2	Rafael Bolívar	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
3	Alexander Monroy	ay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
4	Gustavo Lagos	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
5	Leonardo Herrera	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
6	tyan Bolívar	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
7	Brayan Lagos	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
8	Ricardo Lagos	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
9	Pedro Lagos	OF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
10	Jorge Galicia		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

EPP FALTANTE POR PERSONA										DEBE USAR		ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONT
No	CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H					
1	Los epp se encuentran en buenas condiciones para su uso									A- OVEROL / CAMISA -PANTALON	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN	
2										B- CASCO				
3										C- GUANTES				
4										D- BOTAS				
5										E- PROTECCION RESPIRATORIA				
6										F- PROTECTORES AUDITIVOS	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP	
7										G- GAFAS PROTECTORAS				
8										H- OTRO				
9										Cual? CAMIBUSO				
10														M- MALO

OBSERVACIONES

FIRMA

Milena Aguirre Rojas
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA

Milena Aguirre Rojas
RESPONSABLE DEL SG-SST



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°:

FT-GST-059

50-551

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Fecha: 22-24

Versión: 001



Página 1 de 1

UBICACIÓN	AREA/PISO	SEDE	ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	VERIFICACIÓN	CONSERVACIÓN	
ANTISÉPTICOS								
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml				Unidad	1			
SOLUCIÓN YODADA				Frasco x 120 ml	1	06/2027		
EQUIPOS								
FONENDOSCOPIO				Unidad	1			
TENSÍOMETRO				Unidad	1			
TERMÓMETRO				Unidad	1			
MATERIAL DE CURACIÓN								
ALGODÓN				Bolsa	1	28/02/2027		
APLICADORES				Paquete	1	20 unidades		
APÓSITO o COMPRESAS NO ESTÉRILES				Unidad				
BAJALENGUAS				Paquete x 20	1	Paquete de 20		
CURAS				Caja	10	unidades 5 Agosto/2028		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"				Unidad	1	31/12/28		
GASAS ESTÉRILES				Paquete x 3	6			
GASAS LIMPIAS PAQUETE				Paquete x 20	3			
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN				Caja por 100	5	guantes 30/08/26		
JERINGAS				Unidad	2	unidades		
MICROPOR ROLLO				Unidad	1	14/01/29		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc o 500 cc				Unidad	2	21/10/2026		
TAPABOCAS				Caja X 50	6			
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS				Unidad	1	unidad		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS				Unidad				
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS				Unidad				
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS				Unidad	1	unidad		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS				Unidad	1	unidad		
OCLUSOR OCULAR ADULTO				Unidad				
MEDICAMENTOS								
SULFADIAZINA DE PLATA				Frasco				
INSUMOS ADICIONALES								
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y VERDES)				Unidad				
GAFAS PROTECTORAS				Unidad				
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS				Unidad	1			
SABANAS DESECHABLES				Unidad				
TIJERAS DE TRAUMA				Unidad				
VASOS DESECHABLES				Paquete por 25				
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS								
CAMILLA DE ATENCIÓN				Unidad	1			
CAMILLA RÍGIDA				Unidad	1			
COLLAR CERVICAL ADULTO				Unidad				
ELEMENTO DE BARRERA o MÁSCARA PARA RCP				Unidad				
INMOVILIZADORES DE CUELLO				Unidad				
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (ADULTO)				Unidad				
INMOVILIZADORES o FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)				Unidad				
LINTERNA				Unidad				
PILAS DE REPUESTO				Unidad				
PLANOS								
LISTADO TELÉFONOS DE EMERGENCIA					1			
RESPONSABLE		Firma: <i>Milena Aguirre</i>		FECHA DE INSPECCIÓN		MES	DÍA	AÑO
						25	10	24
		Firma: <i>Milena Aguirre</i>						

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ASV	COD: FT- SST- 036
	Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo	VERSION: 001
	Formato Inspección de herramientas	FECHA: 05-2024

LUGAR QUE SE INSPECCIONA: Herramienta

FECHA: 26/10/24

HERRAMIENTA	CONDICIÓN		USO		OBSERVACIONES
	BIEN (B)	MAI (M)	Buen uso	Mal Uso	
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.					
MARTILLOS /MAZOS	✓				
PUNZONES/MACETA/CINCELES	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓				
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico. Herramienta sin grasas o aceites.					
LLAVE MIXTA	✓				
LLAVE INGLESA	✓				
LLAVE ESTRÍO O DE TUBO	✓				
LLAVE ALEMANA	✓				
COPAS/DADOS	✓				
ALICATES/ TENAZAS/ HOMBRESOLO	✓				
ACCESORIOS	✓				
RATCHES Y TORQUES	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓				
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada. Tornillos de unión aflojados, no aptos para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin engrasar.					
SEGUETAS	✓				
SERRUCHO	✓				
CORTA TUBOS	✓				
TIJERAS	✓				
MACHETE	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓				
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.					
TALADROS	✓				
LIJADORA	✓				
MOTORTOOL	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓				
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la máquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a tierra.					
TALADRO DE MANO	✓				
TALADRO DE ÁRBOL	✓				
ESMERIL	✓				
PULIDORAS	✓				
CALADORA	✓				
PINZAS	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓				
METROS	✓				
PISTOLA DE SILICONA	✓				
OTRAS ¿CUÁL?	✓				

		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		COD: FT- SST: 036	
		Sistema de Gestion De Seguridad y Salud en el Trabajo		VERSION: 001	
		Formato Inspección de herramientas		FECHA: 08-2024	
<p>OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado, astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación</p>					
PALIN	✓				
BARRA	✓				
EQUIPO DE SOLDADURA	✓				
ASANGUERAS	✓				
DESTORNILLADORES	✓				
NIVELADORA DE MADERA	✓				
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS: Mango en buen estado y está provisto de guardas en los extremos, cuenta con funda protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.	✓				
PRENSA: Esta nivelada, esta lubricada, limpia sin rebabas de aceites grasas, etc., se evidencian partes fracturadas desgastadas.	✓				
TABLERO DE HERRAMIENTAS: Colocación correcta, que la falta de alguna de ellas sea fácilmente comprobada, que estén protegidas contra su deterioro por choques o caídas y tenga acceso fácil sin riesgo de cortes con el filo de sus partes cortantes, están señalizado.	✓				
CAJA DE HERRAMIENTAS: Se dispone de ella, tiene tapa o puerta con dispositivo de seguridad para cerrar (candado).	✓				
OTRAS ¿CUÁL?					
Responsable de la Inspección		Responsable del sitio de trabajo		Responsable del área de SST	
NOMBRE: <u>Hilario Dufre Rojas</u>		NOMBRE: <u>Hector Guizon</u>		NOMBRE: <u>Leidy Hilario Dufre</u>	
CARGO: <u>MSE SST</u>		CARGO: <u>Residente</u>		CARGO: <u>MSE SST</u>	
CEDULA: <u>112846483</u>		CEDULA: <u>11907525</u>		CEDULA: <u>112846483</u>	
FIRMA: <u>Hilario Dufre</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: <u>112846483</u>	

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	4/16/24	MARCA:	Farther	MODELO:	
HASTA:	4/19/24	OPERADOR	Rafael Lagos	UBICACIÓN	Palacio de Justicia
			SERIE	0233	

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓		
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓		
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓		
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓		
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓		
Acessorio de salida alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Rafael Bolivar	707350584						
FIRMA INSPECTOR SST							

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago - sto - 2024

FECHA DESDE	7/10/24	MARCA:	Falcher	MODELO:	0869
HASTA:	11/10/24				
OPERADOR	Pedro Lopez	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SERIE	#D 012

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓		
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓		
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓		
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓		
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio de salida alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Pedro Lopez	9676637	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
FIRMA INSPECTOR SST		[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	21/01/24	MARCA:	Karcher	MODELO:	5869
HASTA:	21/01/24	OPERADOR	Brayan Legos	UBICACIÓN	Palacio de Justicia
				SERIE	H-85512

CONCEPTO		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)		✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de arranque		✓	✓	✓	✓	✓		
Tapa del tanque de combustible		✓	✓	✓	✓	✓		
Deposito de Combustible		✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de boquillas		✓	✓	✓	✓	✓		
Bujia		✓	✓	✓	✓	✓		
Interruptor de encendido y apagado		✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓		
Manguera de alta presion		✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de la manguera		✓	✓	✓	✓	✓		
Pistola de Aspercion		✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon aceite motor		✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon drenaje motor		✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio admision agua		✓	✓	✓	✓	✓		
Acessorio de salida alta presion		✓	✓	✓	✓	✓		
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Brayan Legos	1026596880	Brayan L	Brayan L	Brayan L	Brayan L	Brayan L		
FIRMA INSPECTOR SST		Firma	Firma	Firma	Firma	Firma		

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	3/10/19	MARCA:	Karcher	MODELO:	0869
HASTA:	3/10/19	OPERADOR	Pedro Lagos	UBICACIÓN	Putacabde Justicia
				SERIE	H0512

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓		
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓		
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓		
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓		
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓		
Acessorio de salida alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
pedro lagos	7055227733	pedro	pedro	pedro	pedro	pedro	
FIRMA INSPECTOR SST		Hilary	Hilary	Hilary	Hilary	Hilary	
		ape	ape	ape	ape	ape	

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	7/10/24	MARCA:	OYAS	MODELO:	
HASTA:	11/10/24				
OPERADOR	Wanderluis	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SERIE	0882

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de arranque	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	✓	✓		
Bujia	✓	✓	✓	✓	✓		
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	✓	✓	✓	✓	✓		
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	✓	✓		
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	✓	✓		
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	✓	✓		
Accesorio de salida alta presion		✓	✓	✓	✓		
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
WANDERLUIS	7032458103						
FIRMA INSPECTOR SST							

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V		CODIGO: FT-SST : 029
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HIDROLAVADORA		VERSION: 1
			VIGENCIA: Ago sto- 2024

FECHA DESDE	7/10/19	MARCA:	Karcher	MODELO:	Q369
HASTA:	11/10/19				
OPERADOR	Esteban Lopez	UBICACIÓN	Palacio de Justicia	SERIE	110512

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hidrolavadora (estado general)	✓	✓	✓	/	/	/	/
Manija de arranque	✓	✓	✓	/	/	/	/
Tapa del tanque de combustible	✓	✓	✓	/	/	/	/
Deposito de Combustible	✓	✓	✓	/	/	/	/
Almacenamiento de boquillas	✓	✓	✓	/	/	/	/
Bujia	✓	✓	✓	/	/	/	/
Interruptor de encendido y apagado	✓	✓	✓	/	/	/	/
Filtro de aire	✓	✓	✓	/	/	/	/
Manguera de alta presion	✓	✓	✓	/	/	/	/
Almacenamiento de la manguera	✓	✓	✓	/	/	/	/
Pistola de Aspercion	✓	✓	✓	/	/	/	/
Tapon aceite motor	✓	✓	✓	/	/	/	/
Tapon drenaje motor	✓	✓	✓	/	/	/	/
Accesorio admision agua	✓	✓	✓	/	/	/	/
Accesorio de salida alta presion	✓	✓	✓	/	/	/	/
NOMBRE DE TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Gonzalez	9635710	[Signature]	[Signature]	[Signature]	/	/	/
					/	/	/
					/	/	/
FIRMA INSPECTOR SST	[Signature]	[Signature]	[Signature]	/	/	/	/

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código: FT-SST-032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2							
AREA:		Palacio de Justicia									
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Ivan Bolivar									
MARCA / MODELO / SERIAL		Silla (Inscripción serial 08) Arnes (Inscripción serial 51) Cinturón (Inscripción serial 51/52)									
FECHA O PERIODO DESDE HASTA		7/10/24 11/10/24									
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS											
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES				ESTADO PRE POST							
				Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado o con una R para rechazo.							
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.2	Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la									
	1.3	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS									
	1.4	GRIETAS									
	1.5	ESTIRAMIENTO EXCESIVO									
	1.6	DETERIORO GENERAL									
	1.7	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS									
	1.8	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS									
	1.9	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.									
	1.10	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL									
	2	Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.									
	2.1	PRESENCIA DE MOHO									
	2.2	OTROS									
	2.3	CORTADURAS									
	2.4	DESHILACHAMIENTO									
	2.5	HILOS FALTANTES									
	2.6	QUEMADURAS									
	2.7	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS									
	2.8	OTROS									
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES									
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO									
	3.2	PICADURAS, GRIETAS									
	3.3	DETERIORO GENERAL									
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO										
3.5	CORROSIÓN										
3.6	OTROS										

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código FT-SST : 032 Versión 1 Fecha Agosto - 2024 Página 1 de 2					
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS							
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS							
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO							
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	4.5	PIEZAS FALTANTES							
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS							
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS							
ARRESTOPER DE CAÍDA	5.0	Desgaste excesivo o deformación							
	5.1	Picaduras, grietas							
	5.2	Seguros y partes móviles							
	5.3	Corrosión							
	5.4	otros							
BILLO DE SUSPENSIÓN	6.0	Se utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta							
	6.1	Los componentes están certificados (argolas, reatas entre otros)							
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidación, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos							
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulación de deslizamiento certificado.							
ID	7.0	Se encuentra en buen estado							
	7.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido							
	7.2	Seguros y partes móviles							
	7.3	Desgaste excesivo o deformación							
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	8.1	PICADURAS, GRIETAS							
	8.2	PRESENCIA DE DESGASTE							
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN							
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS							
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS							
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD							
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO							
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)							
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS							
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV							
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS							
	8.12	PRESENCIA DE MOHO							
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS							
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN							
8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)								
JUAN BOLIVAR NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
Mileidy NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	



PROCESO GESTIÓN
FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código: FT-SST-002

Versión: 1

Fecha: Agosto - 2024

Página: 1 de 2

AREA:

RESPONSABLE DEL EQUIPO:

MARCA / MODELO / SERIAL

FECHA O PERIODO DESDE HASTA

Palacio de Justicia

Ricardo Lagos

Arnes (GMSUR Serial 22269) Ecoling (Unitec)

7/10/24 11/10/24

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES

ESTADO

PRE

POST

Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo

ARNÉS

1	TEJIDO O CORREA	DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7													
		B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R	B	R
1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujeter la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la														
1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS														
1.3	GRIETAS														
1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO														
1.5	DETERIORO GENERAL														
1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS														
1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.														
1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.														
1.9	PRESENCIA DE MOHO														
1.10	OTROS														
2															
2.1	CORTADURAS														
2.2	DESHILACHAMIENTO														
2.3	HILOS FALTANTES														
2.4	QUEMADURAS														
2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS														
2.6	OTROS														
3															
3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO														
3.2	PICADURAS, GRIETAS														
3.3	DETERIORO GENERAL														
3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO														
3.5	CORROSIÓN														
3.6	OTROS														

		PROCESO GESTIÓN		Código FT-SST-032						
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2						
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	4.5	PIEZAS FALTANTES								
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS								
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a								
ARRESTOPADOR DE CAÍDAS	5.0	Desgaste excesivo o deformación								
	5.1	Picaduras, grietas								
	5.2	Seguros y partes móviles								
	5.3	Corrosión								
SILLA DE SUSPENSIÓN	6.0	Se utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta								
	6.1	Los componentes están certificados (argollas, reatas entre otros)								
	6.2	Los componentes se encuentran libre de óxidos, poandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos								
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulación de deslizamiento certificado.								
ID	7.0	Se encuentra en buen estado								
	7.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido								
	7.2	Seguros y partes móviles								
	7.3	Desgaste excesivo o deformación								
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	8.1	PICADURAS, GRIETAS								
	8.2	PRESENTA DESGASTE								
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN								
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS								
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS								
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD								
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO								
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)								
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS								
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.								
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS								
	8.12	PRESENCIA DE MOHO								
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS								
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN								
8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)									
<u>R. Conde 19905</u> NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
<u>Felipe Ojeda</u> NOMBRE DEL RESPONSABLE SST		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código FT-551-032 Versión 1 Fecha: Agosto - 2024 Página 1 de 2									
AREA:		Palacio de Justicia											
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Gustavo Lagos											
MARCA / MODELO / SERIAL		Silla (inspe serial 10 Modelo 341A) Eslinga (unite lote 2309 serial 0132)											
FECHA O PERIODO DESDE HASTA		21/10/24 19/10/24 Arco (inspe serials lote 2236)											
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS													
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO PRE POST		Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo.									
ARNÉS	1 TEJIDO O CORREA		DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7		B R B R B R B R B R B R B R								
	1.1 FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la												
	1.2 CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS												
	1.3 GRIETAS												
	1.4 ESTIRAMIENTO EXCESIVO												
	1.5 DETERIORO GENERAL												
	1.6 CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS												
	1.7 QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.												
	1.8 DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.												
	1.9 PRESENCIA DE MOHO												
	1.10 OTROS												
	2 COSTURAS												
	2.1 CORTADURAS												
	2.2 DESHILACHAMIENTO												
	2.3 HILOS FALTANTES												
	2.4 QUEMADURAS												
	2.5 EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS												
	2.6 OTROS												
	3 ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES												
	3.1 CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO												
	3.2 PICADURAS, GRIETAS												
	3.3 DETERIORO GENERAL												
	3.4 DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO												
	3.5 CORROSIÓN												
	3.6 OTROS												

		PROCESO GESTIÓN		Código: FT-SST : 032							
		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 2							
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	4.0	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.1	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.3	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.4	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.5	PIEZAS FALTANTES			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.6	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.6	Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARRESTOPADOR DE CAÍDAS	5.0	Desgaste excesivo o deformación			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5.1	Picaduras, grietas			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5.2	Seguros y partes móviles			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5.3	Corrosión			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SILLA DE SUSPENSIÓN	6.0	Se utilizan puntos de anclaje certificados o elementos estructurales capaces de soportar el peso y la carga que sea que les sea impuesta			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6.1	Los componentes están certificados (argollas, reatas entre otros)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6.2	Los componentes se encuentran libre de oxidación, pandeo, deformaciones, aplastamientos u otros defectos.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6.3	Utiliza sistema de descenso auto-frenante, regulación de deslizamiento certificado.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ID	7.0	Se encuentra en buen estado			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7.1	partes metálicas sin corrosión sin óxido			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7.2	Seguros y partes móviles			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7.3	Desgaste excesivo o deformación			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LÍNEA DE VIDA	8.0	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.1	PICADURAS, GRIETAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.2	PRESENIA DESGASTE			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.3	CORROSIÓN U OXIDACIÓN			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.4	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.5	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.6	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.7	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.8	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.9	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.10	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.11	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.12	PRESENCIA DE MOHO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.13	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8.14	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.15	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<u>Gustavo Lozano</u> NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		
<u>Miler Osque</u> NOMBRE DEL RESPONSABLE SST			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO		

		PROCESO GESTIÓN FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS		Código: FT-SS1-032 Versión: 1 Fecha: Agosto - 2024 Página: 1 de 1							
ÁREA:		Pulac de Justicia									
RESPONSABLE DEL EQUIPO:		Bryan Lopez									
MARCA / MODELO / SERIAL:		Estim (Interf serial 199 Hordio 2304) Arnes (maxi gema) 78)									
FECHA O PERIODO DESDE HASTA:		7/12/29 7/1/10/19 Silec (maxi gema) 57)									
CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS											
EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES		ESTADO PRE POST		Marque las celdas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado o con una R para rechazado							
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA		DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	DA6	DA7	
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.3	GRIETAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.5	DETERIORO GENERAL		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.9	PRESENCIA DE MOHO		B	R	B	R	B	R	B	R
	1.10	OTROS		B	R	B	R	B	R	B	R
	2	COSTURAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	2.1	CORTADURAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	2.2	DESHECHAMIENTO		B	R	B	R	B	R	B	R
	2.3	HILOS FALTANTES		B	R	B	R	B	R	B	R
	2.4	QUEMADURAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS		B	R	B	R	B	R	B	R
	2.6	OTROS		B	R	B	R	B	R	B	R
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES		B	R	B	R	B	R	B	R
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO		B	R	B	R	B	R	B	R
	3.2	PICADURAS, GRIETAS		B	R	B	R	B	R	B	R
	3.3	DETERIORO GENERAL		B	R	B	R	B	R	B	R
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO		B	R	B	R	B	R	B	R
	3.5	CORROSIÓN		B	R	B	R	B	R	B	R
	3.6	OTROS		B	R	B	R	B	R	B	R