

COTIZACION

Bogotá D.C. 11 de Febrero de 2026

Señor:
Alcaldía Municipal
Tuta- Boyacá

No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	IVA%	Valor. Iva	Valor Total IVA incluido
	RETROCARGADORA NEW HOLLAND						
1	Suministro e instalación de vidrio lateral trasero derecho	Unidad	1	$ 1.800.000	19%	$ 342.000	$ 2.142.000
2	Suministro e instalación plumillas delanteras	Juego	1	$ 170.500	19%	$ 32.395	$ 202.895
3	Suministro e instalación plumillas traseras	Juego	1	$ 170.500	19%	$ 32.395	$ 202.895
4	Suministro e instalación control marcha y contramarcha	Unidad	1	$ 4.890.250	19%	$ 929.148	$ 5.819.398
5	Suministro y aplicación de pintura bomper	Global	1	$ 1.000.000	19%	$ 190.000	$ 1.190.000
6	Suministro y aplicación de pintura brazos H de cargador	Global	1	$ 1.500.000	19%	$ 285.000	$ 1.785.000
7	Suministro y aplicación de pintura capo	Global	1	$ 1.800.000	19%	$ 342.000	$ 2.142.000
8	Suministro y mantenimiento sistema suspensión silla de operador	Global	1	$ 2.000.000	19%	$ 380.000	$ 2.380.000
9	Suministro e instalación de bombillos luz de baja	Unidad	1	$ 62.000	19%	$ 11.780	$ 73.780
10	Suministro e instalación seguros ventana trasera izquierda	Unidad	1	$ 390.000	19%	$ 74.100	$ 464.100
11	Suministro e instalación direccionales delanteras	Unidad	1	$ 812.200	19%	$ 154.318	$ 966.518
12	Suministro y mantenimiento de inyectores de combustible	Unidad	1	$ 2.300.000	19%	$ 437.000	$ 2.737.000
13	Suministro y mantenimiento bomba de inyección combustible	Unidad	1	$ 8.912.500	19%	$ 1.693.375	$ 10.605.875
14	Suministro en instalación bujías de precalentamiento	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
15	Suministro y cambio de turbo alimentador con empaques	Unidad	1	$ 10.000.000	19%	$ 1.900.000	$ 11.900.000



16	*Suministro e instalación manguera turbo alimentador (filtro al turbo)*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
17	*Suministro e instalación manguera superior radiador*	*Unidad*	*1*	*$ 600.000*	*19%*	*$ 114.000*	*$ 714.000*
18	*Suministro e instalación manguera inferior radiador*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
19	*Suministro e instalación termostato*	*Unidad*	*1*	*$ 958.985*	*19%*	*$ 182.207*	*$ 1.141.192*
20	*Suministro e instalación bomba de agua*	*Unidad*	*1*	*$ 1.900.000*	*19%*	*$ 361.000*	*$ 2.261.000*
21	*Suministro e instalación bombillos de freno*	*Unidad*	*1*	*$ 50.000*	*19%*	*$ 9.500*	*$ 59.500*
22	*Suministro e instalación bombillos de reversa*	*Unidad*	*1*	*$ 50.000*	*19%*	*$ 9.500*	*$ 59.500*
23	*Suministro e instalación bombillos de parqueo*	*Unidad*	*1*	*$ 50.000*	*19%*	*$ 9.500*	*$ 59.500*
24	*Suministro e instalación sellos housing trasero*	*Unidad*	*1*	*$ 513.434*	*19%*	*$ 97.552*	*$ 610.986*
25	*Suministro e instalación rodamientos eje trasero housing*	*Unidad*	*1*	*$ 1.400.611*	*19%*	*$ 266.116*	*$ 1.666.727*
26	*Suministro e instalación retenedores eje trasero housing*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
27	*Suministro e instalación sellos empaquetadura de freno*	*Unidad*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
28	*Suministro e instalación de discos freno*	*Unidad*	*1*	*$ 950.000*	*19%*	*$ 180.500*	*$ 1.130.500*
29	*Suministro e instalación mangueras de freno*	*Unidad*	*1*	*$ 4.851.652*	*19%*	*$ 921.814*	*$ 5.773.466*
30	*Suministro e instalación platos discos de freno*	*Unidad*	*1*	*$ 1.050.000*	*19%*	*$ 199.500*	*$ 1.249.500*
31	*Suministro e instalación pistón freno*	*Unidad*	*1*	*$ 2.692.511*	*19%*	*$ 511.577*	*$ 3.204.088*
32	*Suministro e instalación bomba de freno*	*Unidad*	*1*	*$ 6.563.980*	*19%*	*$ 1.247.156*	*$ 7.811.136*
33	*Suministro e instalación mangueras bloque de válvulas al boom*	*Unidad*	*1*	*$ 434.000*	*19%*	*$ 82.460*	*$ 516.460*
34	*Suministro e instalación mangueras tanque hidráulico*	*Unidad*	*1*	*$ 480.500*	*19%*	*$ 91.295*	*$ 571.795*
35	*Suministro de aceite para diferencial trasero * 5 galones garrafa*	*Garrafa*	*1*	*$ 890.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 890.000*



36	*Suministro e instalación guaya de bloqueo boom*	*Unidad*	*1*	*$ 1.356.779*	*19%*	*$ 257.788*	*$ 1.614.567*
37	*Suministro e instalación ganchos de bloqueo izquierdo boom*	*Unidad*	*1*	*$ 2.390.150*	*19%*	*$ 454.129*	*$ 2.844.279*
38	*Suministro e instalación ganchos de derecho bloqueo boom*	*Unidad*	*1*	*$ 1.603.354*	*19%*	*$ 304.637*	*$ 1.907.991*
39	*Suministro e instalación pasador ganchos de bloqueo boom*	*Unidad*	*1*	*$ 377.295*	*19%*	*$ 71.686*	*$ 448.981*
40	*Suministro e instalación kit de sellos cilindro estabilizadoras*	*kit*	*1*	*$ 1.702.470*	*19%*	*$ 323.469*	*$ 2.025.939*
41	*Suministro e instalación bujes estabilizadora superiores*	*Unidad*	*1*	*$ 690.000*	*19%*	*$ 131.100*	*$ 821.100*
42	*Suministro e instalación pasadores estabilizadora superiores*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
43	*Suministro e instalación arandelas ajuste pasadores estabilizadora superiores*	*Unidad*	*1*	*$ 160.000*	*19%*	*$ 30.400*	*$ 190.400*
44	*Suministro e instalación bujes estabilizadora inferiores*	*Unidad*	*1*	*$ 780.000*	*19%*	*$ 148.200*	*$ 928.200*
45	*Suministro e instalación pasadores estabilizadora inferiores*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
46	*Suministro e instalación arandelas ajuste pasadores estabilizadora inferiores*	*Unidad*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
47	*Suministro e instalación bujes H brazo cargador enganche balde*	*Unidad*	*1*	*$ 760.000*	*19%*	*$ 144.400*	*$ 904.400*
48	*Suministro e instalación pasadores H brazo cargador enganche balde*	*Unidad*	*1*	*$ 850.000*	*19%*	*$ 161.500*	*$ 1.011.500*
49	*Suministro e instalación arandelas ajuste pasadores H brazo cargador enganche balde*	*Unidad*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
50	*Suministro e instalación bujes cilindro volteo valde cargador*	*Unidad*	*1*	*$ 850.000*	*19%*	*$ 161.500*	*$ 1.011.500*
51	*Suministro e instalación pasadores cilindro volteo valde cargador*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
52	*Suministro e instalación dientes balde trasero*	*Unidad*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
53	*Suministro e instalación pasadores dientes*	*Unidad*	*1*	*$ 30.000*	*19%*	*$ 5.700*	*$ 35.700*
54	*Suministro e instalación arandelas pasadores dientes*	*Unidad*	*1*	*$ 25.000*	*19%*	*$ 4.750*	*$ 29.750*
55	*Graseras de 1/8*	*Unidad*	*1*	*$ 10.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 10.000*
56	*Suministro e instalación de cuchilla pala cargador*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
57	*Suministro e instalación de tornillos cuchilla pala cargador ref 5/8-11X2.25-IN*	*Unidad*	*1*	*$ 20.000*	*19%*	*$ 3.800*	*$ 23.800*
58	*Suministro e instalación de tuercas cuchilla pala cargador ref 5/8-11-THD*	*Unidad*	*1*	*$ 10.000*	*19%*	*$ 1.900*	*$ 11.900*
59	*Suministro e instalación arandelas tornillos cuchilla pala cargador ref 8T-4122*	*Unidad*	*1*	*$ 14.000*	*19%*	*$ 2.660*	*$ 16.660*
60	*Suministro e instalación medidor de combustible*	*Unidad*	*1*	*$ 1.400.000*	*19%*	*$ 266.000*	*$ 1.666.000*



61	*Suministro y cambio de tapizados silla operador*	*Global*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
62	*Suministro y cambio filtro aire acondicionado*	*Unidad*	*1*	*$ 370.000*	*19%*	*$ 70.300*	*$ 440.300*
63	*Suministro y cambio filtros aire acondicionado cabina ext*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
64	*Suministro y cambio compresor aire acondicionado*	*Unidad*	*1*	*$ 8.000.000*	*19%*	*$ 1.520.000*	*$ 9.520.000*
65	*Suministro y recarga sistema de aire acondicionado*	*Global*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
66	*Suministro aceite de motor ref 15W40* galon 5153975-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 911.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 911.000*
67	*Suministro y cambio filtro aceite de motor P551100*	*Unidad*	*1*	*$ 260.000*	*19%*	*$ 49.400*	*$ 309.400*
68	*Suministro y cambio filtro primario aire motor P829333*	*Unidad*	*1*	*$ 350.000*	*19%*	*$ 66.500*	*$ 416.500*
69	*Suministro y cambio filtro secundario aire motor P534925*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
70	*Suministro y cambio filtros de combustible trampa*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
71	*Suministro y cambio filtros de combustible P550880*	*Unidad*	*1*	*$ 260.000*	*19%*	*$ 49.400*	*$ 309.400*
72	*Suministro refrigerante * galón*	*Galón*	*1*	*$ 150.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 150.000*
73	*Suministro aceite sistema hidráulico SAE 10 ref,306931-406 garrafa * 5 galón*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
74	*Suministro y cambio filtro aceite hidráulico*	*Galón*	*1*	*$ 210.000*	*19%*	*$ 39.900*	*$ 249.900*
75	*Suministro aceite servotransmision 306931-406 garrafa * 5 Galon*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
76	*Suministro y cambio filtro servotransmisión*	*Unidad*	*1*	*$ 600.000*	*19%*	*$ 114.000*	*$ 714.000*
77	*Suministro aceite diferenciales pimpina * 5 galones ref 9X8535*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
78	*Suministro aceite mandos finales Pimpína * 5 galones ref 8T9576-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
79	*Suministro y mantenimiento radiadores*	*Global*	*1*	*$ 1.500.000*	*19%*	*$ 285.000*	*$ 1.785.000*
80	*Suministro y cambio soportes radiadores*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
81	*Suministro e instalación axiales delanteras dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
82	*Suministro e instalación terminales delanteras dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 1.700.000*	*19%*	*$ 323.000*	*$ 2.023.000*
83	*Suministro e instalación retenedor eje delantero housing*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
84	*Suministro e instalación buje retenedor eje delantero housing*	*Unidad*	*1*	*$ 480.000*	*19%*	*$ 91.200*	*$ 571.200*
85	*Suministro e instalación espárragos rueda delantera izquierda*	*Unidad*	*1*	*$ 120.000*	*19%*	*$ 22.800*	*$ 142.800*
86	*Suministro e instalación tuercas de espárragos rueda delantera izquierda*	*Unidad*	*1*	*$ 28.782*	*19%*	*$ 5.469*	*$ 34.251*



87	Suministro e instalación retenedor trasero motor diesel	Unidad	1	$ 2.629.804	19%	$ 499.663	$ 3.129.467
88	Suministro y calibración de válvulas motor	Global	1	$ 550.000	19%	$ 104.500	$ 654.500
89	Suministro y e instalación empaquetadura tapa de válvulas motor	Unidad	1	$ 2.000.000	19%	$ 380.000	$ 2.380.000
90	Suministro e instalación retenedor bomba servotransmisión	Unidad	1	$ 1.500.000	19%	$ 285.000	$ 1.785.000
91	Suministro e instalación pistas rodamiento y pista rueda delantera(bocin)	Unidad	1	$ 1.800.000	19%	$ 342.000	$ 2.142.000
92	Suministro e instalación pistas sello rueda delantera(bocin)	Unidad	1	$ 1.213.791	19%	$ 230.620	$ 1.444.411
93	Suministro e instalación balde retro	Unidad	1	$ 8.000.000	19%	$ 1.520.000	$ 9.520.000
94	Suministro e instalación de fusibles	Unidad	1	$ 1.550	19%	$ 295	$ 1.845
95	Suministro e instalación de relevadores	Unidad	1	$ 80.000	19%	$ 15.200	$ 95.200
96	Suministro y cambio de crucetas ruedas delanteras de la 4x4	Unidad	1	$ 1.500.000	19%	$ 285.000	$ 1.785.000
97	Suministro y cambio de crucetas ruedas traseras	Unidad	1	$ 1.600.000	19%	$ 304.000	$ 1.904.000
98	Suministro y cambio de crucetas ejes ruedas delanteras	Unidad	1	$ 2.407.548	19%	$ 457.434	$ 2.864.982
99	Suministro y mantenimiento alternador (Regulador, porta escobilla y bujes)	Global	1	$ 1.100.000	19%	$ 209.000	$ 1.309.000
100	Suministro y cambio de baterías	Unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
101	Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix , Porta escobilla y bujes)	Global	1	$ 1.000.000	19%	$ 190.000	$ 1.190.000
102	Suministro e instalación de kit empaquetadura banco de válvulas trasero	kit	1	$ 9.377.500	19%	$ 1.781.725	$ 11.159.225
103	Suministro e instalación de sellos mangueras conexión al banco de válvulas trasero	Global	1	$ 27.229	19%	$ 5.174	$ 32.403
104	Suministro e instalación de empaquetadura banco de válvulas delantero	kit	1	$ 5.800.000	19%	$ 1.102.000	$ 6.902.000
105	Suministro e instalación de sellos mangueras conexión al banco de válvulas delantero	Global	1	$ 27.229	19%	$ 5.174	$ 32.403
106	Suministro Grasa	Cuñete	1	$ 950.000	0%	$ 0	$ 950.000
107	Suministro inyector de grasa ref.8F9866	Unidad	1	$ 280.000	19%	$ 53.200	$ 333.200
108	Suministro llanta 19,5L-24	Unidad	1	$ 7.500.000	19%	$ 1.425.000	$ 8.925.000
109	suministro y cambio de rodamiento con pista spind transmisión trasera	Unidad	1	$ 1.600.000	19%	$ 304.000	$ 1.904.000
110	suministro y cambio retenedor spid transmision trasera	unidad	1	$ 780.000	19%	$ 148.200	$ 928.200
111	suministro y cambio crucetas cardan	unidad	1	$ 950.000	19%	$ 180.500	$ 1.130.500



112	*suministro y cambio de tuerca spind transmision trasera*	*unidad*	*1*	*$ 140.000*	*19%*	*$ 26.600*	*$ 166.600*
113	*Suministro llanta 16,9-24*	*Unidad*	*1*	*$ 7.800.000*	*19%*	*$ 1.482.000*	*$ 9.282.000*
114	*Suministro mantenimiento sistema de alumbrado y señalización (terminales, bombillos, sockets, interruptores, harnés)*	*Global*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
115	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 SERIE E9600949							
116	*Suministro Grasa*	*Cuñete*	*1*	*$ 890.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 890.000*
117	*Suministro y cambio cuchillas frontal ref,7D-1577*	*Unidad*	*1*	*$ 1.500.000*	*19%*	*$ 285.000*	*$ 1.785.000*
118	*Suministro y cambio de tornillos 3/4-102-5-IN con tuercas 3/4-10-THD para cuchillas*	*Unidad*	*1*	*$ 30.000*	*19%*	*$ 5.700*	*$ 35.700*
119	*Suministro de esquineras para cuchilla frontal ref- 8E-5529*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
120	*Suministro y cambio de tornillos 3/4-102-5-IN con tuercas 3/4-10-THD para esquineras*	*Unidad*	*1*	*$ 25.000*	*19%*	*$ 4.750*	*$ 29.750*
121	*Sobresquinera*	*Unidad*	*1*	*$ 990.000*	*19%*	*$ 188.100*	*$ 1.178.100*
122	*Suministro y cambio de dientes riper ref-1U-3202*	*Unidad*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
123	*Suministro y cambio pasadores de dientes riper ref-8E6208*	*Unidad*	*1*	*$ 48.000*	*19%*	*$ 9.120*	*$ 57.120*
124	*Suministro y cambio retenedores de dientes riper ref-8E-6209*	*Unidad*	*1*	*$ 25.000*	*19%*	*$ 4.750*	*$ 29.750*
125	*Suministro y cambio de dientes escarificador ref-6Y-5230*	*Unidad*	*1*	*$ 140.000*	*19%*	*$ 26.600*	*$ 166.600*
126	*Suministro y cambio de correa ondulada 283-1171*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
127	*Suministro e instalación tiras de desgaste tornamesa vida extendida ref-5D0134*	*kit*	*1*	*$ 4.800.000*	*19%*	*$ 912.000*	*$ 5.712.000*
128	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
129	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
130	*suministro y cambio de filtros de aceite de motor, combustible, aire, aire acondicionado e hidráulico*	*Global*	*1*	*$ 5.900.000*	*19%*	*$ 1.121.000*	*$ 7.021.000*
131	*Garrafas de aceite hidráulico c-30*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.180.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.180.000*
132	*Sensor levante cuchilla lateral*	*Unidad*	*1*	*$ 2.900.000*	*19%*	*$ 551.000*	*$ 3.451.000*
133	*Garrafa aceite Motor 15w40*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.050.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.050.000*
134	*Suministro y cambio de llantas de 14 lonas 1.400 con neumático y protector (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 5.800.000*	*19%*	*$ 1.102.000*	*$ 6.902.000*



MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 5FM01139							
135	*Suministro refrigerante * galon ref.2388648*	*Galón*	*1*	*$ 150.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 150.000*
136	*Suministro y cambio de llantas de 14 lonas 1.400 con neumático y protector (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 5.800.000*	*19%*	*$ 1.102.000*	*$ 6.902.000*
137	*Suministro y cambio de baterias 12-VOLT, 750-CCA ref-3T-5760 (altura 241mm x largo 331mm x Ancho 172mm)*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
138	*Suministro y cambio correa trapecial ref- 0366775*	*Unidad*	*1*	*$ 364.025*	*19%*	*$ 69.165*	*$ 433.190*
139	*Suministro y cambio tiras de desgaste tornamesa ref 5T-8367*	*Unidad*	*1*	*$ 2.300.000*	*19%*	*$ 437.000*	*$ 2.737.000*
140	*Suministro y cambio tiras de desgaste tornamesa ref 5T-8366*	*Unidad*	*1*	*$ 1.900.000*	*19%*	*$ 361.000*	*$ 2.261.000*
141	*Suministro y cambio empaque tapa válvulas 119-2940*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
142	*Suministro mano de obra calibración válvulas*	*Unidad*	*1*	*$ 930.000*	*19%*	*$ 176.700*	*$ 1.106.700*
143	*Suministro y cambio Conjunto De Amortiguador De Asiento operador 8R-2057*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
144	*Suministro y cambio sello de freno estacionamiento 5J-1086*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
145	*Suministro y cambio sello de freno estacionamiento 4F7390*	*Unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
146	*Suministro y cambio sello de freno estacionamiento 203-5957*	*Unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
147	*Suministro y cambio resorte de freno estacionamiento 9W-4431*	*Unidad*	*1*	*$ 200.000*	*19%*	*$ 38.000*	*$ 238.000*
148	*Suministro y cambio resorte de freno estacionamiento 9W-4430*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
149	*Suministro y cambio discos de freno de estacionamiento 6Y-5352*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
150	*Suministro y cambio placas embrague de freno de estacionamiento 7G-0437*	*Unidad*	*1*	*$ 2.528.761*	*19%*	*$ 480.465*	*$ 3.009.226*
151	*Suministro y cambio sello de freno 2J-6274*	*Unidad*	*1*	*$ 84.680*	*19%*	*$ 16.089*	*$ 100.769*
152	*Suministro y cambio sello de freno 3J-7354*	*Unidad*	*1*	*$ 82.894*	*19%*	*$ 15.750*	*$ 98.644*
153	*Suministro y cambio sello de freno 203-5958*	*Unidad*	*1*	*$ 495.203*	*19%*	*$ 94.089*	*$ 589.292*
154	*Suministro y cambio sello de freno 4H-9105*	*Unidad*	*1*	*$ 125.590*	*19%*	*$ 23.862*	*$ 149.452*
155	*Suministro y cambio sello de freno 2M-9780*	*Unidad*	*1*	*$ 86.898*	*19%*	*$ 16.511*	*$ 103.409*
156	*Suministro y cambio sello de labio de freno 9X-7743*	*Unidad*	*1*	*$ 847.487*	*19%*	*$ 161.023*	*$ 1.008.510*
157	*Suministro y cambio pistón freno de estacionamiento 3255978*	*Unidad*	*1*	*$ 2.720.120*	*19%*	*$ 516.823*	*$ 3.236.943*
158	*Suministro y cambio pistón freno de estacionamiento 9W4453*	*Unidad*	*1*	*$ 4.364.250*	*19%*	*$ 829.208*	*$ 5.193.458*
159	*Suministro y cambio empaques tamdem 2G-9789*	*Unidad*	*1*	*$ 65.802*	*19%*	*$ 12.502*	*$ 78.304*



160	*Suministro y cambio empaques tamdem 2B3147*	*Unidad*	*1*	*$ 49.783*	*19%*	*$ 9.459*	*$ 59.242*
161	*Suministro y cambio empaques tamdem 2G-9791*	*Unidad*	*1*	*$ 128.641*	*19%*	*$ 24.442*	*$ 153.083*
162	*Suministro y cambio empaques tamdem 2M-9780*	*Unidad*	*1*	*$ 14.048*	*19%*	*$ 2.669*	*$ 16.717*
163	*Suministro y cambio empaques tamdem 3K-0360*	*Unidad*	*1*	*$ 12.815*	*19%*	*$ 2.435*	*$ 15.250*
164	*Suministro y cambio terminal de dirección, ref 1313738*	*Unidad*	*1*	*$ 2.369.950*	*19%*	*$ 450.291*	*$ 2.820.241*
165	*Suministro y cambio tuerca ranurada terminal ref 2f8057*	*Unidad*	*1*	*$ 232.500*	*19%*	*$ 44.175*	*$ 276.675*
166	*Suministro y cambio terminal de dirección, ref 1313738*	*Unidad*	*1*	*$ 2.214.950*	*19%*	*$ 420.841*	*$ 2.635.791*
167	*Suministro y cambio tuerca ranurada ref 2f8057*	*Unidad*	*1*	*$ 232.500*	*19%*	*$ 44.175*	*$ 276.675*
168	*Suministro alineación dirección*	*global*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
169	*Suministro e instalación kit de sellos cilindro de desplazamiento hoja ref3769017*	*Kit*	*1*	*$ 1.745.300*	*19%*	*$ 331.607*	*$ 2.076.907*
170	*Suministro e instalación dientes escarificador ref 1u3202*	*Unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
171	*Suministro e instalación cuchillas ref 5d9553*	*Unidad*	*1*	*$ 1.500.000*	*19%*	*$ 285.000*	*$ 1.785.000*
172	*Suministro e instalación pernos cuchilla 5/8 -11*2.25 pulgadas ref 3f5108*	*Unidad*	*1*	*$ 25.000*	*19%*	*$ 4.750*	*$ 29.750*
173	*Suministro e instalación tuercas cuchilla 5/8-11THD*	*Unidad*	*1*	*$ 15.000*	*19%*	*$ 2.850*	*$ 17.850*
174	*Suministro e instalación esquineras ref 8E5531*	*Unidad*	*1*	*$ 980.000*	*19%*	*$ 186.200*	*$ 1.166.200*
175	*Sobresquinera*	*Unidad*	*1*	*$ 1.050.000*	*19%*	*$ 199.500*	*$ 1.249.500*
176	*Suministro e instalación tornillos 5/8 -11*2.25 pulgadas esquineras ref-3F-5108*	*Unidad*	*1*	*$ 25.000*	*19%*	*$ 4.750*	*$ 29.750*
177	*Suministro e instalación tuercas para tornillos esquineras 5/8-11THD ref-4K-0367*	*Unidad*	*1*	*$ 15.000*	*19%*	*$ 2.850*	*$ 17.850*
178	*Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)*	*global*	*1*	*$ 620.000*	*19%*	*$ 117.800*	*$ 737.800*
179	*Suministro y mantenimiento motor de arranque (cambio de bujes bendix, porta escobillas y bujes)*	*global*	*1*	*$ 666.500*	*19%*	*$ 126.635*	*$ 793.135*
180	*Suministro y cambio juego de correas trapeciales ref 1663360 (incluye 3 correas)*	*Juego*	*1*	*$ 1.191.950*	*19%*	*$ 226.471*	*$ 1.418.421*
181	*Suministro y engrase grasa de alta temperatura 5% molibdeno 140 grados centigrados caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
182	*Suministro mantenimiento sistema de alumbrado y señalización (terminales, bombillos, sockets, interruptores, harnés)*	*Global*	*1*	*$ 1.240.000*	*19%*	*$ 235.600*	*$ 1.475.600*
183	*Suministro y cambio empaque tapa repartición ref 7w6552*	*unidad*	*1*	*$ 1.712.047*	*19%*	*$ 325.289*	*$ 2.037.336*
184	*Suministro y cambio sellante empaquetadura tapa repartición ref 1u8846*	*Unidad*	*1*	*$ 191.339*	*19%*	*$ 36.354*	*$ 227.693*



185	*Suministro mantenimiento a radiadores (refrigerante, intercooler, hidraulico)*	*Unidad*	*1*	*$ 1.550.000*	*19%*	*$ 294.500*	*$ 1.844.500*
186	*Suministro mantenimiento a inyectores combustible*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
187	*Suministro mantenimiento turbo alimentador*	*Unidad*	*1*	*$ 5.000.000*	*19%*	*$ 950.000*	*$ 5.950.000*
188	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
189	*Grafito*	*galon*		*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
190	*suministro y cambio de filtros de aceite de motor, combustible, aire e hidráulico*	*Glb*	*1*	*$ 4.800.000*	*19%*	*$ 912.000*	*$ 5.712.000*
191	*Garrafa aceite de motor 15w40 (5 GALONES)*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
192	*Aceite de tamdem*	*Galones*	*1*	*$ 1.050.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.050.000*
193	*Suministro y cambio cadenas tamdem*	*Unidad*	*1*	*$ 2.950.000*	*19%*	*$ 560.500*	*$ 3.510.500*
MINICARGADOR 236 F9C00838							
194	*Suministro y cambio de cuchilla ref-135-9396*	*Unidad*	*1*	*$ 1.900.000*	*19%*	*$ 361.000*	*$ 2.261.000*
195	*Suministro y cambio tornillos con tuercas para cuchilla ref-159-2953 (M16X2-THD)*	*Unidad*	*1*	*$ 20.000*	*19%*	*$ 3.800*	*$ 23.800*
196	*Suministro y cambio tapa de combustible tanque ref-304-3885*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
197	*Suministro y cambio de llantas 12-16.5 ref 185-9933 (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 2.900.000*	*19%*	*$ 551.000*	*$ 3.451.000*
198	*Suministro y cambio válvulas de rueda ref-150-8599*	*Unidad*	*1*	*$ 69.807*	*19%*	*$ 13.263*	*$ 83.070*
199	*Suministro y cambio cilindro tapa inspección radiador ref-416-5807*	*Unidad*	*1*	*$ 644.318*	*19%*	*$ 122.420*	*$ 766.738*
200	*Suministro y cambio correa de motor ref-5L-3979*	*Unidad*	*1*	*$ 327.568*	*19%*	*$ 62.238*	*$ 389.806*
201	*Suministro y mantenimiento motor de arranque (cambio de bujes bendix, porta escobillas y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 697.519*	*19%*	*$ 132.529*	*$ 830.048*
202	*Suministro y cambio mantenimiento alternador (Regulador, porta escobilla y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 697.520*	*19%*	*$ 132.529*	*$ 830.049*
203	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
204	*Suministro y cambio de pasadores y bujes GP-LIFT BRAZO PARTE DEL CHASIS 512-4265 AR*	*Global*	*1*	*$ 21.467.500*	*19%*	*$ 4.078.825*	*$ 25.546.325*
205	*Suministro de refrigerante por galon ref. 2388648*	*Galon*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
206	*Mantenimiento al sistema de aire acondicionado (limpieza evaprador, recarga, pruebas al sistema)*	*Global*	*1*	*$ 2.000.000*	*19%*	*$ 380.000*	*$ 2.380.000*
207	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
208	*Suministro aceite hidráulico SAE ref.3096931-406,*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.050.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.050.000*
209	*Suministro e instalación cadenas que aseguran el implemento barredor a la H del minicargador ref.450-5858*	*Unidad*	*1*	*$ 1.026.935*	*19%*	*$ 195.118*	*$ 1.222.053*



210	*Suministro e instalación protector de cadenas ref.450-5857*	*Unidad*	*1*	*$ 324.710*	*19%*	*$ 61.695*	*$ 386.405*
211	*Suministro e instalación candados de cadenas ref.169-2820*	*Unidad*	*1*	*$ 99.467*	*19%*	*$ 18.899*	*$ 118.366*
212	*Suministro e instalación de conjunto de pasador implemento con H de equipo ref 7D-7496*	*Unidad*	*1*	*$ 80.321*	*19%*	*$ 15.261*	*$ 95.582*
213	*Garrafa aceite Motor 15w40*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.050.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.050.000*
214	*Suministro e instalación de batería*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
215	*suministro y cambio filtros de aceite de motor, combustible, aire, aire acondicionado e hidráulico*	*Kit*	*1*	*$ 4.900.000*	*19%*	*$ 931.000*	*$ 5.831.000*
216	*Suministro y cambio de pasadores*	*unid*	*1*	*$ 420.000*	*19%*	*$ 79.800*	*$ 499.800*
217	*suministro y cambio de bujes*	*unidad*	*1*	*$ 320.000*	*19%*	*$ 60.800*	*$ 380.800*
218	*Suministro y cambio de aceite de los tamdes*	*GARRAFA*	*1*	*$ 980.000*	*19%*	*$ 186.200*	*$ 1.166.200*
219	*Suministro e instalación de espárragos*	*unidad*	*1*	*$ 160.000*	*19%*	*$ 30.400*	*$ 190.400*
VIBROCOMPACTADOR CASE SV208							
220	*Suministro aceite de motor 15W40 ref, 5153975-406 * pimpina x 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
221	*Suministro y cambio filtro aceite P550335*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
222	*Suministro y cambio filtro de aire externo P781039*	*Unidad*	*1*	*$ 450.000*	*19%*	*$ 85.500*	*$ 535.500*
223	*Suministro y cambio filtro de aire interno RS3835*	*Unidad*	*1*	*$ 245.000*	*19%*	*$ 46.550*	*$ 291.550*
224	*Suministro y cambio filtro RACOR2010*	*Unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
225	*Suministro y cambio filtro combustible secundario Ref P553995*	*Unidad*	*1*	*$ 310.140*	*19%*	*$ 58.927*	*$ 369.067*
226	*Suministro y cambio filtro combustible primario FS19805*	*Unidad*	*1*	*$ 359.600*	*19%*	*$ 68.324*	*$ 427.924*
227	*Suministro e instalación filtro hidráulico*	*Unidad*	*1*	*$ 490.000*	*19%*	*$ 93.100*	*$ 583.100*
228	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
229	*Suministro y cambio cauchos amortiguadores drum*	*Unidad*	*1*	*$ 1.600.000*	*19%*	*$ 304.000*	*$ 1.904.000*
230	*Suministro y cambio visagras tapa inspección master*	*Global*	*1*	*$ 279.000*	*19%*	*$ 53.010*	*$ 332.010*
231	*Suministro y cambio precleaner*	*Unidad*	*1*	*$ 581.252*	*19%*	*$ 110.438*	*$ 691.690*
232	*Suministro y cambio vidrio panorámico delantero*	*Global*	*1*	*$ 1.705.003*	*19%*	*$ 323.951*	*$ 2.028.954*
233	*Suministro y cambio plumilla*	*Unidad*	*1*	*$ 162.755*	*19%*	*$ 30.923*	*$ 193.678*
234	*Suministro e instalación luna espejo retrovisor*	*Unidad*	*1*	*$ 387.509*	*19%*	*$ 73.627*	*$ 461.136*
235	*Mantenimiento aire acondicionado (evaporador, filtro, válvula secadora, recarga de gas)*	*Global*	*1*	*$ 1.095.397*	*19%*	*$ 208.125*	*$ 1.303.522*



236	*Mantenimiento sistema de refrigeración, empaques, abrazaderas, corrección de fugas.*	*Global*	*1*	*$ 1.199.481*	*19%*	*$ 227.901*	*$ 1.427.382*
237	*Suministro refrigerante * galon ref.2388648*	*Galón*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
238	*suministro valvulina 80w90 ref 8T9582 pimpina x 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 800.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 800.000*
239	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
240	*Suministro e instalación de bujes de la compuerta del Master de encendido*	*Unidad*	*1*	*$ 231.933*	*19%*	*$ 44.067*	*$ 276.000*
241	*Garrafas de aceite hidráulico c-30 (5 GALONES)*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
242	*Suministro e instalación de soportes de la cabina*	*Global*	*1*	*$ 3.500.000*	*19%*	*$ 665.000*	*$ 4.165.000*
243	*Suministro e instalación repuestos motor (camisas, pistones, anillos, bulones, empaquetadura de motor completa)*	*KIT*	*1*	*$ 15.000.000*	*19%*	*$ 2.850.000*	*$ 17.850.000*
244	*Suministro e instalación de válvulas de escape y admisión, guias válvulas y asiento válvulas para culata de motor*	*Kit*	*1*	*$ 6.000.000*	*19%*	*$ 1.140.000*	*$ 7.140.000*
245	*Suministro e instalacion de bujes eje de levas*	*Juego*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
246	*Suministro e instalacion de bujes Biela motor*	*Juego*	*1*	*$ 1.300.000*	*19%*	*$ 247.000*	*$ 1.547.000*
247	*Suministro e instalacion de bomba aceite motor*	*Unidad*	*1*	*$ 1.700.000*	*19%*	*$ 323.000*	*$ 2.023.000*
248	*Suministro e instalacion de bomba agua*	*Unidad*	*1*	*$ 1.150.000*	*19%*	*$ 218.500*	*$ 1.368.500*
VOLQUETA HINO OCM-375							
249	*Suministro de aceite 15w40 Ref. 5153975-406 pimpina * 5 gal*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
250	*Suministro de Filtro de aceite ref GH8J primera calidad*	*unidad*	*1*	*$ 350.000*	*19%*	*$ 66.500*	*$ 416.500*
251	*Suministro filtro de combustible ref GH8J*	*unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
252	*Suministro y cambio de filtro combustible trampa Ref GH8J primera calidad*	*unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
253	*Suministro y cambio de filtro combustible primario Ref GH8J*	*unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
254	*Suministro y cambio filtro de aire externo ref GH8J primera calidad*	*unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
255	*Suministro y cambio filtro de aire interno ref GH8J primera calidad*	*unidad*	*1*	*$ 320.000*	*19%*	*$ 60.800*	*$ 380.800*



256	*Suministro e instalacion filtro hidraulico*	*Unidad*	*1*	*$ 450.000*	*19%*	*$ 85.500*	*$ 535.500*
257	*Suministro y cambio valvulina 80w90 ref.8T9582-406 pimpina *5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
258	*Suministro aceite hidráulico SAE ref.3096931-406,*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
259	*Suministro refrigerante ref.2388648*	*galon*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
260	*Suministro diagnóstico escáner funcionamiento motor , mantenimiento conectores, limpieza, revisión de arnés*	*Unidad*	*1*	*$ 496.000*	*19%*	*$ 94.240*	*$ 590.240*
261	*Suministro e instalación pedal de acelerador*	*Unidad*	*1*	*$ 1.983.070*	*19%*	*$ 376.783*	*$ 2.359.853*
262	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
263	*Suministro pintura platón volco*	*Unidad*	*1*	*$ 5.735.000*	*19%*	*$ 1.089.650*	*$ 6.824.650*
264	*Suministro e instalación hoja principal muelle delantero*	*Unidad*	*1*	*$ 1.500.000*	*19%*	*$ 285.000*	*$ 1.785.000*
265	*Suministro e instalación hoja principal muelle trasero*	*Unidad*	*1*	*$ 1.350.000*	*19%*	*$ 256.500*	*$ 1.606.500*
266	*Suministro y cambio pasador muelle*	*Unidad*	*1*	*$ 60.000*	*19%*	*$ 11.400*	*$ 71.400*
267	*Suministro y cambio buje de muelle*	*Unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
268	*Suministro y cambio grapa de muelle trasera*	*Unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
269	*Suministro y cambio amortiguadores delanteros*	*Unidad*	*1*	*$ 1.100.000*	*19%*	*$ 209.000*	*$ 1.309.000*
270	*Suministro y cambio copa tuercas espárragos rueda*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
271	*Suministro y cambio empaque tapa válvulas G8HJ*	*Unidad*	*1*	*$ 756.161*	*19%*	*$ 143.671*	*$ 899.832*
272	*Suministro y cambio calibración válvulas motor*	*Unidad*	*1*	*$ 620.000*	*19%*	*$ 117.800*	*$ 737.800*
273	*Suministro y cambio retenedor diferencial*	*Unidad*	*1*	*$ 542.500*	*19%*	*$ 103.075*	*$ 645.575*
274	*Suministro y cambio llanta de repuesto*	*Unidad*	*1*	*$ 3.300.000*	*19%*	*$ 627.000*	*$ 3.927.000*
275	*Suministro e instalación correa motor*	*Unidad*	*1*	*$ 638.600*	*19%*	*$ 121.334*	*$ 759.934*
276	*Suministro e instalación tensor original correa motor*	*Unidad*	*1*	*$ 5.647.735*	*19%*	*$ 1.073.070*	*$ 6.720.805*
277	*Suministro y cambio disco de clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 2.154.858*	*19%*	*$ 409.423*	*$ 2.564.281*
278	*Suministro y cambio prensa de cltuch*	*Unidad*	*1*	*$ 6.618.381*	*19%*	*$ 1.257.492*	*$ 7.875.873*
279	*Suministro y cambio balinera clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 868.597*	*19%*	*$ 165.033*	*$ 1.033.630*
280	*Suministro y cambio de albestos delanteros*	*Juego*	*1*	*$ 906.750*	*19%*	*$ 172.283*	*$ 1.079.033*
281	*Suministro y cambio de albestos traseros*	*Juego*	*1*	*$ 906.750*	*19%*	*$ 172.283*	*$ 1.079.033*
282	*Suministro y cambio Juego de resortes delanteros*	*Juego*	*1*	*$ 170.500*	*19%*	*$ 32.395*	*$ 202.895*
283	*Suministro y cambio Juego de resortes traseros*	*Juego*	*1*	*$ 170.500*	*19%*	*$ 32.395*	*$ 202.895*
284	*Suministro y cambio juego de retenedores delanteros ruedas*	*Juego*	*1*	*$ 173.600*	*19%*	*$ 32.984*	*$ 206.584*
285	*Suministro y cambio rodamiento rueda delantera externo*	*Unidad*	*1*	*$ 658.750*	*19%*	*$ 125.163*	*$ 783.913*



286	*Suministro y cambio rodamiento rueda delantera interno*	*Unidad*	*1*	*$ 565.750*	*19%*	*$ 107.493*	*$ 673.243*
287	*Suministro y cambio rodamiento rueda trasera externo*	*Unidad*	*1*	*$ 689.750*	*19%*	*$ 131.053*	*$ 820.803*
288	*Suministro y cambio rodamiento rueda trasera interno*	*Unidad*	*1*	*$ 589.000*	*19%*	*$ 111.910*	*$ 700.910*
289	*Suministro graso para rodamientos ref.4540291-406*	*Unidad*	*1*	*$ 67.890*	*0%*	*$ 0*	*$ 67.890*
290	*Suministro y mantenimiento preventivo y correctivo compresor de aire*	*Unidad*	*1*	*$ 2.500.000*	*19%*	*$ 475.000*	*$ 2.975.000*
291	*Suministro mantenimiento secadora sistema neumático*	*Unidad*	*1*	*$ 1.317.500*	*19%*	*$ 250.325*	*$ 1.567.825*
292	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
293	*Suministro alineación y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 120.000*	*19%*	*$ 22.800*	*$ 142.800*
294	*Stop traseros*	*Unidad*	*1*	*$ 309.244*	*19%*	*$ 58.756*	*$ 368.000*
295	*Suministro e instalación de Cocuyos laterales*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
296	*Suministro e instalación de motor eleva vidros puerta*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
297	*Llantas 87- 295/80 R22,5 PR Diseño agresivo de la banda de rodadura con tacos para una tracción excepcional. El compuesto especial de la banda de rodadura resiste los cortes, las astillas y el desgaste irregular.(trasera marca reconocida)*	*Und*	*1*	*$ 3.500.000*	*19%*	*$ 665.000*	*$ 4.165.000*
298	*Llantas DR158-12.00/R 22.5 con indice de velocidad M-130 (Km/h-Máx, indice de carga 152/149-3550/3250 (Kg-Max) de diseño mixto, tipo carga de tecnologia radial (delantera marca reconocida)*	*und*	*1*	*$ 3.400.000*	*19%*	*$ 646.000*	*$ 4.046.000*
299	*Eje trasero*	*UNIDAD*	*1*	*$ 2.356.200*	*19%*	*$ 447.678*	*$ 2.803.878*
300	*Garrafas Aceite Motor 15w40*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
301	*Desmonte y mantenimiento de radiador*	*GLOBAL*	*1*	*$ 790.000*	*19%*	*$ 150.100*	*$ 940.100*
302	*Suministro e instalación sensor maff*	*Unidad*	*1*	*$ 2.750.000*	*19%*	*$ 522.500*	*$ 3.272.500*
303	*Suministro e instalación soportes delanteros motor*	*Unidad*	*1*	*$ 1.650.000*	*19%*	*$ 313.500*	*$ 1.963.500*
304	*suministro y cambio turbo alimentador motor*	*unidad*	*1*	*$ 7.500.000*	*19%*	*$ 1.425.000*	*$ 8.925.000*
305	*Suministro y cambio batería 30H*	*unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
306	*Suministro mantenimiento correctivo de caja de cambios (sincronizadores y piñones)*	*Global*	*1*	*$ 7.052.500*	*19%*	*$ 1.339.975*	*$ 8.392.475*
307	*Revisión técnico mecánica*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
308	*Suministro e instalación soportes traseros motor*	*Unidad*	*1*	*$ 1.520.000*	*19%*	*$ 288.800*	*$ 1.808.800*
VOLQUETA HINO OJZ-245							
309	*Suministro de aceite 15w40 5153975-406 pimpina * 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
310	*Kit filtros incluye (filtro de motor, de combustible, de aire y trampa de combustible)*	*unidad*	*1*	*$ 3.200.000*	*19%*	*$ 608.000*	*$ 3.808.000*



311	Suministro aceite hidráulico Ref,3096931-406 garrafa*5 gal, primera calidad	garrafa	1	$ 1.100.000	0%	$ 0	$ 1.100.000
312	Suministro refrigerante	galon	1	$ 150.000	19%	$ 28.500	$ 178.500
313	Suministro y cambio de hojas muelle trasero, cambio tornillo central y grapa	unidad	1	$ 1.400.000	19%	$ 266.000	$ 1.666.000
314	Suministro mantenimiento sistema suspensión silla operador	global	1	$ 1.174.900	19%	$ 223.231	$ 1.398.131
315	Suministro y cambio marco espejo retrovisor izquierdo	Unidad	1	$ 527.000	19%	$ 100.130	$ 627.130
316	Suministro pintura bomper delantero	global	1	$ 503.750	19%	$ 95.713	$ 599.463
317	Suministro pintura volcó	global	1	$ 5.541.250	19%	$ 1.052.838	$ 6.594.088
318	Suministro revisión eléctrica alumbrado y señalización (arnés, sockets, bombillos, terminales , sistema de carga, eleva vidrios)	Unidad	1	$ 1.216.750	19%	$ 231.183	$ 1.447.933
319	Suministro y cambio grapa trasera muelle delantero	Unidad	1	$ 218.550	19%	$ 41.525	$ 260.075
320	Suministro y cambio buje de muelle	Unidad	1	$ 200.000	19%	$ 38.000	$ 238.000
321	Suministro y cambio pasador de muelle	Unidad	1	$ 350.000	19%	$ 66.500	$ 416.500
322	Suministro mantenimiento correctivo de caja de cambios (sincronizadores y piñones)	Global	1	$ 7.052.500	19%	$ 1.339.975	$ 8.392.475
323	Suministro aceite hidráulico deposito sistema hidráulico pimpina x 5 galones 3096931-406	Garrafa	1	$ 1.100.000	0%	$ 0	$ 1.100.000
324	Suministro valvulina caja de velocidades 85w80 referencia 8T9582-406 pimpina x 5 galones	Garrafa	1	$ 800.000	0%	$ 0	$ 800.000
325	Suministro y cambio empaquetadura bomba hidráulica del volcó	Global	1	$ 2.800.000	19%	$ 532.000	$ 3.332.000
326	Suministro mantenimiento reparación tanque sistema hidraulico volco (soldaduras, reconstrucción)	Global	1	$ 1.038.500	19%	$ 197.315	$ 1.235.815
327	Suministro mantenimiento corrección fuga por tanque hidráulico	Unidad	1	$ 775.000	19%	$ 147.250	$ 922.250
328	Suministro y cambio ventilador (aspa)	Unidad	1	$ 4.756.513	19%	$ 903.737	$ 5.660.250
329	Suministro y cambio esparrago trasero derecho	Unidad	1	$ 180.000	19%	$ 34.200	$ 214.200
330	Suministro y cambio cambio correa ventilador	Unidad	1	$ 630.850	19%	$ 119.862	$ 750.712
331	Suministro y cambio llanta de repuesto	Unidad	1	$ 3.400.000	19%	$ 646.000	$ 4.046.000
332	Suministro e instalación retenedor trasero de caja	Unidad	1	$ 891.250	19%	$ 169.338	$ 1.060.588
333	Suministro y cambio retenedor diferencial	Unidad	1	$ 767.250	19%	$ 145.778	$ 913.028



334	*Suministro y cambio disco de clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 2.154.858*	*19%*	*$ 409.423*	*$ 2.564.281*
335	*Suministro y cambio prensa de cltuch*	*Unidad*	*1*	*$ 6.618.381*	*19%*	*$ 1.257.492*	*$ 7.875.873*
336	*Suministro y cambio balinera clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 853.097*	*19%*	*$ 162.088*	*$ 1.015.185*
337	*Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
338	*Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
339	*Suministro y cambio de albestos delanteros*	*unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
340	*Suministro y cambio de albestos traseros*	*unidad*	*1*	*$ 950.000*	*19%*	*$ 180.500*	*$ 1.130.500*
341	*Suministro y cambio retenedor rueda trasera ref FM8J S700*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
342	*Suministro y cambio retenedor rueda delantera ref FM8J S700*	*Unidad*	*1*	*$ 350.000*	*19%*	*$ 66.500*	*$ 416.500*
343	*Suministro y cambio rodamiento rueda delantera externo*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
344	*Suministro y cambio rodamiento rueda delantera interno*	*Unidad*	*1*	*$ 950.000*	*19%*	*$ 180.500*	*$ 1.130.500*
345	*Suministro y cambio rodamiento rueda trasera externo*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
346	*Suministro y cambio rodamiento rueda trasera interno*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
347	*Suministro y mantenimiento preventivo y correctivo compresor de aire*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
348	*Suministro mantenimiento secadora sistema neumático*	*Unidad*	*1*	*$ 1.317.500*	*19%*	*$ 250.325*	*$ 1.567.825*
349	*Suministro y cambio de spindleres*	*Unidad*	*1*	*$ 3.300.000*	*19%*	*$ 627.000*	*$ 3.927.000*
350	*Suministro y cambio empaque tapa válvulas ref GH8J*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
351	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
352	*suministro valvulina 80w90 ref 8T9582 pimpina x 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 800.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 800.000*
353	*Suministro e instalación balinera de volante*	*Unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
354	*Reparación de prensa*	*Global*	*1*	*$ 2.000.000*	*19%*	*$ 380.000*	*$ 2.380.000*
355	*Suministro e instalación de carcasa toma fuerza de cambios*	*Global*	*1*	*$ 3.500.000*	*19%*	*$ 665.000*	*$ 4.165.000*
356	*Suministro e instalación de unidad derecha e izquierda del bomber*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*



357	*Kit de reparación caja de cambios incluye manga sincronizador , plato sincronizador , bronces caja de cambios, balinera principal, retenedor de chorotes ,sincronizador de reversa , aceite para cambios y mano de obra*	*global*	*1*	*$ 16.449.580*	*19%*	*$ 3.125.420*	*$ 19.575.000*
358	*Llantas valor 87- 295/80 R22,5 PR Diseño agresivo de la banda de rodadura con tacos para una tracción excepcional. El compuesto especial de la banda de rodadura resiste los cortes, las astillas y el desgaste irregular.(trasera marca reconocida)*	*unidad*	*1*	*$ 3.500.000*	*19%*	*$ 665.000*	*$ 4.165.000*
359	*suministro y cambio de bateria*	*unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
360	*Revisión técnico mecánica*	*unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
361	*Llantas DR158-12.00/R 22.5 con indice de velocidad M-130 (Km/h-Máx, indice de carga 152/149-3550/3250 (Kg-Max) de diseño mixto, tipo carga de tecnologia radial (delantera marca reconocida)*	*und*	*1*	*$ 3.400.000*	*19%*	*$ 646.000*	*$ 4.046.000*
KODIAK OQF123							
362	*Suministro y cambio kit de embrague ref BOR 932840*	*unidad*	*1*	*$ 9.000.000*	*19%*	*$ 1.710.000*	*$ 10.710.000*
363	*Suministro y cambio juego de terminales direccion ref 1156080*	*unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
364	*Suministro y cambio juego de grapa muelle*	*unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
365	*Suministro y cambio amortiguadores ref TK816361*	*unidad*	*1*	*$ 580.000*	*19%*	*$ 110.200*	*$ 690.200*
366	*Suministro y cambio juego de bandas freno delantero ref IC727156*	*unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
367	*Suministro y cambio juego de bandas freno traseros ref IC727156*	*unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
368	*Suministro y cambio rodajas frenos ref 7261301*	*unidad*	*1*	*$ 130.000*	*19%*	*$ 24.700*	*$ 154.700*
369	*Suministro e instalación filtro hidraulico*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
370	*Suministro y cambio rodamientos rueda delanteras ref TMK498*	*unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
371	*Suministro y cambio rodamientos ruedas traseras REF TMK 499*	*unidad*	*1*	*$ 750.000*	*19%*	*$ 142.500*	*$ 892.500*
372	*Suministro y cambio retenedores ruedas delanteras EF.NT110-80-15*	*unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
373	*Suministro y cambio retenedores ruedas traseras ref EF.NT 98-75-15*	*unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
374	*Suministro y cambio hojas principales muelles delanteros ref. IM 180.131*	*unidad*	*1*	*$ 1.400.000*	*19%*	*$ 266.000*	*$ 1.666.000*



375	*Suministro y cambio hojas principales muelles traseros ref IM 165131*	*unidad*	*1*	*$ 1.600.000*	*19%*	*$ 304.000*	*$ 1.904.000*
376	*Suministro y cambio de bujes muelle delantero*	*unidad*	*1*	*$ 110.000*	*19%*	*$ 20.900*	*$ 130.900*
377	*Suministro y cambio de bujes pasadores muelle trasero*	*unidad*	*1*	*$ 120.000*	*19%*	*$ 22.800*	*$ 142.800*
378	*Suministro y cambio pasadores bujes muelle delantero*	*unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
379	*Suministro y cambio de bujes muelle trasero*	*unidad*	*1*	*$ 200.000*	*19%*	*$ 38.000*	*$ 238.000*
380	*Suministro y cambio tornillos centrales muelles ref 68*	*unidad*	*1*	*$ 40.000*	*19%*	*$ 7.600*	*$ 47.600*
381	*Suministro y cambio filtros aceite motor ref.1R1807*	*unidad*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
382	*Suministro y cambio filtros de combustible motor Ref 1R0751*	*unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
383	*Suministro y cambio filtro trampa de combustible ref BF7632*	*unidad*	*1*	*$ 260.000*	*19%*	*$ 49.400*	*$ 309.400*
384	*Suministro y cambio filtro de aire interno*	*unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
385	*Suministro y cambio filtro de aire externo P527484*	*unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
386	*Suministro y cambio llantas delanteras Ref 295/80R22.5 (marca reconocida)*	*unidad*	*1*	*$ 3.400.000*	*19%*	*$ 646.000*	*$ 4.046.000*
387	*Suministro y cambio llantas traseras Ref 295/80 R 22.5 (marca reconocida)*	*unidad*	*1*	*$ 3.500.000*	*19%*	*$ 665.000*	*$ 4.165.000*
388	*Suministro y cambio baterias 30H*	*unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
389	*Suministro *5 galones de aceite motor 15w40 ref 5153975-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
390	*Suministro y cambio manguera hidráulica deposito sistema hidráulico*	*unidad*	*1*	*$ 600.000*	*19%*	*$ 114.000*	*$ 714.000*
391	*Suministro aceite hidráulico deposito sistema hidráulico x 5 galones 3096931-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
392	*Suministro valvulina caja de velocidades 85w80 referencia 8T9582-406 x 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 800.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 800.000*
393	*Suministro y cambio empaquetadura bomba hidráulica del volco*	*Global*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
394	*Suministro mantenimiento reparación tanque sistema hidráulico volco (soldaduras, reconstrucción)*	*Global*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
395	*Servicio reparación de arranque, cambio de bujes, escobillas, porta escobillas, bendix y bujes*	*global*	*1*	*$ 950.000*	*19%*	*$ 180.500*	*$ 1.130.500*
396	*Suministro y cambio patin bomba de agua REF 1154204*	*unidad*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
397	*Suministro y cambio correa principal motor REF 7E-0744*	*unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
398	*Suministro y cambio grapas muelles delanteros*	*unidad*	*1*	*$ 279.000*	*19%*	*$ 53.010*	*$ 332.010*



399	*Suministro y cambio reparación de alternador (cambio de corona, porta escobillas, bujes, rodamientos)*	*global*	*1*	*$ 1.085.000*	*19%*	*$ 206.150*	*$ 1.291.150*
400	*Suministro y cambio bomba hidráulica de la dirección*	*unidad*	*1*	*$ 2.800.000*	*19%*	*$ 532.000*	*$ 3.332.000*
401	*Suministro y cambio empaquetadura caja de cambios*	*unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
402	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
403	*Suministro alineación y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
404	*Reparación y rectificación de roscas y paso por torno de varilla transversal*	*unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
405	*Desmonte de brazo de dirección para ajuste de terminales*	*unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
406	*Reparación exosto (cambio de empaques, soldar e instalar tornillos)*	*unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
407	*Retenedor sin fin para reparación de caja de dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 200.000*	*19%*	*$ 38.000*	*$ 238.000*
408	*Suministro e instalación de Termostato de motor*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
409	*Suministro e instalación de empaque tapa valvulas*	*Unidad*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
410	*Reparación de puertas , cambio de bujes , pasadores y bisagras incluye mano de obra*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
411	*Suministro e instalación de horometro*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
412	*Suministro e instalación juego de plumillas parabrisas*	*unidad*	*1*	*$ 120.000*	*19%*	*$ 22.800*	*$ 142.800*
413	*Mantenimiento de radiador (sondear y lavar)*	*unidad*	*1*	*$ 780.000*	*19%*	*$ 148.200*	*$ 928.200*
414	*suministro y cambio de inyectores de combustible*	*unidad*	*1*	*$ 3.800.000*	*19%*	*$ 722.000*	*$ 4.522.000*
415	*Suministro he instalación de Filtro Hidraulico*	*Unidad*	*1*	*$ 550.000*	*19%*	*$ 104.500*	*$ 654.500*
416	*Desmonte y reparación de compresor de aire.*	*unidad*	*1*	*$ 3.700.000*	*19%*	*$ 703.000*	*$ 4.403.000*
417	*Desmonte y mantenimiento de toma fuerza*	*unidad*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
418	*reconstruir y cambio de laminas platon volco (piso, pestaña platon, compuerta y laterales*	*unidad*	*1*	*$ 7.000.000*	*19%*	*$ 1.330.000*	*$ 8.330.000*
419	*suministro y cambio carcasa filtro de aire*	*unidad*	*1*	*$ 850.000*	*19%*	*$ 161.500*	*$ 1.011.500*
420	*suministro y cambio de crucetas caña dirección*	*unidad*	*1*	*$ 350.000*	*19%*	*$ 66.500*	*$ 416.500*
421	*suministro y cambio de cupling varrilla direccion*	*unidad*	*1*	*$ 490.000*	*19%*	*$ 93.100*	*$ 583.100*
422	*suministro y cambio de cremalleras vidrios*	*unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
423	*suministro y cambio de cilindros chapas puertas*	*unidad*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
424	*Revisión tecno mecánica*	*unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
425	*Suministro e instalación de guardapolvos*	*unidad*	*1*	*$ 320.000*	*19%*	*$ 60.800*	*$ 380.800*
KUBOTA M108S No 1							
426	*Suministro y cambio filtro de aceite ref B2*	*Unidad*	*1*	*$ 190.000*	*19%*	*$ 36.100*	*$ 226.100*



427	Suministro y cambio filtro de combustible ref F-CAV296	Unidad	1	$ 180.000	19%	$ 34.200	$ 214.200
428	Suministro y cambio filtro de combustible ref: A941C	Unidad	1	$ 190.000	19%	$ 36.100	$ 226.100
429	Suministro y cambio filtro de aire externo Ref DA 2570	Unidad	1	$ 280.000	19%	$ 53.200	$ 333.200
430	Suministro y cambio filtro de aire interno DA4570	Unidad	1	$ 320.000	19%	$ 60.800	$ 380.800
431	Suministro aceite de motor 15W40 caneca * 5 galones ref 5153975-406	Garrafa	1	$ 950.000	0%	$ 0	$ 950.000
432	Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg	Cuñete	1	$ 900.000	0%	$ 0	$ 900.000
433	Suministro e instalación filtro hidráulico	Unidad	1	$ 490.000	19%	$ 93.100	$ 583.100
434	Suministro y cambio rotula de dirección	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
435	Suministro y cambio axial de dirección	Unidad	1	$ 700.000	19%	$ 133.000	$ 833.000
436	Mantenimiento harnés alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores	Unidad	1	$ 1.085.000	19%	$ 206.150	$ 1.291.150
437	Suministro y cambio direccional trasera	Unidad	1	$ 290.000	19%	$ 55.100	$ 345.100
438	Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico	Kit	1	$ 500.000	19%	$ 95.000	$ 595.000
439	Cambio empaque tapa válvulas y calibración válvulas	Unidad	1	$ 852.500	19%	$ 161.975	$ 1.014.475
440	Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)	Unidad	1	$ 800.000	19%	$ 152.000	$ 952.000
441	Suministro y cambio de empaque carter	Unidad	1	$ 450.000	19%	$ 85.500	$ 535.500
442	Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)	Unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
443	Suministro inyector de grasa Ref 8F9866	Unidad	1	$ 280.000	19%	$ 53.200	$ 333.200
444	Aceite multtractor MP TRACTOR OIL PAIL 18.9L/5USG ref,1053335-406 Pimpina * 5 galones	Garrafa	1	$ 950.000	0%	$ 0	$ 950.000
445	Suministro de grasa de litio calcio alta temperatura	Unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
446	aceite hidráulico caneca de 5 galones	Garrafa	1	$ 1.100.000	0%	$ 0	$ 1.100.000
447	suministro de filtro hidraulico	Unidad	1	$ 680.000	19%	$ 129.200	$ 809.200
448	Suministro e instalación sensores de tortuga	Unidad	1	$ 450.000	19%	$ 85.500	$ 535.500
449	Suministro e instalación sensores de conejo	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
				KUBOTA M108S No 2			
450	Suministro y cambio filtro de aceite	Unidad	1	$ 150.000	19%	$ 28.500	$ 178.500



451	*Suministro y cambio filtro de combustible ref F-CAV296*	*Unidad*	*1*	*$ 180.000*	*19%*	*$ 34.200*	*$ 214.200*
452	*Suministro y cambio filtro de trampa combustible ref: A941C*	*Unidad*	*1*	*$ 190.000*	*19%*	*$ 36.100*	*$ 226.100*
453	*Suministro y cambio filtro de aire externo Ref DA 2570*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
454	*Suministro y cambio filtro de aire interno DA4570*	*Unidad*	*1*	*$ 320.000*	*19%*	*$ 60.800*	*$ 380.800*
455	*Suministro aceite de motor 15W40 caneca * 5 galones ref 5153975-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
456	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
457	*Suministro e instalación filtro hidraulico*	*Unidad*	*1*	*$ 490.000*	*19%*	*$ 93.100*	*$ 583.100*
458	*Suministro y cambio direccional trasera*	*Unidad*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
459	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
460	*Suministro y cambio retenedor toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 550.000*	*19%*	*$ 104.500*	*$ 654.500*
461	*Servicio de revisión funcionamiento sistema de inyección*	*Global*	*1*	*$ 7.052.500*	*19%*	*$ 1.339.975*	*$ 8.392.475*
462	*Suministro y cambio terminales de dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 600.000*	*19%*	*$ 114.000*	*$ 714.000*
463	*Suministro y cambio axiales de dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
464	*Servicio de mantenimiento fugas aceite motor*	*Global*	*1*	*$ 2.387.000*	*19%*	*$ 453.530*	*$ 2.840.530*
465	*Suministro y cambio Kit empaquetadura orbitrol*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
466	*Mantenimiento sistema de frenos, frenos de servicio.*	*Unidad*	*1*	*$ 2.800.000*	*19%*	*$ 532.000*	*$ 3.332.000*
467	*Suministro y cambio guaya freno de mano*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
468	*Suministro y cambio retenedor toma transmisión implemento*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
469	*Suministro valvulina 85w140 ref,8T9582-406 * pimpina * 5 gal*	*Garrafa*	*1*	*$ 800.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 800.000*
470	*Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
471	*Suministro y cambio correas ventabiola*	*Unidad*	*1*	*$ 356.500*	*19%*	*$ 67.735*	*$ 424.235*
472	*Suministro y cambio disco clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 3.600.000*	*19%*	*$ 684.000*	*$ 4.284.000*
473	*Suministro y cambio prensa clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 4.800.000*	*19%*	*$ 912.000*	*$ 5.712.000*
474	*Suministro y cambio balinera del clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
475	*Suministro y cambio empaquetadura del toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 780.000*	*19%*	*$ 148.200*	*$ 928.200*
476	*Suministro y cambio piston hidraulico del toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 1.100.000*	*19%*	*$ 209.000*	*$ 1.309.000*
477	*Suministro y cambio disco del toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
478	*Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 850.000*	*19%*	*$ 161.500*	*$ 1.011.500*



479	*Mantenimiento harnés alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos,interruptores*	*Unidad*	*1*	*$ 1.162.500*	*19%*	*$ 220.875*	*$ 1.383.375*
480	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
481	*Suministro y cambio de empaque de carter*	*Unidad*	*1*	*$ 620.000*	*19%*	*$ 117.800*	*$ 737.800*
482	*Suministro y cambio de empaque tapa de valvuas*	*Unidad*	*1*	*$ 413.850*	*19%*	*$ 78.632*	*$ 492.482*
483	*Suministro calibración de valvulas*	*Unidad*	*1*	*$ 697.500*	*19%*	*$ 132.525*	*$ 830.025*
484	*Suministro mantenimiento bomba de inyección de combustible*	*Unidad*	*1*	*$ 5.115.000*	*19%*	*$ 971.850*	*$ 6.086.850*
485	*Suministro mantenimiento inyectores de combustible*	*Unidad*	*1*	*$ 1.085.002*	*19%*	*$ 206.150*	*$ 1.291.152*
486	*Aceite multtractor MP TRACTOR OIL PAIL 18.9L/5USG ref,1053335-406 Pimpina * 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
487	*suministro y cambio de discos, platos, empaquetadura y rodamientos servo transmisión*	*kit*	*1*	*$ 9.800.000*	*19%*	*$ 1.862.000*	*$ 11.662.000*
488	*suministro y cambio Bomba de agua*	*Global*	*1*	*$ 1.100.000*	*19%*	*$ 209.000*	*$ 1.309.000*
	IMPLEMENTOS						
489	*Suministro y cambio puntas de cincel rigido*	*Unidad*	*1*	*$ 230.000*	*5%*	*$ 11.500*	*$ 241.500*
490	*Suministro y cambio puntas de cincel vibratorio*	*Unidad*	*1*	*$ 290.000*	*5%*	*$ 14.500*	*$ 304.500*
491	*Suministro y cambio Conjunto tornillo disco arado*	*Unidad*	*1*	*$ 30.000*	*19%*	*$ 5.700*	*$ 35.700*
492	*Suministro y cambio Zapato cincel parabolico*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*5%*	*$ 20.000*	*$ 420.000*
493	*Suministro y cambio Pin recto 1/4 x2*	*Unidad*	*1*	*$ 26.623*	*19%*	*$ 5.058*	*$ 31.681*
494	*conectores de sistema hidraulico*	*unidad*	*1*	*$ 480.000*	*19%*	*$ 91.200*	*$ 571.200*
495	*Suministro y cambio Cuchilla desbrozadora 9mm*	*Unidad*	*1*	*$ 490.000*	*5%*	*$ 24.500*	*$ 514.500*
496	*Suministro y cambio Pin expandible 6x50*	*Unidad*	*1*	*$ 1.395*	*19%*	*$ 265*	*$ 1.660*
497	*Suministro y cambio cincel RNPI*	*Unidad*	*1*	*$ 950.000*	*19%*	*$ 180.500*	*$ 1.130.500*
498	*Suministro y cambio uña RNPI*	*Unidad*	*1*	*$ 480.000*	*19%*	*$ 91.200*	*$ 571.200*
499	*Suministro y cambio pasador de enganche para RNPI 1-1/8"*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
500	*Suministro y cambio pasador de enganche para RNPI 1"*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*
501	*Suministro y cambio chumacera de rodamiento conico 10"*1-1/2(baño de aceite) con tornillos para rastra RI55-TP*	*Unidad*	*1*	*$ 1.600.000*	*19%*	*$ 304.000*	*$ 1.904.000*
502	*Suministro y cambio plato separador para chumacera (concavo o convexo)1-1/2"*	*Unidad*	*1*	*$ 250.000*	*19%*	*$ 47.500*	*$ 297.500*



503	*Suministro y cambio desbarrador (derecho o izquierdo) con cazuela y tornillos*	*Unidad*	*1*	*$ 279.000*	*19%*	*$ 53.010*	*$ 332.010*
504	*Suministro e Instalación de Tornillos con tuerca punta cincel vibratorio*	*Global*	*1*	*$ 11.000*	*19%*	*$ 2.090*	*$ 13.090*
505	*Arreglo RASTRILLO 1 Incluye (equipo (tiro) y relleno de huecos, maquinar huecos, pasadro de tiro de giro, buje pasador giro, pasador de giro de arrastre, cambio pasador de giro, fabrica hueco para pinar pasador tope, soldar cabeza pasador giro y pintura general del tipo) incluye mano de obra*	*Global*	*1*	*$ 7.000.000*	*19%*	*$ 1.330.000*	*$ 8.330.000*
506	*Mantenimiento y arreglo de ARADO incluye (enderezar base oreja donde va el tiro de arrastre)*	*Global*	*1*	*$ 2.900.000*	*19%*	*$ 551.000*	*$ 3.451.000*
507	*Arreglo RASTRILLO 2 incluye(Hechura torre desbaste , cerrar viga portachumaceras y soldar , reconstruir 4 huecos del tiro, suministro de dos tornillos para el tiro , suministro de pasador para gato)*	*Global*	*1*	*$ 4.600.000*	*19%*	*$ 874.000*	*$ 5.474.000*
508	*Suministro y cambio disco dentado 24" *6mm para eje cuadrado 1-1/2"*	*Unidad*	*1*	*$ 480.000*	*5%*	*$ 24.000*	*$ 504.000*
509	*suministro de grapa para cincel*	*Unidad*	*1*	*$ 220.000*	*19%*	*$ 41.800*	*$ 261.800*
510	*Llantas trasera tractor referencia 23-1-26 marca Godyear taco alto*	*Unidad*	*1*	*$ 8.500.000*	*19%*	*$ 1.615.000*	*$ 10.115.000*
511	*llantas delantera tractor kubota 13-6-24 Godyear taco alto*	*Unidad*	*1*	*$ 5.300.000*	*19%*	*$ 1.007.000*	*$ 6.307.000*
512	*llantas delantera tractor messey 14-9-24 Godyear taco alto*	*Unidad*	*1*	*$ 5.300.000*	*19%*	*$ 1.007.000*	*$ 6.307.000*
513	*tapizado silla operario tractor massey 291*	*Unidad*	*1*	*$ 780.000*	*19%*	*$ 148.200*	*$ 928.200*
514	*rodamientos rueda guia arado*	*Unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
515	*rodamientos de moñoneras disco de arado*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
	TRACTOR MASSEY FERGUNSON 291						
516	*Suministro aceite de motor 15W40 caneca * 5 galones ref 5153975-406*	*Unidad*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
517	*Suministro y cambio filtro aceite de motor ref-E-243281*	*Unidad*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
518	*Suministro y cambio filtro de combustible motor Ref-F8024220*	*Unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
519	*Suministro y cambio trampa filtro de combustible trampa Ref,F522462*	*Unidad*	*1*	*$ 320.000*	*19%*	*$ 60.800*	*$ 380.800*
520	*Suministro y cambio filtro hidraulico Ref,213864*	*Unidad*	*1*	*$ 580.000*	*19%*	*$ 110.200*	*$ 690.200*
521	*Suministro y cambio retenedores internos del eje del 4*4 ruedas delanteras ref LKS456015*	*Global*	*1*	*$ 1.289.600*	*19%*	*$ 245.024*	*$ 1.534.624*
522	*Suministro y cambio retenedores externos punta de eje 4*4 delantero ref LKS487518*	*Global*	*1*	*$ 871.100*	*19%*	*$ 165.509*	*$ 1.036.609*



523	*Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 875.750*	*19%*	*$ 166.393*	*$ 1.042.143*
524	*Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
525	*Suministro y cambio disco del toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
526	*Suministro y cambio disco del clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
527	*Suministro y cambio prensa del clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 4.500.000*	*19%*	*$ 855.000*	*$ 5.355.000*
528	*Suministro y cambio empaquetadura del toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
529	*Suministro y cambio balinera del clutch*	*Unidad*	*1*	*$ 780.000*	*19%*	*$ 148.200*	*$ 928.200*
530	*Suministro y cambio piston hidraulico del toma fuerza*	*Unidad*	*1*	*$ 1.000.000*	*19%*	*$ 190.000*	*$ 1.190.000*
531	*Suministro inyector de grasa Ref 8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
532	*Suministro y cambio terminales de dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 600.000*	*19%*	*$ 114.000*	*$ 714.000*
533	*Suministro y cambio axiales de dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
534	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
535	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
536	*Suministro y cambio correas ventabiola*	*Unidad*	*1*	*$ 350.000*	*19%*	*$ 66.500*	*$ 416.500*
537	*Mantenimiento alternador de carga(regulador, portaescobillas y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 580.000*	*19%*	*$ 110.200*	*$ 690.200*
538	*Aceite multtractor MP TRACTOR OIL PAIL 18.9L/5USG ref,1053335-406 Pimpina * 5 galones*	*Pimpina*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
539	*Suministro y mantenimiento correctivo a bomba de inyeccion fuga por tapa y racores de regulador*	*Unidad*	*1*	*$ 2.790.000*	*19%*	*$ 530.100*	*$ 3.320.100*
540	*Suministro y mantenimiento correctivo a tapa sistema de transmision*	*Unidad*	*1*	*$ 775.000*	*19%*	*$ 147.250*	*$ 922.250*
541	*Aceite para transmision y sistema hidraulico ASTDM D 445*GALON*	*Galón*	*1*	*$ 200.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 200.000*
542	*Suministro y cambio filtro de aire externo*	*Unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
543	*Suministro y cambio filtro de aire interno*	*Unidad*	*1*	*$ 240.000*	*19%*	*$ 45.600*	*$ 285.600*
544	*bateria tractor 30H 1100SMF*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*



TRACTOR MASSEY FERGUNSON 4292							
545	Suministro y cambio filtro de combustible ref 036530 R1	Unidad	1	$ 250.000	19%	$ 47.500	$ 297.500
546	Suministro y cambio filtro de aire externo ref MF4292	Unidad	1	$ 450.000	19%	$ 85.500	$ 535.500
547	Suministro y cambio filtro de aire interno ref MF4292	Unidad	1	$ 350.000	19%	$ 66.500	$ 416.500
548	Suministro y cambio filtro de aceite MF4292	Unidad	1	$ 290.000	19%	$ 55.100	$ 345.100
549	Suministro y cambio filtro de combustible MF4292	Unidad	1	$ 350.000	19%	$ 66.500	$ 416.500
550	Suministro y cambio filtro de combustible separador de agua MF4292	Unidad	1	$ 180.000	19%	$ 34.200	$ 214.200
551	Suministro caneca 5 galones suministro aceite motor 15w40 Ref.5153975-406	Unidad	1	$ 950.000	0%	$ 0	$ 950.000
552	Suministro e instalación filtro hidraulico	Unidad	1	$ 490.000	19%	$ 93.100	$ 583.100
553	Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)	Unidad	1	$ 1.007.500	19%	$ 191.425	$ 1.198.925
554	Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)	Unidad	1	$ 850.000	19%	$ 161.500	$ 1.011.500
555	Mantenimiento harnés alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores	Unidad	1	$ 1.500.000	19%	$ 285.000	$ 1.785.000
556	Suministro mantenimiento y cambio discos de freno	Unidad	1	$ 1.100.000	19%	$ 209.000	$ 1.309.000
557	Suministro mantenimiento y cambio separador disco freno de freno	Unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
558	Suministro y cambio guaya freno de mano	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
559	Suministro y cambio kit de sellos control vavlulas implemento	kit	1	$ 950.000	19%	$ 180.500	$ 1.130.500
560	Suministro y cambio tapizado silla operador	Unidad	1	$ 800.000	19%	$ 152.000	$ 952.000
561	Suministro y cambio termostato	Unidad	1	$ 341.000	19%	$ 64.790	$ 405.790
562	Suministro y cambio terminales de dirección	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
563	Suministro y cambio axiales de dirección	Unidad	1	$ 700.000	19%	$ 133.000	$ 833.000
564	Suministro y cambio pera de freno	Unidad	1	$ 261.950	19%	$ 49.771	$ 311.721
565	Suministro y mantenimiento al sistema, de frenos(bomba de freno, valvulas, ductos)	Global	1	$ 2.670.650	19%	$ 507.424	$ 3.178.074
566	Suministro rin trasero	Unidad	1	$ 1.500.000	19%	$ 285.000	$ 1.785.000
567	Suministro inyector de grasa Ref 8F9866	Unidad	1	$ 280.000	19%	$ 53.200	$ 333.200
568	Mantenimiento alternador de carga(regulador, portaescobillas y bujes)	Unidad	1	$ 850.000	19%	$ 161.500	$ 1.011.500



569	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
570	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
571	*Aceite multtractor MP TRACTOR OIL PAIL 18.9L/5USG ref,1053335-406 Pimpina * 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
572	*Mantenimiento y reparación rin trasero de tractor*	*Unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
573	*Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes*	*Unidad*	*1*	*$ 1.007.500*	*19%*	*$ 191.425*	*$ 1.198.925*
574	*suministro y cambio eje rueda trasera*	*unidad*	*1*	*$ 2.980.000*	*19%*	*$ 566.200*	*$ 3.546.200*
575	*suministro y cambio retenedor rueda trasera*	*unidad*	*1*	*$ 480.000*	*19%*	*$ 91.200*	*$ 571.200*
576	*suministro y cambio rodamiento rueda trasera*	*unidad*	*1*	*$ 780.000*	*19%*	*$ 148.200*	*$ 928.200*
577	*aceite hidraulico caneca 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
578	*Suministro valvulina 85w140 ref,8T9582-406 * pimpina * 5 gal*	*Garrafa*	*1*	*$ 780.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 780.000*
BUS OCM471							
579	*Suministro y cambio de bujias precalentamiento motor ref 316* 5 cm*	*unidad*	*1*	*$ 220.000*	*19%*	*$ 41.800*	*$ 261.800*
580	*Suministro y cambio de embrague kit de embrague*	*juego*	*1*	*$ 7.800.000*	*19%*	*$ 1.482.000*	*$ 9.282.000*
581	*Suministro y cambio filtros aceite motor ref 98552911*	*unidad*	*1*	*$ 200.000*	*19%*	*$ 38.000*	*$ 238.000*
582	*Suministro y cambio filtros de combustible motor ref 98552911*	*unidad*	*1*	*$ 190.000*	*19%*	*$ 36.100*	*$ 226.100*
583	*Suministro y cambio filtro trampa de combustible ref 98552911*	*unidad*	*1*	*$ 190.000*	*19%*	*$ 36.100*	*$ 226.100*
584	*Suministro y cambio juego de filtros de aire ref 98552911*	*juego*	*1*	*$ 420.000*	*19%*	*$ 79.800*	*$ 499.800*
585	*Suministro y cambio baterias 30H tipo pesado*	*unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
586	*Suministro galones aceite motor 15w40 Ref.5153573-406*	*galon*	*1*	*$ 240.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 240.000*
587	*Suministro galones de valvulina 80W90 pimpina de 5 galones Ref,8T9582-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 800.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 800.000*
588	*Suministro y cambio juego bombillos unidades*	*juego*	*1*	*$ 304.420*	*19%*	*$ 57.840*	*$ 362.260*
589	*Suministro y cambio cocuyos laterales(cable, interruptores, cocuyos, laminas, instalacion)*	*Global*	*1*	*$ 809.100*	*19%*	*$ 153.729*	*$ 962.829*
590	*Suministro y cambio cocuyos techo delantero*	*unidad*	*1*	*$ 277.140*	*19%*	*$ 52.657*	*$ 329.797*
591	*Suministro y cambio stop trasero*	*unidad*	*1*	*$ 830.800*	*19%*	*$ 157.852*	*$ 988.652*
592	*Suministro y cambio freno de ahogo original*	*global*	*1*	*$ 1.982.450*	*19%*	*$ 376.666*	*$ 2.359.116*



593	Suministro y cambio empaques tapa valvula	unidad	1	$ 542.500	19%	$ 103.075	$ 645.575
594	Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)	Unidad	1	$ 1.116.000	19%	$ 212.040	$ 1.328.040
595	Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)	Unidad	1	$ 1.209.000	19%	$ 229.710	$ 1.438.710
596	Suministro y cambio de tapa radiador	unidad	1	$ 73.470	19%	$ 13.959	$ 87.429
597	Suministro y cambio llantas delanteras (marca reconocida)	unidad	1	$ 1.950.000	19%	$ 370.500	$ 2.320.500
598	Suministro y cambio llantas traseras (marca reconocida)	unidad	1	$ 2.100.000	19%	$ 399.000	$ 2.499.000
599	Suministro y cambio bandas frenos	unidad	1	$ 775.000	19%	$ 147.250	$ 922.250
600	Suministro y cambio de correas motor	unidad	1	$ 418.500	19%	$ 79.515	$ 498.015
601	Suministro y cambio bomba de agua	unidad	1	$ 1.600.000	19%	$ 304.000	$ 1.904.000
602	Suministro e instalación kit de reparación caja de direccion	kit	1	$ 3.900.000	19%	$ 741.000	$ 4.641.000
603	Suministro y cambio spindleres muelles delanteros	unidad	1	$ 2.500.000	19%	$ 475.000	$ 2.975.000
604	Suministro y cambio soportes muelles delanteros	unidad	1	$ 1.379.500	19%	$ 262.105	$ 1.641.605
605	Suministro y cambio soportes muelles traseros	unidad	1	$ 1.348.500	19%	$ 256.215	$ 1.604.715
606	Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico	Kit	1	$ 500.000	19%	$ 95.000	$ 595.000
607	Suministro inyector de grasa Ref 8F9866	Unidad	1	$ 280.000	19%	$ 53.200	$ 333.200
608	Suministro latonería y pintura bomper trasero	Global	1	$ 800.000	19%	$ 152.000	$ 952.000
609	Suministro y cambio sensor ABS ruedas delanteras delanteras	Unidad	1	$ 3.053.500	19%	$ 580.165	$ 3.633.665
610	Suministro y cambio sensor ABS ruedas delanteras traseras	Unidad	1	$ 1.844.500	19%	$ 350.455	$ 2.194.955
611	Suministro e instalación modulo de ABS	Unidad	1	$ 19.328.500	19%	$ 3.672.415	$ 23.000.915
612	Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores, fusiblera	Unidad	1	$ 1.627.500	19%	$ 309.225	$ 1.936.725
613	tapizar silla operador	Unidad	1	$ 650.000	19%	$ 123.500	$ 773.500
614	Suministro y cambio crucetas cardan	unidad	1	$ 651.000	19%	$ 123.690	$ 774.690
615	Suministro y cambio amortiguador delantero	unidad	1	$ 680.000	19%	$ 129.200	$ 809.200
616	Suministro y Cambio de buje delantero muelle	unidad	1	$ 124.000	19%	$ 23.560	$ 147.560
617	Suministro y Cambio de pasador delantero muelle	unidad	1	$ 155.000	19%	$ 29.450	$ 184.450
618	Suministro y cambio juego de puntillas frenos	juego	1	$ 50.000	19%	$ 9.500	$ 59.500
619	Suministro y cambio juego de resortes freno	juego	1	$ 70.000	19%	$ 13.300	$ 83.300
620	Suministro y cambio cuchillas limpiabrisas 22 pulgadas/ 18 pulgadas	juego	1	$ 180.000	19%	$ 34.200	$ 214.200
621	Mantenimiento aire acondicionado (evaporador, filtro, valvula secadora, recarga de gas)	Global	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000



622	Suministro alineacion y balanceo	Unidad	1	$ 100.000	19%	$ 19.000	$ 119.000
623	Suministro y cambio hoja principal muelle trasero	unidad	1	$ 1.300.000	19%	$ 247.000	$ 1.547.000
624	Suministro y cambio hoja segunda vuelta trasero	unidad	1	$ 635.500	19%	$ 120.745	$ 756.245
625	Suministro y cambio hoja principal muelle delantero	unidad	1	$ 1.200.000	19%	$ 228.000	$ 1.428.000
626	Suministro y cambio hoja segunda vuelta delantero	unidad	1	$ 635.500	19%	$ 120.745	$ 756.245
627	Suministro y cambio tornillos centrales muelles ref G8	unidad	1	$ 35.000	19%	$ 6.650	$ 41.650
628	Suministro e instalación grapa muelle	unidad	1	$ 220.000	19%	$ 41.800	$ 261.800
629	Suministro y cambio rodamientos delanteros internos	Unidad	1	$ 700.000	19%	$ 133.000	$ 833.000
630	Suministro y cambio rodamientos delanteros externos	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
631	Suministro y cambio rodamientos traseros internos	Unidad	1	$ 650.000	19%	$ 123.500	$ 773.500
632	Suministro y cambio rodamientos traseros externos	Unidad	1	$ 620.000	19%	$ 117.800	$ 737.800
633	Suministro y cambio juego de bandas frenos delantero ref IM452839	juego	1	$ 780.000	19%	$ 148.200	$ 928.200
634	Suministro y cambio juego de bandas frenos trasero ref IM452840	juego	1	$ 750.000	19%	$ 142.500	$ 892.500
635	Suministro y cambio de rodaja frenos 122240	unidad	1	$ 124.000	19%	$ 23.560	$ 147.560
636	Suministro y cambio retenedores ruedas delanteras ref NK 105-88-30	juego	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000
637	Suministro y cambio retenedores ruedas traseras re NK 102-70-28	juego	1	$ 290.000	19%	$ 55.100	$ 345.100
638	arreglo silla auxiliar	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
639	arreglo piso conductor	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
640	arreglo tapa motor y empaques	Unidad	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000
641	Revision tecno mecanica	Unidad	1	$ 650.000	19%	$ 123.500	$ 773.500
642	suministro e instalación de polarizado del vidrio panoramico y cambio de logotipos	Unidad	1	$ 550.000	19%	$ 104.500	$ 654.500
	TOYOTA HILUX OIL673						
643	Suministro y cambio juego pastillas frenos	Unidad	1	$ 500.000	19%	$ 95.000	$ 595.000
644	Suministro y cambio juego albestos frenos	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
645	Suministro y cambio de bujias e instalación de alta	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
646	Suministro e instalación bomba de gasolina(desmontar tanque de combustible, lavar,montar tanque)	Unidad	1	$ 800.000	19%	$ 152.000	$ 952.000
647	Suministro e instalación filtro de gasolina original	Unidad	1	$ 90.000	19%	$ 17.100	$ 107.100
648	Suministro y cambio llantas ref 235/70R16	Unidad	1	$ 1.200.000	19%	$ 228.000	$ 1.428.000
649	Suministro y cambio filtro de aceite ref 456419	Unidad	1	$ 120.000	19%	$ 22.800	$ 142.800
650	Suministro y cambio juego de filtro de aire ref 123872	Unidad	1	$ 270.630	19%	$ 51.420	$ 322.050



651	Suministro de galones de aceite motor ref 20W50	Galon	1	$ 190.000	0%	$ 0	$ 190.000
652	Suministro y cambio bateria ref 900AMP	Unidad	1	$ 780.000	19%	$ 148.200	$ 928.200
653	Lavado de tanque de combustible	Unidad	1	$ 465.000	19%	$ 88.350	$ 553.350
654	Suministro y cambio bujes barra estabilizadora	Unidad	1	$ 71.300	19%	$ 13.547	$ 84.847
655	Suministro y cambio terminales largas	Unidad	1	$ 248.000	19%	$ 47.120	$ 295.120
656	Suministro y cambio terminales cortas	Unidad	1	$ 209.250	19%	$ 39.758	$ 249.008
657	Suministro y cambio rotulas superiores suspensión	Unidad	1	$ 271.250	19%	$ 51.538	$ 322.788
658	Suministro y cambio rotulas inferiores suspensión	Unidad	1	$ 286.750	19%	$ 54.483	$ 341.233
659	Suministro y cambio muñecos suspensión	Unidad	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000
660	Suministro latonería y pintura platon	Unidad	1	$ 2.000.000	19%	$ 380.000	$ 2.380.000
661	latonería y pintura bomper delantero	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
662	Suministro y cambio crucetas cardan	Unidad	1	$ 380.000	19%	$ 72.200	$ 452.200
663	Suministro y cambio rodamientos ruedas delanteras	Unidad	1	$ 450.000	19%	$ 85.500	$ 535.500
664	Suministro y cambio rodamientos ruedas traseras	Unidad	1	$ 480.000	19%	$ 91.200	$ 571.200
665	Suministro y cambio vidrio panoramico delantero	Unidad	1	$ 930.000	19%	$ 176.700	$ 1.106.700
666	Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)	Unidad	1	$ 780.000	19%	$ 148.200	$ 928.200
667	Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
668	Suministro y cambio stop trasero	Unidad	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000
669	Suministro y cambio de muelle #3 izquierda	Unidad	1	$ 350.000	19%	$ 66.500	$ 416.500
670	Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos,interruptores,fusiblera	Unidad	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000
671	Suministro y cambio de amortiguadores traseros	Unidad	1	$ 450.000	19%	$ 85.500	$ 535.500
672	Suministro y cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
673	Suministro y cambio cambio reten speed	Unidad	1	$ 390.000	19%	$ 74.100	$ 464.100
674	Suministro y cambio fuga por housing trasero	Unidad	1	$ 620.000	19%	$ 117.800	$ 737.800
675	Suministro y cambio cambio liquido de frenos	Unidad	1	$ 90.000	19%	$ 17.100	$ 107.100
676	Suministro alineación y balanceo	Unidad	1	$ 80.000	19%	$ 15.200	$ 95.200
677	Suministro y cambio retenedor trasero cigueñal	Unidad	1	$ 500.000	19%	$ 95.000	$ 595.000
678	Suministro e instalación pera del freno	Unidad	1	$ 250.000	19%	$ 47.500	$ 297.500
679	Suministro e instalación Kit de clutch	Unidad	1	$ 2.800.000	19%	$ 532.000	$ 3.332.000
680	Suministro e instalación retenedor trasero	Unidad	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000
681	suministro e instalación soporte repuesto	Global	1	$ 1.240.000	19%	$ 235.600	$ 1.475.600
682	Suministro e instalación balancines de suspensión	Unidad	1	$ 150.000	19%	$ 28.500	$ 178.500
683	Suministro e instalación de compensadores	Unidad	1	$ 550.000	19%	$ 104.500	$ 654.500
684	Suministro e instalación bujes de muelle	Unidad	1	$ 131.750	19%	$ 25.033	$ 156.783



685	*Suministro e instalación de cuchillas limpiabrisas*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
686	*Revisión de encendido motor de combustión , cambio de bujias y escaneada digital*	*Global*	*1*	*$ 600.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 600.000*
687	*Suministro de diagnostico presion bomba de combustible , servicio de escaner , prueba de ruta y revision electrica*	*Global*	*1*	*$ 200.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 200.000*
688	*Tecnomecanica*	*Unidad*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
689	*mantenimiento de chapas*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
690	*suministro y cambio de bombillos unidades y stop traseros*	*Juego*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
691	*suministro y cambio bomba de gasolina*	*Unidad*	*1*	*$ 460.000*	*19%*	*$ 87.400*	*$ 547.400*
692	*juego de cilindros puertas*	*juego*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
693	*Suministro y cambio de radiador*	*Unidad*	*1*	*$ 950.000*	*19%*	*$ 180.500*	*$ 1.130.500*
694	*Radio*	*Unidad*	*1*	*$ 750.000*	*19%*	*$ 142.500*	*$ 892.500*
	TOYOTA PRADO OCM260						
695	*Suministro galon de aceite motor 15w40 ref 5153973-406*	*Galon*	*1*	*$ 220.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 220.000*
696	*Suministro y cambio de filtro de combustible ref-123856*	*Unidad*	*1*	*$ 217.000*	*19%*	*$ 41.230*	*$ 258.230*
697	*Suministro y cambio de trampa de combustible ref-386024*	*Unidad*	*1*	*$ 201.500*	*19%*	*$ 38.285*	*$ 239.785*
698	*Suministro y cambio filtro de aire ref-123872*	*Unidad*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
699	*Suministro y mantenimiento al aire acondicionado*	*Unidad*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
700	*Suministro y cambio mantenimiento freno de parqueo*	*Unidad*	*1*	*$ 700.000*	*19%*	*$ 133.000*	*$ 833.000*
701	*Suministro aceite hidraulico direccion*	*Galon*	*1*	*$ 190.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 190.000*
702	*Suministro liquido de frenos*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
703	*Suministro y cambio amortiguadores delanteros*	*Unidad*	*1*	*$ 945.500*	*19%*	*$ 179.645*	*$ 1.125.145*
704	*Suministro y cambio amortiguadores traseros*	*Unidad*	*1*	*$ 961.000*	*19%*	*$ 182.590*	*$ 1.143.590*
705	*Suministro y cambio bujes barra estabilizadora*	*Unidad*	*1*	*$ 263.500*	*19%*	*$ 50.065*	*$ 313.565*
706	*Suministro y cambio bujes intermedios barra estabilizadora*	*Unidad*	*1*	*$ 155.000*	*19%*	*$ 29.450*	*$ 184.450*
707	*Suministro alineacion y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 80.000*	*19%*	*$ 15.200*	*$ 95.200*



708	Suministro y cambio pastillas de freno delantero	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
709	Suministro y cambio pastillas de freno trasera	Unidad	1	$ 480.000	19%	$ 91.200	$ 571.200
710	Suministro y cambio rotulas superiores suspensión	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
711	Suministro y cambio rotulas inferiores suspensión	Unidad	1	$ 503.750	19%	$ 95.713	$ 599.463
712	Suministro y cambio terminales de dirección	Unidad	1	$ 325.500	19%	$ 61.845	$ 387.345
713	Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos,interruptores,fusiblera	Unidad	1	$ 1.627.500	19%	$ 309.225	$ 1.936.725
714	Suministro e instalación de bateria	unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
715	Reparación alternador	unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
716	Suministro e instalación de bombillos unidad y exploradora	unidad	1	$ 200.000	19%	$ 38.000	$ 238.000
717	Suministro de empaquetadura turbo	Global	1	$ 500.000	19%	$ 95.000	$ 595.000
718	Suministro e instalación de bujes (amortiguadores , tijera grande y tijera pequeña	Global	1	$ 700.000	19%	$ 133.000	$ 833.000
719	Suministro e instalación de plumillas delanteras	unidad	1	$ 120.000	19%	$ 22.800	$ 142.800
720	Suministro e instalación de disco de frenos traseros , cambio de puntillas bandas de freno de mano	unidad	1	$ 1.000.000	19%	$ 190.000	$ 1.190.000
721	Vidrio panorámico	unidad	1	$ 1.200.000	19%	$ 228.000	$ 1.428.000
722	kit de rodamientos y correas repartición motor	unidad	1	$ 1.650.000	19%	$ 313.500	$ 1.963.500
723	disco ded frenos delanteros	unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
724	polarizado	unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
725	Suministro y cambio llantas (marca reconocida)	Unidad	1	$ 1.180.000	19%	$ 224.200	$ 1.404.200
726	Revision tecno mecanica	Unidad	1	$ 580.000	19%	$ 110.200	$ 690.200
	OCM533 COMPACTADOR GRANDE						
726	Suministro aceite de motor 15W40 caneca * 5 galones ref 5153975-406	Unidad	1	$ 950.000	0%	$ 0	$ 950.000
727	Suministro y cambio filtro de aceite de motor 98552915	Unidad	1	$ 200.000	19%	$ 38.000	$ 238.000
728	suministro y cambio de stop traseros con soportes	unidad	1	$ 750.000	19%	$ 142.500	$ 892.500
729	suministro y cambio de los soportes de la caja de cambios	Unidad	1	$ 650.000	19%	$ 123.500	$ 773.500
730	reconstruir cajon deposito de basura, cambio de laminas del piso, techo, soportes laterales	unidad	1	$ 9.800.000	19%	$ 1.862.000	$ 11.662.000
731	Suministro y cambio filtro de aire externo 98552915	Unidad	1	$ 220.000	19%	$ 41.800	$ 261.800
732	Suministro y cambio filtro primario de combustible 98552915	Unidad	1	$ 215.000	19%	$ 40.850	$ 255.850
733	Suministro y cambio filtro de aire interno 98552915	Global	1	$ 300.000	19%	$ 57.000	$ 357.000



734	*Suministro y cambio cuchillas limpiabrisas 22 pulgadas/ 18 pulgadas*	*juego*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
735	*Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
736	*Suministro e instalación filtro hidraulico*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
737	*Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
738	*Suministro y cambio juego de bandas frenos delanteros*	*juego*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
739	*suministro y cambio juego de bandas frenos traseros*	*juego*	*1*	*$ 850.000*	*19%*	*$ 161.500*	*$ 1.011.500*
740	*Suministro y cambio de rodajas frenos*	*unidad*	*1*	*$ 120.000*	*19%*	*$ 22.800*	*$ 142.800*
741	*Suministro y cambio rodamientos rueda delanteras interna*	*unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
742	*Suministro y cambio rodamientos rueda delanteras externa*	*unidad*	*1*	*$ 580.000*	*19%*	*$ 110.200*	*$ 690.200*
743	*Suministro y cambio rodamientos ruedas trasera interno*	*unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
744	*Suministro y cambio rodamientos ruedas trasera externo*	*unidad*	*1*	*$ 580.000*	*19%*	*$ 110.200*	*$ 690.200*
745	*Suministro y cambio retenedores ruedas delanteras interno*	*unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
746	*Suministro y cambio retenedores ruedas traseras interno*	*unidad*	*1*	*$ 490.000*	*19%*	*$ 93.100*	*$ 583.100*
747	*Suministro y cambio tornillos centrales muelles ref G8*	*unidad*	*1*	*$ 35.000*	*19%*	*$ 6.650*	*$ 41.650*
748	*Suministro y cambio hoja principal muelle trasero*	*unidad*	*1*	*$ 1.300.000*	*19%*	*$ 247.000*	*$ 1.547.000*
749	*Suministro y cambio hoja segunda vuelta trasero*	*unidad*	*1*	*$ 1.000.000*	*19%*	*$ 190.000*	*$ 1.190.000*
750	*Suministro y cambio hoja principal muelle delantero*	*unidad*	*1*	*$ 1.280.000*	*19%*	*$ 243.200*	*$ 1.523.200*
751	*Suministro y cambio hoja segunda vuelta delantero*	*unidad*	*1*	*$ 750.000*	*19%*	*$ 142.500*	*$ 892.500*
752	*Suministro y Cambio de buje delantero muelle*	*unidad*	*1*	*$ 170.500*	*19%*	*$ 32.395*	*$ 202.895*
753	*Suministro y Cambio de pasador delantero muelle*	*unidad*	*1*	*$ 201.500*	*19%*	*$ 38.285*	*$ 239.785*
754	*Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
755	*Suministro y cambio juego de splinderes ref BOR 822439*	*juego*	*1*	*$ 2.480.000*	*19%*	*$ 471.200*	*$ 2.951.200*
756	*Suministro y cambio amortiguadores delanteros*	*unidad*	*1*	*$ 1.116.000*	*19%*	*$ 212.040*	*$ 1.328.040*
757	*Suministro mantenimiento tapizados , espumas silla operador*	*Global*	*1*	*$ 1.300.000*	*19%*	*$ 247.000*	*$ 1.547.000*
758	*Suministro y cambio (Flushing) aceite al sistema hidraulico del compactador de Basura*	*Global*	*1*	*$ 1.360.000*	*19%*	*$ 258.400*	*$ 1.618.400*



759	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 500.000*	*19%*	*$ 95.000*	*$ 595.000*
760	*Suministro inyector de grasa Ref 8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
761	*Suministro e instalación bayoneta motor*	*Unidad*	*1*	*$ 434.000*	*19%*	*$ 82.460*	*$ 516.460*
762	*Suministro y mantenimiento preventivo y correctivo compresor de aire*	*Global*	*1*	*$ 2.000.000*	*19%*	*$ 380.000*	*$ 2.380.000*
763	*Mantenimiento aire acondicionado (evaporador, filtro, valvula secadora, recarga de gas)*	*Global*	*1*	*$ 1.100.000*	*19%*	*$ 209.000*	*$ 1.309.000*
764	*Suministro y cambio juego de puntillas frenos*	*juego*	*1*	*$ 40.000*	*19%*	*$ 7.600*	*$ 47.600*
765	*Cambio kit de embrague (disco, prensa, balinera horquilla, balinera volante)*	*kit*	*1*	*$ 8.453.700*	*19%*	*$ 1.606.203*	*$ 10.059.903*
766	*Suministro diagnóstico funcionamiento ABS*	*Global*	*1*	*$ 372.000*	*19%*	*$ 70.680*	*$ 442.680*
767	*Suministro y cambio sensor ABS ruedas delanteras delanteras*	*Unidad*	*1*	*$ 3.053.500*	*19%*	*$ 580.165*	*$ 3.633.665*
768	*Suministro y cambio sensor ABS ruedas delanteras traseras*	*Unidad*	*1*	*$ 1.844.500*	*19%*	*$ 350.455*	*$ 2.194.955*
769	*Suministro e instalación modulo de ABS*	*Unidad*	*1*	*$ 19.220.000*	*19%*	*$ 3.651.800*	*$ 22.871.800*
770	*Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores, fusiblera*	*Unidad*	*1*	*$ 1.627.500*	*19%*	*$ 309.225*	*$ 1.936.725*
771	*Suministro y cambio de llanta delantera (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 3.400.000*	*19%*	*$ 646.000*	*$ 4.046.000*
772	*Suministro y cambio de llanta trasera (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 3.500.000*	*19%*	*$ 665.000*	*$ 4.165.000*
773	*Suministro alineación y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
774	*suministro valvulina 80w90 ref 8T9582 pimpina x 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 800.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 800.000*
775	*equipo de compactación suministro y cambio de luces*	*Juego*	*1*	*$ 1.390.000*	*19%*	*$ 264.100*	*$ 1.654.100*
776	*suministro y cambio de espejos redondos*	*Juego*	*1*	*$ 390.000*	*19%*	*$ 74.100*	*$ 464.100*
777	*suministro aceite hidráulico*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
778	*Revision tecno mecanica*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
CHEVROLET NPR OEO 193							
779	*Suministro y cambio de vidrio panorámico*	*Unidad*	*1*	*$ 1.240.000*	*19%*	*$ 235.600*	*$ 1.475.600*
780	*Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores, fusiblera*	*Unidad*	*1*	*$ 1.627.500*	*19%*	*$ 309.225*	*$ 1.936.725*
781	*Suministro y cambio de amortiguadores delanteros*	*Unidad*	*1*	*$ 1.131.500*	*19%*	*$ 214.985*	*$ 1.346.485*
782	*Suministro y cambio cauchos de pedal*	*Unidad*	*1*	*$ 31.000*	*19%*	*$ 5.890*	*$ 36.890*
783	*Suministro y cambio juego de bandas de freno delanteras*	*Unidad*	*1*	*$ 680.000*	*19%*	*$ 129.200*	*$ 809.200*
784	*Suministro y cambio juego de bandas de freno traseras*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*



785	*Suministro y cambio de bandas freno de mano*	*Unidad*	*1*	*$ 527.000*	*19%*	*$ 100.130*	*$ 627.130*
786	*Suministro e instalación filtro hidraulico*	*Unidad*	*1*	*$ 352.500*	*19%*	*$ 66.975*	*$ 419.475*
787	*Suministro y cambio freno de ahogo*	*Unidad*	*1*	*$ 2.100.000*	*19%*	*$ 399.000*	*$ 2.499.000*
788	*Suministro y cambio liquido de frenos*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
789	*Suministro alineación y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
790	*Suministro y cambio de baterías*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
791	*Suministro y cambio válvulas de llantas*	*Unidad*	*1*	*$ 46.500*	*19%*	*$ 8.835*	*$ 55.335*
792	*Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes,bendix,Porta escobilla y bujes)*	*Unidad*	*1*	*$ 1.209.000*	*19%*	*$ 229.710*	*$ 1.438.710*
793	*Suministro y cambio reparación de alternador (cambio de corona, portaescobillas, bujes, rodamientos)*	*global*	*1*	*$ 1.300.000*	*19%*	*$ 247.000*	*$ 1.547.000*
794	*Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico*	*Kit*	*1*	*$ 285.045*	*19%*	*$ 54.159*	*$ 339.204*
795	*Suministro aceite sistema hidraulico al mecanismo de compactación ref.3096031-406 pmipna * 5 galones*	*Garrafa*	*1*	*$ 1.100.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 1.100.000*
796	*Suministro y mantenimiento silla operador*	*Unidad*	*1*	*$ 1.200.000*	*19%*	*$ 228.000*	*$ 1.428.000*
797	*Suministro y mantenimiento al radiador(sondear)*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
798	*Suministro y mantenimiento al intercooler*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
799	*Suministro y mantenimiento caja dirección*	*Unidad*	*1*	*$ 1.500.000*	*19%*	*$ 285.000*	*$ 1.785.000*
800	*Suministro y cambio termostato*	*Unidad*	*1*	*$ 348.750*	*19%*	*$ 66.263*	*$ 415.013*
801	*Suministro y cambio terminal de direccion*	*Unidad*	*1*	*$ 480.500*	*19%*	*$ 91.295*	*$ 571.795*
802	*Suministro e instalacion protector de cardan*	*Unidad*	*1*	*$ 302.250*	*19%*	*$ 57.428*	*$ 359.678*
803	*Suministro y engrase grasa de alta temperatura 5% molibdeno 140 grados centigrados caneca* 16 kg*	*Cuñete*	*1*	*$ 900.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 900.000*
804	*Suministro y cambio retenedores delanteros de ruedas*	*Unidad*	*1*	*$ 350.000*	*19%*	*$ 66.500*	*$ 416.500*
805	*Suministro y cambio retenedores traseros de ruedas*	*Unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
806	*Suministro y cambio juego de chupas*	*Unidad*	*1*	*$ 93.000*	*19%*	*$ 17.670*	*$ 110.670*
807	*Suministro y cambio juego de resortes*	*Unidad*	*1*	*$ 93.000*	*19%*	*$ 17.670*	*$ 110.670*
808	*Suministro y cambio de kit de embrague*	*Unidad*	*1*	*$ 5.800.000*	*19%*	*$ 1.102.000*	*$ 6.902.000*



809	Suministro y cambio de hoja principal muelle trasero	Unidad	1	$ 1.000.000	19%	$ 190.000	$ 1.190.000
810	Suministro y cambio de hoja principal muelle delantero	Unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
811	Suministro y cambio de hoja segunda vuelta muelle trasero	Unidad	1	$ 650.000	19%	$ 123.500	$ 773.500
812	Suministro y cambio de hoja segunda vuelta muelle delantero	Unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
813	Suministro y cambio de tornillo central	Unidad	1	$ 35.000	19%	$ 6.650	$ 41.650
814	Suministro y cambio bujes de muelle trasero	Unidad	1	$ 192.200	19%	$ 36.518	$ 228.718
815	Suministro y cambio pasador de muelle	Unidad	1	$ 186.000	19%	$ 35.340	$ 221.340
816	Suministro y cambio bujes de muelle delantero	Unidad	1	$ 192.200	19%	$ 36.518	$ 228.718
817	Suministro y cambio filtro de aceite de motor	Unidad	1	$ 180.000	19%	$ 34.200	$ 214.200
818	Suministro y cambio de filtro de combustible	Unidad	1	$ 190.000	19%	$ 36.100	$ 226.100
819	Suministro y cambio de filtro de combustible trampa	Unidad	1	$ 200.000	19%	$ 38.000	$ 238.000
820	Suministro y cambio filtros de aire	Juego	1	$ 390.000	19%	$ 74.100	$ 464.100
821	Suministro aceite de motor de 5 galones ref 5153975-406	Garrafa	1	$ 950.000	0%	$ 0	$ 950.000
822	Suministro y cambio bomba de agua	Unidad	1	$ 806.000	19%	$ 153.140	$ 959.140
823	Suministro y cambio cilindros de freno	Unidad	1	$ 620.000	19%	$ 117.800	$ 737.800
824	Suministro y cambio llantas delanteras 235/75R17.5 (marca reconocida)	Unidad	1	$ 1.658.500	19%	$ 315.115	$ 1.973.615
825	Suministro y cambio llantas traseras 235/75R17.5 (marca reconocida)	Unidad	1	$ 1.891.000	19%	$ 359.290	$ 2.250.290
826	Suministro y cambio correas de motor	Unidad	1	$ 465.000	19%	$ 88.350	$ 553.350
827	Suministro y e instalación luces delimitadoras	Global	1	$ 1.147.000	19%	$ 217.930	$ 1.364.930
828	Suministro y cambio rodamientos delanteros internos	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
829	Suministro y cambio rodamientos delanteros externos	Unidad	1	$ 390.000	19%	$ 74.100	$ 464.100
830	Suministro y cambio rodamientos traseros internos	Unidad	1	$ 420.000	19%	$ 79.800	$ 499.800
831	Suministro y cambio rodamientos traseros externos	Unidad	1	$ 380.000	19%	$ 72.200	$ 452.200
832	Suministro valvulina caja de velocidades 80W90 ref,8T9582-406 pimpina * 5 galones	Garrafa	1	$ 800.000	0%	$ 0	$ 800.000
833	Suministro valvulina diferencial 85w140 ref.9X8535-406 pimpina * 5 galones	Garrafa	1	$ 800.000	0%	$ 0	$ 800.000



834	*Suministro aceite hidráulico dirección IS068*	*Galon*	*1*	*$ 190.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 190.000*
835	*Suministro refrigerante * galon ref.2388648*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
836	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 280.000*	*19%*	*$ 53.200*	*$ 333.200*
837	*Suministro de alineación y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
838	*Suministro reparación de motor servicio de rectificadora(rectificada de culata, bloque, cigüeñal), mano de obra , repuestos(empaquetadura de motor, anillos , pistones, camisas, casquetes de biela y bancada, arandelas axiales, bomba de aceite, bujes de levas, válvulas, guías,termostato,kit de repartición, refrigerante de motor, tornillos de biela)*	*Global*	*1*	*$ 24.025.000*	*19%*	*$ 4.564.750*	*$ 28.589.750*
839	*Revision tecno mecanica*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
	MOTOCICLETAS						
840	*Suministro y cambio guaya de acelerador XTZ*	*Unidad*	*1*	*$ 70.000*	*19%*	*$ 13.300*	*$ 83.300*
841	*Suministro y cambio guaya de clutch XTZ*	*Unidad*	*1*	*$ 60.000*	*19%*	*$ 11.400*	*$ 71.400*
842	*Suministro y cambio rodamientos rueda delantera ref.6202*	*Unidad*	*1*	*$ 70.000*	*19%*	*$ 13.300*	*$ 83.300*
843	*Suministro y cambio bandas traseras de freno*	*Unidad*	*1*	*$ 80.000*	*19%*	*$ 15.200*	*$ 95.200*
844	*Suministro y cambio pastillas*	*Unidad*	*1*	*$ 70.000*	*19%*	*$ 13.300*	*$ 83.300*
845	*Suministro y cambio de bujia ref. CR7H54*	*Unidad*	*1*	*$ 75.000*	*19%*	*$ 14.250*	*$ 89.250*
846	*Suministro y cambio filtro de aire*	*Unidad*	*1*	*$ 40.000*	*19%*	*$ 7.600*	*$ 47.600*
847	*Suministro y cambio de bateria YB5LB*	*Unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
848	*Suministro aceite 20w50 mineral*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 90.000*
849	*Suministro mantenimiento sistema electrico*	*Unidad*	*1*	*$ 155.000*	*19%*	*$ 29.450*	*$ 184.450*
850	*Suministro y cambio de llanta 410x18*	*Unidad*	*1*	*$ 400.000*	*19%*	*$ 76.000*	*$ 476.000*
851	*Suministro y cambio de llanta 275x21*	*Unidad*	*1*	*$ 420.000*	*19%*	*$ 79.800*	*$ 499.800*
852	*Suministro liquido de frenos DOT4*	*Unidad*	*1*	*$ 12.400*	*0%*	*$ 0*	*$ 12.400*
853	*Suministro y cambio kit de arrastre*	*Unidad*	*1*	*$ 290.000*	*19%*	*$ 55.100*	*$ 345.100*
854	*Suministro y cambio de neumatico 40x18*	*Unidad*	*1*	*$ 46.500*	*19%*	*$ 8.835*	*$ 55.335*



855	*Suministro mantenimiento carburador*	*Unidad*	*1*	*$ 201.500*	*19%*	*$ 38.285*	*$ 239.785*
856	*Suministro y cambio bobina de encendido*	*Unidad*	*1*	*$ 90.000*	*19%*	*$ 17.100*	*$ 107.100*
857	*Suministro y cambio piston con anillos*	*Unidad*	*1*	*$ 390.000*	*19%*	*$ 74.100*	*$ 464.100*
858	*Suministro y cambio luces direccionales y farolas*	*Unidad*	*1*	*$ 30.000*	*19%*	*$ 5.700*	*$ 35.700*
859	*Suministro y cambio posa pies delanteros*	*Unidad*	*1*	*$ 25.000*	*19%*	*$ 4.750*	*$ 29.750*
860	*Suministro y cambio posa pies traseros*	*Unidad*	*1*	*$ 20.000*	*19%*	*$ 3.800*	*$ 23.800*
861	*Suministro y cambio de discos XTZ 125*	*Unidad*	*1*	*$ 200.000*	*19%*	*$ 38.000*	*$ 238.000*
862	*Suministro y cambio rodamientos cigüeñal ref,6305-6205*	*Unidad*	*1*	*$ 333.250*	*19%*	*$ 63.318*	*$ 396.568*
863	*Suministro y cambio de cadenilla*	*Unidad*	*1*	*$ 232.500*	*19%*	*$ 44.175*	*$ 276.675*
864	*Suministro y cambio rectificadora de cilindro*	*Unidad*	*1*	*$ 395.250*	*19%*	*$ 75.098*	*$ 470.348*
865	*Suministro y cambio valvulas*	*Unidad*	*1*	*$ 232.500*	*19%*	*$ 44.175*	*$ 276.675*
866	*Suministro y cambio sellos de valvula*	*Unidad*	*1*	*$ 131.750*	*19%*	*$ 25.033*	*$ 156.783*
867	*Suministro y cambio de empaquetadura*	*Unidad*	*1*	*$ 155.000*	*19%*	*$ 29.450*	*$ 184.450*
868	*Suministro y cambio retenedores*	*Unidad*	*1*	*$ 139.500*	*19%*	*$ 26.505*	*$ 166.005*
869	*Suministro y cambio bujía*	*Unidad*	*1*	*$ 50.000*	*19%*	*$ 9.500*	*$ 59.500*
870	*Suministro y cambio cilindro*	*Unidad*	*1*	*$ 800.000*	*19%*	*$ 152.000*	*$ 952.000*
871	*Revisión técnico mecanica*	*Unidad*	*1*	*$ 380.000*	*19%*	*$ 72.200*	*$ 452.200*
872	*Suministro e instalación de porta placa moto xtz 125*	*Unidad*	*1*	*$ 35.000*	*19%*	*$ 6.650*	*$ 41.650*
873	*Suministro e instalación de pera freno delantero xtz*	*Unidad*	*1*	*$ 147.000*	*19%*	*$ 27.930*	*$ 174.930*
874	*Suministro e instalación de guarda barro trasero xtz 125*	*Unidad*	*1*	*$ 196.000*	*19%*	*$ 37.240*	*$ 233.240*
875	*Suministro e instalación de base clutch ts 125*	*Unidad*	*1*	*$ 98.000*	*19%*	*$ 18.620*	*$ 116.620*
	GRUA OCM387						
876	*Suministro aceite de motor 15W40 caneca * 5 galones ref 5153975-406*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
877	*Suministro y cambio filtro de aceite de motor HCX4881*	*Unidad*	*1*	*$ 248.000*	*19%*	*$ 47.120*	*$ 295.120*
878	*Suministro y cambio filtrode aire externo HCA-5070-1*	*Unidad*	*1*	*$ 320.000*	*19%*	*$ 60.800*	*$ 380.800*
879	*Suministro y cambio filtro primario de combustible5876100110*	*Unidad*	*1*	*$ 200.000*	*19%*	*$ 38.000*	*$ 238.000*



880	Suministro y cambio filtro de aire interno DA4783	Unidad	1	$ 230.000	19%	$ 43.700	$ 273.700
881	Suministro y cambio cuchillas limpiabrisas 22 pulgadas/ 18 pulgadas	juego	1	$ 180.000	19%	$ 34.200	$ 214.200
882	Mantenimiento alternador de carga(regulador, porta escobillas y bujes)	Unidad	1	$ 1.193.500	19%	$ 226.765	$ 1.420.265
883	Suministro e instalación filtro hidraulico	Unidad	1	$ 400.000	19%	$ 76.000	$ 476.000
884	Suministro mantenimiento motor de arranque (Cambio de bujes, bendix, Porta escobilla y bujes)	Unidad	1	$ 1.200.000	19%	$ 228.000	$ 1.428.000
885	Suministro y cambio juego de bandas frenos delantero ref IM452839	juego	1	$ 750.000	19%	$ 142.500	$ 892.500
886	Suministro y cambio juego de bandas frenos traseros ref IM452839	juego	1	$ 790.000	19%	$ 150.100	$ 940.100
887	Suministro y cambio de rodajas frenos 122240	unidad	1	$ 150.000	19%	$ 28.500	$ 178.500
888	Suministro y cambio rodamientos rueda delanteras ref NT 110-90-30	unidad	1	$ 600.000	19%	$ 114.000	$ 714.000
889	Suministro y cambio rodamientos ruedas traseras ref NT 100-85-25	unidad	1	$ 700.000	19%	$ 133.000	$ 833.000
890	Suministro y cambio retenedor rueda delantera ref NK 105-88-30	unidad	1	$ 250.000	19%	$ 47.500	$ 297.500
891	Suministro y cambio retenedores ruedas traseras ref. NK 102-70-28	unidad	1	$ 280.000	19%	$ 53.200	$ 333.200
892	Suministro y cambio hojas principales muelles delanteros ref IM 1500801	unidad	1	$ 1.100.000	19%	$ 209.000	$ 1.309.000
893	Suministro y cambio de bujes muelle trasero	Unidad	1	$ 193.750	19%	$ 36.813	$ 230.563
894	Suministro y cambio de pasadores bujes muelle trasero	Unidad	1	$ 232.500	19%	$ 44.175	$ 276.675
895	Suministro y cambio segunda vuelta muelle trasero	unidad	1	$ 900.000	19%	$ 171.000	$ 1.071.000
896	Suministro y cambio segunda vuelta muelle delantero	unidad	1	$ 700.000	19%	$ 133.000	$ 833.000
897	Suministro y cambio tornillos centrales muelles ref G8	unidad	1	$ 35.000	19%	$ 6.650	$ 41.650
898	Suministro Grasa de sulfonato de calcio de servicio extremo de alta temperatura NLGI#2, 5% molibdeno +140 grados -15°C caneca* 16 kg	Cuñete	1	$ 900.000	0%	$ 0	$ 900.000
899	Suministro y cambio juego de splinderes ref BOR 822439	juego	1	$ 2.600.000	19%	$ 494.000	$ 3.094.000
900	Suministro y cambio amortiguadores ref G1976070	unidad	1	$ 1.100.000	19%	$ 209.000	$ 1.309.000
901	Suministro mantenimiento tapizados , espumas silla operador	Global	1	$ 1.240.000	19%	$ 235.600	$ 1.475.600
902	Suministro y cambio (Flushing) aceite al sistema hidráulico del compactador de Basura	Global	1	$ 1.800.000	19%	$ 342.000	$ 2.142.000
903	Suministro kit de equipo de seguridad y prevención básico	Kit	1	$ 285.045	19%	$ 54.159	$ 339.204
904	Suministro inyector de grasa Ref 8F9866	Unidad	1	$ 160.000	19%	$ 30.400	$ 190.400
905	Suministro e instalación bayoneta motor	Unidad	1	$ 449.500	19%	$ 85.405	$ 534.905



906	*Suministro y mantenimiento preventivo y correctivo compresor de aire*	*Global*	*1*	*$ 930.000*	*19%*	*$ 176.700*	*$ 1.106.700*
907	*Mantenimiento aire acondicionado (evaporador, filtro, valvula secadora, recarga de gas)*	*Global*	*1*	*$ 1.095.397*	*19%*	*$ 208.125*	*$ 1.303.522*
908	*Suministro y Cambio de buje delantero muelle*	*unidad*	*1*	*$ 224.750*	*19%*	*$ 42.703*	*$ 267.453*
909	*Suministro y Cambio de pasador delantero muelle*	*unidad*	*1*	*$ 255.750*	*19%*	*$ 48.593*	*$ 304.343*
910	*Suministro y cambio juego de puntillas frenos*	*juego*	*1*	*$ 40.000*	*19%*	*$ 7.600*	*$ 47.600*
911	*Suministro y cambio juego de resortes freno*	*juego*	*1*	*$ 139.500*	*19%*	*$ 26.505*	*$ 166.005*
912	*Cambio kit de embrague*	*kit*	*1*	*$ 8.500.000*	*19%*	*$ 1.615.000*	*$ 10.115.000*
913	*Suministro diagnóstico funcionamiento ABS*	*Global*	*1*	*$ 279.000*	*19%*	*$ 53.010*	*$ 332.010*
914	*Suministro y cambio sensor ABS ruedas delanteras delanteras*	*Unidad*	*1*	*$ 2.960.500*	*19%*	*$ 562.495*	*$ 3.522.995*
915	*Suministro y cambio sensor ABS ruedas delanteras traseras*	*Unidad*	*1*	*$ 1.751.500*	*19%*	*$ 332.785*	*$ 2.084.285*
916	*Suministro e instalacion modulo de ABS*	*Unidad*	*1*	*$ 1.500.000*	*19%*	*$ 285.000*	*$ 1.785.000*
917	*Mantenimiento Harnés, alumbrado y señalización (sockets, terminales, bombillos, interruptores, fusiblera*	*Unidad*	*1*	*$ 1.410.500*	*19%*	*$ 267.995*	*$ 1.678.495*
918	*Suministro y cambio de llanta delantera (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 3.300.000*	*19%*	*$ 627.000*	*$ 3.927.000*
919	*Suministro y cambio de llanta trasera (marca reconocida)*	*Unidad*	*1*	*$ 3.000.000*	*19%*	*$ 570.000*	*$ 3.570.000*
920	*Suministro alineación y balanceo*	*Unidad*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
921	*Suministro inyector de grasa ref.8F9866*	*Unidad*	*1*	*$ 160.000*	*19%*	*$ 30.400*	*$ 190.400*
922	*Suministro manguera sistema hidráulico grua*	*Unidad*	*1*	*$ 155.000*	*19%*	*$ 29.450*	*$ 184.450*
923	*Suministro e instalación / mantenimiento de empaquetaduras embolo y camisa botellas de levante de equipo*	*Global*	*1*	*$ 5.830.336*	*19%*	*$ 1.107.764*	*$ 6.938.100*
924	*Suministro e instalación de empaquetaduras control grua*	*unidad*	*1*	*$ 655.462*	*19%*	*$ 124.538*	*$ 780.000*
925	*Mantenimiento y reparación de carter incluye Cambio de retenedor cigüeñal , bajada de cambio de empaque*	*unidad*	*1*	*$ 1.800.000*	*19%*	*$ 342.000*	*$ 2.142.000*
926	*Suministro y cambio de filtro de combustible Original*	*Unidad*	*1*	*$ 317.000*	*19%*	*$ 60.230*	*$ 377.230*
927	*Suministro y cambio de trampa de combustible Original*	*Unidad*	*1*	*$ 301.500*	*19%*	*$ 57.285*	*$ 358.785*
928	*Revisión tecno mecánica*	*Unidad*	*1*	*$ 650.000*	*19%*	*$ 123.500*	*$ 773.500*
CORTADORA DE CESPED HUSQVARNA TS142							
929	*Suministro y mantenimiento sistema de alumbrado*	*Unidad*	*1*	*$ 100.000*	*19%*	*$ 19.000*	*$ 119.000*
930	*Suministro y cambio de cuchillas*	*Unidad*	*1*	*$ 542.500*	*19%*	*$ 103.075*	*$ 645.575*
931	*Suministro y cambio base soporte poleas*	*Unidad*	*1*	*$ 465.000*	*19%*	*$ 88.350*	*$ 553.350*



932	*Suministro de aceite de motor 20w50*	*Galon*	*1*	*$ 186.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 186.000*
933	*suministro y cambio de correas*	*unidad*	*1*	*$ 150.000*	*19%*	*$ 28.500*	*$ 178.500*
934	*Suministro y cambio de bateria YB5LB*	*unidad*	*1*	*$ 900.000*	*19%*	*$ 171.000*	*$ 1.071.000*
935	*suministro y cambio rodamientos poleas*	*unidad*	*1*	*$ 190.000*	*19%*	*$ 36.100*	*$ 226.100*
936	*Suministro de filtro de aceite , aire y combustible*	*Kit*	*1*	*$ 300.000*	*19%*	*$ 57.000*	*$ 357.000*
	RETRO NEW HOLLAND B95B						
937	*suministro y cambio filtro de aceite, combustible, trampa de combustible, juego de aire e hidráulico*	*Kit*	*1*	*$ 3.900.000*	*19%*	*$ 741.000*	*$ 4.641.000*
938	*suministro aceite motor 15w40 original*	*Garrafa*	*1*	*$ 950.000*	*0%*	*$ 0*	*$ 950.000*
939	*suministro y cambio de mangueras hidráulicas*	*unidad*	*1*	*$ 490.000*	*19%*	*$ 93.100*	*$ 583.100*
940	*llantas traseras*	*unidad*	*1*	*$ 4.800.000*	*19%*	*$ 912.000*	*$ 5.712.000*
941	*llantas delanteras*	*unidad*	*1*	*$ 2.800.000*	*19%*	*$ 532.000*	*$ 3.332.000*

Atentamente,

MARIA ELENA URREA
C.C. 41.749.178 de Bogotá