ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	11- SUBA	**Fecha de entrega**	3/01/2020
UPZ	20. LA ALHAMBRA - 24. NIZA - 25. LA FLORESTA - 27. SUBA - 28. EL RINCON		
ID	EX_12_007_1249_11_V5 / MV_11_351_1236_11_V2 / MV_11_352_1236_11_V6	**Cuenta**	2

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No.	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SEÑAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION EJE		DIRECCION INICIO		DIRECCION FIN		COSTADO	ITEM		ITEM ANTIGRAFIT	CANTIDAD	RET/REU
1	12000337	583669	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	KR	50	CL	93A	CL	94	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
2	12000184	583670	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	55	CL	95 BIS	CL	97	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
3	12000037	572143	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	AC	100	KR	61	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
4	11011327	572145	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	CL	106	CL	106A	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
5	11010736	572150	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	AC	116	KR	117D	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
6	50007137	572152	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	CL	120	CL	121	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
7	11009544	318853	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	4/01/2020	50	TV	60	CL	128B	KR	59D	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
8	11012322	572160	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	76	AK	72	CL	131	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
9	11007617	175645	SR-30	75	75	-	-	REEMPLAZAR	26/11/2019	50	TV	76	CL	136	KR	76	ORIENTE	10	-	27	0,56	30
10	11007617	175646	SR-30	75	75	-	-	REEMPLAZAR	26/11/2019	50	TV	76	KR	76	CL	136	SEPARADOR	10	-	27	0,56	30
11	11006143	326605	SR-30	75	75	-	-	RETIRAR	4/01/2020	50	AC	145	KR	83	KR	84A	ORIENTE	-	-	-	-	30
12	50007348	326894	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	AC	145	KR	80	KR	83	ORIENTE	10	-	27	0,56	-
13	11004938	572165	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	AC	145	KR	92	KR	94A	NORTE	10	-	27	0,56	-
14	11003702	572167	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	AC	145	KR	99B	KR	101	NORTE	10	-	27	0,56	-
15	50007361	572169	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	KR	103B	AC	145	AK	104	NORTE	10	-	27	0,56	-
16	11012286	572171	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	AC	145	KR	106	AK	106B	NORTE	10	-	27	0,56	-
17	11003702	572168	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	CL	145	KR	102A	KR	102	SUR	10	-	27	0,56	-
18	11004938	572166	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	AC	145	KR	96	CL	104B	SUR	10	-	27	0,56	-
19	11005663	572164	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	AC	145	KR	89	KR	90	SUR	10	-	27	0,56	-
20	11006614	572162	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	AC	145	KR	79	KR	80	SUR	10	-	27	0,56	-
21	11006739	326579	SR-30	75	75	-	-	REEMPLAZAR	27/11/2019	50	CL	145	KR	76	KR	80	SUR	10	-	27	0,56	30
22	11005952	572163	SR-30	75	75	-	-	REEMPLAZAR	26/11/2019	50	AC	145	AC	145	CL	137	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	30
23	11007829	572161	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	TV	76	CL	134	CL	136	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
24	11012322	326567	SR-30	75	75	-	-	REEMPLAZAR	26/11/2019	50	TV	76	CL	131	AK	72	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	30
25	11012322	230315	SR-30	75	75	-	-	RETIRAR	26/11/2019	50	TV	76	CL	131	AK	72	SEPARADOR	-	-	-	-	30
26	50007140	572157	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	CL	128A	CL	128B	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
27	11010654	572151	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	CL	118	CL	119A	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
28	11010990	572149	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	KR	70	DG	115A	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
29	11011081	572148	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	KR	68A	AK	70	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
30	50007189	572146	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	60	CL	106B	KR	66	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
31	11011388	572144	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	YV	60	KR	63	KR	64	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
32	12000050	583694	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	TV	55	CL	98A	CL	99	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
33	12000156	583695	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	27/11/2019	50	TV	55	KR	57	CL	97A	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
34	12000374	583696	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	AK	50	CL	93A	CL	94	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-
35	12000445	583697	SR-30	75	75	-	-	INSTALAR	26/11/2019	50	AK	50	CL	91A	CL	92	OCCIDENTE	10	-	27	0,56	-

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	11- SUBA	Fecha de entrega	3/01/2020
UPZ	20. LA ALHAMBRA - 24. NIZA - 25. LA FLORESTA - 27. SUBA - 28. EL RINCON		
ID	EX_12_007_1249_11_V5 / MV_11_351_1236_11_V2 / MV_11_352_1236_11_V6	Cuenta	2

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No.	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SEÑAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION			COSTADO	ITEM	ITEM ANTIGRAFIT	CANTIDAD	RET/REU
									EJE	INICIO	FIN					

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR. - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 223.684	33,00	$ 7.381.572
27	Suministro e Instalación de Película Antigrafiti para Señales Verticales	M2	$ 93.230	18,56	$ 1.730.349
30	Retiro de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 14.099	7,00	$ 98.693

RESIDENTE DE OBRA Roberto C.
Roberto Carlos Perez P.
Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA Gabriel T
Gabriel H. Torres R
Firma y Nombre

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		**$ 9.210.614**
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$ 2.753.974
IMPREVISTOS	2,0%	$ 184.212
UTILIDAD	5,0%	$ 460.531
TOTAL		**$ 12.609.331**