ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

LOCALIDAD	01- USAQUEN	Fecha de entrega	3/01/2020
UPZ	16. SANTA BARBARA	Cuenta	2
ID	EX_01_298_1236_11_V3		

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

CTO. 20191780

No.	CIV	INTERNO SENAL	CLASE SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		ACCION	FECHA	CONTENIDO TABLERO	DIRECCION							ITEM		ITEM ANTIGRAFITI	CANTIDAD	RET/REU
											EJE		INICIO		FIN		COSTADO					
1	1005427	569483	SR-28/PLAQUET	60	60	60	33	INSTALAR	28/12/2019	EN ESTA CUADRA	KR	13 A	CL	107 A	CL	108	ORIENTE	8	-		-	-
2	1005427	318705	SI-25	60	60	-	-	REEMPLAZAR	28/12/2019		KR	13 A	CL	107 A	CL	108	ORIENTE	5	-		-	30
3	1005427	25175	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	28/12/2019		KR	13 A	CL	107 A	CL	108	ORIENTE	-	-		-	30
4	1005427	475338	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	28/12/2019		KR	13 A	CL	107 A	CL	108	OCCIDENTE	-	-		-	30
5	1005427	569484	SP-46B	60	60	37	37	INSTALAR	28/12/2019		KR	13 A	CL	107 A	CL	108	ORIENTE	1 y 3	28		0,4969	-
6	1005427	569487	SR-28/PLAQUET	60	60	60	33	INSTALAR	28/12/2019	EN ESTA CUADRA	KR	13 A	CL	107 A	CL	108	ORIENTE	8	-		-	-
7	1005406	569486	SR-01	60	60	-	-	INSTALAR	28/12/2019		CL	108	KR	13 BIS	KR	13 A	NORTE	5	-		-	-
8	1005395	569485	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	28/12/2019	30	KR	13 A	CL	108	CL	109	ORIENTE	7	-		-	-
9	1005395	40320	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	28/12/2019		KR	13 A	CL	108	CL	109	ORIENTE	-	-		-	30
10	1005395	569492	SP46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	28/12/2019	30	KR	13 A	CL	108	CL	109	OCCIDENTE	6	-		-	-
11	1005421	475335	SP46A/SR-30	60	60	60	60	REUBICAR	28/12/2019	30	KR	13 BIS	CL	108	CL	109	OCCIDENTE	-	-		-	31
12	1005363	569495	SR-28/PLAQUET	60	60	60	33	INSTALAR	28/12/2019	EN ESTA CUADRA	KR	13A	CL	109	CL	110	ORIENTE	8	-		-	-
13	1005363	40322	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	28/12/2019		KR	13A	CL	109	CL	110	ORIENTE	-	-		-	30
14	1005363	25178	SR-28	60	60	-	-	RETIRAR	28/12/2019		KR	13A	CL	109	CL	110	ORIENTE	-	-		-	30
15	1005363	475333	SI-05	103	37	-	-	REEMPLAZAR	28/12/2019	DIAGONAL 109 AL OCCIDENTE	KR	13A	CL	109	CL	110	OCCIDENTE	1 y 2	28		0,3800	30
16	1005363	569498	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	28/12/2019	30	KR	13A	CL	109	CL	110	OCCIDENTE	7	-		-	-
17	1005398	475334	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REUBICAR	28/12/2019	30	CL	109	KR	12	KR	13 BIS	NORTE	-	-		-	31
18	1005364	569499	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	28/12/2019	30	CL	109	KR	13A	KR	14	SUR	7	-		-	-
19	1005364	332762	SI-05	113	47	-	-	REEMPLAZAR	28/12/2019	AK 15 AL NORTE	CL	109	KR	13A	KR	14	SUR	1 y 2	28		0,5311	30
20	1005385	569489	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	28/12/2019		CL	109	KR	13 BIS	KR	13A	NORTE	9	-		-	-
21	1005398	475332	SP-46B	60	60	37	37	REUBICAR	28/12/2019		CL	109	KR	12	KR	13 BIS	NORTE	-	-		-	31
22	1005385	569494	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	INSTALAR	28/12/2019	30	CL	109	KR	13 BIS	KR	13A	SUR	6	-		-	-
23	1005385	569488	SP-47A/SR-30	75	75	60	60	INSTALAR	28/12/2019	30	CL	109	KR	13 BIS	KR	13A	NORTE	7	-		-	-
24	1005385	569493	SP-47B	75	75	37	37	INSTALAR	28/12/2019		CL	109	KR	13 BIS	KR	13A	SUR	9	-		-	-
25	1005384	475330	SP-46A/SR-30	60	60	60	60	REUBICAR	28/12/2019	30	KR	13 BIS	CL	109	CL	110	OCCIDENTE	-	-		-	31

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16, material reflectivo tipo Alta Intensidad Tipo IV o superior, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 180.893	1,41	$ 255.059
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 64.185	2,00	$ 128.370
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo duplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 87.058	1,00	$ 87.058
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 163.915	2,00	$ 327.830
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cms, reflectivo Alta Intensidad Tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 220.871	2,00	$ 441.742
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cms ó Plaqueta, reflectivo Alta Intensidad Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 271.675	4,00	$ 1.086.700
8	Fabricación, suministro e instalación de señal SR - SP - SI de 60 cm con plaqueta (alto mínimo de 23 cm) reflectivo Alta intensidad Tipo IV O superior en lámina galvanizada C-16 y pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 184.322	3,00	$ 552.966
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 323.316	2,00	$ 646.632
28	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 31.404	3,00	$ 94.212
30	RETIRAR de Señales Verticales (lincluye pedestal y tablero) con entrega a almacen de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 14.099	8,00	$ 112.792
31	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 53.080	4,00	$ 212.320

SUBTOTAL			$ 3.945.681
ADMINISTRACIÓN	29,9%	$	1.179.759
IMPREVISTOS	2,0%	$	78.914
UTILIDAD	5,0%	$	197.284
TOTAL			$ 5.401.638

RESIDENTE DE OBRA
Roberto C.
Roberto Carlos Perez P.
Firma y Nombre

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Gabriel Torres
Gabriel H. Torres R
Firma y Nombre

OBSERVACIONES