ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIONES	Código: FOR-TH-008 Versión: 3 Fecha: Memo I2025038195 - 06/11/2025 Página: 1 de 6

Clasificación: Información pública

SECCIÓN A. INSPECCIÓN LOCATIVA

Inspección realizada por: Yeraldine Dangond		Nombre responsable unidad: ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	
Fecha de inspección: 28/01/2026	Área / Unidad operativa: CC La Macarena		Localidad: Fuera de Bogotá
Dirección: Vereda Fagua- sector el Colegio - Chía, Cundinamarca.		Subdirección: Subdireccion para la vejez	

Categoría	Subcategoría	Mal estado	Buen estado	No aplica	Descripción del hallazgo	SI	NO	No aplica	Cantidad	Observaciones
Riesgo Locativo	Pisos		x		Se observan grietas		x			
					Se observan huecos		x			
					Se observan desniveles		x			
					Sin antideslizantes		x			
	Canales		x		Se observan rotas		x			
					Se observan taponadas		x			
	Muros		x		Se observan grietas		x			
					Hay Riesgo de colapso		x			
					Se observa humedad		x			
					Se observan filtraciones		x			
					Se observa baldosas rotas		x			
	Escaleras		x		Se observa sin pasamanos		x			
					Se observan sin antideslizantes		x			
					Se observa escalones en mal estado		x			
					Se observa sin señalización		x			
	Puertas		x		Sin chapa		x			
					Desprendida		x			
					Marco desajustado		x			
	Ventanas		x		Se observan vidrio roto		x			
					Se observan sin manija		x			
					Se observan sin pelicula de seguridad		x			
					Sin vidrio		x			
					Con filtraciones		x			
	Baños		x		Sanitario roto		x			
					Sanitario no funciona		x			
					Lavamanos roto		x			
					Lavamanos no funciona		x			
					Sanitario con escape		x			
					Lavamanos con escape		x			
					Lavacolas en mal estado		x			
	Techos/Paredes		x		Se observan filtraciones		x			
					Se observa humedad		x			
					Se observan grietas		x			
					Hay riesgo de colapso		x			
					Tejas rotas		x			
Riesgo Eléctrico	Tableros		x		Sin tapa		x			
					Sin señalización		x			
	Cables		x		Se observan empalmes improvisados		x			
					Se observan cables expuestos		x			
					Se observa recubrimiento en mal estado		x			
					Cableado desordenado		x			
	Interruptores		x		No funcionan		x			
					Desprendidos		x			
	Tomas/Enchufes		x		No funcionan		x			
					Desprendidos		x			
Riesgo Físico	Ruido			x	Ruido excesivo de maquinaria		x			
					Ruido externo (tráfico, ventas ambulantes, etc.)		x			
					Ruido conversacional excesivo		x			
	Iluminación		x		Luminaria intermitente					
					Luminaria rota		x			
					Luminaria desgastada		x			
					Luminarias fundidas		x			
					Sensores no funcionan		x			
	Temperatura			x	Percepción de temperatura alta o baja			No aplica	No aplica	Natural
					Ventilación adecuada (artificial o natural)			No aplica	No aplica	Natural
Riesgo químico	Almacenamiento		x		Área ventilada	x				
					Estantería adecuada	x				
					Debidamente separados	x				
	Etiquetado		x		Ausente		x			
					Incorrecto		x			
	Hojas de seguridad		x		Ausentes		x			
					Impresas a color	x				
Riesgo Biológico	Plagas			X	Fumigación periódica	x				
					Desratización periódica	x				
					Control de ingreso de palomas	x				
					Panal de abejas		x			
Emergencias	Plan de emergencias		x		Actualizado	x				
					Ausente		x			
	Rutas de evacuación		x		Señalizada	x				
					libre de obstáculos	x				
	Salidas de emergencias		x		Señalizada	x				
					libre de obstáculos	x				
	Brigada de emergencias		x		Conformada	x				
					Capacitada	x				
					Dotada	x				

Firma responsable COPASST	Firma responsable inspección	Firma responsable inspección
ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	YERALDINE DANGOND	YERALDINE DANGOND
Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección	Nombre responsable inspección