Montería, 12 de marzo de 2026

Cuenta de Cobro

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA
NIT. 900129742 – 7

DEBE A:

MAYERLIS CABALLERO CARABALLO
C.C. 1.007.936.342

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($3.692.000)

Por concepto del pago total del CONTRATO 003-2026: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES MENORES A LA COCINA DE LA SEDE PRINCIPAL COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION PEDAGOGICA Y ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DEACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

Cordialmente,

MAYERLIS CABALLERO CARABALLO
C.C. 1.007.936.342

Montería, 12 de marzo de 2026

SÑR
MIRTHA MENDEZ PASTRANA
Rectora **IE NUEVA ESPERANZA**

Ref. INFORME DE ACTIVIDADES

Cordial Saludo,

Yo, MAYERLYS CABALLERO CARABALLO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.007.936.342 de Planeta Rica - Córdoba, presento ante usted, de manera atenta y respetuosa, INFORME DE ACTIVIDADES del contrato 003-2026 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES MENORES A LA COCINA DE LA SEDE PRINCIPAL COMO MEDIDA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION PEDAGOGICA Y ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA DEACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA CIRCULAR 016 DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, A continuación describo las actividades realizadas;

Informe de Obra: Adecuaciones Menores de la Planta Física – Cocina Sede Principal - Institución Educativa Nueva Esperanza

En primer lugar, la intervención ejecutada en la cocina de la sede principal responde a la necesidad técnica, sanitaria y estructural de garantizar condiciones óptimas para la manipulación, preparación y distribución de alimentos destinados a la población estudiantil beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Desde la perspectiva de la ingeniería civil y la arquitectura escolar, los espacios destinados a la preparación de alimentos deben cumplir estándares mínimos de salubridad, estabilidad estructural y funcionalidad operativa, con el fin de prevenir riesgos físicos, biológicos y estructurales que puedan comprometer la salud pública.

Asimismo, es preciso señalar que las adecuaciones realizadas tienen como objetivo principal asegurar que la cocina institucional opere bajo condiciones que minimicen la contaminación alimentaria, optimicen la higiene del entorno y promuevan el bienestar integral de los niños y adolescentes que consumen los alimentos suministrados por el PAE. La infraestructura física, cuando presenta deterioros estructurales, filtraciones, fisuras o sistemas hidráulicos deficientes, se convierte en un factor de riesgo para la proliferación de agentes patógenos y vectores.

En este sentido, la construcción de viga de amarre fortalece la estabilidad estructural del recinto, mejorando la capacidad de confinamiento y amarre de los muros, lo cual reduce riesgos asociados a asentamientos diferenciales o fisura progresiva. Desde el punto de vista técnico, este elemento estructural contribuye a la integridad del sistema portante, especialmente en edificaciones escolares que presentan uso continuo y cargas dinámicas permanentes.

Por otra parte, el mantenimiento a tuberías de agua potable y el mantenimiento a tuberías de aguas servidas resultan fundamentales para evitar filtraciones, retornos sanitarios, obstrucciones y contaminación cruzada. La correcta operación de las redes hidráulicas y sanitarias disminuye la posibilidad de presencia de microorganismos patógenos asociados a humedad permanente o acumulación de residuos orgánicos, condiciones que pueden afectar directamente la inocuidad de los alimentos preparados. De igual manera, la demolición y recogida de escombros permitió eliminar elementos deteriorados, materiales contaminantes y superficies inadecuadas, generando un espacio apto para la rehabilitación integral. La disposición adecuada de residuos de

construcción previene focos de insalubridad y mejora las condiciones ambientales del entorno inmediato.

En relación con la remoción e instalación de puerta, esta actividad garantiza un cerramiento funcional que favorece el control de acceso, la ventilación adecuada y la protección frente a ingreso de agentes externos. Complementariamente, el resane de sitios vulnerables para evitar entrada de murciélagos constituye una medida preventiva esencial, dado que estos vectores pueden transmitir patógenos y generar contaminación por excretas, afectando la seguridad alimentaria.


Adicionalmente, la ejecución de revoque, estucado interior y pintura sanitaria mejora las condiciones de asepsia, al proporcionar superficies lisas, lavables y resistentes a la humedad. Estas características técnicas son indispensables en áreas de manipulación de alimentos, ya que reducen la acumulación de polvo, hongos y bacterias, facilitando procesos permanentes de limpieza y desinfección.

Por otra parte, el suministro e instalación de baldosas aporta un acabado impermeable, antideslizante y de fácil mantenimiento, optimizando la higiene del piso y disminuyendo riesgos de accidentes laborales por caídas. Los pisos en áreas de cocina institucional deben garantizar resistencia mecánica y facilidad de saneamiento, aspectos que inciden directamente en la calidad del servicio alimentario.

En consecuencia, la totalidad de las adecuaciones ejecutadas constituyen intervenciones de carácter preventivo y correctivo que permiten consolidar un ambiente físico seguro, estructuralmente estable y sanitariamente adecuado. Estas mejoras no solo impactan la infraestructura, sino que inciden directamente en la protección de la salud de los estudiantes, reduciendo la probabilidad de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y fortaleciendo las condiciones de bienestar escolar.

Finalmente, desde una perspectiva técnica y de responsabilidad institucional, la inversión en adecuaciones menores de la cocina representa una acción estratégica orientada al cumplimiento de estándares de salubridad, seguridad estructural y calidad del servicio alimentario. De esta manera, se garantiza que los alimentos preparados en el marco del PAE se elaboren en condiciones óptimas, contribuyendo a la nutrición adecuada, al desarrollo físico y cognitivo de los niños, y al fortalecimiento del entorno escolar como espacio protector y saludable.

REGISTRO FOTOGRAFICO COCINA



ELIMNACION DE MURO Y REVOQUE











HONOR 200 Smart






INSTALACION DE PUERTA








MANTENIMIENTO TUBERIA DE AGUA POTABLE Y SERVIDA










INSTALACION DE CIELO RASO









Atentamente,

MAYERLYS CABALLERO CARABALLO
C.C. N° 1.007.936.342

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007436342	MAYERLYS CABALLERO CARABALLO		calle 36 cra 14a Barrio el porvenir	7705038	mayellacc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			CÓRDOBA	PLANETA RICA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (BANCARIZADO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (BANCARIZADO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62009508	12/03/2020	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2020-02	2020-02	I	00	$508,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESS027	EPS-S Mutual Ser	8909090947	259,500	0		0		0	2	300	0	249,300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección (IAG + Protección)	800229739-8	280,200	0	0	0	0	2	450	0	280,600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Nota Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Recibo Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-03	Positiva Seguros	860011153-6	9,200				9,200	2	100	9,300			92	9,300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportados	Valor a pagar de IAE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	259,500	259,200
Pensión	1	280,200	280,600
Riesgos Laborales	1	9,200	9,300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	549,300	549,100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1037590342	MAYERLYS CABALLERO CARABALLO		calle 26 cra 14a Barrio el parque	7765638	mayerlitex@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
OMISA	1 – Independiente			CÓRDOBA	PLANETA RICA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD ERC
		52032033	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HORAS	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	30	$909.526	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo Integral	Pensionado	Cotiza Exterior	Suspensión Temporal	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cotizante Exonerado	Cód. AFP	SAL AFP	Días	Cotización	Valor sobre el Salario Básico	Valor sobre el Salario Aportado	Fondo para el mayor valor de subcuenta	Fondo para el mayor valor de subcuenta solidaridad	Cód. EPS	SAL EPS	Días	Cotización / Valor a PC	Cód. ARL	SAL ARL	Clase	Tarifa % Empl	Cotización	Código CCF	SAL CCF	Días	Aporte CCF	SAL otros parafiscales	Aporte ESAP	Aporte ESAP	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1037590342	CABALLERO CARABALLO MAYERLYS	57	X															23/2/01	1,300,000	30	390,000	0	0	0	0	18SC07	1,750,000	30	210,000	14-03	1,130,000	30	1	9,039		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Pago exitoso

Número de autorización 207202

Jueves, 12 de marzo de 2026, 9:02:09 a. m.

Banco de Bogotá

Valor del pago

$ 509.100,00

Pago a:	**COMPENSAR-OI**
NIT del comercio:	9998600669427
Número de factura:	62039530
Código Único de Seguimiento:	134212413
Dirección IP:	191.156.252.159
Cuenta de origen:	**Cuenta de Ahorros *8199**