REFRISUR KL SAS

ANEXO "C"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contratar MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio

ITEM	BIEN/SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	VALOR INCLUYENDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 360.000 BTU MARCA BLUELINE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 360000 BTU. INCLUYE: 1. LIMPIEZA GENERAL INTEGRAL DEL EQUIPO: • LAVADO DE UNIDAD EVAPORADORA • LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA • LAVADO DE FILTROS • LAVADO DEL BLOWER • LAVADO DE SERPENTINES • LAVADO DE SISTEMA DE DRENAJE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: • INSPECCIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES EN TABLEROS • CAMBIO DE TERMINALES DE COMPRESOR • MEDICIÓN NIVELES DE AISLAMIENTO (MEGER) DE LOS MOTORES VENTILADORES Y COMPRESORES 3. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO: • LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS ROTATIVAS • INSPECCIÓN Y AJUSTE A TRAMO DE DUCTERIA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE AIRE • MEDICIÓN DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y RECARGA DE SER NECESARIO 4. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ACUERDO PLACA 5. ENTREGA DE INFORME TÉCNICO: • DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL EQUIPO. • ACTIVIDADES REALIZADAS. • REPUESTOS O INSUMOS UTILIZADOS. • RECOMENDACIONES TÉCNICAS. • REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO.	1	6.620.000

DIRECCION: CL 99E 15B 02
Barranquilla Atlántico
CELULAR: 3004457024
E-mail: Recepcion@refrisurkl.com

2	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60.000 BTU	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60000 BTU. INCLUYE: 1. LIMPIEZA GENERAL INTEGRAL DEL EQUIPO: • LAVADO DE UNIDAD EVAPORADORA • LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA • LAVADO DE FILTROS • LAVADO DEL BLOWER • LAVADO DE SERPENTINES • LAVADO DE SISTEMA DE DRENAJE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO: • INSPECCIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES • CAMBIO DE TERMINALES DE COMPRESOR • MEDICIÓN NIVELES DE AISLAMIENTO (MEGER) DE LOS MOTORES VENTILADOR Y COMPRESOR 3. REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO: • LUBRICACIÓN DE LAS PIEZAS ROTATIVAS • MEDICIÓN DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y RECARGA DE SER NECESARIO • CAMBIO DE RUBATEX Y CINTA VINILO • PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ACUERDO PLACA	24	15.365.300
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 60.000 BTU	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 60000 BTU. INCLUYE CAMBIO DE 01 CONTACTOR BIPOLOAR DE 40 AMPERIOS BOBINA 220V, CAMBIO DE TERMINALES PARA CONEXIÓN, PUESTA DE SERVICIO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO ACUERDO PLACA.	10	5.730.900
4	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX 3/8	1	25.700
LOTE NUMERO 2 SUMINISTRO DE REPUESTOS				
1	REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX 5/8	1	30.000
2	REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS	AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX 3/4	1	35.000
3	REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS	CAPACITOR 45 MDF	1	110.000
		VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUYENDO IVA Y DEMAS		**27.916.900**

Notas:

1. Durante la ejecución del contrato no se aceptan costos adicionales sobre los servicios y/o bienes a todo costo establecidos en el anexo.

2. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad

y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS	APROXIMACIÓN
0.01 centavos a 0.49 centavos	Al peso colombiano inmediatamente anterior
0.50 centavos a 0.99 centavos	Al peso colombiano inmediatamente siguiente.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN PRESENTA LA PROPUESTA

Firma Representante Legal 

Nombre: KLEYNER MUÑOZ FERNANDEZ

Documento Identidad: 1073973253 de Tierralta Córdoba

REFRISUR KL SAS

Nit: 900965549

Calle 99e 15b 02 Barranquilla

Contacto: 3242903112

gerencia@refrisurkl.com