FILTRAMED SAS NIT. 900 626 937-8

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Número	Nº 2002
Fecha	04/03/2026
Hora Inicial	09:30 AM
Hora Final	02:00 PM

Información Cliente Principal

Nombre del Cliente	INTECBIO GROUP			Ciudad	MEDELLIN
Solicitante	ESTEBANIA RENDON	Cargo		Teléfono	
Tipo de Contrato	Contrato de Mantenimiento ☐ Convenio ☐ Ocasional ☒ Otro:				
Tipo de Servicio	Instalación ☐ Mtto Preventivo ☒ Mtto Correctivo ☐ Seguimiento ☐ Capacitación ☐ Otro:				
Tipo de Equipo	PLANTA DE AGUA OSMOSIS 400 GPD		N° Serie		

Información Cliente donde se Requiere el Servicio

Nombre del Cliente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			Ciudad	SANTA FE DE ANTIOQUIA
Dirección	CL 10 # 3-24			Teléfono	311 778 0618
Atendido por	SANTIAGO PARDO	Cargo / Area	ING		
Evento Reportado	MANTENIMIENTO				
		Fecha del Evento			

Servicio Realizado

REVISIÓN GENERAL. SE CAMBIAN FILTROS, SE LAVAN CARCASAS, SE CAMBIA RESINA MIXTA. SE CORRIGEN FUGAS DE AGUA. SE CAMBIAN FILTROS DE OSMOSIS SE LAVAN CARCASAS. SE CHEQUEA PRODUCCIÓN DE AGUA MEMBRANA: 1.5 LTS x MIN / 90 LTS HRS SE CALIBRA TANQUE HIDRONEUMATICO: 8.5 PSI CONDUCTIVIDAD SALIDA RESINA MIXTA: 0.6 CONDUCTIVIDAD MEMBRANA TDS IN: 1 OUT: 1 SE LAVA FILTRO DE LECHOS. SE VERIFICA QUE NO HAYAN FUGAS

Accesorios - Repuestos - Mano de Obra

Descripción - Tamaño - Micras - Marca - Presentación	Cantidad	Instalado	Cotizar	Facturar	
FILTRO SEDIMENTO 2.5x20" A 10 MIC PURIKOR	1	☒	☐	No ☐	Si ☒
FILTRO SEDIMENTOS 2.5x20" A 20 MIC PURIKOR	1	☒	☐	No ☐	Si ☒
FILTRO SEDIMENTOS 2.5x20 A 5 MIC (stock) PURIKOR	1	☐	☐	No ☐	Si ☒
FILTRO CARBON BLOQUE 2.5x20" A 5MIC GWS	1	☒	☐	No ☐	Si ☒
RESINA MIXTA x LITRO LEWATIT	2	☒	☐	No ☐	Si ☒
KIT FILTRO SEDIMENTOS 2.5x10" (Sed-Sm-GAC-1mic)	1	☒	☐	No ☐	Si ☒
Filtro Sed. 2.5x20" 1micra prefer	1	☒	☐	No ☐	Si ☒ .
Mano de Obra — Horas ☒ Días ☐		——	☐	No ☐	Si ☐
Correo Envío Cotización / Reporte					

Observaciones y Recomendaciones

NOMBRE Y FIRMA FILTRAMED	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE
Nombre: SERGIO ALEJANDRO MIRA	Nombre: Sebastian Padilla G
Firma: Sergio Mira	Firma: Sebastian Padilla G.