**Santa Marta 28 Ene, 2026**

**Señores**

HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

Respetados señores:

**Ref. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta con el fin de realizar mantenimientos correctivos y preventivos al parque automotor del Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche,

PROPUESTA ECONOMICA
NISSAN URVAN AWL 189

| | | |
|---|---|---|
| Mantenimiento aire acondicionado (incluye desmonte del piano, gas, aceite) | $ | 1.899.413 |
| Llanta c/u | $ | 1.502.663 |
| Cambio Baliza | $ | 1.258.000 |
| Baliza | $ | 4.167.500 |
| Aceite motor unidad | $ | 272.738 |
| Filtro aceite | $ | 259.513 |
| Filtro aire motor | $ | 285.963 |
| Filtro aire acondicionado | $ | 252.900 |
| Mantenimiento de frenos (incluye limpiador de frenos y desmonte de repuestos) | $ | 603.363 |
| Cambio pastillas de freno | $ | 371.925 |
| Pastillas de freno | $ | 662.875 |
| Cambio bandas de freno (incluye repuesto) | $ | 371.925 |
| Bandas | $ | 834.800 |
| Cambio discos de freno c/u | $ | 371.925 |
| Disco de freno c/u | $ | 808.350 |
| Cambio campanas de freno c/u | $ | 371.925 |
| Campana de freno c/u | $ | 834.800 |
| Cambio amortiguador delantero c/u | $ | 543.850 |
| Amortiguador delantero | $ | 887.700 |
| Cambio amortiguador trasero c/u | $ | 543.850 |
| Amortiguador trasero c/u | $ | 907.538 |
| Tapa radiador | $ | 182.110 |

| | | |
|---|---|---|
| Retanqueo suspension | $ | 249.500 |
| Diagnostico | $ | 249.500 |
| Cambio relay | $ | 236.850 |
| Recarga de gas | $ | 291.590 |
| Arreglo general de luces | $ | 921.100 |
| Kit de herramientas | $ | 764.700 |
| Bateria | $ | 1.294.850 |
| Reparacion sirena | $ | 647.400 |
| Reparacion bomba de inyeccion | $ | 6.737.225 |
| Reparacion de inyectores | $ | 2.631.725 |
| Silicona | $ | 140.250 |
| D/m de inyectores | $ | 853.250 |
| Tarjeta electronica | $ | 2.400.000 |
| Lampara delantera c/u | $ | 1.331.650 |
| Cambio bomba inyeccion | $ | 921.100 |
| Bujia precalentamiento c/u | $ | 492.380 |
| Bujes de tijera c/u | $ | 257.550 |
| Sensor CKP | $ | 1.249.540 |

RENAULT MASTER

| | |
|---|---|
| Reparación de motor (mano de obra) | $ 7.936.000 |
| kit correa de tiempo | $ 2.436.700 |
| Aceite motor x 1 cuarto | $ 339.100 |
| Cambio de aceite | $ 249.400 |
| Filtros aceite | $ 201.100 |
| Filtro aire motor | $ 221.800 |
| Filtro aire acondicionado | $ 188.680 |
| cambio pastillas de freno | $ 249.400 |
| Pastillas de freno Del | $ 553.000 |
| cambio bandas de freno c/u | $ 249.400 |
| Bandas de freno c/u | $ 663.400 |
| Cambio discos de freno c/u | $ 249.400 |
| Disco de freno c/u | $ 766.000 |
| Cambio campanas de freno c/u | $ 249.400 |
| Campana de freno c/u | $ 966.600 |
| Cambio amortiguador delantero c/u | $ 538.800 |
| Amortiguador Del c/u | $ 1.008.000 |
| Cambio amortiguador trasero c/u | $ 538.800 |
| Amortiguador trasero c/u | $ 883.800 |
| Extensiones electricas c/u | $ 230.400 |
| Kit herramientas | $ 873.600 |
| Llantas c/u | $ 1.888.560 |
| Bateria | $ 1.428.000 |
| Rodamiento delantero c/u | $ 756.000 |
| Cabio de rodamiento delantero c/u | $ 336.000 |
| Grasa de fibra c/u | $ 246.000 |
| Cambio soporte motor | $ 960.000 |
| Terminales c/u | $ 633.600 |
| Arreglo general de luces | $ 608.400 |
| Buje de amortiguador delantero c/u | $ 514.800 |
| Buje de tijera c/u | $ 354.840 |
| Soporte motor | $ 682.800 |
| Manguera de clutch | $ 1.474.800 |
| Guadapolvos lado rueda c/u | $ 502.800 |
| Fuelle de botella c/u | $ 299.400 |
| Rotulas c/u | $ 504.000 |
| Base de motor derecho c/u | $ 730.800 |
| D/m de caja | $ 1.980.000 |
| Juego de pines internos de caja | $ 1.080.000 |
| Pasadores reparadores de caja | $ 1.265.280 |

CHEVROLET DIMAX

| | | |
|---|---|---|
| Mantenimiento aire acondicionado (incluye desmonte y monte de piano, gas y aceite) | $ | 1.466.800 |
| Cambio de evaporador (incluye mano de obra) | $ | 2.219.475 |
| Mantenimiento EGR | $ | 1.024.050 |
| Cambio de aceite | $ | 254.450 |
| Aceite 1 cuarto | $ | 159.575 |
| Cambio pastillas de freno | $ | 254.450 |
| Pastillas freno delantero | $ | 532.750 |
| Cambio bandas c/u | $ | 254.450 |
| Banda de freno c/u | $ | 633.950 |
| Cambio discos de freno c/u | $ | 254.450 |
| Disco freno delantero c/u | $ | 747.800 |
| Cambio campanas de freno c/u | $ | 254.450 |
| Campana de freno c/u | $ | 785.750 |
| Cambio amortiguador delantero c/u | $ | 418.900 |
| Amortiguador delantero | $ | 773.100 |
| Cambio amortiguador trasero c/u | $ | 418.900 |
| Amortiguador trasero c/u | $ | 773.100 |
| Reparacion de caja | $ | 948.000 |
| D/m de caja | $ | 1.766.000 |
| Llantas c/u | $ | 1.418.180 |
| Mantenimiento de turbo | $ | 2.043.500 |
| Mantenimineto de intercooler | $ | 652.000 |
| Bombillo led GU10 9W | $ | 95.400 |
| Mantenimiento de frenos | $ | 938.000 |
| Kit herramientas | $ | 715.800 |
| Retenedore ciguenal | $ | 212.000 |
| kit embrague | $ | 1.400.000 |
| Valvulina 1 cuarto | $ | 119.270 |
| Rectificacion de volanta | $ | 341.800 |
| Cambio retenedor trasero cigüeñal | $ | 344.000 |
| Cable de iniciar | $ | 410.000 |
| Arreglo puerta y baliza | $ | 190.000 |
| Alineacion y balanceo | $ | 301.100 |
| Stop tripleta cuadrada grande | $ | 872.000 |
| Arreglo general de luces | $ | 472.700 |
| Cambio defensa trasera | $ | 776.300 |
| Reparacion en fibra de vidrio de cabina | $ | 1.194.035 |
| Pintura techo | $ | 865.400 |
| Pintura defensa | $ | 472.700 |
| Cambio baliza techo | $ | 603.600 |
| Cerradura puerta bateria | $ | 132.360 |
| Toma improntas | $ | 472.700 |
| Filtro de aceite c/u | $ | 117.400 |
| Filtro de aire motor c/u | $ | 133.900 |
| Filtro de combustible c/u | $ | 127.300 |
| D/m de baliza | $ | 603.600 |
| Mantenimiento de frenos | $ | 938.000 |
| Cambio de luces laterales | $ | 210.900 |
| Bateria c/u | $ | 1.224.000 |
| Tijeras c/u | $ | 718.000 |
| Colgante barra estabilizadora c/u | $ | 388.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Tijera inferior c/u | $ | 1.136.000 |

TOYOTA LAN CRUISER (2)

| | | |
|---|---|---|
| Cambio de aceite | $ | 289.400 |
| Aceite 1 cuarto | $ | 185.900 |
| Cambio pastillas de freno | $ | 289.400 |
| Pastillas freno delantero | $ | 731.000 |
| Cambio bandas c/u | $ | 289.400 |
| Banda de freno c/u | $ | 744.800 |
| Cambio discos de freno c/u | $ | 289.400 |
| Disco freno delantero c/u | $ | 855.200 |
| Kit herramientas | $ | 803.600 |
| Mantenimiento aire acondicionado (incluye cambio de termostato,cambio filtro cabina, cambio gusañilo, cambio de aceite, carga de gas y cambio de bobina) | $ | 1.480.880 |
| Servicio de escaner | $ | 266.000 |
| Mantenimiento y reparacion general de luces | $ | 538.400 |
| Lampara led acrilica plana 36W | $ | 107.040 |
| Mantenimiento de frenos | $ | 996.000 |
| Plumillas c/u | $ | 174.000 |
| Extensiones electricas c/u | $ | 110.400 |
| D/m de disco de frenos delanteros c/u | $ | 216.000 |
| Rodamientos delanteros c/u | $ | 972.000 |
| Convertidor | $ | 4.058.400 |
| Reparacion electronica | $ | 660.000 |
| Llantas c/u | $ | 1.552.560 |
| Cruceta c/u | $ | 429.424 |
| Mantenimiento de radiador | $ | 546.000 |
| Cambio de liquidos | $ | 216.000 |
| Cambio campanas de freno c/u | $ | 239.400 |
| Campana de freno c/u | $ | 846.600 |
| Cambio amortiguador delantero c/u | $ | 418.800 |
| Amortiguador delantero c/u | $ | 819.000 |
| Cambio amortiguador trasero c/u | $ | 418.800 |
| Amortiguador trasero c/u | $ | 832.800 |

Atentamente,



HENRY LARA RANGEL
Representante Legal
SOLTEV SAS