ACTIVIDADES FINALES QUE ENMARCAN UN 100% DE EJECUCION

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IE AMOLADORA ALTA				
Punto sanitario, cambio de accesorio en tanque	Und	0	$ 78.000,00	$ -
Recorrido techos	m^2	0	$ 8.200,00	$ -
Recorrido y mantenimiento de canales	m	10	$ 3.600,00	$ 36.000,00
Techo teja ondulada Ac	m^2	0	$ 60.000,00	$ -
Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	m^2	215,25625	$ 32.000,00	$ 6.888.200,00
Suministro de varillas de 1/2".	UND X 6	6	$ 28.000,00	$ 168.000,00
pintura rejas y puertas con esmalte	m2	14	$ 33.500,00	$ 469.000,00
IE SAN LUIS				$ -
Punto sanitario, cambio de accesorio en tanque	Und	6	$ 78.000,00	$ 468.000,00
Recorrido techos	m^2	160	$ 8.200,00	$ 1.312.000,00
Recorrido y mantenimiento de canales canales	m	28	$ 3.600,00	$ 100.800,00
Techo teja ondulada Ac	m^2	11	$ 51.000,00	$ 561.000,00
Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	m^2	215	$ 32.000,00	$ 6.880.000,00
Pintura para puertas en esmalte	m2	0	$ 37.000,00	$ -
Suministro e instalación de lampara de 24 v de 0,30	Und	0	$ 65.000,00	$ -
Canal Lám Galv C 22 0,50 m >L<=1.0 m	m	39,5	$ 130.000,00	$ 5.135.000,00
Revoque muro incluye dilataciones, filos y estuco	m2	10	$ 45.600,00	$ 456.000,00
	COSTO DIRECTO			**$ 22.474.000,00**
	ADMINISTRACION		15%	$ 4.494.800,00
		UTILIDAD	5%	$ 1.123.700,00
		IVA	19%	$ 213.503,00
			TOTAL	**$ 28.306.003**

ESTADO DE LA INSTITUCION ANTES DE LA INTERVENCION


SEDE AMOLADORA ALTA





En foto se observan paredes de muro deterioradas en los exteriores de salón escolar, sistemas y restaurante.

ESTADO DE LAS OBRAS DESPUES DE EJECUCION




Pintura externa de aula



Estado de restaurante infantil área interrna



Estado de restaurante infantil área interrna



Pintura externa de aula




Pintura para rejas y puerta, incluye suministro de varillas de ½

ESTADO DE LA INSTITUCION ANTES DE LA INTERVENCION

SEDE SAN LUIS

Deterioro de superficies para ser revocadas e intervenidas




Área externa de aula de sistema



Área externa de aula de sistema




Área externa de aula de sistema




Estado inicial de las obras a intervenir en aula principal

ESTADO DE LAS OBRAS DESPUES DE EJECUCION



Recorrido de techos y cambio de tejas en salón escolar



Resanes con estuco y pintura



Estado de salón escolar después de pintar exteriores de fachada.



Recorrido de canales en área de sistemas



Área intervenida y pintada en aula escolar.



Se firma a los 21 días del mes de OCTUBRE de 2025

Cordialmente:

BIM PROYECTOS E INGENIERIA SAS
Representante legal
JOSE FERNANDO HERRERA GUZMAN
Contratista