



COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.

COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA

Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269

CONTROL DE SERVICIO

Nº 31247

Fecha de Elaboración:

10 de Marzo de 2017

Código F-PDIM-02-01

Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 26-2-26 CLIENTE: Dina Power SOLICITANTE: Dina Power

DIRECCIÓN: Caps Porvenir TELÉFONO: CIUDAD: Bogotá

CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:

REPORTE DE LA AVERÍA: Revisión de los sistemas de CCTV y alarma

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 01 DVR y 07 camaras

ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza la revisión del sistema de CCTV y alarma encontrando estos sin novedad se realiza registro fotografico de los sistemas de seguridad.

ESTADO FINAL: SIN

FECHA: 26-02-26 HORA ENTRADA: HORA SALIDA:

ENTREGA: CIS RECIBE: Dina Power

NOMBRE: Carlos Prens NOMBRE: Darnelis Barrera

CARGO: Tecnico CARGO: Guarda de seguridad

OBSERVACIONES: SIN

CALIFICACIÓN:		
MALO	SERVICIO	PRESENTACIÓN
REGULAR		
BUENO		
EXCELENTE		



COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.

COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA

Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269

CONTROL DE SERVICIO

Nº 31245

Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

FECHA DE SOLICITUD: 25-02-26 CLIENTE: Dina Power SOLICITANTE: Dina Power

DIRECCIÓN: Centro de Salud Pablo VI TELÉFONO: CIUDAD: Bogotá

CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:

REPORTE DE LA AVERÍA: Revisión de los sistemas de CCTV.

ESTADO DE LOS EQUIPOS: funcionando sin novedad

ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza la revisión de los sistemas encontrando
estar sin novedad se realiza cambio de claves de los DVR
y se realiza registro foto grafico del sistema

ESTADO FINAL: S/N

FECHA: 25-02-26 HORA ENTRADA: HORA SALIDA: CALIFICACIÓN:

ENTREGA: CIS RECIBE: Dina Power

NOMBRE: Carlos Priens NOMBRE: Yiselin Granados

CARGO: Tecnico CARGO: Guarda de seguridad

OBSERVACIONES: S/N

MALO	☐	SERVICIO	☐	PRESENTACIÓN
REGULAR	☐		☐	
BUENO	☒		☒	
EXCELENTE	☐		☐	

Bogotá D.C, 01 de febrero del 2026.

Doctora

NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: Mantenimiento Preventivo Hospital de Kennedy.

KENNEDY- TORRE DE URGENCIAS

Manifestamos que para el mes de febrero del 2026 no se realizo ningún tipo de mantenimiento preventivo o de instalación de cámaras en esta unidad.

ATTE.



José E González Caicedo
Coordinador Seguridad Hospital de Kennedy.



Andrey Yesid Lozano García.
Coordinador General Subred Suroccidente. Dinapower.
Correo Coordinadorbog@dinapower.co

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIIIN



Registro para Bogotá, D.C.

Bogotá D.C, 28 de febrero del 2026.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
 Supervisora Proceso de Vigilancia
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
 Ciudad

<REF: 23. 29. mantenimiento preventivo y correctivo con soportes ctv.

Fecha: viernes 20 Sede Administrativa Asdingo



 COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO N° 31241			
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 20-02-26	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCIÓN: <u>Sede Admin Asdingo</u>	TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión del sistema por grabaciones.</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema funcionando con 07 DVR y 27 cámaras sin novedad.</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>Se realizó la revisión del sistema de CCTV operando este con la fecha mal se realiza con figuraciones de banda la novedad corregida.</u>			
ESTADO FINAL: <u>SN</u>			
FECHA: <u>20-02-26</u> HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:		CALIFICACIÓN:
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>		MALO ☐
NOMBRE: <u>Carlos Prens</u>	NOMBRE: <u>Emilse Diaz</u>		REGULAR ☐
CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>Guarda de seguridad.</u>		BUENO ☒
OBSERVACIONES: <u>SN</u>			EXCELENTE ☐

fecha: viernes 20 febrero Sede Abastos



 COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 8004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO N° 31241			
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 20-02-26	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCIÓN: <u>Sede Admin Asdingo</u>	TELÉFONO: _____	CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒	ACCESO ☐	INCENDIO ☐	ALARMA ☐
RX ☐	ARCOS ☐	OTRO: _____	
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión del sistema por grabaciones.</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema funcionando con 07 DVR y 27 cámaras sin novedad.</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza la revisión del sistema de CCTV operando este con la fecha mal se realiza con figuraciones de la novedad corregida.</u>			
ESTADO FINAL: <u>SLN</u>			
FECHA: <u>20-02-26</u>	HORA ENTRADA: _____	HORA SALIDA: _____	
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>	CALIFICACIÓN:	
NOMBRE: <u>Carlos Prens</u>	NOMBRE: <u>Emilse Dina</u>	MALO ☐	SERVIDO ☐
CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>guarda de seguridad</u>	REGULAR ☐	
		BUENO ☐	
OBSERVACIONES: <u>SLN</u>		EXCELENTE ☐	PRESENCIA ☒



DINAPOWER

Fecha: 24 de febrero Sede Alquería

Dinapower Ltda.
Empresa de vigilancia
y seguridad privada
Nit. 804.011.987-8
Licencia a
nivel nacional



 COMPANÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31242	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 24-02-2017	CUENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☒ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión del sistema de CCTV y alarma</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>sistemas funcionando sin novedad</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza la revisión del sistema de CCTV encontrado este sin novedad y se realiza la revisión del sistema de alarma y se realizan cambio de claves sin novedad</u>			
ESTADO FINAL: <u>S/N</u>			
FECHA: 24-02-2017	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	CALIFICACIÓN:
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>		MALO ☐
NOMBRE: <u>Carlos Priens</u>	NOMBRE: <u>Tatiana Rios</u>		REGULAR ☐
CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>Guarda de seguridad</u>		BUENO ☒
OBSERVACIONES: <u>S/N</u>			EXCELENTE ☐
			SERVICIO ☐
			PRESENTACIÓN ☒

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)

Carrera 48 # 91 - 58

Neiva

Carrera 42 # 20-05

Sogamoso

Carrera 9 # 19-30

Barranquilla

Calle 48 # 52-102 Piso 1

Vinculados

-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la

Fiscalía General de la Nación

-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG

-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

VIGILADO SUPERVISOR Res. 20181300030657 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20201100055927

Fecha: 24 de febrero Sede Administrativa Asdingco



 COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31244	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 24-02-26		CIENTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCIÓN: <u>Sede administrativa</u>		SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
TELÉFONO: _____		CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒	ACCESO ☐	INCENDIO ☐	ALARMA ☐
RX ☐	ARCOS ☐	OTRO: _____	
REPORTE DE LA AVERÍA: <u>Revisión del sistema de CCTV</u>			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema con el disco duro en falla</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza el cambio del disco duro SATAVIX52D60CJCP de 6 Teras por el disco de SATAVIX42D85FK3E2 de 4 Teras dejando la nueva cargada</u>			
ESTADO FINAL: <u>S/N</u>			
FECHA: 24-02-26		HORA ENTRADA: _____	
HORA SALIDA: _____		CALIFICACIÓN:	
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>	MALO ☐	SERVIDO ☐ PRESENTACIÓN ☐
NOMBRE: <u>Carlos Pizarro</u>	NOMBRE: <u>Emilse Diaz</u>	REGULAR ☐	
CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>Guarda de seguridad</u>	BUENO ☐	
OBSERVACIONES: <u>S/N</u>		EXCELENTE ☐	

ATENTAMENTE



María Ana Callejas A.
Coordinadora zona puente Aranda
Subred suroccidente
Dinapower Ltda.



Andrey Yesid Lozano García
Coordinador General Subred Suroccidente
Dinapower Ltda.
Correo: Coordinadorbog@dinapower.co

Bogotá D.C, 16 de febrero del 2026.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA
 Supervisora Proceso de Vigilancia
 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
 Ciudad


REF: Mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV.

HOSPITAL TINTAL



 COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 135 No. 87-83 Cl. 500 Edificio Square 135 Tel: (0204) 730 Cl: 317 301 4055			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31234	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-POM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD:	10/03/17	CLIENTE:	Hospital Tintal
DIRECCION:	HOSPITAL TINTAL	TELEFONO:	
COTV:	☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ PIR ☐ ARCOS ☐ OTRO:	CUIDAD:	Bogotá
REPORTE DE LA AGENCIA: Revisión del sistema de CCTV			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 64 cámaras			
ACTIVIDAD REALIZADA: Se realizó la revisión del sistema de CCTV donde se encontró que el sistema funciona sin problemas			
ESTADO FINAL: 64 Cámaras funcionando			
FECHA:	10/03/17	HORA ENTRADA:	
ENTREGA:	CIS	HORA SALIDA:	
RECIBE:	Rina Paez	RECIBE:	Rina Paez
NOMBRE:	Carla Paez	NOMBRE:	Alexandra Diaz
CARGO:	Operador de medios	CARGO:	Operador de medios
OBSERVACIONES: En seguimiento las evaluaciones		CALIFICACION: VALOR: ☒ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ EXCELENTE	

CENTRO DE SALUD TINTAL



COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA			
Calle 106 No. 57-23 Of. 508 Edificio Square 100 Bm; 8004736 Cel: 317 331 4868			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31237	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Version 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 09/03/17	CLIENTE: <u>Dina Power</u>	SOLICITANTE: <u>Dina Power</u>	
DIRECCION: <u>Centro de Salud Tintal</u>	TELÉFONO: _____	CIUDAD: <u>Bogotá</u>	
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: _____	REPORTE DE LA AVERIA: <u>Revisión del sistema de CCTV</u>		
ESTADO DE LOS EQUIPOS: <u>Sistema funcionando con 02 AMP Y 32 Camaras sin novedad</u>			
ACTIVIDAD REALIZADA: <u>se realiza la revisión del sistema de CCTV verificando que sin novedad se realiza revisión fotografica del sistema</u>			
ESTADO FINAL: <u>SN</u>			
FECHA: <u>09/03/17</u>	HORA ENTRADA: _____	HORA SALIDA: _____	CALIFICACIÓN:
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>Dina Power</u>	NOMBRE: <u>Yasmin NASSA</u>	MALO ☐
NOMBRE: <u>Carlos Pinar</u>	CARGO: <u>Técnico</u>	CARGO: <u>operador de medios</u>	REGULAR ☐
OBSERVACIONES: <u>SN</u>			BUENO ☐
			EXCELENTE ☐

CENTRO DE SALUD MEXICANA

En la unidad en mención durante todo el mes de febrero no se realizaron mantenimiento preventivo ni correctivo.

PATIOS 92

En la unidad en mención durante todo el mes de febrero no se realizaron mantenimiento preventivo ni correctivo.



Luis David Galindo Gutiérrez.
Coordinador de zona bosa



COMPANHIA INTERAMERICANA DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.

COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA

Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4289

CONTROL DE SERVICIO

Nº 31239

Fecha de Elaboración:

10 de Marzo de 2017

Código F-PDIM-02-01

Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 13-02-26 CLIENTE: Dina Power SOLICITANTE: Dina Power

DIRECCIÓN: Hospital Santibon TELEFONO: CIUDAD: Bogotá

CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:

REPORTE DE LA AVERIA: Revisión de los sistemas de CCTV

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema con 42 DVR y 49 camaras en funcionamiento y 06 fuera de servicios

ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza la revision de los sistemas de CCTV encontrando 06 camaras fuera de servicios. Esta se le realiza revision de donde ha novedad de 05 camaras coneguidas sin novedad

ESTADO FINAL: S/N

FECHA: 13-02-26 HORA ENTRADA: HORA SALIDA:

ENTREGA: CIS RECIBE: Dina Power

NOMBRE: Carlos Pienr NOMBRE: Marcela Avendaño

CARGO: Tecnico CARGO: Operadora de medios

OBSERVACIONES: Pendiente la revision de la camara # 11 del DVR # 07

CALIFICACION

MALO ☐ DOMINIS ☐
REGULAR ☐ PRECATORIO ☐
BUENO ☒
EXCELENTE ☐

