CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 20 de febrero de 2026

CA-286-0533-0411-26

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Director Territorial
Atn. Ing. Edgar William Maiguel
Supervisor
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

ASUNTO: Relación de daños en la Ruta 7805 Vía Guamal – El Banco

Cordial saludo,

La Administración Vial Grupo 2 Territorial Magdalena se permite informar que, en desarrollo de los recorridos técnicos efectuados sobre la Ruta 7805 Guamal – El Banco, se evidenció deterioro en la carpeta asfáltica en varios puntos del corredor, particularmente en sectores intervenidos meses atrás por el contratista BMC, en el marco de un contrato de mantenimiento vial. Los daños identificados se localizan, de manera general, entre el PR0+900 y el PR13+120.

Durante las visitas de revisión realizadas por esta Administración Vial se constató la presencia de baches y pérdidas puntuales de la capa de rodadura, manifestaciones de deterioro que pueden comprometer las condiciones de seguridad vial, el nivel de servicio del corredor y la durabilidad de la estructura del pavimento. Estas afectaciones inciden de manera directa en la adecuada transitabilidad del sector, especialmente considerando que los tramos señalados fueron objeto de intervención reciente.

En virtud de lo anterior, de manera atenta y respetuosa solicitamos que desde la Dirección Territorial se adelante el requerimiento formal al contratista correspondiente, con el fin de que se realice la respectiva evaluación técnica y se ejecuten las acciones correctivas necesarias para la reparación de las fallas identificadas en los sectores intervenidos.

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Estamos atentos a sus instrucciones y requerimientos,



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ing. Residente
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Elaboró: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo

RELACION DE TRAMOS INSPECCIONADOS RUTA 7805- GUAMAL - EL BANCO			
UBICACIÓN (PR)	**MARGEN**	**DESCRIPCION**	**INICIAL**
0+900	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
1+430	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
3+000	I	Bache	
3+080	D e I	Descascaramiento	
3+120	I	Descascaramiento	
3+210	D	Piel de Cocodrilo y Bache	
3+780	I	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	

RELACION DE TRAMOS INSPECCIONADOS RUTA 7805- GUAMAL - EL BANCO			
UBICACIÓN (PR)	**MARGEN**	**DESCRIPCION**	**INICIAL**
3+960	D	Piel de Cocodrilo, Bache y Descascaramiento	
3+980	I	Bache,Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
4+030	I	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
4+070	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
4+140	D	Piel de Cocodrilo	
4+330	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
4+400	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	

RELACION DE TRAMOS INSPECCIONADOS RUTA 7805- GUAMAL - EL BANCO			
UBICACIÓN (PR)	**MARGEN**	**DESCRIPCION**	**INICIAL**
5+065	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
5+500	E	Bache	
5+760	E	Piel de Cocodrilo y Bache	
5+850	E	Bache - pie de cocodrilo	
6+035	E	Bache	
6+290	I	Bache	
6+880	E	Bache	

RELACION DE TRAMOS INSPECCIONADOS RUTA 7805- GUAMAL - EL BANCO			
UBICACIÓN (PR)	**MARGEN**	**DESCRIPCION**	**INICIAL**
6+890	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
7+060	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
7+148	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
7+160	E	Piel de Cocodrilo y Bache	
7+245	E	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	
7+350	E	Bache y Descascaramiento	
7+400	E y D	Piel de Cocodrilo y Descascaramiento	

RELACION DE TRAMOS INSPECCIONADOS RUTA 7805- GUAMAL - EL BANCO			
UBICACIÓN (PR)	**MARGEN**	**DESCRIPCION**	**INICIAL**
8+105	E	Bache	
8+580	E	Bache	
12+640	E	Bache	
12+650	E	Bache	
12+695	D	Bache	
13+095	E	Descascaramiento	
13+120	E	Bache - piel de cocodrilo	