Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **50790**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Casette (Ind) | Serie<br>139243601 | Servicio<br>UCI Pediátrica |
| Código-Placa<br>IMA-0997-M/28037 | Código ECRI | Ubicación<br>UCI Pediátrica piso 9 |
| Marca<br>Westinghouse | Riesgo<br>Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Principal |
| Modelo<br>W1CXF-36KW2C | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69485 | Preventiva | Sábado 31, Mayo 2025 | Martes 27, Mayo 2025 | 15:16 PM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En servicio | Preventivo | MENSUAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA | **Si** | Ninguna |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR | **Bueno** | Ninguna |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL | **No Se Puede** | Ninguna |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION | **Se Visualiza Defecto** | Se abrió una bobina del compresor |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA. | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS | **Ajustado** | Ninguna |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR. | **Limpio** | Ninguna |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE | **Revisada** | Ninguna |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE | **No** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO | **En Falla** | Solo sirve para ventilar |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | **En Falla** | No puede hacer el proceso termodinámico porque no le sirve el compresor |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

## MEDICIONES

Está en modo ventilador

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano | | | | |

## INSUMOS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Brillalum | | | | |

## REPUESTOS

**No registra.**

## ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo | 2025-05-27 15:16:12 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: OK. | 2025-05-27 17:36:46 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: OK. | 2025-05-27 17:36:51 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Todos los derechos reservados. ©2025