Outlook

SOPORTES REUNION DE RELACIONAMIENTO SINDICAL 12 DE MARZO

Desde Jairo Andres Arenas Rios <jaarenasr@sena.edu.co>
Fecha Jue 12/03/2026 14:47
Para Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>
CC Lina Samaris Silva Beltran <lsilvab@sena.edu.co>; Monica Cuadros Sierra <mcuadross@sena.edu.co>; Edison Fernando Sanabria Burgos <esanabriab@sena.edu.co>; Carolina Hernandez Vargas <cahernandezv@sena.edu.co>; Andres Camilo Paez Gomez <acpaez@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (415 KB)
imagenes complejo sur 2.jpg; imagenes complejo sur 1.jpg;

Buen dia Ing.

Cordial saludo,

De acuerdo a la reunión sostenida el dia 12 de marzo de 2026, en el regional, me permito adjuntar los soportes mostrados durante la reunión sobre los temas tratados en temas de infraestructura:

1. Informe condiciones de seguridad y riesgo eléctrico: Estado de los ambientes de formación (101, 103, 105, 107, 109, 121, 122, 126, 128 y circunvecinos, entre otros) y zonas comunes. Los constantes desbordamientos de agua en diversos espacios generan un riesgo eléctrico inminente, obligando a los instructores a suspender la formación para proteger la vida de los aprendices

RTA: se adjunta informe final del contrato de impermeabilización de cubiertas, Se adjunta estudio de mercado actualizado

2. Informe infraestructura hidrosanitaria y pluvial: Deterioro de cubiertas y mantos, déficit en las redes de alcantarillado y sistema sanitario, diámetro insuficiente de canales y tuberías para la cantidad de agua pluvial que reciben, y obstrucción de bajantes

RTA: se adjunta informe de diagnostico de la redes hidráulicas del complejo sur y presupuesto

5. Informe impacto por obras del Metro: Se identificaron 15 grietas en la infraestructura;

sin embargo, la empresa Metro solo ha reconocido 11. Se exige el reconocimiento total de los daños y se requiere un plan de acción de mantenimiento correctivo de la infraestructura afectada, especificando tiempos de ejecución y responsables.

RTA: se adjunta nuevo PQR radicado en el mes de febrero de 2026 a la empresa metro y acta de visita de patología del metro al CME

COSSENA PETICIÓN

- Situación: Los baños de funcionarios del segundo piso, recientemente "remodelados", presentan fallas de funcionamiento desde su entrega.
- Solicitud: Revisión de las pólizas de cumplimiento de los contratistas e intervención inmediata para garantizar el correcto funcionamiento de estas áreas comunes.

RTA: se adjunta informe de respuesta.

Se adjuntan imágenes de la modelación 3d del complejo sur .

Muchas gracias por la atención prestada.

Cordalmente,