Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52362**

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | | |
|---|---|---|
| Equipo<br>Mini Split (Industrial) | Serie<br>209TASW02030 | Servicio<br>Gerencia |
| Código-Placa<br>IMA-1506/33348 | Código ECRI | Ubicación<br>SALADEJUNTAS |
| | Riesgo | |
| Marca<br>Lg | Clasificación Biomédica | Edicio<br>Edificio Casa gerencia |
| Modelo<br>SJ122CD | | |

## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

## INFORMACIÓN DE REPORTE

| Nro Ref. | Tipo Visita | Fecha Programada | Fecha Realización | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 77242 | Preventiva | Jueves 31, Julio 2025 | Jueves 31, Julio 2025 | 8:39 AM | Terminada |

| Estado Inicial Equipo | Tipo Mantenimiento | Periodicidad del Mantenimiento | Contrato | Tiempo empleado |
|---|---|---|---|---|
| En falla | Preventivo | BIMESTRAL | CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS. | 1 minutos |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

| Actividades de Mantenimiento | Respuesta | Observaciones |
|---|---|---|
| REVISION TEMPERATURA PROGRAMADA | **Si** | Ninguna |
| REVISAR ESTADO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR | **Regular** | se encuentran en falla motor.no se consigue reemplazo |
| REVISAR TEMPERATURAS DE TUBERIA EN FORMA MANUAL | **Posible Falla** | temperatura alta, ocasionado por descomprension del compresor y elementos con desgaste |
| REVISAR LOS SERPENTINES O UNIDADES DE CONDENSACION | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA. | **Normal** | Ninguna |
| REVISAR SI HAY ELEMENTOS DESAJUSTADOS | **Ajustado** | Ninguna |
| LIMPIAR REJILLA FILTRO DEL EVAPORADOR. | **Limpio** | Ninguna |
| LAVAR UNIDAD EVAPORADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| LAVAR LAS UNIDADES CONDENSADORA | **Lavada Completa** | Ninguna |
| REVISION SISTEMA DE DESAGUE | **Revisada** | Ninguna |
| SUMINISTRAR REFRIGERANTE SI SE REQUIERE | **Si** | se observa fuga en evaporador de refrigerante rr-22.no se consigue refrigerante en el mercado |
| REVISAR EL ESTADO DE LA DUCTERIA Y SOPORTE DE CONDENSADORA | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR INSTALACIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS NECESARIAS | **Revisado** | Ninguna |
| REVISAR FUNCIONAMIENTO DE CONTROL REMOTO | **Funciona** | Ninguna |
| PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | **Operativo** | se solicita dar de baja por equipo obsoleto y 10 años de funcionamiento |

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

uuiu

## MEDICIONES

voltaje: 222.7 v

consumo: 4.7 amp

temperatura salida evaporador: 12.4°c

temperatura control: 18°c

## HERRAMIENTAS

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Certificado Nro. |
|---|---|---|---|---|
| pinzas amperimetrica | | | | |

hidro lavadora

**INSUMOS**

| Nombre | Marca | Modelo | Serie | Costo |
|---|---|---|---|---|
| bio clean chemi clean 0.1 lts | | | | |
| brillalum -0.1 lts | | | | |

**REPUESTOS**

**No registra.**

**ESTADO FINAL DEL EQUIPO**

Estado Final
Recomendacion dar de baja

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

**OBSERVACIONES**

| # | Observación | Fecha / Hora | Usuario |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE CREADO: tecnico: jesus soto/fabio alvarado | 2025-07-31 08:39:20 | JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso) |
| 2 | REPORTE ACEPTADO: Ok. | 2025-08-04 08:48:29 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |
| 3 | REPORTE CERRADO: Ok. | 2025-08-04 08:48:33 | Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3) |

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2025