Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53115**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Portón oncología acelerador lineal	Serie	Servicio Oncología
Código-Placa IMPOR-02	Código ECRI Riesgo	Ubicación Acelerador Lineal
Marca NR	Clasificación Biomédica	Edicio Ed. Oncologia (Externo)
Modelo		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69804	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Martes 26, Agosto 2025	15:13 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	NR	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Limpieza general tablero	**Realizado**	Ninguna
Revisión de pulsadores	**Realizado**	Ninguna
Revision motor reductor	**Realizado**	Ninguna
Revision cadena metalica	**Realizado**	Ninguna
Revision voltajes tablero	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 220.2 v L2: 222.8 V L3: 221.3 V

amperios: 2.381 a L2: 2.553 AMP L3: 2.451 AMP

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-08-26 15:13:50	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-27 15:41:31	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-27 15:41:35	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025